

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

راهنمای

آیین نامه بتن ایران «آب»

نشریه شماره ۱۲۶

معاونت امور فنی
دفتر امور فنی و تدوین معیارها

۱۳۸۱

انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۸۱/۰۰/۵۰

فهرستبرگه

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر امور فنی و تدوین معیارها
راهنمای آیین‌نامه بتن ایران (آب) / معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین
معیارها. - تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک
علمی و انتشارات، ۱۳۸۱.

۴۳۴ ص. مصور. - (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر امور فنی و تدوین معیارها؛
نشریه شماره ۱۲۶) (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ ۵۰/۸۱۰۰)

ISBN 964-425-370-1

مریوط به بخشنامه شماره ۱۰/۹۳۶۴۰ ۱۰/۱۳۸۱/۵/۲۶ سورخ

۱. بتن - مشخصات - دستنامه‌ها. ۲. بتن - استانداردها. الف. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور. مرکز مدارک علمی و انتشارات. ب. عنوان.

TA ۳۶۸/۲۴ ۱۲۶ ش. ۱۳۸۱

ISBN 964-425-370-1

شابک ۱ ۹۶۴-۴۲۵-۳۷۰-۱

راهنمای آیین‌نامه بتن ایران (آب)

تهیه کننده: معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها

ناشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات

چاپ اول: ۱۵۰۰ نسخه، ۱۳۸۱

قیمت: ۴۵۰۰ ریال

لیتوگرافی: قاسملو

چاپ و صحافی: چاپ زحل

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

۱۲/۱۱



ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دفتر رئیس سازمان

بسمه تعالیٰ

شماره : ۱۰۱/۹۳۶۴۰

تاریخ : ۱۳۸۱/۵/۲۶

به : تمامی دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور

موضوع : راهنمای آیین‌نامه بتن ایران

به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸ هـ، مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت وزیران) به پیوست نشریه شماره ۱۲۶ دفتر امور فنی و تدوین معیارهای این سازمان با عنوان «راهنمای آیین‌نامه بتن ایران» از نوع گروه سوم، ابلاغ می‌گردد.

دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنما استفاده نمایند و در صورتی که راهنمای بهتر در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این نشریه الزامی نیست.

عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از راهنمای جایگزین را برای دفتر امور فنی و تدوین معیارهای این سازمان ارسال دارند.

محمد ستاری فر

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی:

دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این راهنمای نموده و آنرا برای استفاده جامعه مهندسی کشور در اختیار قرار داده است. این دفتر معتقد است که با وجود تلاش فراوان، این اثر بطور طبیعی مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای چاپی، دستوری، ابهام، اشکالات انشایی و موضوعی نیست.

از این رو، این دفتر صمیمانه از شما خواننده گرامی تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال اعم از ویرایشی یا موضوعی مراتب را بصورت زیر گزارش فرمایید:

- ۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
- ۲- ایراد مورد نظر را بصورت خلاصه بیان دارید.
- ۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.
- ۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را بدقت مطالعه نموده و اقدام لازم را معمول خواهند داشت. پیشنهاد از همکاری و دقت نظر شما همکار ارجمند قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، خیابان شیخ بهایی، بالاتر از ملاصدرا، کوچه لادن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

دفتر امور فنی و تدوین معیارها، صندوق پستی ۱۹۹۱۷

پیشگفتار

پس از انتشار اولین نسخه آیین‌نامه بتن ایران "آبا" در سال ۱۳۶۹ و استقبال بی‌نظیر مهندسان عمران در استفاده از آن، لزوم تهیه دستنامه آیین‌نامه بتن جزو دستور کار این دفتر قرار گرفت. با توجه به آنکه "آبا" برای اولین بار مورد استفاده قرار می‌گرفت، ضرورت نگارش کتابی با مثالهای حل شده و جداول و نمودارهای لازم برای راهنمایی استفاده‌کنندگان، از آن زمان احساس می‌شد. کتاب حاضر به همین منظور تهیه شده است. در هر بخش از این کتاب سعی شده است با مثالهای متعدد و با ذکر شماره‌بندهای آیین‌نامه و توضیحات کافی، خواننده با نحوه بکارگیری روابط و ضوابط این آیین‌نامه آشنا شود. در بخش خمس و نیروی محوری نمودارهای اندرکنش ستونها همراه مثالهایی ذکر شده است.

زحمت نگارش این کتاب به عهده آقای دکتر فریدون امینی بوده و آقایان مهندس حسین فرزانگان و دکتر موسی مظلوم نیز در این ارتباط با نگارنده همکاری داشته‌اند. از تمام کارشناسانی که با اظهارنظرهای خود بر غنای مجموعه افزوده‌اند و همچنین از سرکار خانم نیکوهمت که عهده‌دار تحریر و آماده‌سازی رایانه‌ای راهنما بوده‌اند، تشکر می‌شود.

ضمن آرزوی توفیق این عزیزان از تمامی مهندسان و متخصصان انتظار دارد این معاونت را از نظریات اصلاحی خود بهره‌مند نمایند.

فهرست مطالب

عنوان		صفحه
۱- کلیات		
۱-۱- مقدمه		۲۰
۱-۲- اصول طراحی		۲۰
۱-۳- اصول تحلیل		۲۲
۲- خمث		
نمودار جریان‌ها		
نمودار جریان ۱ : طراحی تیرهای بدون محدودیت ارتفاعی		۲۸
نمودار جریان ۱-۱ : کنترل خمث در تیرهای بدون محدودیت ارتفاعی		۲۹
نمودار جریان ۱-۳ : طراحی برای خمث در تیرهای بدون محدودیت ارتفاعی		۳۰
نمودار جریان ۲ : طراحی دال‌های یک طرفه		۳۱
نمودار جریان ۲-۱ : طراحی برای خمث در دال‌های یک طرفه		۳۲
نمودار جریان ۳ : طراحی تیرهای دارای محدودیت ارتفاعی		۳۳
نمودار جریان ۳-۱ : کنترل خمث در تیرهای دارای محدودیت ارتفاعی		۳۴
نمودار جریان ۳-۲ : طراحی برای خمث در تیرهای دارای محدودیت ارتفاعی		۳۵
نمودار جریان ۴ : طراحی تیرهای T شکل		۳۷
مثال‌ها		
مثال ۱ : محاسبه آرماتورهای کششی لازم برای تیر مستطیل شکل تحت اثر خمث ساده و بدون آرماتور فشاری		۳۹
مثال ۲ : طرح تیر مستطیل شکل و بدون آرماتور فشاری، تحت اثر خمث ساده		۴۲
مثال ۳ : محاسبه آرماتورهای کششی لازم برای یک تیر مستطیل شکل و بدون آرماتور فشاری، که تحت تاثیر نیروی محوری کوچکی نیز قرار دارد.		۴۴
مثال ۴ : انتخاب ضخامت و آرماتورهای کششی لازم برای یک دال بدون آرماتور فشاری و تحت اثر خمث ساده		۴۷
مثال ۵ : انتخاب ضخامت دال یک طرفه برای کنترل افت و محاسبه آرماتور کششی برای خمث ساده، در دال بدون آرماتور فشاری		۵۰
مثال ۶ : تعیین آرماتورهای کششی و فشاری لازم برای یک تیر مستطیل شکل تحت اثر خمث ساده. آرماتورهای فشاری جاری نمی‌شوند.		۵۲
مثال ۷ : تعیین آرماتورهای کششی لازم برای یک تیر مستطیل شکل تحت اثر خمث ساده با آرماتورهای فشاری		

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
٥٦	مشخص
٦٤	مثال ٨ : تعیین آرماتور کششی لازم برای تیر T شکل تحت اثر خمش ساده، در حالتی که ارتفاع بلوک تنش معادل کمتر از ضخامت بال است.
٦٢	مثال ٩ : تعیین آرماتور کششی لازم برای تیر T شکل تحت اثر خمش ساده، در حالتی که ارتفاع بلوک تنش معادل بیشتر از ضخامت بال است.
٦٧	مثال ١٠ : تعیین آرماتورهای کششی و فشاری لازم برای تیر T شکل تحت اثر خمش ساده، در حالتی که ارتفاع بلوک تنش معادل بیشتر از ضخامت بال است و فولاد فشاری جاری نمی‌شود.
٧٣	مثال ١١ : محاسبه فولادهای فشاری و کششی لازم برای یک تیر مستطیل شکل و تحت اثر خمش ساده. آرماتورهای فشاری برای شکل پذیری یا کنترل افت اضافه شده‌اند.
٧٦	مثال ١٢ : محاسبه آرماتور کششی لازم برای یک تیر مستطیل شکل و بدون آرماتور فشاری، که تحت اثر خمش و نیروی محوری کششی قرار دارد. تار فوقانی فشاری می‌باشد.
٧٩	مثال ١٣ : محاسبه آرماتور کششی لازم برای یک تیر مستطیل شکل، که تحت اثر خمش و نیروی محوری کششی قرار دارد. تار فوقانی کششی می‌باشد.
	جداول کمکی
٨٠	خمش ۱ : نسبت آرماتور و ضریب a_n برای طرح تقریبی و سریع تیرهای مستطیل شکل و بدون آرماتور فشاری
٨١	خمش ۲ : ضرایب لازم برای طرح تیرهای مستطیل شکل و بدون آرماتور فشاری
٩٧	خمش ۳ : ضرایب لازم برای طرح تیرهای مستطیل شکل و دارای آرماتور فشاری در حالتی که $f_s = f_y$
١١٣	خمش ٤ : ضریب a^n برای تیرهای مستطیل شکل و دارای آرماتور فشاری در حالتی که $f_s < f_y$
١١٥	خمش ۵ : تعیین لنگر مقاوم خمشی M_u برای عرض یک متر

۳- خمش و بار محوری

مثالها

۱۳۰	مثال ۱ : طراحی ستون مستطیل شکل تحت اثر بار محوری
۱۳۱	مثال ۲ : طراحی ستون مستطیل شکل تحت اثر بار محوری و لنگر خمشی (ستون بدون فولاد میانی)
۱۳۲	مثال ۳ : طراحی ستون مستطیل شکل تحت اثر بار محوری و لنگر خمشی
۱۳۳	مثال ۴ : طراحی ستون دایره‌ای شکل تحت اثر بار محوری و لنگر خمشی

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱۳۴	مثال ۵ : طراحی ستون دایره‌ای شکل تحت اثر بار محوری و خمین دومحوره نمودارهای اندر کنش لنگر خمشی و بار محوری
۱۳۶	نمودارهای اندر کنش خمش و بار محوری ستون مستطیل شکل بدون فولاد میانی
۱۴۱	نمودارهای اندر کنش خمش و بار محوری ستون مستطیل شکل با فولاد میانی
۱۴۶	نمودارهای اندر کنش خمش و بار محوری ستونهای دایره‌ای

۴- برش و پیچش

نمودار جریان‌ها	
۱۵۲	نمودار جریان ۱-۲ : کنترل برش برای طراحی تیر بدون محدودیت ارتفاعی
۱۵۳	نمودار جریان ۱-۵ : طراحی برش در تیر بدون محدودیت ارتفاعی
	مثال‌ها
۱۵۵	مثال ۱ : طراحی تیر برای برش با استفاده از روابط بند ۱۲-۳-۱۲، از آئین نامه بتن ایران
۱۵۸	مثال ۲ : تعیین مقاومت برشی بتن در تیر با استفاده از روابط بند ۱۲-۳-۱۲، از آئین نامه بتن ایران
۱۶۰	مثال ۳ : طراحی خاموت‌های قائم برای تیری که دیاگرام برش آن بصورت مثلثی است.
۱۶۴	مثال ۴ : طراحی خاموت‌های قائم برای تیری که دیاگرام برش آن بصورت ذوزنقه و مثلث است.
۱۶۷	مثال ۵ : طراحی خاموت‌های مایل برای تیری که دیاگرام برش آن بصورت مثلثی است
۱۷۲	مثال ۶ : انتخاب شماره میلگرد خاموت‌ها و فاصله بین آنها، در حالتی که حداقل آرماتور برشی مورد نیاز است
۱۷۵	مثال ۷ : تعیین ضخامت لازم دال (یا شالوده) برای ایجاد مقاومت برشی محیطی مورد نیاز
۱۷۷	مثال ۸ : طراحی آرماتورهای برش اصطکاکی برای اتصال بین مصالح مختلف
۱۷۹	مثال ۹ : طراحی تیر T شکل برای پیچش و برش ناشی از خمین
۱۸۳	مثال ۱۰ : استفاده از دو حلقه خاموت در طراحی تیر T شکل برای پیچش و برش ناشی از خمین
	افقی تمهدیات خاصی در نظر گرفته شده است.
۱۸۷	مثال ۱۱ : طراحی دستک در حالتی که نیروی کششی افقی برابر صفر است. برای جلوگیری از ایجاد نیروی کششی
۱۹۰	مثال ۱۲ : طراحی دستک در حالتی که نیروی کششی افقی N وجود داشته باشد
	افقی تمهدیات خاصی در نظر گرفته شده است.
۱۹۳	مثال ۱۳ : طراحی دستک در حالتی که نیروی کششی افقی برابر صفر است ($N=0$) ولی هیچگونه تمهدیاتی برای جلوگیری از ایجاد آن در نظر گرفته نشده است.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

جداول کمکی

برش ۱-۱ :	حداکثر عرض تیر b_w , در صورت استفاده از خاموت‌های U شکل به فواصل $\frac{d}{2}$	۱۹۶
برش ۱-۲ :	حداکثر فاصله مجاز بین خاموت‌ها برای تیر که بینای آن بیشتر از اعداد پیشنهادی جدول برش ۱-۱ می‌باشد	۱۹۷
برش ۱-۳ :	تعیین مقاومت برشی V برای خاموت‌های U شکل, $f_y = 300 \text{ MPa}$	۱۹۸
برش ۱-۴ :	تعیین مقاومت برشی V برای خاموت‌های U شکل, $f_y = 400 \text{ MPa}$	۲۰۰
برش ۳ :	ضرایب لازم برای طراحی خاموت‌های مایل	۲۰۲
برش ۴ :	تعیین درصد آرماتور عمود بر صفحه برش, در برشر اصطکاکی	۲۰۳

۵- تغییر شکلها

مثال‌ها

مثال افت ۱ :	ممان اینرسی موثر برای یک مقطع مستطیل شکل با آرماتور کششی	۲۰۶
مثال افت ۲ :	افت یک تیر مستطیل شکل با دهانه ساده و دارای آرماتور کششی	۲۰۹
مثال افت ۳ :	ممان اینرسی مقطع ترک خورده T شکل با آرماتور کششی	۲۱۲
مثال افت ۴ :	ممان اینرسی یک مقطع ترک خورده و دارای آرماتور کششی و فشاری	۲۱۴
مثال افت ۵ :	افت ناشی از بار زنده و افت دراز مدت در یک تیر پیوسته	۲۱۶

جداول کمکی

افت ۱ :	لنگر خمشی ترک خورده M_{cr} برای مقاطع مستطیل شکل	۲۲۶
افت ۲ :	ممان اینرسی مقطع ترک خورده I_{cr} , برای مقاطع مستطیل شکل و دارای آرماتور کششی	۲۲۸
افت ۳-۱ :	ممان اینرسی مقطع ترک خورده I_{cr} , برای مقاطع مستطیل شکل و دارای آرماتور کششی و فشاری، یا مقاطع T شکل در حالت $0.9 \leq \beta_e \leq 0.1$	۲۳۰
افت ۳-۲ :	ممان اینرسی مقطع ترک خورده I_{cr} , برای مقاطع مستطیل شکل و دارای آرماتور کششی و فشاری، یا مقاطع T شکل در حالت $1 \leq \beta_e \leq 5$	۲۳۳
افت ۴ :	ممان اینرسی موثر I_e	۲۳۶
افت ۵-۱ :	مقادیر M_c و K_{a3} برای محاسبه سریع افت در اعضا خمشی	۲۳۹
افت ۵-۲ :	ضریب K_{a1} برای محاسبه سریع افت در اعضا خمشی	۲۴۰

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۶- دالهای دو طرفه	
مثال‌ها	
مثال ۱ : طرح دال دو طرفه و بدون تیر به روش مستقیم	۲۴۴
مثال ۲ : طرح دال دو طرفه و دارای تیر به روش مستقیم	۲۷۰
مثال ۳ : طرح دال دو طرفه و بدون تیر به روش قاب معادل	۲۸۴
مثال ۴ : طرح دال دو طرفه و دارای تیر به روش ضرایب لنگر خمی	۲۹۶
جداول کمکی	
دال ۱ : ضریب α_f برای محاسبه α	۳۰۵
دال ۲ : ضریب ثابت C برای محاسبه سختی پیچشی K_t	۳۰۶
دال ۱-۳ : ضریب سختی k_c برای ستونهای دارای سرستون با پیخ ۴۵ درجه	۳۰۸
دال ۲-۳ : ضریب سختی k_c برای ستونهای بدون سرستون پیخ دار	۳۰۸
دال ۳-۳ : ضریب سختی k_c برای ستونهای دارای سرستون با پیخ ۴۵ درجه	۳۱۰
دال ۱-۴ : ضرایب پخش لنگر برای اعضای تیر - دال و بدون کتیبه به منظور استفاده در روش قاب معادل	۳۱۲
دال ۲-۴ : ضرایب پخش لنگر برای اعضای تیر - دال و دارای کتیبه به منظور استفاده در روش قاب معادل	۳۱۵
۷- دیوارهای حائل	
مثال : طرح دیوار حائل بتی در برابر فشارهای واردہ از طرف خاک	۳۲۰
۸- شالوده‌ها	
مثال‌ها	
مثال ۱ : ضخامت شالوده منفرد و مربع شکل که دارای ستون با مقطع مربع باشد.	۳۲۸
مثال ۲ : ضخامت شالوده منفرد و مستطیل شکل که دارای ستون با مقطع مستطیل باشد.	۳۳۱
مثال ۳ : ضخامت و آرماتورگذاری شالوده یک طرفه	۳۳۶
مثال ۴ : ضخامت و آرماتورگذاری شالوده مربع شکل و دو طرفه	۳۳۹
مثال ۵ : ضخامت و آرماتورگذاری شالوده مستطیل شکل و دو طرفه	۳۴۳
مثال ۶ : ضخامت و آرماتورگذاری شالوده که به صورت متقاضی بر روی شمع‌ها قرار گرفته است.	۳۴۸

فهرست مطالب

عنوان		صفحه
مثال ۷ : ضخامت و آرماتورگذاری شالوده قرا رگرفته بر روی شمع‌های متقارن	۳۵۱	
جداول کمکی		
شالوده ۱ : ضریب K_{v1} برای محاسبه عمق موثر مورد نیاز d در برش‌های عادی یا یک طرفه	۳۵۴	
شالوده ۲ : عمق موثر مورد نیاز d برای برش سوراخ‌کننده	۳۵۵	
۹- آرماتورگذاری		
نمودار جریان‌ها		
نمودار جریان ۱-۴ : انتخاب میلگردها و کنترل ترک در تیرهای بدون محدودیت ارتفاعی	۳۶۲	
مثال‌ها		
مثال ۱ : انتخاب میلگردها برای تیر مستطیل شکل و تحت اثر خمش ساده، با توجه به ضوابط مربوط به فواصل میلگردها و پوشش آرماتورها و عرض ترک‌خوردگی	۳۶۳	
مثال ۲ : کنترل ضوابط مربوط به فواصل میلگردها و پوشش آرماتورها و عرض ترک‌خوردگی، در یک دال یک طرفه	۳۶۶	
مثال ۳ : آرماتورگذاری در دو لایه، برای تیر مستطیل شکل و تحت اثر خمش ساده، با توجه به ضوابط مربوط به فواصل میلگردها و پوشش آرماتورها و عرض ترک‌خوردگی	۳۶۸	
مثال ۴ : تعیین حداکثر عرض برای تیر دارای گروه میلگردهای در تماس، با توجه به ضوابط عرض ترک‌خوردگی	۳۷۱	
مثال ۵ : طول مهاری میلگرد مستقیم و قلابدار در کشش	۳۷۳	
مثال ۶ : حداکثر قطر میلگرد برای آرماتور خمی مثبت، در یک تیر دو سر مفصل و تحت اثر بارگسترده یکنواخت	۳۷۵	
مثال ۷ : حداکثر قطر میلگرد برای آرماتور خمی مثبت، در یکی ازدهانه‌های میانی مربوط به تیر یکسره و تحت اثر بارگسترده یکنواخت	۳۷۸	
مثال ۸ : حداکثر قطر میلگرد برای آرماتور خمی مثبت، در یک تیر مربوط به یک قاب خمی، و تحت اثر بارگسترده یکنواخت	۳۸۱	
جداول کمکی		
آرماتورگذاری ۱ : سطح مقطع و وزن واحد طول میلگردها	۳۸۴	
آرماتورگذاری ۲ : سطح مقطع میلگردها با در نظر گرفتن تعداد آنها	۳۸۵	
آرماتورگذاری ۳ : حداکثر مقدار A برای یک میلگرد به منظور کنترل ترک در تیرها و دالها	۳۸۶	
آرماتورگذاری ۴ : نسبت حداکثر عرض تیر به تعداد میلگردهای کششی تیرها و دالها که به صورت تکی به کار رفته‌اند	۳۸۷	

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
-------	------

آرماتورگذاری ۵ : نسبت حداکثر عرض تیر به تعداد گروه میلگردها، در حالتی که میلگردهای با قطر مساوی در یک لایه قرار گرفته‌اند	۳۸۹
آرماتورگذاری ۶ : سطح مقطع میلگردهای موجود در یک متر عرض	۳۹۰
آرماتورگذاری ۷ : طول گیرائی میلگردهای آجدار با قطرهای مختلف در حالت $k_1=k_2=k_3=1$	۳۹۱

۱- ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

مثال ۱ : طرح تیرهای سازه با توجه به ضوابط شکل پذیری زیاد	۳۹۸
مثال ۲ : طرح ستونهای سازه با توجه به ضوابط شکل پذیری زیاد	۴۱۰
مثال ۳ : طرح اتصالات تیر به ستون کناری سازه با توجه به ضوابط شکل پذیری زیاد	۴۱۸
مثال ۴ : طرح اتصالات تیر به ستون میانی سازه با توجه به ضوابط شکل پذیری زیاد	۴۲۱
مثال ۵ : طرح دیوارهای برشی سازه با توجه به ضوابط شکل پذیری زیاد	۴۲۴

کلیات

۱-۱- مقدمه

در این فصل به اختصار مبانی طرح و تحلیل بکار رفته در آئین نامه بنیان ایران تشریح خواهد شد. منظور از طراحی یک سازه تعیین پیکربندی، ابعاد و مشخصات قطعات آن به نحوی است که هدف‌های ایمنی، عملکرد مطلوب و پایایی سازه تامین شوند. ایمنی سازه وقتی حاصل می‌شود که:

- تحت اثر بارها و سربارهای متعارف آسیب نبیند.
 - در اثر بارها و سربارهای استثنایی گسیخته نشود و فرو نریزد.
- منظور از عملکرد مطلوب این است که سازه برای بهره‌برداری پیش‌بینی شده ساختمان مزاحمت فراهم نکند و:
- تحت اثر بارها و سربارهای متعارف در آن ترک‌خوردگی و تغییر شکل بیش از حد بوجود نیاید بطوری که اجزای غیر سازه‌ای، نظریز نازک کاری و تیغه‌ها، دچار آسیب شوند.
 - در اثر لرزش در بهره‌برداری کنندگان احساس نامنی بوجود نیاید.

هدف از پایایی این است که مصالح سازه کیفیت خود را در تمام طول عمر پیش‌بینی شده حفظ کند، بطوری که در اثر پیری و فرسودگی ایمنی و قابلیت بهره‌برداری سازه بیش از حد تقلیل نیاید.

منظور از تحلیل سازه تعیین تلاش‌های موجود در مقاطع مختلف سازه، تحت اثر عامل‌های وارد، با در نظر گرفتن مشخصات هندسی و مکانیکی آن است. در تعیین تلاش‌ها باید نامساعدترین حالات را به لحاظ عملکرد توانم ترکیبات محتمل عامل‌ها در نظر گرفته شوند.

۱-۲- اصول طراحی

روش طراحی در آئین نامه بنیان ایران بر اساس «طراحی در حالات حدی» است. در این روش سازه باید طوری طرح شود که با ایمنی مشخصی، تحت هیچ یک از شرایط نامساعد بارگذاری به هیچ یک از حالتهای ویژه که اصطلاحاً «حالتهای حدی» نامیده می‌شوند، برسد. حالتهای حدی عمدها شامل حالت حدی نهایی مقاومت و حالت حدی بهره‌برداری می‌شود. در حالت حدی مقاومت، سازه یا قطعه‌ای از آن ممکن است به علت رسیدن به حداقل ظرفیت خود گسیخته شود. در حالت حدی بهره‌برداری مواردی نظریز تغییر شکل‌های بیش از حد، لطمات موضعی نظریز ترک‌خوردگی و لرزش بیش از اندازه مطرح می‌باشد.

علاوه بر موارد فوق حالات حدی نظریز: از دست رفتن تعادل سازه و یا قسمتی از آن به عنوان یک جسم صلب و یا تغییر شکل سازه یا قسمتی از آن در حدی که شکل هندسی و در نتیجه رفتار سازه را به کلی تغییر دهد، نیز باید بررسی شود. همچنین باید پایایی سازه در تمام طول عمر مفید پیش‌بینی شده حفظ شود، بطوری که در اثر پیری و فرسودگی ایمنی و قابلیت بهره‌برداری سازه بیش از حد تقلیل نیاید.

۱-۳- حالت حدی نهایی مقاومت

در این حالت حدی، طراحی اعضای مختلف سازه چنان صورت می‌گیرد که مقاومت نهایی آنها در هر مقطع بزرگتر یا مساوی با تلاش‌های موجود در آن مقطع تحت اثر بارهای نهایی وارد به سازه باشد. برای این کار مقادیر مشخصه بارها در ضرایب جزیی ایمنی عامل‌ها» که با γ نشان داده می‌شود، ضرب می‌شوند. این ضرایب بیان کننده عدم یقین‌ها در برآورد صحیح مقادیر بارهای خارجی می‌باشند.

علاوه بر آن مقادیر مشخصه مقاومت‌های بتن و فولاد باید در ضرایبی به نام «ضرایب جزیی ایمنی مقاومت‌ها» که با ϕ_m نمایش داده می‌شوند، ضرب شوند. این ضرایب منعکس کننده عدم اطمینان موجود در کیفیت مصالح، نحوه اجرا، درستی ابعاد و اندازه قطعات‌اند. مقادیر γ_f بصورت ترکیب عامل‌ها و ϕ_m در جدول (۱-۱) و (۲-۱) نشان داده شده‌اند.

جدول (۱-۱) ترکیب عامل‌ها

انواع ترکیب عامل‌ها (حاصلضرب γ_f در انواع عامل‌ها)
1.25 D + 1.5 L*
D + 1.2 L* + 1.2 E (1.2 W) (یا
0.85 D + 1.2 E (1.2 W) (یا
1.25 D + 1.5 L* + 1.5 H (1.25 F) (یا
0.85 D + 1.5 H (1.25 F) (یا
D + 1.2 L + T
1.25 D + 1.25 T

* در مواردی که اثر بارهای زنده نامساعد و کاهش دهنده‌اند این اثر برابر با صفر منظور می‌شود.

در این جدول :

- D = بار مرده
- L = بار زنده
- E = بار زلزله
- W = بار باد
- H = فشار خاک یا فشار ناشی از آبهای تحت‌الارضی
- T = اثر جمیع حرارت، جمع‌شدگی و وارفتگی بتن و نشست تکیه‌گاهها
- F = فشار و وزن مایعات

جدول (۲-۱) مقادیر ضرایب جزیی ایمنی مقاومت‌ها

ϕ_m	نام
$\phi_m = 0.6$	ضرایب جزیی ایمنی مقاومت بتن
$\phi_s = 0.85$	ضرایب جزیی ایمنی مقاومت فولاد

علاوه بر ضرایب γ_f و ϕ_m ، در آیین‌نامه ضریبی تحت عنوان «ضرایب جزیی ایمنی اصلاحی» معرفی شده است که در مواردی که اهمیت قطعه و پیامدهای گسیختگی آن، از جمله شاخص بودن نوع گسیختگی مانند نرم یا ترد بودن آن، مورد نظر باشد، بکار گرفته می‌شود. این

ضریب بنا به مورد یا در مقاومت قطعه ضرب می‌شود و آن را کاهش می‌دهد (Φ_n) یا در عامل‌ها ضرب می‌شود و آنها را افزایش می‌دهد (γ_n).

ضرایب اصلاحی Φ_n و γ_n در طراحی کلیه قطعات مساوی با یک است مگر آنکه برای آن مقداری مشخص شده باشد، مانند مقدار $\gamma_n = 0.65$ در بند (۱۳-۸-۴) آین نامه.

۱-۲-۲- حالات حدی بهره‌برداری

این حالات شامل دو حالت تغییر شکل و ترک خوردگی است. در این حالات حدی، کنترل می‌شود که تغییر شکل‌ها و ترک خوردگی‌های ایجاد شده در هر عضو تحت اثر بارهای بهره‌برداری وارد به سازه کوچک‌تر از مقادیر مشخصی باشند که در طرح مورد نظر بوده‌اند. در این حالت مقادیر ضرایب جزیی اینمی بارها، γ_f و ضرایب جزیی اینمی مقاومت، Φ_c و Φ_s ، برابر واحد در نظر گرفته می‌شوند.

۱-۳- اصول تحلیل

در آین نامه روش‌های زیر برای تحلیل سازه‌ها مجاز شمرده شده است:

۱-۳-۱- تحلیل خطی

در این روش تحلیل کلیه تلاش‌ها در مقاطع مختلف سازه با فرض مطلق بودن رفتار مصالح کوچک بودن تغییر شکل‌های ایجاد شده و بر اساس تئوری الاستیسیته تعیین می‌شوند. این روش تحلیل را می‌توان برای انواع سازه‌ها در حالت حدی مقاومت و حالت حدی بهره‌برداری مورد استفاده قرار داد. ولی در سازه‌های متشکل از اعضای منشوری که در آنها تغییر مکان جانبی آزاد است، استفاده از این روش به شرطی مجاز است که ضریب لاغری ستون‌ها، $\frac{\ell}{k}$ ، از صد تجاوز نکند.

در قاب‌های خمی که در آنها محدودیت‌های خاصی رعایت شده باشند، تحلیل سازه را می‌توان با استفاده از روش‌های تقریبی انجام داد. این روش به شرح زیر خلاصه می‌شود:

در تیرهای یکسره و دال‌های یکطرفه ممتد، در صورتی که شرایط زیر موجود باشند، لنگرهای خمی و تلاش‌های برشی را می‌توان در مقاطع مختلف با استفاده از جدول (۱-۳) تعیین نمود:

- تیر یا دال دارای حداقل دو دهانه باشد.
- اختلاف طول دو دهانه مجاور بیشتر از ۲۰ درصد طول دهانه کوچک‌تر نباشد.
- بارها در سراسر طول تیر یا دال تقریباً به صورت یکنواخت توزیع شده باشند.
- شدت بار زنده نهایی از سه برابر شدت بار مرده نهایی بیشتر نباشد.
- کلیه اعضای دارای مقاطع ثابت باشند.

جدول (۱-۳) مقادیر تقریبی لنگرها و برش‌ها در تیرهای یکسره و دال‌های یکطرفه

$W_u \frac{\ell_n^2}{11}$	لنگر مثبت: دهانه‌های انتهایی با انتهای غیر ممتد به صورت آزاد (غیر گیردار)
$W_u \frac{\ell_n^2}{14}$	با انتهای غیر ممتد به صورت یکپارچه با تکیه‌گاه
$W_u \frac{\ell_n^2}{16}$	دهانه‌های داخلی
	لنگر منفی در وجه خارجی اولین تکیه‌گاه داخلی:
$W_u \frac{\ell_n^2}{9}$	دو دهانه
$W_u \frac{\ell_n^2}{10}$	بیشتر از دو دهانه
	لنگر منفی در وجود دیگر تکیه‌گاه‌های داخلی:
$W_u \frac{\ell_n^2}{11}$	لنگر منفی در وجود دیگر تکیه‌گاه‌ها برای: دال‌ها با دهانه‌های حداقل ۳ متر و تیرهایی که در آنها نسبت مجموع سختی ستون‌ها
$W_u \frac{\ell_n^2}{12}$	به مجموع سختی تیرها در هر انتهای دهانه بیشتر از ۸ باشد.
	لنگر منفی در وجه داخلی کلیه تکیه‌گاه‌های خارجی برای اعضایی که با تکیه‌گاه‌های خود به صورت یکپارچه ساخته شده باشد:
$W_u \frac{\ell_n^2}{24}$	در حالتی که تکیه‌گاه یک تیر محیطی باشد
$W_u \frac{\ell_n^2}{16}$	در حالتی که تکیه‌گاه یک ستون باشد
$1.15 W_u \frac{\ell_n}{2}$	برش در اعضای انتهایی در وجه اولین تکیه‌گاه داخلی
$W_u \frac{\ell_n}{2}$	برش در وجود سایر تکیه‌گاه‌ها

I_n : دهانه آزاد

در تحلیل قاب‌های چند طبقه در سازه‌های متعارف تحت اثر بارهای قائم، در صورتی که تغییر مکان‌های جانبی عمدۀ باشند، می‌توان قاب‌ها را به زیر قاب‌های کوچکتری تفکیک و هر یک را جداگانه بررسی نکرد. هر یک از این زیر قاب‌ها شامل تیرهای یک طبقه و ستون‌های بالا و پایین همان طبقه است. انتهای این ستونها در محل اتصال به طبقات مجاوز گیردار فرض می‌شوند. در مواردی که اتصال ستونی به طبقه مجاور مشخصاً مفصلی فرض می‌شود، طرح ستون‌های هر طبقه از این قاب‌ها بارهای محوری منتقل شده از طبقات فوقانی باید منظور شوند.

در تحلیل قاب‌های چند طبقه در سازه‌های متعارف تحت اثر بارهای قائم، در صورتی که تغییر مکان‌های جانبی عمدۀ باشند، می‌توان روش فوق را به کار گرفت مشروط بر آنکه انتهای ستونها در محل اتصال، به یک طبقه مجاور گیردار و در محل اتصال به طبقه مجاور دیگر گیردار ولی با امکان حرکت جانبی در نظر گرفته شوند.

در تحلیل قاب‌های چند طبقه برای بارهای جانبی استفاده از روش‌های تقریبی مانند روش «پرتال» در صورتی مجاز است که موقعیت نقاط عطف را بتوان با تقریب قابل قبول مشخص نمود و اثر تغییر شکل‌های محوری ستون‌ها را هم در نظر گرفت. ولی برای ساختمان‌های متعارف با حداقل هشت طبقه می‌توان از تغییر شکل‌های ستون‌ها صرفنظر کرد.

۱-۳-۲- تحلیل خطی همراه با بازپخش محدود

در این روش تحلیل، فرض‌های منظور شده عیناً مانند روش تحلیل، خطی است. علاوه بر آنها اجازه داده می‌شود تلاش‌های موجود در مقاطع مختلف با توجه به مشخصات مکانیکی آنها به مقدار محدودی کاهش یا افزایش داده شوند. آثار ناشی از تغییرات این تلاش‌ها باید در سایر مقاطع نیز در نظر گرفته شوند.

این روش را می‌توان برای سازه‌های متشکل از اعضای منشوری و اعضای صفحه‌ای به شرح زیر اعمال کرد:
در قاب‌های خمی با شرایط زیر می‌توان بازپخش لنگرهای خمی را به مقدار گفته شده انجام داد:
- مقادیر لنگرهای خمی منفی محاسبه شده در تکیه‌گاه‌ها، حداقل به اندازه مقدار زیر کاهش داده می‌شوند، مشروط بر آنکه مقادیر لنگرهای در سایر مقاطع، با توجه به شرایط تعادل بارها تغییر داده شوند.

$$R = 20(1 - 0.7 \frac{\rho - \rho'}{\rho_b})\%$$

که در آن:

ρ =

نسبت آرماتور کششی

ρ' =

نسبت آرماتور فشاری

ρ_b =

نسبت آرماتور کششی در مقطع متعادل

- بازپخش لنگرهای تنها در صورتی انجام می‌شود که در مقطع مورد نظر مقدار ρ یا ρ' کوچکتر از ۰.۷ باشد.

- بازپخش لنگرها در اعضای خمی با حرکت جانبی آزاد در صورتی که ضریب لاغری ستون، $\frac{\ell_u}{l}$ بزرگتر از ۲۵ باشد مجاز نیست. در

صورتی که ضریب لاغری ستون‌ها کوچکتر از ۲۵ باشد حداکثر بازپخش لنگرها به مقدار:

$$R = 10(1 - 0.7 \frac{\rho - \rho'}{\rho_b})\%$$

محدود می‌شود.

- در صورتی که برای تعیین تلاش‌ها از روش تقریبی استفاده شده باشد، بازپخش لنگرها مجاز نیست.

- بازپخش لنگرهای ناشی از نیروهای جانبی باد یا زلزله مجاز نمی‌باشد.

در دال‌های کسره دو طرفه مقادیر لنگرهای خمی محاسبه شده در تکیه‌گاه‌ها را، در هر نوار، می‌توان به اندازه ۲۵ درصد کاهش یا افزایش داد مشروط بر آنکه مقادیر لنگرهای خمی در سایر مقاطع آن نوار با استفاده از شرایط تعادل بارها تغییر داده شوند. بازپخش لنگرها در سیستم‌های دال که لنگرهای آنها با استفاده از روش مستقیم بند (۱۵-۷) آینه‌نامه تعیین شده‌اند، مجاز نیست.

۱-۳-۳- تحلیل غیر خطی

در این روش کلیه تلاش‌ها با توجه به رفتار غیرخطی مصالح و با توجه به اثر تغییر شکل‌های زیاد در سازه که به رفتار غیرخطی هندسی معروف است، تعیین می‌شوند.

تحلیل غیرخطی را می‌توان برای سازه‌های متشکل از اعضای منشوری و اعضای صفحه‌ای در حالت حدی نهایی و بهره‌برداری مورد استفاده قرار داد.

در این روش برای نمودار لنگر خمی- انحنای اعضا می‌توان از نمودار دو خطی الاستو- پلاستیک که نمایشگر حالت ترک‌خورده بتن و حالت تشکیل منصل پلاستیکی است، و یا از نمودار سه خطی که نمایشگر حالت ترک‌خورده بتن، حالت ترک خورده بتن و حالت تشکیل منصل پلاستیکی است، و یا از هر نمودار دیگری که با آزمایش تایید شده باشد، استفاده نمود.


۱-۳-۴- تحلیل پلاستیک

در این روش کلیه تلاش‌ها با فرض رفتار صلب- پلاستیک قطعات و با استفاده از تئوری پلاستیسیته تعیین می‌شوند و برای اعضای صفحه‌ای تنها در حالات حدی نهایی بکار برده می‌شود. در دال‌ها این روش می‌تواند به صورت روش استاتیکی مانند روش نوارها و یا روش سینماتیکی مانند روش لولاهای گسیختگی بکار گرفته شود. در هر یک از این روش‌ها باید آرماتورگذاری در دال چنان صورت گیرد که نسبت به ظرفیت دوران لولاهای اطمینان کامل حاصل شود. در روش استاتیکی باید تابع توزیع لنگرهای خمی انتخاب شده تا حد امکان نزدیک به تابع توزیع حاصل از روش تحلیل خطی باشد. در پوسته‌ها تنها استفاده از روش استاتیکی مجاز شمرده می‌شود. در این روش باید تابع توزیع لنگرهای خمی انتخاب شده تا حد امکان نزدیک به تابع توزیع حاصل از روش تحلیل خطی باشد. در انتخاب این تابع باید تجارت گذشته و یا نتایج آزمایش‌های انجام شده را ملاک عمل قرار داد.


خُمَّش

نمودار جریان ۱ : طراحی تیرهای بدون محدودیت ارتفاعی


توضیحات : اگر اعضاء غیرسازهای روی تیر در برابر تغییر شکل حساس باشند و یا $h < h_{min}$ باشد، کنترل تغییر مکان الزامیست. محدودیت تغییر مکان در تیرها، در جدول (۱-۴-۲-۱۴) آینه نامه ایران موجود است.



نمودار جریان ۱-۱: کنترل خمش در تیر بدون محدودیت ارتفاعی




نمودار جریان ۱-۳: طراحی برای خمش در تیرهای بدون محدودیت ارتفاعی




نمودار جریان ۲ : طراحی دال‌های یک طرفه


توضیحات : اگر اعضا غیر سازه روی دال در برابر تغییر شکل حساس باشند و یا $h < h_{min}$ باشد، کنترل تغییر مکان الزامیست. محدودیت تغییر مکان در دالها، در جدول ۱-۴-۲-۱۴ آینه نامه بتن ایران موجود است.




نمودار جریان ۱-۲ : طراحی برای خمنش در دالهای یک طرفه




نمودار جریان ۳ : طراحی تیرهای دارای محدودیت ارتفاعی




نمودار جریان ۳-۱ : کنترل خمنش در تیرهای دارای محدودیت ارتفاعی





نمودار جریان ۲-۳ : طراحی برای خمش در تیرهای دارای محدودیت ارتفاعی



ادامه نمودار جریان ۲-۳



نمودار جریان ۴ : طراحی تیرهای T شکل



فقط در حالتی که بال تحت فشار می‌باشد از این روش استفاده می‌شود. عرض موثر b با توجه به ضوابط آیین‌نامه تعیین می‌گردد.

با استفاده از جداول با استفاده از روش تحلیلی

$$F = \frac{b \cdot d^2}{1000}$$

$$K = \frac{M_u}{F}$$

$$\bar{M} = 0.85\phi_c f_c b \cdot h_f (d - \frac{h_f}{2})$$

با توجه به K از روی جدول مقدار

$$\frac{a}{d}$$
 مشخص می‌شود.

جدول «خمن» ۲

$$\frac{h_f}{d} < \frac{a}{d}$$

خیر

خیر


$$\bar{M} < M_u$$

تیر شبیه یک مقطع مستطیلی عمل می‌کند و طراحی می‌تواند از روی نمودار جریان ۱ و با در نظر گرفتن b به عنوان عرض تیر انجام شود.

البته در کنترل تیر برای برش و آرماتورگذاری و ترک خوردگی از b_w بجای b استفاده می‌شود.

بله

ادامه نمودار جریان ۴



مثال ۱ محاسبه آرماتورهای کششی لازم برای تیر مستطیل شکل تحت اثر خمش ساده و بدون آرماتور فشاری

برای یک تیر مستطیل شکل تحت اثر لنگر نهایی M_u ، میزان آرماتور کششی لازم را، با توجه به ابعاد تیر تعیین کنید. تیر در معرض شرایط محیطی ملایم قرار دارد.

: مشخصات


$$M_u = 110 \text{ KN.m}$$

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

$$b = 25 \text{ cm}$$

$$h = 50 \text{ cm}$$



جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		الف : با استفاده از روش تحلیلی (گام اول)	۹-۲-۸
	- ضخامت پوشش - قطر خاموت - ارتفاع کل = ارتفاع موثر نصف قطر میلگرد فرض : $d = h - 1 - \frac{2}{2} - 3.5$ $d = 44.5 \text{ cm}$	با توجه به قطر میلگردهای طولی و خاموتها و پوشش بتی، مقدار d تخمین زده می شود.	
	$R = \frac{110}{1000 \times 0.25 \times 0.445^2}$ $R = 2.22 \text{ MPa}$	گام دوم) برای مقطع محاسبه می شود. $R = \frac{M_u}{bd^2}$	فصل ۱۱
	$\rho = \frac{0.85 \phi_c f_c}{\phi_s f_y} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R}{0.85 \phi_c f_c}} \right]$ $\rho = 0.00746$	گام سوم) ρ محاسبه می شود.	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۲-۵-۱۱	گام چهارم) ρ محاسبه می گردد $\rho_{min} = \frac{1.4}{f_y}$ $\rho_{min} = \frac{0.25\sqrt{f_c}}{f_y}$	$\rho_{min} = \frac{1.4}{400} = 0.0035 < \rho \text{ O.K.}$ $\rho_{min} = \frac{0.25\sqrt{20}}{400} = 0.0028 < \rho \text{ O.K.}$	
۱-۵-۱۱	گام پنجم) ρ محاسبه می شود. $\rho_{max} = 0.85\beta_1 \frac{\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \frac{600}{600 + f_y}$	$\rho_{max} = 0.85 \times 0.85 \frac{0.6 \times 20}{0.85 \times 400} \frac{600}{600 + 400}$ $\rho_{max} = 0.0153 > \rho \text{ O.K.}$	
	گام ششم) A _s محاسبه می شود. $A_s = \rho \cdot b \cdot d$	$A_s = \rho \cdot b \cdot d = 0.00746 \times 25 \times 44.5 = 8.3 \text{ cm}^2$	
	ب) با استفاده از جدول «خمنش ۱ گام اول) مقدار d مشخص می شود.	d = 44.5 cm	
	گام دوم) مقدار a _n مشخص می شود.	برای f _y = 400 MPa , f _c = 20 MPa : $a_n = 286$	خمنش - ۱
	گام سوم) A _s محاسبه می شود. $A_s = \frac{M_u}{a_n \cdot d} \times 1000$	$A_s = \frac{110}{286 \times 44.5} \times 1000 = 8.64 \text{ cm}^2$	
	ج) با استفاده از جداول «خمنش ۲ گام اول) مقدار d مشخص می شود.	d = 44.5 cm	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	گام دوم) مقدار F محاسبه می شود. $F = \frac{b \cdot d^2}{1000}$	$F = \frac{25 \times 44.5^2}{1000} = 49.5$	
	گام سوم) محاسبه می شود. $K = \frac{M_u}{F}$	$K = \frac{110}{49.5} = 2.22$	
	گام چهارم) مقدار ρ و یا a_n مشخص می شود. $\rho = 0.0074$ ، $a_n = 297.84$	$f_y = 400 \text{ MPa}$ ، $f_c = 20 \text{ MPa}$ $K = 2.22$	خمنش ۱-۲
	گام پنجم) محاسبه می شود. $A_s = \rho \cdot b \cdot d$ $A_s = \frac{M_u}{a_n \cdot d} \times 1000$	$A_s = 0.0074 \times 25 \times 44.5 = 8.2 \text{ cm}^2$ $A_s = \frac{110}{297.84 \times 44.5} \times 1000 = 8.2 \text{ cm}^2$	

مثال ۲ طرح تیر مستطیل شکل و بدون آرماتور فشاری، تحت اثر خمنش ساده.


برای یک تیر مستطیل شکل تحت اثر لنگر نهایی M_u ، ارتفاع تیر h و فولاد مورد نیاز A_s را تعیین کنید. فرض کنید $\rho_b = 0.5 \rho$ و تیر در معرض شرایط محیطی ملایم قرار دارد.

مشخصات :

$$M_u = 160 \text{ KN.m}$$

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$




جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه	
		الف : با استفاده از روش تحلیلی (گام اول) تعیین ابعاد تیر با توجه به میزان ρ محاسبه میزان R $R = \rho \phi_s f_y \left[1 - 0.5 \frac{\rho \phi_s f_y}{0.85 \phi_c f_c} \right]$ تعیین $(bd^2)_{req}$ مورد نیاز محاسبه $(bd^2)_{req} = \frac{M_u}{R}$ میزان d با فرض $b = 30 \text{ cm}$ (عرض ستون) $d = \sqrt{\frac{(bd^2)_{req}}{b}} = \sqrt{\frac{0.068}{0.3}}$ $d = 0.48 \text{ m} = 48 \text{ cm}$	الف : با استفاده از روش تحلیلی (گام اول) تعیین ابعاد تیر با توجه به میزان ρ محاسبه میزان R $R = 0.008 \times 0.85 \times 400 \times \left[1 - 0.5 \frac{0.008 \times 0.85 \times 400}{0.85 \times 0.6 \times 20} \right]$ $R = 2.36 \text{ MPa}$ $(bd^2)_{req} = \frac{160}{2.36 \times 1000} = 0.068 \text{ m}^3$ $d = \sqrt{\frac{(bd^2)_{req}}{b}} = \sqrt{\frac{0.068}{0.3}}$ $d = 0.48 \text{ m} = 48 \text{ cm}$	۱-۵-۱۱
	$A_s = \rho \cdot b \cdot d$ $A_s = 0.0008 \times 30 \times 48 = 11.52 \text{ cm}^2$	گام دوم تعیین میزان فولاد مورد نیاز		

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۶-۲-۸ ۲-۶-۲-۸ ۲-۹-۲-۸	<p>گام سوم</p> <p>انتخاب میلگردها کنترل عرض تیر</p>	<p>USE $6 \Phi 16$, $A_s = 12.06 \text{ cm}^2$</p> <p>با فرض وجود $3\Phi 16$ در هر لایه فاصله آزاد بین میلگردها برابر است با:</p> $\frac{30 - 2 \times 3.5 - 2 \times 1 - 3 \times 1.6}{2} = 8.1 \text{ cm} > 2.5 \text{ cm O.K}$	
۱-۵-۱۱	<p>ب: با استفاده از جداول «خمش ۲»</p> <p>گام اول</p> <p>تعیین ابعاد تیر با توجه به میزان ρ</p> <p>مقدار K و a_n را بدست آورید.</p> <p>مقدار F را محاسبه کنید.</p> $F = \frac{M_u}{K}$ <p>با فرض $b=30\text{cm}$ مقدار $d=30\text{cm}$ را محاسبه کنید.</p> $d = \left(\frac{1000 \times F}{b} \right)^{\frac{1}{2}}$	<p>با توجه به قسمت الف:</p> $\rho = 0.5 \quad \rho_b = 0.008$ <p>برای $\rho = 0.008$, $f_c = 20 \text{ MPa}$ و $f_y = 400 \text{ MPa}$</p> <p>$K = 2.3846$ ، $a_n = 293.760$</p> $F = \frac{160}{2.3846} = 67.1$	خمش ۲
	<p>گام دوم</p> <p>تعیین میزان فولاد مورد نیاز</p> $A_s = \frac{M_u}{a_n \cdot b} \times 1000$ <p>و یا :</p> $A_s = \rho \cdot b \cdot d$	$A_s = \frac{160}{293.76 \times 48} \times 1000 = 11.35 \text{ cm}^2$ $A_s = 0.008 \times 30 \times 48 = 11.52 \text{ cm}^2$ $\therefore A_s = 11.52 \text{ cm}^2$	

مثال ۳ محاسبه آرماتورهای کششی لازم برای تیر مستطیل شکل و بدون آرماتور فشاری، که تحت تاثیر نیروی محوری کوچکی نیز قرار دارد.

مثال ۱ را با این فرض که علاوه بر لنگر خمشی $M_u = 110 \text{ KN.m}$ تحت اثیر نیروی محوری $P_u = 200\text{KN}$ قرار دارد، حل کنید.



بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۸-۱۱	الف : با استفاده از روش تحلیلی (گام اول) کنترل کوچک بودن نیروی محوری وارد $0.15\phi_c f_c A_g$	$0.15 \times 0.6 \times 20 \times 0.5 \times 0.25 \times 1000$ $= 225\text{KN} > 200 \text{ O.K}$	
	(گام دوم) محاسبه خروج از محوری ' $e = \frac{M_u}{P_u}$ $e' = e + d - \frac{h}{2}$	$e = \frac{110}{200} = 0.55\text{m} = 55 \text{ cm}$ $e' = 55 + 44.5 - \frac{50}{2} = 74.5 \text{ cm}$	
	(گام سوم) محاسبه $P_u \cdot e'$ $P_u \cdot e' = 200 \times 0.745 = 149 \text{ KN.m}$		

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱۱	<p>گام چهارم) برای مقطع محاسبه می شود. $R = \frac{P_u \cdot e'}{bd^2}$</p>	$R = \frac{149}{1000 \times 0.25 \times 0.445^2}$ $R = 3 \text{ MPa}$	
	<p>گام پنجم) محاسبه می شود. $\rho = \frac{0.85\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R}{0.85\phi_c f_c}} \right]$</p>	$\rho = \frac{0.85 \times 0.6 \times 20}{0.85 \times 400} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 3}{0.85 \times 0.6 \times 20}} \right]$ $\rho = 0.011$	
	<p>گام ششم) محاسبه می شود. $A_s = \rho bd - \frac{P_u}{\phi_s f_y}$ تذکر: اگر A_s منفی شود، این روش قابل قبول نبوده و مقطع باید همانند یک ستون طراحی شود.</p>	$A_s = 0.011 \times 0.25 \times 0.445 - \frac{200 \times 10^{-3}}{0.85 \times 400}$ $A_s = 1.22 \times 10^{-3} - 0.588 \times 10^{-3} = 6.3 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ $A_s = 6.3 \text{ m}^2$	
۱-۲-۵-۱۱	<p>گام هفتم) مقایسه میزان فولاد بدست آمده یا $A_{Smin} = \frac{1.4}{f_y} bd$ $A_{Smin} = \frac{0.25\sqrt{f_c}}{f_y} bd$ تذکر: برای انتخاب میلگردها گام سوم مثال ۲ را ببینید. کنترل فاصله بین آرماتورها و عرض ترک و تغییر شکل انجام شود.</p>	$A_{Smin} = \frac{1.4}{400} \times 25 \times 44.5$ $= 3.89 \text{ cm}^2 < A_s \text{ O.K.}$ $A_{Smin} = \frac{0.25\sqrt{20}}{400} \times 25 \times 44.5$ $A_{Smin} = 3.1 \text{ cm}^2 < A_s \text{ O.K.}$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
		گام هشتم) کنترل کمتر بودن از P_u $a_{bal} = \left(\frac{600 \times \beta_1}{600 + f_y} \right) d$ $P_{bal} = 0.85 \phi_c f_c b a_{bal} - \phi_s A_s f_y$	$a_{bal} = \frac{600 \times 0.85}{600 + 400} \times 44.5 = 22.7 \text{ cm}$ $P_{bal} = [0.85 \times 0.6 \times 20 \times 0.25 \times 0.227 - 0.85 \times 6.3 \times 10^{-4} \times 400] \times 10^3$ $P_{bal} = 365 \text{ KN} > P_u \text{ O.K.}$
		ب: با استفاده از جداول «خمنش ۲» گام اول) محاسبه خروج از محوری $P_u \cdot e'$	با توجه به قسمت الف : $P_u \cdot e' = 149 \text{ KN.m}$
فصل ۱۱		گام دوم) مقدار F محاسبه می شود. $F = \frac{b \cdot d^2}{1000}$	$F = \frac{25 \times 44.5^2}{1000} = 49.5$
		گام سوم) محاسبه می شود. $K = \frac{P_u \cdot e'}{F}$	$K = \frac{149}{49.5} = 3.01$
		گام چهارم) مقدار a_n	برای $f_y = 400 \text{ MPa}$, $f_c = 20 \text{ MPa}$ خمس ۱-۲ $a_n = 277.78$ داریم :
		گام پنجم) محاسبه A_s $A_s = \frac{P_u \times e' \times 10^3}{a_n \cdot d} - \frac{P_u \times 10}{\phi_s f_y} \text{ cm}^2$ بر حسب P_u و d بر حسب cm می باشد. تذکر: کنترل فولاد حداقل و کمتر بودن P_u از P_b همانند قسمت الف انجام می شود.	$A_{si} = \frac{149 \times 10^3}{277.78 \times 44.5} - \frac{200 \times 10}{0.85 \times 400}$ $A_{si} = 12.05 - 5.88 = 6.17 \text{ cm}^2$

مثال ۴ انتخاب ضخامت و آرماتورهای کششی برای یک دال بدون آرماتور فشاری و تحت اثر خمین ساده

برای یک دال تحت اثر لنگر خمینی M_u ، ضخامت h و میزان آرماتور مورد نیاز را تعیین کنید. دال در معرض شرایط محیطی ملایم قرار دارد.

: مشخصات

$$M_u = 35 \text{ KN.m}$$

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$

$$f_y = 300 \text{ MPa}$$

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۵-۱۱	<p>الف) با استفاده از روش تحلیلی</p> <p>گام اول)</p> <p>اگر ضخامت مشخصی مد نظر نباشد بهتر است ضخامت دال را طوری تعیین کنیم که درصد فولاد لازم حدود $\rho_b = 0.5$ باشد.</p>	$M_u = 35 \text{ KN.m}$ $\rho_b = 0.85\beta_1 \frac{\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \frac{600}{600+f_y}$ $\rho_b = 0.0227$ $0.5 \rho_b \approx 0.011$ $R = \rho \phi_s f_y [1 - 0.5 \frac{\rho \phi_s f_y}{0.85 \phi_c f_c}]$ $R = 0.011 \times 0.85 \times 300 [[1 - 0.5 \frac{0.011 \times 0.85 \times 300}{0.85 \times 0.6 \times 20}]]$ $R = 2.42$ $(1 \times d^2)_{req} = \frac{M_u}{R} = \frac{35}{2.42 \times 1000} = 0.014 m^2$ $d = 0.12 \text{ m} = 12 \text{ cm}$ $A_s = \rho b d = 0.011 \times 100 \times 12 = 13.2 \text{ cm}^2/m$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		گام دوم)	۶-۶-۲-۸
	USE $\Phi 16/15\text{cm}$, $A_s = 13.4 \text{ cm}^2/\text{m}$	انتخاب میلگردها و فاصله بین آنها $(S_{\max} = 3 h \leq 35 \text{ cm})$	
	$d = 12 \text{ cm}$ $\text{شعاع آرماتور} = 0.8 \text{ cm}$ $\text{پوشش بتن} = 2 \text{ cm}$ $\text{مجموع} = 14.8 \text{ cm} \approx 15 \text{ cm}$ $d = 12.2 \text{ cm}$	گام سوم) تعیین h	۲-۹-۲-۸
	برای $M_u = 35\text{KN.m}$ و $d = 12.2\text{cm}$ مقدار فولاد مورد نیاز برابر خواهد بود با : $A_s = 12.98 \text{ cm}^2/\text{m}$ هنوز $\Phi 16/15 \text{ cm}$ قابل قبول است.	گام چهارم)	
	$A_{s\min} = 0.002 \times 100 \times 15 = 3 \text{ cm}^2 / \text{m} < A_s \text{ O.K.}$	گام پنجم) کنترل فولاد حداقل $A_{s\min} = 0.002bh$	۳-۷-۸
		گام ششم)	۳-۴-۲-۱۴
		اگر h کمتر از مقدار پیشنهادی جدول (۳-۴-۲-۱۴) آیین نامه باشد، باید تغییر شکلها را کنترل نمود.	
		گام هفتم)	فصل ۱۴
		کنترل ترک خوردگی	

بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
فصل ۱۱	<p>ب: با استفاده از جداول «خمنش ۳ گام اول)</p> <p>تعیین ضخامت دال با توجه به میزان ρ</p> <p>$F = \frac{M_u}{K}$</p> <p>$d = (\frac{1000 \times F}{b})^{\frac{1}{2}}$</p> <p>$A_s = \rho \cdot b \cdot d$</p> <p>تذکر: بقیه گامها همانند قسمت "الف" است.</p>	<p>محاسبات</p> <p>$\rho = 0.011$ با توجه به قسمت الف :</p> <p>$\rho = 0.011$ و $f_y = 300 \text{ MPa}$, $f_c = 20 \text{ MPa}$ برای داریم :</p> <p>$K = 2.471$ ، $a_n = 218.79$</p> <p>$F = \frac{35}{2.471} = 14.16$</p> <p>$d = (\frac{1000 \times 14.16}{100})^{\frac{1}{2}} = 11.9 \text{ cm} \approx 12 \text{ cm}$</p> <p>$A_s = 0.011 \times 100 \times 12 = 13.2 \text{ cm}^2/\text{m}$</p>	<p>«خمنش ۲</p>
	<p>ج) با استفاده از جداول «خمنش ۵ گام اول)</p> <p>تعیین ضخامت دال با توجه به میزان ρ</p> <p>$A_s = \rho \cdot b \cdot d$</p> <p>تذکر: بقیه گامها همانند قسمت "الف" است.</p>	<p>محاسبات</p> <p>$\rho = 0.011$ با توجه به قسمت الف :</p> <p>$\rho = 0.011$ و $f_y = 300 \text{ MPa}$, $f_c = 20 \text{ MPa}$ برای داریم :</p> <p>$M_u = 35 \text{ KN.m}$ و $d = 12 \text{ cm}$</p> <p>$A_s = 0.011 \times 100 \times 12 = 13.2 \text{ cm}^2/\text{m}$</p>	<p>«خمنش ۵</p>

مثال ۵ انتخاب ضخامت دال یکطرفه برای کنترل افت و محاسبه آرماتور کششی برای خمش ساده، در دال بدون آرماتور

فشاری

برای عرض واحد از دال تحت اثر لنگر خمشی M_u ، ضخامت دال و میزان آرماتور مورد نیاز را تعیین کنید فرض کنید طول دال پیوسته از هر دو طرف برابر ۹ متر است. دال در معرض شرایط محیطی ملایم قرار دارد.


مشخصات :

$$M_u = 130 \text{ KN.m}$$

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

$$b = 100 \text{ cm}$$



جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		(گام اول)	۱-۲-۱-۱۴
	$h_{l\min} = \frac{L}{28} = \frac{900}{28} = 32 \text{ cm}$ $d = 32-3 = 29$	در حالاتی که در انتخاب ضخامت دال محدودیتی وجود ندارد می‌توانیم آنرا همانند مثال ۴ از روی $\rho b \approx 0.5$ تعیین کنیم و یا از جدول (۳-۴-۲-۱۴) استفاده نماییم. در این مثال از جدول (۳-۴-۲-۱۴) استفاده شده است و فرض بر آن بوده که عناصر غیره سازه‌ای نسبت به تغییر شکل دال حساس نیستند.	
خمش ۱-۵	$f_y = 400 \text{ MPa}, f_c = 20 \text{ MPa}$ برای $d = 29 \text{ cm}$ و $M_u = 130 \text{ KN.m}$ داریم :	مجموع ضخامت پوشش بتن و شعاع آرماتور برابر ۳ سانتیمتر فرض می‌شود.	۲-۹-۲-۸
	$\rho = 0.005 \rightarrow A_s = 0.005 \times 100 \times 29$ $A_s = 14.5 \text{ cm}^2$	با توجه به d و M_u مقدار A_s محاسبه می‌شود.	۱-۵-۱۱ ۳-۲-۵-۱۱

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۶-۲-۸	گام دوم) انتخاب میلگردها و فاصله بین آنها. ابتدا میلگرد انتخاب می شود و سپس فاصله بین میلگردها محاسبه می گردد. $\text{فاصله مرکز تا مرکز میلگردها} = \frac{100 \times A_b}{A_s}$	$\text{USE } \Phi 20, A_b = 3.14 \text{ cm}^2$ $S = \frac{100 \times 3.14}{14.5} = 21.65 \text{ cm}$ $\text{USE } S = 20 \text{ cm}$	
۱-۳-۵-۱۱ ۶-۶-۲-۸	گام سوم) کنترل توزیع آرماتورهای خمی فاصله بین میلگردها کمتر از ۳۵ cm است. O.K.		
۲-۹-۲-۸	گام چهارم) محاسبه مقدار دقیق h	$\text{ضخامت پوشش} + \text{شعاع میلگرد} + d$ $h = 29 + 1 + 2 = 32 \text{ cm O.K.}$	
۳-۴-۲-۱۴	گام پنجم) چون اعضاء غیر سازه‌ای نسبت به تغییر شکل دال حساس نیستند، در صورتی h کمتر از مقدار پیشنهادی جدول (۳-۴-۲-۱۴) باشد، کنترل تغییر شکل لازم است. اگر اعضاء غیر سازه‌ای نسبت به تغییر شکل حساس باشند، باید در تمامی حالات میزان افت کنترل شود.	$h = 32 \text{ cm} = h_{\min}$ <p>پس نیازی به کنترل میزان افت تیر نمی‌باشد.</p>	

مثال ۶ تعیین آرماتورهای کششی و فشاری لازم برای یک تیر مستطیل شکل تحت اثر خمش ساده. آرماتورهای فشاری جاری نمی‌شوند.

برای یک تیر مستطیل شکل با ابعاد مشخص و تحت اثر لنگر خمشی M_u آرماتورهای کششی و فشاری لازم را تعیین کنید.

: مشخصات


$$M_u = 210 \text{ KN.m}$$

$$f_c = 25 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

$$b = 30 \text{ cm}$$

$$d = 30 \text{ cm}$$



$$d' = 7 \text{ cm}$$

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آمین نامه
		الف : با استفاده از روش تحلیلی گام اول تعیین مقاومت مقطع هنگام استفاده از ρ_{max} و بدون آرماتور فشاری (M_{u1})	۱-۵-۱۱

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p style="text-align: center;">گام دوم</p> <p>محاسبه A_s و A_{s2}</p> $A_{s2} = \frac{M_{u2}}{\phi_s f_y (d - d')}$ $A_s = A_{s1} + A_{s2}$	$A_{s2} = \frac{79.8 \times 10^{-3}}{0.85 \times 400 \times (0.30 - 0.07)} \times 10^4$ $= 10.2 \text{ cm}^2$ $A_s = 17.1 + 10.2 = 27.3 \text{ cm}^2$	
	<p style="text-align: center;">گام سوم</p> <p>محاسبه سطح مقطع فولاد فشاری A_s</p>		
۳-۱۱	در این مرحله باید $(\rho - \rho_2)_{min}$ را با مقایسه $(\rho - \rho')_{min}$ باشد	$\rho - \rho_2 = \frac{27.3}{30 \times 30} - \frac{10.2}{30 \times 30} = 0.019$	
۴-۱۱	کرد. اگر $(\rho - \rho')_{min} \leq (\rho - \rho_2)$ باشد فولاد فشاری جاری می شود و $A'_s = A_{s2}$ در غیر اینصورت	$(\rho - \rho')_{min} = 0.85 \times 0.85 \times \frac{7}{30} \times \frac{0.6 \times 25}{0.85 \times 400}$ $\frac{600}{600 - 400} = 0.0223$	
	$A'_s = A_{s2} \frac{f_y}{f'_{s}}$ $(\rho - \rho')_{min} = 0.85 \beta_1 \frac{d'}{d} \frac{\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \frac{600}{600 - f_y}$ $a = \frac{\phi_s \cdot A_{s1} \cdot f_y}{0.85 \phi_c f_c b}$ $x = \frac{a}{0.85}$ $\varepsilon_y = \frac{f_y}{E_s}$	$(\rho - \rho_2) < (\rho - \rho')_{min}$ <p>پس آرماتور فشاری به حد جاری شدن نمی رسد.</p> $A_{s1} = 17.1 \text{ cm}^2$ $a = \frac{0.85 \times 17.1 \times 400}{0.85 \times 0.6 \times 25 \times 30} = 15.2 \text{ cm}$ $x = \frac{15.2}{0.85} = 17.88$ $\varepsilon'_s = \frac{0.003}{17.88} \times 10.88 = 0.0018$ $\varepsilon_y = \frac{400}{2 \times 10^5} = 0.0020$ $A'_s = A_{s2} \frac{f_y}{f'_{s}} = A_{s2} \frac{\varepsilon_y}{\varepsilon'_s}$ $A'_s = 10.2 \times \frac{0.0020}{0.0018} = 11.3 \text{ cm}^2$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	گام چهارم) $\rho < \rho_{max}$ کنترل رابطه $\rho_{max} = \rho_b + \rho_2$ $\rho = \frac{A_s}{b \cdot d}$	$\rho_{max} = 0.019 + \frac{10.2}{30 \times 30} = 0.03$ $\rho = \frac{27.3}{30 \times 30} = 0.03 \leq \rho_{max}$	
۲-۵-۸	گام پنجم) آرماتورهای فشاری باید توسط خاموت و یا تنگ مهار شوند.		
۱-۱-۲-۱۴	گام ششم) در صورتی که ارتفاع تیر کمتر از مقادیر پیشنهادی جدول (۳-۴-۲-۱۴) باشد و یا اعضاء غیر سازهای حساس در برابر تغییر شکل را تحمل نماید، باید افت را کنترل نمود.		
	ب: با استفاده از جداول «خمش ۲ و ۳ و ۴» گام اول) محاسبه A_{s1} , M_{u2} , M_{u1} $F = \frac{b \cdot d^2}{1000}$ $M_{u1} = K \cdot F$ $M_{u2} = M_u - M_{u1}$ $A_{s1} = \rho_{max} \cdot b \cdot d$	برای $f_y = 400 \text{ MPa}$, $f_c = 25 \text{ MPa}$: $\rho_{max} = 0.019$, $K = 4.8117$ $a_n = 253.64$, $\frac{x}{d} = 0.597$ $F = \frac{30 \times 30^2}{1000} = 27$ $M_{u1} = 4.8117 \times 27 = 129.92 \text{ KN.m}$ $M_{u2} = 210 - 129.92 = 80.80 \text{ KN.m}$ $A_{s1} = 0.019 \times 30 \times 30 = 17.1 \text{ cm}^2$	خمش ۲-۲
	گام دوم) محاسبه A_s و A_{s2} $A_{s2} = \frac{M_{u2}}{a'_n \cdot d} \times 1000$ $A_s = A_{s1} + A_{s2}$	$f_y = 400 \text{ MPa}$, $f_c = 25 \text{ MPa}$, $\frac{d'}{d} = \frac{7}{30} = 0.23$ برای داریم: $a'_n = 261.8$ $A_{s2} = \frac{80.80}{261.8 \times 30} \times 1000 = 10.2 \text{ cm}^2$ $A_s = 17.1 + 10.2 = 27.3 \text{ cm}^2$	خمش ۲-۳

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
خمس	برای $\frac{d'}{d} = 0.23$ و $\frac{x}{d} = 0.597$ داریم: $a'' = 241.4 < a'_n$	گام سوم) محاسبه A'_s در این مرحله a'_n و a''_n را مقایسه می کنیم، اگر $a''_n < a'_n$ باشد آرماتور فشاری جاری نشده است و برای محاسبه A'_s باید از a''_n استفاده نمود.	۳-۱۱
	$A'_s = \frac{M_{u2}}{a''_n \cdot d} \times 1000$ $A'_s = \frac{80.80}{241.4 \times 30} \times 1000 = 11.06 \text{ cm}^2$		۴-۱۱

مثال ۷ تعیین آرماتور کششی لازم برای یک تیر مستطیل شکل تحت اثر خمنش ساده، با آرماتورها فشاری مشخص.

برای یک تیر مستطیل شکل تحت اثر لنگر خمنش M_u ، با فرض مشخص بودن مقدار A'_s ، میزان A_s را محاسبه کنید.

مشخصات:

$$M_u = 330 \text{ KN.m}$$

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$


$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

$$b = 25 \text{ cm}$$

$$d = 50 \text{ cm}$$

$$d' = 5 \text{ cm}$$

$$A'_s = 11.4 \text{ cm}^2 \quad (3 \Phi 22)$$



جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		الف : با استفاده از روش تحلیلی گام اول) M_{u2} محاسبه $M_{u2} = \phi_s f_y A'_s (d-d')$ (فرض می کنیم آرماتور فشاری، جاری می شود)	فصل ۱۱
	$M_{u1} = 330 - 174.4 = 155.6 \text{ KN}$	گام دوم) M_{u1} محاسبه	
	$R = \frac{155.6}{1000 \times 0.25 \times 0.5^2} = 2.49 \text{ MPa}$	گام سوم) R محاسبه $R = \frac{M_{u1}}{bd^2}$	

بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p>گام چهارم)</p> <p>محاسبه ρ_1</p> $\rho_1 = \frac{0.85\phi_s f_c}{\phi_s f_y} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R}{0.85 \times \phi_c \times f_c}} \right]$	$\rho = \frac{0.85 \times 0.6 \times 20}{0.85 \times 400} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 2.49}{0.85 \times 0.6 \times 20}} \right]$ $\rho_1 = 0.00854 < \rho_b \text{ O.K.}$ <p>(FOR $f_c = 20 \text{ MPa}$, $f_y = 400 \text{ MPa}$)</p> $\rho_b = 0.0153$	
	<p>گام پنجم)</p> <p>محاسبه A_{s1}</p> $A_{s1} = \rho_1 \cdot bd$ <p>برای اطمینان از جاری شدن فولاد فشاری کنترل زیر را انجام می‌دهیم:</p> <p>IF : $(\rho - \rho')_{min} < \rho - \rho' \text{ O.K.}$</p> $(\rho - \rho')_{min} = 0.85k_1 \frac{d'}{d} \frac{\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \frac{600}{600 - f_y}$ $\rho - \rho' = \frac{A_{s1}}{bd}$ <p>تذکر: اگر فولاد فشاری جاری نشود (یعنی $f'_s (\varepsilon'_s < \varepsilon_y)$) از آن محاسبه می‌کنیم. سپس گامهای دوم تا پنجم را مجدداً تکرار می‌نماییم.</p>	$A_{s1} = 0.00854 \times 25 \times 50 = 10.675 \text{ cm}^2$ $(\rho - \rho')_{min} = 0.85 \times 0.85 \times \frac{5}{50} \times \frac{0.6 \times 25}{0.85 \times 400}$ $\times \frac{600}{600 - 400} = 0.0077$ $(\rho - \rho') = \frac{10.675}{25 \times 50} = 0.00854 > (\rho - \rho')_{min} \text{ O.K.}$	
	<p>گام ششم)</p> <p>محاسبه A_s</p> $A_s = A_{s1} + A_{s2}$	$A_s = 10.675 + 11.4 = 22.075 \text{ cm}^2$	
	<p>گام هفتم)</p> <p>کنترل محاسبات</p> $a = \frac{(A_s - A'_s) \phi_s f_y}{0.85 \phi_c f_c b}$	$a = \frac{10.675 \times 0.85 \times 400}{0.85 \times 0.6 \times 20 \times 25} = 14.23 \text{ cm}$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینین نامه
	$M_u = [10.675 \times 10^{-4} \times 0.85 \times 400(0.5 - \frac{0.1423}{2}) + 11.4 \times 10^{-4} \times 0.85 \times 400(0.5 - 0.05)] \times 10^{-3}$ = 330 KN O.K.	$M_u = (A_s - A'_s) \phi_s f_y (d - \frac{a}{2}) + A'_s \phi_s f_y (d - d')$	
	(گام هشتم)		
فصل ۲۸	انتخاب میلگردها		
۶-۲-۸	در انتخاب میلگردها باید به مسائل مربوط به مهار و وصله آرماتورها محدودیت فواصل بین آنها و پارامتر ترک خودگی توجه کرد.	USE 6 Φ 22 , $A_s = 22.81 \text{ cm}^2$	
۳-۱۴			
۲-۵-۸	آرماتورهای فشاری باید توسط خاموت و یا تنگ محصور شوند.		
	ب: با استفاده از جداول «خمنش ۲ و ۳ و ۴»		خمنش ۱-۳
	(گام اول)	$f_y = 400 \text{ MPa}$, $f_c = 20 \text{ MPa}$, $\frac{d'}{d} = \frac{5}{50} = 0.1$ $a'_{ii} = 306$	داریم:
	محاسبه M_{u2}	$M_{u2} = \frac{11.4 \times 306 \times 50}{1000} = 174.4 \text{ KN.m}$	
	$M_{u2} = \frac{A'_s a' n \cdot d}{1000}$ (با فرض جاری شدن فولاد فشاری)		
	(گام دوم)		
	محاسبه M_{ui}	$M_{ui} = 330 - 174.4 = 155.6 \text{ KN}$	
	$M_{ui} = M_u - M_{u2}$		
	(گام سوم)		
	محاسبه K		
	$F = \frac{b \cdot d^2}{1000}$	$F = \frac{25 \times 50^2}{1000} = 62.5$	
	$K = \frac{M_{ui}}{F}$	$K = \frac{155.6}{62.5} = 2.49$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	گام چهارم) a_n تعیین	$k = 2.49$ و $f_y = 400 \text{ MPa}$, $f_c = 20 \text{ MPa}$ برای داریم: $a_n = 291.5, \frac{x}{d} = 0.337$	خمش ۱-۲
	گام پنجم) A_{sl} محاسبه $A_{sl} = \frac{M_{ul}}{a_n \cdot d} \times 1000$	$A_{sl} = \frac{155.6}{291.5 \times 50} \times 1000 = 10.676$	
	گام ششم) کنترل جاری شدن فولاد فشاری در این مرحله a'_n و a''_n را مقایسه می کنیم، اگر $a''_n > a'_n$ باشد فولاد فشاری جاری می شود.	برای $\frac{d'}{d} = 0.1$ و $\frac{x}{d} = 0.337$ داریم: $a''_n = 324 > a'_n$ O.K.	خمش ۴
	گام هفتم) A_s محاسبه $A_s = A_{sl} + A'_{sl}$	$A_s = 10.676 + 11.4 = 22.076 \text{ cm}^2$	
	تذکرہ: سایر مراحل همانند قسمت الف است.		

مثال ۸ تعیین آرماتور کششی لازم برای تیر T شکل تحت اثر خمنش ساده، در حالتی که ارتفاع بلوک تنش معادل کمتر از ضخامت بال است.

برای یک تیر T شکل تحت اثر لنگر خمنشی M_u ، میزان آرماتورهای کششی لازم را محاسبه کنید.

: مشخصات

$$M_u = 290 \text{ KN.m}$$

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$


$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

$$b = 75 \text{ cm}$$

$$b_w = 25 \text{ cm}$$

$$d = 50 \text{ cm}$$

$$h_f = 10 \text{ cm}$$



جداول کمکی	محاسبات	روشن	بند آینه نامه
		الف) با استفاده از روش تحلیلی گام اول) برای مستطیل بزرگ مقدار R محاسبه می شود. $R = \frac{M_u}{bd^2}$	فصل ۱۱
	$R = \frac{290}{1000 \times 0.75 \times 0.50^2} = 1.547 \text{ MPa}$	(گام دوم) $\rho = \frac{0.85\phi_s f_c}{\phi_s f_y} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R}{0.85 \times \phi_c \times f_c}} \right]$ $\rho = 0.00496$ $A_s = \rho \cdot b \cdot d = 0.00496 \times 75 \times 50 = 18.6 \text{ cm}^2$	
	$a = \frac{A_s \cdot \phi_s \cdot f_y}{0.85 \phi_c f_c b}$	گام سوم) محاسبه شده و با h_f مقابله می گردد. $a = \frac{18.6 \times 0.85 \times 400}{0.85 \times 0.6 \times 20 \times 75} = 8.27 < h_f \text{ O.K.}$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۲-۵-۱۱	<p>گام چهارم)</p> <p>کنترل فولاد حداقل</p> $\rho_{min} = \frac{1.4}{f_y}$ $\rho_{min} = \frac{0.25\sqrt{f_c}}{f_y}$	$\rho_{min} = \frac{1.4}{400} = 0.0035$ $\rho_{min} = \frac{0.25\sqrt{200}}{400} = 0.0028$ $\frac{A_s}{b_w d} = \frac{18.6}{25 \times 50} = 0.0149 > \rho_{min} \text{ O.K.}$	
	<p>ب: با استفاده از جداول «خمش ۳»</p> <p>گام اول)</p> <p>با توجه به مستطیل بزرگ، مقدار F محاسبه می شود.</p> $F = \frac{b \cdot d^2}{1000}$	$F = \frac{75 \times 50^2}{1000} = 187.5$	
	<p>گام دوم)</p> <p>محاسبه K</p> $K = \frac{M_u}{F}$	$K = \frac{290}{187.5} = 1.55$	
	<p>گام سوم)</p> <p>$\frac{a}{d}$ و ρ محاسبه</p>	<p>برای $f_y = 400 \text{ MPa}$, $f_c = 20 \text{ MPa}$</p> $\rho = 0.0049, \frac{a}{d} = 0.165$	خمش ۱-۲ داریم : $= 1.55$
	<p>گام چهارم)</p> <p>$\frac{a}{d}$ و مقایسه آن با $\frac{h_f}{d}$ محاسبه</p>	$\frac{h_f}{d} = \frac{10}{50} = 0.2 > \frac{a}{d} \text{ O.K.}$	
	<p>گام پنجم)</p> <p>A_s محاسبه</p> $A_s = \rho \cdot b \cdot d$	$A_s = 0.0049 \times 75 \times 50 = 18.38 \text{ cm}^2$	

مثال ۹ تعیین آرماتور کششی لازم برای تیر T شکل تحت اثر خمش ساده، در حالتی که ارتفاع بلوک تنش معادل بیشتر از ضخامت بال است.

برای یک تیر T شکل تحت اثر لنگر خمشی M_u ، میزان آرماتورهای کششی لازم را محاسبه کنید.

مشخصات :

$$M_u = 825 \text{ KN.m}$$

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$


$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

$$b = 180 \text{ cm}$$

$$b_w = 75 \text{ cm}$$

$$d = 40 \text{ cm}$$

$$h_f = 10 \text{ cm}$$



جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		الف) با استفاده از روش تحلیلی گام اول)	فصل ۱۱
	$R = \frac{825}{1000 \times 0.75 \times 0.4^2} = 2.865 \text{ MPa}$	برای مستطیل بزرگ مقدار R محاسبه می‌شود.	$R = \frac{M_u}{bd^2}$
	$\rho = \frac{0.85 \times 0.6 \times 20}{0.85 \times 400} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R}{0.85 \times \phi_c \times f_c}} \right]$ $A_s = \rho \cdot b \cdot d$	گام دوم) محاسبه می‌شوند. $A_s = 0.01 \times 180 \times 40 = 72 \text{ cm}^2$	
	$a = \frac{72 \times 0.85 \times 400}{0.85 \times 0.6 \times 20 \times 180} = 13.3 \text{ cm} > h_f$	گام سوم) محاسبه شده و با h_f مقابله می‌گردد.	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p>تذکر ۱ : چون مقدار a بیشتر از ضخامت دال است، باید مقطع T شکل را وارد محاسبات نمود.</p> <p>تذکر ۲: در ابتدای مسئله می‌توان $\bar{M} = 0.85\phi_c f_c b.h_f (d - \frac{h_f}{2})$ نمود. و با $M_u > \bar{M}$ مقایسه کرد. اگر باشد، باید وارد محاسبات تیر T شکل گردید.</p>		
	<p>گام چهارم)</p> <p>محاسبه M_{uf} و A_{sf}</p> <p>مقاومت فشاری بال برابر است با:</p> $C_f = 0.85\phi_c f_c (b - b_w)h_f$ <p>فولاد مورد نیاز A_{sf} برای موازنیه با نیروی C_f برابر است با:</p> $A_{sf} = \frac{C_f}{\phi_s f_y}$ <p>و لنگر مقاوم بال برابر است با :</p> $M_{uf} = A_{sf} \cdot \phi_s \cdot f_y (d - 0.5h_f)$ $M_{uf} = 1.071 \times (0.4 - 0.5 \times 0.1) \times 10^3$ $M_{uf} = 374.85 \text{ KN.m}$	$C_f = [0.85 \times 0.6 \times 20(1.8 - 0.75) \times 0.1] \times 1000$ $C_f = 1071 \text{ KN}$	
	<p>گام پنجم)</p> <p>محاسبه A_{sw} و M_{uw}</p> <p>$M_{uw} = M_u - M_{uf}$</p>	$M_{uw} = 825 - 374.85 = 450.15 \text{ KN.m}$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
	$R_w = \frac{450.15}{1000 \times 0.75 \times 0.4^2}$ $\rho_w = \frac{0.85\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R_w}{0.85 \times \phi_c \times f_c}} \right]$ $\rho_b = 0.85k_1 \frac{\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \frac{611.7}{611.7 + f_y}$ $A_{sw} = \rho_w b_w \cdot d$	$\rho_w = \frac{0.85 \times 0.6 \times 20}{0.85 \times 400} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 3.75}{0.85 \times 0.6 \times 20}} \right]$ $\rho_w = 0.0146$ $\rho_b = 0.85 \times 0.85 \times \frac{0.6 \times 20}{0.85 \times 400} \times \frac{600}{600 + 400}$ $\rho_b = 0.0153 > \rho_w$ $A_{sw} = 0.0146 \times 75 \times 40 = 43.8 \text{ cm}^2$	$R_w = \frac{M_{uw}}{b_w d^2}$ $\text{اگر } \rho_w < \rho_b \text{ باشد نیازی به آرماتور فشاری نیست.}$
	<p style="text-align: center;">گام ششم)</p> <p>محاسبه کل فولاد لازم برای تحمل لنگر M_u</p> $A_s = A_{sf} + A_{sw}$	$A_s = 31.5 + 43.8 = 75.3 \text{ cm}^2$	
	<p style="text-align: center;">گام هفتم)</p> <p>کنترل محاسبات</p> $a_w = \frac{A_{sw} \phi_s f_y}{0.85 \phi_c f_c b_w}$ $M_u = A_{sw} \phi_s f_y \left(d \frac{a_w}{2} \right) + A_{sf} \phi_s f_y \left(d - \frac{h_f}{2} \right)$	$a_w = \frac{43.8 \times 0.85 \times 400}{0.85 \times 0.6 \times 20 \times 75} = 19.47$ $M_u = \left[43.8 \times 10^{-4} \times 0.85 \times 400 \times \left(0.4 \frac{19.47}{2} \right) \right] + 31.5 \times 10^{-4} \times 0.85 \times 400 \times \left(0.4 \frac{0.1}{2} \right) \times 10^3 = 825.5 \approx 825 \text{ KN.m OK.}$	


بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۵-۱۱	<p>(گام هشتم)</p> <p>کنترل حد اکثر مقدار مجاز آرماتور کششی</p> $\rho_{\max} = \rho_b + \rho_f$ $\rho_f = \frac{A_{sf}}{b_w d}$ $\rho = \frac{A_s}{b_w d}$	$\rho_{\max} = 0.0153 + \frac{31.5}{75 \times 40}$ $\rho_{\max} = 0.0258$ $\rho = \frac{75.3}{75 \times 40} = 0.0251 < \rho_{\max} \text{ O.K.}$	
فصل ۱۱	<p>ب: با استفاده از جداول «خمن ۲ و ۳»</p> <p>(گام اول)</p> <p>محاسبه F با توجه به مستطیل بزرگ</p> $F = \frac{b \cdot d^2}{1000}$		
	<p>(گام دوم)</p> <p>محاسبه K</p> $K = \frac{M_u}{F}$	$K = \frac{825}{288} = 2.86$	
	<p>(گام سوم)</p> <p>$\frac{a}{d}$ و ρ محاسبه</p>	$k \text{ و } f_y = 400 \text{ MPa}, f_c = 20 \text{ MPa}$ $= 2.86 \text{ داریم}$ $\rho = 0.0102, \frac{a}{d} = 0.342$	خمن ۲
	<p>(گام چهارم)</p> <p>$\frac{a}{d}$ و مقایسه آن با $\frac{h_f}{d}$ محاسبه</p>	$\frac{h_f}{d} = \frac{10}{40} = 0.25 > \frac{a}{d}$ <p>پس باید وارد محاسبات تیر T شکل باشد.</p>	
	<p>(گام پنجم)</p> <p>تعریف k_f برای $\frac{b}{b_w}$</p>	$\frac{b}{b_w} = \frac{180}{75} = 2.4$ $\frac{b}{b_w} = 2.4 \text{ و } f_c = 20 \text{ MPa}$ $K_f = 14.28$	خمن ۳

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
خمش ۱-۳	برای داریم: $\frac{h_f}{d} = 0.25$ و $f_y = 400 \text{ MPa}$ و $f_c = 20 \text{ MPa}$ $J_f = 0.875$, $a_{nf} = 297.5$	گام ششم محاسبه a_{nf} و J_f	
	$A_{sf} = \frac{k_f \cdot J_f \cdot b_w \cdot h_f}{a_{nf}}$ $A_{sf} = \frac{14.28 \times 0.875 \times 75 \times 10}{297.5} = 31.5 \text{ cm}$	گام هفتم محاسبه A_{sf}	
	$M_{uf} = 31.5 \times 297.5 \times 40 \times 10^{-3}$ $M_{uf} = 374.85 \text{ KN.m}$	گام هشتم محاسبه M_{uf}	$M_u = A_{sf} \cdot a_{nf} \cdot d \times 10^{-3}$
	$M_{uw} = 825 - 374.85 = 450.15 \text{ KN.m}$	گام نهم محاسبه M_{uw}	$M_u = M_u - M_{uf}$
	$F = \frac{75 \times 40^2}{1000} = 120$	گام دهم محاسبه F برای جان	$F = \frac{b_w \cdot d^2}{1000}$
	$K = \frac{450.15}{120} = 3.75$	گام یازدهم محاسبه K برای جان	$K = \frac{M_{uw}}{F}$
	برای داریم: $b = 3.75$ و $f_y = 400 \text{ MPa}$, $f_c = 20 \text{ MPa}$ $\rho = 0.0146 < \rho_b$ O.K.	گام دوازدهم تعیین ρ	
	$A_{sw} = 0.0146 \times 75 \times 40 = 43.8 \text{ cm}^2$	گام سیزدهم تعیین A_{sw}	$A_{sw} = \rho \cdot b_w \cdot d$
	$A_s = 43.8 + 31.5 = 75.36 \text{ cm}^2$	گام چهاردهم تعیین A_s	$A_s = A_{sw} + A_{sf}$ تذکر: سایر گام‌ها همانند قسمت الف می‌باشد.

مثال ۱۰ تعیین آرماتور کششی و فشاری لازم برای تیر T شکل تحت اثر خمسم ساده، در حالتی که ارتفاع بلوک تنفس

معادل بیشتر از ضخامت بال است و فولاد فشاری جاری نمی شود.

معادل بیشتر از ضخامت بال است و فولاد فشاری جاری نمی شود.
مثال ۹ را با این فرض که تیر تحت اثر لنگر خمسمی قرار دارد و $M_u = 1200 \text{ KN.m}$ $f_c = 25 \text{ MPa}$ و $d' = 9 \text{ cm}$ حل کنید.



بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
فصل ۱۱	<p>الف : با استفاده از روش تحلیلی (گام اول)</p> <p>محاسبه لنگر مقاوم تیر در حالتی که $a = h_f$ بوده و فولاد فشاری وجود ندارد.</p> $\bar{M} = 0.85\phi_c f_c b.h_f \left(d - \frac{h_f}{2}\right)$	$\bar{I} = 0.85 \times 0.6 \times 20 \times 1.8 \times 0.1 \left(0.4 \times \frac{0.1}{2}\right) \times 10^3$ $\bar{M} = 642.6 \text{ KN.m}$	
	<p>گام دوم)</p> <p>M_u, \bar{M} مقایسه</p> <p>در صورتی که $M_u > \bar{M}$ باشد، می توان نتیجه گرفت که $a > h_f$ است و محاسبات تیر الزامیست.</p>	$M_u = 1200 \text{ KN.m} > \bar{M}$	
	<p>گام سوم)</p> <p>A_{sf} و M_{uf} محاسبه</p> $M_{uw} = M_u - M_{uf}$ $R_w = \frac{M_{uw}}{b_w d^2}$ $\rho_w = \frac{0.85\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R_w}{0.85 \times \phi_c \times f_c}} \right]$	$M_{uw} = 1200 - 642.6 = 557.4 \text{ KN.m}$ $R_w = \frac{557.4}{1000 \times 0.75 \times 0.4^2} = 6.1 \text{ MPa}$ $\rho_w = \frac{0.85 \times 0.6 \times 25}{0.85 \times 400} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 6.1}{0.85 \times 0.6 \times 25}} \right]$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
	$\rho_w = 0.03$ اگر $\rho_b < \rho_w$ باید از آرماتور فشاری استفاده کرد. برای $f_y = 400 \text{ MPa}$, $f_c = 25 \text{ MPa}$: $\rightarrow \rho_b = 0.019 < \rho_w$		
	<p>گام پنجم</p> <p>تعیین مقاومت جان هنگام استفاده از ρ_{max} و بدون آرماتور فشاری (M_{uw1})</p> $\rho_{max} = \rho_b$ $A_{sw1} = \rho_{max} b_w d$ $a = \frac{\phi_s A_{sw1} f_y}{0.85 \phi_c f_c b_w}$ $M_{uw1} = \phi_s A_{sw1} f_y (d - \frac{a}{2})$ $M_{uw2} = M_{uw} - M_{uw1}$	$\rho_{max} = 0.019$ $A_{sw1} = 0.019 \times 75 \times 40 = 57 \text{ cm}^2$ $a = \frac{0.85 \times 57 \times 400}{0.85 \times 0.6 \times 25 \times 75} = 20.27 \text{ cm}$ $M_{uw1} = 0.85 \times 57 \times 10^{-4} \times 400 (0.4 - \frac{0.2027}{2}) \times 10^3$ $M_{uw1} = 578.8 \text{ KN.m}$ $M_{uw2} = 731.4 - 578.8 = 152.6 \text{ KN.m}$	
	<p>گام ششم</p> <p>محاسبه A_s و A_{sw} و A_{sw2}</p> $A_{sw2} = \frac{M_{uw2}}{\phi_s f_y (d - d')}$ $A_{sw} = A_{sw1} + A_{sw2}$ $A_s = A_{sw} + A_{sf}$	$A_{sw2} = \frac{152.6 \times 10^{-3}}{0.85 \times 400 (0.4 - 0.09)} \times 10^4$ $A_{sw2} = 14.5 \text{ cm}^2$ $A_{sw} = 57 + 14.5 = 71.5 \text{ cm}^2$ $A_s = 71.5 + 39.4 = 110.9 \text{ cm}$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۲-۵-۴	<p>گام هفتم)</p> <p>محاسبه سطح مقطع فولاد فشاری A'_s</p> $(\rho - \rho')_{min} = 0.85\beta_1 \frac{d'}{d} \frac{\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \frac{611.7}{611.7 - f_y}$ $\rho - \rho' = \frac{A_{sw}}{b_w d} - \frac{A_{sw2}}{b_w d}$ <p>$\rho - \rho_2 < (\rho - \rho')_{min}$ اگر جاری نمی شود.</p> $a_w = \frac{\phi_s \cdot A_{sw1} f_y}{0.85 \phi_c f_c b_w}$ $x = \frac{a}{\beta_1}$ $\epsilon_y = \frac{f_y}{E_s}$	$(\rho - \rho')_{min} = 0.85 \times 0.85 \times \frac{9}{40} \times \frac{0.6 \times 25}{0.85 \times 400}$ $\times \frac{611.7}{611.7 - 400} = 0.02$ $\rho - \rho_2 = \frac{71.5}{75 \times 40} - \frac{14.5}{75 \times 40}$ $(\rho - \rho_2) = 0.019 < (\rho - \rho')_{min}$ <p>پس فولاد فشاری جاری نمی شود.</p> $A_{sw1} = 57 \text{ cm}^2$ $a_w = \frac{0.85 \times 57 \times 400}{0.85 \times 0.6 \times 25 \times 75}$ $a = 20.27 \text{ cm}$ $x = \frac{a}{0.85} = \frac{20.27}{0.85} = 23.84$ $\epsilon'_s = \frac{0.003}{23.84} \times 14.84 = 0.00187$ $\epsilon_y = \frac{400}{2 \times 10^5} = 0.0020 > \epsilon'_s$ $A'_s = A_{sw2} \frac{\epsilon_y}{\epsilon'_s} = 145 \times \frac{0.002}{0.00187} = 15.5 \text{ cm}^2$	
۲-۵-۸	<p>گام هشتم)</p> <p>آرماتورهای فشاری باید توسط خاموت و یا تنگ مهار شوند.</p>		
۱-۱-۲-۱۴	<p>گام نهم)</p> <p>در صورتی که ارتفاع تیر کمتر از مقادیر پیشنهادی جدول (۳-۴-۲-۱۴) باشد و یا اعضاء غیر سازه‌ای حساس در برابر تغییر شکل را تحمل نماید، باید افت را کنترل نمود.</p>		

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p style="text-align: center;">گام دهم)</p> <p>کنترل محاسبات</p> $M_u = A_{sw1}\phi_s f_y \left(d - \frac{a_w}{2}\right) + A_{sw2}\phi_s f_y \left(d - d' + A_{sf}\phi_s f_y \left(d - \frac{h_f}{2}\right)\right)$ $= [57 \times 10^{-4} \times 0.85 \times 400(0.4 - \frac{0.2027}{2} + 14.5 \times 10^{-4} \times 0.85 \times 400(0.4 - 0.09) + 39.4 \times 10^{-4} \times 0.85 \times 400(0.4 - \frac{0.1}{2})] \times 10^3$ $= 1200.47 \approx 1200 \text{ KN.m} \quad \text{O.K.}$		
	<p style="text-align: center;">گام یازدهم)</p> <p>کنترل حد اکثر مقدار مجاز آرماتور</p> $\rho_b = 0.019$ $\rho_f = \frac{A_{sf}}{b_w d} = \frac{39.4}{75 \times 40} = 0.0131$ $\rho' = \frac{A_{sw2}}{b_w d} = \frac{14.5}{75 \times 40} = 0.0048$ $\rho_{max} = \rho_b + \rho_f + \rho' = 0.019 + 0.0131 + 0.0048 = 0.0369$ $\rho = \frac{A_s}{b_w d} = \frac{110.9}{75 \times 40} = 0.0369 \quad \text{O.K.}$		
	<p>ب: با استفاده از جداول «خمنش ۲ و ۳»</p> <p style="text-align: center;">گام اول)</p> <p>محاسبه F با توجه به مستطیل بزرگ</p> $F = \frac{b \cdot d^2}{1000}$ $F = \frac{180 \times 40^2}{1000} = 288$		
	<p style="text-align: center;">گام دوم)</p> <p>محاسبه K</p> $K = \frac{M_u}{F}$ $K = \frac{1200}{288} = 4.17$		
	<p style="text-align: center;">گام سوم)</p> <p>محاسبه $\frac{a}{d}$ و ρ</p>	$k = 4.17 \quad \text{و} \quad f_y = 400 \text{ MPa}, f_c = 25 \text{ MPa}$ $\rho = 0.0154, \frac{a}{d} = 0.413$	خمنش ۲-۲ داریم:

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		(گام چهارم) $\frac{a}{d}$ و مقایسه آن با $\frac{h_f}{d}$ محاسبه $\frac{h_f}{d} = \frac{10}{40} = 0.25 < \frac{a}{d}$ پس باید وارد محاسبات تیر T شکل باشد.	
خمس ۳	$\frac{b}{b_w} = \frac{180}{75} = 2.4$ $\therefore \frac{b}{b_w} = 2.4$ و $f_c = 25 \text{ MPa}$ برای $K_f = 17.85$	(گام پنجم) تعیین k_f برای $\frac{b}{b_w}$ $K_f = 17.85$	
	$\frac{h_f}{d} = 0.25$ و $f_y = 400 \text{ MPa}$, $f_c = 25 \text{ MPa}$ برای $J_f = 0.875$, $a_{nf} = 297.5$	(گام ششم) تعیین a_{nf} و J_f داریم :	
	$A_{sf} = \frac{17.85 \times 0.875 \times 75 \times 10}{297.5}$ $A_{sf} = 39.4 \text{ cm}^2$	(گام هفتم) محاسبه A_{sf}	
	$M_{uf} = 39.4 \times 297.5 \times 40 \times 10^{-3}$ $M_{uf} = 468.9 \text{ KN.m}$	(گام هشتم) محاسبه M_{uf}	$M_{uf} = A_{sf} \cdot a_{nf} \cdot d \times 10^{-3}$
	$M_{uw} = 1200 - 468.9 = 731.1 \text{ KN.m}$	(گام نهم) محاسبه M_{uw}	$M_{uw} = M_u - M_{uf}$

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p>گام دهم</p> <p>A_{sw1}, M_{uw2}, M_{uw1} محاسبه</p> $F = \frac{b_w \cdot d^2}{1000}$ $M_{uw1} = K \cdot F$ $M_{uw2} = M_{uw} - M_{uw1}$ $A_{sw1} = \rho_{max} b_w d$	$f_y = 400 \text{ MPa}$, $f_c = 25 \text{ MPa}$ برای داریم: $\rho_{max} = 0.019$, $K = 4.8117$ $a_n = 253.64, \frac{x}{d} = 0.597$ $F = \frac{75 \times 40^2}{1000} = 120$ $M_{uw1} = 4.8117 \times 120 = 577.4 \text{ KN.m}$ $M_{uw2} = 731.1 - 577.4 = 153.7 \text{ KN.m}$ $A_{sw1} = 0.019 \times 75 \times 40 = 57 \text{ cm}^2$	خمش ۲-۲
	<p>گام یازدهم</p> <p>A_s, A_{sw} و A_{sw2} محاسبه</p> $A_{sw2} = \frac{M_{uw2}}{a'_n \cdot d} \times 1000$ $A_{sw} = A_{sw1} + A_{sw2}$ $A_s = A_{sw} + A_{sf}$	$f_y = 400 \text{ MPa}$, $f_c = 25 \text{ MPa}$, $\frac{d'}{d} = \frac{9}{40} = 0.225$ برای داریم: $a_n = 263.5$ $A_{sw2} = \frac{153.7}{263.5 \times 40} \times 1000 = 14.58 \text{ cm}^2$ $A_{sw2} = 14.5 \text{ cm}^2$ $A_{sw} = 57 + 14.58 = 71.58 \text{ cm}^2$ $A_s = 71.58 + 39.4 = 110.98 \text{ cm}^2$	خمش ۲-۲
۴-۱۱ ۳-۱۱	<p>گام دوازدهم</p> <p>A'_s محاسبه</p> <p>در این مرحله a''_n و a'_n را مقایسه می کنیم، اگر $a''_n < a'_n$ باشد آرماتور فشاری جاری نشده است و برای محاسبه A'_s باید از a''_n استفاده نمود.</p> $A'_s = \frac{M_{uw2}}{a''_n \cdot d} \times 1000$ <p>تذکر: سایر مراحل مانند قسمت الف است.</p>	$\frac{d'}{d} = 0.225$ و $\frac{x}{d} = 0.597$ برای داریم: $a''_n = 246.3 < a'_n$ $A'_{s,s} = \frac{153.7}{246.3 \times 40} \times 1000 = 15.6 \text{ cm}^2$	خمش ۴

مثال ۱۱ محاسبه فولادهای فشاری و کششی لازم برای یک تیر مستطیل شکل و تحت اثر خمش ساده. آرماتورهای

فشاری برای شکل پذیری و یا کنترل افت اضافه شده‌اند.

برای یک تیر مستطیل شکل تحت اثر لنگر خمشی M_u ، آرماتورهای خمشی لازم را با این شرط که $\rho \leq 0.5\rho_b$ باشد محاسبه نمایید. این شرط برای کنترل شکل پذیری و یا افت اضافه شده است. شکل پذیری برای بازپخش لنگر در نواحی ممان منفی (بند ۱۰-۳-۶ آینین نامه) و کنترل افت دراز مدت در صورت استفاده از فولاد فشاری (بند ۱۴-۲-۲-۳) مورد نظر می‌باشد.

مشخصات:

$$M_u = 200 \text{ KN.m}$$


$$f_c = 20 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

$$b = 30 \text{ cm}$$

$$d = 50 \text{ cm}$$

$$d' = 6 \text{ cm}$$



بند آینین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
فصل ۱۱	الف: با استفاده از روش تحلیلی گام اول تعیین مقاومت مقطع با فرض اینکه $\rho = 0.5\rho_b$ است و فولاد فشاری وجود ندارد. $A_{s1} = \rho b d$ $a = \frac{\phi_s A_{s1} f_y}{0.85 \phi_c f_c b}$ $M_{u1} = \phi_s A_{s1} f_y \left(d - \frac{a}{2}\right)$	$\text{برای } f_y = 400 \text{ MPa}, f_c = 20 \text{ MPa}$ $\rho_b = 0.0153$ $\rho = 0.5 \times 0.0153 \approx 0.0077$ $A_{s1} = 0.0077 \times 30 \times 50 = 11.55 \text{ cm}^2$ $a = \frac{0.85 \times 11.55 \times 400}{0.85 \times 0.6 \times 20 \times 30} = 12.83 \text{ cm}$ $M_{u1} = 0.85 \times 11.55 \times 10^{-4} \times 400 \left(0.5 - \frac{0.1283}{2}\right) \times 10^3$ $M_{u1} = 171.2 \text{ KN.m}$	خمش ۱
	گام دوم A_s و A_{s2} و M_{u2} محاسبه M_{u1} کمتر از M_u است، باید از آرماتور فشاری استفاده نمود		

خمنش

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
	$M_{u2} = M_u - M_{u1}$ $A_{s2} = \frac{M_{u2}}{\phi_s f_y (d - d')}$ $A_s = A_{sw} + A_{sf}$	$M_{u2} = 200 - 171.2 = 28.8 \text{ KN.m}$ $A_{s2} = \frac{28.8 \times 10^{-3}}{0.85 \times 400 (0.5 - 0.06)} \times 10^4$ $A_{s2} = 1.93 \text{ cm}^2$ $A_s = 11.55 + 1.93 = 13.48 \text{ cm}^2$	
	<p>گام سوم</p> <p>محاسبه سطح مقطع فولاد فشاری A'_s</p> <p>اگر $(\rho - \rho')_{min} \leq (\rho - \rho_2)$ باشد فولاد فشاری جاری نمی شود.</p> $(\rho - \rho')_{min} = 0.85 \beta_1 \frac{d'}{d} \frac{\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \frac{611.7}{611.7 - f_y}$ $\rho - \rho_2 = \frac{A_s}{bd} - \frac{A_{s2}}{bd} = \frac{A_{s1}}{bd}$	$(\rho - \rho')_{min} = 0.85 \times 0.85 \times \frac{6}{50} \times \frac{0.6 \times 20}{0.85 \times 400}$ $\frac{611.7}{611.7 - 400} = 0.0088$ $\rho - \rho_2 = \frac{11.55}{30 \times 50} = 0.0077 < (\rho - \rho')_{min}$	
۲-۵-۴	$a = \frac{\phi_s \cdot A_{s1} \cdot f_y}{0.85 \phi_c f_c b}$ $x = \frac{a}{\beta_1}$ $\epsilon_y = \frac{f_y}{E_s}$ $A'_s = A_{s2} \frac{\epsilon_y}{\epsilon'_s}$	$a = \frac{0.85 \times 11.5 \times 400}{0.85 \times 0.6 \times 20 \times 30} = 12.83 \text{ cm}$ $x = \frac{12.83}{0.85} = 15.1 \text{ cm}$ $\epsilon_y = \frac{400}{2 \times 10^5} = 0.002$ $\epsilon'_s = \frac{0.003}{15.1} \times 9.1 = 0.0018 < \epsilon_y$ $A'_s = 1.93 \times \frac{0.002}{0.0018} = 2.14 \text{ cm}^2$	

جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
خمنش ۱-۲	$0.5 \rho_b = 0.0077$ $\rho = 0.0077$, $f_y = 400 \text{ MPa}$, $f_c = 20 \text{ MPa}$ $K = 2.2968, \frac{x}{d} = 0.305$ $F = \frac{b \cdot d^2}{1000} = \frac{30 \times 50^2}{1000} = 75$ $M_{u1} = K \cdot F = 2.2968 \times 75 \approx 172 \text{ KN.m}$ $A_{s1} = \rho b d = 0.0077 \times 30 \times 50 = 11.55 \text{ cm}^2$	<p>ب: با استفاده از جداول «خمنش ۲» گام اول)</p> <p>تعیین مقاومت مقطع با فرض اینکه $\rho = 0.5 \rho_b$ است و فولاد فشاری وجود ندارد.</p>	
خمنش ۱-۳	$M_{u2} = M_u - M_{u1} = 200 - 172 = 28 \text{ KN.m}$	<p>گام دوم)</p> <p>M_{u2} محاسبه</p>	
خمنش ۴	$A'_{s2} = \frac{M_{u2}}{a'_n \cdot d} \times 1000 = \frac{28}{299.2 \times 50} \times 1000 = 1.87 \text{ cm}^2$ $a''_n = 272$ $A'_{s} = \frac{M_{u2}}{a''_n \cdot d} \times 1000 = \frac{28}{275 \times 50} \times 1000 = 2.06 \text{ cm}^2$	<p>گام سوم)</p> <p>A'_s, A_{s2} محاسبه</p>	
	$A_s = A_{s1} + A_{s2} = 11.55 + 1.87 = 13.42 \text{ cm}^2$	<p>گام چهارم)</p> <p>A_s محاسبه</p>	

مثال ۱۲ محاسبه آرماتور کششی لازم برای یک تیر مستطیل شکل و بدون آرماتور فشاری، که تحت اثر خمش و نیروی محوری کششی قرار دارد. تارهای فوقانی فشاری می‌باشند.

برای یک مقطع مستطیل شکل تحت اثر لنگر خمی M ، و نیروی کششی P ، سطح مقطع آرماتور کششی لازم را محاسبه کنید.

مشخصات:

$$M_u = 110 \text{ KN.m}$$

$$P_u = 200 \text{ KN.m}$$


$$f_c = 30 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

$$b = 25 \text{ cm}$$

$$d = 45 \text{ cm}$$

$h = 50 \text{ cm}$



جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
		<p>الف: با استفاده از روش تحلیلی</p> <p>گام اول)</p> <p>نیروی N_u را به محور آرماتورهای کششی منتقل کنید و برای اینکه از نظر استاتیکی در مسئله تغییری حاصل نشود، لنگر خمشی M_{us} را تعیین کرده و وارد محاسبات کنید.</p> $M_{us} = M_u - N_u(d - \frac{h}{2})$ <p>تذکرہ: در صورت منفی شدن M_{us} به مثال ۱۳ مراجعه شود.</p>	
		<p>گام دوم)</p> <p>برای مقطع محاسبه می‌شود.</p> $R = \frac{M_{us}}{bd^2}$ $R = \frac{70}{1000 \times 0.25 \times 0.45^2} = 1.38 \text{ MPa}$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	گام سوم) ρ محاسبه می شود. $\rho_w = \frac{0.85\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R}{0.85\phi_c f_c}} \right]$	$\rho_w = \frac{0.85 \times 0.6 \times 30}{0.85 \times 400} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 1.38}{0.85 \times 0.6 \times 30}} \right]$ $\rho_w = 0.0043$	
	گام چهارم) A _s محاسبه می شود. $A_s = \rho \cdot b \cdot d + \frac{N_u}{\phi_s f_y}$ <p>تذکر ۱: اگر لنگر خمی M_u نیاز به درصد آرماتور کششی بیش از ρ_b داشته باشد، باید از آرماتور فشاری استفاده نمود. در این موارد می توان به مثال ۶ مراجعه نمود.</p> <p>تذکر ۲: اگر مقدار مشخصی آرماتور فشاری در مقطع موجود باشد می توان آنرا نادیده گرفت و مراحل فوق را انجام داد و یا مانند مثال ۷ عمل نمود و آرماتور کششی لازم برای لنگر M_u را محاسبه کرد.</p> <p>تذکر ۳: برای آنالیز دقیق باید دیاگرام اثر متقابل لنگر و نیروی کششی تهیه شود و از آن استفاده گردد.</p>	$A_s = 0.0043 \times 25 \times 45 + \frac{200 \times 10^{-3}}{0.85 \times 400} \times 10^4$ $A_s = 4.84 + 5.88 = 10.72 \text{ cm}^2$ $A_{S\min} = \frac{1.4}{400} \times 25 \times 45 = 3.94 \text{ cm}^2 < A_s \text{ O.K.}$	
	ب: با استفاده از جداول «خمش ۳» گام اول) محاسبه M _{us} $M_{us} = 70 \text{ KN.m}$		
	گام دوم) F محاسبه $F = \frac{b \cdot d^2}{1000}$	$F = \frac{25 \times 45^2}{1000} = 50.6$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آین نامه
		گام سوم) محاسبه K	
	$K = \frac{M_{us}}{F}$	$K = \frac{70}{50.6} = 1.38$	
۳-۲	برای $a_n = 324.02$ داریم :	گام چهارم) مقدار a_n	
	$A_s = \frac{70}{45 \times 324.02} \times 1000 + \frac{200 \times 10^3}{0.85 \times 400} \times 10^4$	گام پنجم) محاسبه A_s	$A_s = 4.8 + 5.88 = 10.68 \text{ cm}^2 > A_{Smin} \text{ O.K.}$

مثال ۱۳ محاسبه آرماتور کششی لازم برای یک تیر مستطیل شکل ، که تحت اثر خمش و نیروی محوری کششی قرار دارد. تارفوقاری کششی می باشد.

برای یک مقطع مستطیل شکل تحت اثر لنگر خمشی M_u ، و نیروی کششی N_u ، سطح مقطع آرماتور کششی لازم را محاسبه کنید.
مشخصات :

$$M_u = 55 \text{ KN.m}$$

$$N_u = 400 \text{ KN.m}$$


$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

$$b = 25 \text{ cm}$$

$$d = 45 \text{ cm}$$

$$h = 50 \text{ cm}$$

$$d-d' = 40 \text{ cm}$$



جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آینن نامه
		الف: با استفاده از روش تحلیلی گام اول نیروی N_u را به محور آرماتورهای کششی منتقل کنید و لنگر خمشی M_{us} را محاسبه کنید. $M_{us} = M_u - N_u(d - \frac{h}{2})$ تذکر: در صورت منفی شدن M_{us} به مثال ۱۲ مراجعه شود.	$M_{us} = 55 - 400(0.45 - \frac{0.5}{2}) = -25 \text{ KN.m}$
	$A'_s = \frac{M_{us}}{\phi_s f_y (d - d')}$	گام دوم $A'_s = \frac{25 \times 10^{-3}}{0.85 \times 400 \times 0.4} \times 10^4 = 1.84 \text{ cm}^2$	A'_s محاسبه
	$A_s = \frac{N_u}{\phi_s f_y} - A'_s$	گام سوم $A_s = \frac{400 \times 10^{-3}}{0.85 \times 400} \times 10^4 - 1.84$ $A_s = 1.76 - 1.84 = 9.92 \text{ cm}^2$	محاسبه A_s

خمن ۱) نسبت آرماتور و ضریب a_n برای طرح تقریبی و سریع تیرهای مستطیل شکل و بدون آرماتور فشاری

مراجع: بندهای ۱۰-۲-۵-۱ و ۱۱-۳-۱ و ۱۱-۵-۱ و ۱۱-۴-۱ از آینه نامه بتن ایران

A_s و d و M_u به ترتیب بر حسب cm^2 و cm و KN.m می‌باشند.

$$A_s = \frac{M_u}{a_n d} \times 1000$$

$$a_n = \phi_s f_y \left(1 - \frac{a}{2d}\right)$$

$$1 - \frac{a}{2d} = 0.84$$

$$a_n = 0.84\phi_s f_y$$

$$\rho_{min} = \frac{1.4}{f_y}$$

$$\rho_{max} = 0.85\beta_1 \frac{\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \frac{600}{600 + f_y}$$

f_c (MPa)	۲۰ ($\beta_1=0.85$)	۲۱ ($\beta_1=0.85$)	۲۰ ($\beta_1=0.85$)	۲۵ ($\beta_1=0.81$)
$f_y = 220 \text{ MPa}$				
a_n	۱۵۷	۱۵۷	۱۵۷	۱۵۷
ρ_{min}	.۰۰۶۴	.۰۰۶۴	.۰۰۶۴	.۰۰۶۴
مناسب ρ	.۰۱۷۰	.۰۲۱۲	.۰۲۵۵	.۰۲۸۳
ρ_{max}	.۰۳۳۹	.۰۴۲۴	.۰۵۰۹	.۰۵۶۶
$f_y = 300 \text{ MPa}$				
a_n	۲۱۴	۲۱۴	۲۱۴	۲۱۴
ρ_{min}	.۰۰۴۷	.۰۰۴۷	.۰۰۴۷	.۰۰۴۷
مناسب ρ	.۰۱۱۴	.۰۱۴۲	.۰۱۷۰	.۰۱۸۹
ρ_{max}	.۰۲۲۷	.۰۲۸۳	.۰۳۴۰	.۰۳۷۸
$f_y = 400 \text{ MPa}$				
a_n	۲۸۶	۲۸۶	۲۸۶	۲۸۶
ρ_{min}	.۰۰۳۵	.۰۰۳۵	.۰۰۳۵	.۰۰۳۵
مناسب ρ	.۰۰۷۷	.۰۰۹۶	.۰۱۱۵	.۰۱۲۸
ρ_{max}	.۰۱۵۳	.۰۱۹۱	.۰۲۳۰	.۰۲۵۵

خمنش، ۱-۲) ضرایب لازم برای طرح تیرهای مستطیل شکل و بدون آرماتور فشاری، در حالت $f_c = 20 \text{ MPa}$

مراجع: بندهای ۱۰-۵-۲ و ۱۱-۳ و ۱۱-۴-۱ و ۱۱-۵-۱ از آییننامه بتن ایران

$$M_u = K \cdot F \quad KN \cdot m$$


$$K = \phi_c \cdot f_c \cdot W \cdot J$$

بر حسب f_c Mpa است.

$$W = \rho \frac{\phi_s f_y}{\phi_c f_c}$$

$$F = \frac{bd^2}{1000} \quad \text{و } d \text{ بر حسب cm می باشد}$$

$$M_u = A_s \cdot d \cdot a_n \times 10^{-3}$$



$$dS = \phi_s \cdot f_c \cdot J$$

A_s و d و M_u به ترتیب بر حسب cm^2 و cm و KN.m می باشند.

$$\frac{x}{d} = 1.18 \left(\frac{W}{\beta_1} \right) \quad \frac{a}{d} = \beta_1 \frac{x}{d} \quad \beta_1 = 0.85 \quad J = 1 - \frac{a}{2d} \quad J = 1 - 0.59W$$

W	K	$f_y = 220 \text{ MPa}$			$f_y = 300 \text{ MPa}$			$f_y = 400 \text{ MPa}$		
		ρ^*	a_n	ρ^*	a_n	ρ^*	a_n	$\frac{x}{d}$	$\frac{a}{d}$	J
•/۱۹	۲/۰۲۶۹	۰/۰۱۲۲	۱۶۶/۰۵۳	۰/۰۰۸۹	۲۲۶/۰۴۴	۰/۰۰۹۷	۳۰/۰۹۲۰	۰/۱۶۴	۰/۲۲۴	۰/۸۸۸
•/۲۰	۲/۱۱۸۷	۰/۰۱۲۸	۱۵۹/۰۹۳۴	۰/۰۰۹۴	۲۲۴/۰۹۱	۰/۰۰۷۱	۲۹۹/۰۸۸۰	۰/۱۷۸	۰/۱۲۴	۰/۸۷۴
•/۲۱	۲/۰۲۷۰	۰/۰۱۳۰	۱۶۳/۰۸۱۲	۰/۰۰۹۹	۲۲۳/۰۳۸	۰/۰۰۷۴	۲۹۷/۰۸۴۰	۰/۱۷۸	۰/۱۲۳	۰/۸۷۳
•/۲۲	۲/۰۲۹۸	۰/۰۱۴۱	۱۶۲/۰۵۹۰	۰/۰۱۰۴	۲۲۱/۰۷۵	۰/۰۰۷۸	۲۹۵/۰۸۰۰	۰/۱۷۵	۰/۱۲۳	۰/۸۷۲
•/۲۳	۲/۰۲۸۴	۰/۰۱۴۸	۱۶۱/۰۵۵۸	۰/۰۱۰۸	۲۲۰/۰۲۲	۰/۰۰۸۱	۲۹۳/۰۷۸۰	۰/۱۷۴	۰/۱۲۲	۰/۸۷۱
•/۲۴	۲/۰۲۷۱	۰/۰۱۵۴	۱۶۰/۰۴۹۸	۰/۰۱۱۳	۲۱۸/۰۷۹	۰/۰۰۸۵	۲۹۱/۰۷۲۰	۰/۱۷۳	۰/۱۲۱	۰/۸۷۰
•/۲۵	۲/۰۰۸۹	۰/۰۱۶۱	۱۵۹/۰۵۱۱	۰/۰۱۱۸	۲۱۷/۰۵۱۵	۰/۰۰۸۸	۲۹۰/۰۷۰۰	۰/۱۷۲	۰/۱۲۰	۰/۸۶۹
•/۲۶	۲/۰۰۴۲	۰/۰۱۶۷	۱۵۸/۰۲۸۹	۰/۰۱۲۲	۲۱۰/۰۹۸۰	۰/۰۰۹۵	۲۸۷/۰۹۸۰	۰/۱۷۱	۰/۱۱۹	۰/۸۶۸
•/۲۷	۲/۰۰۲۴	۰/۰۱۷۳	۱۵۷/۰۲۵۹	۰/۰۱۲۷	۲۱۴/۰۴۵۰	۰/۰۰۹۷	۲۸۵/۰۹۴۰	۰/۱۷۰	۰/۱۱۸	۰/۸۶۷
•/۲۸	۲/۰۰۴۵	۰/۰۱۸۰	۱۵۶/۰۱۹۲	۰/۰۱۳۲	۲۱۲/۰۹۲۵	۰/۰۰۹۸	۲۸۴/۰۹۱۰	۰/۱۶۹	۰/۱۱۷	۰/۸۶۶
•/۲۹	۲/۰۰۴۹	۰/۰۱۸۵	۱۵۵/۰۰۳۳	۰/۰۱۳۷	۲۱۱/۰۳۹۵	۰/۰۱۰۲	۲۸۳/۰۹۴۰	۰/۱۶۸	۰/۱۱۶	۰/۸۶۵
•/۳۰	۲/۰۰۵۲	۰/۰۱۸۷	۱۵۴/۰۱۹۲	۰/۰۱۳۲	۲۱۰/۰۹۲۵	۰/۰۰۹۹	۲۸۲/۰۹۴۰	۰/۱۶۷	۰/۱۱۵	۰/۸۶۴
•/۳۱	۲/۰۰۴۹	۰/۰۱۸۵	۱۵۳/۰۰۳۳	۰/۰۱۳۷	۲۰۹/۰۳۹۵	۰/۰۱۰۲	۲۸۱/۰۸۴۰	۰/۱۶۶	۰/۱۱۴	۰/۸۶۳
•/۳۲	۲/۰۰۴۲	۰/۰۱۸۰	۱۵۲/۰۰۳۳	۰/۰۱۳۲	۲۰۸/۰۳۹۵	۰/۰۱۰۹	۲۸۰/۰۸۴۰	۰/۱۶۵	۰/۱۱۳	۰/۸۶۲
•/۳۳	۲/۰۰۳۹	۰/۰۱۷۹	۱۵۱/۰۰۳۳	۰/۰۱۳۶	۲۰۷/۰۳۹۵	۰/۰۱۱۳	۲۷۹/۰۸۴۰	۰/۱۶۴	۰/۱۱۲	۰/۸۶۱
•/۳۴	۲/۰۰۴۹	۰/۰۱۷۸	۱۵۰/۰۰۳۳	۰/۰۱۳۵	۲۰۶/۰۳۹۵	۰/۰۱۱۶	۲۷۸/۰۸۴۰	۰/۱۶۳	۰/۱۱۱	۰/۸۶۰
•/۳۵	۲/۰۰۴۸	۰/۰۱۷۸	۱۴۹/۰۰۳۳	۰/۰۱۳۶	۲۰۵/۰۳۹۵	۰/۰۱۱۷	۲۷۷/۰۸۴۰	۰/۱۶۲	۰/۱۱۰	۰/۸۵۹
•/۳۶	۲/۰۰۴۰	۰/۰۱۷۸	۱۴۸/۰۰۳۳	۰/۰۱۳۵	۲۰۴/۰۳۹۵	۰/۰۱۱۸	۲۷۶/۰۸۴۰	۰/۱۶۱	۰/۱۰۹	۰/۸۵۸

* دهای بالای خط نازک کمتر از ρ_{min} می‌باشند.

ρ_{max}

$f_c = 20 \text{ MPa}$

W	K	$f_y = 220 \text{ MPa}$			$f_y = 300 \text{ MPa}$			$f_y = 400 \text{ MPa}$			$\frac{a}{d}$	J
		ρ^*	a_n	p^*	a_n	ρ^*	a_n	$\frac{x}{d}$	$\frac{x}{d}$	$\frac{x}{d}$		
۰/۱۷	۳/۹۷۲۱	۰/۰۲۳۷	۱۳۶/۲۲۳۴	۰/۰۱۷۴	۱۹۹/۴۱۰	۰/۰۱۳۱	۲۶۵/۸۰	۰/۰۱۳	۰/۰۱۳	۰/۰۱۳	۰/۰۱۷	۰/۰۱۷
۰/۲۸	۳/۰۲۷۵	۰/۰۲۴۴	۱۴۵/۱۱۲	۰/۰۱۷۸	۱۹۷/۸۸	۰/۰۱۳۴	۲۶۳/۸۴	۰/۰۲۸	۰/۰۲۸	۰/۰۲۸	۰/۰۲۸	۰/۰۲۸
۰/۳۹	۳/۶۰۳۶	۰/۰۲۵۰	۱۴۳/۹۹۰	۰/۰۱۸۴	۱۹۵/۳۵۰	۰/۰۱۳۸	۲۶۱/۸۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۱	۰/۰۲۱	۰/۰۲۱	۰/۰۲۱
۰/۴۰	۳/۶۶۷۲	۰/۰۲۵۷	۱۴۲/۸۵۸	۰/۰۱۸۸	۱۹۴/۸۲	۰/۰۱۴۱	۲۵۹/۷۶	۰/۰۲۲	۰/۰۲۲	۰/۰۲۲	۰/۰۲۲	۰/۰۲۲
۰/۴۱	۳/۷۲۹۳	۰/۰۲۵۳	۱۴۱/۷۴۹	۰/۰۱۹۳	۱۹۳/۲۹۰	۰/۰۱۴۲	۲۵۷/۷۲	۰/۰۲۳	۰/۰۲۳	۰/۰۲۳	۰/۰۲۳	۰/۰۲۳
۰/۴۲	۳/۷۹۰۱	۰/۰۲۷۰	۱۴۰/۵۲۴	۰/۰۱۹۸	۱۹۱/۱۶	۰/۰۱۴۸	۲۵۵/۷۸	۰/۰۲۴	۰/۰۲۴	۰/۰۲۴	۰/۰۲۴	۰/۰۲۴
۰/۴۳	۳/۸۹۹۴	۰/۰۲۷۴	۱۳۹/۵۰۲	۰/۰۲۰۲	۱۹۰/۲۳۳	۰/۰۱۵۲	۲۵۳/۹۴	۰/۰۲۵	۰/۰۲۵	۰/۰۲۵	۰/۰۲۵	۰/۰۲۵
۰/۴۴	۳/۹۰۷۲	۰/۰۲۸۲	۱۳۸/۳۲۸	۰/۰۲۰۷	۱۸۹/۴۰۰	۰/۰۱۶۱	۲۵۱/۱۹۱	۰/۰۲۶	۰/۰۲۶	۰/۰۲۶	۰/۰۲۶	۰/۰۲۶
۰/۴۵	۳/۹۵۹۰	۰/۰۲۸۹	۱۳۷/۴۴۴۸	۰/۰۲۱۲	۱۸۸/۱۴۲۰	۰/۰۱۶۲	۲۵۰/۸۹۵	۰/۰۲۷	۰/۰۲۷	۰/۰۲۷	۰/۰۲۷	۰/۰۲۷
۰/۴۶	۴/۰۲۴۱	۰/۰۲۹۵	۱۳۶/۳۲۳۳	۰/۰۲۱۶	۱۸۷/۸۹۵	۰/۰۱۶۳	۲۴۹/۳۶۵	۰/۰۲۷	۰/۰۲۷	۰/۰۲۷	۰/۰۲۷	۰/۰۲۷
۰/۴۷	۴/۰۲۷۷	۰/۰۳۰۲	۱۳۵/۲۰۲۱	۰/۰۲۲۱	۱۸۶/۳۶۵	۰/۰۱۶۴	۲۴۸/۸۲۳۵	۰/۰۲۸	۰/۰۲۸	۰/۰۲۸	۰/۰۲۸	۰/۰۲۸
۰/۴۸	۴/۱۱۲۹۹	۰/۰۳۰۸	۱۳۴/۰۷۹	۰/۰۲۲۵	۱۸۵/۹۵۸	۰/۰۱۶۵	۲۴۷/۹۵۸	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹
۰/۴۹	۴/۱۸۰۷	۰/۰۳۰۴	۱۳۳/۰۷۹	۰/۰۲۲۶	۱۸۴/۸۲۳۵	۰/۰۱۶۶	۲۴۶/۸۲۳۵	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹
۰/۵۰	۴/۲۲۰۰	۰/۰۳۰۱	۱۳۲/۰۷۹	۰/۰۲۲۷	۱۸۳/۸۲۳۵	۰/۰۱۶۷	۲۴۵/۸۲۳۵	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹
۰/۵۱	۴/۲۲۷۹	۰/۰۳۰۷	۱۳۱/۰۷۹	۰/۰۲۲۸	۱۸۲/۸۲۳۵	۰/۰۱۶۸	۲۴۴/۸۲۳۵	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹
۰/۵۲	۴/۳۲۴۳	۰/۰۳۰۴	۱۲۹/۰۷۹	۰/۰۲۲۹	۱۸۱/۸۲۳۵	۰/۰۱۶۹	۲۴۳/۸۲۳۵	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹
	ρ_{max}	۰/۰۳۳۹						۰/۰۲۷	۰/۰۲۷	۰/۰۲۷	۰/۰۲۷	۰/۰۲۷

خمش ۲-۲) ضرایب لازم برای طرح تیرهای مستطیل شکل و بدون آرماتور فشاری، در حالت $f_c = 25 \text{ MPa}$

مراجع: بندهای ۱۰-۲-۵-۱۱ و ۳-۱۱ و ۱-۴-۱۱ و ۱-۵-۱۱ از آینه نامه بتن ایران

$$M_u = K \cdot F \quad \text{KN.m}$$

$$K = \phi_c \cdot f_c \cdot W \cdot J$$

بر حسب f_c است. Mpa

$$W = \rho \frac{\phi_s f_y}{\phi_c f_c}$$


$$F = \frac{bd^2}{1000} \quad \text{و } d \text{ بر حسب cm می باشد}$$

$$\text{همچنین } M_u = A_s \cdot d \cdot a_n \cdot 10^{-3}$$

$$\text{که } a_n = \phi_s \cdot f_c \cdot J$$

به ترتیب بر حسب $KN.m$ و cm^2 و cm و A_s می باشند.

$$\frac{x}{d} = 1.18 \left(\frac{W}{\beta_1} \right) \quad \frac{a}{d} = \beta_1 \frac{x}{d} \quad \beta_1 = 0.85 \quad J = 1 - \frac{a}{2d} \quad J = 1 - 0.59W$$



W	K	f _y = 220 MPa			f _y = 300 MPa			f _y = 400 MPa		
		p*	a _n	p*	a _n	p*	a _n	x/d	a/d	
.1.2	.12954	.0015	183/755	.0012	201/940.	.0009	335/92.	.028	.024	.0988
.1.3	.14419	.0014	183/634	.0018	200/410.	.0013	333/88.	.042	.030	.0982
.1.4	.16805	.0012	183/612	.0024	200/180.	.0008	331/84.	.055	.047	.0976
.1.5	.17282	.0014	181/577	.0029	200/600.	.0022	330/114.	.069	.059	.0971
.1.6	.18870	.0010	180/488	.0035	200/140.	.0024	328/100.	.083	.071	.0965
.1.7	.19047	.0010	179/333	.0041	200/545	.0031	326/104.	.097	.083	.0959
.1.8	.19125	.0006	178/211	.0047	200/315	.0035	324/102.	.111	.094	.0953
.1.9	.19185	.0010	177/189	.0053	200/485	.0040	323/98.	.125	.106	.0947
.1.10	.19110	.0008	176/957	.0059	200/905	.0046	319/930.	.139	.118	.0941
.1.11	.19428	.0010	176/845	.0050	200/425	.0049	317/900.	.153	.122	.0939
.1.12	.19722	.0006	173/723	.0071	200/895	.0053	315/85.	.167	.132	.0933
.1.13	.19999	.0014	173/601	.0074	200/365	.0057	313/82.	.18.	.143	.0929
.1.14	.19257	.0012	171/479	.0082	200/835	.0062	311/78.	.194	.153	.0917
.1.15	.19520	.0010	171/355	.0088	200/585.	.0066	310/74.	.208	.163	.0912
.1.16	.19750	.0012	171/232	.0093	200/30.	.0071	308/64.	.208	.177	.0908
.1.17	.19950	.0010	171/110	.0100	200/600.	.0076	306/50.	.201	.189	.0900
.1.18	.20118	.0014	171/118	.0105	200/95.	.0079	304/45.	.200	.191	.0895

$f_c = 25 \text{ MPa}$

W	K	$f_y = 220 \text{ MPa}$			$f_y = 300 \text{ MPa}$			$f_y = 400 \text{ MPa}$		
		ρ^*	a_n	ρ^*	a_n	ρ^*	a_n	$\frac{x}{d}$	$\frac{a}{d}$	$\frac{a}{d}$
۰/۱۹	۲/۰۵۰۸	۰/۰۱۵۲	۱۹۶/۰۰۵۹	۰/۰۱۱۲	۱۱۲/۰۴۶	۰/۰۰۸۴	۳۰/۰۱۲۱	۰/۰۲۴۴	۰/۰۲۲۴	۰/۰۲۲۴
۰/۲۰	۲/۰۵۴۹	۰/۰۱۴۲	۱۹۴/۰۰۴۶	۰/۰۱۱۸	۱۱۸/۰۱۰۱	۰/۰۰۸۸	۲۹۹/۰۰۸۰	۰/۰۲۷۸	۰/۰۲۳۵	۰/۰۲۳۵
۰/۲۱	۲/۰۵۹۴	۰/۰۱۵۸	۱۹۳/۰۰۱۲	۰/۰۱۲۳	۱۲۳/۰۰۲۸	۰/۰۰۹۳	۲۹۷/۰۰۸۴	۰/۰۲۹۲	۰/۰۲۴۸	۰/۰۲۴۸
۰/۲۲	۲/۰۵۱۱	۰/۰۱۷۲	۱۹۲/۰۰۶۰	۰/۰۱۲۹	۱۲۹/۰۰۷۰	۰/۰۰۹۷	۲۹۵/۰۰۸۰	۰/۰۲۷۸	۰/۰۲۶۰	۰/۰۲۶۰
۰/۲۳	۲/۰۵۸۸	۰/۰۱۸۴	۱۹۱/۰۰۸۰	۰/۰۱۳۰	۱۳۰/۰۰۳۰	۰/۰۱۰۱	۲۹۳/۰۰۷۵	۰/۰۲۹۱	۰/۰۲۶۵	۰/۰۲۶۵
۰/۲۴	۲/۰۵۸۸	۰/۰۱۹۲	۱۹۰/۰۰۴۸	۰/۰۱۳۱	۱۳۱/۰۰۷۹	۰/۰۱۰۴	۲۹۱/۰۰۷۰	۰/۰۲۹۱	۰/۰۲۷۰	۰/۰۲۷۰
۰/۲۵	۲/۰۱۹۸	۰/۰۲۰۱	۱۸۹/۰۰۵۱	۰/۰۱۴۷	۱۴۷/۰۰۱۰	۰/۰۱۱۰	۲۸۹/۰۰۷۰	۰/۰۳۰۰	۰/۰۲۸۳	۰/۰۲۸۳
۰/۲۶	۲/۰۳۰۳	۰/۰۲۰۹	۱۸۸/۰۰۹۰	۰/۰۱۵۳	۱۵۳/۰۰۷۰	۰/۰۱۱۵	۲۸۷/۰۰۷۰	۰/۰۳۰۰	۰/۰۲۹۵	۰/۰۲۹۵
۰/۲۷	۲/۰۴۰۶	۰/۰۲۱۷	۱۸۷/۰۰۴۷	۰/۰۱۵۹	۱۵۹/۰۰۴۰	۰/۰۱۱۰	۲۸۶/۰۰۷۰	۰/۰۳۰۷	۰/۰۲۸۰	۰/۰۲۸۰
۰/۲۸	۲/۰۵۰۷	۰/۰۲۲۵	۱۸۶/۰۰۴۰	۰/۰۱۶۰	۱۶۰/۰۰۴۰	۰/۰۱۱۰	۲۸۵/۰۰۷۰	۰/۰۳۰۷	۰/۰۲۹۵	۰/۰۲۹۵
۰/۲۹	۲/۰۵۰۲	۰/۰۲۲۳	۱۸۵/۰۰۲۳	۰/۰۱۶۱	۱۶۱/۰۰۴۰	۰/۰۱۱۰	۲۸۴/۰۰۷۰	۰/۰۳۰۰	۰/۰۲۹۰	۰/۰۲۹۰
۰/۳۰	۲/۰۷۰۳	۰/۰۲۰۱	۱۸۴/۰۰۱۰	۰/۰۱۶۲	۱۶۲/۰۰۴۰	۰/۰۱۱۰	۲۸۳/۰۰۷۰	۰/۰۳۰۰	۰/۰۲۸۹	۰/۰۲۸۹
۰/۳۱	۲/۰۷۰۹۱	۰/۰۲۲۶	۱۸۳/۰۰۷۰	۰/۰۱۶۳	۱۶۳/۰۰۴۰	۰/۰۱۱۰	۲۸۲/۰۰۷۰	۰/۰۳۰۰	۰/۰۲۸۰	۰/۰۲۸۰
۰/۳۲	۲/۰۸۱۲۸	۰/۰۲۰۵	۱۸۲/۰۰۵۰	۰/۰۱۶۴	۱۶۴/۰۰۴۰	۰/۰۱۱۰	۲۸۱/۰۰۷۰	۰/۰۳۰۰	۰/۰۲۷۹	۰/۰۲۷۹
۰/۳۳	۲/۰۸۱۸۸	۰/۰۲۰۵	۱۸۱/۰۰۴۰	۰/۰۱۶۵	۱۶۵/۰۰۴۰	۰/۰۱۱۰	۲۸۰/۰۰۷۰	۰/۰۳۰۰	۰/۰۲۷۸	۰/۰۲۷۸
۰/۳۴	۲/۰۷۰۷۹	۰/۰۲۱۳	۱۸۰/۰۰۴۰	۰/۰۱۶۶	۱۶۶/۰۰۴۰	۰/۰۱۱۰	۲۷۹/۰۰۷۰	۰/۰۳۰۰	۰/۰۲۷۵	۰/۰۲۷۵
۰/۳۵	۲/۰۱۸۱۸	۰/۰۲۰۱	۱۷۹/۰۰۴۰	۰/۰۱۶۷	۱۶۷/۰۰۴۰	۰/۰۱۱۰	۲۷۸/۰۰۷۰	۰/۰۳۰۰	۰/۰۲۷۴	۰/۰۲۷۴
۰/۳۶	۲/۰۲۰۰۲	۰/۰۲۰۹	۱۷۸/۰۰۴۰	۰/۰۱۶۸	۱۶۸/۰۰۴۰	۰/۰۱۱۰	۲۷۷/۰۰۷۰	۰/۰۳۰۰	۰/۰۲۷۳	۰/۰۲۷۳

* دهای بالای خط نازی کمتر از ρ_{min} می‌باشند.

ρ_{max}

$f_c = 25 \text{ MPa}$

W	K	$f_y = 220 \text{ MPa}$			$f_y = 300 \text{ MPa}$			$f_y = 400 \text{ MPa}$			$\frac{a}{d}$	J
		ρ^*	a_n	ρ^*	a_n	ρ^*	a_n	ρ^*	a_n	$\frac{x}{d}$		
۰/۱۳۷	۴/۱۳۴۰۱	۰/۰۲۹۷	۱۴۶/۱۱۳۴	۰/۰۲۱۸	۱۹۹/۴۱۰	۰/۰۱۵۳	۲۹۵/۸۸۰	۰/۰۱۴	۲۹۳/۰	۰/۵۱۴	۰/۷۸۲	۰/۷۸۲
۰/۱۳۸	۴/۱۳۲۲۲	۰/۰۳۰۵	۱۴۷/۱۱۱۲	۰/۰۲۲۴	۱۹۷/۸۸۱	۰/۰۱۶۸	۲۹۳/۸۸۴	۰/۰۲۸	۲۹۳/۰	۰/۵۲۸	۰/۷۷۰	۰/۷۷۰
۰/۱۳۹	۴/۱۳۰۴۰	۰/۰۳۱۳	۱۴۸/۹۹۰	۰/۰۲۲۹	۱۹۵/۱۲۵۰	۰/۰۱۷۳	۲۹۱/۸۰۰	۰/۰۴۱	۲۹۱/۰	۰/۵۴۱	۰/۴۴۰	۰/۴۴۰
۰/۱۴۰	۴/۱۲۸۳۰	۰/۰۳۲۱	۱۴۹/۸۵۸	۰/۰۲۳۵	۱۹۴/۸۱۲	۰/۰۱۷۵	۲۹۰/۷۶۰	۰/۰۴۳	۲۹۰/۰	۰/۵۵۰	۰/۷۶۳	۰/۷۶۳
۰/۱۴۱	۴/۱۲۶۱۷	۰/۰۳۲۹	۱۴۱/۷۴۳	۰/۰۲۳۱	۱۹۳/۱۲۹۰	۰/۰۱۸۱	۲۸۹/۷۲۰	۰/۰۴۵	۲۸۹/۰	۰/۵۵۵	۰/۴۳۲	۰/۴۳۲
۰/۱۴۲	۴/۱۲۴۷۳	۰/۰۳۳۷	۱۴۰/۶۳۴	۰/۰۲۳۷	۱۹۲/۱۱۳۷	۰/۰۱۸۵	۲۸۸/۷۱۰	۰/۰۴۶	۲۸۸/۰	۰/۵۵۹	۰/۴۳۸	۰/۴۳۸
۰/۱۴۳	۴/۱۲۲۱۷	۰/۰۳۴۵	۱۳۹/۵۰۲	۰/۰۲۰۵	۱۹۰/۱۲۳۰	۰/۰۱۹۰	۲۸۷/۶۵۰	۰/۰۴۷	۲۸۷/۰	۰/۵۶۱	۰/۴۳۵	۰/۴۳۵
۰/۱۴۴	۴/۱۲۰۴۰	۰/۰۳۵۳	۱۳۸/۳۲۸۰	۰/۰۲۰۵	۱۸۹/۱۲۰۵	۰/۰۱۹۱	۲۸۶/۶۱۰	۰/۰۴۸	۲۸۶/۰	۰/۵۶۳	۰/۴۳۷	۰/۴۳۷
۰/۱۴۵	۴/۱۱۸۱۲	۰/۰۳۵۱	۱۳۷/۴۳۵	۰/۰۲۰۵	۱۸۷/۱۲۰۵	۰/۰۱۹۲	۲۸۵/۵۷۰	۰/۰۴۹	۲۸۵/۰	۰/۵۶۵	۰/۴۳۹	۰/۴۳۹
۰/۱۴۶	۴/۱۱۶۰۱	۰/۰۳۶۹	۱۳۶/۳۱۳	۰/۰۲۰۱	۱۸۶/۱۲۰۱	۰/۰۱۹۳	۲۸۴/۵۳۵	۰/۰۵۰	۲۸۴/۰	۰/۵۶۲	۰/۴۴۰	۰/۴۴۰
۰/۱۴۷	۴/۱۱۴۷۲	۰/۰۳۷۶	۱۳۵/۲۰۱۰	۰/۰۲۰۱	۱۸۵/۱۲۰۱	۰/۰۱۹۴	۲۸۳/۵۰۰	۰/۰۵۱	۲۸۳/۰	۰/۵۶۵	۰/۴۴۲	۰/۴۴۲
۰/۱۴۸	۴/۱۱۳۴۳	۰/۰۳۸۵	۱۳۴/۰۷۹	۰/۰۲۰۲	۱۸۲/۱۲۰۲	۰/۰۱۹۵	۲۸۲/۴۷۵	۰/۰۵۲	۲۸۲/۰	۰/۵۶۷	۰/۴۴۳	۰/۴۴۳
۰/۱۴۹	۴/۱۱۲۲۹	۰/۰۳۹۳	۱۳۳/۰۶۵۰	۰/۰۲۰۳	۱۸۱/۱۲۰۳	۰/۰۱۹۶	۲۸۱/۴۴۰	۰/۰۵۳	۲۸۱/۰	۰/۵۶۸	۰/۴۴۴	۰/۴۴۴
۰/۱۵۰	۴/۱۱۱۷۰	۰/۰۴۰۷	۱۳۲/۰۴۷۳	۰/۰۲۰۴	۱۸۰/۱۲۰۴	۰/۰۱۹۷	۲۸۰/۴۰۵	۰/۰۵۴	۲۸۰/۰	۰/۵۷۰	۰/۴۴۵	۰/۴۴۵
۰/۱۵۱	۴/۱۱۰۷۲	۰/۰۴۱۰	۱۳۱/۰۲۱۳	۰/۰۲۰۵	۱۷۹/۱۲۰۵	۰/۰۱۹۸	۲۷۹/۳۷۰	۰/۰۵۵	۲۷۹/۰	۰/۵۷۲	۰/۴۴۶	۰/۴۴۶
۰/۱۵۲	۴/۱۰۹۵۳	۰/۰۴۱۷	۱۳۰/۰۰۹۱	۰/۰۲۰۶	۱۷۸/۱۲۰۶	۰/۰۱۹۹	۲۷۸/۳۳۵	۰/۰۵۶	۲۷۸/۰	۰/۵۷۴	۰/۴۴۷	۰/۴۴۷

$f_c = 30 \text{ MPa}$ ضرایب لازم برای طرح تیرهای مستطیل شکل و بدون آرماتور فشاری، در حالت خمس ۳-۲) مراجع: بندهای ۱۰-۵-۲-۲ و ۱۱-۴-۱۱ و ۱-۵-۱۱ از آینه نامه بتن ایران

$$M_u = K \cdot F \quad \text{KN.m}$$

$$K = \phi_c \cdot f_c \cdot W \cdot J$$


است. $M_u = K \cdot F$ بر حسب f_c

$$W = \rho \frac{\phi_s f_y}{\phi_c f_c}$$

$$F = \frac{bd^2}{1000} \quad \text{و } d \text{ بر حسب cm می باشد}$$

$$\text{همچنین } M_u = A_s \cdot d \cdot a_n \cdot 10^{-3}$$

$$\text{که } a_n = \phi_s \cdot f_c \cdot J$$



به ترتیب بر حسب M_u و d و A_s و cm^2 و cm و $KN.m$ می باشند.

$$\frac{x}{d} = 1.18 \left(\frac{W}{\beta_1} \right) \quad \frac{a}{d} = \beta_1 \frac{x}{d} \quad \beta_1 = 0.85 \quad J = 1 - \frac{a}{2d} \quad J = 1 - 0.59W$$

W	K	f _y = 220 MPa			f _y = 300 MPa			f _y = 400 MPa			$\frac{a}{d}$	J
		p*	a _n	p*	a _n	p*	a _n	$\frac{x}{d}$	d	$\frac{x}{d}$		
۰.۱۲	۰/۳۰۵۷	۰/۰۰۱۹	۱۸۲/۷۵۳	۰/۰۰۱۴	۲۰۱/۹۴۰	۰/۰۰۱۱	۲۳۵/۹۵۰	۰/۰۲۸	۰/۰۳۴	۰/۰۳۴	۰/۰۸۸	
۰.۱۳	۰/۰۳۰۳	۰/۰۰۲۹	۱۸۳/۶۳۴	۰/۰۰۲۱	۲۰۰/۹۱۰	۰/۰۰۱۵	۲۳۳/۸۸۰	۰/۰۴۲	۰/۰۴۲	۰/۰۴۲	۰/۰۸۲	
۰.۱۴	۰/۰۷۰۲	۰/۰۰۳۹	۱۸۲/۵۱۲	۰/۰۰۲۸	۲۰۱/۸۸۰	۰/۰۰۲۱	۲۳۳/۸۴۰	۰/۰۴۳	۰/۰۴۳	۰/۰۴۳	۰/۰۷۳	
۰.۱۵	۰/۰۸۷۳۹	۰/۰۰۴۸	۱۸۱/۵۰۷	۰/۰۰۳۵	۲۰۰/۹۰۰	۰/۰۰۲۶	۲۳۳/۱۱۰	۰/۰۴۹	۰/۰۴۹	۰/۰۴۹	۰/۰۷۱	
۰.۱۶	۰/۰۴۲۲	۰/۰۰۵۸	۱۸۰/۴۵۵	۰/۰۰۴۲	۲۰۰/۹۷۰	۰/۰۰۲۴	۲۳۲/۱۰۰	۰/۰۸۳	۰/۰۸۳	۰/۰۸۳	۰/۰۷۰	
۰.۱۷	۰/۰۲۰۸۳	۰/۰۰۶۷	۱۷۹/۳۲۳	۰/۰۰۴۹	۲۰۰/۸۴۵	۰/۰۰۲۷	۲۳۲/۱۰۰	۰/۰۹۷	۰/۰۹۷	۰/۰۹۷	۰/۰۵۹	
۰.۱۸	۰/۰۳۷۲۳	۰/۰۰۷۷	۱۷۸/۲۱۱	۰/۰۰۵۵	۲۰۰/۱۰۵	۰/۰۰۲۵	۲۳۲/۱۰۰	۰/۰۸۳	۰/۰۸۳	۰/۰۸۳	۰/۰۵۳	
۰.۱۹	۰/۰۱۳۱	۰/۰۰۸۷	۱۷۷/۱۰۸	۰/۰۰۵۳	۲۰۰/۱۴۸۰	۰/۰۰۲۸	۲۳۲/۱۰۰	۰/۰۹۳	۰/۰۹۳	۰/۰۹۳	۰/۰۵۳	
۰.۲۰	۰/۰۵۹۳۸	۰/۰۰۹۵	۱۷۶/۹۵۷	۰/۰۰۵۱	۲۰۰/۹۰۵	۰/۰۰۴۸	۲۳۲/۹۸۰	۰/۱۲۵	۰/۱۲۵	۰/۱۲۵	۰/۰۴۷	
۰.۲۱	۰/۰۱۸۵۳	۰/۰۰۱۰۷	۱۷۵/۸۸۰	۰/۰۰۴۳	۲۰۰/۱۰۵	۰/۰۰۴۲	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۱۱	۰/۱۱۱	۰/۱۱۱	۰/۰۴۷	
۰.۲۲	۰/۰۱۰۶۶	۰/۰۰۱۶	۱۷۴/۷۲۳	۰/۰۰۴۰	۲۰۰/۱۴۸۰	۰/۰۰۴۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۲۵	۰/۱۲۵	۰/۱۲۵	۰/۰۴۷	
۰.۲۳	۰/۰۱۰۴۶	۰/۰۰۱۶	۱۷۳/۶۷۳	۰/۰۰۳۸	۲۰۰/۱۸۰۵	۰/۰۰۴۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۱۳	۰/۱۱۳	۰/۱۱۳	۰/۰۴۷	
۰.۲۴	۰/۰۱۰۱۳	۰/۰۰۱۳	۱۷۲/۶۱۵	۰/۰۰۳۵	۲۰۰/۲۱۰	۰/۰۰۳۸	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۱۲	۰/۱۱۲	۰/۱۱۲	۰/۰۴۷	
۰.۲۵	۰/۰۱۰۰۶	۰/۰۰۱۶	۱۷۱/۵۶۸	۰/۰۰۳۰	۲۰۰/۲۴۰	۰/۰۰۳۵	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۱۱	۰/۱۱۱	۰/۱۱۱	۰/۰۴۷	
۰.۲۶	۰/۰۱۰۱۰	۰/۰۰۱۳	۱۷۰/۵۱۰	۰/۰۰۲۹	۲۰۰/۲۷۰	۰/۰۰۳۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۱۰	۰/۱۱۰	۰/۱۱۰	۰/۰۴۷	
۰.۲۷	۰/۰۱۰۰۴	۰/۰۰۱۶	۱۶۹/۴۶۴	۰/۰۰۲۶	۲۰۰/۳۰۰	۰/۰۰۲۶	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۹	۰/۱۰۹	۰/۱۰۹	۰/۰۴۷	
۰.۲۸	۰/۰۱۰۰۳	۰/۰۰۱۶	۱۶۸/۴۱۲	۰/۰۰۲۳	۲۰۰/۳۳۰	۰/۰۰۲۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۸	۰/۱۰۸	۰/۱۰۸	۰/۰۴۷	
۰.۲۹	۰/۰۱۰۰۲	۰/۰۰۱۶	۱۶۷/۳۶۰	۰/۰۰۲۰	۲۰۰/۳۶۰	۰/۰۰۱۵	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۷	۰/۱۰۷	۰/۱۰۷	۰/۰۴۷	
۰.۳۰	۰/۰۱۰۰۱	۰/۰۰۱۶	۱۶۶/۳۰۸	۰/۰۰۱۷	۲۰۰/۴۰۰	۰/۰۰۱۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۶	۰/۱۰۶	۰/۱۰۶	۰/۰۴۷	
۰.۳۱	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۶۵/۲۵۶	۰/۰۰۱۴	۲۰۰/۴۴۰	۰/۰۰۰۵	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۵	۰/۱۰۵	۰/۱۰۵	۰/۰۴۷	
۰.۳۲	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۶۴/۲۰۴	۰/۰۰۱۲	۲۰۰/۴۸۰	۰/۰۰۰۲	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۴	۰/۱۰۴	۰/۱۰۴	۰/۰۴۷	
۰.۳۳	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۶۳/۱۵۲	۰/۰۰۱۰	۲۰۰/۵۲۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۳	۰/۱۰۳	۰/۱۰۳	۰/۰۴۷	
۰.۳۴	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۶۲/۱۰۰	۰/۰۰۰۸	۲۰۰/۵۶۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۲	۰/۱۰۲	۰/۱۰۲	۰/۰۴۷	
۰.۳۵	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۶۱/۵۸۰	۰/۰۰۰۶	۲۰۰/۶۰۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۱	۰/۱۰۱	۰/۱۰۱	۰/۰۴۷	
۰.۳۶	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۶۰/۱۳۰	۰/۰۰۰۴	۲۰۰/۶۴۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۳۷	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۵۹/۱۸۰	۰/۰۰۰۲	۲۰۰/۶۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۳۸	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۵۸/۲۳۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۷۲۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۳۹	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۵۷/۲۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۷۶۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۴۰	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۵۶/۳۳۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۸۰۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۴۱	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۵۵/۳۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۸۴۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۴۲	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۵۴/۴۳۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۸۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۴۳	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۵۳/۴۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۹۲۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۴۴	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۵۲/۵۳۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۹۶۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۴۵	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۵۱/۵۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۴۶	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۵۰/۶۳۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۰۴۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۴۷	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۴۹/۶۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۰۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۴۸	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۴۸/۷۳۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۱۲۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۴۹	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۴۷/۷۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۱۶۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۵۰	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۴۶/۸۳۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۲۰۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۵۱	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۴۵/۸۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۲۴۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۵۲	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۴۴/۹۳۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۲۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۵۳	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۴۳/۹۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۳۲۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۵۴	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۴۲/۱۰۳۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۳۶۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۵۵	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۴۱/۱۰۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۴۰۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۵۶	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۴۰/۱۱۳۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۴۴۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۵۷	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۳۹/۱۱۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۴۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۵۸	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۳۸/۱۲۳۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۵۲۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۵۹	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۳۷/۱۲۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۵۶۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۶۰	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۳۶/۱۳۳۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۶۰۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۶۱	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۳۵/۱۳۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۶۴۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۶۲	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۳۴/۱۴۳۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۶۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۶۳	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۳۳/۱۴۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۷۲۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۶۴	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۳۲/۱۵۳۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۷۶۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۴۷	
۰.۶۵	۰/۰۱۰۰۰	۰/۰۰۱۶	۱۳۱/۱۵۸۰	۰/۰۰۰۰	۲۰۰/۱۸۰۰	۰/۰۰۰۰	۲۳۲/۱۰۰	۰/۱۰۰				

W	K	f _y = 220 MPa			f _y = 300 MPa			f _y = 400 MPa		
		ρ*	a _n	ρ*	a _n	ρ*	a _n	x/d	a/d	J
۰/۱۹	۳/۰۳۷	۰/۰۱۸۵	۱۶۶/۰۵۰	۰/۰۱۱۴	۱۱۲۶/۰۴۴	۰/۰۱۰۱	۳۰/۰۱۰	۰/۲۹۴	۰/۲۲۴	۰/۱۱۰
۰/۲۰	۳/۱۱۷۸۵	۰/۰۱۹۳	۱۵۴/۰۹۳۵	۰/۰۱۴۱	۲۲۴/۰۹۱۰	۰/۰۱۰۶	۲۹۹/۰۸۸	۰/۲۷۸	۰/۲۲۳	۰/۱۱۱
۰/۲۱	۳/۱۱۱۱۲	۰/۰۲۰۲	۱۶۳/۰۸۱۱	۰/۰۱۴۸	۲۲۲/۰۴۸	۰/۰۱۱۱	۲۹۷/۰۸۴	۰/۲۹۲	۰/۲۴۸	۰/۱۱۰
۰/۲۲	۳/۱۱۴۴۵	۰/۰۱۲۱	۱۶۲/۰۵۹۰	۰/۰۱۰۵	۲۲۱/۰۷۵۰	۰/۰۱۱۶	۲۹۸/۰۸۰۰	۰/۲۰۵	۰/۲۶۰	۰/۱۱۰
۰/۲۳	۳/۰۵۷۷	۰/۰۲۲۱	۱۶۱/۰۵۸۸	۰/۰۱۶۲	۲۲۰/۰۳۱۲	۰/۰۱۱۲	۲۹۸/۰۷۵۰	۰/۲۳۹	۰/۲۶۰	۰/۱۱۰
۰/۲۴	۳/۱۷۰۴۴	۰/۰۲۳۱	۱۶۰/۰۴۳۸	۰/۰۱۶۹	۲۱۸/۰۷۹۷	۰/۰۱۱۶	۲۹۸/۰۷۲۰	۰/۲۰۵	۰/۲۶۰	۰/۱۱۰
۰/۲۵	۳/۱۸۳۸۵	۰/۰۲۳۱	۱۵۹/۰۵۱۱	۰/۰۱۷۷	۲۱۷/۰۱۱۱	۰/۰۱۱۲	۲۹۸/۰۷۲۰	۰/۲۳۹	۰/۲۷۱	۰/۱۱۰
۰/۲۶	۳/۹۶۴	۰/۰۲۳۱	۱۵۸/۰۲۸۹	۰/۰۱۸۴	۲۱۵/۰۹۸۵	۰/۰۱۲۸	۲۹۸/۰۷۰۰	۰/۲۹۵	۰/۲۷۱	۰/۱۱۰
۰/۲۷	۴/۰۸۱۳	۰/۰۲۴۰	۱۵۷/۰۲۵۱	۰/۰۱۷۶	۲۱۴/۰۱۱۱	۰/۰۱۱۲	۲۹۸/۰۶۹۸	۰/۲۹۱	۰/۲۸۳	۰/۱۱۰
۰/۲۸	۴/۱۲۰۸۴	۰/۰۲۷۰	۱۵۶/۰۱۴۵	۰/۰۱۹۱	۲۱۳/۰۴۵۵	۰/۰۱۲۳	۲۹۸/۰۶۹۰	۰/۲۹۵	۰/۲۸۳	۰/۱۱۰
۰/۲۹	۴/۱۲۲۷۴	۰/۰۲۷۹	۱۵۵/۰۱۲۳	۰/۰۱۹۱	۲۱۲/۰۹۲۵	۰/۰۱۴۸	۲۸۸/۰۹۰۰	۰/۲۹۱	۰/۲۰۷	۰/۱۱۰
۰/۳۰	۴/۱۴۴۴۲	۰/۰۲۸۹	۱۵۴/۰۱۰۱	۰/۰۲۱۲	۱۰۶/۰۸۵۸	۰/۰۱۲۸	۲۸۸/۰۹۳۰	۰/۲۹۵	۰/۲۹۱	۰/۱۱۰
۰/۳۱	۴/۰۵۰۸۹	۰/۰۲۹۹	۱۵۳/۰۷۷۹	۰/۰۲۱۹	۲۰۰/۰۳۲۵	۰/۰۱۹۲	۲۷۸/۰۸۲۵	۰/۲۹۳	۰/۲۹۲	۰/۱۱۰
۰/۳۲	۴/۰۵۱۱۴	۰/۰۲۰۸	۱۵۱/۰۵۰۷	۰/۰۲۳۵	۲۰۰/۰۱۰۰	۰/۰۱۹۹	۲۷۸/۰۷۴۰	۰/۲۹۳	۰/۲۹۰	۰/۱۱۰
۰/۳۳	۴/۰۷۸۱۷	۰/۰۳۱۸	۱۵۰/۰۳۱۵	۰/۰۲۳۳	۲۰۰/۰۲۷۵	۰/۰۱۷۸	۲۷۸/۰۷۰۰	۰/۲۹۴۴	۰/۲۹۳۸	۰/۱۱۰
۰/۳۴	۴/۰۸۸۹۹	۰/۰۳۱۷	۱۴۹/۰۴۱۳	۰/۰۲۳۵	۲۰۰/۰۱۷۵	۰/۰۱۹۰	۲۷۸/۰۶۴۰	۰/۲۹۴۴	۰/۲۹۳۸	۰/۱۱۰
۰/۳۵	۵/۰۰۰۲۲	۰/۰۳۱۷	۱۴۸/۰۴۷۸	۰/۰۲۳۷	۲۰۰/۰۲۷۱	۰/۰۱۸۵	۲۷۸/۰۶۰۰	۰/۲۹۴۲	۰/۲۹۰۱	۰/۱۱۰
۰/۳۶	۵/۱۱۰۶۲	۰/۰۳۱۷	۱۴۹/۰۳۵۵	۰/۰۲۰۰	۲۰۰/۰۱۹۴	۰/۰۱۹۱	۲۷۸/۰۵۵۰	۰/۲۹۴۵	۰/۲۹۱۳	۰/۱۱۰

* دهای بالای خط نازک کمتر از P_{min} می‌باشند.

W	K	$f_y = 220 \text{ MPa}$			$f_y = 300 \text{ MPa}$			$f_y = 400 \text{ MPa}$			$\frac{x}{d}$	$\frac{a}{d}$	J	
		ρ^*	a_n	ρ^*	a_n	ρ^*	a_n	ρ^*	a_n	ρ^*				
۱/۳۷	۰/۲۰۸۱	۰/۰۳۵۶	۱۴۶/۲۱۳۴	۰/۰۲۹۱	۱۹۹/۴۱۰	۰/۰۱۹۳	۲۵۰/۸۸۰	۰/۰۱۴	۱۰/۴۳۷	۰/۰۳۷	۰/۰۷۸۲	۰/۰۷۷۴	۰/۰۷۷۴	
۱/۳۸	۰/۲۰۷۸	۰/۰۳۵۶	۱۴۵/۱۱۱۲	۰/۰۲۹۸	۱۹۷/۸۸۰	۰/۰۲۰۱	۲۵۳/۸۸۰	۰/۰۲۸	۱۰/۴۴۸	۰/۰۳۸	۰/۰۷۷۴	۰/۰۷۷۴	۰/۰۷۷۴	
۱/۳۹	۰/۲۰۵۴	۰/۰۳۷۵	۱۴۳/۹۹۰	۰/۰۲۷۶	۱۹۵/۳۵۰	۰/۰۲۰۳	۲۶۱/۸۸۰	۰/۰۲۱	۱۰/۴۲۲	۰/۰۲۱	۰/۰۷۹۴	۰/۰۷۹۴	۰/۰۷۹۴	
۱/۴۰	۰/۰۰۰۸	۰/۰۳۰۰	۱۴۲/۸۵۸	۰/۰۲۸۲	۱۹۴/۸۵۰	۰/۰۲۱۲	۲۵۹/۷۶۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۷۸	۰/۰۷۸	۰/۰۷۸	
۱/۴۱	۰/۰۳۹۴	۰/۰۳۹۵	۱۴۱/۷۳۶	۰/۰۲۸۹	۱۹۳/۲۹۰	۰/۰۲۱۷	۲۵۷/۷۳۰	۰/۰۵۹	۰/۰۴۳	۰/۰۴۳	۰/۰۷۸۲	۰/۰۷۸۲	۰/۰۷۸۲	
۱/۴۲	۰/۰۸۰۱	۰/۰۴۰۴	۱۴۰/۵۱۳	۰/۰۲۹۶	۱۹۱/۷۶۰	۰/۰۲۲۲	۲۵۵/۷۳۰	۰/۰۸۳	۰/۰۴۶	۰/۰۴۶	۰/۰۷۸۵	۰/۰۷۸۵	۰/۰۷۸۵	
۱/۴۳	۰/۰۷۷۴	۰/۰۴۱۴	۱۳۹/۵۰۲	۰/۰۳۰۴	۱۹۰/۲۲۰	۰/۰۲۲۸	۲۵۳/۷۴۰	۰/۰۹۷	۰/۰۴۷	۰/۰۴۷	۰/۰۷۸۶	۰/۰۷۸۶	۰/۰۷۸۶	
۱/۴۴	۰/۰۸۰۸	۰/۰۴۱۴	۱۳۸/۴۲۸	۰/۰۳۱۱	۱۸۹/۷۰۰	۰/۰۲۱۱	۲۵۱/۷۳۰	۰/۱۱۱	۰/۰۱۹	۰/۰۱۹	۰/۰۷۸۷	۰/۰۷۸۷	۰/۰۷۸۷	
۱/۴۵	۰/۰۹۵۲	۰/۰۴۳۳	۱۳۷/۴۴۵	۰/۰۳۱۸	۱۸۷/۴۲۵	۰/۰۲۰۵	۲۵۰/۷۴۰	۰/۱۲۰	۰/۰۳۹	۰/۰۳۹	۰/۰۷۸۸	۰/۰۷۸۸	۰/۰۷۸۸	
۱/۴۶	۰/۰۳۹۱	۰/۰۴۴۳	۱۳۶/۴۳۳	۰/۰۳۲۵	۱۸۵/۸۹۰	۰/۰۲۰۳	۲۴۹/۷۴۰	۰/۱۳۵	۰/۰۳۹	۰/۰۳۹	۰/۰۷۸۹	۰/۰۷۸۹	۰/۰۷۸۹	
۱/۴۷	۰/۱۱۵۵	۰/۰۴۵۵	۱۳۵/۴۲۰	۰/۰۳۳۲	۱۸۴/۳۵۰	۰/۰۲۰۱	۲۴۸/۸۳۰	۰/۱۵۵	۰/۰۴۰	۰/۰۴۰	۰/۰۷۸۰	۰/۰۷۸۰	۰/۰۷۸۰	
۱/۴۸	۰/۱۹۴۹	۰/۰۴۵۲	۱۳۴/۷۰۹	۰/۰۳۳۹	۱۸۳/۸۳۰	۰/۰۲۰۳	۲۴۷/۸۳۰	۰/۱۶۸	۰/۰۴۸	۰/۰۴۸	۰/۰۷۸۱	۰/۰۷۸۱	۰/۰۷۸۱	
۱/۴۹	۰/۰۷۶۱	۰/۰۴۵۲	۱۳۳/۹۰۷	۰/۰۴۷۲	۱۸۲/۸۳۰	۰/۰۲۰۴	۲۴۶/۸۳۰	۰/۱۶۸	۰/۰۴۸	۰/۰۴۸	۰/۰۷۸۲	۰/۰۷۸۲	۰/۰۷۸۲	
۱/۵۰	۰/۰۲۴۹	۰/۰۴۸۱	۱۳۲/۸۳۵	۰/۰۴۸۱	۱۸۱/۸۳۰	۰/۰۲۰۵	۲۴۵/۸۳۰	۰/۱۷۰	۰/۰۴۰	۰/۰۴۰	۰/۰۷۸۳	۰/۰۷۸۳	۰/۰۷۸۳	
۱/۵۱	۰/۰۳۵۸	۰/۰۴۹۱	۱۳۰/۷۱۳	۰/۰۴۹۱	۱۸۰/۷۱۳	۰/۰۲۰۶	۲۴۴/۷۱۳	۰/۱۷۲	۰/۰۴۱	۰/۰۴۱	۰/۰۷۸۴	۰/۰۷۸۴	۰/۰۷۸۴	
۱/۵۲	۰/۰۴۷۵	۰/۰۵۰۱	۱۲۹/۵۹۱	۰/۰۵۰۱	۱۷۹/۵۹۱	۰/۰۲۰۷	۲۴۳/۵۹۱	۰/۱۷۳	۰/۰۴۲	۰/۰۴۲	۰/۰۷۸۵	۰/۰۷۸۵	۰/۰۷۸۵	
												۰/۰۳۳۰		
													ρ_{max}	

خمش ۴-۲) ضرایب لازم برای طرح تیرهای مستطیل شکل و بدون آرماتور فشاری، در حالت $f_c = 35 \text{ MPa}$

مراجع: بندهای ۱۰-۵-۲-۲ و ۱۱-۴-۱-۱-۱-۱-۱-۳-۱-۱-۱ از آییننامه بتن ایران

$$M_u = K \cdot F \quad \text{KN.m}$$

$$K = \phi_c \cdot f_c \cdot W \cdot J$$

است. Mpa بر حسب f_c

$$W = \rho \frac{\phi_s f_y}{\phi_c f_c}$$


$$F = \frac{bd^2}{1000} \quad \text{و } d \text{ بر حسب cm می باشد}$$

$$\text{همچنین } M_u = A_s \cdot d \cdot a_n \cdot 10^{-3}$$

$$\text{که } a_n = \phi_s \cdot f_c \cdot J$$

به ترتیب بر حسب M_u و d و A_s KN.m و cm و cm^2 می باشند.

$$\frac{x}{d} = 1.18 \left(\frac{W}{\beta_1} \right) \quad \frac{a}{d} = \beta_1 \frac{x}{d} \quad \beta_1 = 0.85 \quad J = 1 - \frac{a}{2d} \quad J = 1 - 0.59W$$



W	K	f _y = 220 MPa			f _y = 300 MPa			f _y = 400 MPa			$\frac{a}{d}$	J
		p*	a _n	p*	a _n	p*	a _n	$\frac{x}{d}$				
.1.2	.1415.	.10022	1831745	.10014	2511940.	.10012	3335182.	.1029	.1025	.1025	.1025	.1025
.1.3	.15187.	.100334	1871534	.10025	2501411.	.10019	3333182.	.1043	.1035	.1035	.1035	.1035
.1.4	.18198.	.10045	1821512	.10033	2481182.	.10025	3331182.	.1059	.1047	.1047	.1047	.1047
.1.5	.11.0195	.10055	1811507	.10041	2471810.	.10031	3330112.	.1072	.1059	.1059	.1059	.1059
.1.6	.12159	.10065	1801480	.10039	2461740.	.10037	3328100.	.1087	.1072	.1072	.1072	.1072
.1.7	.14097	.10079	1791323	.10058	2451650.	.10035	3326103.	.1092	.1078	.1078	.1078	.1078
.1.8	.1501.	.10090	1781211	.10065	2431105.	.10049	3324202.	.1115	.1093	.1093	.1093	.1093
.1.9	.17828	.10101	1771185	.10074	2421555.	.10055	3322193.	.1131	.1087	.1087	.1087	.1087
.1.10	.19761	.10115	1761957	.10082	2401955.	.10062	3320193.	.1146	.1093	.1093	.1093	.1093
.1.11	.211599	.10124	1751845	.10091	2381325.	.10068	3318190.	.1161	.1121	.1121	.1121	.1121
.1.12	.234411	.10135	1741723	.10099	2361895.	.10075	3316155.	.1176	.1176	.1176	.1176	.1176
.1.13	.251918	.10145	1731601	.10107	2351325.	.10080	3313182.	.1189	.1153	.1153	.1153	.1153
.1.14	.26955.	.10157	1721479	.10115	2331825.	.10085	3311178.	.1204	.1193	.1193	.1193	.1193
.1.15	.28828	.10168	1711354	.10124	2321525.	.10093	3309108.	.1218	.1177	.1177	.1177	.1177
.1.16	.30442	.10178	1701232	.10112	2311325.	.10099	3307104.	.1233	.1189	.1189	.1189	.1189
.1.17	.32113.	.10191	1691130.	.10114	2299150.	.10105	3299100.	.1248	.1201	.1201	.1201	.1201
.1.18	.33793	.10201	1681118	.10110	2277140.	.10111	3297105.	.1262	.1252	.1252	.1252	.1252

W	K	$f_y = 220 \text{ MPa}$			$f_y = 300 \text{ MPa}$			$f_y = 400 \text{ MPa}$		
		ρ^*	a_n	ρ^*	a_n	ρ^*	a_n	$\frac{x}{d}$	$\frac{a}{d}$	J
۰/۱۹	۳/۰۵۲۱	۰/۰۲۱۲	۱۶۹/۰۵۷	۰/۰۱۸۷	۲۲۶/۴۴۶	۰/۱۱۷	۳۰/۱۹۲	۰/۱۲۷	۰/۱۲۴	۰/۸۸۸
۰/۲۰	۳/۰۷۰۴	۰/۰۲۲۵	۱۶۹/۰۹۳۴	۰/۰۱۵۰	۲۲۴/۹۱۰	۰/۰۱۲۴	۲۹۹/۸۸۰	۰/۱۹۲	۰/۲۳۶	۰/۸۸۲
۰/۲۱	۳/۰۸۵۲	۰/۰۲۳۶	۱۶۹/۰۸۱۲	۰/۰۱۲۳	۲۲۳/۳۸۰	۰/۰۱۳۰	۲۹۷/۸۴۰	۰/۱۰۳	۰/۲۳۸	۰/۸۷۶
۰/۲۲	۴/۰۱۹۴	۰/۰۲۴۷	۱۶۹/۰۵۹۰	۰/۰۱۸۱	۲۲۱/۷۵۰	۰/۰۱۳۳	۲۹۵/۸۰۰	۰/۱۰۳	۰/۲۴۸	۰/۸۷۳
۰/۲۳	۴/۱۷۲۱	۰/۰۲۵۸	۱۶۹/۰۵۶۸	۰/۰۱۹۰	۲۲۰/۱۲۰	۰/۰۱۲۲	۲۹۳/۷۶۰	۰/۱۰۳	۰/۲۷۱	۰/۸۷۱
۰/۲۴	۴/۲۲۲۴۳	۰/۰۲۷۰	۱۶۹/۰۴۹۸	۰/۰۱۹۸	۲۱۸/۷۹۰	۰/۰۱۴۸	۲۹۱/۷۲۰	۰/۱۰۳	۰/۲۸۳	۰/۸۷۴
۰/۲۵	۴/۳۷۸۳	۰/۰۲۸۱	۱۶۹/۰۵۱۱	۰/۰۲۰۶	۲۱۷/۵۱۵	۰/۰۱۰۵	۲۹۰/۰۲۰	۰/۱۰۴	۰/۲۹۴	۰/۸۸۸
۰/۲۶	۴/۵۲۲۴۳	۰/۰۲۹۲	۱۶۹/۰۴۸۹	۰/۰۲۱۴	۲۱۵/۶۸۰	۰/۰۱۵۱	۲۸۷/۶۸۰	۰/۱۰۳	۰/۲۹۵	۰/۸۸۳
۰/۲۷	۴/۷۸۰۰	۰/۰۳۰۳	۱۶۹/۰۲۶۷	۰/۰۲۲۱	۲۱۴/۴۲۵۵	۰/۰۱۶۷	۲۸۵/۹۴۰	۰/۱۰۴	۰/۳۰۷	۰/۸۴۷
۰/۲۸	۴/۹۰۹۱	۰/۰۳۱۴	۱۶۹/۰۱۴۰	۰/۰۲۳۱	۲۱۲/۹۲۵	۰/۰۱۷۳	۲۸۳/۹۰۰	۰/۱۰۴	۰/۳۱۹	۰/۸۴۱
۰/۲۹	۵/۰۴۸۵	۰/۰۳۲۶	۱۶۹/۰۰۳۳	۰/۰۲۱۹	۲۱۱/۳۹۵	۰/۰۱۷۹	۲۸۱/۸۴۰	۰/۱۰۴	۰/۳۲۰	۰/۸۳۵
۰/۳۰	۵/۱۸۴۹	۰/۰۳۳۷	۱۶۹/۰۰۱۰	۰/۰۲۲۷	۱۰۹/۸۵۸	۰/۰۱۸۵	۲۷۹/۸۲۰	۰/۱۰۴	۰/۳۲۲	۰/۸۳۹
۰/۳۱	۵/۳۱۸۷	۰/۰۳۴۸	۱۶۹/۰۰۷۹	۰/۰۲۰۵	۲۰۸/۳۲۳۵	۰/۰۱۹۲	۲۷۷/۷۸۰	۰/۱۰۴	۰/۳۲۳	۰/۸۴۷
۰/۳۲	۵/۴۴۹۹	۰/۰۳۵۹	۱۶۹/۰۰۵۰	۰/۰۲۷۲	۲۰۵/۲۷۵	۰/۰۱۰۴	۲۷۵/۷۴۰	۰/۱۰۴	۰/۳۲۴	۰/۸۴۳
۰/۳۳	۵/۵۷۸۷	۰/۰۳۷۱	۱۶۹/۰۰۳۰	۰/۰۲۷۳	۲۰۴/۱۸۰	۰/۰۱۹۸	۲۷۳/۷۰۰	۰/۱۰۴	۰/۳۲۷	۰/۸۴۱
۰/۳۴	۵/۷۰۴۹	۰/۰۳۸۲	۱۶۹/۰۰۱۳	۰/۰۲۸۰	۲۰۳/۷۴۵	۰/۰۱۰۱	۲۷۱/۶۶۰	۰/۱۰۴	۰/۳۲۸	۰/۸۰۵
۰/۳۵	۵/۸۳۵۹	۰/۰۳۹۳	۱۶۹/۰۰۷۸	۰/۰۲۸۸	۲۰۲/۴۷۰	۰/۰۱۱۴	۲۶۹/۶۴۰	۰/۱۰۴	۰/۳۰۱	۰/۷۹۹
۰/۳۶	۵/۹۵۱۳	۰/۰۴۰۴	۱۶۹/۰۰۵۶	۰/۰۲۹۷	۲۰۰/۹۴۰	۰/۰۱۲۲	۲۶۷/۶۱۰	۰/۱۰۴	۰/۳۱۳	۰/۷۹۴

* دهای بالای خط نازک کمتر از ρ_{min} می‌باشند.

W	K	$f_y = 220 \text{ MPa}$			$f_y = 300 \text{ MPa}$			$f_y = 400 \text{ MPa}$		
		ρ^*	a_n	ρ^*	a_n	ρ^*	a_n	$\frac{x}{d}$	$\frac{a}{d}$	J
۰/۱۳۷	۶/۰/۷۸۱	۰/۰۴۱۶	۱۴۶/۲۱۳۳	۰/۰۳۰۵	۱۹۹/۴۱۰	۰/۰۲۲۹	۱۵۰/۱۸۰	۰/۰۳۹	۰/۰۳۷	۰/۰۷۸۲
۰/۱۳۸	۶/۱۹۲۵	۰/۰۴۲۷	۱۴۵/۱۱۲	۰/۰۳۱۳	۱۹۷/۱۸۰	۰/۰۲۳۵	۲۶۳/۸۴۰	۰/۰۵۵	۰/۰۴۸	۰/۰۷۷۰
۰/۱۴۹	۶/۳/۰/۶۳۲	۰/۰۴۳۸	۱۴۳/۹۹۰	۰/۰۳۲۱	۱۹۸/۲۱۵	۰/۰۲۳۱	۲۶۱/۱۸۰	۰/۰۵۸	۰/۰۴۳	۰/۰۷۷۰
۰/۱۴۰	۶/۴/۱۷۶	۰/۰۴۳۰	۱۴۲/۸۵۸	۰/۰۳۲۹	۱۹۸/۱۸۲	۰/۰۲۴۷	۲۵۹/۱۷۵	۰/۰۵۳	۰/۰۴۷	۰/۰۷۶۰
۰/۱۴۱	۶/۰/۵۲۵۴	۰/۰۴۶	۱۴۱/۷۴۶	۰/۰۳۲۸	۱۹۳/۱۹۰	۰/۰۲۵۳	۲۸۷/۱۷۵	۰/۰۶۹	۰/۰۴۸	۰/۰۷۶۰
۰/۱۴۲	۶/۱۳۲۶	۰/۰۴۷۲	۱۴۰/۶۳۴	۰/۰۳۲۴	۱۹۱/۱۷۶			۰/۰۶۱	۰/۰۴۹	۰/۰۷۶۰
۰/۱۴۳	۶/۱۷۳۵۴	۰/۰۴۸۳	۱۱۹/۵۰۲	۰/۰۳۵	۱۹۰/۱۲۳			۰/۰۶۴	۰/۰۵۰	۰/۰۷۶۰
۰/۱۴۴	۶/۱۸۱۷۶	۰/۰۴۹۴	۱۱۸/۳۲۸	۰/۰۳۶	۱۸۸/۷۰۰			۰/۰۶۱	۰/۰۵۱	۰/۰۷۶۰
۰/۱۴۵	۶/۱۹۴۵۸	۰/۰۵۰	۱۱۷/۴۴۵	۰/۰۳۶۱	۱۸۷/۴۲۵			۰/۰۶۵	۰/۰۵۲	۰/۰۷۶۰
۰/۱۴۶	۷/۰/۴۳۲۱	۰/۰۵۱۷	۱۱۶/۲۱۳	۰/۰۳۷۱	۱۸۷/۱۷۷			۰/۰۶۱	۰/۰۵۳	۰/۰۷۶۰
۰/۱۴۷	۷/۱۱۳۶۰	۰/۰۵۲۸	۱۱۵/۱۲۰	۰/۰۳۷۰	۱۸۷/۱۳۰			۰/۰۶۴	۰/۰۵۴	۰/۰۷۶۰
۰/۱۴۸	۷/۱۲۱۱۴	۰/۰۵۳۹	۱۱۴/۱۰۷	۰/۰۳۷۹	۱۸۷/۱۱۷			۰/۰۶۶	۰/۰۵۵	۰/۰۷۶۰
۰/۱۴۹	۷/۱۳۱۵۲	۰/۰۵۵۰	۱۱۳/۹۰۷	۰/۰۳۸۰	۱۸۷/۱۰۷			۰/۰۶۷	۰/۰۵۶	۰/۰۷۶۰
۰/۱۵۰	۷/۱۴۰۲۵	۰/۰۵۶۱	۱۱۲/۸۳۱	۰/۰۳۸۱	۱۸۷/۰۹۷			۰/۰۶۸	۰/۰۵۷	۰/۰۷۶۰
۰/۱۵۱	۷/۱۴۸۵۳	۰/۰۵۷۳						۰/۰۶۹	۰/۰۵۸	۰/۰۷۶۰
۰/۱۵۲	۷/۱۵۵۷۵							۰/۰۷۰	۰/۰۵۹	۰/۰۷۶۰
		ρ_{max}						۰/۰۷۱	۰/۰۶۰	۰/۰۷۶۰
		ρ_{min}						۰/۰۷۲	۰/۰۵۲	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۷۳	۰/۰۴۹	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۷۴	۰/۰۴۶	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۷۵	۰/۰۴۳	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۷۶	۰/۰۴۰	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۷۷	۰/۰۳۷	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۷۸	۰/۰۳۴	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۷۹	۰/۰۳۱	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۸۰	۰/۰۲۸	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۸۱	۰/۰۲۵	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۸۲	۰/۰۲۲	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۸۳	۰/۰۲۰	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۸۴	۰/۰۱۸	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۸۵	۰/۰۱۶	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۸۶	۰/۰۱۴	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۸۷	۰/۰۱۲	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۸۸	۰/۰۱۰	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۸۹	۰/۰۰۸	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۹۰	۰/۰۰۶	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۹۱	۰/۰۰۴	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۹۲	۰/۰۰۲	۰/۰۷۶۰
								۰/۰۹۳	۰/۰۰۰	۰/۰۷۶۰

خمس ۱-۳) ضرایب لازم برای طرح تیرهای مستطیل شکل و دارای آرماتور فشاری، در حالتی که $f'_s = f_y$ و تیرهای T شکل $f_c = 20 \text{ MPa}$ در حالتیکه $h_f < a$

مراجع: بندهای ۱۰-۵-۲-۲ و ۱۱-۳-۱ و ۱۱-۴-۲ و ۱۱-۵-۱ از آینه نامه بتن ایران

تیر مستطیل شکل

$$\rho - \rho' \geq 0.85\beta_1 \frac{\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \frac{d'}{d} \frac{600}{600 - f_y}$$


$$M_{u2} = A_{s2} \cdot d \cdot a'_n \times 10^{-3}$$

$a'_n = \phi_s f_y (1 - \frac{d'}{d})$ بر حسب f_y MPa است

$$A'_s = A_{s2} = \frac{M_u - K.F}{d \cdot a'_n} \times 1000 \rightarrow A's \text{ و } d$$

$$A_s = A_{s1} + A_{s2}$$

$$\rho = \frac{A_s}{bd}$$



تیر T شکل

$$M_{uf} = A_{sf} \cdot d \cdot a_{nf} \times 10^{-3}$$

M_{uf} به ترتیب بر حسب KN.m و A_{sf} و d cm می‌باشند.

$$A_{sf} = \frac{k_f \cdot J_f \cdot b_w \cdot h_f}{a_{nf}} \rightarrow \text{و } b_w \text{ و } h_f \text{ بر حسب cm می‌باشند.}$$

$$k_f = 0.85\phi_c f_c \left(\frac{b}{bw} - 1 \right)$$

از خمس ۳-۳ بر حسب f_c MPa است

$$J_f = 1 - \frac{h_f}{2d}$$

$$a_{nf} = \phi_s f_y \left(1 - \frac{h_f}{2d} \right)$$

$$A_s = A_{sw} + A_{sf}$$

		$f_y = 220 \text{ MPa}$			$f_y = 300 \text{ MPa}$			$f_y = 400 \text{ MPa}$		
d/d	$\rho - \rho^*$	$a/n \leq a_{nf}$	$p - p^*$	$a/n \leq a_{nf}$	$p - p^*$	$a/n \leq a_{nf}$	$p - p^*$	$a/n \leq a_{nf}$	h_f/d	J_f
•/۱۷	•/۰۱۲۴	۱۵۵/۲۱	۰/۰۱۰۹	۲۱۱/۹۵	•/۰۱۳۰	۲۸۲/۲۵	•/۰۱۴۰	۲۸۲/۲۴	•/۰۱۴۰	۰/۸۲
•/۱۸	•/۰۱۲۲	۱۵۳/۲۳	۰/۰۱۱۲	۲۰۹/۱۱	•/۰۱۲۸	۲۷۸/۸۰	•/۰۱۳۰	۲۷۸/۷۶	•/۰۱۳۰	۰/۸۲
•/۱۹	•/۰۱۲۹	۱۵۱/۴۷	۰/۰۱۲۲	۲۰۶/۰۵	•/۰۱۴۵	۲۷۵/۴۵	•/۰۱۵۰	۲۷۵/۴۰	•/۰۱۵۰	۰/۸۱
•/۲۰	•/۰۱۳۲	۱۴۹/۵۰	۰/۰۱۲۹	۲۰۴/۰۰	•/۰۱۵۳	۲۷۲/۰۰	•/۰۱۵۳	۲۷۲/۰۰	•/۰۱۵۳	۰/۸۰
•/۲۱	•/۰۱۳۵	۱۴۷/۷۳	۰/۰۱۳۵	۲۰۱/۹۵	۲۶۸/۶۵	۲۶۸/۶۵	۰/۰۱۶۲	۲۶۸/۶۲	۰/۰۱۶۲	۰/۷۹
•/۲۲	•/۰۱۳۱	۱۴۵/۸۴	۰/۰۱۴۳	۱۹۸/۹۰	۲۶۵/۲۰	۲۶۵/۲۰	۰/۰۱۴۳	۲۶۵/۱۹	۰/۰۱۴۳	۰/۷۸
•/۲۳	•/۰۱۳۸	۱۴۳/۹۹	۰/۰۱۵۰	۱۹۶/۲۰	۲۶۱/۱۸	۲۶۱/۱۸	۰/۰۱۵۰	۲۶۱/۱۸	۰/۰۱۵۰	۰/۷۸
•/۲۴	•/۰۱۳۵	۱۴۲/۱۲	۰/۰۱۵۳	۱۹۳/۸۰	۲۵۸/۰۰	۲۵۸/۰۰	۰/۰۱۵۳	۲۵۸/۰۰	۰/۰۱۵۳	۰/۷۷
•/۲۵	•/۰۱۳۳	۱۴۰/۲۰	۰/۰۱۵۳	۱۹۰/۸۰	۲۵۱/۰۰	۲۵۱/۰۰	۰/۰۱۵۳	۲۵۱/۰۰	۰/۰۱۵۳	۰/۷۷
•/۲۶	•/۰۱۳۰	۱۳۸/۳۲	۰/۰۱۶۷	۱۸۸/۷۰	۲۴۸/۰۰	۲۴۸/۰۰	۰/۰۱۶۷	۲۴۸/۰۰	۰/۰۱۶۷	۰/۷۶
•/۲۷	•/۰۱۲۸	۱۳۶/۵۱	۰/۰۱۷۷	۱۸۵/۱۰	۲۴۸/۲۰	۲۴۸/۲۰	۰/۰۱۷۷	۲۴۸/۲۰	۰/۰۱۷۷	۰/۷۵
•/۲۸	•/۰۱۲۰	۱۳۴/۵۳	•/۰۱۸۴	۱۸۳/۵۰	۲۴۴/۰۰	۲۴۴/۰۰	•/۰۱۸۴	۲۴۴/۰۰	۰/۰۱۸۴	۰/۷۴
•/۲۹	•/۰۱۲۲	۱۳۲/۷۷	•/۰۱۹۰	۱۸۱/۵	۲۴۱/۰۰	۲۴۱/۰۰	•/۰۱۹۰	۲۴۱/۰۰	۰/۰۱۹۰	۰/۷۳
•/۳۰	•/۰۱۲۰	۱۳۰/۹۰	•/۰۱۹۷	۱۷۸/۵	۲۳۸/۰۰	۲۳۸/۰۰	•/۰۱۹۷	۲۳۸/۰۰	•/۰۱۹۷	۰/۷۲

خمنش ۳-۲) ضرایب لازم برای طرح تیرهای مستطیل شکل و دارای آرماتور فشاری، در حالتی که $f_y = f'_s$ و تیرهای T شکل در
 $f_c = 25 \text{ MPa}$ $h_f < a$ حالتیکه

مراجع: بندهای ۱۰-۵-۲-۳-۱۱ و ۱۱-۴-۱۱ و ۱۱-۵-۲-۳-۱۱ از آینه نامه بتن ایران

تیر مستطیل شکل

$$\rho - \rho' \geq 0.85\beta_1 \frac{\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \frac{d'}{d} \frac{600}{600 - f_y}$$

$$M_{u2} = A_{s2} \cdot d \cdot a'_n \times 10^{-3}$$

A'_{s2} و M_{u2} به ترتیب بر حسب KN.m و cm^2 و cm می باشند.


$$a'_n = \phi_s f_y (1 - \frac{d'}{d}) \text{ MPa} \text{ بر حسب } f_y$$

$$A'_{s2} = A_{s2} = \frac{M_u - K.F}{d \cdot a'_n} \times 1000 \rightarrow A's \text{ و } d$$

بر حسب cm^2 و cm می باشند.

$$A_s = A_{s1} + A_{s2}$$

$$\rho = \frac{A_s}{bd}$$



تیر T شکل

$$M_{uf} = A_{sf} \cdot d \cdot a_{nf} \times 10^{-3}$$

M_{uf} و A_{sf} به ترتیب بر حسب KN.m و cm^2 و cm می باشند.

$$A_{sf} = \frac{k_f \cdot J_f \cdot b_w \cdot h_f}{a_{nf}} \rightarrow \text{cm} \text{ و } b_w \text{ و } h_f$$

بر حسب cm^2 می باشند.

$$k_f = 0.85\phi_c f_c (\frac{b}{bw} - 1) \text{ MPa} \text{ بر حسب } f_c$$

(۳-۳) از خمنش kf)

$$J_f = 1 - \frac{h_f}{2d}$$

$$a_{nf} = \phi_s f_y (1 - \frac{hf}{2d}) \text{ MPa} \text{ بر حسب } f_y$$

$$A_s = A_{sw} + A_{sf}$$

f _c = 25 MPa		f _y = 300 MPa		f _y = 400 MPa	
d'/d	P-P'	a'η b ₁ a _{nf}	P-P'	a'η b ₁ a _{nf}	P-P'
•/•.1	•/•.9	185/113	•/•.9	252/143	•/•.1.
•/•.2	•/•.8	183/115	•/•.7	253/140	•/•.2.
•/•.3	•/•.7	181/119	•/•.6	251/135	•/•.3.
•/•.4	•/•.6	179/125	•/•.5	244/134	•/•.4.
•/•.5	•/•.5	177/130	•/•.4	242/129	•/•.5.
•/•.6	•/•.5	175/138	•/•.5	239/127	•/•.6.
•/•.7	•/•.5	173/146	•/•.6	236/124	•/•.7.
•/•.8	•/•.5	171/154	•/•.7	233/121	•/•.8.
•/•.9	•/•.5	169/161	•/•.8	230/118	•/•.9.
•/•.10	•/•.5	167/169	•/•.9	227/115	•/•.10.
•/•.11	•/•.5	165/177	•/•.10	224/112	•/•.11.
•/•.12	•/•.5	163/185	•/•.11	221/109	•/•.12.
•/•.13	•/•.5	161/193	•/•.12	218/106	•/•.13.
•/•.14	•/•.5	159/201	•/•.13	215/103	•/•.14.
•/•.15	•/•.5	157/209	•/•.14	212/100	•/•.15.
•/•.16	•/•.5	155/217	•/•.15	209/97	•/•.16.
•/•.17	•/•.5	153/225	•/•.16	206/94	•/•.17.
•/•.18	•/•.5	151/233	•/•.17	203/91	•/•.18.
•/•.19	•/•.5	149/241	•/•.18	200/88	•/•.19.
•/•.20	•/•.5	147/249	•/•.19	197/85	•/•.20.
•/•.21	•/•.5	145/257	•/•.19	194/82	•/•.21.
•/•.22	•/•.5	143/265	•/•.19	191/79	•/•.22.
•/•.23	•/•.5	141/273	•/•.19	188/76	•/•.23.

d'/d	$f_y = 220 \text{ MPa}$			$f_y = 300 \text{ MPa}$			$f_y = 400 \text{ MPa}$		
	$\rho - \rho'$	$a' n \frac{l}{d} a_{nf}$	$\rho - \rho'$	$a' n \frac{l}{d} a_{nf}$	$\rho - \rho'$	$a' n \frac{l}{d} a_{nf}$	h_f/d	J_f	
۰/۲۴	۰/۰۲۱	۱۴۲/۱۲	۰/۰۲۰۴	۱۹۳/۸*	۰/۰۲۰۳	۱۹۰/۰۵۸	۲۵۸/۴*	۰/۴۸	۰/۷۶
۰/۲۵	۰/۰۲۲۹	۱۴۰/۱۰*	۰/۰۲۰۳	۱۹۰/۰۵۸	۰/۰۲۰۳	۲۵۵/۰*	۰/۰*	۰/۷۵	۰/۷۵
۰/۲۶	۰/۰۲۳۸	۱۳۸/۱۲*	۰/۰۲۲۱	۱۸۸/۷*	۰/۰۲۲۱	۲۵۱/۹*	۰/۰۵	۰/۷۴	۰/۷۴
۰/۲۷	۰/۰۲۴۷	۱۳۶/۱۰	۰/۰۲۱۳	۱۸۶/۱۰	۰/۰۲۱۳	۲۴۸/۱*	۰/۰۵	۰/۷۳	۰/۷۳
۰/۲۸	۰/۰۲۵۵	۱۳۴/۱۴	۰/۰۲۲۸	۱۸۳/۵*	۰/۰۲۲۸	۲۴۴/۸*	۰/۰۵	۰/۷۲	۰/۷۲
۰/۲۹	۰/۰۲۶۰	۱۳۲/۱۰	۰/۰۲۲۷	۱۸۱/۵	۰/۰۲۲۷	۲۴۱/۴*	۰/۰۵	۰/۷۱	۰/۷۱
۰/۳۰	۰/۰۲۷۰	۱۳۰/۹*	۰/۰۲۰۵	۱۷۸/۰*	۰/۰۲۰۵	۲۳۸/۰*	۰/۰۵	۰/۷۰	۰/۷۰
۰/۳۱	۰/۰۲۷۴	۱۲۹/۱۰	۰/۰۲۶۴	۱۷۰/۹*	۰/۰۲۶۴	۲۳۴/۵*	۰/۰۵	۰/۶۹	۰/۶۹
۰/۳۲	۰/۰۲۹۳	۱۲۷/۱۰	۰/۰۲۷۲	۱۷۳/۴*	۰/۰۲۷۲	۲۳۱/۲*	۰/۰۵	۰/۶۸	۰/۶۸
۰/۳۳	۰/۰۳۰۲	۱۲۵/۱۰	۰/۰۲۸۱	۱۷۰/۸*	۰/۰۲۸۱	۲۲۷/۸*	۰/۰۵	۰/۶۷	۰/۶۷
۰/۳۴	۰/۰۳۱۱	۱۲۳/۱۰	۰/۰۲۷۰	۱۶۸/۳*	۰/۰۲۷۰	۲۲۴/۴*	۰/۰۵	۰/۶۶	۰/۶۶
۰/۳۵	۰/۰۳۲۰	۱۲۱/۱۰	۰/۰۲۶۰	۱۶۰/۷*	۰/۰۲۶۰	۲۲۱/۰*	۰/۰۵	۰/۶۵	۰/۶۵
۰/۳۶	۰/۰۳۲۹	۱۱۹/۱۰	۰/۰۲۵۹	۱۶۳/۲*	۰/۰۲۵۹	۲۱۷/۵*	۰/۰۵	۰/۶۴	۰/۶۴
۰/۳۷	۰/۰۳۳۹	۱۱۷/۸*	۰/۰۲۴۹	۱۶۰/۶*	۰/۰۲۴۹	۲۱۴/۲*	۰/۰۵	۰/۶۳	۰/۶۳
۰/۳۸	۰/۰۳۴۸	۱۱۵/۹*	۰/۰۲۴۸	۱۵۸/۱*	۰/۰۲۴۸	۲۱۰/۸*	۰/۰۵	۰/۶۲	۰/۶۲
۰/۳۹	۰/۰۳۵۷	۱۱۴/۰*	۰/۰۲۴۷	۱۵۵/۰*	۰/۰۲۴۷	۲۰۷/۴*	۰/۰۵	۰/۶۱	۰/۶۱
۰/۴۰	۰/۰۳۶۶	۱۱۲/۰*	۰/۰۲۴۶	۱۵۲/۰*	۰/۰۲۴۶	۲۰۴/۰*	۰/۰۵	۰/۶۰	۰/۶۰
۰/۴۱	۰/۰۳۷۰	۱۱۰/۰*	۰/۰۲۴۳	۱۵۰/۴*	۰/۰۲۴۳	۲۰۰/۶*	۰/۰۵	۰/۵۹	۰/۵۹
۰/۴۲	۰/۰۳۷۸	۱۰۸/۰*	۰/۰۲۴۲	۱۴۷/۰*	۰/۰۲۴۲	۱۹۷/۲*	۰/۰۴	۰/۵۸	۰/۵۸
۰/۴۳	۰/۰۳۹۲	۱۰۶/۰*	۰/۰۲۴۱	۱۴۵/۰*	۰/۰۲۴۱	۱۹۳/۰*	۰/۰۴	۰/۵۷	۰/۵۷
۰/۴۴	۰/۰۴۰۳	۱۰۴/۰*	۰/۰۲۴۰	۱۴۲/۰*	۰/۰۲۴۰	۱۹۰/۰*	۰/۰۴	۰/۵۶	۰/۵۶
۰/۴۵	۰/۰۴۱۲	۱۰۲/۰*	۰/۰۲۳۹	۱۴۰/۰*	۰/۰۲۳۹	۱۸۷/۰*	۰/۰۴	۰/۵۵	۰/۵۵
۰/۴۶	۰/۰۴۲۱	۱۰۰/۰*	۰/۰۲۳۸	۱۳۷/۰*	۰/۰۲۳۸	۱۹۳/۰*	۰/۰۴	۰/۵۴	۰/۵۴

$f_c = 25 \text{ MPa}$				$f_y = 300 \text{ MPa}$				$f_y = 400 \text{ MPa}$			
d/d'	$p-p'$	a_{nf}^b/a_{nf}	$p-p'$	a_{nf}^b/a_{nf}	$p-p'$	a_{nf}^b/a_{nf}	$p-p'$	a_{nf}^b/a_{nf}	h/d	J_f	
•/•.1	•/•..9	•/•5/•1•	•/•..9	•/•5/•4•	•/•..1	•/•5/•2•	•/•..1	•/•5/•2•	•/•2	•/•9•	
•/•.2	•/•..8	•/•3/•1•	•/•..7	•/•3/•9•	•/•..2	•/•3/•2•	•/•..2	•/•3/•2•	•/•4	•/•8•	
•/•.3	•/•..7	•/•1/•2•	•/•..6	•/•1/•2•	•/•..1	•/•1/•8•	•/•..1	•/•1/•8•	•/•2	•/•7•	
•/•.4	•/•..6	•/•9/•5•	•/•..5	•/•9/•5•	•/•..1	•/•9/•5•	•/•..1	•/•9/•5•	•/•8	•/•6•	
•/•.5	•/•..5	•/•7/•7•	•/•..4	•/•7/•7•	•/•..1	•/•7/•7•	•/•..1	•/•7/•7•	•/•5	•/•5•	
•/•.6	•/•..4	•/•5/•9•	•/•..3	•/•5/•9•	•/•..1	•/•5/•9•	•/•..1	•/•5/•9•	•/•3	•/•4•	
•/•.7	•/•..3	•/•3/•9•	•/•..2	•/•3/•9•	•/•..1	•/•3/•9•	•/•..1	•/•3/•9•	•/•2	•/•3•	
•/•.8	•/•..2	•/•1/•4•	•/•..1	•/•1/•4•	•/•..1	•/•1/•4•	•/•..1	•/•1/•4•	•/•1	•/•2•	
•/•.9	•/•..1	•/•8/•7•	•/•..0	•/•8/•7•	•/•..1	•/•8/•7•	•/•..1	•/•8/•7•	•/•1	•/•1•	
•/•.10	•/•..0	•/•6/•8•	•/•..0	•/•6/•8•	•/•..0	•/•6/•8•	•/•..0	•/•6/•8•	•/•0	•/•0•	
•/•.11	•/•..0	•/•4/•9•	•/•..0	•/•4/•9•	•/•..0	•/•4/•9•	•/•..0	•/•4/•9•	•/•0	•/•0•	
•/•.12	•/•..0	•/•2/•5•	•/•..0	•/•2/•5•	•/•..0	•/•2/•5•	•/•..0	•/•2/•5•	•/•0	•/•0•	
•/•.13	•/•..0	•/•1/•9•	•/•..0	•/•1/•9•	•/•..0	•/•1/•9•	•/•..0	•/•1/•9•	•/•0	•/•0•	
•/•.14	•/•..0	•/•1/•8•	•/•..0	•/•1/•8•	•/•..0	•/•1/•8•	•/•..0	•/•1/•8•	•/•0	•/•0•	
•/•.15	•/•..0	•/•1/•7•	•/•..0	•/•1/•7•	•/•..0	•/•1/•7•	•/•..0	•/•1/•7•	•/•0	•/•0•	
•/•.16	•/•..0	•/•1/•6•	•/•..0	•/•1/•6•	•/•..0	•/•1/•6•	•/•..0	•/•1/•6•	•/•0	•/•0•	
•/•.17	•/•..0	•/•1/•5•	•/•..0	•/•1/•5•	•/•..0	•/•1/•5•	•/•..0	•/•1/•5•	•/•0	•/•0•	
•/•.18	•/•..0	•/•1/•4•	•/•..0	•/•1/•4•	•/•..0	•/•1/•4•	•/•..0	•/•1/•4•	•/•0	•/•0•	
•/•.19	•/•..0	•/•1/•3•	•/•..0	•/•1/•3•	•/•..0	•/•1/•3•	•/•..0	•/•1/•3•	•/•0	•/•0•	
•/•.20	•/•..0	•/•1/•2•	•/•..0	•/•1/•2•	•/•..0	•/•1/•2•	•/•..0	•/•1/•2•	•/•0	•/•0•	
•/•.21	•/•..0	•/•1/•1•	•/•..0	•/•1/•1•	•/•..0	•/•1/•1•	•/•..0	•/•1/•1•	•/•0	•/•0•	
•/•.22	•/•..0	•/•1/•0•	•/•..0	•/•1/•0•	•/•..0	•/•1/•0•	•/•..0	•/•1/•0•	•/•0	•/•0•	

خمنش ۳-۳) ضرایب لازم برای طرح تیرهای مستطیل شکل و دارای آرماتور فشاری، در حالتی که $f_y = f_t$ و تیرهای T شکل در
حالتیکه $f_c = 30 \text{ MPa}$ $h_f < a$

مراجع: بندهای ۱۰-۵-۲ و ۱۱-۳-۴ و ۱۱-۴-۳ و ۱۱-۵-۲ از آییننامه بتن ایران

تیر مستطیل شکل

$$\rho - \rho' \geq 0.85 \beta_1 \frac{\phi_s f_c}{\phi_s f_y} \frac{d'}{d} \frac{600}{600 - f_y}$$

$$M_{u2} = A_{s2} \cdot d \cdot a'_n \times 10^{-3}$$

M_{u2} و A_{s2} به ترتیب بر حسب cm و cm^2 و $KN.m$ می باشند.

$$a'_n = \phi_s f_y \left(1 - \frac{d'}{d}\right) \text{ است MPa} \text{ بر حسب } fy$$

$$A'_s = A_{s2} = \frac{M_u - K.F}{d.a'_p} \times 1000 \rightarrow \text{ترتيب بحسب } d \text{ و } A's$$

$$A_s = A_{s1} + A_{s2}$$

$$\rho = \frac{A_s}{bd}$$

$$M_{uf} = A_{sf} \cdot d \cdot a_{nf} \times 10^{-3}$$

M_{eff} و A_{eff} کے ترتیب پر حسب cm² و cm KN.m می باشند.

$$A_{sf} = \frac{k_f \cdot J_f \cdot b_w \cdot h_f}{a_{nf}} \rightarrow \text{cm cm بحسب } b_w \text{ و } h_f$$

A_{sf} می باشد.


$$k_f = 0.85\phi_c f_c \left(\frac{b}{bw} - 1 \right) \text{ است MPa بر حسب } f_c$$

(۳-۳) kf از خمس

$$J_f = 1 - \frac{h_f}{2d}$$

$$a_{nf} = \phi_s f_y \left(1 - \frac{hf}{2d}\right) \text{ است MPa بر حسب } f_y$$

$$A_s = A_{sw} + A_{sf}$$



$f_c = 30 \text{ MPa}$						$f_y = 400 \text{ MPa}$					
$f_y = 220 \text{ MPa}$			$f_y = 300 \text{ MPa}$			$f_y = 400 \text{ MPa}$			$f_y = 400 \text{ MPa}$		
$\frac{d}{d'}$	$\rho - \rho'$	$a_{nf}^h \cdot a_{nf}$	$\rho - \rho'$	$a_{nf}^h \cdot a_{nf}$	$\rho - \rho'$	$a_{nf}^h \cdot a_{nf}$	$\rho - \rho'$	$a_{nf}^h \cdot a_{nf}$	$\rho - \rho'$	$a_{nf}^h \cdot a_{nf}$	J_f
٠.٠١	٠.٠٠١١	١٨٧/١٢	٠.٠٠١	٢٥٢/٤٥	٠.٠٠١	٣٣٤/٩٠	٠.٠٢	٠.٠٢	٣٣٣/٢٠	٠.٠٣	٠.٩٨
٠.٠٢	٠.٠٠٢٢	١٨٣/١٤	٠.٠٠٢	٢٤٩/٩٠	٠.٠٠٢	٣٣٣/٢٠	٠.٠٣	٠.٣	٣٣٩/٨٠	٠.٣	٠.٩٧
٠.٠٣	٠.٠٠٣٣	١٨١/٣٩	٠.٠٠٣	٢٣٧/٣٥	٠.٠٠٣	٣٣٩/٨٠	٠.٣	٠.٣	٣٣٩/٨٠	٠.٣	٠.٩٧
٠.٠٤	٠.٠٠٤٤	١٧٩/٥٥	٠.٠٠٤	٢٤٤/٨٠	٠.٠٠٤	٣٣٦/٤٠	٠.٤	٠.٤	٣٣٦/٤٠	٠.٤	٠.٩٦
٠.٠٥	٠.٠٠٥٥	١٧٧/٩٦	٠.٠٠٥	٢٤٢/٢٥	٠.٠٠٥	٣٣٣/٠٠	٠.٥	٠.٥	٣٣٣/٠٠	٠.٥	٠.٩٥
٠.٠٦	٠.٠٠٦٦	١٧٥/٧٨	٠.٠٠٦	٢٣٩/٧٠	٠.٠٠٦	٣١٩/٥٠	٠.٦	٠.٦	٣١٩/٥٠	٠.٦	٠.٩٤
٠.٠٧	٠.٠٠٧٧	١٧٣/٩١	٠.٠٠٧	٢٣٧/١٥	٠.٠٠٧	٣١٦/٢٠	٠.٧	٠.٧	٣١٦/٢٠	٠.٧	٠.٩٣
٠.٠٨	٠.٠٠٨٨	١٧١/٤٣	٠.٠٠٨	٢٣٤/٦٠	٠.٠٠٨	٣١٢/٨٠	٠.٨	٠.٨	٣١٢/٨٠	٠.٨	٠.٩٢
٠.٠٩	٠.٠٠٩٦	١٧٠/١٧	٠.٠٠٩	٢٣٢/٠٥	٠.٠٠٩	٣٠٩/٤٠	٠.٩	٠.٩	٣٠٩/٤٠	٠.٩	٠.٩١
٠.١٠	٠.٠١١٠	١٦٨/٣٢	٠.٠١٠	٢٢٩/٥٠	٠.٠١٠	٣٠٦/٠٠	٠.١٠	٠.١٠	٣٠٦/٠٠	٠.١٠	٠.٩٠
٠.١١	٠.٠١٢١	١٦٦/٤٣	٠.٠١١	٢٢٦/٩٥	٠.٠١١	٣٠٤/٩٦	٠.١٢	٠.١٢	٣٠٤/٩٦	٠.١٢	٠.٨٩
٠.١٢	٠.٠١٣٢	١٦٤/٥٤	٠.٠١٢	٢٢٤/٤٠	٠.٠١٢	٣٩٩/٢٠	٠.١٣	٠.١٣	٣٩٩/٢٠	٠.١٣	٠.٨٨
٠.١٣	٠.٠١٤٣	١٦٢/٦٩	٠.٠١٢	٢٢١/٨٥	٠.٠١٢	٣٩٥/٨٠	٠.١٤	٠.١٤	٣٩٥/٨٠	٠.١٤	٠.٨٧
٠.١٤	٠.٠١٥٤	١٦٠/٨٢	٠.٠١٢	٢١٩/٣٠	٠.٠١٢	٣٩٢/٤٠	٠.١٥	٠.١٥	٣٩٢/٤٠	٠.١٥	٠.٨٦
٠.١٥	٠.٠١٦٥	١٥٨/٩٥	٠.٠١٢	٢١٦/٧٥	٠.٠١٢	٢٨٩/٠٠	٠.١٦	٠.١٦	٢٨٩/٠٠	٠.١٦	٠.٨٥
٠.١٦	٠.٠١٧٦	١٥٦/١٠٨	٠.٠١٢	٢١٤/٢٠	٠.٠١٢	٢٨٥/٩٠	٠.١٧	٠.١٧	٢٨٥/٩٠	٠.١٧	٠.٨٤
٠.١٧	٠.٠١٨٧	١٥٤/١٢١	٠.٠١٢	٢١١/٦٥	٠.٠١٢	٢٨٢/٢٠	٠.١٨	٠.١٨	٢٨٢/٢٠	٠.١٨	٠.٨٣
٠.١٨	٠.٠١٩٨	١٥٢/١٣٤	٠.٠١٢	٢٠٩/١٠	٠.٠١٢	٢٧٧/٨٠	٠.١٩	٠.١٩	٢٧٧/٨٠	٠.١٩	٠.٨٢
٠.١٩	٠.٠٢٠٩	١٥١/١٤٧	٠.٠١٢	٢٠٦/٥٥	٠.٠١٢	٢٧٥/٢٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٢٧٥/٢٠	٠.٢٠	٠.٨١
٠.٢٠	٠.٠٢٢٠	١٤٩/٦٠	٠.٠٢٠	٢٠٤/٠٠	٠.٠٢٠	٢٧٢/٠٠	٠.٢١	٠.٢١	٢٧٢/٠٠	٠.٢١	٠.٨٠
٠.٢١	٠.٠٢٣١	١٤٧/٧٣	٠.٠٢١	٢٠١/٤٥	٠.٠٢١	٢٧٠/٢٠	٠.٢٢	٠.٢٢	٢٧٠/٢٠	٠.٢٢	٠.٧٩
٠.٢٢	٠.٠٢٤٢	١٤٥/٨٥	٠.٠٢٢	١٩٨/٩٠	٠.٠٢٢	٢٦٧/٢٠	٠.٢٣	٠.٢٣	٢٦٧/٢٠	٠.٢٣	٠.٧٨
٠.٢٣	٠.٠٢٥٣	١٤٣/٩٩	٠.٠٢٣	١٩٦/٣٥	٠.٠٢٣	٢٦٤/٨٠	٠.٢٤	٠.٢٤	٢٦٤/٨٠	٠.٢٤	٠.٧٧

$f_c = 30 \text{ MPa}$				$f_y = 300 \text{ MPa}$				$f_y = 400 \text{ MPa}$			
d'/d	$\rho-\rho'$	$a'n \leq a_{nf}$	$\rho-\rho'$	$a'n \leq a_{nf}$	$\rho-\rho'$	$a'n \leq a_{nf}$	$\rho-\rho'$	$a'n \leq a_{nf}$	h_f/d	J_f	
•/۲۳	•/۰۲۹۳	۱۹۲/۱۲	•/۰۲۴۵	۱۹۲/۸.	۱۹۰/۲۰.	۱۹۰/۲۰.	۱۹۰/۲۰.	۱۹۰/۲۰.	•/۴۸	•/۷۵	
•/۲۴	•/۰۲۷۵	۱۲/۱۲.	•/۰۲۰۰	۱۹/۰/۸۰۸	۱۹/۰/۸۰۸	۱۹/۰/۸۰۸	۱۹/۰/۸۰۸	۱۹/۰/۸۰۸	•/۵.	•/۷۶	
•/۲۵	•/۰۲۶۵	۱۳۸/۲۸	•/۰۲۴۵	۱۸/۰/۷۰۷	۱۸/۰/۷۰۷	۱۸/۰/۷۰۷	۱۸/۰/۷۰۷	۱۸/۰/۷۰۷	•/۵.	•/۷۷	
•/۲۶	•/۰۲۶۵	۱۲۶/۵۱	•/۰۲۷۰	۱۸/۰/۱۰	۱۸/۰/۱۰	۱۸/۰/۱۰	۱۸/۰/۱۰	۱۸/۰/۱۰	•/۰۲	•/۷۸	
•/۲۷	•/۰۲۶۷	۱۳۴/۴۴	•/۰۲۸۵	۱۸/۰/۳۰	۱۸/۰/۳۰	۱۸/۰/۳۰	۱۸/۰/۳۰	۱۸/۰/۳۰	•/۰۴	•/۷۹	
•/۲۸	•/۰۲۶۷	۱۳۴/۴۴	•/۰۲۸۵	۱۸/۰/۳۰	۱۸/۰/۳۰	۱۸/۰/۳۰	۱۸/۰/۳۰	۱۸/۰/۳۰	•/۰۴	•/۷۹	
•/۲۹	•/۰۲۶۸	۱۳۲/۷۷	•/۰۲۹۵	۱۸/۰/۰۰	۱۸/۰/۰۰	۱۸/۰/۰۰	۱۸/۰/۰۰	۱۸/۰/۰۰	•/۰۵	•/۷۲	
•/۳۰	•/۰۲۶۹	۱۳۰/۹۰	•/۰۳۰۳	۱۸/۰/۳۰	۱۸/۰/۳۰	۱۸/۰/۳۰	۱۸/۰/۳۰	۱۸/۰/۳۰	•/۰۵	•/۷۱	
•/۳۱	•/۰۲۶۹	۱۲۹/۱۳	•/۰۳۱۳	۱۷۵/۹۵	۱۷۵/۹۵	۱۷۵/۹۵	۱۷۵/۹۵	۱۷۵/۹۵	•/۰۵	•/۷۰	
•/۳۲	•/۰۲۷۱	۱۲۷/۱۵	•/۰۳۲۴	۱۷۳/۴۰	۱۷۳/۴۰	۱۷۳/۴۰	۱۷۳/۴۰	۱۷۳/۴۰	•/۵۲	•/۶۹	
•/۳۳	•/۰۲۷۲	۱۲۵/۲۹	•/۰۳۳۷	۱۷۰/۰۰	۱۷۰/۰۰	۱۷۰/۰۰	۱۷۰/۰۰	۱۷۰/۰۰	•/۵۴	•/۶۸	
•/۳۴	•/۰۲۷۳	۱۲۳/۴۲	•/۰۳۴۷	۱۶۸/۰۰	۱۶۸/۰۰	۱۶۸/۰۰	۱۶۸/۰۰	۱۶۸/۰۰	•/۵۵	•/۶۷	
•/۳۵	•/۰۲۷۴	۱۲۱/۵۰	•/۰۳۵۷	۱۶۵/۰۰	۱۶۵/۰۰	۱۶۵/۰۰	۱۶۵/۰۰	۱۶۵/۰۰	•/۵۶	•/۶۶	
•/۳۶	•/۰۲۷۵	۱۲۰/۶۰	•/۰۳۶۷	۱۶۲/۰۰	۱۶۲/۰۰	۱۶۲/۰۰	۱۶۲/۰۰	۱۶۲/۰۰	•/۵۷	•/۶۵	
•/۳۷	•/۰۲۷۶	۱۱۹/۷۰	•/۰۳۷۸	۱۵۹/۰۰	۱۵۹/۰۰	۱۵۹/۰۰	۱۵۹/۰۰	۱۵۹/۰۰	•/۵۸	•/۶۴	
•/۳۸	•/۰۲۷۷	۱۱۷/۸۱	•/۰۳۸۴	۱۵۷/۰۰	۱۵۷/۰۰	۱۵۷/۰۰	۱۵۷/۰۰	۱۵۷/۰۰	•/۵۹	•/۶۳	
•/۳۹	•/۰۲۷۸	۱۱۶/۹۰	•/۰۳۹۷	۱۵۴/۰۰	۱۵۴/۰۰	۱۵۴/۰۰	۱۵۴/۰۰	۱۵۴/۰۰	•/۶۰	•/۶۲	
•/۴۰	•/۰۲۷۹	۱۱۴/۰۰	•/۰۴۰۳	۱۵۲/۰۰	۱۵۲/۰۰	۱۵۲/۰۰	۱۵۲/۰۰	۱۵۲/۰۰	•/۶۱	•/۶۱	
•/۴۱	•/۰۲۸۰	۱۱۲/۱۰	•/۰۴۱۷	۱۵۰/۰۰	۱۵۰/۰۰	۱۵۰/۰۰	۱۵۰/۰۰	۱۵۰/۰۰	•/۶۲	•/۶۰	
•/۴۲	•/۰۲۸۱	۱۱۰/۲۰	•/۰۴۲۹	۱۴۸/۰۰	۱۴۸/۰۰	۱۴۸/۰۰	۱۴۸/۰۰	۱۴۸/۰۰	•/۶۳	•/۵۹	
•/۴۳	•/۰۲۸۲	۱۰۸/۳۰	•/۰۴۴۱	۱۴۶/۰۰	۱۴۶/۰۰	۱۴۶/۰۰	۱۴۶/۰۰	۱۴۶/۰۰	•/۶۴	•/۵۸	
•/۴۴	•/۰۲۸۳	۱۰۶/۴۰	•/۰۴۵۲	۱۴۴/۰۰	۱۴۴/۰۰	۱۴۴/۰۰	۱۴۴/۰۰	۱۴۴/۰۰	•/۶۵	•/۵۷	
•/۴۵	•/۰۲۸۴	۱۰۴/۵۰	•/۰۴۶۱	۱۴۲/۰۰	۱۴۲/۰۰	۱۴۲/۰۰	۱۴۲/۰۰	۱۴۲/۰۰	•/۶۶	•/۵۶	
•/۴۶	•/۰۲۸۵	۱۰۲/۶۰	•/۰۴۷۲	۱۴۰/۰۰	۱۴۰/۰۰	۱۴۰/۰۰	۱۴۰/۰۰	۱۴۰/۰۰	•/۶۷	•/۵۵	
•/۴۷	•/۰۲۸۶	۱۰۰/۷۰	•/۰۴۸۳	۱۳۸/۰۰	۱۳۸/۰۰	۱۳۸/۰۰	۱۳۸/۰۰	۱۳۸/۰۰	•/۶۸	•/۵۴	
•/۴۸	•/۰۲۸۷	۹۸/۸۰	•/۰۴۹۳	۱۳۶/۰۰	۱۳۶/۰۰	۱۳۶/۰۰	۱۳۶/۰۰	۱۳۶/۰۰	•/۶۹	•/۵۳	
•/۴۹	•/۰۲۸۸	۹۶/۹۰	•/۰۵۰۳	۱۳۴/۰۰	۱۳۴/۰۰	۱۳۴/۰۰	۱۳۴/۰۰	۱۳۴/۰۰	•/۷۰	•/۵۲	
•/۵۰	•/۰۲۸۹	۹۴/۱۰	•/۰۵۱۳	۱۳۲/۰۰	۱۳۲/۰۰	۱۳۲/۰۰	۱۳۲/۰۰	۱۳۲/۰۰	•/۷۱	•/۵۱	
•/۵۱	•/۰۲۹۰	۹۲/۲۰	•/۰۵۲۳	۱۳۰/۰۰	۱۳۰/۰۰	۱۳۰/۰۰	۱۳۰/۰۰	۱۳۰/۰۰	•/۷۲	•/۵۰	

خمنش

خمنش ۳-۴) ضرایب لازم برای طرح تیرهای مستطیل شکل و دارای آرماتور فشاری، در حالتی که $f_y = f_s$ و تیرهای T شکل در حالتیکه $f_c = 35 \text{ MPa}$ $h_f < a$

مراجع: بندهای ۱۰-۲-۵ و ۱۱-۳-۱۱ و ۱-۴-۱۱ و ۱۱-۵-۲ و ۱-۴-۱۱ از آینه نامه بتن ایران

تیر مستطیل شکل

تیر T شکل

$$\rho - \rho' \geq 0.85\beta_1 \frac{\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \frac{d'}{d} \frac{600}{600 - f_y}$$

$$M_{u2} = A_{s2} \cdot d \cdot a'_n \times 10^{-3}$$

M_{u2} به ترتیب بر حسب KN.m و A_{s2} و a'_n و d و cm^2 می باشد.

$$a'_n = \phi_s f_y (1 - \frac{d'}{d}) \text{ بر حسب MPa است } f_y$$

$$A'_s = A_{s2} = \frac{M_u - K.F}{d \cdot a'_n} \times 1000 \text{ بترتیب بر حسب A's و d}$$

A'_s و cm^2 می باشد.

$$A_s = A_{s1} + A_{s2}$$

$$\rho = \frac{A_s}{bd}$$

$$M_{uf} = A_{sf} \cdot d \cdot a_{nf} \times 10^{-3}$$

M_{uf} و A_{sf} و a_{nf} به ترتیب بر حسب KN.m و cm^2 و cm می باشند.

$$A_{sf} = \frac{k_f \cdot J_f \cdot b_w h_f}{a_{nf}} \rightarrow b_w \text{ و } h_f \text{ و } a_{nf}$$

b_w و h_f بر حسب cm^2 و cm می باشند.


$$k_f = 0.85\phi_c f_c (\frac{b}{bw} - 1) \text{ بر حسب MPa است } f_c$$

(۳-۳) از خمنش kf)

$$J_f = 1 - \frac{h_f}{2d}$$

$$a_{nf} = \phi_s f_y (1 - \frac{h_f}{2d}) \text{ بر حسب MPa است } f_y$$

$$A_s = A_{sw} + A_{sf}$$



$\frac{d}{\rho'}$	$f_c = 220 \text{ MPa}$			$f_y = 300 \text{ MPa}$			$f_y = 400 \text{ MPa}$		
	$\rho - \rho'$	$a' n \bar{b} a_{nf}$	$\rho - \rho'$	$a' n \bar{b} a_{nf}$	$\rho - \rho'$	$a' n \bar{b} a_{nf}$	h_f/d	J_f	
۰/۱	۰/۰۲۲	۱۸۵/۱۳	۰/۰۱۱	۲۲۵/۴۵	۰/۰۱۳	۲۳۶/۶	۰/۰۲	۰/۹۹	
۰/۲	۰/۰۲۴	۱۸۳/۱۲	۰/۰۲۴	۲۲۹/۹	۰/۰۲۶	۲۳۳/۲	۰/۰۴	۰/۹۸	
۰/۳	۰/۰۳۷	۱۸۱/۱۳۹	۰/۰۳۴	۲۳۷/۳۵	۰/۰۳۸	۲۳۹/۸	۰/۰۶	۰/۹۷	
۰/۴	۰/۰۴۹	۱۷۹/۵۵	۰/۰۴۵	۲۴۹/۸	۰/۰۵۱	۲۴۵/۱۶	۰/۰۸	۰/۹۶	
۰/۵	۰/۰۵۱	۱۷۷/۵۶	۰/۰۵۱	۲۴۲/۲۶	۰/۰۵۴	۲۳۳/۰	۰/۱	۰/۹۵	
۰/۶	۰/۰۵۳	۱۷۵/۷۸	۰/۰۵۸	۲۳۹/۷	۰/۰۷۷	۲۱۹/۵	۰/۱۲	۰/۹۴	
۰/۷	۰/۰۵۶	۱۷۳/۹۱	۰/۰۷۹	۲۳۱/۱۵	۰/۰۸۹	۲۱۶/۲	۰/۱۴	۰/۹۳	
۰/۸	۰/۰۵۸	۱۷۲/۴۳	۰/۰۹۱	۲۳۴/۶	۰/۰۱۲	۲۱۲/۸	۰/۱۳	۰/۹۲	
۰/۹	۰/۰۱۰	۱۷۰/۱۷	۰/۰۱۰	۲۳۳/۰	۰/۰۱۵	۲۰۹/۴	۰/۱۴	۰/۹۱	
۰/۱۰	۰/۰۱۱	۱۶۸/۱۲	۰/۰۱۲	۲۳۳/۰	۰/۰۱۵	۲۰۹/۰	۰/۱۸	۰/۹۰	
۰/۱۱	۰/۰۱۳۴	۱۶۶/۴۳	۰/۰۱۵	۲۳۹/۵	۰/۰۱۸	۲۰۶/۰	۰/۲۰	۰/۹	
۰/۱۲	۰/۰۱۴۳	۱۶۴/۵۶	۰/۰۱۳۶	۲۲۴/۱۴	۰/۰۱۵۳	۲۰۲/۱۳	۰/۲۲	۰/۸۹	
۰/۱۳	۰/۰۱۵۹	۱۶۲/۶۹	۰/۰۱۴۷	۲۲۱/۱۰	۰/۰۱۶۶	۱۹۹/۲	۰/۲۴	۰/۸۸	
۰/۱۴	۰/۰۱۷۱	۱۶۰/۸۲	۰/۰۱۵۹	۲۱۹/۲۰	۰/۰۱۷۹	۱۹۵/۸	۰/۲۵	۰/۸۷	
۰/۱۵	۰/۰۱۸۳	۱۵۸/۹۰	۰/۰۱۷	۲۱۵/۷۵	۰/۰۱۹۱	۱۸۹/۰	۰/۲۰	۰/۸۶	
۰/۱۶	۰/۰۱۹۵	۱۵۷/۸	۰/۰۱۸۱	۲۱۴/۲۰	۰/۰۲۰۴	۱۸۵/۶	۰/۲۳	۰/۸۵	
۰/۱۷	۰/۰۲۰۸	۱۵۵/۲۱	۰/۰۱۹۳	۲۱۱/۴۵	۰/۰۲۱۷	۱۸۲/۲	۰/۲۸	۰/۸۴	
۰/۱۸	۰/۰۲۲۰	۱۵۳/۴۴	۰/۰۲۰۴	۲۰۹/۱۰	۰/۰۲۳۰	۱۷۸/۸	۰/۲۴	۰/۸۳	
۰/۱۹	۰/۰۲۳۲	۱۵۱/۴۷	۰/۰۲۱۵	۲۰۶/۰۰	۰/۰۲۴۲	۱۷۵/۴	۰/۲۸	۰/۸۲	
۰/۲۰	۰/۰۲۴۴	۱۴۹/۵	۰/۰۲۰۴	۲۰۶/۰۰	۰/۰۲۵۰	۱۷۲/۰	۰/۳۰	۰/۸۱	
۰/۲۱	۰/۰۲۵۳	۱۴۷/۷۳	۰/۰۲۱۵	۲۰۴/۰۰	۰/۰۲۵۵	۱۶۸/۰	۰/۴۰	۰/۸۰	
۰/۲۲	۰/۰۲۶۹	۱۴۵/۴۵	۰/۰۲۴۹	۱۶۷/۹۰	۰/۰۲۶۰	۱۶۸/۵	۰/۴۲	۰/۷۹	
۰/۲۳	۰/۰۲۸۲	۱۴۳/۹۹	۰/۰۲۶۱	۱۶۵/۰	۰/۰۲۶۵	۱۶۵/۰	۰/۴۴	۰/۷۸	

$f_c = 35 \text{ MPa}$				$f_y = 220 \text{ MPa}$				$f_y = 300 \text{ MPa}$				$f_y = 400 \text{ MPa}$			
d'/d	$\rho-\rho'$	$a' n \frac{l}{d} a_{nf}$	$\rho-\rho'$	$a' n \frac{l}{d} a_{nf}$	$\rho-\rho$										
•/٢٤	•/٠٣٦٣	١٤٢/١٢	•/٠٢٧٢	١٩٣/٨.		٢٥٧/٤.		٢٥٧/٤.		٢٥٧/٤.		٢٥٧/٤.		٢٥٧/٤.	
•/٢٥	•/٠٣٠٥	١٤/٢.	•/٠٢٨٤	١٩/٠/٨٥٨		٢٥٥/٠.		٢٥٥/٠.		٢٥٥/٠.		٢٥٥/٠.		٢٥٥/٠.	
•/٢٦	•/٠٣١٧	١٣٨/٣٨	•/٠٢٩٦	١٨٨/٧.		٢٥١/٢.		٢٥١/٢.		٢٥١/٢.		٢٥١/٢.		٢٥١/٢.	
•/٢٧	•/٠٣٣٠	١٣٦/٥١	•/٠٣٠٦	١٨٥/١٥		٢٤٨/٢.		٢٤٨/٢.		٢٤٨/٢.		٢٤٨/٢.		٢٤٨/٢.	
•/٢٨	•/٠٣٤٢	١٣٦/٥٤	•/٠٣١٨	١٨٣/٦.		٢٤٤/٨.		٢٤٤/٨.		٢٤٤/٨.		٢٤٤/٨.		٢٤٤/٨.	
•/٢٩	•/٠٣٥٣	١٣٢/٧٧	•/٠٣٢٩	١٨١/٠٥		٢٤١/٤.		٢٤١/٤.		٢٤١/٤.		٢٤١/٤.		٢٤١/٤.	
•/٣٠	•/٠٣٦٦	١٣٠/٩.	•/٠٣٣٤	١٧٨/٥.		٢٣٨/٠.		٢٣٨/٠.		٢٣٨/٠.		٢٣٨/٠.		٢٣٨/٠.	
•/٣١	•/٠٣٧٨	١٢٩/٠٣	•/٠٣٥٢	١٧٥/٩٥		٢٣٤/٥.		٢٣٤/٥.		٢٣٤/٥.		٢٣٤/٥.		٢٣٤/٥.	
•/٣٢	•/٠٣٩١	١٢٧/١٥	•/٠٣٩٣	١٧٣/٤.		٢٣١/٢.		٢٣١/٢.		٢٣١/٢.		٢٣١/٢.		٢٣١/٢.	
•/٣٣	•/٠٣٩٣	١٢٤/٣٩	•/٠٣٧٤	١٧٤/٨.		٢٢٧/٤.		٢٢٧/٤.		٢٢٧/٤.		٢٢٧/٤.		٢٢٧/٤.	
•/٣٤	•/٠٣١٥	١٢٣/٤٢		١٦٧/٣.		٢٢٤/٤.		٢٢٤/٤.		٢٢٤/٤.		٢٢٤/٤.		٢٢٤/٤.	
•/٣٥	•/٠٤٢٧	١٢١/٥٥		١٦٦/٧٥		٢٢١/٠.		٢٢١/٠.		٢٢١/٠.		٢٢١/٠.		٢٢١/٠.	
•/٣٦	•/٠٤٣٩	١١٩/٥٨		١٦٣/٢.		٢١٧/٣.		٢١٧/٣.		٢١٧/٣.		٢١٧/٣.		٢١٧/٣.	
•/٣٧	•/٠٤٥٢	١١٧/٨١		١٦٠/٥٦		٢١٤/٢.		٢١٤/٢.		٢١٤/٢.		٢١٤/٢.		٢١٤/٢.	
•/٣٨	•/٠٤٦٤	١١٥/٩٤		١٥٧/١.		٢١٠/٨.		٢١٠/٨.		٢١٠/٨.		٢١٠/٨.		٢١٠/٨.	
•/٣٩	•/٠٤٧٣	١١٤/٠٧		١٥٥/٥٥		٢٠٧/٤.		٢٠٧/٤.		٢٠٧/٤.		٢٠٧/٤.		٢٠٧/٤.	
•/٤٠	•/٠٤٨٨	١١٢/٢.		١٥٣/٠.		٢٠٤/٠.		٢٠٤/٠.		٢٠٤/٠.		٢٠٤/٠.		٢٠٤/٠.	
•/٤١	•/٠٤٠١	١١٠/٣٣		١٥٠/٤٣		٢٠٠/٤.		٢٠٠/٤.		٢٠٠/٤.		٢٠٠/٤.		٢٠٠/٤.	
•/٤٢	•/٠٤١٣	١٠٨/٤٣		١٤٧/٩٠		١٩٧/٢.		١٩٧/٢.		١٩٧/٢.		١٩٧/٢.		١٩٧/٢.	
•/٤٣	•/٠٤٢٥	١٠٦/٥٩		١٤٦/٣٥		١٩٣/٨.		١٩٣/٨.		١٩٣/٨.		١٩٣/٨.		١٩٣/٨.	
•/٤٤	•/٠٤٣٧	١٠٤/٧٢		١٤٢/٨.		١٩٠/٤.		١٩٠/٤.		١٩٠/٤.		١٩٠/٤.		١٩٠/٤.	
•/٤٥	•/٠٤٤٩	١٠٢/٨٥		١٤٠/١٥		١٨٧/٠.		١٨٧/٠.		١٨٧/٠.		١٨٧/٠.		١٨٧/٠.	
•/٤٦	•/٠٤٥٢	١٠٠/٩٨		١٣٧/٧.		١٩٣/٦.		١٩٣/٦.		١٩٣/٦.		١٩٣/٦.		١٩٣/٦.	

خمنش ۳-۵) ضریب k_f برای محاسبه A_{sf} در یک تیر T شکل در حالتیکه ($h_f < a$)

مراجع: بندهای ۱۰-۵-۲-۲ و ۱۱-۳-۱۱ و ۱۱-۴-۱۱ و ۱۱-۵-۱ از آینن نامه بتن ایران

$$A_{sf} = \frac{k_f \cdot J_f \cdot b_w \cdot h_f}{a_{nf}} \quad \text{cm}^2$$

$$K_f = 0.85 \phi_c f_c \left(\frac{b}{b_w} - 1 \right)$$

$$J_f = 1 - \frac{h_f}{2d}$$

$$a_{nf} = \phi_s f_y \left(1 - \frac{h_f}{2d} \right)$$

(J_f و a_{nf} در خمنش ۱-۳ و ۲-۳ موجود می باشند)

b/b_w	$f_c = 20 \text{ Mpa}$	$f_c = 25 \text{ Mpa}$	$f_c = 30 \text{ Mpa}$	$f_c = 35 \text{ Mpa}$
۲/۰	۱۰/۲۰	۱۲/۷۵	۱۵/۳۰	۱۷/۸۵
۲/۲	۱۲/۲۴	۱۵/۳۰	۱۸/۳۶	۲۱/۴۲
۲/۴	۱۴/۲۸	۱۷/۸۵	۲۱/۴۲	۲۴/۹۹
۲/۶	۱۶/۳۲	۲۰/۴۰	۲۴/۴۸	۲۸/۵۶
۲/۸	۱۸/۳۶	۲۲/۹۵	۲۷/۵۴	۳۲/۱۳
۳/۰	۲۰/۴۰	۲۵/۵۰	۳۰/۶۰	۳۵/۷۰
۳/۲	۲۲/۴۴	۲۸/۰۵	۳۳/۶۶	۳۹/۲۷
۳/۴	۲۴/۴۸	۳۰/۶۰	۳۶/۷۲	۴۲/۸۴
۳/۶	۲۶/۵۲	۳۳/۱۵	۳۹/۷۸	۴۶/۴۱
۳/۸	۲۸/۵۶	۳۵/۷۰	۴۲/۸۴	۴۹/۹۸
۴/۰	۳۰/۶۰	۳۸/۲۵	۴۵/۹۰	۵۳/۸۰
۴/۲	۳۲/۶۴	۴۰/۱۰	۴۸/۹۶	۵۷/۱۲
۴/۴	۳۴/۶۸	۴۳/۲۵	۵۲/۰۲	۶۰/۵۹
۴/۶	۳۶/۷۲	۴۵/۹۰	۵۵/۰۸	۶۴/۲۶
۴/۸	۳۸/۷۶	۴۸/۴۵	۵۸/۱۴	۶۷/۸۳
۵/۰	۴۰/۸۰	۵۱/۰۰	۶۱/۲۰	۷۱/۴۰
۵/۲	۴۲/۸۴	۵۳/۵۵	۶۴/۲۶	۷۴/۹۷
۵/۴	۴۴/۸۸	۵۶/۱۰	۶۷/۳۳	۷۸/۵۴
۵/۶	۴۶/۹۲	۵۸/۵۰	۷۰/۳۸	۸۲/۱۱

خشن

b/b_w	$f_c = 20 \text{ Mpa}$	$f_c = 25 \text{ Mpa}$	$f_c = 30 \text{ Mpa}$	$f_c = 35 \text{ Mpa}$
٥/٨	٤٨/٩٦	٦١/٧٠	٧٣/٤٤	٨٥/٦٨
٦/٧	٥١/٠٠	٦٣/٢٨	٧٦/٥٠	٨٩/٢٥
٦/٢	٥٣/٠٤	٦٦/٣٠	٧٩/٥٦	٩٢/٨٢
٦/٤	٥٥/٠٨	٦٨/١٥	٨٢/٦٢	٩٦/٣٩
٦/٦	٥٦/١٢	٧١/٤٠	٨٥/٦٨	٩٩/٩٦
٦/٨	٥٩/١٦	٧٣/٩٥	٨٨/٧٤	١٠٣/٥٣
٧/٠	٦١/٢٠	٧٦/٦٠	٩١/٨٠	١٠٧/١٠
٧/٢	٦٣/٢٤	٧٩/١٠٥	٩٤/٨٦	١١٠/٦٧
٧/٤	٦٥/٢٨	٨١/٦٠	٩٧/٩٢	١١٤/٢٤
٧/٦	٦٧/٣٢	٨٤/١٥	١٠٠/٩٨	١١٧/٨١
٧/٨	٦٩/٣٦	٨٦/٧٠	١٠٤/٠٤	١٢١/٣٨
٨/٠	٧١/٤٠	٨٩/٢٥	١٠٧/١٠	١٢٤/٩٥
٨/٢	٧٣/٤٤	٩١/٨٠	١١٠/١٦	١٢٨/٥٢
٨/٤	٨٧٥/٤	٩٤/٣٥	١١٣/٢٢	١٣٢/٠٩
٨/٦	٧٧/٥٢	٩٦/٩٠	١١٦/٢٨	١٣٥/٦٦
٨/٨	٧٩/٥٦	٩٨/٤٥	١١٩/٣٤	١٣٩/٢٣
٩/٠	٨١/٦٠	١٠٢/٠٠	١٢٢/٤٠	١٤٢/٨٠
٩/٢	٨٣/٦٤	١٠٤/٥٥	١٢٥/٤٦	١٤٦/٣٧
٩/٤	٨٥/٦٨	١٠٧/١٠	١٢٨/٥٢	١٤٩/٩٤
٩/٦	٨٧/٧٢	١٠٩/٦٥	١٣١/٥٨	١٥٣/٥١
٩/٨	٨٩/٧٦	١١٢/٢٠	١٣٤/٦٤	١٥٧/٠٨

خمس ۴) ضریب "a" برای تیرهای مستطیل شکل و دارای آرماتور فشاری در حالتیکه $f_y < f_s$

مراجع: بندهای ۱۰-۵-۲-۲ و ۱۱-۳-۱۱ و ۱-۴-۱۱ و ۱-۵-۱۱ از آییننامه بتن ایران

$$a''_n = \frac{M_{u2}}{A'_s d} = \phi_s \times 600 \times (1 - \frac{d'}{d})(1 - \frac{d'/d}{x/d}) \quad \text{MPa}$$

x/d	d'/d											
	+0.25	+0.5	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00
+0.4	186/48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+0.5	248/63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+0.6	290/10.6	8.0/7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+0.7	319/66	13.8/43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+0.8	341/18	18.1/69	29/48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+0.9	359/13	21.5/33	78/63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+1.0	372/9.4	22.2/25	117/94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+1.1	384/2.4	26.4/27	15.0/1.0	41/7.3	-	-	-	-	-	-	-	-
+1.2	393/6.6	28.2/63	17.6/9.1	9.6/0.	-	-	-	-	-	-	-	-
+1.3	40.1/6.3	29.8/15	19.9/5.9	1.0.5/9.1	17/16	-	-	-	-	-	-	-
+1.4	40.8/4.6	31.1/4.6	21.9/0.3	13.9/1.4	47/8.1	-	-	-	-	-	-	-
+1.5	41.4/3.8	32.3/..	23.5/8.8	10.5/..	7.4/3.8	-	-	-	-	-	-	-
+1.6	41.9/5.5	33.3/0.9	25.0/5.2	17.2/1.3	9.7/6.2	27/0.9	-	-	-	-	-	-
+1.7	42.4/1.3	33.2/..	26.3/6.3	18.2/..	11.8/1.3	51/..	-	-	-	-	-	-
+1.8	42.8/1.9	33.9/9.2	27.5/1.9	20.4/..	13.6/3.5	7.2/2.5	11/6.9	-	-	-	-	-
+1.9	43.1/1.2	35.7/..	28.5/5.3	21.7/2.2	15.2/6.6	9.1/2.6	3.3/2.2	-	-	-	-	-
+2.0	43.5/0.9	36.3/3.8	29.4/8.4	22.9/5.0	16.7/3.4	10.8/3.8	5.2/0.9	-	-	-	-	-
+2.1	43.8/0.5	36.9/1.4	30.3/2.7	22.0/4.3	18.0/8.3	12.2/8.4	7.0/1.3	19/4.3	-	-	-	-
+2.2	44.0/7.4	37.4/3.9	31.0/9.3	25.0/3.6	19.2/7.0	13.7/9.3	8.6/0.6	37/0.9	-	-	-	-
+2.3	44.2/2.0	37.9/1.7	31.7/9.2	25.9/4.3	20.3/7.2	15.0/7.8	10.0/6.1	5.2/2.2	8/5.9	-	-	-
+2.4	44.5/4.5	38.3/5.6	32.4/2.3	26.7/7.5	21.3/8.3	16.2/5.6	11.3/9.0	6.8/0..	24/7.0	-	-	-
+2.5	44.7/5.2	38.7/6.0	33.0/2.3	27.5/4.0	22.2/1.3	17.3/4.0	12.6/2.3	8.1/6.0	3.9/5.3	-	-	-
+2.6	44.9/4.4	39.1/3.3	33.5/5.7	28.1/4.6	23.1/7.1	18.3/4.0	13.7/5.5	9.4/1.0	5.2/2.1	14/7.1	-	-
+2.7	45.1/2.1	39.4/7.8	34.0/7.1	28.9/..	23.9/5.5	19.2/5.7	14.8/4.0	10.5/7.8	6.5/8.8	28/3.3	-	-

خمس

x/d	d/d												
	.+/-20	.+/-5	.+/-70	.+/-100	.+/-120	.+/-150	.+/-170	.+/-200	.+/-220	.+/-250	.+/-270	.+/-300	
.+/-1	٤٥٢/٨٥	٣٩٧/٩٨	٣٤٥/٣٩	٢٩٥/٠٧	٢٤٧/٠٣	٢٠/٧٣	١٥٧/٧٨	١١٦/٥٧	٧٧/٤٤	٤/٩٨	٥/٤٠	-	
.+/-2	٤٥٤/٣٨	٤٠٠/٩٧	٣٤٩/٧٥	٣٠٠/٧٢	٢٥٢/٩٠	٢٠٦/٠٨	١٦٦/٨٥	٣٦/٤٢	٨٨/٥٩	٥٢/٧٦	١٩/١٣	-	
.+/-3	٤٥٥/٨١	٤٠٣/٧٨	٣٥٣/٨١	٣٠٦/٠٠	٢٤٠/٣٩	٢١٥/٧٥	١٧٥/٣١	١٣٦/٠٠	٩٨/٨١	٥٣/٧٥	٣٠/٨١	-	
.+/-4	٤٥٨/٤٠	٤٠٧/٨٠	٣٦١/١٨	٣١٥/٥٤	٢٧٧/٩٣	٢٣٠/٣٠	١٩٠/٤٥	١٥٣/٠٠	١١٧/٣٤	٨٣/٥٧	٥٢/٠٠	٢٢/٣١	
.+/-5	٤٦٠/٤٩	٤١٣/٢٥	٣٥٧/٦٩	٣٢٤/٠٠	٢٨٢/١٩	٢٤٢/١٥	٢٠٤/١٩	١٦٨/٠٠	١٣٣/٤٩	١٠١/٢٥	٧٠/٤٩	٤٢/٠٠	
.+/-6	٤٦٢/٧٢	٤١٧/٩١	٣٧٣/٤٧	٣٣١/٥٠	٢٩١/٣٠	٢٥٢/٨٨	٢١٦/٢٢	١٨١/٣٣	١٤٨/٢٢	١١٦/٨٨	٨٧/٣٠	٥٩/٤٠	
.+/-7	٤٦٤/٤٤	٤٢٠/٧٥	٣٧٨/٤٤	٣٣٨/٢٩	٢٩٩/٢٤	٢٤٣/٣٨	٢٢٦/٩٨	١٩٣/٢٤	١٦١/٢٢	١٣٠/٤٤	١٠٢/١٧	٧٥/١٦	
.+/-8	٤٦٦/١٧	٤٢٣/٩٤	٣٨٣/٣٠	٣٣٤/٢٥	٣٠٦/٨٠	٢٧٠/٩٤	٢٣٦/٥٧	٢٠٤/٠٠	١٧٢/٩٢	١٤٣/٤٤	١١٥/٥٥	٨٩/٢٥	
.+/-9	٤٦٧/٥٦	٤٢٤/٨٢	٣٨٧/٥١	٣٣٩/٧١	٣١٢/٤٢	٢٧٨/٥٨	٢٤٥/٤٤	٢١٣/٧١	١٨٣/٥١	١٥٤/٨٢	١٢٧/٥٥	١٠٢/٠٠	
.+/-10	٤٦٩/٠٠	٤٢٩/٤٤	٣٩١/٣٤	٣٥٤/٥٨	٣١٩/٤٧	٢٨٤/٧٢	٢٥٣/٤١	٢٢٢/٥٥	١٩٣/١٣	١٦٥/١٧	١٣٨/٤٤	١١٣/٥٩	
.+/-11	٤٧٠/٢٣	٤٣١/٨٤	٣٩٢/٨٣	٣٥٩/١٢	٣٢٤/٩٩	٢٥٢/١٤	٢٤٠/٦٨	٢٣٠/٤١	٢٠١/٩٢	١٧٤/٤٢	١٤٨/٧٠	١٢٤/١٧	
.+/-12	٤٧١/٣٥	٤٣٤/٠٣	٣٩٨/٤٤	٣٥٣/٣٨	٣٣٦/٠٤	٢٩٦/٠٣	٢٤٧/٣٥	٢٣٨/٠٠	٢٠٩/٩٨	١٨٣/٢٨	١٥٧/٩١	١٣٣/٨٨	
.+/-13	٤٧٢/٣٩	٤٣٦/٠٥	٤٠٠/٩٩	٣٦٧/٧٢	٣٣٤/٦٩	٣٠٣/٤٥	٢٧٣/٤٩	٢٤٤/٨٠	٢١٧/٣٩	١٩١/٢٥	١٤٤/٣٩	١٤٢/٨٠	
.+/-14	٤٧٣/٣٤	٤٣٧/٩١	٤٠٣/٧١	٣٧٠/٧٣	٣٣٨/٩٨	٣٠٨/٤٥	٢٧٩/١٥	٢٥١/٠٨	٢٢٤/٢٣	١٩٨/٤١	١٧٤/٢١	١٥١/٠٤	
.+/-15	٤٧٤/٢٣	٤٣٩/٤٤	٤٠٦/١٣	٣٧٤/٠٠	٣٣٤/٩٥	٣١٣/٠٨	٢٨٤/٤٠	٢٥٤/٨٩	٢٣٠/٥٤	٢٠٥/٤٢	١٨١/٤٥	١٥٨/٣٧	
.+/-16	٤٧٥/٠٥	٤٤١/٢٤	٤٠٨/٥٧	٣٧٧/٠٤	٣٤٤/٤٤	٣١٧/٣٨	٢٨٩/٢٧	٢٤٢/٢٩	٢٣٤/٤٤	٢١١/٧٤	١٨٨/١٨	١٥٥/٧٥	
.+/-17	٤٧٥/٨٢	٤٤٢/٧٣	٤١٠/٧٥	٣٧٩/٨٤	٣٥٠/٠٨	٣٢١/٣٩	٢٩٣/٨٠	٢٤٧/٣١	٢٤١/٩٢	٢١٧/٤٣	١٩٤/٤٤	١٧٢/٣٤	
.+/-18	٤٧٦/٥٣	٤٤٤/١٣	٤١٢/٧٨	٣٨٢/٥٠	٣٥٢/٢٨	٣٢٥/١٣	٢٩٨/٠٣	٢٧٢/٠٠	٢٤٧/٠٣	٢٢٣/١٣	٢٠٠/٢٨	١٧٨/٥٠	
.+/-19	٤٧٧/٢٠	٤٤٥/٤٣	٤١٤/٨٨	٩٧٣٨٤	٣٥٤/٢٨	٣٢٨/٤٢	٣٠١/٩٩	٢٧٦/٣٩	٢٥١/٨١	٢٢٨/٢٧	٢٠٥/٧٥	١٨٤/٣٤	
.+/-20	٤٧٧/٨٣	٤٤٦/٤٥	٤١٤/٣٧	٣٨٧/٢٨	٣٥٩/٠٩	٣٣١/٩٠	٣٠٥/٧٠	٢٨٠/٠٨	٢٥٤/٢٩	٢٣٣/٠٩	٢١٠/٨٧	١٨٩/٣٦	
.+/-21	٤٧٨/٤١	٤٤٧/٨٠	٤١٨/١٤	٣٨٩/٤٥	٣٤١/٧٣	٣٣٤/٩٨	٣٠٩/١٩	٢٨٤/٣٤	٢٤٠/٥١	٢٣٧/٦١	٢١٥/٥٩	١٩٤/٣٣	
.+/-22	٤٧٨/٩٧	٤٤٨/٨٨	٤١٩/٧٧	٣٩١/٥٠	٣٥٤/٢٢	٣٣٧/٨٨	٣١٢/٤٧	٢٨٨/٠٠	٢٤٤/٤٧	٢٤١/٨٨	٢٢٠/٢٢	١٩٩/٥٠	

خمش ۱-۵) تعیین لنگر مقاوم خمشی M_u برای عرض یک متر.

مراجع: بندهای ۱۰-۵-۲-۳-۱۱ و ۱-۴-۱۱ و ۱-۵-۱۱ از آیین نامه بتن ایران

$$M_u = \phi_s \rho d^2 f_y \times \left(1 - 0.59 \rho \frac{\phi_s f_y}{\phi_c f_c}\right) \times 10^{-1} \quad \text{KN.m}$$

f_c = 20 MPa g f_y = 220 MPa

P	d = 6	d = 8	d = 10	d = 12	d = 14	d = 16	d = 18	d = 20	d = 22	d = 24	d = 26	d = 28	d = 30	d = 32	d = 34	d = 36	d = 38	d = 40	d = 42
• / 0.2	1/132	1/125	1/118	1/111	1/104	1/97.	1/90.	1/83	1/76	1/70	1/63	1/56	1/49	1/42	1/35	1/28	1/21	1/14	1/7
• / 0.4	2/109	2/101	2/93	2/85	2/77	2/69	2/61	2/53	2/45	2/37	2/29	2/21	2/13	2/5	1/17	1/10	1/3	1/1	1/1
• / 0.6	3/99	3/87	3/75	3/63	3/51	3/39	3/27	3/15	3/03	2/42	2/30	2/18	2/06	1/45	1/33	1/21	1/10	1/4	1/1
• / 0.8	4/91	4/79	4/67	4/55	4/43	4/31	4/19	3/9	3/7	3/5	3/3	3/1	2/9	2/7	2/5	2/3	1/11	1/9	1/8
• / 1.0	5/84	5/71	5/58	5/45	5/32	5/19	4/9	3/8	3/6	3/4	3/2	3/0	2/8	2/6	2/4	2/2	1/11	1/9	1/8
• / 1.1	6/77	6/64	6/51	6/38	6/25	6/12	5/8	5/5	5/2	5/0	4/7	4/4	4/1	3/8	3/5	3/2	3/0	1/11	1/9
• / 1.2	7/70	7/57	7/44	7/31	7/18	6/9	6/6	6/3	6/0	5/7	5/4	5/1	4/8	4/5	4/2	4/0	1/11	1/9	1/8
• / 1.3	8/63	8/50	8/37	8/24	8/11	7/8	7/5	7/2	7/0	6/7	6/4	6/1	5/8	5/5	5/2	5/0	1/11	1/9	1/8
• / 1.4	9/56	9/43	9/30	9/17	9/4	8/1	7/8	7/5	7/2	7/0	6/7	6/4	6/1	5/8	5/5	5/2	5/0	1/11	1/9
• / 1.5	10/50	10/37	10/24	10/11	10/8	10/5	10/2	10/0	9/7	9/4	9/1	8/8	8/5	8/2	8/0	7/7	7/4	7/1	7/0
• / 1.6	11/44	11/31	11/18	11/5	11/2	11/0	10/7	10/4	10/1	9/8	9/5	9/2	9/0	8/7	8/4	8/1	7/8	7/5	7/0
• / 1.7	12/38	12/25	12/12	12/0	11/7	11/4	11/1	10/8	10/5	10/2	10/0	9/7	9/4	9/1	8/8	8/5	8/2	8/0	8/0
• / 1.8	13/32	13/19	13/6	13/3	13/0	12/7	12/4	12/1	11/8	11/5	11/2	11/0	10/7	10/4	10/1	9/8	9/5	9/2	9/0
• / 1.9	14/26	14/13	14/0	13/7	13/4	13/1	12/8	12/5	12/2	12/0	11/7	11/4	11/1	10/8	10/5	10/2	10/0	10/0	10/0
• / 2.0	15/20	15/7	15/4	15/1	14/8	14/5	14/2	14/0	13/7	13/4	13/1	12/8	12/5	12/2	12/0	11/7	11/4	11/1	11/0
• / 2.1	16/14	16/1	16/0	15/7	15/4	15/1	14/8	14/5	14/2	14/0	13/7	13/4	13/1	12/8	12/5	12/2	12/0	11/7	11/4
• / 2.2	17/12	17/1	17/0	16/7	16/4	16/1	15/8	15/5	15/2	15/0	14/7	14/4	14/1	13/8	13/5	13/2	13/0	12/7	12/4
• / 2.3	18/10	18/1	18/0	17/7	17/4	17/1	16/8	16/5	16/2	16/0	15/7	15/4	15/1	14/8	14/5	14/2	14/0	13/7	13/4
• / 2.4	19/8	19/6	19/3	19/0	18/7	18/4	18/1	17/8	17/5	17/2	17/0	16/7	16/4	16/1	15/8	15/5	15/2	15/0	14/7
• / 2.5	20/6	20/4	20/1	19/7	19/4	19/1	18/8	18/5	18/2	18/0	17/7	17/4	17/1	16/8	16/5	16/2	16/0	15/7	15/4
• / 2.6	21/4	21/1	21/0	20/7	20/4	20/1	19/8	19/5	19/2	19/0	18/7	18/4	18/1	17/8	17/5	17/2	17/0	16/7	16/4
• / 2.7	22/2	22/1	22/0	21/7	21/4	21/1	20/8	20/5	20/2	20/0	19/7	19/4	19/1	18/8	18/5	18/2	18/0	17/7	17/4
• / 2.8	23/0	23/1	23/0	22/7	22/4	22/1	21/8	21/5	21/2	21/0	20/7	20/4	20/1	19/8	19/5	19/2	19/0	18/7	18/4
• / 2.9	24/0	24/1	24/0	23/7	23/4	23/1	22/8	22/5	22/2	22/0	21/7	21/4	21/1	20/8	20/5	20/2	20/0	19/7	19/4
• / 3.0	25/0	25/1	25/0	24/7	24/4	24/1	23/8	23/5	23/2	23/0	22/7	22/4	22/1	21/8	21/5	21/2	21/0	20/7	20/4
• / 3.1	26/0	26/1	26/0	25/7	25/4	25/1	24/8	24/5	24/2	24/0	23/7	23/4	23/1	22/8	22/5	22/2	22/0	21/7	21/4
• / 3.2	27/0	27/1	27/0	26/7	26/4	26/1	25/8	25/5	25/2	25/0	24/7	24/4	24/1	23/8	23/5	23/2	23/0	22/7	22/4
• / 3.3	28/0	28/1	28/0	27/7	27/4	27/1	26/8	26/5	26/2	26/0	25/7	25/4	25/1	24/8	24/5	24/2	24/0	23/7	23/4
• / 3.4	29/0	29/1	29/0	28/7	28/4	28/1	27/8	27/5	27/2	27/0	26/7	26/4	26/1	25/8	25/5	25/2	25/0	24/7	24/4
• / 3.5	30/0	30/1	30/0	29/7	29/4	29/1	28/8	28/5	28/2	28/0	27/7	27/4	27/1	26/8	26/5	26/2	26/0	25/7	25/4
• / 3.6	31/0	31/1	31/0	30/7	30/4	30/1	29/8	29/5	29/2	29/0	28/7	28/4	28/1	27/8	27/5	27/2	27/0	26/7	26/4
• / 3.7	32/0	32/1	32/0	31/7	31/4	31/1	30/8	30/5	30/2	30/0	29/7	29/4	29/1	28/8	28/5	28/2	28/0	27/7	27/4
• / 3.8	33/0	33/1	33/0	32/7	32/4	32/1	31/8	31/5	31/2	31/0	30/7	30/4	30/1	29/8	29/5	29/2	29/0	28/7	28/4
• / 3.9	34/0	34/1	34/0	33/7	33/4	33/1	32/8	32/5	32/2	32/0	31/7	31/4	31/1	30/8	30/5	30/2	30/0	29/7	29/4
• / 4.0	35/0	35/1	35/0	34/7	34/4	34/1	33/8	33/5	33/2	33/0	32/7	32/4	32/1	31/8	31/5	31/2	31/0	30/7	30/4
• / 4.1	36/0	36/1	36/0	35/7	35/4	35/1	34/8	34/5	34/2	34/0	33/7	33/4	33/1	32/8	32/5	32/2	32/0	31/7	31/4
• / 4.2	37/0	37/1	37/0	36/7	36/4	36/1	35/8	35/5	35/2	35/0	34/7	34/4	34/1	33/8	33/5	33/2	33/0	32/7	32/4
• / 4.3	38/0	38/1	38/0	37/7	37/4	37/1	36/8	36/5	36/2	36/0	35/7	35/4	35/1	34/8	34/5	34/2	34/0	33/7	33/4
• / 4.4	39/0	39/1	39/0	38/7	38/4	38/1	37/8	37/5	37/2	37/0	36/7	36/4	36/1	35/8	35/5	35/2	35/0	34/7	34/4
• / 4.5	40/0	40/1	40/0	39/7	39/4	39/1	38/8	38/5	38/2	38/0	37/7	37/4	37/1	36/8	36/5	36/2	36/0	35/7	35/4
• / 4.6	41/0	41/1	41/0	40/7	40/4	40/1	39/8	39/5	39/2	39/0	38/7	38/4	38/1	37/8	37/5	37/2	37/0	36/7	36/4
• / 4.7	42/0	42/1	42/0	41/7	41/4	41/1	40/8	40/5	40/2	40/0	39/7	39/4	39/1	38/8	38/5	38/2	38/0	37/7	37/4
• / 4.8	43/0	43/1	43/0	42/7	42/4	42/1	41/8	41/5	41/2	41/0	40/7	40/4	40/1	39/8	39/5	39/2	39/0	38/7	38/4
• / 4.9	44/0	44/1	44/0	43/7	43/4	43/1	42/8	42/5	42/2	42/0	41/7	41/4	41/1	40/8	40/5	40/2	40/0	39/7	39/4
• / 5.0	45/0	45/1	45/0	44/7	44/4	44/1	43/8	43/5	43/2	43/0	42/7	42/4	42/1	41/8	41/5	41/2	41/0	40/7	40/4
• / 5.1	46/0	46/1	46/0	45/7	45/4	45/1	44/8	44/5	44/2	44/0	43/7	43/4	43/1	42/8	42/5	42/2	42/0	41/7	41/4
• / 5.2	47/0	47/1	47/0	46/7	46/4	46/1	45/8	45/5	45/2	45/0	44/7	44/4	44/1	43/8	43/5	43/2	43/0	42/7	42/4
• / 5.3	48/0	48/1	48/0	47/7	47/4	47/1	46/8	46/5	46/2	46/0	45/7	45/4	45/1	44/8	44/5	44/2	44/0	43/7	43/4
• / 5.4	49/0	49/1	49/0	48/7	48/4	48/1	47/8	47/5	47/2	47/0	46/7	46/4	46/1	45/8	45/5	45/2	45/0	44/7	44/4
• / 5.5	50/0	50/1	50/0	49/7	49/4	49/1	48/8	48/5	48/2	48/0	47/7	47/4	47/1	46/8	46/5	46/2	46/0	45/7	45/4
• / 5.6	51/0	51/1	51/0	50/7	50/4	50/1	49/8	49/5	49/2	49/0	48/7	48/4	48/1	47/8	47/5	47/2	47/0	46/7	46/4
• / 5.7	52/0	52/1	52/0	51/7	51/4	51/1	50/8	50/5	50/2	50/0	49/7	49/4	49/1	48/8	48/5	48/2	48/0	47/7	47/4
• / 5.8	53/0	53/1	53/0	52/7	52/4	52/1	51/8	51/5	51/2	51/0	50/7	50/4	50/1	49/8	49/5	49/2	49/0	48/7	48/4
• / 5.9	54/0	54/1	54/0	53/7	53/4	53/1	52/8	52/5	52/2	52/0	51/7	51/4	51/1	50/8	50/5	50/2	50/0	49/7	49/4
• / 6.0	55/0	55/1	55/0	54/7	54/4	54/1	53/8	53/5	53/2	53/0	52/7	52/4	52/1	51/8	51/5	51/2	51/0	50/7	50/4
• / 6.1	56/0	56/1	56/0	55/7	55/4	55/1	54/8	54/5	54/2	54/0	53/7	53/4	53/1	52/8	52/5	52/2	52/0	51/7	51/4
• / 6.2	57/0	57/1	57/0	56/7	56/4	56/1	55/8	55/5	55/2	55/0	54/7	54/4	54/1	53/8	53/5	53/2	53/0	52/7	52/4
• / 6.3	58/0	58/1	58/0	57/7	57/4	57/1	56/8	56/5	56/2	56/0	55/7	55/4	55/1	54/8	54/5	54/2	54/0	53/7	53/4
• / 6.4	59/0	59/1	59/0	58/7	58/4	58/1	57/8	57/5	57/2	57/0	56/7	56/4	56/1	55/8	55/5	55/2	55/0	54/7	54/4
• / 6.5	60/0	60/1	60/0	59/7	59/4	59/1	58/8	58/5	58/2	58/0	57/7	57/4	57/1	56/8	56/5	56/2	56/0	55/7	55/4
• / 6.6	61/0	61/1	61/0	60/7	60/4	60/1	59/8	59/5	59/2	59/0	58/7	58/4	58/1	57/8	57/5	57/2	57/0	56/7	56/4
• / 6.7	62/0	62/1	62/0	61/7	61/4	61/1	60/8	60/5	60/2	60/0	59/7	59/4	59/1	58/8	58/5	58/2	58/0	57/7	57/4
• / 6.8	63/0	63/1	63/0	62/7	62/4	62/1	61/8	61/5	61/2	61/0	60/7	60/4	60/1	59/8	59/5	59/2	59/0	58/7	58/4
• / 6.9	64/0	64/1	64/0	63/7	63/4	63/1	62/8	62/5	62/2	62/0	61/7								

ρ	$f_c = 20 \text{ MPa}$	$f_y = 300 \text{ MPa}$
d = 6	d = 8	d = 10
d = 12	d = 15	d = 17
d = 19	d = 24	d = 27
d = 34	d = 41	d = 44
d = 51	d = 61	d = 67
d = 71	d = 81	d = 87
d = 91	d = 101	d = 111
d = 111	d = 121	d = 131
d = 131	d = 141	d = 151
d = 151	d = 161	d = 171
d = 171	d = 181	d = 191
d = 191	d = 201	d = 211
d = 211	d = 221	d = 231
d = 231	d = 241	d = 251
d = 251	d = 261	d = 271
d = 271	d = 281	d = 291
d = 291	d = 301	d = 311
d = 311	d = 321	d = 331
d = 331	d = 341	d = 351
d = 351	d = 361	d = 371
d = 371	d = 381	d = 391
d = 391	d = 401	d = 411
d = 411	d = 421	d = 431
d = 431	d = 441	d = 451
d = 451	d = 461	d = 471
d = 471	d = 481	d = 491
d = 491	d = 501	d = 511
d = 511	d = 521	d = 531
d = 531	d = 541	d = 551
d = 551	d = 561	d = 571
d = 571	d = 581	d = 591
d = 591	d = 601	d = 611
d = 611	d = 621	d = 631
d = 631	d = 641	d = 651
d = 651	d = 661	d = 671
d = 671	d = 681	d = 691
d = 691	d = 701	d = 711
d = 711	d = 721	d = 731
d = 731	d = 741	d = 751
d = 751	d = 761	d = 771
d = 771	d = 781	d = 791
d = 791	d = 801	d = 811
d = 811	d = 821	d = 831
d = 831	d = 841	d = 851
d = 851	d = 861	d = 871
d = 871	d = 881	d = 891
d = 891	d = 901	d = 911
d = 911	d = 921	d = 931
d = 931	d = 941	d = 951
d = 951	d = 961	d = 971
d = 971	d = 981	d = 991
d = 991	d = 1001	d = 1011
d = 1011	d = 1021	d = 1031
d = 1031	d = 1041	d = 1051
d = 1051	d = 1061	d = 1071
d = 1071	d = 1081	d = 1091
d = 1091	d = 1101	d = 1111
d = 1111	d = 1121	d = 1131
d = 1131	d = 1141	d = 1151
d = 1151	d = 1161	d = 1171
d = 1171	d = 1181	d = 1191
d = 1191	d = 1201	d = 1211
d = 1211	d = 1221	d = 1231
d = 1231	d = 1241	d = 1251
d = 1251	d = 1261	d = 1271
d = 1271	d = 1281	d = 1291
d = 1291	d = 1301	d = 1311
d = 1311	d = 1321	d = 1331
d = 1331	d = 1341	d = 1351
d = 1351	d = 1361	d = 1371
d = 1371	d = 1381	d = 1391
d = 1391	d = 1401	d = 1411
d = 1411	d = 1421	d = 1431
d = 1431	d = 1441	d = 1451
d = 1451	d = 1461	d = 1471
d = 1471	d = 1481	d = 1491
d = 1491	d = 1501	d = 1511
d = 1511	d = 1521	d = 1531
d = 1531	d = 1541	d = 1551
d = 1551	d = 1561	d = 1571
d = 1571	d = 1581	d = 1591
d = 1591	d = 1601	d = 1611
d = 1611	d = 1621	d = 1631
d = 1631	d = 1641	d = 1651
d = 1651	d = 1661	d = 1671
d = 1671	d = 1681	d = 1691
d = 1691	d = 1701	d = 1711
d = 1711	d = 1721	d = 1731
d = 1731	d = 1741	d = 1751
d = 1751	d = 1761	d = 1771
d = 1771	d = 1781	d = 1791
d = 1791	d = 1801	d = 1811
d = 1811	d = 1821	d = 1831
d = 1831	d = 1841	d = 1851
d = 1851	d = 1861	d = 1871
d = 1871	d = 1881	d = 1891
d = 1891	d = 1901	d = 1911
d = 1911	d = 1921	d = 1931
d = 1931	d = 1941	d = 1951
d = 1951	d = 1961	d = 1971
d = 1971	d = 1981	d = 1991
d = 1991	d = 2001	d = 2011
d = 2011	d = 2021	d = 2031
d = 2031	d = 2041	d = 2051
d = 2051	d = 2061	d = 2071
d = 2071	d = 2081	d = 2091
d = 2091	d = 2101	d = 2111
d = 2111	d = 2121	d = 2131
d = 2131	d = 2141	d = 2151
d = 2151	d = 2161	d = 2171
d = 2171	d = 2181	d = 2191
d = 2191	d = 2201	d = 2211
d = 2211	d = 2221	d = 2231
d = 2231	d = 2241	d = 2251
d = 2251	d = 2261	d = 2271
d = 2271	d = 2281	d = 2291
d = 2291	d = 2301	d = 2311
d = 2311	d = 2321	d = 2331
d = 2331	d = 2341	d = 2351
d = 2351	d = 2361	d = 2371
d = 2371	d = 2381	d = 2391
d = 2391	d = 2401	d = 2411
d = 2411	d = 2421	d = 2431
d = 2431	d = 2441	d = 2451
d = 2451	d = 2461	d = 2471
d = 2471	d = 2481	d = 2491
d = 2491	d = 2501	d = 2511
d = 2511	d = 2521	d = 2531
d = 2531	d = 2541	d = 2551
d = 2551	d = 2561	d = 2571
d = 2571	d = 2581	d = 2591
d = 2591	d = 2601	d = 2611
d = 2611	d = 2621	d = 2631
d = 2631	d = 2641	d = 2651
d = 2651	d = 2661	d = 2671
d = 2671	d = 2681	d = 2691
d = 2691	d = 2701	d = 2711
d = 2711	d = 2721	d = 2731
d = 2731	d = 2741	d = 2751
d = 2751	d = 2761	d = 2771
d = 2771	d = 2781	d = 2791
d = 2791	d = 2801	d = 2811
d = 2811	d = 2821	d = 2831
d = 2831	d = 2841	d = 2851
d = 2851	d = 2861	d = 2871
d = 2871	d = 2881	d = 2891
d = 2891	d = 2901	d = 2911
d = 2911	d = 2921	d = 2931
d = 2931	d = 2941	d = 2951
d = 2951	d = 2961	d = 2971
d = 2971	d = 2981	d = 2991
d = 2991	d = 3001	d = 3011

خمش ۲-۵) تعیین لنگر مقاوم خمشی M_u برای عرض یک متر $f_c = 25 \text{ MPa}$

مراجع: بندهای ۱۰-۲-۵ و ۳-۱۱ و ۱-۴-۱۱ و ۱-۵-۱۱ از آیین نامه بتن ایران

$$M_u = \phi_s \rho d^2 f_y \times \left(1 - 0.59 \rho \frac{\phi_s f_y}{\phi_c f_c}\right) \times 10^{-1} \quad \text{KN.m}$$

$$f_c = 25 \text{ MPa} \quad f_y = 220 \text{ MPa}$$

ρ	$f_c = 25 \text{ MPa}$	g	$f_y = 220 \text{ MPa}$
d = 5	d = 8	d = 11	d = 14
d = 17	d = 21	d = 25	d = 29
d = 33	d = 37	d = 41	d = 45
d = 51	d = 55	d = 61	d = 65
d = 73	d = 77	d = 83	d = 87
d = 95	d = 101	d = 107	d = 113
d = 115	d = 121	d = 127	d = 133
d = 135	d = 141	d = 147	d = 153
d = 155	d = 161	d = 167	d = 173
d = 175	d = 181	d = 187	d = 193
d = 195	d = 201	d = 207	d = 213
d = 215	d = 221	d = 227	d = 233
d = 235	d = 241	d = 247	d = 253
d = 255	d = 261	d = 267	d = 273
d = 275	d = 281	d = 287	d = 293
d = 295	d = 301	d = 307	d = 313
d = 315	d = 321	d = 327	d = 333
d = 335	d = 341	d = 347	d = 353
d = 355	d = 361	d = 367	d = 373
d = 375	d = 381	d = 387	d = 393
d = 395	d = 401	d = 407	d = 413
d = 415	d = 421	d = 427	d = 433
d = 435	d = 441	d = 447	d = 453
d = 455	d = 461	d = 467	d = 473
d = 475	d = 481	d = 487	d = 493
d = 495	d = 501	d = 507	d = 513
d = 515	d = 521	d = 527	d = 533
d = 535	d = 541	d = 547	d = 553
d = 555	d = 561	d = 567	d = 573
d = 575	d = 581	d = 587	d = 593
d = 595	d = 601	d = 607	d = 613
d = 615	d = 621	d = 627	d = 633
d = 635	d = 641	d = 647	d = 653
d = 655	d = 661	d = 667	d = 673
d = 675	d = 681	d = 687	d = 693
d = 695	d = 701	d = 707	d = 713
d = 715	d = 721	d = 727	d = 733
d = 735	d = 741	d = 747	d = 753
d = 755	d = 761	d = 767	d = 773
d = 775	d = 781	d = 787	d = 793
d = 795	d = 801	d = 807	d = 813
d = 815	d = 821	d = 827	d = 833
d = 835	d = 841	d = 847	d = 853
d = 855	d = 861	d = 867	d = 873
d = 875	d = 881	d = 887	d = 893
d = 895	d = 901	d = 907	d = 913
d = 915	d = 921	d = 927	d = 933
d = 935	d = 941	d = 947	d = 953
d = 955	d = 961	d = 967	d = 973
d = 975	d = 981	d = 987	d = 993

P	$f_c = 25 \text{ MPa}$	$f_y = 300 \text{ MPa}$
$d = 2$	$d = 8$	$d = 10$
$d = 12$	$d = 15$	$d = 18$
$d = 20$	$d = 25$	$d = 30$
$d = 30$	$d = 40$	$d = 50$
$d = 40$	$d = 50$	$d = 60$
$d = 50$	$d = 60$	$d = 70$
$d = 60$	$d = 70$	$d = 80$
$d = 70$	$d = 80$	$d = 90$
$d = 80$	$d = 90$	$d = 100$
$d = 90$	$d = 100$	$d = 110$
$d = 100$	$d = 110$	$d = 120$
$d = 110$	$d = 120$	$d = 130$
$d = 120$	$d = 130$	$d = 140$
$d = 130$	$d = 140$	$d = 150$
$d = 140$	$d = 150$	$d = 160$
$d = 150$	$d = 160$	$d = 170$
$d = 160$	$d = 170$	$d = 180$
$d = 170$	$d = 180$	$d = 190$
$d = 180$	$d = 190$	$d = 200$
$d = 190$	$d = 200$	$d = 210$
$d = 200$	$d = 210$	$d = 220$
$d = 210$	$d = 220$	$d = 230$
$d = 220$	$d = 230$	$d = 240$
$d = 230$	$d = 240$	$d = 250$
$d = 240$	$d = 250$	$d = 260$
$d = 250$	$d = 260$	$d = 270$
$d = 260$	$d = 270$	$d = 280$
$d = 270$	$d = 280$	$d = 290$
$d = 280$	$d = 290$	$d = 300$

ρ	$f_c = 25 \text{ MPa}$	$f_y = 400 \text{ MPa}$
d = r	d = λ	d = 1.
d = 12	d = 14	d = 16
d = 18	d = 20	d = 22
d = 24	d = 26	d = 28
d = 32	d = 34	d = 36
d = 40	d = 42	d = 44
d = 48	d = 50	d = 52
d = 56	d = 58	d = 60
d = 64	d = 66	d = 68
d = 72	d = 74	d = 76
d = 80	d = 82	d = 84
d = 88	d = 90	d = 92
d = 96	d = 98	d = 100

خمش ۳-۵) تعیین لنگر مقاوم خمشی M_u برای عرض یک متر $f_c = 30 \text{ MPa}$

مراجع: بندهای ۱۰-۳-۱۱ و ۱-۴-۱۱ و ۱-۵-۱۱ از آیین نامه بتن ایران

$$M_u = \phi_s \rho d^2 f_y \times \left(1 - 0.59 \rho \frac{\phi_s f_y}{\phi_c f_c}\right) \times 10^{-1} \quad \text{KN.m}$$

$$f_c = 30 \text{ MPa} \quad f_y = 220 \text{ MPa}$$

P	$d = s$	$d = \lambda$	$d = 1.$	$d = 1\gamma$	$d = 1\epsilon$	$d = 1\tau$	$d = r.$	$d = r\epsilon$	$d = r\tau$	$d = r\cdot$	$d = r\gamma$	$d = r\cdot$	$d = r\gamma$	$d = r\cdot$
•/•••	1/1/1	2/1/1	0/1/1	1/1/1/2	0/1/1/3	1/1/1/4	1/1/1/5	1/1/1/6	1/1/1/7	1/1/1/8	1/1/1/9	1/1/1/10	1/1/1/11	1/1/1/12
•/•••	2/1/2/2	2/1/3/1	2/1/4/5	1/1/2/•	1/1/2/3/2	1/1/2/4/4	1/1/2/5/4	1/1/2/6/4	1/1/2/7/4	1/1/2/8/4	1/1/2/9/4	1/1/2/10/4	1/1/2/11/4	1/1/2/12/4
•/•••	0/1/2/2	0/1/3/•	1/1/0/5	1/1/0/0/5	2/0/1/9/3	2/0/1/8/4	2/0/1/7/4	2/0/1/6/4	2/0/1/5/4	2/0/1/4/4	2/0/1/3/4	2/0/1/2/4	2/0/1/1/4	2/0/1/0/4
•/•••	2/1/4/2	2/1/5/1	1/2/1/8	1/2/1/4/•	2/1/1/3/1	2/1/1/2/3	2/1/1/1/3	2/1/1/0/3	2/1/1/1/2	2/1/1/0/2	2/1/1/1/1	2/1/1/0/1	2/1/1/1/0	2/1/1/0/0
•/•••	0/1/0/1	1/1/0/5	1/1/0/2/5	1/1/0/1/5	2/0/1/8/0	2/0/1/7/0	2/0/1/6/0	2/0/1/5/0	2/0/1/4/0	2/0/1/3/0	2/0/1/2/0	2/0/1/1/0	2/0/1/0/0	2/0/1/1/1
•/•••	9/9/1	1/1/5/2	2/1/5/3	2/0/1/9/4	0/5/1/9/5	0/5/1/8/5	0/5/1/7/5	0/5/1/6/5	0/5/1/5/5	0/5/1/4/5	0/5/1/3/5	0/5/1/2/5	0/5/1/1/5	0/5/1/0/5
•/•••	1/1/1/4	2/0/1/7	2/1/0/5	2/1/0/2/5	2/0/1/7/9	2/0/1/7/8	2/0/1/7/7	2/0/1/7/6	2/0/1/7/5	2/0/1/7/4	2/0/1/7/3	2/0/1/7/2	2/0/1/7/1	2/0/1/7/0
•/•••	1/1/2/2	2/1/2/5	2/1/3/4	2/0/1/9/2	0/5/1/8/2	0/5/1/7/2	0/5/1/6/2	0/5/1/5/2	0/5/1/4/2	0/5/1/3/2	0/5/1/2/2	0/5/1/1/2	0/5/1/0/2	0/5/1/1/1
•/•••	0/1/0/4	1/1/0/5	2/1/0/5	2/1/0/2/5	2/0/1/7/9	2/0/1/7/8	2/0/1/7/7	2/0/1/7/6	2/0/1/7/5	2/0/1/7/4	2/0/1/7/3	2/0/1/7/2	2/0/1/7/1	2/0/1/7/0
•/•••	1/1/3/2	2/1/4/3	2/1/5/4	2/0/1/9/3	0/5/1/8/3	0/5/1/7/3	0/5/1/6/3	0/5/1/5/3	0/5/1/4/3	0/5/1/3/3	0/5/1/2/3	0/5/1/1/3	0/5/1/0/3	0/5/1/1/2
•/•••	1/1/4/3	2/1/5/5	2/1/6/4	2/0/1/9/4	0/5/1/8/4	0/5/1/7/4	0/5/1/6/4	0/5/1/5/4	0/5/1/4/4	0/5/1/3/4	0/5/1/2/4	0/5/1/1/4	0/5/1/0/4	0/5/1/1/3
•/•••	1/1/5/4	2/1/6/5	2/1/7/4	2/0/1/9/5	0/5/1/8/5	0/5/1/7/5	0/5/1/6/5	0/5/1/5/5	0/5/1/4/5	0/5/1/3/5	0/5/1/2/5	0/5/1/1/5	0/5/1/0/5	0/5/1/1/4
•/•••	1/1/6/4	2/1/7/5	2/1/8/4	2/0/1/9/6	0/5/1/8/6	0/5/1/7/6	0/5/1/6/6	0/5/1/5/6	0/5/1/4/6	0/5/1/3/6	0/5/1/2/6	0/5/1/1/6	0/5/1/0/6	0/5/1/1/5
•/•••	1/1/7/4	2/1/8/5	2/1/9/4	2/0/1/9/7	0/5/1/8/7	0/5/1/7/7	0/5/1/6/7	0/5/1/5/7	0/5/1/4/7	0/5/1/3/7	0/5/1/2/7	0/5/1/1/7	0/5/1/0/7	0/5/1/1/6
•/•••	1/1/8/4	2/1/9/5	2/1/10/4	2/0/1/9/8	0/5/1/8/8	0/5/1/7/8	0/5/1/6/8	0/5/1/5/8	0/5/1/4/8	0/5/1/3/8	0/5/1/2/8	0/5/1/1/8	0/5/1/0/8	0/5/1/1/7
•/•••	1/1/9/4	2/1/10/5	2/1/11/4	2/0/1/9/9	0/5/1/8/9	0/5/1/7/9	0/5/1/6/9	0/5/1/5/9	0/5/1/4/9	0/5/1/3/9	0/5/1/2/9	0/5/1/1/9	0/5/1/0/9	0/5/1/1/8
•/•••	1/1/10/4	2/1/11/5	2/1/12/4	2/0/1/9/10	0/5/1/8/10	0/5/1/7/10	0/5/1/6/10	0/5/1/5/10	0/5/1/4/10	0/5/1/3/10	0/5/1/2/10	0/5/1/1/10	0/5/1/0/10	0/5/1/1/9
•/•••	1/1/11/4	2/1/12/5	2/1/13/4	2/0/1/9/11	0/5/1/8/11	0/5/1/7/11	0/5/1/6/11	0/5/1/5/11	0/5/1/4/11	0/5/1/3/11	0/5/1/2/11	0/5/1/1/11	0/5/1/0/11	0/5/1/1/10
•/•••	1/1/12/4	2/1/13/5	2/1/14/4	2/0/1/9/12	0/5/1/8/12	0/5/1/7/12	0/5/1/6/12	0/5/1/5/12	0/5/1/4/12	0/5/1/3/12	0/5/1/2/12	0/5/1/1/12	0/5/1/0/12	0/5/1/1/11
•/•••	1/1/13/4	2/1/14/5	2/1/15/4	2/0/1/9/13	0/5/1/8/13	0/5/1/7/13	0/5/1/6/13	0/5/1/5/13	0/5/1/4/13	0/5/1/3/13	0/5/1/2/13	0/5/1/1/13	0/5/1/0/13	0/5/1/1/12
•/•••	1/1/14/4	2/1/15/5	2/1/16/4	2/0/1/9/14	0/5/1/8/14	0/5/1/7/14	0/5/1/6/14	0/5/1/5/14	0/5/1/4/14	0/5/1/3/14	0/5/1/2/14	0/5/1/1/14	0/5/1/0/14	0/5/1/1/13
•/•••	1/1/15/4	2/1/16/5	2/1/17/4	2/0/1/9/15	0/5/1/8/15	0/5/1/7/15	0/5/1/6/15	0/5/1/5/15	0/5/1/4/15	0/5/1/3/15	0/5/1/2/15	0/5/1/1/15	0/5/1/0/15	0/5/1/1/14
•/•••	1/1/16/4	2/1/17/5	2/1/18/4	2/0/1/9/16	0/5/1/8/16	0/5/1/7/16	0/5/1/6/16	0/5/1/5/16	0/5/1/4/16	0/5/1/3/16	0/5/1/2/16	0/5/1/1/16	0/5/1/0/16	0/5/1/1/15
•/•••	1/1/17/4	2/1/18/5	2/1/19/4	2/0/1/9/17	0/5/1/8/17	0/5/1/7/17	0/5/1/6/17	0/5/1/5/17	0/5/1/4/17	0/5/1/3/17	0/5/1/2/17	0/5/1/1/17	0/5/1/0/17	0/5/1/1/16
•/•••	1/1/18/4	2/1/19/5	2/1/20/4	2/0/1/9/18	0/5/1/8/18	0/5/1/7/18	0/5/1/6/18	0/5/1/5/18	0/5/1/4/18	0/5/1/3/18	0/5/1/2/18	0/5/1/1/18	0/5/1/0/18	0/5/1/1/17
•/•••	1/1/19/4	2/1/20/5	2/1/21/4	2/0/1/9/19	0/5/1/8/19	0/5/1/7/19	0/5/1/6/19	0/5/1/5/19	0/5/1/4/19	0/5/1/3/19	0/5/1/2/19	0/5/1/1/19	0/5/1/0/19	0/5/1/1/18
•/•••	1/1/20/4	2/1/21/5	2/1/22/4	2/0/1/9/20	0/5/1/8/20	0/5/1/7/20	0/5/1/6/20	0/5/1/5/20	0/5/1/4/20	0/5/1/3/20	0/5/1/2/20	0/5/1/1/20	0/5/1/0/20	0/5/1/1/19
•/•••	1/1/21/4	2/1/22/5	2/1/23/4	2/0/1/9/21	0/5/1/8/21	0/5/1/7/21	0/5/1/6/21	0/5/1/5/21	0/5/1/4/21	0/5/1/3/21	0/5/1/2/21	0/5/1/1/21	0/5/1/0/21	0/5/1/1/20
•/•••	1/1/22/4	2/1/23/5	2/1/24/4	2/0/1/9/22	0/5/1/8/22	0/5/1/7/22	0/5/1/6/22	0/5/1/5/22	0/5/1/4/22	0/5/1/3/22	0/5/1/2/22	0/5/1/1/22	0/5/1/0/22	0/5/1/1/21
•/•••	1/1/23/4	2/1/24/5	2/1/25/4	2/0/1/9/23	0/5/1/8/23	0/5/1/7/23	0/5/1/6/23	0/5/1/5/23	0/5/1/4/23	0/5/1/3/23	0/5/1/2/23	0/5/1/1/23	0/5/1/0/23	0/5/1/1/22
•/•••	1/1/24/4	2/1/25/5	2/1/26/4	2/0/1/9/24	0/5/1/8/24	0/5/1/7/24	0/5/1/6/24	0/5/1/5/24	0/5/1/4/24	0/5/1/3/24	0/5/1/2/24	0/5/1/1/24	0/5/1/0/24	0/5/1/1/23
•/•••	1/1/25/4	2/1/26/5	2/1/27/4	2/0/1/9/25	0/5/1/8/25	0/5/1/7/25	0/5/1/6/25	0/5/1/5/25	0/5/1/4/25	0/5/1/3/25	0/5/1/2/25	0/5/1/1/25	0/5/1/0/25	0/5/1/1/24
•/•••	1/1/26/4	2/1/27/5	2/1/28/4	2/0/1/9/26	0/5/1/8/26	0/5/1/7/26	0/5/1/6/26	0/5/1/5/26	0/5/1/4/26	0/5/1/3/26	0/5/1/2/26	0/5/1/1/26	0/5/1/0/26	0/5/1/1/25
•/•••	1/1/27/4	2/1/28/5	2/1/29/4	2/0/1/9/27	0/5/1/8/27	0/5/1/7/27	0/5/1/6/27	0/5/1/5/27	0/5/1/4/27	0/5/1/3/27	0/5/1/2/27	0/5/1/1/27	0/5/1/0/27	0/5/1/1/26
•/•••	1/1/28/4	2/1/29/5	2/1/30/4	2/0/1/9/28	0/5/1/8/28	0/5/1/7/28	0/5/1/6/28	0/5/1/5/28	0/5/1/4/28	0/5/1/3/28	0/5/1/2/28	0/5/1/1/28	0/5/1/0/28	0/5/1/1/27
•/•••	1/1/29/4	2/1/30/5	2/1/31/4	2/0/1/9/29	0/5/1/8/29	0/5/1/7/29	0/5/1/6/29	0/5/1/5/29	0/5/1/4/29	0/5/1/3/29	0/5/1/2/29	0/5/1/1/29	0/5/1/0/29	0/5/1/1/28
•/•••	1/1/30/4	2/1/31/5	2/1/32/4	2/0/1/9/30	0/5/1/8/30	0/5/1/7/30	0/5/1/6/30	0/5/1/5/30	0/5/1/4/30	0/5/1/3/30	0/5/1/2/30	0/5/1/1/30	0/5/1/0/30	0/5/1/1/29
•/•••	1/1/31/4	2/1/32/5	2/1/33/4	2/0/1/9/31	0/5/1/8/31	0/5/1/7/31	0/5/1/6/31	0/5/1/5/31	0/5/1/4/31	0/5/1/3/31	0/5/1/2/31	0/5/1/1/31	0/5/1/0/31	0/5/1/1/30
•/•••	1/1/32/4	2/1/33/5	2/1/34/4	2/0/1/9/32	0/5/1/8/32	0/5/1/7/32	0/5/1/6/32	0/5/1/5/32	0/5/1/4/32	0/5/1/3/32	0/5/1/2/32	0/5/1/1/32	0/5/1/0/32	0/5/1/1/31
•/•••	1/1/33/4	2/1/34/5	2/1/35/4	2/0/1/9/33	0/5/1/8/33	0/5/1/7/33	0/5/1/6/33	0/5/1/5/33	0/5/1/4/33	0/5/1/3/33	0/5/1/2/33	0/5/1/1/33	0/5/1/0/33	0/5/1/1/32
•/•••	1/1/34/4	2/1/35/5	2/1/36/4	2/0/1/9/34	0/5/1/8/34	0/5/1/7/34	0/5/1/6/34	0/5/1/5/34	0/5/1/4/34	0/5/1/3/34	0/5/1/2/34	0/5/1/1/34	0/5/1/0/34	0/5/1/1/33
•/•••	1/1/35/4	2/1/36/5	2/1/37/4	2/0/1/9/35	0/5/1/8/35	0/5/1/7/35	0/5/1/6/35	0/5/1/5/35	0/5/1/4/35	0/5/1/3/35	0/5/1/2/35	0/5/1/1/35	0/5/1/0/35	0/5/1/1/34
•/•••	1/1/36/4	2/1/37/5	2/1/38/4	2/0/1/9/36	0/5/1/8/36	0/5/1/7/36	0/5/1/6/36	0/5/1/5/36	0/5/1/4/36	0/5/1/3/36	0/5/1/2/36	0/5/1/1/36	0/5/1/0/36	0/5/1/1/35
•/•••	1/1/37/4	2/1/38/5	2/1/39/4	2/0/1/9/37	0/5/1/8/37	0/5/1/7/37	0/5/1/6/37	0/5/1/5/37	0/5/1/4/37	0/5/1/3/37	0/5/1/2/37	0/5/1/1/37	0/5/1/0/37	0/5/1/1/36
•/•••	1/1/38/4	2/1/39/5	2/1/40/4	2/0/1/9/38	0/5/1/8/38	0/5/1/7/38	0/5/1/6/38	0/5/1/5/38	0/5/1/4/38	0/5/1/3/38	0/5/1/2/38	0/5/1/1/38	0/5/1/0/38	0/5/1/1/37
•/•••	1/1/39/4	2/1/40/5	2/1/41/4	2/0/1/9/39	0/5/1/8/39	0/5/1/7/39	0/5/1/6/39	0/5/1/5/39	0/5/1/4/39	0/5/1/3/39	0/5/1/2/39	0/5/1/1/39	0/5/1/0/39	0/5/1/1/38
•/•••	1/1/40/4	2/1/41/5	2/1/42/4	2/0/1/9/40	0/5/1/8/40	0/5/1/7/40	0/5/1/6/40	0/5/1/5/40	0/5/1/4/40	0/5/1/3/40	0/5/1/2/40	0/5/1/1/40	0/5/1/0/40	0/5/1/1/39
•/•••	1/1/41/4	2/1/42/5	2/1/43/4	2/0/1/9/41	0/5/1/8/41	0/5/1/7/41	0/5/1/6/41	0/5/1/5/41	0/5/1/4/41	0/5/1/3/41	0/5/1/2/41	0/5/1/1/41	0/5/1/0/41	0/5/1/1/40
•/•••	1/1/42/4	2/1/43/5	2/1/44/4	2/0/1/9/42	0/5/1/8/42	0/5/1/7/42	0/5/1/6/42	0/5/1/5/42	0/5/1/4/42	0/5/1/3/42	0/5/1/2/42	0/5/1/1/42	0/5/1/0/42	0/5/1/1/41
•/•••	1/1/43/4	2/1/44/5	2/1/45/4	2/0/1/9/43										

ρ	$f_c = 30 \text{ MPa}$	$f_y = 400 \text{ MPa}$
d = 5	d = 8	d = 11
d = 14	d = 17	d = 20
d = 23	d = 26	d = 30
d = 39	d = 42	d = 45
d = 55	d = 58	d = 61
d = 71	d = 74	d = 77
d = 85	d = 88	d = 91
d = 100	d = 103	d = 106
d = 114	d = 117	d = 120
d = 128	d = 131	d = 134
d = 142	d = 145	d = 148
d = 156	d = 159	d = 162
d = 170	d = 173	d = 176
d = 184	d = 187	d = 190
d = 198	d = 201	d = 204
d = 212	d = 215	d = 218
d = 226	d = 229	d = 232
d = 240	d = 243	d = 246
d = 254	d = 257	d = 260
d = 268	d = 271	d = 274
d = 282	d = 285	d = 288
d = 296	d = 299	d = 302
d = 310	d = 313	d = 316
d = 324	d = 327	d = 330
d = 338	d = 341	d = 344
d = 352	d = 355	d = 358
d = 366	d = 369	d = 372
d = 380	d = 383	d = 386
d = 394	d = 397	d = 400

خمش ۴-۵) تعیین لنگر مقاوم خمثی M_u برای عرض یک متر $f_c = 35 \text{ MPa}$

مراجع: بندهای ۱۰-۵-۱ و ۱۱-۳ و ۱۱-۴ و ۱۱-۵ از آییننامه بتن ایران

$$M_u = \phi_s \rho d^2 f_y \times (1 - 0.59 \rho \frac{\phi_s f_y}{\phi_c f_c}) \times 10^{-1} \quad \text{KN.m}$$

$$f_c = 30 \text{ MPa} \quad f_y = 220 \text{ MPa}$$

		$f_c = 30 \text{ MPa}$				$f_y = 400 \text{ MPa}$									
ρ	$d = \sigma$	$d = \lambda$	$d = 1$	$d = 1r$	$d = 1f$	$d = 1\lambda$	$d = r$	$d = 1r$	$d = 1f$	$d = \lambda$	$d = r$	$d = 1r$	$d = 1f$	$d = \lambda$	$d = r$
٠.٠٠٢	٢١٤.	٢١٧.	٣٦٧	٩/٦.	١٣٧.	١٧٧.	٢١١.	٢٥/٥٨	٣٢/٧٨	٣٨/٩٢	٤٥/٠٩	٥٧/١٩	٦٣/١٩	٦٧/١١	٨٥/٤٤
٠.٠٠٤	٤٧٦	٤٧٧	٦٧٨	١٣٠.	١٧٠.	٢٢٣	٣٢٣	٥٢/٣٢	٦٣/٣٢	٧٥/٣٢	٨٧/٣٢	٩٣/٣٢	١٣٣/٩٤	١٥١/٢١	٢٢٢/٣١
٠.٠٦	٦٩٣	٦٩٣	١٢٣	١٩/١٣	٢١٧	٣٦٩	٤٧٩	٦٢/١٣	٧٤/٩٢	٩٣/٠٨	١١٠/٠٠	١٣٠/٠٠	١٦٣/٨	١٩٦/٩٢	٢٤٩/١٣
٠.٠٨	٧٠٨	٧٠٩	١٢٣	١٩/١٣	٢١٧	٣٦٩	٤٧٩	٦٢/١٣	٧٤/٩٢	٩٣/٠٨	١١٠/٧٧	١٣٠/٠٠	١٦٣/٨	١٩٦/٩٢	٢٤٩/١٣
٠.١٠	٧١٠	٧١٠	١٩/٠٨	٢٥/١٢	٣٩/١٧	٤٧٩	٦٢/١٢	٨١/٠٩	١٢١	١٠٠/٩٩	١٢١/٥٩	١٤٤/٧٠	١٦٩/٨٢	٢٩/٠٤	٣٢٠/٥٧
٠.١٢	٧١٢	٧١٢	١٩/٠٨	٢٥/١٢	٣٩/١٧	٤٧٩	٦٢/١٢	٨١/٠٩	١٢١	١٠٠/٩٩	١٢١/٥٩	١٤٤/٧٠	١٦٩/٨٢	٢٩/٠٤	٣٢٠/٥٧
٠.١٤	٧١٤	٧١٤	١٩/٠٨	٢٥/١٢	٣٩/١٧	٤٧٩	٦٢/١٢	٨١/٠٩	١٢١	١٠٠/٩٩	١٢١/٥٩	١٤٤/٧٠	١٦٩/٨٢	٢٩/٠٤	٣٢٠/٥٧
٠.١٦	٧١٦	٧١٦	١٩/٠٨	٢٥/١٢	٣٩/١٧	٤٧٩	٦٢/١٢	٨١/٠٩	١٢١	١٠٠/٩٩	١٢١/٥٩	١٤٤/٧٠	١٦٩/٨٢	٢٩/٠٤	٣٢٠/٥٧
٠.١٨	٧١٨	٧١٨	١٩/٠٨	٢٥/١٢	٣٩/١٧	٤٧٩	٦٢/١٢	٨١/٠٩	١٢١	١٠٠/٩٩	١٢١/٥٩	١٤٤/٧٠	١٦٩/٨٢	٢٩/٠٤	٣٢٠/٥٧
٠.٢٠	٧٢٠	٧٢٠	٢٣٧	٣٤٢	٤٣٢	٦٧٧	٩٩/٥٤	١٢٣	١٢٣	١٢٣/١	١٢٣/١	١٢٣/١	١٢٣/١	١٢٣/١	١٢٣/١
٠.٢٢	٧٢٢	٧٢٢	٢٣٧	٣٤٢	٤٣٢	٦٧٧	٩٩/٥٤	١٢٣	١٢٣	١٢٣/١	١٢٣/١	١٢٣/١	١٢٣/١	١٢٣/١	١٢٣/١
٠.٢٤	٧٢٤	٧٢٤	٢٣٧	٣٤٢	٤٣٢	٦٧٧	٩٩/٥٤	١٢٣	١٢٣	١٢٣/١	١٢٣/١	١٢٣/١	١٢٣/١	١٢٣/١	١٢٣/١
٠.٢٦	٧٢٦	٧٢٦	٢٣٧	٣٤٢	٤٣٢	٦٧٧	٩٩/٥٤	١٢٣	١٢٣	١٢٣/١	١٢٣/١	١٢٣/١	١٢٣/١	١٢٣/١	١٢٣/١

خمش و بار محوری

مثال ۱ طراحی ستون مستطیل شکل تحت اثر بار محوری

محاسبه درصد فولاد ستون مربع شکلی که با خاموتهای جانبی بسته شده است در نظر است. بارهای مرده وزنده به ترتیب KN ۱۴۴۰ و ۸۵۵KN می‌باشد. طول آزاد ستون ۲/۶ متر است و سازه در هر دو جهت مهار جانبی شده است.

مشخصات :

$$f_c = 28 \text{ MPa}$$

$$f_y = 420 \text{ MPa}$$

$$b = 45 \text{ cm}$$

$$t = 45 \text{ cm}$$

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		الف : با استفاده از روش تحلیلی گام اول) محاسبه بار در حد نهایی $N_u = 1.25 N_D + 1.5 N_L$	۳-۳-۵-۱۰
	$N_u = 1.25 \times 1440 + 1.5 \times 855 = 3083 \text{ KN}$	گام دوم) کنترل لاغری ستون در قطعات فشاری مهار شده در صورتی که $K \frac{\ell_u}{r} < 34 - 12 \frac{M_1}{M_2}$ باشد می‌توان از اثر lagueri صرف نظر نمود.	۱-۷-۱۳
	$\frac{M_u}{A_g} = 0.8 [0.85 \times 0.6 \times 28(1-\rho) + 0.85 \times 420 \times \rho]$ $\frac{3083 \times 10^{-3}}{0.45 \times 0.45} = 11.42 - 11.42\rho + 285.6\rho$ $115.22 = 11.42 + 274.18\rho$ $\rho = 0.014$	گام سوم) تعیین درصد فولاد لازم $N_{max} = 0.8 [0.85 \phi_c f_c (A_g - A_{st}) + \phi_s f_y A_{st}]$	۳-۴-۱۱

ماده ۲ طراحی ستون مستطیل شکل تحت اثر بار محوری و لنگر خمی (ستون بدون فولاد میانی)

بارها مرده و زنده وارد بر ستون مربع شکلی به ترتیب برابر با KN 90 و KN 67.5 می‌باشد. لنگرهای مرده و زنده وارد بر انتهای ستون 123.5 KN.m و 95.9 KN.m می‌باشد. طول آزاد ستون 3.65m است. ابعاد ستون 45cm²×45cm می‌باشد. درصد فولاد مورد نیاز را محاسبه کنید.

: مشخصات

$$f_c = 28 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

$$d = 40.5 \text{ cm}$$

جدول کمک	محاسبات	روش	بند آینه نامه
		الف : با استفاده از دیاگرامها	
		گام اول) محاسبه بار و لنگر در حد نهائی	۳-۳-۵-۱۰
	$N_u = 1.25 N_D + 1.5 N_L$ $M_u = 1.25 M_D + 1.5 M_L$	$N_u = 1.25 \times 90 + 1.5 \times 67.5 = 213.75 \text{ KN}$ $M_u = 1.25 \times 123.3 + 1.5 \times 95.9 = 289 \text{ KN.m}$	
	e/t $e = \frac{M_u}{P_u}$	گام دوم) محاسبه خروج از مرکزیت، $e = \frac{298}{213.75} = 1.39 \text{ m}$ $\frac{e}{t} = \frac{1.39}{0.45} = 3 \text{ m}$	
	$\frac{N_u}{A_g \cdot f_c}, \frac{M_u}{A_g \cdot t \cdot f_c}$	گام سوم) محاسبه $\frac{N_u}{A_g \cdot f_c} = \frac{213.75 \times 10^3}{(450 \times 450) \times 28} = 0.038$ $\frac{M_u}{A_g \cdot t \cdot f_c} = \frac{298 \times 10^6}{(450 \times 450) \times 450 \times 28} = 0.116$	
	d/t $d/t = \frac{40 \times 5}{450} = 0.9$	گام چهارم) محاسبه d/t	
	m $m = \frac{f_y}{0.85 f_c}$	گام پنجم) با استفاده از دیاگرام مربوطه محاسبه می‌شود. $\rho_t m = 0.34$ $m = \frac{400}{0.85 \times 28} = 16.8$	$\rho_t \cdot m$
	ρ_t $\rho_t = \frac{0.34}{16.8} = 0.02$	گام ششم) محاسبه $\rho_t m = 0.34$	

خمش و بار محوری

مثال ۳ طراحی ستون مستطیل شکل تحت اثر بار محوری و لنگر خمشی

بارها و لنگرهای مرده و زنده وارد بر ستون مستطیلی شکل برابر با مقادیر زیر می‌باشند ابعاد ستون $35 \times 60 \text{ cm}^2$ می‌باشد. درصد فولاد لازم برای این ستون را محاسبه کنید.

مشخصات :

$$N_D = 1575 \text{ KN}$$

$$N_L = 1080 \text{ KN}$$

$$M_D = 137 \text{ KN.m}$$

$$M_L = 110 \text{ KN.m}$$

$$f_c = 28 \text{ MPa}$$

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		الف : با استفاده از دیاگرامها	
	$N_u = 1.25 \times 1575 + 1.5 \times 1080 = 3589 \text{ KN}$ $M_u = 1.25 \times 137 + 1.5 \times 110 = 336 \text{ KN.m}$	گام اول) محاسبه بار و لنگر در حد نهائی $N_u = 1.25 N_D + 1.5 N_L$ $M_u = 1.25 M_D + 1.5 M_L$	۳-۳-۵-۱۰
	$\epsilon = \frac{336}{3589} = 9.36 \times 10^{-2}$ $\frac{\epsilon}{t} = \frac{0.094}{0.6} = 0.16$	گام دوم محاسبه خروج از مرکزیت و e/t $e = \frac{M_u}{P_u}$	
	$\frac{d}{t} = \frac{54}{60} = 0.90$	گام سوم) محاسبه d/t d/t	
	$\frac{N_u}{A_g \cdot f_c} = \frac{3589 \times 10^3}{(350 \times 600) \cdot 28} = 0.61$ $\frac{M_u}{A_g \cdot t \cdot f_c} = \frac{336 \times 10^6}{(350 \times 600) \times 600 \times 28} = 0.095$	گام چهارم $\frac{N_u}{A_g \cdot f_c}, \frac{M_u}{A_g \cdot t \cdot f_c}$ محاسبه	
	$\rho_t m = 0.42$ $m = \frac{400}{0.85 \times 28} = 16.8$	گام پنجم) با استفاده از دیاگرام مربوطه $\rho_t m$ محاسبه می‌شود. $m = \frac{f_y}{0.85 f_c}$	
	$\rho_t m = 0.42$ $\rho_t = \frac{0.42}{16.8} = 0.025$	گام ششم ρ_t محاسبه	

مثال ۴ طراحی ستون دایره‌ای شکل تحت اثر بار محوری و لنگر خمی

ستون دایروی با مشخصات زیر را طرح کنید. قطر ستون برابر 50cm می‌باشد. بارها و لنگرهای مرده و زنده وارد بر ستون به قرار زیر می‌باشند.
مشخصات:

$$D = 50 \text{ cm}$$

$$d = 40 \text{ cm}$$

$$N_D = 360 \text{ KN}$$

$$N_L = 270 \text{ KN}$$

$$M_D = 137 \text{ KN.m}$$

$$M_L = 110 \text{ KN.m}$$

$$f_c' = 28 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آین نامه
		الف : با استفاده از دیاگرامها	
		گام اول) محاسبه بار و لنگر در حد نهائی $N_u = 1.25 N_D + 1.5 N_L$ $M_u = 1.25 M_D + 1.5 M_L$	$N_u = 1.25 \times 360 + 1.5 \times 270 = 855 \text{ KN}$ $M_u = 1.25 \times 137 + 1.5 \times 110 = 336 \text{ KN.m}$
		گام دوم) محاسبه خروج از مرکزیت و e/D $e = \frac{M_u}{N_u}$	$e = \frac{336}{855} = 0.39$ $e/D = \frac{0.39}{0.5} = 0.78 \text{ m}$
		گام سوم) محاسبه، e/d $e/d = \frac{40}{50} = 0.8$	
		گام چهارم) $\frac{N_u}{D^2 f_c} = \frac{855 \times 10^3}{(500)^2 \times 28} = 0.122$ $\frac{M_u}{D^3 f_c} = \frac{336 \times 10^6}{(500)^3 \times 28} = 0.096$	$\frac{N_u}{D^2 f_c} = \frac{855 \times 10^3}{(500)^2 \times 28} = 0.122$ $\frac{M_u}{D^3 f_c} = \frac{336 \times 10^6}{(500)^3 \times 28} = 0.096$
		گام پنجم) با استفاده از دیاگرام مربوطه $\rho_t m$ محاسبه می‌شود. $m = \frac{f_y}{0.85 f_c}$	$\rho_t m = 0.46$ $m = \frac{400}{0.85 \times 28} = 16.8$
		گام ششم) ρ_t محاسبه $\rho_t m = 0.46$ $\rho_t = \frac{0.46}{16.8} = 0.027$	$\rho_t m = 0.46$ $\rho_t = \frac{0.46}{16.8} = 0.027$

مثال ۵ طراحی ستون دایره‌ای شکل تحت اثر بار محوری او خمیش دو محوره

ستونی با مقطع دایره و تحت اثر بارهای زیر را طرح کنید. قطر ستون برابر 40 cm است.

مشخصات :

$$f_c = 28 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

$$d = 32 \text{ cm}$$

بار محوری

$$N_D = 360 \text{ KN}$$

$$N_L = 330 \text{ KN}$$

لنگر شرقی - غربی

$$M_D = 55 \text{ KN.m}$$

$$M_L = 41 \text{ KN.m}$$

لنگر شمالی - جنوبی

$$M_D = 71 \text{ KN.m}$$

$$M_L = 58 \text{ KN.m}$$


جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آین نامه
		الف : با استفاده از دیاگرامها	
	$N_u = 1.25 \times 360 + 1.5 \times 330 = 945 \text{ KN}$ $M_{u1} = 1.25 \times 55 + 1.5 \times 41 = 130.25 \text{ KN.m}$ $M_{u2} = 1.25 \times 71 + 1.5 \times 58 = 175.75 \text{ KN.m}$ $M_u = \sqrt{130.25^2 + 175.75^2} = 218.75 \text{ KN.m}$	گام اول محاسبه بار و لنگر در حد نهائی با توجه به این که ستون دایری است می‌توان برآیند لنگرهای فوق را به دست آورده و آن را همانند ستونی تحت اثر خمیش یک محوره مورد بررسی قرار داد. $N_u = 1.25 N_D + 1.5 N_L$ $M_u = 1.25 M_D + 1.5 M_L$	۳-۳-۵-۱۰
	$e = \frac{M_u}{N_u}$ گام دوم محاسبه خروج از مرکزیت و e/d $e = \frac{218.75}{945} = 0.23$ $e/D = \frac{0.23}{0.4} = 0.575 \text{ m}$		
	$\frac{d}{D} = \frac{32}{40} = 0.8$ گام سوم محاسبه d/D		
	$\frac{N_u}{D^2 f_c} = \frac{945 \times 10^3}{(400)^2 \times 28} = 0.21$ $\frac{M_u}{D^3 f_c} = \frac{218.75 \times 10^6}{(400)^3 \times 28} = 0.122$	گام چهارم $\frac{N_u}{D^2 f_c}, \frac{M_u}{D^3 f_c}$ محاسبه	
	$\rho_i m = 0.6$ $m = \frac{400}{0.85 \times 28} = 16.8$	گام پنجم با استفاده از دیاگرام مربوطه محاسبه می‌شود. $m = \frac{f_y}{0.85 f_c}$	
	$\rho_i m = 0.6$ $\rho_{ij} = \frac{0.6}{16.8} = 0.036$	گام ششم محاسبه	

نمودارهای اندرکنش


لنگر خمی و بار محوری

Bending and axial load-rectangular section


$d/t=0.9$




**Bending and axial load-rectangular section
 $d/t=0.95$**




Bending and axial load-rectangular section
 $d/t=0.85$




Bending and axial load-rectangular section $d/t=0.8$




Bending and axial load-rectangular section $d/t=0.7$




Bending and axial load-rectangular section $d/t=0.7$




Bending and axial load-rectangular section $d/t=0.8$




**Bending and axial load-rectangular section
 $d/t=0.85$**




Bending and axial load-rectangular section $d/t=0.9$




**Bending and axial load-rectangular section
 $d/t=0.95$**




Bending and axial load-circular section D/d=0.6




Bending and axial load-circular section D/d=0.7



Bending and axial load-circular section D/d=0.8



Bending and axial load-circular section $D/d=0.9$




برش و پیچش
پیشگیری از آنکارا

برش و پیچش
پیشگیری از آنکارا


برش و پیچش


پیشگیری از آنکارا

نمودار جریان ۱-۲: کنترل برش برای طراحی تیر بدون محدودیت ارتفاعی



نمودار ۱-۵: طراحی برای برش در تیر بدون محدودیت ارتفاعی





مثال ۱ طراحی تیر برای برش با استفاده از روابط بند ۱۲-۳-۵-۱۰، از آئین نامه بتن ایران

تیر نشان داده شده در شکل زیر را برای برش نهایی "V" طراحی نمایید. مطابق بند های ۱۰-۳-۵-۱۲ و ۱۰-۵-۴ این برش می تواند در فاصله d از بر تکیه گاه اتفاق بیفتد. تیر تحت اثر پیچش قرار ندارد. در صورت لزوم از خاموت های قائم $\Phi 10$ با حداقل فاصله ممکن استفاده کنید.

: مشخصات

$$\text{بار زنده} = 15 \text{ KN/m}$$

$$\text{بار مرده روی تیر} = 11.25 \text{ KN/m}$$

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$

$$f_y = 300 \text{ MPa}$$

$$b_w = 30 \text{ cm}$$


$$d = 44 \text{ cm}$$

$$h = 50 \text{ cm}$$

$$A_s = 20 \text{ cm}^2$$

$$l_n = 6 \text{ m}$$

$$\text{وزن مخصوص بتن} = 25 \text{ KN/m}^3$$



بند آئین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱۰-۳-۵-۱۰	<p>الف : با استفاده از روش تحلیلی</p> <p>گام اول) تعیین بار نهایی W_u</p> <p>محاسبه وزن تیر $= 0.3 \times 0.5 \times 25 = 3.75 \text{ KN/m}$</p> <p>بار مرده روی تیر + وزن تیر = بار مرده کل $= 3.75 + 11.25 = 15 \text{ KN/m}$</p> <p>$W_u = 1.25 \times 15 + 1.5 \times 15 = 41.25 \text{ KN/m}$</p>		

جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آینن نامه
		گام دوم)	
	محاسبه V_u در فاصله d از بر تکیه گاه		
۴-۵-۱۲	$V_u = W_u \left(\frac{\ell_n}{2} - d \right)$	$V_u = 41.25 \times \left(\frac{6}{2} - 0.44 \right) = 105.6 \text{ KN}$	
	گام سوم)		
	تعیین مقاومت برشی بتن		
۱-۱-۳-۱۲	$V_c = 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_w d$	$V_c = 0.2 \times 0.6 \sqrt{20} \times 300 \times 440 = 70839 \text{ N}$ $V_c = 70.8 \text{ KN}$	
	گام چهارم)		
۱-۳-۶-۱۲	مقایسه $\frac{1}{2} V_c, V_u$ اگر $V_u > \frac{1}{2} V_c$ باشد، استفاده از آرماتور برشی الزامیست.	$105.6 > \frac{70.8}{2}$	
	گام پنجم)		
۲-۲-۱۲	V_s محاسبه	$V_s = 105.6 - 70.8 = 34.8 \text{ KN}$	
	گام ششم)		
۳-۴-۱۲	مقایسه V_{smax}, V_s $V_{smax} = 4 \times V_c$	$V_{smax} = 4 \times 70.8 = 283.2 \text{ KN} > V_s \text{ O.K.}$ پس ابعاد تیر به اندازه کافی بزرگ می‌باشند.	
	گام هفتم)		
	محاسبه S با فرض استفاده از $(A_v = 2 \times 0.79 \text{ cm}^2) \phi 10$ به عنوان خاموت		
۱-۲-۴-۱۲	$S = \phi_s A_v f_y \frac{d}{V_s}$	$S = 0.85 \times (2 \times 0.79 \times 10^{-4}) \times 300 \times \frac{0.44}{34.8 \times 10^{-3}}$ $S = 0.509 \text{ m} = 50.9 \text{ cm}$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۴-۶-۱۲	$S_{max} = \frac{d}{2}$	$S_{max} = \frac{44}{2} = 22 \text{ cm} < 50.9$ $S = 22 \text{ cm}$ بنابراین :	
۱-۳-۶-۱۲	(گام هشتم) مقایسه A_{vmin} و A_v $A_{vmin} = 0.35 \frac{b_w \cdot s}{f_y}$	$A_{vmin} = 0.35 \times \frac{0.3 \times 0.22}{300} = 0.77 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ $A_{vmin} = 0.77 \text{ cm}^2 < 2 \times 0.79 \text{ O.K.}$	
۱-۲-۴-۱۲	ب : با استفاده از جداول گام‌های اول تا ششم همانند قسمت الف می‌باشد.		
۱-۴-۶-۱۲	(گام هفتم) تعیین فاصله بین خاموت‌ها در حالتیکه $f_y = 300 \text{ MPa}$ ، $V_s = 34.8 \text{ KN}$	$S_{max} = \frac{d}{2} = 22 \text{ cm}$ و خاموتهای $\Phi 10$ برای $V_s = 80 \text{ KN}$ داریم:	برش ۱-۲
۱-۳-۶-۱۲		که بزرگتر از 34.8 KN می‌باشد، بنابراین: $S = \frac{d}{2} = 22$	
۱-۳-۶-۱۲	(گام هشتم) تعیین حداقل عرض تیر، در صورتی که $S = \frac{d}{2}$	$f_y = 300 \text{ MPa}$ و خاموتهای $\Phi 10$ برای $b_{wmax} = 59 \text{ cm}$ داریم: که بزرگتر از 30 cm است. بنابراین ضوابط مربوط به A_{vmin} رعایت شده است.	برش ۱-۱

مثال ۲ تعیین مقاومت برشی بتن در تیر، با استفاده از روابط بند ۱۲-۳-۲، از آیین نامه بتن ایران

برای تیر نشان داده شده در شکل زیر، مقاومت برشی تامین شده توسط بتن W_V را در فاصله d از بر تکیه گاه تعیین نمایید. بار نهایی W بطور یکنواخت روی سراسر تیر گسترده است.

مشخصات:

$$w_u = 41.25 \text{ KN/m}$$

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$

$$f_y = 300 \text{ MPa}$$


$$b_w = 30 \text{ MPa}$$

$$d = 44 \text{ cm}$$

$$h = 50 \text{ cm}$$

$$A_s = 20 \text{ cm}^2$$

$$\ell = 6.2 \text{ m}$$



بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	گام اول محاسبه M_u در فاصله d از بر تکیه گاه چون عرض تکیه گاه 20cm می باشد، فاصله d از بر تکیه گاه برابر فاصله $d+10\text{cm}$ از مرکز تکیه گاه است. $M_u = \frac{W_u}{2}(x)(\ell - x)$	$x = d + 10 = 44 + 10 = 54 \text{ cm}$ $M_u = \frac{41.25}{2}(0.54)(6.2 - 0.54)$ $M_u = 63 \text{ KN.m}$	
	گام دوم ρ_w محاسبه $\rho_w = \frac{A_s}{b_w d}$	$\rho_w = \frac{20}{30 \times 44} = 0.015$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p>گام سوم)</p> <p>محاسبه V_u در فاصله d از بر تکیه گاه</p> $V_u = W_u \left(\frac{\ell}{2} - x \right)$	$V_u = 41.25 \left(\frac{6.2}{2} - 0.54 \right)$ $V_u = 105.6 \text{ KN}$	
۱-۲-۳-۱۲	<p>گام چهارم)</p> <p>$\frac{v_u \cdot d}{M_u}$ محاسبه</p>	$\frac{v_u \cdot d}{M_u} = \frac{105.6 \times 0.44}{63} = 0.7375 \text{ O.K}$	
۱-۲-۳-۱۲	<p>گام پنجم)</p> <p>V_c محاسبه</p> $V_c = (0.95 \times 0.2 \times \phi_c \sqrt{f_c} + 12 \rho_w \frac{v_u \cdot d}{M_u}) b_w d$	$V_c = (0.95 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} + 12 \times 0.015 \times 0.7375) \times (0.3 \times 0.44) \times 10^3 = 84.8 \text{ KN}$ $V_{C\max} = 1.75 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 0.3 \times 0.44 \times 10^3$ $V_{C\max} = 123.97 \text{ KN} > V_c \text{ O.K.}$	

مثال ۳ طراحی خاموت‌های قائم برای تیری که دیاگرام برش آن بصورت مثلثی است.

 برای دیاگرام برش زیر، فاصله خاموت‌های $\Phi 10$ را تعیین کنید.

مشخصات:

$$V_u = 455 \text{ KN}$$


$$w_u = 100 \text{ KN/m}$$

$$f_c = 30 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$


$$b_w = 35 \text{ cm}$$

$$d = 50 \text{ cm}$$



جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		الف : با استفاده از روش تحلیل گام اول)	
		کنترل ارتفاع موثر تیر (d) با توجه به طول گیرایی میلگرددهای برشی	
	$f_b = f_{bm} = 0.65\sqrt{f_c}$ $\ell_d = \ell_{db} = \frac{d}{4f_b} f_y \geq 0.3 \text{ m}$ $d_{min} = \ell_d + 2 \times (\text{قطر میلگرد طولی} + 2 \times \text{پوشش بنتی})$	$f_b = 0.65\sqrt{30} = 3.56$ $\ell_d = \frac{(1 \times 10^{-2}) \times 400}{4 \times 3.56} = 0.28 \text{ m} < 0.3$ $\ell_d = 0.3 \text{ m} = 30 \text{ cm}$ $d_{min} = 30 + 2 + 2 \times 1 + 2 \times 3.5$ $d_{min} = 41 \text{ cm} < 50 \text{ cm O.K.}$	۲-۲-۲-۱۸ ۳-۲-۲-۱۸ ۴-۲-۲-۱۸
	(گام دوم) محاسبه V_u در فاصله d از بر تکیه گاه $V_u = V_{end} - W_u \cdot d$		۴-۵-۱۲

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آین نامه
		(گام سوم)	
	$V_c = 0.2\phi_c \sqrt{f_c} b_w d$	محاسبه V_c	۱-۱-۳-۱۲
	$V_c = 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{30} \times 0.35 \times 0.5 \times 10^{-3}$		
	$V_c = 115 \text{ KN}$		
		(گام چهارم)	
	$V_s = V_u - V_c$	محاسبه V_s	۲-۲-۱۲
	$V_s = 405 - 115 = 290 \text{ KN}$		
	$V_{smax} = 4V_c$		۳-۴-۱۲
	$V_{smax} = 4 \times 115 = 460 \text{ KN} > V_c \text{ O.K.}$		
		(گام پنجم)	
	$S = \phi_s A_v f_y \frac{d}{V_s}$	محاسبه S	۱-۲-۴-۱۲
	$S = 0.85 \times (2 \times 0.79 \times 10^{-4}) \times 400 \times \frac{0.5}{290 \times 10^{-3}}$		
	$S = 0.093 \text{ m} = 9.3 \text{ cm} \quad s = 9 \text{ cm}$		
		(گام ششم)	
	افزایش فاصله خاموت‌ها در قسمت‌هایی که برش کثیر است.		
	فاصله بین خاموت‌های انتخابی :		۱-۴-۶-۱۲
	$12\text{cm}, 18\text{cm}, \frac{d}{2} = 25\text{cm}$		
	$V_s = \phi_s A_v f_y \frac{d}{s}$		۱-۲-۴-۱۲
	$V_s = 0.85 \times (2 \times 0.79 \times 10^{-4}) \times 400 \times \frac{0.5}{s} \times 10^3$		
	$V_s = \frac{26.86}{s}$		
	محاسبه فاصله $d+x$ از بر تکیه‌گاه برای S ای انتخابی و s به ترتیب بر حسب KN و m می‌باشد.		
	$S_1 = 0.12 \text{ m} \rightarrow V_{s1} = 223.8 \text{ KN.m}$		
	$S_2 = 0.18 \text{ m} \rightarrow V_{s2} = 149.2 \text{ KN.m}$		
	$S_3 = 0.25 \text{ m} \rightarrow V_{s3} = 107.4 \text{ KN.m}$		
	$x_1 + d = (290 - 223.8)/100 + 0.5 = 1.16 \text{ m}$		
	$x_2 + d = (290 - 149.2)/100 + 0.5 = 1.91 \text{ m}$		
	$x_3 + d = (290 - 107.4)/100 + 0.5 = 2.33 \text{ m}$		

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آین نامه
		گام هفتم) A_{vmin} محاسبه	۱-۳-۶-۱۲
	$A_{vmin} = 0.35 \frac{b_w s}{f_y}$	$A_{vmin} = 0.35 \frac{0.35 \times 0.25}{400} = 7.65 \times 10^{-5} \text{ m}^2$ $A_{vmin} = 0.765 \text{ cm}^2 < 2 \times 0.79 \text{ O.K.}$	
	گام هشتم)		
	تعیین طولی از تیر که نیاز به آرماتور برشی دارد. $\ell_v + d = (V_{ud} - \frac{1}{2} V_c) / w_u + d$	$\ell_v + d = (405 - \frac{1}{2} \times 115) / 100 + 0.5$ $\ell_v + d = 3.98 = 4 \text{ m}$	
	گام نهم)		
	خاموت گذاری تیر برای اولین خاموت فاصله بین خاموت‌ها را نصف کنید.		
	با توجه به دیاگرام فوق تعداد خاموت‌ها 10 Φ و فاصله بین آنها برابر خواهد بود با:	14 @ 9 cm , 6 @ 12 , 2 @ 18 , 7 @ 25cm	
	بهتر است یک خاموت، بین خاموت‌های اول و دوم اضافه نمود.		۳-۴-۶-۱۲
	تذکر: در قسمت‌هایی از تیر که مقدار V بین $2V_c$ و $4V_c$ قرار دارد، حداقل فاصله مجاز خاموت‌ها برابر $\frac{d}{4}$ می‌باشد.	$2 \times (14+6+2+7+1) = 60$ فاصله اولین خاموت از بر تکیه‌گاه 5cm می‌باشد.	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۲-۴-۱۲	<p>ب : با استفاده از جداول گام های اول تا چهارم همانند قسمت الف می باشند.</p> <p>(گام پنجم)</p> <p>S محاسبه</p>		
۱-۴-۶-۱۲	<p>گام ششم)</p> <p>افزایش فاصله خاموت ها در قسمت هایی که برش کمتر است.</p> <p>فواصل بین خاموت های انتخابی :</p> <p>$12\text{cm} , 18\text{cm}, \frac{d}{2} = 25\text{cm}$</p> <p>تذکر : گام های بعد همانند قسمت الف می باشند.</p>	<p>d=50cm برای $f_y = 400\text{MPa}$ و خاموت های 10 داریم: $V_s = 290\text{ KN}$ و $S = 9\text{ cm}$</p> <p>d=50cm برای $f_y = 400\text{MPa}$ و خاموت های 10 داریم: $V_{s1} = 214\text{ KN.m}$ $V_{s2} = 153\text{ KN.m}$ $V_{s3} = 107\text{ KN.m}$</p>	<p>برش ۲-۲</p> <p>برش ۲-۲</p>

مثال ۴ طراحی خاموت‌های قائم برای تیری که دیاگرام برش آن بصورت ذوزنقه و مثلث است.

برای دیاگرام برش زیر، فاصله خاموت‌های $\Phi 10$ را تعیین کنید.

مشخصات:

$$b_w = 35 \text{ cm}$$

$$d = 50 \text{ cm}$$

$$f_c = 30 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

$$x_1 = 0.55 \text{ m}$$


$$x_2 = 0.70 \text{ m}$$

$$l_v = 1.70 \text{ m}$$


$$V_{s1} = 195 \text{ KN}$$

$$V_{s2} = 130 \text{ KN}$$

$$V_{s3} = 75 \text{ KN}$$



بند آین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	الف : با استفاده از روش تحلیل گام اول) کنترل ارتفاع موثر تیر (d) با توجه به طول گیرابی میلگرددهای برشی		
۲-۲-۲-۱۸ ۳-۲-۲-۱۸ ۴-۲-۲-۱۸	$f_b = f_{bm} = 0.65\sqrt{f_c}$ $\ell_d = \ell_{db} = \frac{d_b f_y}{4 f_b} \geq 0.3 \text{ m}$ $d_{min} = \ell_d + 2 \times \text{قطر میلگرد طولی} + 2 \times \text{(پوشش بتی)}$	$f_b = 0.65\sqrt{30} = 3.56$ $\ell_d = \frac{(1 \times 10^{-2}) \times 400}{4 \times 3.56} = 0.28 \text{ m} < 0.3$ $\ell_d = 0.3 \text{ m} = 30 \text{ cm}$ $d_{min} = 30 + 2 + 2 \times 1 + 2 \times 3.5$ $d_{min} = 41 \text{ cm} < 50 \text{ cm O.K.}$	

بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۱-۳-۱۲	<p>گام دوم) محاسبه V_c</p> $V_c = 0.2\phi_c \sqrt{f_c} b_w d$ <p>در این مرحله S_{max} را بدست می‌وریم: اگر:</p> $(V_{smax} \leq 2V_c) \rightarrow S_{max} = \frac{d}{2}$ <p>اگر:</p> $(2V_c < V_{smax} \leq 4V_c) \rightarrow S_{max} = \frac{d}{4}$	$V_c = 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{30} \times 0.35 \times 0.5 \times 10^3$ $V_c = 115 \text{ KN}$ $2V_c = 230 \text{ KN} > V_{smax} \rightarrow S_{max} = \frac{d}{2}$ $S_{smax} = \frac{d}{2} = \frac{50}{2} = 25 \text{ cm}$	
۱-۴-۶-۱۲ ۳-۴-۶-۱۲ ۳-۴-۱۲	<p>گام سوم) محاسبه A_{vmin}</p> $A_{vmin} = 0.35 \frac{b_w s}{f_y}$	$A_{vmin} = 0.35 \frac{0.35 \times 0.25}{400} = 7.65 \times 10^{-5} \text{ m}^2$ $A_{vmin} = 0.765 \text{ cm}^2 < 2 \times 0.79 \text{ O.K.}$	
۱-۲-۴-۱۲	<p>گام چهارم) محاسبه S</p> $S = \phi_s A_v f_y \frac{d}{V_s}$	$S = 0.85 \times (2 \times 0.79 \times 10^{-4}) \times 400 \times \frac{0.5}{V_s}$ $S = \frac{0.02686}{V_s}$ $V_s = 195 \text{ KN} \rightarrow s = \frac{0.02686}{195 \times 10^{-3}} \rightarrow s = 0.14 \text{ m}$ $V_s = 75 \text{ KN} \rightarrow s = \frac{0.02686}{75 \times 10^{-3}} \rightarrow s = 0.36 \text{ m} > \frac{d}{2}$	
	<p>گام پنجم) خاموت‌گذاری تیر</p> 	<p>با توجه به دیاگرام فوق تعداد خاموتهای ۱۰ Φ و فاصله بین آنها برابر خواهد بود با:</p> <p>۹ @ 14 cm , ۵ @ 25 cm</p> <p>فاصله اولین خاموت از بر تکیه‌گاه ۵ cm می‌باشد.</p>	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	ب : با استفاده از جداول گامهای اول و دوم همانند قسمت الف می باشند.		
۱-۴-۶-۱۲	گام سوم) محاسبه حداکثر فاصله مجاز بین خاموتها حداکثر فاصله مجاز بین خاموتها توسط رابطه $\frac{d}{2}$ و یا تعیین می شود. برای $b_w=35$ cm A_{vmin} $\frac{d}{2} = 25$ cm با استفاده از جدول S_{max} تعیین می شود.	برای $\frac{d}{2} = 25$ cm و $f_y = 400$ MPa داریم: $b_{wmax} = 72$ cm که بزرگتر از 35 cm است. بنابراین: $S_{max} = \frac{d}{2} = 25$ cm	برش ۲-۲
	گام چهارم) محاسبه S برای $d=50$ cm و خاموت 10 φ داریم: $(V_s=195$ KN) $\rightarrow S = 14$ m $(V_s=75$ KN) $\rightarrow S = S_{max} = 25$ cm		برش ۲-۲
	گام پنجم همانند قسمت الف می باشد.		

مثال ۵ طراحی خاموت‌های مایل برای تیری که دیاگرام برش آن بصورت مثلثی است.

مثال ۳ را با این فرض که خاموت‌های $\Phi 10$ بصورت مایل و با زاویه 45 درجه نسبت به افق قرار داده می‌شوند، بررسی نمایید.

: مشخصات

$$V_u = 455 \text{ KN} \quad \text{در بر تکیه گاه}$$


$$w_u = 100 \text{ KN/m}$$

$$f_c = 30 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$


$$b_w = 35 \text{ cm}$$

$$d = 50 \text{ cm}$$



بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	الف : با استفاده از روش تحلیل گام اول) کنترل طول گیرایی خاموت‌های مایل با ضرب کردن ارتفاع موثر تیر (d) در ۱.۴ و مقایسه d_{min} با آن.	$d_a = 1.4 \times 50 = 70 \text{ cm}$ $d_{min} = 41 \text{ cm}$ $d_{min} < d_a$ O.K.	
	گام دوم) محاسبه V_u در فاصله d از بر تکیه گاه $V_u = V_{end} - W_u \cdot d$	$V_u = 455 - 100 \times 0.5 = 405 \text{ KN}$	
	گام سوم) محاسبه V_c $V_c = 0.2\phi_c \sqrt{f_c} b_w d$	$V_c = 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{30} \times 0.35 \times 0.5 \times 10^3$ $V_c = 115 \text{ KN}$	

جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آین نامه
		گام چهارم V_s محاسبه	
	$V_u = 405 - 115 = 290 \text{ KN}$ $V_{smax} = 4 \times 115 = 460 \text{ KN} > V_c \text{ O.K.}$	$V_s = V_u - V_c$ $V_{smax} = 4V_c$	۲-۲-۱۲ ۳-۴-۱۲
	$\alpha = 45^\circ \quad S_{max} = d = 50 \text{ cm}$	گام پنجم) $V_s < 2V_c$ در حالتیکه S_{max} محسوبه تذکر: در قسمتهایی از تیر که مقدار V_s بین $2V_c$ و $4V_c$ قرار دارد فاصله S_{max} نصف مقدار فوق می باشد.	۲-۴-۶-۱۲ ۳-۴-۶-۱۲
	$A_{vmin} = 0.35 \frac{b_w \cdot s}{f_y}$ $A_{vmin} = 0.35 \frac{0.35 \times 0.5}{400} = 1.53 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ $A_{vmin} = 1.53 \text{ cm}^2 < (2 \times 0.79 = 1.58) \text{ O.K.}$	گام ششم) A_{vmin} محاسبه	۱-۳-۶-۱۲
	$S = 0.85 \times (2 \times 0.79 \times 10^{-4}) \times 400 \times \frac{0.5}{290 \times 10^{-3}}$ $\times (\sin 45^\circ + \cos 45^\circ)$ $= 0.13 \text{ m} \rightarrow s = 13 \text{ cm} \rightarrow s = 12 \text{ cm}$	گام هفتم) S محاسبه	۲-۲-۴-۱۲
		گام هشتم) افزایش فاصله خاموتها در قسمتهایی که برش آنتر است. فاصله بین خاموت های انتخابی : 18 cm , 25 cm , d=50 cm	۲-۴-۶-۱۲

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۲-۴-۶-۱۲ ۲-۲-۴-۱۲	$V_s = \phi_s A_v f_y \frac{d}{s} (\sin \alpha + \cos \alpha)$ $V_s = \frac{38}{S}$ محاسبه فاصله $x+d$ از بر تکیه گاه برای S های انتخابی $x_i+d = (V_{sd} - V_{si})/W_u + d$	$V_s = 0.85 \times (2 \times 0.79 \times 10^{-4}) \times 400 \times \frac{0.5}{s} \times 10^3$ $\times (\sin 45^\circ + \cos 45^\circ)$ $S_1 = 0.18 \text{ m} \rightarrow V_{s1} = 211 \text{ KN}$ $S_2 = 0.25 \text{ m} \rightarrow V_{s2} = 152 \text{ KN}$ $S_3 = 0.5 \text{ m} \rightarrow V_{s3} = 76 \text{ KN}$ $x_1 + d = (290 - 211)/100 + 0.5 = 1.29 \text{ m}$ $x_2 + d = (290 - 152)/100 + 0.5 = 1.88 \text{ m}$ $x_3 + d = (290 - 76)/100 + 0.5 = 2.64 \text{ m}$	
	گام نهم تعیین طولی از تیر که نیاز به آرماتور برشی دارد. $\ell_v + d = (V_{ud} - \frac{1}{2} V_c) / w_u + d$	$\ell_v + d = (405 - \frac{1}{2} \times 115) / 100 + 0.5$ $\ell_v + d + 3.98 = 4 \text{ m}$	
	گام دهم خاموت گذاری تیر	 با توجه به دیاگرام فوق تعداد خاموت ها ۱۰ $\Phi 10$ و فاصله بین آنها برابر خواهد بود با: $12@12\text{cm}, 3@18\text{cm}, 3@25\text{cm}, 3@50\text{cm}$ $12+3+3+3=24$ فاصله اولین خاموت از بر تکیه گاه ۵cm می باشد.	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	ب : با استفاده از جداول گام‌های اول تا چهارم همانند قسمت الف می‌باشد.		
	گام پنجم) تعیین S_{max}	$\frac{S_{max}}{d} = 1 \rightarrow S_{max} = 50 \text{ cm}$	
	گام ششم) کنترل A_{vmin} در این مرحله با داشتن S_{max} می‌توان با استفاده از جداول b_{wmax} را بدست آورد و با b_w مقایسه نمود.	برای $d=50\text{cm}$ و $f_y = 400\text{MPa}$ و خاموت ۱۰ Φ داریم: $b_{wmax} = 36 \text{ cm}$ که بزرگتر از 35cm است. بنابراین شرط مربوط به خاموت حداقل رعایت شده است.	
۲-۲-۴-۱۲	گام هفتم) محاسبه S $S = \phi_s A_v f_y \frac{d}{V_s} (\sin\alpha + \cos\alpha)$ مقدار S بدست آمده از جداول ۲ را در که از جدول ۳ استخراج می‌شود، ضرب می‌نماییم تا فواصل بین خاموت‌های مایل را بدست آوریم.	برای $d=50\text{cm}$ و $f_y = 400\text{MPa}$ و خاموت ۱۰ Φ داریم: $V_s = 290\text{KN}$ $S_1 = 9.3 \text{ cm}$ $\alpha = 45^\circ \rightarrow \beta_v = 1.41$ $S = 1.41 \times 9.3 = 13.1 \text{ cm}$ $S = 12 \text{ cm}$	یا


جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
برش ۲-۲	<p>برای $a=50\text{cm}$, $f_y=400 \text{ MPa}$ و خاموت $\Phi 10$ داریم:</p> $S_{la} = \frac{18}{1.41} = 12.77 \rightarrow V_s \approx 214 \text{ KN}$ $S_{lb} = \frac{25}{1.41} = 17.73 \rightarrow V_s \approx 153 \text{ KN}$ <p>در جدول موجود نیست و باید به روش تحلیلی محاسبه شود.</p>	<p>گام هشتم)</p> <p>افزایش فاصله خاموت‌ها در قسمت‌هایی که برش کمتر است.</p> <p>فواصل بین خاموت‌های انتخابی :</p> $18 \text{ cm}, 25 \text{ cm}, d=50 \text{ cm}$ $S_l = \frac{S}{\beta_v}$ <p>تذکر : گام‌های بعد همانند قسمت الف می‌باشند.</p>	۲-۴-۶-۱۲

مثال ۶ انتخاب شماره میلگرد خاموت‌ها و فاصله بین آنها، در حالیکه حداقل آرماتور برتری مورد نیاز است.

برای دیاگرام برش زیر، شماره میلگرد خاموت‌ها و فاصله بین آنها را تعیین کنید.

مشخصات :

$$\begin{aligned} b_w &= 50 \text{ cm} \\ w_u &= 65 \text{ KN/m} \\ f_c &= 30 \text{ MPa} \\ f_y &= 300 \text{ MPa} \end{aligned}$$



جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		الف : با استفاده از روش تحلیلی گام اول) محاسبه V_u در فاصله d از بر تکیه گاه.	۴-۵-۱۲
	$V_u = 370 - 65 \times 0.75 = 321.25 \text{ KN}$	$V_u = V_{end} - w_u \cdot d$	
	$V_c = 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_w d$ محاسبه V_c	(گام دوم) محاسبه V_s	۱-۱-۳-۱۲
	$V_c = 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{30} \times 0.50 \times 0.75 \times 10^3$ $V_c = 246.5 \text{ KN}$		
	$V_s = 321.25 - 246.5 = 74.75 \text{ KN}$	$V_s = V_u - V_c$ محاسبه V_s	۲-۲-۱۲
		گام چهارم) کنترل $\Phi 10$ ($A_v = 1.57 \text{ cm}^2$) به عنوان خاموت	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه	
	$A_{V\min} = 0.35 \frac{b_w \cdot s}{f_y}$ $A_{V\min} = 0.35 \times \frac{50 \times (75/2)}{300}, (s = \frac{d}{2})$ $A_{V\min} = 2.18 \text{ cm}^2 > 1.57 \text{ N.G.}$ <p>پس باید یا شماره میلگرد خاموت را بالا برد و یا فاصله S را کم نمود. در صورت استفاده از $\Phi 10$ داریم:</p> $S_1 = \frac{A_v \cdot f_y}{0.35 b_w} = \frac{1.57 \times 300}{0.35 \times 50} = 27 \text{ cm}$ $S = 0.85(1.57 \times 10^{-4}) \times 300 \times \frac{0.75}{74.75 \times 10^{-3}}$ $S = 0.4 \text{ m} > S_1$ $\therefore S = S_1 = 27 \text{ cm} \quad \text{یا} \quad S = 25 \text{ cm}$	$A_{V\min} = 0.35 \frac{b_w \cdot s}{f_y}$ $A_{V\min} = 0.35 \times \frac{50 \times (75/2)}{300}, (s = \frac{d}{2})$ $A_{V\min} = 2.18 \text{ cm}^2 > 1.57 \text{ N.G.}$	۱-۳-۶-۱۲	
	$S = \phi_s \cdot A_v \cdot f_y \frac{d}{V_s}$ $\Phi 12$ گام پنجم) کترل ۱۲ (به عنوان خاموت ($A_v = 2.26 \text{ cm}^2$) $A_v = 2.26 > A_{V\min} \text{ O.K.}, (s = \frac{d}{2})$ $S = 0.85(2.26 \times 10^{-4}) \times 300 \times \frac{0.75}{74.75 \times 10^{-3}}$ $S = 0.58 \text{ m} > \frac{d}{2}$ $\therefore S = \frac{d}{2} = \frac{75}{2} = 37.5 \text{ cm}$ $\text{یا} \quad S = 35 \text{ cm}$	$S = \phi_s \cdot A_v \cdot f_y \frac{d}{V_s}$	۲-۲-۴-۱۲	
	$\ell_v + d = (V_{ud} - \frac{1}{2} V_c) / w_u + d$ $\ell_v + d = (321.25 - \frac{1}{2} \times 246.5) / 65 + 0.75$ $\ell_v + d = 3.8 \text{ m}$ $16 @ 25 \text{ cm}$ برای خاموت $\Phi 10$: $12 @ 35 \text{ cm}$ برای خاموت $\Phi 12$: <p>فاصله اولین خاموت از برتكیه گاه 5 cm می باشد. بهتر است یک خاموت بین خاموتهای اول و دوم اضافه نمود.</p>	$\ell_v + d = (V_{ud} - \frac{1}{2} V_c) / w_u + d$ $\ell_v + d = (321.25 - \frac{1}{2} \times 246.5) / 65 + 0.75$ $\ell_v + d = 3.8 \text{ m}$ $16 @ 25 \text{ cm}$ $12 @ 35 \text{ cm}$	$\ell_v + d = (V_{ud} - \frac{1}{2} V_c) / w_u + d$ $\ell_v + d = (321.25 - \frac{1}{2} \times 246.5) / 65 + 0.75$ $\ell_v + d = 3.8 \text{ m}$ $16 @ 25 \text{ cm}$ $12 @ 35 \text{ cm}$	گام ششم)

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p>ب : با استفاده از جداول</p> <p>گام‌های اول تا سوم همانند قسمت الف می‌باشند.</p> <p>(گام چهارم)</p> <p>کنترل $\Phi 10$ به عنوان خاموت</p>	<p>برای $f_y = 300 \text{ MPa}$ و $d = 75 \text{ cm}$ و خاموت $\Phi 10$ برای $V_s = 74.75 \text{ KN}$ داریم:</p> $S = 37.5 \text{ cm}$	
۱-۳-۶-۱۲	<p>(گام پنجم)</p> <p>کنترل حداقل سطح مقطع خاموت</p> <p>در موقعیکه $b_w < b_{wmax}$ است، با توجه به مقدار b_w و جدول برش ۱-۲ مقدار S تعیین می‌شود.</p>	<p>برای $S = 37.5 \text{ m}$ داریم:</p> $b_{wmax} = 36 \text{ m}$ <p>که کمتر از $b_w = 50 \text{ cm}$ است.</p> <p>برای $b_w = 50 \text{ cm}$ داریم:</p> $S = 27.5 \text{ cm}$ <p>یا $S = 25 \text{ cm}$</p>	
	<p>(گام ششم)</p> <p>کنترل $\Phi 12$ به عنوان خاموت</p> <p>تذکر: گام بعد همانند قسمت الف می‌باشد.</p>	<p>برای $S = \frac{d}{2} = 37.5 \text{ cm}$ داریم:</p> $b_{wmax} = 52 \text{ cm} > 50 \text{ cm O.K.}$	

مثال ۷ تعیین ضخامت لازم دال (یا شالوده) برای ایجاد مقاومت برشی محیطی مورد نیاز

ضخامت لازم دال را برای ایجاد مقاومت برشی محیطی مورد نیاز تعیین کنید. که از آرماتور برشی استفاده نمی‌شود.
مشخصات:

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$

$$f_y = 300 \text{ MPa}$$


$$\ell_1 = 6.5 \text{ m}$$

$$\ell_2 = 6 \text{ m}$$

$$h = 75 \text{ cm} \quad \text{قطر}$$

$$w_u = 40 \text{ KN/m}^2$$

قابل صرفنظر کردن است.



بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۲-۱۷-۱۲	الف: با استفاده از روش تحلیلی گام اول) محاسبه V_u در محیط مقطع بحرانی $V_u = w_u \cdot \ell_1 \cdot \ell_2 - w_u \left[\frac{\pi(h+d)^2}{4} \right]$ در این مرحله از عبارت دوم صرفنظر می‌شود.	$V_u = 40 \times 6.5 \times 6 = 1560 \text{ KN}$ تقریباً :	
۳-۲-۱۷-۱۲ ۴-۲-۱۷-۱۲	گام دوم) تخمین d $V_{cp} = 2V_c$ $V_{cp} = \frac{V_u}{\pi(h+d)d}$	$V_{cp} = 2 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} = 1.07 \text{ MPa}$ $1.07 = \frac{1560 \times 10^{-3}}{\pi(0.75+d)d}$ $d = 0.4 \text{ m}$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p>گام سوم)</p> <p>کنترل مجدد d ، با استفاده از مقدار دقیق V_u</p>	$V_u = 1560 - 40 \times \frac{(0.75 + 0.4)^2}{2}$ $V_u = 1518 \text{ KN}$ $V_{cp} = \frac{1518 \times 10^{-3}}{\pi(0.75 + 0.4) \times 0.4}$ $V_{cp} = 1.05 \text{ MPa} < 1.07 \text{ O.K.}$	

مثال ۸ طراحی آرماتورهای برش اصطکاکی برای اتصال بین مصالح مختلف

سطح مقطع آرماتورهای لازم، برای اتصال یک قطعه بتنی پیش ساخته، به یک عضو فلزی را تعیین کنید.

: مشخصات

$$f_c = 30 \text{ MPa}$$


$$f_y = 300 \text{ MPa}$$

$$b = 20 \text{ cm}$$

$$h = 40 \text{ cm}$$

$$V_u = 290 \text{ KN}$$

$$a = 10 \text{ cm}$$



جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
		الف : با استفاده از روش تحلیلی گام اول	۱-۱۵-۱۲
	فرض : $d = 35 \text{ cm}$ $\frac{a}{d} = \frac{10}{35} = 0.29 < 1 \text{ O.K.}$	تعیین نسبت $\frac{a}{d}$ برای کنترل ضوابط خاص دستکها و شانهها	۱-۱۵-۱۲
	برای بتنی که بوسیله گل میخ یا میلگرد به یک عضو فلزی متصل شده باشد: $\mu = 0.6$	گام دوم) تعیین ضریب اصطکاک μ	۵-۲-۱۳-۱۲
	$A_{cv} = 0.2 \times 0.4 = 0.08 \text{ m}^2$ $\frac{V_u}{A_{cv}} = \frac{290 \times 10^{-3}}{0.08} = 3.625 \text{ MPa}$ $6.5\phi_c = 6.5 \times 0.6 = 3.9$ $0.25\phi_c f_c = 0.25 \times 0.6 \times 30 = 4.5$ $\therefore \left(\frac{V_u}{A_{cv}}\right)_{\max} = 3.9 \text{ MPa} > 3.625 \text{ O.K.}$	گام سوم) محاسبه $\frac{V_u}{A_{cv}}$ و کنترل حدکثر مقاومت برشی مقطع $A_{cv} = b.h$ $\left(\frac{V_u}{A_{cv}}\right)_{\max} = \min(6.5\phi_c, 0.25\phi_c, f_c)$	۱-۲-۱۳-۱۲

جداول کمکی	محاسبات	روشن	بند آینین نامه
		گام چهارم)	
	$\rho_{uf} = \frac{V_u}{A_{cv}} = \frac{3.625}{0.6 \times 0.85 \times 300} = 0.024 = 2.4\%$	محاسبه درصد آرماتور برش اصطکاکی مورد نیاز $A_{uf} = \rho_{uf} \cdot b \cdot h$ تعدادی میلگرد یا گل میخ با حداقل سطح مقطع کل 19.2 cm^2 مورد نیاز است و باید بطور یکنواخت در سطح تماس پختن شود. باید مهاربندی کافی برای هر میلگرد یا گل میخ وجود داشته باشد تا بتواند به تنش تسليم $f_y = 300 \text{ MPa}$	۳-۲-۱۳-۱۲
	ب: با استفاده از جداول گام های اول تا سوم همانند قسمت الف می باشد گام چهارم) محاسبه درصد آرماتور برش اصطکاکی مورد نیاز برای $\mu = 0.6$ و $f_c = 30 \text{ MPa}$ و $f_y = 300 \text{ MPa}$ داریم: $\frac{V_u}{A_{cv}} = 3.625 \text{ MPa}$ $100 \rho_{uf} = 2.4\%$ تذکر: گام پنجم همانند قسمت الف می باشد.		


مثال ۹ طراحی تیر T شکل برای پیچش و برش ناشی از خمین

یک تیر T شکل بصورت غیرمتقارن با رگزاری شده است، حداکثر لنگر پیچشی حاصله در حد نهایی ۴۰KN.m می‌باشد، برش نهایی ایجاد شده در مقطعی که حداکثر پیچش در آن اتفاق می‌افتد برابر ۲۰۰KN است و سطح مقطع آرماتور خمینی لازم برای لنگر ثابت، در مقطع فوق برابر 17cm^2 می‌باشد. تیر را برای پیچش مورد بررسی قرار داده و آرماتورهای لازم را محاسبه کنید.

: مشخصات

$$f_c = 25 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$



بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۷-۱۲ ۱-۱-۳-۱۲	الف : با استفاده از روش تحلیلی (گام اول) محاسبه T_{cr} $T_{cr} = 2 \left(\frac{A_c^2}{P_c} \right) V_c$	$T_{cr} = 2 \times \left(\frac{0.4^2 \times 0.6^2}{2(0.4 + 0.6)} \right) \times 0.2 \times 0.6 \sqrt{25} \times 10^3$ $T_{cr} = 34.56 \text{ KN.m}$	
۱-۷-۱۲	گام دوم مقایسه $0.25 T_{cr}$ و T_u اگر $0.25 T_{cr} < T_u$ باشد می‌توان از پیچش صرف نظر کرد. $0.25 T_{cr} = 0.25 \times 34.56 = 8.64 \text{ KN.m} < T_u$ پس محاسبات پیچش الزامی است.		
۲-۱۲-۱۲	گام سوم کنترل ابعاد مقطع تحت اثر توازن برش و پیچش		

جداول کمکی	محاسبات	روشن	بند آینه نامه
		$x_1 = b_w - 2 \text{ (شعاع خاموت + پوشش)}$ $y_1 = h - 2 \text{ (شعاع خاموت + پوشش)}$ $P_h = 2(x_1 + y_1)$ $A_{oh} = x_1 \cdot y_1$ $\frac{V_u}{b_w d} + \frac{T_u \cdot P_h}{A_{oh}} \leq 0.25 \phi_c f_c$	$x_1 = 40 - 2(4.5 + 0.5) = 30 \text{ cm}$ $y_1 = 40 - 2(4.5 + 0.5) = 30 \text{ cm}$ $P_h = 2(0.5 + 0.3) = 1.6 \text{ m}$ $A_{oh} = 0.3 \times 0.5 = 0.15 \text{ m}^2$ $A_{oh} = 0.15 \times 0.15 = 0.0225$ $\frac{V_u}{b_w d} + \frac{T_u \cdot P_h}{A_{oh}} = \frac{200 \times 10^{-3}}{0.4 \times 0.55} + \frac{40 \times 10^{-3} \times 1.6}{0.0225} = 0.91 + 2.84 = 3.75 \text{ MPa}$ $0.25 \phi_c f_c = 0.25 \times 0.6 \times 25 = 3.75 \text{ O.K.}$
۲-۱۲-۱۲		(گام چهارم)	
۲-۸-۱۲	$\frac{A_t}{S}$ محاسبه	$A_o = 0.85 A_{oh}$	$A_o = 0.85 \times 0.15 = 0.1275 \text{ m}^2$
۲-۸-۱۲	$\frac{A_t}{S} = \frac{T_u}{2\phi_s \cdot A_o \cdot f_y}$		$\frac{A_t}{S} = \frac{40 \times 10^{-3}}{2 \times 0.85 \times 0.1275 \times 400}$
۲-۷-۱۲			$\frac{A_t}{S} = 4.61 \times 10^{-4} \frac{\text{m}^2}{\text{m}}$ $\frac{A_t}{S} = 0.0461 \frac{\text{cm}^2}{\text{cm}}$
۱-۱-۳-۱۲	(گام پنجم)		
۱-۱-۳-۱۲	$\frac{A_v}{S}$ محاسبه	$V_c = 0.2\phi_c \sqrt{f_c} b_w d$	$V_c = 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{25} \times 0.40 \times 0.55 \times 10^3$ $V_c = 132 \text{ KN}$
۱-۲-۴-۱۲		$V_s = V_u - V_c$	$V_s = 200 - 132 = 68 \text{ KN}$
۱-۲-۴-۱۲	$\frac{A_v}{S} = \frac{V_s}{\phi_s \cdot f_y \cdot d}$		$\frac{A_v}{S} = \frac{68 \times 10^{-3}}{0.85 \times 400 \times 0.55} = 3.64 \times 10^{-4} \frac{\text{m}^2}{\text{m}}$ $\frac{A_v}{S} = 0.0364 \frac{\text{cm}^2}{\text{cm}}$

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۱۲-۱۲	<p>گام ششم)</p> <p>محاسبه A_v و A_t با توجه به اینکه A_t سطح مقطع یک شاخه خاموت و A_v سطح مقطع هر دو شاخه می باشد.</p>	$\frac{A_v}{S} + 2 \frac{A_t}{S} = 0.0364 + 2 \times 0.0461$ $\frac{A_v}{S} + 2 \frac{A_t}{S} = 0.1286 \frac{\text{cm}^2}{\text{cm}}$	
۴-۳-۶-۱۲	<p>گام هفتم)</p> <p>کنترل حداقل سطح مقطع آرماتور برشی و پیچشی</p> $\min\left(\frac{A_v}{S} + 2 \frac{A_t}{S}\right) = 0.35 \times \frac{b_w}{f_y}$	$\min\left(\frac{A_v}{S} + 2 \frac{A_t}{S}\right) = 0.35 \times \frac{0.4}{400} \times 100$ $0.035 \frac{\text{cm}^2}{\text{cm}} < 0.2564 \quad \text{O.K.}$	
	<p>گام هشتم)</p> <p>انتخاب شماره میلگرد خاموتها و فاصله بین آنها</p> $\frac{A_v}{S} + 2 \frac{A_t}{S} = 0.1286 \frac{\text{cm}^2}{\text{cm}}$ <p>$A_v + 2A_t = 2.26 \text{ cm}^2 \quad \Phi 12$ کنترل</p> <p>$A_v + 2A_t = 3.08 \text{ cm}^2 \quad \Phi 14$ کنترل</p> <p>کنترل حداقل فاصله</p> $S_{\max} = \frac{P_h}{8} \leq 30 \text{ cm}$	$S = \frac{2.26}{0.1286} = 17.5 \text{ cm} \quad \text{برای } \Phi 12$ $S = \frac{3.08}{0.1286} = 23.95 \text{ cm} \quad \text{برای } \Phi 14$ <p>بنابراین از خاموت‌های بسته $\Phi 12$ به فواصل ۱۵cm استفاده می‌شود.</p>	
۳-۸-۱۲	<p>گام نهم)</p> <p>محاسبه آرماتورهای طولی برای پیچش، با استفاده از x_1 و y_1 اصلاح شده.</p> $P_h = 2(x_1 + y_1)$ $A_{oh} = x_1 \cdot y_1$	$x_1 = 40 - 2(4.5 + 0.6) = 29.8 \text{ cm}$ $x_1 = 40 - 2(4.5 + 0.6) = 49.8 \text{ cm}$ $P_h = 2(29.8 + 49.8) = 159.2 \text{ m}$ $A_t = 0.0461 \times 159.2 = 734 \text{ cm}^2$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		گام دهم)	
	<p>سطح مقطع لازم برای هر یک از آرماتورهای طولی فوکانی و تحتانی و گونه برابر است با :</p> $\frac{A_t}{3} = \frac{7.34}{3} = 2.45 \text{ cm}^2$ <p>آرماتورهای فوکانی :</p> <p>USE $2\Phi 14$, ($A_s = 3.08 \text{ cm}^2$)</p> <p>آرماتورهای گونه :</p> <p>USE $2\Phi 14$, ($A_s = 3.08 \text{ cm}^2$)</p> <p>در هر یک از گونه‌های $1\Phi 14$ قرار داده می‌شود.</p> <p>آرماتورهای تحتانی :</p> $A_s = 2.45 + 17 = 19.45 \text{ cm}^2$ <p>USE $5\Phi 14$, ($A_s = 22.62 \text{ cm}^2$)</p> <p>$\frac{S}{16} = \frac{12}{16} = 0.75 \text{ cm} < 0.75 \text{ cm}$ O.K.</p>	<p>انتخاب میلگردهای طولی</p> <p>این میلگردها باید بصورت یکنواخت در اطراف مقطع پخش شوند و فاصله بین آنها کمتر از 30cm باشد.</p> <p>بنابراین استفاده از میلگردهای طولی در گونه‌های تیر الزامیست.</p> <p>آرماتورهای طولی پیچشی باید با آرماتورهای خمی جمع شوند.</p> <p>در هنگام انتخاب میلگردهای طولی باید به ضابطه زیر توجه کرد:</p> <p>$\frac{S}{16} \geq \frac{S}{16}$ قطر میلگرد طولی گوشه</p>	۷-۱۰-۱۲

مثال ۱۰ استفاده از دو حلقه خاموت در طراحی تیر T شکل برای پیچش و برش ناشی از خمسن

تیر زیر را برای برش و پیچش طراحی نماید.

مشخصات:


$$T_u = 15 \text{ KN.m}$$

$$V_u = 300 \text{ KN}$$

$$A_s = 17 \text{ cm}^2$$


$$f_c = 25 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$



جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
		الف : با استفاده از روش تحلیلی گام اول)	
	$T_{cr} = 2 \times \left(\frac{A_c^2}{P_c} \right) V_c$ $T_{cr} = 2 \times \left(\frac{0.4^2 \times 0.6^2}{2(0.4 + 0.6)} \right) \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{25} \times 10^3$ $T_{cr} = 34.56 \text{ KN.m}$	محاسبه T_{cr}	۱-۷-۱۲ ۱-۱-۳-۱۲
	$0.25 T_{cr} = 0.25 \times 34.56 = 8.64 \text{ KN.m} < T_u$ پس محاسبات پیچش الزامی است.	گام دوم) مقایسه $0.25 T_{cr}$ و T_u	۱-۷-۱۲
	<p>کنترل ابعاد مقطع تحت اثر توم برش و پیچش</p>	گام سوم)	۲-۱۲-۱۲

جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آین نامه
		$x_1 = b_w - 2$ (شعاع خاموت + پوشش) $y_1 = h - 2$ (شعاع خاموت + پوشش)	$x_1 = 40 - 2 (4.5 + 0.5) = 30 \text{ cm}$ $x_1 = 60 - 2 (4.5 + 0.5) = 50 \text{ cm}$
۲-۱۲-۱۲	$P_h = 2(x_1 + y_1)$ $A_{oh} = x_1 \cdot y_1$		$P_h = 2(0.5 + 0.3) = 1.6 \text{ m}$ $A_{oh} = 0.3 \times 0.5 = 0.15 \text{ m}^2$ $A_{oh} = 0.15 \times 0.15 = 0.0225$
	$\frac{V_u}{b_w d} + \frac{T_u \cdot P_h}{A_{oh}} \leq 0.25 \phi_c f_c$		$\frac{V_u}{b_w d} + \frac{T_u \cdot P_h}{A_{oh}} = \frac{300 \times 10^{-3}}{0.4 \times 0.55} +$ $\frac{15 \times 10^{-3} \times 1.6}{0.0225} = 1.36 + 1.07 = 2.43 \text{ MPa}$ $0.25 \phi_c f_c = 0.25 \times 0.6 \times 25 = 3.75 > 2.43 \text{ O.K.}$
۲-۸-۱۲	$A_o = 0.85 A_{oh}$ $\frac{A_t}{S} = \frac{T_u}{2\phi_s A_o f_y}$	گام چهارم $\frac{A_t}{S}$ محاسبه	$A_o = 0.85 \times 0.15 = 0.1275 \text{ m}^2$ $\frac{A_t}{S} = \frac{15 \times 10^{-3}}{2 \times 0.85 \times 0.1275 \times 400}$ $\frac{A_t}{S} = 1.73 \times 10^{-4} \frac{\text{m}^2}{\text{m}}$ $\frac{A_t}{S} = 0.0173 \frac{\text{cm}^2}{\text{cm}}$
۱-۱-۳-۱۲	$V_c = 0.2\phi_c \sqrt{f_c} b_w d$	گام پنجم $\frac{A_v}{S}$ محاسبه	$V_c = 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{25} \times 0.40 \times 0.55 \times 10^3$ $V_c = 132 \text{ KN}$
۲-۲-۱۲	$V_s = V_u - V_c$		$V_s = 300 - 132 = 168 \text{ KN}$
۱-۲-۴-۱۲	$\frac{A_v}{S} = \frac{V_s}{\phi_s f_y d}$		$\frac{A_v}{S} = \frac{168 \times 10^{-3}}{0.85 \times 400 \times 0.55} = 9 \times 10^{-4} \frac{\text{m}^2}{\text{m}}$ $\frac{A_v}{S} = 0.09 \frac{\text{cm}^2}{\text{cm}}$

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول گمکی
۱-۱۲-۱۲	<p>(گام ششم)</p> <p>طرح برای برش و پیچش با فرض استفاده از دو حلقه خاموت</p> <p>جمع سطح مقطع لازم برای یک شاخه در برش و پیچش برابر است با:</p> $\frac{A_v}{4S} + \frac{A_t}{S}$ <p>تذکر: با توجه به اینکه میزان خاموت لازم برای برش قابل ملاحظه است، از ۲ حلقه خاموت استفاده می‌کنیم.</p>  <p>$\frac{A_v}{4S} + \frac{A_t}{S} = \frac{0.09}{4} + 0.0173 = 0.0398$</p> <p>بافرض $S=10\text{cm}$ داریم:</p> $\frac{A_v}{4} + A_t = 0.0398 \times 10 = 0.398 \text{ cm}^2$ <p>بنابراین خاموت لازم ($A_s = 0.5 \text{ cm}^2$) با شکل زیر است:</p> <p>خاموت‌های پیچشی:</p> $\left(\frac{A_t}{S} = 0.0173, A_t = 0.5 \text{ cm}^2 \right) \rightarrow S = 29\text{cm}$ <p>یا $S = 20 \text{ cm}$</p> <p>خاموت‌های برشی:</p> $\left(\frac{A_v}{S} = 0.09, A_v = 4 \times 0.5 = 2 \text{ cm}^2 \right)$ $\rightarrow S = 22.2\text{cm}$ <p>یا $S = 20 \text{ cm}$</p> <p>$S_{\max} = \frac{160}{8} = 20 \text{ cm} > 10 \text{ cm} \quad \text{O.K.}$</p>		

بند آینه نامه	روشن	محاسبات	جداول کمکی
۱-۳-۶-۱۲	<p style="text-align: center;">گام هفتم)</p> <p>کنترل حداقل سطح مقطع آرماتور برشی و پیچشی</p> $\min(A_v + 2A_t) = 0.35 \frac{b_w \cdot S}{f_y}$	<p>در فاصله $S=0.2m$ مقدار $\frac{b_w \cdot S}{f_y} = 0.35$ برابر است با:</p> $0.35 \times \frac{0.4 \times 0.2}{400} = 7 \times 10^{-5} m^2 = 0.7 cm^2$ <p>در حالیکه در این فاصله ۴ شاخه خاموت بسته دور و دو شاخه حلقه داخلی وجود دارد:</p> $6 \times 0.5 = 3 cm^2 > 0.7 \text{ O.K.}$	
۳-۸-۱۲	<p style="text-align: center;">گام هشتم)</p> <p>محاسبه آرماتورهای طولی برای پیچش، با استفاده از x_1 و y_1 اصلاح شده.</p> $P_h = 2(x_1 + y_1)$ $A_s = \frac{A_t}{S} \cdot P_h$	$x_1 = 40 - 2(4.5 + 0.4) = 30.2 \text{ cm}$ $x_1 = 60 - 2(4.5 + 0.4) = 50.2 \text{ cm}$ $P_h = 2(30.2 + 50.2) = 160.8 \text{ cm}$ $A_s = 0.0173 \times 160 = 2.77 \text{ cm}^2$	
۳-۱۰-۱۲	<p style="text-align: center;">گام نهم)</p> <p>انتخاب میلگرد های طولی</p>	$\frac{A_t}{3} = \frac{2.77}{3} = 0.92 \text{ cm}^2$ <p>آرماتورهای فوقانی :</p> <p>USE 4Φ8 , ($A_s = 2.01 cm^2$)</p> <p>به خاطر وجود ۲ حلقه خاموت و ضابطه زیر:</p> $\frac{S}{16} \geq \frac{10}{16} = 0.625 cm$ <p>از 4Φ8 استفاده شده است.</p> <p>آرماتورهای گونه :</p> <p>USE 2Φ8 , ($A_s = 1.01 cm^2$)</p> <p>در هر یک از گونه های 1Φ8 قرار داده می شود.</p> <p>آرماتورهای تحتانی :</p> $A_s = 0.92 + 17 = 17.92 \text{ cm}^2$ <p>USE 4Φ24 , ($A_s = 18.1 \text{ cm}^2$)</p>	

مثال ۱۱ طراحی دستک در حالتیکه نیروی کششی افقی برای صفر است. ($N_u = 0$) برای جلوگیری از ایجاد نیروی کششی افقی تمهیدات خاصی در نظر گرفته شده است.

ظرفیت باربری دستک ساخته شده از بتن یکپارچه شکل زیر را کنترل کنید. در صورت کافی نبودن اندازه d پیشنهادی، مقدار جدیدی را برای آن در نظر گرفته، و سطح مقطع آرماتورهای مورد نیاز A_s و A_h را محاسبه کنید. برای اطمینان از صفر بودن نیروی کششی N_u از تمهیدات خاصی استفاده شده است.

: مشخصات

$$a = 10 \text{ cm}$$

$$h = 30 \text{ cm}$$


$$d = 25 \text{ cm}$$

$$b = 30 \text{ cm}$$

$$V_u = 360 \text{ KN}$$

$$f_c = 35 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$



بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۱۵-۱۲	الف : با استفاده از روش تحلیلی گام اول) $\frac{a}{d}$ کنترل	$\frac{a}{d} = \frac{10}{25} = 0.4 < 1$ O.K.	
۴-۲-۱۵-۱۲	گام دوم) محاسبه حداقل تنش اسمی $V_{max} = \min (0.25 \phi_c f_c, 6.5 \phi_c)$	$0.25 \phi_c f_c = 0.25 \times 0.6 \times 35 = 5.25 \text{ MPa}$ $6.5 \phi_c = 6.5 \times 0.6 = 3.9 \text{ MPa}$ $\therefore V_{max} = 3.9 \text{ MPa}$	

جداول گمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه	
		گام سوم)		
	محاسبه سطح مقطع بتنی لازم A_c برای انتقال برش و تعیین مقدار d مورد نیاز	$A_{Creq.} = \frac{V_u}{V_{max}}$ $d_{req.} = \frac{A_{Creq.}}{b}$	$A_{Creq.} = \frac{360 \times 10^{-3}}{3.9} = 0.0923 \text{ m}^2$ $A_{Creq.} = 923 \text{ cm}^2$ $d_{req.} = \frac{923}{30} = 30.77 \text{ cm} > 25$ $\therefore d = 35 \text{ cm}$	
۹-۲-۸	گام چهارم)	محاسبه h		
	$h = d + \frac{1}{2}d_b$	$h = 35 + 3.5 + 1 = 39.5 \approx 40 \text{ cm}$ بنابراین مقدار h را بجای 30cm برابر 40cm در نظر میرگیریم.		
۴-۲-۱۳-۱۲ ۵-۲-۱۳-۱۲	گام پنجم)	محاسبه مقدار آرماتور برش اصطکاکی لازم	برای بتن یکپارچه : $\mu = 1.25$ $A_{uf} = \frac{V_u}{\phi_s f_y \cdot \mu}$	
			$A_{uf} = \frac{360 \times 10^{-3}}{0.85 \times 400 \times 1.25} = 8.47 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ $A_{uf} = 8.47 \text{ cm}^2$	
۵-۲-۱۵-۱۲	گام ششم)	محاسبه فولاد خمشی	$M_u = V_u \cdot a$ $R = \frac{M_u}{bd^2}$ $\rho = \frac{0.85\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R}{0.85\phi_c f_c}} \right]$ $A_f = \rho \cdot b \cdot d$	$M_u = 360 \times 0.1 = 36 \text{ KN.m}$ $R = \frac{36 \times 10^{-3}}{0.3 \times 0.35^2} = 0.98 \text{ MPa}$ $\rho = \frac{0.85 \times 0.6 \times 35}{0.85 \times 400} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 0.98}{0.85 \times 0.6 \times 35}} \right]$ $\rho = 0.003$ $A_f = 0.003 \times 30 \times 35 = 3.15 \text{ cm}^2$

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	(گام هفتم) محاسبه آرماتور کششی اصلی A_s		
۳-۳-۱۵-۱۲	$\rho_{min} = 0.04 \frac{f_c}{f_y}$	$\rho_{min} = 0.04 \frac{35}{400} = 0.0035$	
۱-۳-۱۵-۱۲	$A_{Smin} = \rho_{min} \cdot b \cdot d$ $A_s \geq \max (A_f \frac{2}{3} A_{uf})$	$A_{min} = 0.0035 \times 30 \times 35 = 3.675 \text{ cm}^2$ $\max (A_f \frac{2}{3} A_{uf}) = \max (3.15, \frac{2}{3} \times 8.47) = 5.65$ $\therefore A_s = 5.65 \text{ cm}^2$	
۲-۳-۱۵-۱۲	$A_h \geq \frac{1}{2} A_s$	$A_h \geq 2.825 \text{ cm}^2$	
	(گام هشتم) انتخاب میلگردها		
۲-۳-۱۵-۱۲		برای A_s و A_h (۴Φ14) استفاده می شود. برای A_h که باید بطور یکنواخت در ارتفاعی برابر با $\frac{2}{3}d$ از بالای دستک پخش شود. از دو حلقه خاموت بسته $\phi 10$ ($A_h=3.14 \text{ cm}^2$) استفاده می شود.	
۴-۳-۱۵-۱۲	تذکر: باید یک میلگرد عرضی با قطری حداقل برابر با قطر میلگردهای کششی اصلی، در وجه جلوی دستک، به آرماتورهای کششی اصلی جوش شود. انتهایان داخلی آرماتورهای کششی اصلی باید به اندازه کافی داخل ستون شوند.	این دو حلقه در فواصل ۱۰ و ۲۰ سانتیمتری از مرکز آرماتورهای کششی اصلی قرار می گیرند.	
	ب : با استفاده از جداول گامهای اول تا چهارم همانند قسمت الف می باشند.	برای $f_y = 400 \text{ MPa}$ و $\mu = 1.25$ $\therefore \frac{V_u}{A_{cv}} = \frac{360 \times 10^{-3}}{0.3 \times 0.35} = 3.43 \text{ MPa}$	
	گام پنجم) محاسبه A_{uf}	$100 \rho_{uf} = 0.8$	
	تذکر: بقیه گامها همانند قسمت الف می باشند.	$\therefore A_{uf} = 0.8 \times 10.2 \times 30 \times 35 = 8.4 \text{ cm}^2$	

مثال ۱۲ طراحی دستک در حالتیکه نیروی کششی افقی N_u وجود داشته باشد.

دستک شکل زیر را برای بارهای واردہ طراحی کنید. بتن دستک و دیوار بصورت یکپارچه ریخته می‌شود.

مشخصات:

$$V_u = 320 \text{ KN}$$


$$N_u = 200 \text{ KN}$$

$$a = 10 \text{ cm}$$

$$b = 30 \text{ cm}$$

$$f_c = 35 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$



جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آین نامه
		الف : با استفاده از روش تحلیلی گام اول)	۱-۱۵-۱۲
	$\frac{N_u}{V_u} = \frac{200}{320} = 0.625 \text{ O.K.}$	کنترل نیروی کششی روی دستک $0.2 \leq \frac{N_u}{V_u} \leq 1$	۲-۲-۱۵-۱۲
	$0.25 \phi_c f_c = 0.25 \times 0.6 \times 35 = 5.25 \text{ MPa}$ $6.5 \phi_c = 6.5 \times 0.6 = 3.9 \text{ MPa}$ $\therefore V_{\max} = 3.9 \text{ MPa}$	(گام دوم) محاسبه d با توجه به حداقل تنفس اسمی $V_{\max} = \min(0.25 \phi_c f_c, 6.5 \phi_c)$	۴-۲-۱۶-۱۲

جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
	$d_{min} = \frac{320 \times 10^{-3}}{0.3 \times 3.9} = 0.27 \text{ m} \rightarrow d = 30\text{cm}$	$d_{min} = \frac{V_u}{b \cdot V_{max}}$	۹-۲-۸
	$h = 30 + 3.5 + 1 = 34.5 \approx 35\text{cm}$ $\frac{a}{d} = \frac{10}{30} = 0.33 < 1 \text{ O.K.}$	$h = d + \text{پوشش} + \frac{1}{2} d_b$ $\frac{a}{d} \leq 1$	۱-۱۵-۱۲
		(گام سوم)	
	$M_u = 320 \times 0.1 + 200 \times (0.35 - 0.3)$ $M_u = 42 \text{ KN.m}$	$M_u = V_u \cdot a + N_u (h-d)$ محاسبه	۳-۲-۱۵-۱۲
	$\mu = 1.25$ برای بتن یکپارچه :	(گام چهارم) محاسبه مقدار آرماتور برشن اصطکاکی لازم	
	$A_{uf} = \frac{320 \times 10^{-3}}{0.85 \times 400 \times 1.25} = 7.53 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ $A_{uf} = 7.53 \text{ cm}^2$	$A_{uf} = \frac{V_u}{\phi_s f_y \cdot \mu}$	۴-۲-۱۳-۱۲ ۵-۲-۱۳-۱۲
		(گام پنجم)	
	$A_n = \frac{200 \times 10^{-3}}{0.85 \times 400} = 5.88 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ $A_n = 5.88 \text{ cm}^2$	$A_n = \frac{N_u}{\phi_s f_y}$ محاسبه	۶-۲-۱۵-۱۲
		(گام ششم)	
	$R = \frac{42 \times 10^{-3}}{0.3 \times 0.3^2} = 1.56 \text{ MPa}$ $\rho = \frac{0.85 \times 0.6 \times 35}{0.85 \times 400} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R}{0.85 \phi_c f_c}} \right]$ $\rho = 0.0048$ $A_f = 0.0048 \times 30 \times 30 = 4.32 \text{ cm}^2$	$R = \frac{M_u}{bd^2}$ محاسبه فولاد خمی $\rho = \frac{0.85 \phi_c f_c}{\phi_s f_y} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R}{0.85 \phi_c f_c}} \right]$ $A_f = \rho \cdot b \cdot d$	۷-۲-۱۵-۱۲

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		گام هفتم)	
		محاسبه آرماتور کششی اصلی A_s	
۳-۳-۱۵-۱۲	$\rho_{min} = 0.04 \frac{f_c}{f_y}$	$\rho_{min} = 0.04 \frac{35}{400} = 0.0035$	
۱-۳-۱۵-۱۲	$A_{min} = \rho_{min} \cdot b \cdot d$ $A_s \geq \max \left(\frac{2}{3} A_{uf} + A_n, A_f + A_n \right)$	$A_{min} = 0.0035 \times 30 \times 30 = 3.15 \text{ cm}^2$ $A_{s1} = \frac{2}{3} A_{uf} + A_n = \frac{2}{3} \times 7.53 + 5.88$ $A_{s1} = 10.9 \text{ cm}^2$ $A_{s2} = A_f + A_n = 4.32 + 5.88 = 10.2 \text{ cm}^2$ $\therefore A_s = \max (A_{s1}, A_{s2}) = 10.9 \text{ cm}^2$	
۴-۳-۱۵-۱۲	انتخاب میلگردها	برای A_s و $4\Phi 14$ ($A_s = 12.57 \text{ cm}^2$) استفاده می شود. این آرماتورها باید به صفحه فلزی تکیه گاه و میلگرد عرضی جوش شوند.	گام هشتم)
۲-۳-۱۵-۱۲	$A_h \geq \frac{1}{2} (A_s - A_n)$	برای A_h از دو حلقه خاموت بسته $A_h = \frac{1}{2} (10.9 - 5.88) = 2.51 \text{ cm}^2$ این دو حلقه در فواصل ۱۰ و ۲۰ سانتیمتری از مرکز آرماتورهای کششی اصلی قرار می گیرند.	
	ب : با استفاده از جداول	گام های اول تا سوم همانند قسمت الف می باشند.	
	گام چهارم) محاسبه A_{uf}	برای $f_y = 400 \text{ MPa}$ و $\mu = 1.25$ $\frac{V_u}{A_{cv}} = \frac{320 \times 10^{-3}}{0.3 \times 0.3} = 3.56 \text{ MPa}$ $100 \rho_{uf} = 0.83$ $\therefore A_{uf} = 0.0083 \times 30 \times 30 = 7.5 \text{ cm}^2$	
	تذکر: بقیه گامها همانند قسمت الف می باشند.		

مثال ۱۳ طراحی دستک در حالتیکه نیروی کششی افقی برابر صفر است. ($N_u = 0$) ولی هیچگونه تمهداتی برای جلوگیری از ایجاد آن در نظر گرفته نشده است.

دستک ساخته شده از بتن یکپارچه نشان داده شده در شکل زیر را برای بار V_u که در فاصله a از بر سطون وارد می‌شود، طراحی کنید. هیچگونه تمهداتی برای جلوگیری از ایجاد N_u در نظر گرفته نشده است.

: مشخصات


$$V_u = 120 \text{ KN}$$

$$a = 15 \text{ cm}$$

$$b = 40 \text{ cm}$$

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$



بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۴-۲-۱۵-۱۲	الف : با استفاده از روش تحلیلی گام اول		
	محاسبه d با توجه به حداقل تنش اسمی $V_{max} = \min (0.25 \phi_c f_c, 6.5 \phi_c)$	$0.25 \phi_c f_c = 0.25 \times 0.6 \times 20 = 3 \text{ MPa}$ $6.5 \phi_c = 6.5 \times 0.6 = 3.9 \text{ MPa}$ $\therefore V_{max} = 3 \text{ MPa}$ $d_{min} = \frac{120 \times 10^{-3}}{0.4 \times 3} = 0.1 \text{ m} = 10 \text{ cm}$ $\frac{15}{10} = 1.5 > 1 \quad \text{N.G}$ <p>بنابراین مقدار d را نمی‌توان کمتر از ۱۵ سانتیمتر گرفت.</p>	
۹-۲-۸	$d = 15 \text{ cm} \quad \text{پس}$ $h = d + \text{پوشش} + \frac{1}{2} d_b$	$h = 15 + 3.5 + 1 = 19.5 \approx 20 \text{ cm}$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
		(گام دوم)	
		محاسبه N_u چون مقدار N_u مشخص نبیست از فرمول زیر برای محاسبه آن استفاده می شود.	
۲-۲-۱۵-۱۲	$N_u = 0.2 V_u$	$N_u = 0.2 \times 120 = 24 \text{ KN}$	
		(گام سوم)	
۳-۲-۱۵-۱۲	محاسبه M_u $M_u = V_u \cdot a + N_u (h-d)$	$M_u = 120 \times 0.15 + 24 \times (0.2 - 0.15)$ $M_u = 19.2 \text{ KN.m}$	
		(گام چهارم)	
۴-۲-۱۳-۱۲ ۵-۲-۱۳-۱۲	محاسبه A_{uf} $A_{uf} = \frac{V_u}{\phi_s f_y \cdot \mu}$	$\mu = 1.25$ $A_{uf} = \frac{120 \times 10^{-3}}{0.85 \times 400 \times 1.25} = 2.82 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ $A_{uf} = 2.82 \text{ cm}^2$	
		(گام پنجم)	
۶-۲-۱۵-۱۲	محاسبه A_n $A_n = \frac{N_u}{\phi_s f_y}$	$A_n = \frac{24 \times 10^{-3}}{0.85 \times 400} = 7 \times 10^{-5} \text{ m}^2$ $A_n = 0.7 \text{ cm}^2$	
		(گام ششم)	
۵-۲-۱۵-۱۲	محاسبه فولاد خمشی $R = \frac{M_u}{bd^2}$ $\rho = \frac{0.85 \phi_c f_c}{\phi_s f_y} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R}{0.85 \phi_c f_c}} \right]$ $A_f = \rho \cdot b \cdot d$	$R = \frac{19.2 \times 10^{-3}}{0.4 \times 0.15^2} = 2.13 \text{ MPa}$ $\rho = \frac{0.85 \times 0.6 \times 20}{0.85 \times 400} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 2.13}{0.85 \times 0.6 \times 20}} \right]$ $\rho = 0.0071$ $A_f = 0.0071 \times 40 \times 15 = 4.26 \text{ cm}^2$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
		گام هفتم)	
۳-۳-۱۵-۱۲	$\rho_{min} = 0.04 \frac{f_c}{f_y}$	محاسبه آرماتور کششی اصلی A_s	$\rho_{min} = 0.04 \frac{20}{400} = 0.002$
۱-۳-۱۵-۱۲	$A_{min} = \rho_{min} \cdot b \cdot d$ $A_s \geq \max \left(\frac{2}{3} A_{uf} + A_n, A_f + A_n \right)$		$A_{min} = 0.002 \times 40 \times 15 = 1.2 \text{cm}^2$ $A_{s1} = \frac{2}{3} A_{uf} + A_n = \frac{2}{3} \times 2.82 + 0.7$ $A_{s1} = 2.58 \text{cm}^2$ $A_{s2} = A_f + A_n = 4.26 + 0.7 = 4.96 \text{cm}^2$ $\therefore A_s = \max (A_{s1}, A_{s2}) = 4.96 \text{cm}^2$
۴-۳-۱۵-۱۲	انتخاب میلگردها	گام هشتم)	برای A_s و A_{s2} (۴Φ۱۴) استفاده می‌شود. این آرماتورها باید به صفحه فلزی تکیه گاه و میلگرد عرضی جوش شوند.
۲-۳-۱۵-۱۲	$A_h \geq \frac{1}{2} (A_s - A_n)$		برای A_h از دو حلقه خاموت بسته $A_h \geq \frac{1}{2} (4.96 - 0.7) = 2.13 \text{cm}^2$
۲-۳-۱۵-۱۲			برای A_h از دو حلقه در فواصل ۱۰ و ۲۰ سانتیمتری از مرکز آرماتورهای کششی اصلی قرار می‌گیرند.
	ب : با استفاده از جداول گامهای اول تا سوم همانند قسمت الف می‌باشند.		
	گام چهارم) محاسبه A_{uf}		برای $f_y = 400 \text{ MPa}$ و $\mu = 1.25$ $\frac{V_u}{A_{cv}} = \frac{120 \times 10^{-3}}{0.4 \times 0.15} = 2 \text{MPa}$
	تذکر: بقیه گامها همانند قسمت الف می‌باشند.		$100 \rho_{uf} = 0.47$ $\therefore A_{uf} = 0.0047 \times 40 \times 15 = 2.82 \text{cm}^2$

برش ۱-۱) حداقل عرض تیر b_w ، در صورت استفاده از خاموت های U شکل، به فواصل $\frac{d}{2}$.


مراجع: بند ۱-۳-۶-۱ از آینه نامه بتن ایران

$$b_{w\max} = \frac{A_v f_y}{0.35(\frac{d}{2})}$$

d, cm	$b_{w\max}, \text{cm}$					
	$f_y = 300 \text{ MPa}$			$f_y = 400 \text{ MPa}$		
	$\Phi 10$	$\Phi 12$	$\Phi 14$	$\Phi 10$	$\Phi 12$	$\Phi 14$
۳۰	۸۹	۱۲۹	۱۷۶	۱۱۹	۱۷۲	۲۳۴
۳۵	۷۶	۱۱۰	۱۵۰	۱۰۲	۱۴۷	۲۰۱
۴۰	۶۷	۹۶	۱۳۲	۸۹	۱۲۹	۱۷۶
۴۵	۵۹	۸۶	۱۱۷	۷۹	۱۱۴	۱۵۶
۵۰	۵۳	۷۷	۱۰۵	۷۱	۱۰۳	۱۴۰
۵۵	۴۸	۷۰	۹۶	۶۵	۹۳	۱۲۸
۶۰	۴۴	۶۴	۸۸	۵۹	۸۶	۱۱۷
۶۵	۴۱	۵۹	۸۱	۵۵	۷۹	۱۰۸
۷۰	۳۸	۵۵	۷۵	۵۱	۷۳	۱۰۰
۷۵	۳۵	۵۱	۷۰	۴۷	۶۸	۹۳
۸۰	۳۳	۴۸	۶۶	۴۴	۶۴	۸۸
۸۵	۳۱	۴۵	۶۲	۴۲	۶۰	۸۲
۹۰	۲۹	۴۳	۵۸	۳۹	۵۷	۷۸
۹۵	۲۸	۴۰	۵۵	۳۷	۵۴	۷۴
۱۰۰	۲۶	۳۸	۵۲	۳۵	۵۱	۷۰
۱۰۵	۲۵	۳۶	۵۰	۳۴	۴۹	۶۷
۱۱۰	۲۴	۳۵	۴۸	۳۲	۴۶	۶۴
۱۱۵	۲۳	۳۳	۴۵	۳۱	۴۴	۶۱
۱۲۰	۲۲	۳۲	۴۴	۲۹	۴۳	۵۸

مثال:

برای تیر شکل زیر حداقل مقدار خاموت را تعیین کنید.



$$S_{\max} = \frac{d}{2} = \frac{60}{2} = 30 \text{ cm}$$

حل:

برای $f_y = 400 \text{ MPa}$ و $d = 60 \text{ cm}$ دارای:

$$b_{w\max} = 59 \text{ cm} > 40 \text{ cm}$$

بنابراین استفاده از خاموت های $\Phi 10$ به فواصل 30 cm قابل قبول است.

برش ۱-۲) حداقل فاصله مجاز بین خاموت‌ها برای تیری که پهنای آن بیشتر از اعداد پیشنهادی جدول برش ۱-۱ می‌باشد.

مراجع: بند ۱۲-۶-۳-۱ از آیین‌نامه بتن ایران

$$b_{\max} = \frac{A_v f_y}{0.35 b_w}$$

S _{max} , cm					
f _y = 300 MPa			f _y = 400 MPa		
Φ ۱۰	Φ ۱۲	Φ ۱۴	Φ ۱۰	Φ ۱۲	Φ ۱۴
$\frac{1345}{b_w}$	$\frac{1937}{b_w}$	$\frac{2640}{b_w}$	$\frac{1794}{b_w}$	$\frac{2582}{b_w}$	$\frac{3520}{b_w}$

مثال:

برای تیری به پهنای $b_w = 65\text{cm}$ و ارتفاع موثر $d = 60\text{cm}$ که در آن از خاموت‌های Φ10 استفاده است، حداقل فاصله مجاز بین خاموت‌ها را

$$f_y = 400 \text{ MPa} \quad \text{تعیین کنید.}$$

حل:

$$b_{w\max} = 59 \text{ cm} < 65 \text{ cm}$$

با توجه به جدول برش ۱-۱، حداقل پهنای مجاز تیر برای $S = \frac{d}{2} = 30\text{cm}$ برابر است با:

بنابراین با توجه به جدول برش ۱-۲ داریم:

$$S_{\max} = \frac{1794}{b_w} = \frac{1794}{65} = 27.6 \text{ cm}$$

برش ۲-۱) تعیین مقاومت برشی V_s برای خاموت‌های U شکل . $f_y = 300 \text{ MPa}$

$$V_s = V_u - V_c = \phi_s \cdot A_v \cdot f_y \cdot \frac{d}{s}$$

$$\text{maximum } b_w = \frac{A_v f_y}{0.35 S}$$

مراجع : بند ۱۲-۶-۳-۱ از آیین نامه بتن ایران

Φ	10	V_s (KN)										$f_y = 300$ MPa									
d cm	S cm	0	1/4	1.	1/2/4	1/4	1/4/5	2.	2/2/4	2/4	2/4/5	3.	2/2/4	3/4	3/4/5	4.	4/4/5	4/4	4/4/5	5.	5/5
25	200	123	100	80																	
30	240	150	120	95	80																
35	280	187	140	112	93	80															
40	320	214	160	128	107	92	80														
45	360	240	180	144	120	103	90	80													
50	400	267	200	160	133	114	100	89	80												
55	440	294	220	176	147	128	110	98	88	80											
60	480	320	240	192	160	137	120	107	96	87	80										
65	520	347	260	208	173	149	130	116	104	95	87	80									
70	560	374	280	224	187	160	140	120	112	102	93	85	80								
75	600	400	300	240	200	172	150	135	120	109	100	92	85	80							
80	640	427	320	256	214	183	160	142	128	116	107	99	92	85	80						
85	680	454	340	272	227	194	170	151	135	124	113	105	97	91	85	80					
90	720	480	360	288	240	206	180	160	144	131	120	111	103	95	90	85	80				
95	760	507	380	304	256	217	190	159	142	138	127	117	109	101	95	85	80				
100	800	534	400	320	287	229	200	178	160	146	133	122	114	107	100	94	89	84	80		
b _w max (cm)	259	179	135	108	90	77	67	50	49	45	41	38	35	32	30	28	27	26	25	24	23

ادامه برش (۱-۲)

		$\Phi 12$												$V_s = KN$												$f_y = 300 \text{ MPa}$												
d_{cm}	S_{cm}	۰	۷/۵	۱۰	۱۲/۵	۱۵	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵	۲۷/۵	۳۰	۳۲/۵	۳۵	۳۷/۵	۴۰	۴۲/۵	۴۵	۴۷/۵	۵۰																		
۲۵	۲۸۸	۱۹۲	۱۴۴	۱۱۰																																		
۳۰	۳۴۶	۲۳۱	۱۷۳	۱۳۸	۱۱۵																																	
۳۵	۴۰۳	۲۶۹	۲۰۲	۱۶۱	۱۳۴	۱۱۵																																
۴۰	۴۶۱	۲۰۷	۲۲۱	۱۸۴	۱۵۴	۱۳۲	۱۱۵																															
۴۵	۵۱۹	۳۴۵	۲۵۹	۲۰۷	۱۷۳	۱۴۸	۱۳۰	۱۱۵																														
۵۰	۵۷۶	۳۸۴	۲۸۸	۲۲۱	۱۹۲	۱۶۵	۱۴۴	۱۲۸	۱۱۵																													
۵۵	۶۳۴	۴۲۲	۳۱۷	۲۵۴	۲۱۱	۱۸۱	۱۵۸	۱۴۱	۱۲۷	۱۱۵																												
۶۰	۶۹۲	۴۷۱	۳۴۶	۲۷۷	۲۲۱	۱۹۸	۱۷۳	۱۵۴	۱۳۸	۱۲۵	۱۱۵																											
۶۵	۷۵۹	۴۹۹	۳۷۵	۳۰۰	۲۵۰	۲۱۴	۱۸۷	۱۶۶	۱۵۰	۱۳۶	۱۲۵	۱۱۵																										
۷۰	۸۱۷	۵۳۸	۴۰۳	۳۳۳	۲۸۹	۲۲۱	۲۰۲	۱۷۹	۱۵۱	۱۳۷	۱۲۴	۱۱۵																										
۷۵	۸۷۴	۵۷۶	۴۴۲	۳۴۶	۲۸۸	۲۲۱	۲۰۴	۱۷۹	۱۵۳	۱۳۷	۱۲۴	۱۱۵																										
۸۰	۹۲۲	۶۱۵	۴۶۱	۳۵۹	۳۰۷	۲۸۳	۲۲۱	۲۰۵	۱۸۴	۱۵۴	۱۳۲	۱۲۳	۱۱۵																									
۸۵	۹۷۰	۶۷۱	۶۰۳	۴۹۲	۳۷۷	۲۸۰	۲۴۵	۲۱۸	۱۹۸	۱۷۸	۱۵۳	۱۴۰	۱۲۲	۱۱۵																								
۹۰	۱۰۲۷	۷۲۲	۵۱۹	۴۱۰	۳۶۴	۲۹۶	۲۵۶	۲۳۱	۲۰۷	۱۸۹	۱۷۳	۱۶۰	۱۴۱	۱۲۲	۱۱۵																							
۹۵	۱۰۷۵	۷۷۰	۵۷۶	۴۷۱	۴۲۱	۳۸۵	۳۱۳	۲۷۴	۲۴۹	۲۱۹	۱۹۹	۱۸۲	۱۶۸	۱۵۴	۱۴۶	۱۳۷	۱۲۹	۱۲۲	۱۱۵																			
۱۰۰	۱۱۲۳	۸۲۸	۵۷۶	۴۶۱	۳۸۴	۳۲۹	۲۸۸	۲۵۸	۲۲۱	۲۱۰	۱۹۲	۱۷۷	۱۶۰	۱۴۴	۱۳۶	۱۲۶	۱۲۱	۱۱۵																				
$b_w \text{ max}$		(cm)		۳۷۸	۳۲۸	۱۹۴	۱۵۰	۱۲۹	۱۱۱	۹۷	۸۶	۷۷	۷۰	۶۰	۵۵	۵۲	۴۸	۴۳	۴۱	۳۹																		

		$\Phi 14$												$V_s = KN$												$f_y = 300 \text{ MPa}$																																							
d_{cm}	S_{cm}	۰	۷/۵	۱۰	۱۲/۵	۱۵	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵	۲۷/۵	۳۰	۳۲/۵	۳۵	۳۷/۵	۴۰	۴۲/۵	۴۵	۴۷/۵	۵۰																																													
۲۵	۲۹۳	۲۶۲	۱۹۶	۱۵۷																																																													
۳۰	۳۶۱	۳۱۴	۲۲۴	۱۸۸	۱۵۷																																																												
۳۵	۴۰۰	۳۷۷	۲۷۰	۲۲۰	۱۸۳	۱۵۷																																																											
۴۰	۴۶۸	۴۱۹	۳۱۴	۲۵۱	۲۰۹	۱۸۰	۱۵۷																																																										
۴۵	۵۱۷	۴۷۱	۳۰۲	۲۸۳	۲۳۴	۲۰۲	۱۷۷	۱۵۷																																																									
۵۰	۵۷۰	۵۲۴	۳۹۳	۳۱۴	۲۸۲	۲۳۴	۲۰۶	۱۷۵	۱۵۰	۱۳۷	۱۲۴	۱۱۷																																																					
۵۵	۶۳۴	۴۲۲	۳۴۶	۲۸۸	۲۲۱	۲۰۶	۱۷۹	۱۵۲	۱۳۶	۱۲۵	۱۱۷	۱۰۷																																																					
۶۰	۶۹۲	۴۷۱	۳۷۷	۳۰۰	۲۸۳	۲۲۱	۲۰۴	۱۷۹	۱۵۳	۱۳۶	۱۲۴	۱۱۵																																																					
۶۵	۷۵۹	۵۳۸	۴۰۳	۳۳۳	۲۸۹	۲۲۱	۲۰۲	۱۷۹	۱۵۱	۱۳۷	۱۲۴	۱۱۵																																																					
۷۰	۸۱۷	۵۷۱	۴۷۱	۳۷۷	۳۱۴	۲۸۳	۲۲۱	۲۰۴	۱۷۹	۱۵۳	۱۳۶	۱۲۴	۱۱۵																																																				
۷۵	۸۷۰	۶۱۵	۵۱۱	۴۰۸	۳۶۰	۳۸۷	۳۱۴	۲۷۵	۲۴۷	۲۲۷	۲۰۴	۱۸۶	۱۷۰	۱۵۷																																																			
۸۰	۹۲۳	۶۷۱	۵۵۰	۴۴۰	۳۸۷	۳۱۴	۲۷۵	۲۴۷	۲۲۰	۲۰۰	۱۸۳	۱۶۹	۱۵۷																																																				
۸۵	۹۷۰	۷۲۸	۵۸۰	۵۱۹	۴۷۱	۴۲۳	۳۳۷	۲۹۵	۲۶۲	۲۳۶	۲۱۴	۱۹۶	۱۷۱	۱۵۱	۱۳۷																																																		
۹۰	۱۰۲۷	۷۷۰	۵۷۶	۴۷۱	۴۲۱	۳۸۵	۳۱۳	۲۷۴	۲۴۹	۲۲۷	۲۰۷	۱۸۹	۱۷۳	۱۵۴	۱۴۶	۱۳۷	۱۲۶	۱۲۱	۱۱۵																																														
۹۵	۱۰۷۵	۸۲۸	۵۷۶	۴۶۱	۳۸۴	۳۲۹	۲۸۸	۲۵۸	۲۲۱	۲۰۴	۱۸۴	۱۶۰	۱۴۳	۱۲۶	۱۱۷	۱۰۷	۱۰۰	۹۸	۹۷	۹۶	۸۸	۸۱	۷۵	۷۰	۶۶	۶۲	۵۹	۵۶	۵۳	۵۰	۴۸	۴۵	۴۲	۴۰	۳۹	۳۷	۳۵	۳۴	۳۲	۳۰	۲۹	۲۷	۲۶	۲۴	۲۲	۲۰	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰

برش ۲-۲) تعیین مقاومت برپی s_v برای خاموت‌های U شکل.

$$V_s = V_u - V_c = \phi_s \cdot A_v \cdot f_y \cdot \frac{d}{s}$$

$$\text{maximum } b_w = \frac{A_v f_y}{0.35 S}$$

مراجع: بند ۱-۲ و ۴-۲-۲ و ۱-۳-۶ از آییننامه بنی ایران

$\Phi 10$	$V_s = KN$										$f_y = 400 \text{ MPa}$									
d_{cm}	S_{cm}	Δ	$V/0$	1.0	$12/0$	15	$17/0$	2.0	$22/0$	25	$31/0$	3.0	$32/0$	35	$37/0$	4.0	$42/0$	45	$47/0$	5.0
25	257	178	133	1.7																
30	320	214	16.	128	1.7															
35	377	249	197	149	125	1.7														
40	427	280	214	171	142	122	1.7													
45	480	320	24.	192	16.	137	12.	1.7												
50	532	356	267	214	178	153	133	119	1.7											
55	587	391	294	235	195	168	147	130	117	1.7										
60	641	427	32.	252	214	183	16.	142	128	116	1.7									
65	697	463	347	278	231	198	173	154	139	126	116	1.7								
70	757	491	374	299	249	214	187	168	149	136	125	115	1.7							
75	81.	537	40.	32.	287	229	20.	178	16.	155	133	123	114	1.7						
80	884	569	427	342	280	244	214	19.	171	155	142	131	122	114	1.7					
85	9.7	6.0	504	383	30.2	259	227	20.2	181	160	151	14.	130	121	113	1.7				
90	961	641	58.	384	32.	275	24.	214	192	170	160	148	137	128	120	113	1.7			
95	1.14	765	6.7	4.6	338	29.	244	225	20.3	184	169	156	145	135	127	119	113	1.7		
100	1.38	812	527	427	356	30.5	267	237	214	194	178	164	153	142	133	126	119	112	1.7	
b_w max (cm)		359	239	179	144	12.	1.3	9.	8.	7.	6.	5.	5.	5.	5.	5.	4.	4.	3.	3.

(۲-۲) ادامه برش

$\Phi 12$	$V_s = KN$															$f_y = 400 \text{ MPa}$				
$d \text{cm}$	$S \text{cm}$	0	$1/0$	$1\cdot$	$12/0$	15	$17/0$	$2\cdot$	$22/0$	25	$27/0$	$3\cdot$	$32/0$	35	$37/0$	$4\cdot$	$42/0$	45	$47/0$	$0\cdot$
۲۵	۳۸۴	۲۰۶	۱۹۲	۱۰۴																
۳۰	۴۶۱	۳۰۷	۲۳۱	۱۸۴	۱۵۴															
۳۵	۵۳۸	۳۰۹	۲۶۹	۲۱۵	۱۷۹	۱۰۴														
۴۰	۶۱۵	۴۱۰	۳۰۷	۲۴۶	۲۰۵	۱۷۶	۱۰۴													
۴۵	۶۹۲	۴۶۱	۳۲۶	۲۷۷	۲۳۱	۱۹۸	۱۷۳	۱۰۴												
۵۰	۷۶۸	۵۱۲	۳۸۴	۳۰۷	۲۵۶	۲۲۰	۱۹۲	۱۷۱	۱۰۴											
۵۵	۸۴۵	۵۶۳	۴۲۳	۳۳۸	۲۸۲	۲۴۱	۲۱۱	۱۸۸	۱۵۹	۱۰۴										
۶۰	۹۲۲	۶۱۵	۴۶۱	۳۸۹	۳۰۷	۲۶۳	۲۲۱	۲۰۵	۱۸۴	۱۶۸	۱۰۴									
۶۵	۹۹۹	۶۶۶	۴۹۹	۴۰۰	۳۳۳	۲۸۵	۲۵۰	۲۲۲	۲۰۰	۱۸۲	۱۶۶	۱۰۴								
۷۰	۱۰۷۵	۷۱۷	۵۲۸	۴۲۰	۳۰۹	۳۰۷	۲۶۹	۲۲۹	۲۱۵	۱۹۶	۱۷۹	۱۵۴								
۷۵	۱۱۵۳	۷۸۸	۵۷۴	۴۶۱	۳۸۴	۳۲۹	۲۸۸	۲۵۶	۲۲۱	۲۱۰	۱۹۲	۱۷۷	۱۵۰	۱۰۴						
۸۰	۱۲۳۹	۷۲۰	۶۱۵	۴۹۲	۴۱۰	۳۵۱	۳۰۷	۲۷۳	۲۴۶	۲۲۴	۲۰۵	۱۸۹	۱۷۶	۱۵۴	۱۰۴					
۸۵	۱۳۰۸	۷۷۱	۶۵۳	۵۲۳	۴۳۵	۳۷۳	۳۳۷	۲۹۰	۲۶۱	۲۳۸	۲۱۸	۲۰۱	۱۸۷	۱۷۴	۱۵۳	۱۰۴				
۹۰	۱۳۸۳	۷۷۲	۶۹۲	۵۰۳	۴۶۱	۳۹۵	۳۴۶	۳۰۷	۲۷۷	۲۵۱	۲۳۱	۲۱۳	۱۹۸	۱۸۴	۱۷۳	۱۶۳	۱۵۴			
۹۵	۱۴۶۰	۹۷۳	۷۳۰	۵۸۴	۴۷۱	۴۱۷	۳۶۵	۳۲۴	۲۹۲	۲۶۵	۲۴۳	۲۲۵	۲۰۹	۱۹۵	۱۸۲	۱۷۲	۱۶۲	۱۵۴		
۱۰۰	۱۵۴۷	۱۰۲۵	۷۸۸	۶۱۵	۵۱۲	۴۷۹	۳۸۴	۳۲۲	۲۹۷	۲۷۹	۲۵۶	۲۳۶	۲۲۰	۲۰۵	۱۹۲	۱۸۱	۱۷۱	۱۶۲	۱۵۴	
$b_w \text{ max}$ (cm)	۵۱۷	۳۴۴	۲۵۸	۲۰۷	۱۷۲	۱۴۸	۱۲۹	۱۱۵	۱۰۳	۹۴	۸۶	۷۹	۷۴	۶۹	۶۵	۶۱	۵۷	۵۴	۵۲	

$\Phi 14$	$V_s = KN$															$f_y = 400 \text{ MPa}$				
$d \text{cm}$	$S \text{cm}$	0	$1/0$	$1\cdot$	$12/0$	15	$17/0$	$2\cdot$	$22/0$	25	$27/0$	$3\cdot$	$32/0$	35	$37/0$	$4\cdot$	$42/0$	45	$47/0$	$0\cdot$
۲۵	۵۲۴	۳۹۹	۲۶۲	۲۰۹																
۳۰	۶۲۸	۴۱۹	۳۱۴	۲۵۱	۲۰۹															
۳۵	۷۲۳	۴۱۹	۳۶۷	۲۹۳	۲۲۴	۲۰۹														
۴۰	۸۲۸	۵۰۹	۴۱۹	۳۳۵	۲۷۹	۲۳۹	۲۰۹													
۴۵	۹۲۲	۶۲۸	۴۷۱	۳۷۷	۳۱۴	۲۶۹	۲۳۴	۲۰۹												
۵۰	۱۰۴۷	۶۹۸	۵۲۴	۴۱۹	۳۲۹	۲۹۹	۲۵۲	۲۲۳	۲۰۹											
۵۵	۱۱۵۲	۷۸۸	۵۷۴	۴۶۱	۳۸۴	۳۲۹	۲۸۱	۲۵۶	۲۲۰	۲۰۹										
۶۰	۱۲۵۷	۸۲۸	۶۲۸	۵۰۳	۴۱۹	۳۵۹	۳۱۴	۲۷۹	۲۵۱	۲۲۸	۲۰۹									
۶۵	۱۳۶۱	۹۰۸	۶۸۱	۵۰۴	۴۰۴	۳۸۹	۳۴۰	۳۰۳	۲۷۲	۲۴۸	۲۲۷	۲۰۹								
۷۰	۱۴۵۵	۹۷۷	۷۲۲	۵۰۸	۴۸۹	۴۱۹	۳۵۷	۳۲۴	۲۹۳	۲۶۷	۲۴۴	۲۰۹								
۷۵	۱۵۷۱	۱۰۴۷	۷۸۵	۶۲۸	۴۷۹	۴۷۹	۳۹۳	۳۲۹	۲۹۳	۲۶۷	۲۴۲	۲۰۹								
۸۰	۱۶۷۶	۱۱۱۷	۸۲۸	۶۷۰	۵۰۹	۴۷۹	۴۱۹	۳۷۲	۳۳۵	۲۹۷	۲۷۹	۲۴۳	۲۲۳	۲۰۹						
۸۵	۱۷۸۰	۱۱۸۷	۸۹۰	۷۱۲	۵۰۹	۵۰۹	۴۷۹	۴۳۶	۳۵۶	۳۰۸	۲۹۷	۲۷۴	۲۴۷	۲۲۳	۲۰۹					
۹۰	۱۸۸۵	۱۲۵۷	۸۴۲	۷۰۴	۶۲۸	۵۰۹	۴۷۱	۴۱۹	۳۷۷	۳۴۳	۳۱۴	۲۹۰	۲۶۹	۲۴۱	۲۲۶	۲۰۹				
۹۵	۱۹۹۰	۱۳۲۳	۹۹۵	۷۰۶	۶۶۳	۵۰۸	۴۹۷	۴۴۲	۳۹۸	۳۵۲	۳۲۲	۲۹۷	۲۷۴	۲۴۹	۲۲۳	۲۰۹				
۱۰۰	۲۰۹۴	۱۳۹۶	۱۰۴۷	۷۲۸	۶۹۸	۵۰۸	۵۰۴	۴۳۶	۴۱۹	۳۸۱	۳۴۹	۳۲۹	۳۲۲	۲۹۹	۲۷۹	۲۵۲	۲۲۳	۲۰۹	۲۰۹	
$b_w \text{ max}$ (cm)	۷۰۴	۴۵۹	۳۵۲	۲۸۲	۲۳۵	۲۰۱	۱۷۳	۱۵۶	۱۵۳	۱۲۸	۱۱۷	۱۰۸	۱۰۱	۹۴	۸۸	۸۳	۷۸	۷۴	۷۰	

بروش ۳) ضرایب لازم برای طراحی خاموت‌های مایل

مراجع: بندهای ۱۲-۴-۱۲ و ۱۲-۴-۶-۱۲ و ۱۲-۴-۳-۶-۱۲ و ۱۲-۴-۲-۴-۳ از آینه نامه تئن ایران

$$\frac{S_{\max}}{d} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{Cota}$$

برای خاموت‌ها اگر $V_s \leq 2V_c$ باشد داریم:

$$\frac{S_{\max}}{d} = \left(\frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{Cota}\right)$$

برای میلکردهای خم شده اگر $V_s \leq 2V_c$ باشد داریم:

آزماتورهای برشی

پناسیل ترک

$d/2$

α

90°

$d/2$

$d/2 \operatorname{Cota}$

S_{\max}

α (درجه)	۹۰	۸۵	۸۰	۷۵	۶۰	۵۵	۵۰	۴۵	۴۰	۳۵	۳۰
$B_v = \sin \alpha + \cos \alpha$	۱	۱/۰۸	۱/۱۶	۱/۲۲	۱/۲۸	۱/۳۲	۱/۳۹	۱/۴۱	۱/۴۷	۱/۴۱	۱/۴۷
$\frac{S_{\max}}{d}$	برای خاموت‌های مایل	۰/۱۰	۰/۰۵۴	۰/۰۵۹	۰/۰۶۳	۰/۰۶۸	۰/۰۷۲	۰/۰۷۹	۰/۰۸۵	۰/۰۹۲	۰/۰۹۹
	برای میلکردهای خم شده	۰/۰۳۸	۰/۰۴۱	۰/۰۴۹	۰/۰۴۷	۰/۰۵۱	۰/۰۵۵	۰/۰۵۹	۰/۰۶۴	۰/۰۶۹	۰/۰۷۶

تذکر: در موقعیکه $V_s \geq 2V_c$ می‌باشد، مقادیر $\frac{S_{\max}}{d}$ باید به نصف تقلیل داده شوند.

برش ۴) تعیین درصد آرماتور ($100\rho_{uf}$) عمود بر صفحه برش، در برش اصطکاکی

مراجع: بخش ۱۲-۱۴ از آینه نامه بتن ایران.

مقادیر جدول برابر $100\rho_{uf}$ و یا $\frac{A_{uf}}{A_{cv}} \cdot 100$ می باشند.

$$A_{uf} = \text{سطح مقطع آرماتور برش اصطکاکی}$$

$$A_{cv} = \text{سطح مقطعی از بتن که در برابر برش مقاومت می کند}$$

برای برش اصطکاکی داریم:

$$V_u \leq \phi_s \mu \cdot A_{uf} \cdot f_y = \phi_s \cdot \mu \cdot \rho_{uf} \cdot A_{cv} \cdot f_y$$

$$\frac{V_u}{A_{cv}} \leq \phi_s \mu \cdot \rho_{uf} \cdot f_y \leq 0.25 \phi_s \cdot f_c (6.5 \phi_c (6.5 \phi_c \cdot 100 \rho_{uf}))$$

100 ρ_{uf}													
$\frac{V_u}{A_{cv}}$ MPa	$\mu = 1.25$	بتنی که بصورت یکپارچه، ریخته شود.			بتنی که در مجاورت بتن سخت شده دارای سطح زبر، ریخته شود.			بتنی که بواسیله گل میخ یا میگلرد به پروفیل فولادی متصل می شود.			بتنی که در مجاورت بتن سخت شده دارای سطح نرم، ریخته شود.		
		f_y , MPa			f_y , MPa			f_y , MPa			f_y , MPa		
		۲۲۰	۳۰۰	۴۰۰	۲۲۰	۳۰۰	۴۰۰	۲۲۰	۳۰۰	۴۰۰	۲۲۰	۳۰۰	۴۰۰
۰/۵	۰/۲۱	۰/۱۶	۰/۱۲	۰/۲۲	۰/۱۶	۰/۴۵	۰/۳۳	۰/۲۵	۰/۵۳	۰/۳۹	۰/۲۹		
-۰/۷۵	-۰/۳۲	-۰/۲۴	-۰/۱۸	-۰/۴۵	-۰/۳۳	-۰/۲۵	-۰/۶۷	-۰/۴۹	-۰/۳۷	-۰/۸۰	-۰/۵۹	-۰/۴۴	
۱	۰/۴۳	۰/۳۱	۰/۲۴	۰/۵۹	۰/۴۴	۰/۳۳	۰/۸۹	۰/۶۵	۰/۴۹	۱/۰۷	۰/۷۸	۰/۵۹	
۱/۲۵	۰/۵۳	۰/۳۹	۰/۲۹	۰/۷۴	۰/۵۴	۰/۴۱	۱/۱۱	۰/۸۲	۰/۶۱	۱/۳۴	۰/۹۸	۰/۷۴	
۱/۵	۰/۶۴	۰/۴۷	۰/۳۵	۰/۸۹	۰/۶۵	۰/۴۹	۱/۳۴	۰/۹۸	۰/۷۴	۱/۶۰	۱/۱۸	۰/۸۸	
۱/۷۵	۰/۷۵	۰/۵۵	۰/۴۱	۱/۰۴	۰/۷۶	۰/۵۷	۱/۵۶	۱/۱۴	۰/۸۶	۱/۸۷	۱/۳۷	۱/۰۳	
۲	۰/۸۶	۰/۶۳	۰/۴۷	۱/۱۹	۰/۸۷	۰/۶۵	۱/۷۸	۱/۳۱	۰/۹۸	۲/۱۴	۱/۵۷	۱/۱۸	
۲/۲۵	۰/۹۶	۰/۷۱	۰/۵۳	۱/۳۴	۰/۹۸	۰/۷۴	۲/۰۱	۱/۴۷	۱/۱۰	۲/۴۱	۱/۷۶	۱/۳۲	
۲/۵	۱/۰۷	۰/۷۸	۰/۵۹	۱/۴۹	۱/۰۹	۰/۸۲	۲/۲۳	۱/۸۳	۱/۲۳	۲/۵۷	۱/۹۶	۱/۴۷	
۲/۷۵	۱/۱۸	۰/۸۶	۰/۶۵	۱/۶۳	۱/۲۰	۰/۹۰	۲/۴۵	۱/۸۰	۱/۳۵	۲/۹۴	۲/۱۶	۱/۶۲	
۳	۱/۲۸	۰/۹۴	۰/۷۱	۱/۷۸	۱/۲۱	۰/۹۸	۲/۶۷	۱/۹۶	۱/۴۷	۳/۲۱	۲/۳۵	۱/۷۶	
۳/۲۵	۱/۳۹	۱/۰۲	۰/۷۶	۱/۹۳	۱/۴۲	۱/۰۶	۲/۹۰	۲/۱۲	۱/۵۹	۳/۴۸	۲/۵۵	۱/۹۱	
۳/۵	۱/۵۰	۱/۱۰	۰/۸۲	۲/۰۸	۱/۵۳	۱/۱۴	۳/۱۲	۲/۲۹	۱/۷۲	۳/۷۴	۲/۷۵	۲/۰۶	
۳/۷۵	۱/۶۰	۱/۱۸	۰/۸۸	۲/۲۳	۱/۶۳	۱/۲۳	۳/۳۴	۲/۴۵	۱/۸۴	۴/۰۱	۲/۹۴	۲/۲۱	
۳/۹	۱/۶۷	۱/۲۲	۰/۹۲	۲/۳۲	۱/۷۰	۱/۲۷	۳/۴۸	۲/۵۵	۱/۹۱	۴/۱۴	۳/۰۶	۲/۲۹	



شکار
تپییر

مثال ۱ ممان اینرسی برای موثر برای یک مقطع مستطیل شکل با آرماتور کششی

مان اینرسی موثر را برای تیر مستطیل شکل زیر محاسبه نماید.

: مشخصات

$$b = 35 \text{ cm}$$

$$d = 55 \text{ cm}$$


$$h = 60 \text{ cm}$$

$$A_s = 40 \text{ cm}^2$$

$$f_c = 30 \text{ MPa}$$

$$n = 8$$

$$M_a = 242 \text{ KN.m}$$



جداول کمکی	محاسبات	روش	بند این نامه
		الف : با استفاده از روش تحلیلی گام اول محاسبه لنگر خمشی ترک خوردگی مقطع $f_c = 0.6\sqrt{30} = 3.29 \text{ MPa}$ $I_g = \frac{0.35 \times 0.6^3}{12} = 6.3 \times 10^{-3} \text{ m}^4$ $M_{cr} = \frac{3.29 \times 6.3 \times 10^{-3}}{0.3} \times 10^3 = 69.1 \text{ KN.m}$	۲-۲-۲-۱۴ معادله $f_c = 0.6\sqrt{f_c}$ $I_g = \frac{bh^3}{12}$ $M_{cr} = \frac{f_c I_g}{y_t}$
	$\frac{35x^2}{2} - 8 \times 40(55 - x) = 0$ $17.5x^2 + 320x - 17600 = 0$ $\rightarrow x = 23.86 \text{ cm}$ $I_{cr} = \frac{35 \times 23.86^3}{3} + 8 \times 40(55 - 23.86)^2$ $I_{cr} = 468778 \text{ cm}^4$	گام دوم محاسبه ممان اینرسی مقطع ترک خورده برای مقاطع مستطیل شکل بدون آرماتور فشاری داریم: $\frac{bx^2}{2} - nA_s(d - x) = 0$ فاصله محور خنثی از تار فوقانی تیر می‌باشد. $I_{cr} = \frac{bc^3}{3} + nA_s(d - x)^2$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند این تابه
		گام سوم)	
	محاسبه ممان اینرسی کل مقطع		
	$I_g = \frac{bh^3}{12}$	$I_g = \frac{0.35 \times 60^3}{12} = 630000 \text{ cm}^4$	
۲-۲-۲-۱۴	گام چهارم)		
۱-۱۴	معادله	محاسبه ممان اینرسی موثر مقطع	
	$I_e = I_{cr} + (I_g - I_{cr}) \left(\frac{M_{cr}}{M_a} \right)^3$	$I_e = 468778 + (630000 - 468778) \times \left(\frac{69.1}{242} \right)^3$ $I_e = 468778 + 3753$ $I_e = 472531 \text{ cm}^4 < I_g \text{ O.K.}$	
۲-۲-۲-۱۴		(ب) با استفاده از جداول کمکی	
		گام اول)	
		محاسبه M_{cr}	برای $f_c = 30 \text{ MPa}$, $h = 60 \text{ cm}$ دایم:
		ابتدا مقدار K_{cr} به دست می‌آید.	$K_{cr} = 197.18$
		سپس با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:	
	$M_{cr} = K_{cr} \frac{b}{100}$		$M_{cr} = 197.18 \times \frac{35}{100} = 69 \text{ KN.m}$
	گام دوم)		
	محاسبه I_{cr}		
	ابتدا مقدار ρ محاسبه می‌شود.		
	$\rho = \frac{A_s}{bd}$	$\rho = \frac{40}{35 \times 55} = 0.0208$	برای $\rho = 0.0208$ و $n = 8$ داریم:
	$I_{cr} = K_{il} bd^3$	$K_{il} = 0.08$ $I_{cr} = 0.08 \times 35 \times 55^3 = 465850 \text{ cm}^4$	

جداول کمکی	محاسبات	دروش	بند آین نامه
		<p>گام سوم)</p> <p>I_g محاسبه</p> $I_g = \frac{bh^3}{12}$ $I_g = \frac{35 \times 60^3}{12} = 630000 \text{ cm}^4$	
	<p>گام چهارم)</p> <p>I_c محاسبه</p> <p>ابتدا مقادیر $\frac{M_{cr}}{M_a}$ و $\frac{I_{cr}}{I_g}$ محاسبه می شوند و</p> <p>سپس K_{i3} بدست می آید.</p> $\frac{I_{cr}}{I_g} = \frac{465850}{630000} = 0.74$ $\frac{M_{cr}}{M_a} = \frac{69}{242} = 0.285$ <p>برای $\frac{M_{cr}}{M_a} = 0.285$ ، $\frac{I_{cr}}{I_g} = 0.74$ داریم:</p> $K_{i3} = 0.755$ $I_e = 0.755 \times 630000 = 475650 \text{ cm}^4$	$I_c = K_{i3} \cdot I_g$	

مثال ۲ افت یک تیر مستطیل شکل با دهانه ساده و دارای آرماتور کششی

افت ناشی از بار زنده را در وسط دهانه تیر زیر تعیین کنید. M_d و M_{d+1} لنگرهای ناشی از بارهای بهرمه‌داری می‌باشند.

مشخصات:

$$b = 35 \text{ cm}$$

$$d = 55 \text{ cm}$$

$$h = 60 \text{ cm}$$

$$A_s = 40 \text{ cm}^2$$


$$f_c = 30 \text{ MPa}$$

$$n = 8$$

$$M_d = 165 \text{ KN.m}$$

$$M_{d+1} = 243 \text{ KN.m}$$

$$L = 12 \text{ m}$$



بند آیین نامه	روش	محاسبات	جدوال کمکی
۲-۲-۲-۱۴	الف : با استفاده از روش تحلیلی گام اول محاسبه I_e برای لنگر ناشی از بار مرده	با توجه به مثال افت ۱ مقادیر I_g و I_{cr} برابرند با: $I_{cr} = 468778 \text{ cm}^4$ $I_g = 630000 \text{ cm}^4$ $M_{cr} = 69.1 \text{ KN.m}$	
۱-۱۴ معادله	$I_{ed} = I_{cr} + (I_g - I_{cr})\left(\frac{M_{cr}}{M_d}\right)^3$	$I_{ed} = 468778 + (630000 - 468778)\left(\frac{69.1}{165}\right)^3$ $I_{ed} = 480620 \text{ cm}^4$	
	گام دوم محاسبه تغییر شکل ناشی از بار مرده $a_d = \frac{5}{384} \frac{q_d \cdot L^4}{E \cdot I_{ed}}$	و یا :	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
: ۹	$a_d = \frac{5}{48} \frac{(q_d \cdot L^2 / 8)L^2}{E \cdot I_{ed}}$ $a_d = \frac{5}{48} \frac{165 \times 10^{-3} \times 12^2}{E \times 480620 \times 10^{-8}}$ $a_d = \frac{514/96}{E}$ $E = 5000\sqrt{f_c}$ $E = 5000\sqrt{30} = 27386 \text{ Mpa}$ $a_d = \frac{514/96}{27386} = 0.019 \text{ m}$ $a_d = 1.9 \text{ cm}$	$a_d = \frac{5}{48} \frac{(q_d \cdot L^2 / 8)L^2}{E \cdot I_{ed}}$ $E = 5000\sqrt{f_c}$ $a_d = \frac{514/96}{E}$ $E = 5000\sqrt{30} = 27386 \text{ Mpa}$ $a_d = \frac{514/96}{27386} = 0.019 \text{ m}$ $a_d = 1.9 \text{ cm}$	۱-۳-۳-۱۰
	(گام سوم)		۲-۲-۲-۱۴
	$I_{e(d+1)} = I_{cr} + (I_g - I_{cr}) \times \left(\frac{M_{cr}}{M_{d+1}}\right)^3$ $I_{e(d+1)} = 468778 + (630000 - 468778) \times \left(\frac{69.1}{243}\right)^3$ $I_{e(d+1)} = 472485 \text{ cm}^4$	$I_{e(d+1)} = I_{cr} + (I_g - I_{cr}) \times \left(\frac{M_{cr}}{M_{d+1}}\right)^3$ $I_{e(d+1)} = 468778 + (630000 - 468778) \times \left(\frac{69.1}{243}\right)^3$ $I_{e(d+1)} = 472485 \text{ cm}^4$	
: ۹	(گام چهارم)	$a_{d+1} = \frac{5}{48} \frac{(q_{d+1} L^2 / 8)L^2}{E \cdot I_{e(d+1)}}$ $a_{d+1} = \frac{5}{48} \frac{243 \times 10^{-3} \times 12^2}{27386 \times 472485 \times 10^{-8}}$ $a_{d+1} = 0.028 \text{ m}$ $a_{d+1} = 2.8 \text{ cm}$	
	(گام پنجم)	$a_l = a_{d+1} - a_d$ $a_l = 2.8 - 1.8 = 0.9 \text{ cm}$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۲-۲-۲-۱۴	<p>ب) با استفاده از جداول کمکی گام اول)</p> <p>محاسبه I_e برای M_d</p> <p>ابتدا $\frac{M_{cr}}{M_d}$ و $\frac{I_{cr}}{I_g}$ محاسبه می شوند</p> <p>سپس K_{i3} تعیین می گردد.</p> <p>$I_{ed} = K_{i3} \cdot I_g$</p>	<p>با توجه به قسمت الف داریم:</p> $\frac{I_{cr}}{I_g} = \frac{468778}{630000} = 0.74$ $\frac{M_{cr}}{M_a} = \frac{69.1}{165} = 0.42$ $K_{i3} = 0.768$ $I_e = 0.768 \times 630000 = 483840 \text{ cm}^4$	افت ۴
	<p>گام دوم)</p> <p>محاسبه تغییر شکل ناشی از بار مرده ابتدا مقدار K_{a3} تعیین می شود.</p> <p>سپس مقدار K_{a1} تعیین می گردد :</p> <p>$a_d = \frac{K_{a1}}{I_{ed}} \cdot K_{a3} \cdot M_d$</p>	<p>برای حالت دوم داریم: $K_{a3} = 5$</p> <p>برای $L = 12 \text{ m}$ و $f_c = 30 \text{ MPa}$ داریم:</p> $K_{a1} = 1095.45$ $a_d = \frac{1095.45}{483840} \times 5 \times 165 = 1.87 \text{ cm}$	افت ۱-۵ افت ۲-۵

مثال ۳ ممان اینرسی مقطع ترک خورده T شکل با آرماتور کششی

ممان اینرسی مقطع ترک خورده I_{cr} را برای شکل زیر بدست آورید.

: مشخصات :

$$n = 9$$


$$b = 115 \text{ cm}$$

$$b_w = 60 \text{ cm}$$

$$h_f = 15 \text{ cm}$$

$$d = 90 \text{ cm}$$

$$A_s = 180 \text{ cm}^2$$



جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
	<p>الف : با استفاده از روش تحلیلی گام اول)</p> <p>محاسبه فاصله بین محور خنثی و تار فوقانی نیز برای تیر T شکل و بدون آرماتور فشاری داریم:</p> $h_f(b - b_w)(x - h_f / 2) + \frac{1}{2}b_w x^2 - n \cdot A_s(d - x) = 0$ $15(115 - 60)(x - 15/2) + 30x^2 - 9 \times 180(90 - x) = 0$ <p>و یا:</p> $30x^2 + 2445x - 151987.5 = 0$ $\rightarrow x = 41.27 \text{ cm} > h_f \quad \text{OK.}$ <p>تذکر: اگر x کوچکتر از h_f شود باید مستطیل بزرگ به عرض b را در محاسبات تیر T شکل را ادامه چون X بزرگتر از h_f شده است محاسبات تیر T شکل را ادامه دهیم.</p>	<p>الف : با استفاده از روش تحلیلی گام اول)</p> <p>محاسبه فاصله بین محور خنثی و تار فوقانی نیز برای تیر T شکل و بدون آرماتور فشاری داریم:</p> $h_f(b - b_w)(x - h_f / 2) + \frac{1}{2}b_w x^2 - n \cdot A_s(d - x) = 0$ $15(115 - 60)(x - 15/2) + 30x^2 - 9 \times 180(90 - x) = 0$ <p>و یا:</p> $30x^2 + 2445x - 151987.5 = 0$ $\rightarrow x = 41.27 \text{ cm} > h_f \quad \text{OK.}$ <p>تذکر: اگر x کوچکتر از h_f شود باید مستطیل بزرگ به عرض b را در محاسبات مدنظر قرار داد.</p>	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p style="text-align: center;">گام دوم)</p> <p style="text-align: center;">I_{cr} محاسبه</p> <p>برای تیر T شکل و بدون آرماتور فشاری</p> <p style="text-align: center;">داریم:</p> $I_{cr} = \frac{1}{3} b_w x^3 + n \cdot A_s (d - x)^2 + \frac{1}{12} (b - b_w) h_f^3 + (b - b_w) \cdot h_f (x - \frac{h_f}{2})^2$	$= \frac{1}{3} \times 60 \times 41.27^3 + 9 \times 180 \times (90 - 41.27)^2 + \\ \times (115 - 60) \times 15^3 + (115 - 60) \times 15 \times \\ 1.27 - \frac{15}{2})^2 = 620914 \text{ cm}^4$	
	<p>ب: با استفاده از جداول</p> <p style="text-align: center;">گام اول)</p> <p>محاسبه ثابت‌های جدول</p> <p>$\rho_w = \frac{A_s}{b_w \cdot d}$</p> <p>$\rho_w \cdot n$</p> <p>$\frac{h_f}{2d}$</p> <p>$\beta_c = \frac{(b - b_w - 1) \frac{h_f}{d}}{\rho_w \cdot n}$</p>	$\rho_w = \frac{180}{60 \times 90} = 0.0333$ $\rho_w \cdot n = 0.0333 \times 9 = 0.3$ $\frac{h_f}{2d} = \frac{15}{2 \times 90} = 0.0833$ $\beta_c = \frac{(115 - 60 - 1) \frac{15}{90}}{0.3} = 0.51$	
	<p style="text-align: center;">گام دوم)</p> <p style="text-align: center;">K_{i2} محاسبه</p> <p>$K_{i2} = 0.14$</p>	$\frac{h_f}{2d} = 0.0833, \rho_w \cdot n = 0.3, \beta_c = 0.51$ برای <p style="text-align: right;">داریم :</p>	
	<p style="text-align: center;">گام سوم)</p> <p style="text-align: center;">I_{cr} محاسبه</p> <p>$I_{cr} = K_{i3} \cdot b_w \cdot d^3$</p>	$I_{cr} = 0.14 \times 60 \times 90^3 = 6123600 \text{ cm}^4$	

مثال ۴ ممان اینرسی یک مقطع ترک خورده و دارای آرماتور کششی و فشاری

ممان اینرسی مقطع ترک خورده I_{cr} را برای شکل زیر بدست آورید. مقطع تحت تاثیر لنگر منفی قرار دارد.

مشخصات:

$$n = 9$$

$$b = 45 \text{ cm}$$


$$h = 100 \text{ cm}$$

$$d = 90 \text{ cm}$$

$$d' = 6.5 \text{ cm}$$

$$A_s = 88 \text{ cm}^2$$

$$A'_s = 42 \text{ cm}^2$$



جدول گمکی	محاسبات	روشن	بند آینه نامه
		<p>الف : با استفاده از روش تحلیلی گام اول)</p> <p>محاسبه فاصله بین محور خنثی و تار فوقانی تیر برای تیر مستطیل شکل و دارای آرماتور فشاری داریم:</p> $\frac{1}{2}bx^2 + (n-1)A'_s(x-d') - n.A_s(d-x) = 0$ $22.5x^2 + 8 \times 88 \times (x - 6.5) - 9 \times 88 (90 - x) = 0$ <p>و یا:</p> $22.5x^2 + 128x - 73464 = 0$ $\rightarrow x = 33.66 \text{ cm}$	
		<p>گام دوم)</p> <p>I_{cr} محاسبه</p> <p>برای تیر مستطیل شکل و دارای آرماتور فشاری داریم:</p>	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	$I_{cr} = \frac{1}{3} b_w x^3 + (n - 1) A'_s (x - d')^2 + n A_s (d - x)^2$	$I_{cr} = \frac{1}{3} \times 45 \times 33.66^3 + 8 \times 42 \times (33.66 - 6.5)^2 + 9 \times 88 \times (90 - 33.66)^2$ $I_{cr} = 3333868 \text{ cm}^4$	
	ب: با استفاده از جداول گام اول محاسبه ثابت‌های جدول		
	$\rho = \frac{A_s}{b_w \cdot d}$ $\rho' = \frac{A'_s}{b_w \cdot d}$ $\rho \cdot n$ $\beta_c = \frac{\rho' (n - 1)}{\rho \cdot n}$ $\frac{d'}{d}$	$\rho = \frac{88}{45 \times 90} = 0.0217$ $\rho' = \frac{42}{45 \times 90} = 0.0104$ $\rho \cdot n = 0.0217 \times 9 = 0.1953$ $\beta_c = \frac{0.0104(9 - 1)}{0.1953} = 0.426$ $\frac{d'}{d} = \frac{6.5}{90} = 0.0722$	
	گام دوم K_{i2} محاسبه	$\frac{d'}{d} = 0.0722, \rho \cdot n = 0.1953, \beta_c = 0.4$ برای $K_{i2} = 0.102$ $\frac{d'}{d} = 0.0722, \rho \cdot n = 0.1953, \beta_c = 0.5$ برای $K_{i2} = 0.104$ با استفاده از درون‌یابی، برای $\beta_c = 0.426$ داریم $K_{i2} = 0.1025$	افت ۱-۳ داریم:
	گام سوم I_{cr} محاسبه	$I_{cr} = K_{i2} \cdot b_w \cdot d^3$ $I_{cr} = 0.1025 \times 45 \times 90^3 = 3362513 \text{ cm}^4$	

مثال ۵ افت ناشی از بار زنده و افت درازمدت در یک تیر پیوسته

افت ناشی از بار زنده و افت درازمدت را در تیر شکل زیر محاسبه نمایید. تمام لنگرها ناشی از بارهای بهرهبرداری می‌باشند.

مشخصات:


f_c = 20 MPa

$$f_v = 300 \text{ Mpa}$$

n = 9

$$q_d = 26.5 \text{ KN/m}$$

$$q_1 = 31.4 \text{ KN/m}$$



بند آین نامه	روش	A محاسبات	C	جدول کمکی
	<p>الف : با استفاده از روش تحلیلی</p> <p>گام اول)</p> <p>I_g محاسبه</p> $I_g = \frac{bh^3}{12}$	$I_g = \frac{50 \times 85^3}{12} = 2558854 \text{ cm}^4$		
	<p>گام دوم)</p> <p>محاسبه I_{cr} برای هر یک از مقاطع برای مقاطع مستطیل شکل و دارای آرماتور فشاری با استفاده از معادله زیر، محل محور خنثی به دست می‌آید:</p> $\frac{1}{2}bx^2 + (n-1)A'_s(x-d') - n.A_s(d-x) = 0$ <p>سپس با استفاده از فرمول:</p> $I_{cr} = \frac{1}{3}bx^3 + (n-1)A'_s(x-d')^2 + nA_s(d-x)^2$ <p>مان اینرسی مقطع ترک خورده محاسبه می‌گردد.</p>	$25x^2 + 8 \times 16.5 \times (x-5) - 9 \times 41(80-x) = 0$ <p>برای مقطع A داریم:</p> $25x^2 + 501 - 30180 = 0$ $\rightarrow x = 26.14\text{cm}$ <p>و یا :</p>		

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
		$I_{cr} = \frac{1}{3} \times 50 \times 26.14^3 + 8 \times 16.5 \times (26.14 - 5)^2 + 9 \times 41 \times (80 - 26.14)2$ $I_{cr} = 1427114$ <p style="text-align: center;">برای مقطع B داریم :</p> $25x^2 + 8 \times 16.5 \times (x - 5) - 9 \times 74(80 - x) = 0$ <p style="text-align: center;">و یا :</p> $25x^2 + 798x - 53940 = 0$ $\rightarrow x = 33.16 \text{ cm}$ $I_{cr} = \frac{1}{3} \times 50 \times 33.16^3 + 8 \times 16.5 \times (33.16 - 5)^2 + 9 \times 74 \times (80 - 33.16)2$ $I_{cr} = 2173573$ <p style="text-align: center;">برای مقطع C داریم :</p> $25x^2 - 9 \times 41(80 - x) = 0$ <p style="text-align: center;">و یا :</p> $25x^2 + 369x - 29520 = 0$ $\rightarrow x = 27.77 \text{ cm}$ $I_{cr} = \frac{1}{3} \times 50 \times 27.77^3 + 9 \times 41 \times (80 - x)^2$ $I_{cr} = 1363547$	
۲-۲-۲-۱۴		گام سوم)	
۳-۱۴	$f_r = 0.6\sqrt{f_c}$	M_{cr} محاسبه	
۳-۱۴	$M_{cr} = \frac{f_r \cdot I_g}{y_t}$	$f_r = 0.6\sqrt{20} = 2.68 \text{ MPa}$ $M_{cr} = \frac{2.68 \times 2558854 \times 10^{-8}}{0.425} \times 10^3$ $M_{cr} = 161.4 \text{ KN.m}$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۲-۲-۲-۱۴ معادله ۱-۱۴	<p>گام چهارم)</p> <p>محاسبه I_{ed} برای بار مرده</p> $I_{ed} = I_{cr} + (I_g - I_{cr}) \left(\frac{M_{cr}}{M_d} \right)^3$	<p>برای مقطع A داریم :</p> $I_{ed} = 1427114 + (2558854 - 1427114) \times \left(\frac{161.4}{190} \right)^3 = 2120854$ <p>برای مقطع B داریم :</p> $I_{ed} = 2173573 + (2558854 - 2173573) \times \left(\frac{161.4}{385} \right)^3 = 2201959$ <p>برای مقطع C داریم :</p> $I_{ed} = 1363547 + (2558854 - 1363547) \times \left(\frac{161.4}{190} \right)^3 = 2096252$ <p>مقدار I_{ed} متوسط با در نظر گرفتن ضریب ۲ برای مقطع بحرانی وسط دهانه، برابر است با :</p> $\bar{I}_{ed} = \frac{1}{4} (I_A + 2I_c + I_B)$ <p>دو مقدار برای I_{ed} می‌توان در نظر گرفت:</p> $I_{ed1} = I_c$ $I_{ed2} = \bar{I}_{ed}$	
۲-۲-۲-۱۴ ب		$\bar{I}_{ed} = \frac{1}{4} (2120854 + 2 \times 2096252 + 2201959) = 2128829$ $I_{ed1} = 2096252 \text{ cm}^4$ $I_{ed2} = 2128829 \text{ cm}^4$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۳-۳-۱۰	<p>(گام پنجم)</p> <p>محاسبه افت ناشی از بار مرده</p> $a_d = \frac{5}{284} \frac{q_d \cdot L^4}{E \cdot I_{ed}} - \frac{1}{16} \frac{L^2}{E \cdot I_{ed}} \times (M_A + M_B)$ <p>E = $5000\sqrt{f_c}$</p>	$a_d = \frac{5}{384} \frac{26.5 \times 10^{-3} \times 12^4}{E \cdot I_{ed}} - \frac{1}{16}$ $\frac{12^2}{E \cdot I_{ed}} (190 + 385) \times 10^{-3}$ $a_d = \frac{1.98}{E \cdot I_{ed}}$ <p>E = $5000\sqrt{20} = 22361$ MPa</p> <p>بنابراین:</p> $a_d = \frac{8.85 \times 10^{-5}}{I_{ed}}$ <p>اگر $I_{ed} = I_c$ باشد :</p> $a_d = \frac{8.85 \times 10^{-5}}{2096252 \times 10^{-8}} = 4.22 \times 10^{-3} \text{ m}$ <p>و یا :</p> $a_d = 0.422 \text{ cm}$ <p>اگر $I_{ed} = \bar{I}_{ed}$ باشد :</p> $a_d = \frac{8.85 \times 10^{-5}}{2128829 \times 10^{-8}} = 4.16 \times 10^{-3} \text{ m}$ <p>و یا :</p> $a_d = 0.416 \text{ cm}$	
۲-۲-۲-۱۴ ۱-۱۴	<p>معادله</p> <p>محاسبه I_e برای مجموع بار مرده و زنده</p> $I_e = I_{cr} + (I_g - I_{cr}) \left(\frac{M_{cr}}{M_a} \right)^3$ $M_a = M_d + M_l$ <p>که در آن :</p>		

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
	<p>برای مقطع A داریم :</p> $I_e = 1427114 + (2558854 - 1427114)$ $\times \left(\frac{151.4}{190+245}\right)^3 = 1484922$ <p>برای مقطع B داریم :</p> $I_e = 2173573 + (2558854 - 2173573)$ $\times \left(\frac{151.4}{385+365}\right)^3 = 2177413$ <p>برای مقطع C داریم :</p> $I_e = 1363547 + (2558854 - 1363547)$ $\times \left(\frac{161.4}{190+260}\right)^3 = 1418698$ $I_e = 1418698$ $\overline{I}_e = \frac{1}{4}(14849224 + 2 \times 1418698 + 2177413) = 1624933 \text{ cm}^4$ <p>دو مقدار برای I_c می‌توان در نظر گرفت:</p> $I_{e1} = I_c$ $I_{e2} = \overline{I}_e$	$\overline{I}_e = \frac{1}{4}(I_A + 2I_C + I_B)$	۲-۲-۲-۱۴
	<p>(گام هفتم)</p> <p>محاسبه افت ناشی از مجموع بار مرده و زنده</p> $a_{d+1} = \frac{5}{384} \frac{q \cdot L^4}{E \cdot I_e} - \frac{1}{16} \frac{L^2}{EI_e} \times (M_A + M_B)$ $a_{d+1} = \frac{5}{384} \frac{(26.5 + 31.4) \times 10^{-3} \times 12^4}{22361 \times I_e} - \frac{1}{16}$ $\frac{1}{16} \times \frac{12^2}{22361 \times I_e} (435 + 750) \times 10^{-3}$ $= \frac{2.322 \times 10^{-4}}{I_e}$		

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
		<p>اگر $I_e = I_c$ باشد :</p> $a_{d+1} = \frac{2.222 \times 10^{-4}}{141869 \times 10^{-8}} = 0.01566 \text{ m}$ <p>و یا :</p> $a_{d+1} = 1.566 \text{ cm}$ <p>اگر $I_e = \bar{I}_e$ باشد :</p> $a_{d+1} = \frac{2.222 \times 10^{-4}}{1624933 \times 10^{-8}} = 0.01367 \text{ m}$ <p>و یا :</p> $a_{d+1} = 1.367 \text{ cm}$	
	<p>گام هشتم</p> <p>محاسبه افت ناشی از بار زنده</p> $a_1 = a_{d+1} - a_d$	<p>اگر $I_e = I_c$ باشد :</p> $a_1 = 1.566 - 0.422 = 1.144 \text{ cm}$ <p>اگر $I_e = \bar{I}_e$ باشد :</p> $a_1 = 1.367 - 0.416 = 0.951 \text{ cm}$	
۳-۲-۲-۱۴ ۴-۱۴ معادله	<p>گام نهم</p> <p>محاسبه افت دراز مدت</p> $\lambda = \frac{2}{1 + 50\rho'}$ <p>در این رابطه ρ' نسبت آرماتور فشاری در مقطع وسط دهانه می‌باشد.</p> $a_{TOT} = (1 + \lambda) a_d + a_1$	$\lambda = \frac{2}{1 + 50 \times 0} = 2$ <p>اگر $I_e = I_c$ باشد :</p> $a_{TOT} = 3 \times 0.1121 + 0.7817 = 1.118 \text{ cm}$ <p>اگر $I_e = \bar{I}_e$ باشد :</p> $a_{TOT} = 3 \times 0.1104 + 0.6699 = 1.001 \text{ cm}$	

بند آین نامه	دروش	محاسبات	جداول کمکی																								
۴-۲-۱۴ ۲-۴-۲-۱۴	<p style="text-align: center;">گام (دهم)</p> <p>کنترل محدودیت افت در ساختمانهای متعارف محدودیت‌های زیر باید رعایت شوند:</p> <p>$\frac{a_1}{L} < \frac{1}{360}$</p> <p>$\frac{a_1 + \lambda_{ad}}{L} < \frac{1}{240}$</p>	$\frac{0.7817}{1200} = \frac{1}{1535} < \frac{1}{360} \text{ OK.}$ $\frac{0.7817 + 2 \times 0.1121}{1200} = \frac{1}{1193} < \frac{1}{240} \text{ OK.}$																									
	<p style="text-align: center;">ب: با استفاده از جداول</p> <p style="text-align: center;">گام (اول)</p> <p>محاسبه I_g</p> <p>$I_g = \frac{bh^3}{12}$</p>	$I_g = \frac{50 \times 85^3}{12} = 2558854 \text{ cm}^4$																									
۲-۲-۲-۱۴	<p style="text-align: center;">گام (دوم)</p> <p>محاسبه I_{cr} برای هر یک از مقاطع برای مقاطع</p> <p>$\rho = A_s / bd$</p> <p>$\rho' = A'_s / bd$</p> <p>$\rho \cdot n$</p> <p>$\beta_c = \frac{(n-1)\rho'}{\rho \cdot n}$</p> <p>$d'/d$</p> <p>حال مقدار K_{i2} از روی جدول بدست می‌آید:</p> <p>$I_{cr} = K_{i2} \cdot db^3 = K_{i2} \times 50 \times 80^3$</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 30%;">A</th> <th style="text-align: center; width: 30%;">قطعی</th> <th style="text-align: center; width: 30%;">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\rho = A_s / bd$</td> <td>$\rho = 0.0103$</td> <td>0.0185</td> </tr> <tr> <td>$\rho' = A'_s / bd$</td> <td>$\rho' = 0.0041$</td> <td>0.0041</td> </tr> <tr> <td>$\rho \cdot n$</td> <td>$\rho \cdot n = 0.0927$</td> <td>0.1665</td> </tr> <tr> <td>$\beta_c = \frac{(n-1)\rho'}{\rho \cdot n}$</td> <td>$\beta_c = 0.35$</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>d'/d</td> <td>$d'/d = 0.0625$</td> <td>0.0625</td> </tr> <tr> <td></td> <td>$K_{i2} = 0.055$</td> <td>0.083</td> </tr> <tr> <td></td> <td>$I_{cr} = 1408000$</td> <td>2124800</td> </tr> </tbody> </table>	A	قطعی	B	$\rho = A_s / bd$	$\rho = 0.0103$	0.0185	$\rho' = A'_s / bd$	$\rho' = 0.0041$	0.0041	$\rho \cdot n$	$\rho \cdot n = 0.0927$	0.1665	$\beta_c = \frac{(n-1)\rho'}{\rho \cdot n}$	$\beta_c = 0.35$	0.2	d'/d	$d'/d = 0.0625$	0.0625		$K_{i2} = 0.055$	0.083		$I_{cr} = 1408000$	2124800	افت ۳-۱
A	قطعی	B																									
$\rho = A_s / bd$	$\rho = 0.0103$	0.0185																									
$\rho' = A'_s / bd$	$\rho' = 0.0041$	0.0041																									
$\rho \cdot n$	$\rho \cdot n = 0.0927$	0.1665																									
$\beta_c = \frac{(n-1)\rho'}{\rho \cdot n}$	$\beta_c = 0.35$	0.2																									
d'/d	$d'/d = 0.0625$	0.0625																									
	$K_{i2} = 0.055$	0.083																									
	$I_{cr} = 1408000$	2124800																									

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی																								
	<p>برای مقطع C داریم:</p> $\rho = A_s / bd$ <p>حال مقدار K_{i1} از روی جدول به دست می‌آید.</p> $I_{cr} = K_{i1} \cdot bd^3$	$\rho = \frac{41}{50 \times 80} = 0.0103$ <p>برای $\rho = 0.0103$ و $n = 9$ داریم :</p> $K_{i1} = 0.053$ $I_{cr} = 0.053 \times 50 \times 80^3 = 1356800 \text{ cm}^4$	افت ۲																								
	<p>(گام سوم)</p> <p>محاسبه M_{cr}</p> $M_{cr} = K_{cr} \frac{b}{100}$	<p>برای $h = 85\text{cm}$ و $f_c = 20 \text{ MPa}$ داریم :</p> $K_{cr} = 323.11$ $M_{cr} = 323.11 \times \frac{50}{100} = 161.5 \text{ KN.m}$	افت ۱																								
	<p>(گام چهارم)</p> <p>محاسبه I_{ed} برای بار مرده</p> $M_{cr} / M_a = \frac{161.5}{M_d}$ $I_{cr} / I_g = I_{cr} / 2558854$ <p>حال مقدار K_{i3} از روی جدول به دست می‌آید.</p> $I_{ed} = K_{i3} I_g = K_{i3} \times 2558854$ <p>مقدار I_{ed} متوسط با در نظر گرفتن ضریب ۲</p> <p>برای مقطع بحرانی وسط دهانه، برابر است با :</p> $\overline{I_{ed}} = \frac{1}{4} (I_A + 2I_C + I_B)$ <p>دو مقدار برای I_{ed} می‌توان در نظر گرفت:</p> $I_{ed1} = I_c$ $I_{ed2} = \overline{I_{ed}}$	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>قطع</td> <td>قطع</td> <td>قطع</td> <td>قطع</td> </tr> <tr> <td>M_{cr}/M_a</td> <td>0.85</td> <td>0.42</td> <td>0.85</td> </tr> <tr> <td>I_{cr}/I_g</td> <td>0.55</td> <td>0.83</td> <td>0.53</td> </tr> <tr> <td>K_{i3}</td> <td>0.826</td> <td>0.843</td> <td>0.818</td> </tr> <tr> <td>I_{ed}</td> <td>2113613</td> <td>2157114</td> <td>2093143</td> </tr> </tbody> </table> $\overline{I_{ed}} = \frac{1}{4} (2113613 + 2 \times 2093143 + 2157114) = 2114253 \text{ cm}^4$ $I_{ed1} = 2093143 \text{ cm}^4$ $I_{ed2} = 2114253 \text{ cm}^4$		A	B	C	قطع	قطع	قطع	قطع	M_{cr}/M_a	0.85	0.42	0.85	I_{cr}/I_g	0.55	0.83	0.53	K_{i3}	0.826	0.843	0.818	I_{ed}	2113613	2157114	2093143	افت ۴
	A	B	C																								
قطع	قطع	قطع	قطع																								
M_{cr}/M_a	0.85	0.42	0.85																								
I_{cr}/I_g	0.55	0.83	0.53																								
K_{i3}	0.826	0.843	0.818																								
I_{ed}	2113613	2157114	2093143																								

بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی																				
	<p>گام پنجم)</p> <p>محاسبه افت ناشی از بار مرده مقادیر K_{a1} و K_{a3} برای جداول تعیین می‌شوند.</p> $K_{a1} = 1341.64$ $K_{a3} = 5$ $a_d = \frac{K_{a3}}{I_{ed}} [M_C - 0.1(M_A + M_B)] \times K_{a1}$ $a_d = \frac{5}{2093143} [190 - 0.1(190 + 385)] \times 1341.64 = 0.425 \text{ cm}$ $I_{ed} = \overline{I}_{ed} \text{ باشد:}$ $a_d = \frac{5}{2114253} [190 - 0.1(190 + 385)] \times 1341.64 = 0.42 \text{ cm}$	<p>برای $L=12 \text{ m}$ و $f_c = 20 \text{ MPa}$ داریم:</p> <p>برای حالت ۷ داریم:</p>	۲-۵ افت ۱-۵ افت																				
۲-۲-۲-۱۴	<p>گام ششم)</p> <p>محاسبه I_e برای بار مرده و زنده</p> $M_{cr}/M_a = \frac{161.5}{M_{d+1}}$ $I_{cr}/I_g = I_{cr}/2558854$ <p>حال مقدار K_{i3} از روی جدول به دست می‌آید.</p> $I_e = K_{i3} I_g = K_{i3} \times 2558854$ $\overline{I}_e = \frac{1}{4} (I_A + 2I_C + I_B)$ <p>دو مقدار برای I_e می‌توان در نظر گرفت:</p> $I_{e1} = I_c$ $I_{e2} = \overline{I}_e$	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M_{cr}/M_a</td> <td>0.37</td> <td>0.215</td> <td>0.36</td> </tr> <tr> <td>I_{cr}/I_g</td> <td>0.55</td> <td>0.83</td> <td>0.53</td> </tr> <tr> <td>K_{i3}</td> <td>0.573</td> <td>0.832</td> <td>0.552</td> </tr> <tr> <td>I_{ed}</td> <td>1466223</td> <td>2128967</td> <td>1412487</td> </tr> </tbody> </table> $\overline{I}_e = \frac{1}{4} (1466223 + 2 \times 1412487 + 2128967) = 1605041 \text{ cm}^4$ $I_{e1} = 1412487 \text{ cm}^4$ $I_{e2} = 1605041 \text{ cm}^4$		A	B	C	M_{cr}/M_a	0.37	0.215	0.36	I_{cr}/I_g	0.55	0.83	0.53	K_{i3}	0.573	0.832	0.552	I_{ed}	1466223	2128967	1412487	۴ افت
	A	B	C																				
M_{cr}/M_a	0.37	0.215	0.36																				
I_{cr}/I_g	0.55	0.83	0.53																				
K_{i3}	0.573	0.832	0.552																				
I_{ed}	1466223	2128967	1412487																				

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
۱-۵ ۹ ۲-۵	<p>برای $I_e = I_c$ باشد :</p> $a_{d+1} = \frac{5}{1412487} [450 - 0.1(435 + 750)] \times 1341.64 = 1.575 \text{ cm}$ <p>اگر $I_{ed} = \bar{I}_{ed}$ باشد :</p> $a_{d+1} = \frac{5}{1605041} [450 - 0.1(435 + 750)] \times 1341.64 = 1.386 \text{ cm}$	<p>گام هفتم)</p> <p>محاسبه افت ناشی از مجموع بار مرده و زنده</p> $a_{d+1} = \frac{K_{a3}}{I_e} [M_C - 0.1(M_A + M_B)] \times K_{a1}$	
	<p>برای $I_e = I_c$ باشد :</p> $a_1 = 1.575 - 0.425 = 1.15 \text{ cm}$ <p>اگر $I_{ed} = \bar{I}_{ed}$ باشد :</p> $a_1 = 1.386 - 0.42 = 0.966 \text{ cm}$	<p>گام هشتم)</p> <p>محاسبه افت ناشی از بار زنده</p> $a_1 = a_{d+1} - a_d$ <p>تذکرہ: گام‌های بعد همانند قسمت الف می‌باشند.</p>	


افت ۱) لنگر خمی ترک خوردگی M_{cr} برای مقاطع مستطیل شکل

مراجع: بند ۱۴-۲-۲-۲ از آینه نامه بتن ایران

$$K_{cr} = \frac{f_r}{10} \cdot \frac{h^2}{6} \quad \text{بر حسب cm و } k_{cr} \text{ KN می باشد.}$$

$$K_{cr} = \frac{0.6\sqrt{f_c}}{10} \cdot \frac{h^2}{6} = \frac{\sqrt{f_c} \cdot h^2}{100}, \text{ KN}$$

$$M_{cr} = K_{cr} \cdot \frac{b}{100} \quad \text{بر حسب cm KN.m می باشد.}$$



H cm	K _{cr}		
	$f_c, \text{ MPa}$		
	۲۰	۲۵	۳۰
۱۰	۴/۴۷	۵/۰۰	۵/۴۸
۱۲/۵	۶/۹۹	۷/۸۱	۸/۵۶
۱۵	۱۹/۰۶	۲۵/۳۱	۱۲/۲۲
۱۷/۵	۱۳/۷۰	۱۵/۳۱	۱۶/۷۷
۲۰	۱۷/۸۹	۲۰/۰۰	۲۱/۹۱
۲۲/۵	۲۲/۶۴	۲۵/۳۱	۲۷/۷۳
۲۵	۲۷/۹۵	۳۱/۲۵	۳۴/۲۳
۲۷/۵	۳۳/۸۲	۳۷/۸۱	۴۱/۴۲
۳۰	۴۰/۲۵	۴۵/۰۰	۴۹/۳۰
۳۲/۵	۴۷/۲۴	۵۲/۸۱	۵۷/۸۵
۳۵	۵۴/۷۸	۶۱/۲۵	۶۷/۱۰
۳۷/۵	۶۲/۸۹	۷۰/۳۱	۷۷/۰۲
۴۰	۷۱/۵۵	۸۰/۰۰	۸۷/۶۴
۴۲/۵	۸۰/۷۸	۹۱/۹۰	۹۸/۹۳
۴۵	۹۰/۵۶	۱۰۱/۲۵	۱۱/۹۱
۴۷/۵	۱۰۰/۹۰	۱۱۲/۸۱	۱۲۳/۵۸
۵۰	۱۱/۸۰	۱۲۵/۰۰	۱۳۶/۹۳
۵۲/۵	۱۲۳/۲۶	۱۳۷/۸۱	۱۵۰/۹۷
۵۵	۱۳۵/۲۸	۱۵۱/۲۵	۱۶۵/۸۹
۵۷/۵	۱۴۷/۸۶	۱۶۵/۳۱	۱۸۱/۰۹
۶۰	۱۶۱/۰۰	۱۸۰/۰۰	۱۹۷/۱۸
۶۲/۵	۱۱۴/۵۹	۱۹۵/۳۱	۲۱۳/۹۵
۶۵	۱۸۸/۹۵	۲۱۱/۲۵	۲۳۱/۴۱
۶۷/۵	۲۰۳/۷۶	۲۲۷/۸۱	۲۴۹/۵۶

H cm	K _{cr}		
	f _c , Mpa		
	۲۰	۲۵	۳۰
۷۰	۲۱۹/۱۳	۲۴۵/۰۰	۲۶۸/۲۸
۷۲/۵	۲۳۵/۰۷	۲۶۲/۸۱	۲۸۷/۹۰
۷۵	۲۵۱/۰۶	۲۸۱/۲۵	۳۰۸/۰۹
۷۷/۵	۲۶۸/۶۱	۳۰۰/۳۱	۳۲۸/۹۸
۸۰	۲۸۶/۲۲	۳۲۰/۰۰	۳۵۰/۵۴
۸۲/۵	۳۰۴/۳۸	۳۴۰/۳۱	۳۷۲/۷۹
۸۵	۳۲۳/۱۱	۳۶۱/۲۵	۳۹۵/۷۳
۸۷/۵	۳۴۲/۴۰	۳۸۲/۸۱	۴۱۹/۳۵
۹۰	۳۶۲/۲۴	۴۰۰/۰۰	۴۴۳/۶۶
۹۲/۵	۳۸۲/۶۰	۴۲۷/۸۱	۴۶۸/۶۵
۹۵	۴۰۳/۶۱	۴۵۱/۲۵	۴۹۴/۲۲
۹۷/۵	۴۲۵/۱۳	۴۷۵/۳۱	۵۲۰/۶۸
۱۰۰	۴۴۷/۲۱	۵۰۰/۰۰	۵۴۷/۷۲
۱۰۲/۵	۴۶۹/۸۵	۵۲۵/۳۱	۵۷۵/۴۵
۱۰۵	۴۹۳/۰۵	۵۵۱/۲۵	۶۰۳/۸۶
۱۰۷/۵	۵۱۶/۸۱	۵۷۷/۸۱	۶۳۲/۹۶
۱۱۰	۵۴۱/۱۳	۶۰۰/۰۰	۶۶۲/۷۴
۱۱۲/۵	۵۶۶/۰۰	۶۳۲/۸۱	۶۹۳/۲۱
۱۱۵	۵۹۱/۴۴	۶۶۱/۲۵	۷۲۴/۳۶
۱۱۷/۵	۶۱۷/۴۳	۶۹۰/۳۱	۷۵۵/۲۰
۱۲۰	۶۴۳/۹۹	۷۲۰/۰۰	۷۸۷/۷۲

افت (۲) ممان اینرسی مقطع ترک خورده I_{cr} برای مقاطع مستطیل شکل و دارای آرماتور کششی

مراجع: بخش ۲-۱۰ از آیین نامه بن ایران

$$I_{cr} = K_{ii} d b^3$$

$$K_{ii} = \frac{(c/d)^3}{3} + \rho \cdot n \left[1 - 2c/d + (c/d)^2 \right]$$

ρ	K _{ii}				
	$n = \frac{E_s}{E_c}$				
	۵	۷	۸	۹	۱۰
۰/۰۰۲	۰/۰۱۰	۰/۰۱۱	۰/۰۱۳	۰/۰۱۴	۰/۰۱۵
۰/۰۰۳	۰/۰۱۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۸	۰/۰۲۰	۰/۰۲۲
۰/۰۰۴	۰/۰۱۸	۰/۰۲۱	۰/۰۲۳	۰/۰۲۵۰	۰/۰۲۸
۰/۰۰۵	۰/۰۲۲	۰/۰۲۵	۰/۰۲۸	۰/۰۳۰	۰/۰۳۳
۰/۰۰۶	۰/۰۲۵	۰/۰۲۹	۰/۰۳۲	۰/۰۳۵	۰/۰۳۸
۰/۰۰۷	۰/۰۲۹	۰/۰۳۳	۰/۰۳۶	۰/۰۴۰	۰/۰۴۳
۰/۰۰۸	۰/۰۳۲	۰/۰۳۶	۰/۰۴۰	۰/۰۴۴	۰/۰۴۸
۰/۰۰۹	۰/۰۳۵	۰/۰۴۰	۰/۰۴۴	۰/۰۴۸	۰/۰۵۲
۰/۰۱۰	۰/۰۳۸	۰/۰۴۴	۰/۰۴۸	۰/۰۵۲	۰/۰۵۷
۰/۰۱۱	۰/۰۴۱	۰/۰۴۷	۰/۰۵۱	۰/۰۵۶	۰/۰۶۱
۰/۰۱۲	۰/۰۴۴	۰/۰۵۰	۰/۰۵۵	۰/۰۶۰	۰/۰۶۴
۰/۰۱۳	۰/۰۴۷	۰/۰۵۳	۰/۰۵۸	۰/۰۶۳	۰/۰۶۸
۰/۰۱۴	۰/۰۵۰	۰/۰۵۶	۰/۰۶۱	۰/۰۶۷	۰/۰۷۲
۰/۰۱۵	۰/۰۵۲	۰/۰۵۹	۰/۰۶۴	۰/۰۷۰	۰/۰۷۵
۰/۰۱۶	۰/۰۵۵	۰/۰۶۱	۰/۰۶۷	۰/۰۷۳	۰/۰۷۸
۰/۰۱۷	۰/۰۵۷	۰/۰۶۴	۰/۰۷۰	۰/۰۷۶	۰/۰۸۲
۰/۰۱۸	۰/۰۶۰	۰/۰۶۷	۰/۰۷۳	۰/۰۷۹	۰/۰۸۵
۰/۰۱۹	۰/۰۶۲	۰/۰۶۹	۰/۰۷۶	۰/۰۸۲	۰/۰۸۸
۰/۰۲۰	۰/۰۶۴	۰/۰۷۲	۰/۰۷۸	۰/۰۸۵	۰/۰۹۱
۰/۰۲۱	۰/۰۶۷	۰/۰۷۴	۰/۰۸۱	۰/۰۸۸	۰/۰۹۴
۰/۰۲۲	۰/۰۶۹	۰/۰۷۶	۰/۰۸۴	۰/۰۹۰	۰/۰۹۶
۰/۰۲۳	۰/۰۷۱	۰/۰۷۹	۰/۰۸۶	۰/۰۹۳	۰/۰۹۹
۰/۰۲۴	۰/۰۷۳	۰/۰۸۱	۰/۰۸۸	۰/۰۹۵	۰/۱۰۲
۰/۰۲۵	۰/۰۷۵	۰/۰۸۳	۰/۰۹۱	۰/۰۹۸	۰/۱۰۴

ρ	K_{il}				
	$n = \frac{E_s}{E_c}$				
	۶	۷	۸	۹	۱۰
۰/۰۲۶	۰/۰۷۷	۰/۰۸۵	۰/۰۹۳	۰/۱۰۰	۰/۱۰۷
۰/۰۲۷	۰/۰۷۹	۰/۰۸۱	۰/۰۹۵	۰/۱۰۲	۰/۱۰۹
۰/۰۲۸	۰/۰۸۱	۰/۰۹۰	۰/۰۹۷	۰/۱۰۵	۰/۱۱۱
۰/۰۲۹	۰/۰۸۳	۰/۰۹۲	۰/۱۰۰	۰/۱۰۷	۰/۱۱۴
۰/۰۳۰	۰/۰۸۵	۰/۰۹۴	۰/۱۰۲	۰/۱۰۹	۰/۱۱۶
۰/۰۳۱	۰/۰۸۷	۰/۰۹۶	۰/۱۰۴	۰/۱۱۱	۰/۱۱۸
۰/۰۳۲	۰/۰۸۸	۰/۰۹۷	۰/۱۰۶	۰/۱۱۳	۰/۱۲۰
۰/۰۳۳	۰/۰۹۰	۰/۰۹۹	۰/۱۰۸	۰/۱۱۵	۰/۱۲۲
۰/۰۳۴	۰/۰۹۲	۰/۱۰۱	۰/۱۱۰	۰/۱۱۷	۰/۱۲۴
۰/۰۳۵	۰/۰۹۴	۰/۱۰۳	۰/۱۱۱	۰/۱۱۹	۰/۱۲۶
۰/۰۳۶	۰/۰۹۵	۰/۱۰۵	۰/۱۱۳	۰/۱۲۱	۰/۱۲۸
۰/۰۳۷	۰/۰۹۷	۰/۱۰۶	۰/۱۱۵	۰/۱۲۳	۰/۱۳۰
۰/۰۳۸	۰/۰۹۸	۰/۱۰۸	۰/۱۱۷	۰/۱۲۵	۰/۱۳۲
۰/۰۳۹	۰/۱۰۰	۰/۱۱۰	۰/۱۱۹	۰/۱۲۶	۰/۱۳۴
۰/۰۴۰	۰/۱۰۲	۰/۱۱۱	۰/۱۲۰	۰/۱۲۸	۰/۱۳۶
۰/۰۴۱	۰/۱۰۳	۰/۱۱۳	۰/۱۲۲	۰/۱۳۰	۰/۱۳۷
۰/۰۴۲	۰/۱۰۵	۰/۱۱۵	۰/۱۲۳	۰/۱۳۲	۰/۱۳۹
۰/۰۴۳	۰/۱۰۶	۰/۱۱۶	۰/۱۲۵	۰/۱۳۳	۰/۱۴۱
۰/۰۴۴	۰/۱۰۸	۰/۱۱۸	۰/۱۲۷	۰/۱۳۵	۰/۱۴۲
۰/۰۴۵	۰/۱۰۹	۰/۱۱۹	۰/۱۲۸	۰/۱۳۶	۰/۱۴۴

افت ۳-۱) ممان اینرسی مقطع ترک خورده I_{cr} برای مقاطع مستطیل شکل و دارای آرماتور کششی و فشاری، با مقاطع T شکل، در حالت $0.1 \leq \beta_c \leq 0.9$

مراجع : بخش ۳-۱۰ از آیین نامه بنی ایران

$$I_{cr} = K_{i1} b_w \cdot b^3$$

$$K_{i2} = \left[\frac{(c/d)^3}{3} + \rho \cdot n \left\{ l - 2c/d + (c/d)^2 \right\} + \rho \cdot n \beta_c \left\{ (c/d)^2 - 2c/d \frac{d'}{d} + \left(\frac{d'}{d} \right)^2 \right\} \right]$$

$$\beta_c = (n-1)\rho' / (\rho \cdot n)$$

$$\beta_c = \left(\frac{b}{b_w} - 1 \right) h_f / (d \cdot \rho_w \cdot n)$$

افت ۳-۲) ممان اینرسی مقطع ترک خورده I_{cr} برای مقاطع مستطیل شکل و دارای آرماتور کششی و فشاری، با مقاطع T شکل، در حالت $1 \leq \beta_c \leq 5$

مراجع: بخش ۱۰-۳ از آینه نامه بتن ایران

$$I_{cr} = K_{i2} b_w \cdot b^3$$

$$K_{i2} = \left[\frac{(c/d)^3}{3} + \rho \cdot n \left\{ 1 - 2c/d + (c/d)^2 \right\} + \rho \cdot n \beta_c \left\{ (c/d)^2 - 2c/d \frac{d'}{d} + \left(\frac{d'}{d} \right)^2 \right\} \right]$$

$$\beta_c = (n - 1)\rho' / (\rho \cdot n)$$

$$\beta_c = \left(\frac{b}{b_w} - 1 \right) h_f / (d \cdot \rho_w \cdot n)$$

		$\rho_{\text{in}}(\rho_{\text{w},\text{n}})$ مقدار مقطع شکل K_{12}											
		ازای											
β_c	d'/d $hf/2d$												
		۰/۱۰۲	۰/۱۰۴	۰/۱۰۶	۰/۱۰۸	۰/۱۱۰	۰/۱۱۲	۰/۱۱۴	۰/۱۱۶	۰/۱۱۸	۰/۱۲۰	۰/۱۲۲	۰/۱۲۴
$\frac{\beta}{\delta}$	۰/۰۱۷	۰/۰۱۰	۰/۰۱۲	۰/۰۱۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۲	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۲۵
	۰/۰۱۷	۰/۰۱۰	۰/۰۱۲	۰/۰۱۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۲	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۲۵
	۰/۰۱۷	۰/۰۱۰	۰/۰۱۲	۰/۰۱۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۲	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۲۵
	۰/۰۱۷	۰/۰۱۰	۰/۰۱۲	۰/۰۱۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۲	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۲۵
	۰/۰۱۷	۰/۰۱۰	۰/۰۱۲	۰/۰۱۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۲	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۲۵
γ	۰/۰۱۷	۰/۰۱۰	۰/۰۱۲	۰/۰۱۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۲	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۲۵
	۰/۰۱۷	۰/۰۱۰	۰/۰۱۲	۰/۰۱۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۲	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۲۵
	۰/۰۱۷	۰/۰۱۰	۰/۰۱۲	۰/۰۱۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۲	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۲۵
	۰/۰۱۷	۰/۰۱۰	۰/۰۱۲	۰/۰۱۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۲	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۲۵
	۰/۰۱۷	۰/۰۱۰	۰/۰۱۲	۰/۰۱۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۲	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۲۵
ζ	۰/۰۱۷	۰/۰۱۰	۰/۰۱۲	۰/۰۱۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۲	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۲۵
	۰/۰۱۷	۰/۰۱۰	۰/۰۱۲	۰/۰۱۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۲	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۲۵
	۰/۰۱۷	۰/۰۱۰	۰/۰۱۲	۰/۰۱۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۲	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۲۵
	۰/۰۱۷	۰/۰۱۰	۰/۰۱۲	۰/۰۱۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۲	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۲۵
	۰/۰۱۷	۰/۰۱۰	۰/۰۱۲	۰/۰۱۴	۰/۰۱۶	۰/۰۱۸	۰/۰۱۹	۰/۰۲۰	۰/۰۲۱	۰/۰۲۲	۰/۰۲۳	۰/۰۲۴	۰/۰۲۵

I_e موثر اینرسی ممان (۴) افت

مراجع : بخش ۱۴-۲-۲-۲ از آیین نامه بتن ایران

$$I_e = K_{i3} \cdot I_g$$

$$K_{i3} = \left(\frac{M_{cr}}{M_a} \right)^3 + \left[1 - \left(\frac{M_{cr}}{M_a} \right)^3 \right] \frac{I_{cr}}{I_g}$$

$M_{\text{cr}} / M_{\text{a}}$	K_3	I_{cr} / I_g
0.15	-0.1112	-0.1124
0.155	-0.1159	-0.1165
0.16	-0.1199	-0.1203
0.165	-0.1234	-0.1238
0.17	-0.1271	-0.1273
0.175	-0.1304	-0.1306
0.18	-0.1334	-0.1336
0.185	-0.1362	-0.1364
0.19	-0.1389	-0.1391
0.195	-0.1415	-0.1417
0.20	-0.1439	-0.1441
0.205	-0.1462	-0.1464
0.21	-0.1484	-0.1486
0.215	-0.1504	-0.1506
0.22	-0.1523	-0.1525
0.225	-0.1541	-0.1543
0.23	-0.1558	-0.1560
0.235	-0.1574	-0.1576
0.24	-0.1589	-0.1591
0.245	-0.1603	-0.1605
0.25	-0.1616	-0.1618
0.255	-0.1628	-0.1630
0.26	-0.1639	-0.1641
0.265	-0.1650	-0.1652
0.27	-0.1660	-0.1662
0.275	-0.1669	-0.1671
0.28	-0.1677	-0.1679
0.285	-0.1684	-0.1686
0.29	-0.1690	-0.1692
0.295	-0.1695	-0.1697
0.30	-0.1700	-0.1702
0.305	-0.1704	-0.1706
0.31	-0.1707	-0.1709
0.315	-0.1710	-0.1712
0.32	-0.1712	-0.1714
0.325	-0.1714	-0.1716
0.33	-0.1715	-0.1717
0.335	-0.1716	-0.1718
0.34	-0.1717	-0.1719
0.345	-0.1718	-0.1720
0.35	-0.1718	-0.1721
0.355	-0.1718	-0.1722
0.36	-0.1718	-0.1723
0.365	-0.1718	-0.1724
0.37	-0.1718	-0.1725
0.375	-0.1718	-0.1726
0.38	-0.1718	-0.1727
0.385	-0.1718	-0.1728
0.39	-0.1718	-0.1729
0.395	-0.1718	-0.1730
0.40	-0.1718	-0.1731
0.405	-0.1718	-0.1732
0.41	-0.1718	-0.1733
0.415	-0.1718	-0.1734
0.42	-0.1718	-0.1735
0.425	-0.1718	-0.1736
0.43	-0.1718	-0.1737
0.435	-0.1718	-0.1738
0.44	-0.1718	-0.1739
0.445	-0.1718	-0.1740
0.45	-0.1718	-0.1741
0.455	-0.1718	-0.1742
0.46	-0.1718	-0.1743
0.465	-0.1718	-0.1744
0.47	-0.1718	-0.1745
0.475	-0.1718	-0.1746
0.48	-0.1718	-0.1747
0.485	-0.1718	-0.1748
0.49	-0.1718	-0.1749
0.495	-0.1718	-0.1750
0.50	-0.1718	-0.1751
0.505	-0.1718	-0.1752
0.51	-0.1718	-0.1753
0.515	-0.1718	-0.1754
0.52	-0.1718	-0.1755
0.525	-0.1718	-0.1756
0.53	-0.1718	-0.1757
0.535	-0.1718	-0.1758
0.54	-0.1718	-0.1759
0.545	-0.1718	-0.1760
0.55	-0.1718	-0.1761
0.555	-0.1718	-0.1762
0.56	-0.1718	-0.1763
0.565	-0.1718	-0.1764
0.57	-0.1718	-0.1765
0.575	-0.1718	-0.1766
0.58	-0.1718	-0.1767
0.585	-0.1718	-0.1768
0.59	-0.1718	-0.1769
0.595	-0.1718	-0.1770
0.60	-0.1718	-0.1771
0.605	-0.1718	-0.1772
0.61	-0.1718	-0.1773
0.615	-0.1718	-0.1774
0.62	-0.1718	-0.1775
0.625	-0.1718	-0.1776
0.63	-0.1718	-0.1777
0.635	-0.1718	-0.1778
0.64	-0.1718	-0.1779
0.645	-0.1718	-0.1780
0.65	-0.1718	-0.1781
0.655	-0.1718	-0.1782
0.66	-0.1718	-0.1783
0.665	-0.1718	-0.1784
0.67	-0.1718	-0.1785
0.675	-0.1718	-0.1786
0.68	-0.1718	-0.1787
0.685	-0.1718	-0.1788
0.69	-0.1718	-0.1789
0.695	-0.1718	-0.1790
0.70	-0.1718	-0.1791
0.705	-0.1718	-0.1792
0.71	-0.1718	-0.1793
0.715	-0.1718	-0.1794
0.72	-0.1718	-0.1795
0.725	-0.1718	-0.1796
0.73	-0.1718	-0.1797
0.735	-0.1718	-0.1798
0.74	-0.1718	-0.1799
0.745	-0.1718	-0.1800
0.75	-0.1718	-0.1801
0.755	-0.1718	-0.1802
0.76	-0.1718	-0.1803
0.765	-0.1718	-0.1804
0.77	-0.1718	-0.1805
0.775	-0.1718	-0.1806
0.78	-0.1718	-0.1807
0.785	-0.1718	-0.1808
0.79	-0.1718	-0.1809
0.795	-0.1718	-0.1810
0.80	-0.1718	-0.1811
0.805	-0.1718	-0.1812
0.81	-0.1718	-0.1813
0.815	-0.1718	-0.1814
0.82	-0.1718	-0.1815
0.825	-0.1718	-0.1816
0.83	-0.1718	-0.1817
0.835	-0.1718	-0.1818
0.84	-0.1718	-0.1819
0.845	-0.1718	-0.1820
0.85	-0.1718	-0.1821
0.855	-0.1718	-0.1822
0.86	-0.1718	-0.1823
0.865	-0.1718	-0.1824
0.87	-0.1718	-0.1825
0.875	-0.1718	-0.1826
0.88	-0.1718	-0.1827
0.885	-0.1718	-0.1828
0.89	-0.1718	-0.1829
0.895	-0.1718	-0.1830
0.90	-0.1718	-0.1831
0.905	-0.1718	-0.1832
0.91	-0.1718	-0.1833
0.915	-0.1718	-0.1834
0.92	-0.1718	-0.1835
0.925	-0.1718	-0.1836
0.93	-0.1718	-0.1837
0.935	-0.1718	-0.1838
0.94	-0.1718	-0.1839
0.945	-0.1718	-0.1840
0.95	-0.1718	-0.1841
0.955	-0.1718	-0.1842
0.96	-0.1718	-0.1843
0.965	-0.1718	-0.1844
0.97	-0.1718	-0.1845
0.975	-0.1718	-0.1846
0.98	-0.1718	-0.1847
0.985	-0.1718	-0.1848
0.99	-0.1718	-0.1849
0.995	-0.1718	-0.1850
0.999	-0.1718	-0.1851

افت ۱-۵) مقادیر M_c و K_{a3} برای محاسبه سریع افت در اعضاء خمپسی

مراجع بندهای ۱۰-۳ و ۱۴-۱-۲-۱-۱ از آین نامه بتن ایران

$$a_c = \frac{\sum (K_{a3} \cdot M_c)}{I_e} k_{al}, \text{cm}$$

Case	Condition	$M_c, \text{KN.m}$	K_{a3}
1		$\frac{M_A + M_B}{2}$	6.0
2		$\frac{Wl^2}{8}$	5.0
3		$\frac{Wl^2}{18}$	5.0
4		$\frac{Wl^2}{12}$	4.8
5		$\frac{Pb}{2}$	Cases 5 and 6 b/l K_{a3} 0.125 5.875 0.200 5.680 0.250 5.500 0.333 5.111
6		Pb	0.400 4.720 0.500 4.000
7		$M_c - 0.1(M_A + M_B)$	5.0

افت (۲-۵) مقادیر K_{a1} برای محاسبه سریع افت در اعضا خمثی

مراجع بندهای ۳-۱۰ از آینن نامه بتن ایران

 $K_{a1} = \frac{10^7 \ell^2}{48E_c}$ بر حسب m می باشد.

$E_c = 5000\sqrt{f_c}$

$a_c = \frac{\sum (K_{a3} \cdot M_c)}{I_e} k_{a1}$ بر حسب I_e و a_c cm⁴ و cm³ می باشد.

طول دهانه (m)	K_{a1}		
	f_c , MPa		
	۲۰	۲۵	۳۰
۲/۵	۵۸/۲۳	۵۲/۰۸	۴۷/۵۵
۳	۸۳/۸۵	۷۵/۰۰	۶۸/۴۷
۳/۵	۱۱۴/۱۲	۱۰۲/۰۸	۹۳/۱۹
۴	۱۴۹/۰۷	۱۳۳/۲۲	۱۲۱/۷۱
۴/۵	۱۸۸/۶۹	۱۶۸/۷۵	۱۵۴/۰۵
۵	۲۳۲/۹۲	۲۰۸/۲۳	۱۹۰/۱۸
۵/۵	۲۸۱/۸۴	۲۵۲/۰۸	۲۳۰/۱۲
۶	۲۲۵/۲۱	۲۰۰/۰۰	۲۷۲/۸۶
۶/۵	۳۹۳/۵۴	۳۵۲/۰۸	۳۲۱/۴۱
۷	۴۵۶/۵۳	۴۰۸/۲۳	۳۷۲/۷۶
۷/۵	۵۲۴/۰۸	۴۶۸/۷۵	۴۲۷/۹۱
۸	۵۹۶/۲۸	۵۳۲/۲۳	۴۸۶/۸۶
۸/۵	۶۷۳/۱۵	۶۰۲/۰۸	۵۴۹/۶۲
۹	۷۵۴/۵۷	۶۷۵/۰۰	۶۱۶/۱۹
۹/۵	۸۴۰/۸۵	۷۵۲/۰۸	۶۸۶/۵۶
۱۰	۹۳۱/۵۹	۸۳۲/۲۳	۷۶۰/۷۳
۱۰/۵	۱۰۲۷/۱۹	۹۱۸/۷۵	۸۳۸/۷۰
۱۱	۱۱۲۷/۳۵	۱۰۰۸/۲۳	۹۲۰/۴۸
۱۱/۵	۱۲۳۲/۱۷	۱۱۰۲/۰۸	۱۰۰۶/۰۶
۱۲	۱۳۴۱/۶۴	۱۲۰۰/۰۰	۱۰۹۵/۴۵
۱۲/۵	۱۴۵۵/۷۷	۱۳۰۲/۰۸	۱۱۸۸/۶۳
۱۳	۱۵۷۴/۵۶	۱۴۰۸/۲۳	۱۲۸۵/۶۳
۱۳/۵	۱۶۹۸/۰۱	۱۵۱۸/۷۵	۱۲۳۸۶/۴۲

M طول دهانه	K _{at}		
	f _c , Mpa		
	۲۰	۲۵	۳۰
۱۴	۱۸۲۶/۱۲	۱۶۳۳/۲۳	۱۴۹۱/۰۲
۱۴/۵	۱۵۵۸/۸۹	۱۷۵۲/۰۸	۱۵۹۹/۴۳
۱۵	۲۰۹۶/۳۱	۱۸۷۵/۰۰	۱۷۱۱/۶۳
۱۵/۵	۲۲۳۸/۴۰	۲۰۰۲/۰۸	۱۸۲۷/۶۴
۱۶	۲۳۸۵/۱۴	۲۱۳۳/۲۳	۱۹۴۷/۴۶
۱۶/۵	۲۵۳۶/۵۴	۲۲۶۸/۷۵	۲۰۷۱/۰۸
۱۷	۲۶۹۲/۶۰	۲۴۰۸/۲۳	۲۱۹۸/۵۰
۱۷/۵	۲۸۰۲/۶۲	۲۵۵۲/۰۸	۲۳۲۹/۷۲
۱۸	۳۰۱۸/۵۹	۲۷۰۰/۰۰	۲۴۶۴/۷۵
۱۸/۵	۳۱۸۸/۷۳	۲۸۵۲/۰۸	۲۶۰۳/۵۸
۱۹	۳۳۶۳/۴۲	۳۰۰۸/۲۳	۲۷۴۶/۲۲
۱۹/۵	۳۵۴۲/۷۷	۳۳۶۸/۷۵	۲۸۹۲/۶۶
۲۰	۳۷۲۶/۷۸	۳۳۳۳/۲۳	۳۰۴۲/۹۰
۲۰/۵	۳۹۱۵/۴۵	۳۵۰۲/۰۸	۳۱۹۶/۹۵
۲۱	۴۱۰۸/۷۷	۳۶۷۵/۰۰	۳۳۵۴/۸۰
۲۱/۵	۴۳۰۶/۷۶	۳۸۵۲/۰۸	۳۵۱۶/۴۵
۲۲	۴۵۰۹/۴۰	۴۰۲۲/۲۳	۳۶۸۱/۹۰
۲۲/۵	۴۷۱۶/۷۱	۴۲۱۸/۷۵	۳۸۵۱/۱۷
۲۳	۴۹۲۸/۶۷	۴۴۰۸/۲۳	۴۰۲۴/۲۴
۲۳/۵	۵۱۴۵/۲۹	۴۶۰۲/۰۸	۴۲۰۱/۱۱
۲۴	۵۳۶۶/۵۶	۴۸۰۰/۰۰	۴۴۸۱/۷۸
۲۴/۵	۵۵۹۲/۵۰	۵۰۰۲/۰۸	۴۵۶۶/۲۶
۲۵	۵۸۲۳/۰۹	۵۲۰۸/۲۳	۴۷۵۴/۵۶

تذکر : در محاسبه افت از بارهای بهره‌برداری (بدون ضریب) استفاده شود.

دالهای دو طرفه

مثال ۱ طرح دال دو طرفه و بدون تیر به روش مستقیم

دال دوطرفه و بدون تیر صفحه بعد را با استفاده از روش مستقیم طرح کنید. در آکس‌های (A) و (1) تیرهای لبه به عرض ۴۰ سانتیمتر پیش‌بینی شده‌اند. در آکس‌های (5) و (D) تیر لبه وجود ندارد. استفاده از سر ستون مجاز است.

مشخصات :

$$\text{بار زنده} = 6 \text{ KN/m}^2$$

$$\text{بار کف سازی} = 0.7 \text{ KN/m}^2$$

$$\text{بار دیوارهای خارجی} = 5.9 \text{ KN/m}$$

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$

$$f_y = 300 \text{ MPa}$$

$$\text{ابعاد ستونهای میانی زیر دال} = 50 \times 50 \text{ cm}^2$$

$$\text{ابعاد ستونهای میانی روی دال} = 45 \times 45 \text{ cm}^2$$


$$\text{ابعاد ستون گوش} = 40 \times 40 \text{ cm}^2$$

$$\text{ابعاد سایر ستونهای خارجی و دارای تیر لبه} = 40 \times 45 \text{ cm}^2 \quad (\text{بعد بزرگتر موازی لبه دال})$$

$$\text{ابعاد ستونهای خارجی و بدون تیر لبه} = 45 \times 45 \text{ cm}^2$$

$$\text{ارتفاع کف تا کف طبقه زیر دال} = 4.8 \text{ m}$$

$$\text{ارتفاع کف تا کف طبقه روی دال} = 4.2 \text{ m}$$




SECTION A-A

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	(گام اول)		
۲-۱-۷-۱۵	کنترل هندسه و بارگذاری دال برای استفاده از روش مستقیم	ضوابط: A- حداقل سه دهانه پیوسته در هر جهت موجود باشد. B- دال‌ها مستطیل‌شکل باشند و نسبت طول ضلع بزرگتر به کوچکتر آنها بیشتر از ۲ نباشد. $\frac{6.7}{5.5} = 1.22 < 2 \quad O.K.$	
۳-۱-۷-۱۵		C- دهانه‌های متواالی در هر امتداد نباید بیشتر از یک سوم دهانه بزرگتر با یکدیگر اختلاف طول داشته باشد.	
۴-۱-۷-۱۵		D- برونو محوری هیچیک از ستون‌ها نسبت به صفحه قاب در هر امتداد نباید بیشتر از ۵ درصد طول دهانه عمود بر صفحه قاب بر آن امتداد باشد.	
۵-۱-۷-۱۵		E- بارهای قائم باید بصورت یکنواخت پخش شده باشند و بارهای زنده نباید بزرگتر از دو برابر بارهای مرده باشند.	
۶-۱-۷-۱۵		برای تخمین حداقل مقدار W_d ، خاصیت دال را برابر حداقل مقدار مجاز (12.5cm) و وزن مخصوص بتن را برابر 24 KN/m^3 فرض می‌کنیم.	
۶-۴-۲-۱۴	وزن دال + بار کفسازی = بار مرده	$W_D = 0.7 + 0.125 \times 24 = 3.7 \text{ KN.m}^2$ $2W_D = 2 \times 3.7 = 7.4$ $W_L = 6 \text{ KN.m}^2 < 2 W_d \quad O.K.$ بنابراین می‌توان از روش مستقیم استفاده کرد.	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
		گام دوم)	
		انتخاب ضخامت دال با توجه به برش و افت در چشمہ بحرانی	
		- در چشمہ S9 ضخامت لازم برای افت محاسبه می شود. فرض می شود که هیچیک از ستون های کتیبه ندارند.	برای چشمہ S9 داریم:
۲-۳-۷-۱۵	$\ell_n(5) = 6.7 - \frac{0.45}{2} - \frac{0.45}{2} = 6.25 \text{ m}$ $\ell_n(D) = 5.5 - \frac{0.45}{2} - \frac{0.45}{2} = 5.05 \text{ m}$	<p>تذکر: اگر ستون ها دارای کتیبه نباشند و دهانه های متواالی در یک جهت برابر باشند، چشمہ بحرانی برای یک دال با ضخامت ثابت، چشمہ گوشه ای است که دارای کوچکترین تیر لبه می باشد.</p> <p>نسبت طول دهانه خالص بزرگتر به کوچکتر $\beta = \frac{\ell_n(5)}{\ell_n(D)} = \frac{6.25}{5.05} = 1.24 \text{ m}$</p> <p>$\beta_s = 0.5$</p> <p>$\alpha_m = 0$</p> <p>به پهنای ۲۱</p>	
۵-۴-۲-۱۴	<p>به جای ℓ_n طول دهانه خالص بزرگتر را قرار می دهیم.</p> $h = \frac{\ell_n}{36} = \frac{6.25}{36} = 17.4 \text{ cm}$	<p>حداقل ضخامت دالهای تخت بدون تیر میانی</p> <p>- کنترل ضخامت دال برای برش</p> <p>$V_u = W_u$ برش سوراخ کننده کل = شدت بار نهایی W_u</p> <p>سطح مقطع خالص دال</p> <p>وزن دال + بار کفسازی = بار مردہ</p>	
۳-۳-۵-۱۰	<p>با فرض $h = 20 \text{ cm}$ داریم:</p> $W_D = 0.7 + 0.2 \times 24 = 5.5 \text{ KN/m}^2$ $W_L = 6 \text{ KN/m}^2$ $W_u = 1.25 \times 5.5 + 1.5 \times 6 = 15.875 \text{ KN/m}^2$	$W_u = 1.25 W_D + 1.5 W_L$ $B_1 = \text{برش سوراخ کننده در ستون های داخلی داریم:}$	

بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	طول دهانه = سطح مقطع خالص دال سطح مقطع یک ستون - عرض قاب طراحی $V_u = W_u \cdot A_n$	$A_n = 6.7 \times 5.5 - 0.5^2 = 36.6 \text{ m}^2$ $V_u = 15.875 \times 36.6 = 581 \text{ KN}$ با فرض $d = 17 \text{ cm}$ داریم:	
۱-۲-۱۷-۱۲	$b_o = (C + d) \times 4$	$b_o = (0.5 + 0.17) \times 4 = 2.68 \text{ m}$	
۴-۲-۱۷-۱۲	$\beta_c = \frac{C_2}{C_1}$	$\beta_c = \frac{0.5}{0.5} = 1$	
۳۴-۱۲ معادله	$V_{c1} = (1 + \frac{2}{\beta_c}) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$	$V_{c1} = 3 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$	
۳۵-۱۲ معادله	$V_{c2} = (\frac{\alpha_s d}{b_o} + 1) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$	$V_{c2} = (\frac{20 \times 0.17}{2.68} + 1) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$ $V_{c2} = 2.3 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$	
۳۶-۱۲ معادله	$V_{c3} = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$ $V_c = \min(V_{c1}, V_{c2}, V_{c3})$	$V_{c3} = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$ $V_c = 2 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 2.68 \times 0.17 \times 10^3$ $V_c = 489 \text{ KN} < V_u \text{ N.G.}$	پس باید ضخامت دال را افزایش داد. با فرض $h = 25 \text{ cm}$ داریم:
	$W_d = 0.7 + 0.25 \times 24 = 6.7 \text{ KN/m}^2$		
	$W_u = 1.25 \times 6.7 + 1.5 \times 6 = 17.375$		
	$V_u = W_u \cdot A_n$	$V_u = 17.375 \times 36.6 = 635.9 \text{ KN}$	
	$B_o = (C + d) \times 4$	با فرض $d = 22 \text{ cm}$ داریم: $b_o = (0.5 + 0.22) \times 4 = 2.88 \text{ m}$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی								
	<p>تذکر: در این مرحله از آنجا که لنگرها مشخص نیستند، فقط کنترل برای برش پانچ عملی است.</p> <p>برای ایجاد ظرفیت برشی اضافی از انتقال لنگر خمی در محل اتصال دال به ستون، باید ضخامت دال را افزایش داد.</p> <p>مقادیر پیشنهادی برای این حالت عبارتند از:</p> <table> <tr> <td>ستون های میانی</td> <td>۱۰ درصد</td> <td>بنابراین</td> </tr> <tr> <td>ستون های کناری</td> <td>۴۰ درصد</td> <td>$h = (22 \times 1.1) + 3 = 27.2 \text{ cm}$</td> </tr> <tr> <td>ستون های گوشه</td> <td>۷۰ درصد</td> <td>و یا $h = 27 \text{ cm}$</td> </tr> </table> <p>- برای کنترل برش در ستون کناری بارهای زیر مدنظر قرار می گیرند:</p> <p>بارهای روی نصف سطح خالص چشم، وزن بتن لبه، و دیوار خارجی طبقه فوقانی با ضریب بار مزده.</p>  <p>برای $h = 27 \text{ cm}$:</p> $W_u = 1.25 (0.7 + 0.27 \times 24) + 1.5 \times 6$ $W_u = 9 + 9 = 18 \text{ KN/m}^3$ $V_u = \left(\frac{6.7 \times 5.5}{2} - \frac{0.45 \times 0.45}{2} \right) \times 18 + \frac{0.45}{2} (6.7 - 0.45) \times 9 + (6.7 - 0.45) \times 5.9 \times 1.25$ $V_u = 388.6 \text{ KN}$	ستون های میانی	۱۰ درصد	بنابراین	ستون های کناری	۴۰ درصد	$h = (22 \times 1.1) + 3 = 27.2 \text{ cm}$	ستون های گوشه	۷۰ درصد	و یا $h = 27 \text{ cm}$	
ستون های میانی	۱۰ درصد	بنابراین									
ستون های کناری	۴۰ درصد	$h = (22 \times 1.1) + 3 = 27.2 \text{ cm}$									
ستون های گوشه	۷۰ درصد	و یا $h = 27 \text{ cm}$									

جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
	$b_o = 2(C_1 + \frac{d}{2}) + (C_2 + d)$	$b_o = 2(0.45 + \frac{0.24}{2}) + (0.45 + 0.24)$ $b_o = 1.83 \text{ m}$	
۴-۲-۱۷-۱۲	$\beta_c = \frac{C_2}{C_1}$	$\beta_c = \frac{0.45}{0.45} = 1$	
۳۴-۱۲	$V_{c1} = (1 + \frac{2}{\beta_c}) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$	$V_{c1} = 3 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$	معادله
۳۵-۱۲	$V_{c2} = (\frac{\alpha_s d}{b_o} + 1) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$	$V_{c2} = (\frac{15 \times 0.24}{1.83} + 1) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$ $V_{c2} = 2.97 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$	معادله
۳۶-۱۲	$V_{c3} = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$ $V_c = \min(V_{c1}, V_{c2}, V_{c3})$	$V_{c3} = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$ $V_c = V_{c3} = 2 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 1.83 \times 0.24 \times 10^3$ $V_c = 471.4 \text{ KN} > V_u \quad \text{O.K.}$	معادله
	با وجود اینکه V_c خیلی بزرگتر از V_u است نمی‌توان ضخامت دال را کاهش داد. چرا که برش ناشی از انتقال لنگر خمی در محل اتصال دال به ستون در نظر گرفته نشده است و مطابق تذکر قبل ارتفاع موثر بهینه d را باید در این حالت در $1/4$ ضرب نمود.	B3 - کنترل برش در ستون گوشه با توجه به محاسبات ستون‌های میانی و کناری، ضخامت لازم برای برش، بیش از ضخامت لازم برای افت است و بنابراین استفاده از کتیبه یا سرستون منطقی است. برای کامل کردن مثال این موضوع را در ستون‌های گوشه نیز کنترل می‌کنیم.	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p>برش ستون‌های گوشه با توجه به بارهای زیر محاسبه می‌شود: بارهای روی یک چهارم سطح خالص چشم، وزن بتن لبه و دیوار خارجی روی دو لبه با ضریب بار مرده.</p> $b_o = (C_1 + \frac{d}{2}) + (C_2 + \frac{d}{2})$	$W_u = 15.875 \text{ KN/m}^2$ $V_u = (\frac{6.7 \times 5.5}{4} - \frac{0.45 \times 0.45}{4}) \times 15.875 + \left[\frac{0.45}{2} \left(\frac{6.7}{2} - \frac{0.45}{2} \right) + \frac{0.45}{2} \times \left(\frac{5.5}{2} - \frac{0.45}{2} \right) \right] \times 1.25 \times 5.5 + (\frac{6.7 + 5.5}{2} - 0.45) \times 5.9 \times 1.25$ $V_u = 195.85 \text{ KN}$ $b_o = (0.45 + \frac{0.17}{2}) + (0.45 + \frac{0.17}{2})$ $b_o = 1.07 \text{ m}$ $\beta_c = \frac{0.45}{0.45} = 1$ $V_{c1} = 3 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$ $V_{c2} = (\frac{10 \times 0.17}{1.07} + 1) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$ $V_{c2} = 2.59 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$ $V_{c3} = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$ $V_c = V_{c3} = 2 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 1.07 \times 0.17 \times 10^3$ $V_c = 195.2 \text{ KN} \approx V_u \quad \text{O.K.}$	
۴-۲-۱۷-۱۲	$\beta_c = \frac{C_2}{C_1}$		
۳۴-۱۲ معادله	$V_{c1} = (1 + \frac{2}{\beta_o}) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$		
۳۵-۱۲ معادله	$V_{c2} = (\frac{\alpha_s d}{b_o} + 1) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$		
۳۶-۱۲ معادله	$V_{c3} = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$ $V_c = \min(V_{c1}, V_{c2}, V_{c3})$	<p>با توجه به برش ناشی از انتقال لنگر خمی داریم:</p> $h = (17 \times 1.7) + 3 = 31.9 \text{ cm}$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
		$0.15\ell_a < C < 0.25\ell_a$ که ℓ_a متوسط طول دهانه‌های بزرگتر و کوچکتر می‌باشد. تذکر ۱ : در انتخاب ابعاد سرستون، علاوه بر برش، باید به مسائل اجرائی نیز توجه شود. تذکر ۲ : به خاطر اینکه در آکس‌های (۱) و (A) تیر وجود دارد، از سرستون استفاده نمی‌شود.	$0.15\ell_a = 0.15 \left(\frac{5.5 + 6.7}{2} \right) = 0.92 \text{ m}$ $0.25\ell_a = 0.25 \left(\frac{5.5 + 6.7}{2} \right) = 1.5 \text{ m}$ بنابراین ابعاد سرستون مربوط به ستون‌های داخلی را برابر با مقدار زیر فرض می‌کنیم: $C_1 = C_2 = 1.2 \text{ m}$ برای ستون‌های لبه ابعاد زیر را برای سرستون‌ها در نظر می‌گیریم: در امتداد عمود بر لبه 0.75 m در امتداد لبه 1.05 m برای ستون گوشه آکس D5، ابعاد سرستون برابر است با: $C_1 = C_2 = 0.75 \text{ m}$ $\ell_n(5) = 6.7 - 0.525 - 0.525$ $\ell_n(5) = 5.65 \text{ m}$ $\ell_n(D) = 5.5 - 0.525 - 0.525$ $\ell_n(D) = 4.45 \text{ m}$ $\beta = \frac{\ell_n(5)}{\ell_n(D)} = \frac{5.65}{4.45} = 1.27$ $h = \frac{\ell_n}{36} = \frac{565}{36} = 15.69 \text{ cm}$ USE: $h = 18 \text{ cm}$ $W_D = 0.7 + 0.18 \times 24 = 5 \text{ KN/m}^2$
۵-۴-۲-۱۴		تکرار گام‌های A و B با سرستون: - کنترل افت در پانل S9 پس از استفاده از سرستون. B1- کنترل برش سوراخ‌کننده در ستون‌های داخلی، که دارای سرستون می‌باشند.	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۳-۳-۵-۱۰	$W_L = 1.25 W_D + 1.5 W_L$	$W_L = 6 \text{ KN/m}^2$ $W_u = 1.25 \times 5 + 1.5 \times 6 = 15.25 \text{ KN/m}^2$ $V_u = (6.7 \times 5.5 - 1.2^2) \times 15.25 = 540 \text{ KN}$	
۱-۲-۱۷-۱۲	$b_0 = (c+d) \times 4$ با توجه به قسمت ۱ داریم: $V_c = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_0 d$	با فرض $d=15 \text{ cm}$: $b_0 = (1.2+0.15) \times 4 = 5.4 \text{ m}$ $V_c = 2 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 5.4 \times 0.15 \times 10^3$ $V_c = 869.4 \text{ KN} > V_u \text{ O.K.}$	
۴-۲-۱۷-۱۲	<p style="text-align: center;">کنترل برش در ستون کناری - B2'</p> $b_0 = 2(C_1 + \frac{d}{2}) + (C_2 + d)$ با توجه به قسمت ۲ داریم: $V_{c2} \text{ و } V_{cl} \text{ تغییری نمی‌کنند.}$	$V_u = (\frac{6.7 \times 5.5}{2} - 1.05 \times 0.525) \times 15.25 + 0.225$ $(6.7 - 1.05) \times 1.25 \times 5 + (6.7 - 1.05) \times 5.9 \times 1.25$ $V_u = 322.2 \text{ KN}$ $b_0 = 2(0.75 + \frac{0.15}{2}) + (1.05 + 0.15)$ $b_0 = 2.85 \text{ m}$	
۴-۲-۱۷-۱۲	$V_{c2} = (\frac{\alpha_s d}{b_0} + 1) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_0 d$	$V_{c2} = \frac{(15 \times 0.15)}{2.85} 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_0 d$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
$V_{c2} = 1.79 \times 0.2\phi_c \sqrt{f_c} b_o d = V_{c \min}$ بنابراین: $V_c = 1.79 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 2.85 \times 0.15 \times 10^3$ $V_c = 411 \text{ KN} > V_u \text{ O.K.}$	$V_c = 1.79 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 2.85 \times 0.15 \times 10^3$ $V_c = 411 \text{ KN} > V_u \text{ O.K.}$	$V_{c2} = 1.79 \times 0.2\phi_c \sqrt{f_c} b_o d = V_{c \ min}$ بنابراین: $V_u = (\frac{6.7 \times 5.5}{2} - 0.525^2) \times 15.25 + 0.225$ $[0.225 \times (\frac{6.7}{2} - 0.525) + 0.225 \times (\frac{5.5}{2} - 0.525)]$ $\times 1.25 \times 5 + (\frac{6.7 + 5.5}{2} - 2 \times 0.525) \times 5.9 \times 1.25$ $V_u = 180.6 \text{ KN}$	- کنترل برش در ستون گوشه B3'
$b_o = (C_1 + \frac{d}{2}) + (C_2 + \frac{d}{2})$ با توجه به قسمت B3 داریم: $V_{c2} = \frac{(10 \times 0.15)}{1.65} 0.2\phi_c \sqrt{f_c} b_o d$ $V_{c2} = 1.91 \times 0.2\phi_c \sqrt{f_c} b_o d = V_{c \ min}$ بنابراین: $V_c = 1.91 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 1.65 \times 0.15 \times 10^3$	$V_{c2} = 1.79 \times 0.2\phi_c \sqrt{f_c} b_o d = V_{c \ min}$ بنابراین: $V_c = 1.79 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 2.85 \times 0.15 \times 10^3$ $V_c = 411 \text{ KN} > V_u \text{ O.K.}$	$V_{c2} = 1.79 \times 0.2\phi_c \sqrt{f_c} b_o d = V_{c \ min}$ بنابراین: $V_u = (\frac{6.7 \times 5.5}{2} - 0.525^2) \times 15.25 + 0.225$ $[0.225 \times (\frac{6.7}{2} - 0.525) + 0.225 \times (\frac{5.5}{2} - 0.525)]$ $\times 1.25 \times 5 + (\frac{6.7 + 5.5}{2} - 2 \times 0.525) \times 5.9 \times 1.25$ $V_u = 180.6 \text{ KN}$	$V_{c2} = 1.79 \times 0.2\phi_c \sqrt{f_c} b_o d = V_{c \ min}$ بنابراین: $V_u = (\frac{6.7 \times 5.5}{2} - 0.525^2) \times 15.25 + 0.225$ $[0.225 \times (\frac{6.7}{2} - 0.525) + 0.225 \times (\frac{5.5}{2} - 0.525)]$ $\times 1.25 \times 5 + (\frac{6.7 + 5.5}{2} - 2 \times 0.525) \times 5.9 \times 1.25$ $V_u = 180.6 \text{ KN}$

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
D	<p>-کنترل کافی بودن ضخامت دال در سایر چشمها</p> <p>V_c = 253.7 KN > V_u</p> <p>تذکر ۱ : در دالهایی که تمام دهانه‌ها شبیه یکدیگر نیستند، ممکن است لازم شود که چند چشم کنترل گردد تا چشم بحرانی برای افت مشخص شود. این قسمت نحوه برخورد با چشم‌هایی که دارای تیر لبه می‌باشد را مشخص می‌کند.</p> $\beta = \frac{\text{طول دهانه بزرگتر}}{\text{طول دهانه کوچکتر}}$ $\beta_s = \frac{\text{طول لبه‌های پیوسته}}{\text{کل محیط دال}}$	<p>کنترل چشم S2</p> $\ell_n(A) = 5.5 - \frac{0.45}{2} - \frac{0.45}{2} = 5.05 \text{ m}$ $\ell_n(B) = 5.5 - \frac{1.2}{2} - \frac{1.2}{2} = 4.3 \text{ m}$ <p>(طول متوسط شمالی جنوبی)</p> $\ell_n(NS) = \frac{5.05 + 4.3}{2} = 4.675 \text{ m}$ <p>(طول شرقی غربی)</p> $\ell_n(EW) = 6.7 - 0.1 - \frac{1.2}{2}$ $\ell_n(EW) = 6 \text{ m}$ $\beta = \frac{6}{4.675} = 1.28$ $\beta_s = \frac{6.7 \times 2 + 5.5}{2(6.7 + 5.5)} = 0.775$	
۲-۳-۷-۱۵	<p>تذکر ۲: طول دهانه آزاد l_1 در حالتی که ستونها دارای سر ستون باشند از لبه سر ستون و در حالتیکه دارای سر ستون نباشند از بر سر ستون اندازه‌گیری می‌شود.</p> <p>لازم به تذکر است که در صورت وجود تیر در دال، l_1 از لبه تیر اندازه‌گیری می‌شود. حداقل مقدار l_1 برابر با $11/65 \cdot 0$ می‌باشد. منظور از l_1 فاصله مرکز تا مرکز تکیه‌گاهها است.</p> <p>$\alpha_m - \text{محاسبه } D_1$</p>		

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۷-۲-۱۵	<p>تیر در دالها شامل جان تیر و قسمتی از دال است که در هر سمت تیر دارای عرضی برابر با تصویر مایل ۴۵ درجه آن قسمت از جان تیر باشد که در زیر یا در روی دال، هر کدام ارتفاع بیشتری دارد قرار می‌گیرد مشروط بر آنکه این عرض در هر سمت جان بزرگتر از ۴ برابر ضخامت دال نباشد.</p> $\alpha = \frac{E_{cb} \cdot I_b}{E_{cs} \cdot I_s}$ <p>چون بتن تیر و دال از یک نوع می‌باشند داریم:</p> $\alpha = \frac{I_b}{I_s} = \frac{b_w}{\ell} \left(\frac{h}{h_s} \right)^3 \alpha_f$ <p>در تیرهای لبه u دو برابر عرض تیر، و در تیرهای میانی u برابر عرض تیر می‌باشد.</p>	$40 < 40 \times 18 \text{ O.K.}$ <p>چون بتن دال و تیر از یک نوع می‌باشد</p> $E_{cb} = E_{cs}$ <p>بنابراین :</p> <p>و یا</p> $\frac{h}{h_s} = \frac{58}{118} = 3.22$ $\frac{u}{h_s} = \frac{2 \times 30}{18} = 3.33$ <p>برای $\frac{u}{h_s} = 3.33$ و $\frac{h}{h_s} = 3.22$ داریم:</p> $\alpha_f = 1.46$ $\ell = 0.5 \ell_2 + 0.5 \times c$ $\ell = 0.5 \times 6.7 + 0.5 \times 0.4 = 3.55 \text{ m}$ $\alpha = \frac{0.30}{3.55} \times (3.22)^3 \times 1.46$ $\alpha = 4.12 > 0.8$	دال ۱
۶-۴-۲-۱۴	$\alpha_m = \frac{1}{4} (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4)$ <p>- محاسبه ضخامت دال در چشمeh S2 برای افت در دالهایی که نسبت α_m در آنها بزرگتر از 0.5 و کوچکتر از ۲ است طبق رابطه ۵-۱۴ :</p>	$\alpha_m = \frac{1}{4} (4.12 + 0 + 0 + 0) = 1.03$	
۵-۱۴	<p>معادله</p> $h = \frac{\ell_n (800 + 0.6 F_y)}{36000 + 5000 \beta (\alpha_m - 0.2)}$	$h = \frac{6(800 + 0.6 \times 300)}{36000 + 5000 \times 1.28(1.03 - 0.2)} = 0.142$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
<p>بنابراین ضخامت ۱۸ cm قابل قبول است.</p> $\ell_n(2) = 6.7 - \frac{1.2}{2} - 0.525$ $\ell_n(2) = 5.575 \text{ m}$ $\ell_n(1) = 6.7 - 0.45 = 6.25 \text{ m}$ $\ell_n(\text{EW}) = \frac{5.575 + 6.25}{2} = 5.91$ $l_n(C) = 5.5 - \frac{1.2}{2} - \frac{0.4}{2} = 4.7 \text{ m}$ $\ell_n(D) = 5.5 - \frac{1.05}{2} - \frac{0.4}{2} = 4.775 \text{ m}$ $\ell_n(\text{NS}) = \frac{4.7 + 4.775}{2} = 4.74 \text{ m}$ $\beta = \frac{5.91}{4.74} = 1.25$ $\beta_s = 0.5$ $\frac{u}{h_s} = 3.33 \quad , \quad \frac{h}{h_s} = 3.22$ $\ell = 0.5 \times 5.5 + 0.5 \times 0.4 = 2.95 \text{ m}$ <p style="text-align: right;">دال ۱</p> $\text{برای داری} \quad \frac{u}{h_s} = 3.33 \quad \text{و} \quad \frac{h}{h_s} = 3.22$ $\alpha_f = 1.46$ $\alpha = \frac{0.3}{2.95} \times (3.22)^3 \times 1.46 = 4.96 > 0.8$ $\alpha_m = \frac{1}{4} (4.96 + 0 + 0 + 0) = 1.24$ <p>در دالهایی که نسبت α_m در آنها بزرگتر از $1/2$ و کوچکتر از ۲ است طبق رابطه ۵-۱۴ :</p> $h = \frac{\ell_n(800 + 0.6F_y)}{36000 + 5000\beta(\alpha_m - 0.2)}$ <p>بنابراین ضخامت ۱۸cm قابل قبول است.</p>	$\ell_n(2) = 6.7 - \frac{1.2}{2} - 0.525$ $\ell_n(2) = 5.575 \text{ m}$ $\ell_n(1) = 6.7 - 0.45 = 6.25 \text{ m}$ $\ell_n(\text{EW}) = \frac{5.575 + 6.25}{2} = 5.91$ $l_n(C) = 5.5 - \frac{1.2}{2} - \frac{0.4}{2} = 4.7 \text{ m}$ $\ell_n(D) = 5.5 - \frac{1.05}{2} - \frac{0.4}{2} = 4.775 \text{ m}$ $\ell_n(\text{NS}) = \frac{4.7 + 4.775}{2} = 4.74 \text{ m}$ $\beta = \frac{5.91}{4.74} = 1.25$ $\beta_s = 0.5$ $\frac{u}{h_s} = 3.33 \quad , \quad \frac{h}{h_s} = 3.22$ $\ell = 0.5 \times 5.5 + 0.5 \times 0.4 = 2.95 \text{ m}$ <p style="text-align: right;">دال ۱</p> $\text{برای داری} \quad \frac{u}{h_s} = 3.33 \quad \text{و} \quad \frac{h}{h_s} = 3.22$ $\alpha_f = 1.46$ $\alpha = \frac{0.3}{2.95} \times (3.22)^3 \times 1.46 = 4.96 > 0.8$ $\alpha_m = \frac{1}{4} (4.96 + 0 + 0 + 0) = 1.24$ <p>در دالهایی که نسبت α_m در آنها بزرگتر از $1/2$ و کوچکتر از ۲ است طبق رابطه ۵-۱۴ :</p> $h = \frac{\ell_n(800 + 0.6F_y)}{36000 + 5000\beta(\alpha_m - 0.2)}$ <p>بنابراین ضخامت ۱۸cm قابل قبول است.</p>	$\ell_n(2) = 6.7 - \frac{1.2}{2} - 0.525$ $\ell_n(2) = 5.575 \text{ m}$ $\ell_n(1) = 6.7 - 0.45 = 6.25 \text{ m}$ $\ell_n(\text{EW}) = \frac{5.575 + 6.25}{2} = 5.91$ $l_n(C) = 5.5 - \frac{1.2}{2} - \frac{0.4}{2} = 4.7 \text{ m}$ $\ell_n(D) = 5.5 - \frac{1.05}{2} - \frac{0.4}{2} = 4.775 \text{ m}$ $\ell_n(\text{NS}) = \frac{4.7 + 4.775}{2} = 4.74 \text{ m}$ $\beta = \frac{5.91}{4.74} = 1.25$ $\beta_s = 0.5$ $\frac{u}{h_s} = 3.33 \quad , \quad \frac{h}{h_s} = 3.22$ $\ell = 0.5 \times 5.5 + 0.5 \times 0.4 = 2.95 \text{ m}$ <p style="text-align: right;">دال ۱</p> $\text{برای داری} \quad \frac{u}{h_s} = 3.33 \quad \text{و} \quad \frac{h}{h_s} = 3.22$ $\alpha_f = 1.46$ $\alpha = \frac{0.3}{2.95} \times (3.22)^3 \times 1.46 = 4.96 > 0.8$ $\alpha_m = \frac{1}{4} (4.96 + 0 + 0 + 0) = 1.24$ <p>در دالهایی که نسبت α_m در آنها بزرگتر از $1/2$ و کوچکتر از ۲ است طبق رابطه ۵-۱۴ :</p> $h = \frac{\ell_n(800 + 0.6F_y)}{36000 + 5000\beta(\alpha_m - 0.2)}$ <p>بنابراین ضخامت ۱۸cm قابل قبول است.</p>	معادله ۵-۱۴


بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p>گام سوم) تقسیم سازه به قابهای طراحی در امتداد آکس ستون‌ها</p>	<p>قابهای داخلی آکس‌های (B) و (C) دارای عرض $a_2 = 6.7m$ و قابهای داخلی آکس‌های (2) و (3) و (4) دارای عرض $m = 5/5 a_2$ می‌باشند.</p> <p>عرض قابهای خارجی آکس‌های (A) و (D) بد ترتیب برابر $m = 3/55 a_2$ و $m = 3/575 a_2$ می‌باشند.</p> <p>عرضهای فوق از خط مرکزی چشمته تا لبه خارجی دال در نظر گرفته شده‌اند.</p> <p>قابهای خارجی آکس‌های (1) و (5) به ترتیب دارای عرض $m = 2/95 a_2$ و $m = 2/975 a_2$ می‌باشند.</p>	
۱-۳-۷-۱۵ ۸-۱۵ معادله	<p>گام چهارم) محاسبه لنگر استاتیکی کل M_o برای هر دهانه از قابهای طراحی</p> $M_o = \frac{W_u \cdot l_2 \cdot l_{in}^2}{8}$ <p>تذکر: گامهای ۴ تا ۶ مربوط به آکس (3) می‌باشند. محاسبات سایر آکس‌ها از گام ۷ شروع می‌شود.</p>	<p>قاب طراحی را در امتداد آکس (3) در نظر می‌گیریم و لنگرها را در چهت شرقی غربی محاسبه می‌نمائیم.</p> <p>برای دهانه A-B از آکس (3) داریم:</p> $l_2 = 5.5 \text{ m}$ $l_{in} = 6.7 - 0.2 - 0.6 = 5.9 \text{ m}$ $M_o = \frac{15.25 \times 5.5 \times 5.9^2}{8} = 365 \text{ KN.m}$ <p>برای دهانه B-C از آکس (3) داریم:</p> $l_2 = 5.5 \text{ m}$ $l_{in} = 6.7 - 0.6 - 0.6 = 5.5 \text{ m}$ $M_o = \frac{15.25 \times 5.5 \times 5.5^2}{8} = 317.2 \text{ KN.m}$ <p>برای دهانه C-D از آکس (3) داریم:</p> $l_2 = 5.5 \text{ m}$ $l_{in} = 6.7 - 0.6 - 0.525 = 5.575 \text{ m}$ $M_o = \frac{15.25 \times 5.5 \times 5.575^2}{8} = 325.9 \text{ KN.m}$	



بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۲-۴-۷-۱۵	<p>گام پنجم)</p> <p>محاسبه لنگرهای نهایی در قاب شرقی غربی</p> <p>آکس (3)</p> <p>تذکر: باخاطر متقارن بودن طرح، نتایج این قسمت در آکس‌های (2) و (4) نیز کاربرد دارد. این موضوع در مورد قابهای شمالی جنوبی آکس‌های (C) و (B) نیز صادق است.</p> <p>لنگرهای مربوط به اولین دهانه</p>		
	<p>برای چشمۀ S2 داریم:</p> <p>لنگر در ستون خارجی</p> <p>- $M_e = 0.3 M_o$</p> <p>+ $M_e = 0.5 M_o$</p> <p>لنگر در اولین ستون داخلی</p> <p>- $M_{ie} = 0.7 M_o$</p> <p>لنگرهای مربوط به دهانه میانی</p> <p>- $M = 0.65 M_o$</p> <p>+ $M = 0.35 M_o$</p> <p>لنگرهای مربوط به آخرین دهانه</p> <p>- $M_e = 0.26 M_o$</p> <p>+ $M_e = 0.52 M_o$</p> <p>- $M_{ie} = 0.7 M_o$</p>	<p>$M_o = 365 \text{ KN.m}$</p> <p>- $M_o = 0.3 \times 365 = 109.5 \text{ KN.m}$</p> <p>+ $M_e = 0.5 \times 365 = 182.5 \text{ KN.m}$</p> <p>- $M_{ie} = 0.7 \times 365 = 255.5 \text{ KN.m}$</p> <p>$M_o = 317.2 \text{ KN.m}$</p> <p>- $M = 0.65 \times 317.2 = 206.2 \text{ KN.m}$</p> <p>+ $M = 0.35 \times 317.2 = 111 \text{ KN.m}$</p> <p>$M_o = 325.9 \text{ KN.m}$</p> <p>- $M_e = 0.26 \times 325.9 = 84.7 \text{ KN.m}$</p> <p>+ $M_e = 0.52 \times 325.9 = 169.5 \text{ KN.m}$</p> <p>- $M_{ie} = 0.7 \times 325.9 = 228.1 \text{ KN.m}$</p>	<p>گام چهارم</p>
۱-۴-۷-۱۵			برای چشمۀ S5 داریم:
۲-۴-۷-۱۵			برای چشمۀ S8 داریم:

بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۲-۵-۶-۱۵	<p>گام ششم)</p> <p> تقسیم لنگرهای نهایی قاب، محاسبه شده در گام پنجم بین نوار میانی و نوار ستونی</p> <ul style="list-style-type: none"> - تعیین مقدار لنگر خمشی منفی مربوط به نوار ستونی در تکیه‌گاههای کناری. <p>در این قسمت قاب‌های شرقی غربی آکس‌های (2) و (3) و (4) را مد نظر قرار می‌دهیم.</p> <p>ستونهای کناری این قابها در آکس‌های (A) و (D) قرار دارند.</p> <p>D3 - ستون A1</p> <p>در آکس‌های (5) و (D) تیر لبه وجود ندارد.</p> <p>بنابراین نسبت سختی پیچشی مقطع تیر لبه به سختی خمشی عرضی از دال که برابر طول دهانه تیر است، برابر صفر می‌باشد ($\beta_1 = 0$).</p> <p>در آکس‌های (2) و (3) و (4) و (5) و (B) و (C) و (D) داریم:</p> <p>$\beta_1 = 0$</p> <p>در آکس‌های (2) و (3) و (4) و (5) و (B) و (C) و (D) داریم:</p> <p>$\alpha_1 = 0$</p> <p>سهم نوار ستونی از لنگر منفی برابر 84.7 KN.m می‌باشد.</p> <p>چون تیر خمشی در آکس (3) وجود ندارد، مقدار α_1 برابر صفر است ($\alpha_1 = 0$).</p> <p>با توجه به قسمت D1 از گام دوم داریم:</p>	$\beta_1 = 0$ $\alpha_1 = 0$ 84.7 KN.m	
معادله ۳-۱۵	<p>به خاطر وجود تیر لبه در آکس (A) باید مقدار C مربوط به آن محاسبه گردد.</p> $C = \frac{1}{3} \sum (1 - 0.63 \frac{x}{y}) x^3 y$		

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱۵	$C = C_1 + C_2$ مقدار I_s برای نوار دال آکس (3) از فرمول زیر بدست می‌آید. $I_s = \frac{\ell_2 \cdot h_s^3}{12}$	برای $y_1 = 58 \text{ cm}$ و $x_1 = 30 \text{ cm}$ داریم: $C_1 = 351900 \text{ cm}^4$ برای $y_2 = 40 \text{ cm}$ و $x_2 = 18 \text{ cm}$ داریم: $C_2 = 55715 \text{ cm}^4$ $C = 351900 + 55715 \text{ cm}^4$ $C = 407615 \text{ cm}^4$	
۱۵-۹-۶	$\beta_t = \frac{E_{cb} \cdot C}{2E_{cs} \cdot I_s} = \frac{C}{2I_s}$ با توجه به جدول ۱۵-۹-۶ برای $\beta_t = 0.76$ داریم: $\text{درصد سهم نوار سطونی} = 100 - \frac{0.76}{2.5} \times (100 - 75) = 92.4$ بنابراین $92/4$ درصد از لنگر منفی آکس (A) به نوار سطونی می‌رسد. $0.924 \times 109.5 = 101.2 \text{ KN.m}$ لنگر مربوط به نصف نوار میانی برابر است با: $\frac{109.5 - 101.2}{2} = 4.15 \text{ KN.m}$		
۱۵-۹-۶-۱۵	- تعیین مقدار لنگر خمشی منفی مربوط به B نوار سطونی در تکیه گاههای میانی $\alpha_1 = \frac{\ell_2}{\ell_1} = 0$ با توجه به جدول ۱۵-۹-۶ برای $\alpha_1 = 0$ داریم: $\text{درصد سهم نوار سطونی} = 75$ برای ستون B3 (در جهت شرقی غربی) مقدار لنگر منفی نوار سطونی (مربوط به چشم S2) برابر است با: $0.75 \times 255.5 = 191.6 \text{ KN.m}$		


جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
	<p>لنگر مربوط به نصف نوار میانی برابر است با :</p> $\frac{255.5 - 191.6}{2} = 31.95 \text{ KN.m}$ <p>برای ستون C3 (در جهت شرقی غربی) مقدار لنگر منفی نوار ستونی (مربوط به چشم S8) برابر است با :</p> $0.75 \times 228.1 = 171.1 \text{ KN.m}$ <p>لنگر مربوط به نصف نوار میانی برابر است با :</p> $\frac{228.1 - 171.1}{2} = 28.5 \text{ KN.m}$ <p>با توجه به جدول ۱۵-۶-۹-۲ برای $\alpha_1 = \frac{\ell_2}{\ell_1}$ داریم :</p> <p>$\alpha_1 = \frac{\ell_2}{\ell_1} = 0$ در صد سهم نوار ستونی</p> <p>برای دهانه A3-B3 (چشم S2) مقدار لنگر مثبت نوار ستونی برابر است با :</p> $0.6 \times 182.5 = 109.5 \text{ KN.m}$ <p>لنگر مربوط به نصف نوار میانی برابر است با :</p> $\frac{182.5 - 109.5}{2} = 36.5 \text{ KN.m}$ <p>برای دهانه B3-C3 (چشم S5) مقدار لنگر مثبت نوار ستونی برابر است با :</p> $0.6 \times 111 = 66.6 \text{ KN.m}$ <p>لنگر مربوط به نصف نوار میانی برابر است با :</p> $\frac{111 - 66.6}{2} = 22.2 \text{ KN.m}$ <p>برای دهانه C3-D3 (چشم S8) مقدار لنگر مثبت نوار ستونی برابر است با :</p> $0.6 \times 169.5 = 101.7 \text{ KN.m}$ <p>لنگر مربوط به نصف نوار میانی برابر است با :</p> $\frac{169.5 - 101.7}{2} = 33.9 \text{ KN.m}$		
	<p>C – تعیین مقدار لنگر خمی مثبت مربوط به نوار ستونی در دهانه های کناری و میانی</p>		۲-۹-۶-۱۵
	<p>D – جمع بندی لنگرهای خمی نهایی مربوط به نوار ستونی و کل نوار میانی</p>		

بند آیین نامه	روش	محاسبات			جداول کمکی
		چشم و لنگر	لنگر نوار میانی	لنگر کل نوار میانی	
	<p>در تکیه‌گاه‌های میانی، دو مقدار برابر لنگر منفی تکیه‌گاهی بدست آمده است. مقدار بزرگتر را در جدول قرار داده‌ایم.</p> <p>(A) تذکر ۱: در محاسبات مربوط به آکس‌های (A) و (1) به این نکته توجه شود که آنها دارای تیر خمی هستند و $\alpha_1 > 0$ می‌باشد.</p> <p>تذکر ۲: در نوارهای میانی (حتی در قسمت‌هایی که ۱۰۰٪ لنگر خمی به نوار ستونی می‌رسد) باید فولادگذاری حداقل انجام شود.</p>	S2 چشم - M_e + M_e - M_{ie} S5 چشم - M + M - M S8 چشم - M_{ie} + M_e - M_e	101.2 109.5 191.6 191.6 66.6 171.1 171.1 101.7 84.7	813 73 63.9 63.9 44.4 57 57 67.8 0	
۴-۷-۱۵ ۲-۶-۷-۱۵ ۱-۵-۱۷-۱۲	گام هفتم تکرار گام‌های چهارم تا ششم برای بقیه آکس‌ها	گام هفتم در این مثال انجام نشده است.			
	گام هشتم کنترل ضخامت دال برای انتقال برش و لنگر در این قسمت کلیه ستونهایی که ممکن است بحرانی باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. -A- محاسبه لنگر در ستون‌های داخلی -B- محاسبه سهمی از لنگر خمی که به صورت نیروی برشی از مرکز به دال اطراف ستون منتقل می‌گردد، و مشخصات مقطع بحرانی برای برش.	در این مثال ستون‌های داخلی به علت بحرانی نبودن، مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. در ستون D3 داریم:			
					


جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
	<p>$M_{uv} - \text{محاسبه } B1$</p> <p>$M_{uv} = (1 - \frac{1}{1 + \frac{2}{3} \sqrt{\frac{c_1 + d}{c_2 + d}}}) M_u$</p> <p>برای ستون‌های کناری عبارت $(c_1 + d)$ تبدیل به $(c_1 + \frac{d}{2})$ شود.</p> <p>$M_{uv} = (1 - \frac{1}{1 + \frac{2}{3} \sqrt{\frac{75 + (15)/2}{105+15}}}) M_u$</p> <p>برای ستون‌های کناری، در حالتی که خمس در جهت عمود بر لبه دال است داریم:</p>  $b_1 = c_1 + \frac{d}{2}$ $b_2 = c_2 + d$ $C = \frac{b_1^2}{2b_1 + b_2}$ $A_c = (2b_1 + b_2)d$ $\frac{I}{c} = [2b_1d(b_1 + 2b_2) + d^3] / (2b_1 + b_2) / 6$ $c' = b_1 - c$ $\frac{I}{c'} = (\frac{I}{c})(\frac{c}{c'})$ <p>$M_{uv} = 0.356 M_u = 0.356 \times 84.7$</p> <p>$M_{uv} = 30.15 \text{ KN.m}$</p> <p>$b_1 = 75 + \frac{15}{2} = 82.5 \text{ cm}$</p> <p>$b_2 = 105 + 15 = 120 \text{ cm}$</p> <p>$C = \frac{82.5^2}{2 \times 82.5 + 120} = 23.88 \text{ cm}$</p> <p>$A_c = (2 \times 82.5 + 120) \times 15 = 4275 \text{ cm}^2$</p> <p>$\frac{I}{c} = [2 \times 82.5 \times 15(82.5 + 2 \times 120) + 15^3 \times (2 \times 82.5 + 120)/(82.5)] / 6$</p> <p>$\frac{I}{c'} = 134974 \text{ cm}^3$</p> <p>$c' = 82.5 - 23.88 = 58.62$</p> <p>$\frac{I}{c'} = 134974 \times \frac{23.88}{58.62} = 54984 \text{ cm}^3$</p>	<p>$M_{uv} - \text{محاسبه } B1$</p> <p>$M_{uv} = (1 - \frac{1}{1 + \frac{2}{3} \sqrt{\frac{c_1 + d}{c_2 + d}}}) M_u$</p> <p>برای ستون‌های کناری عبارت $(c_1 + d)$ تبدیل به $(c_1 + \frac{d}{2})$ شود.</p> <p>$M_{uv} = (1 - \frac{1}{1 + \frac{2}{3} \sqrt{\frac{75 + (15)/2}{105+15}}}) M_u$</p> <p>برای ستون‌های کناری، در حالتی که خمس در جهت عمود بر لبه دال است داریم:</p>  $b_1 = c_1 + \frac{d}{2}$ $b_2 = c_2 + d$ $C = \frac{b_1^2}{2b_1 + b_2}$ $A_c = (2b_1 + b_2)d$ $\frac{I}{c} = [2b_1d(b_1 + 2b_2) + d^3] / (2b_1 + b_2) / 6$ $c' = b_1 - c$ $\frac{I}{c'} = (\frac{I}{c})(\frac{c}{c'})$ <p>$M_{uv} = 0.356 M_u = 0.356 \times 84.7$</p> <p>$M_{uv} = 30.15 \text{ KN.m}$</p> <p>$b_1 = 75 + \frac{15}{2} = 82.5 \text{ cm}$</p> <p>$b_2 = 105 + 15 = 120 \text{ cm}$</p> <p>$C = \frac{82.5^2}{2 \times 82.5 + 120} = 23.88 \text{ cm}$</p> <p>$A_c = (2 \times 82.5 + 120) \times 15 = 4275 \text{ cm}^2$</p> <p>$\frac{I}{c} = [2 \times 82.5 \times 15(82.5 + 2 \times 120) + 15^3 \times (2 \times 82.5 + 120)/(82.5)] / 6$</p> <p>$\frac{I}{c'} = 134974 \text{ cm}^3$</p> <p>$c' = 82.5 - 23.88 = 58.62$</p> <p>$\frac{I}{c'} = 134974 \times \frac{23.88}{58.62} = 54984 \text{ cm}^3$</p>	معادله ۲۴-۱۲

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
		C محاسبه آرماتورهای لازم برای خمش در ستون کناری	۶-۴-۷-۱۵
	برای ستون آکس D3 داریم: $M_u = -M_c = 84.7 \text{ KN.m}$	طبق بند ۶-۴-۷-۱۵ آرماتورهای موجود در نوار ستون باید بتوانند کل لنگر این نوار به ستون منتقل کنند. با فرض $j = 0.95$ داریم:	۳-۴-۱۵
	$A_s = \frac{M_u}{\phi_s f_y j d}$	$A_s = \frac{84.7 \times 10^{-3}}{0.85 \times 300 \times 0.95 \times 0.15}$	
		$A_s = 2.33 \times 10^{-3} \text{ m}^2$	
		و یا	
	$A_s = 23.3 \text{ cm}^2$	حال مقدار j فرض شده را کنترل می کنیم.	
	$a = \frac{\phi_s A_s f_y}{0.85 \phi_c f_c b}$	$a = \frac{0.85 \times 23.3 \times 300}{0.85 \times 0.6 \times 20 \times (\frac{550}{2})}$	
		$a = 2.12 \text{ cm}$	
	$j = 1 - \frac{a}{2d}$	$j = 1 - \frac{2.12}{2 \times 15} = 0.93 \approx 0.95 \text{ O.K.}$	
		با فرض استفاده از ($A_b = 2.01 \text{ cm}^2$) $\phi 16$ (تعداد میلگردها و فاصله آنها را محاسبه می کنیم.	
		$\text{تعداد میلگردها} = \frac{23.3}{2.01} = 11.59$	
		بنابراین از ۱۲ میلگرد استفاده می کنیم.	
	$\frac{275}{12} = 22.9 \text{ cm}$	فاصله میلگردهای خمشی باید از دو برابر ضخامت دال و 350 میلیمتر تجاوز کند.	۲-۱-۵-۱۵
	$2h_s = 2 \times 18 = 36 \text{ cm} > 22.9 \text{ O.K.}$		
		سپس دال را برای لنگر خمشی M_{uf} کنترل می کنیم. این لنگر توسط عرضی از دال که به دو مقطع به فواصل $1/5$ برابر ضخامت دال یا ضخامت کتیبه دال از بر خارجی ستون در دو سمت آن محدود است، تحمل می شود.	۳-۴-۱۵

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۵-۱۸-۱۵ و ۴-۲-۱۷-۱۲	$M_{uf} = M_u - M_{uv}$ $c_2 + 2(1.5h_s) = \text{عرض موثر}$ با فرض $j = 0.95$ داریم: $A_s = \frac{M_{uf}}{\phi_s \cdot f_y \cdot j \cdot d}$ حال مقدار j فرض شده را کنترل می کنیم. $a = \frac{\phi_s A_s f_y}{0.85 \phi_c f_c b}$ $j = 1 - \frac{a}{2d}$ بنابراین استفاده از $(A_b = 2.01 \text{ cm}^2)$ $\phi 16$ (تعداد میلگردها را محاسبه می کنیم. لنگر مقاوم مقطع برابر است با: $M_n = \phi_s \cdot A_s \cdot f_y \cdot j \cdot d$ - محاسبه تنش برشی کل V_u و مقایسه آن با حداقل مقدار قابل قبول V_c $V_u = \frac{V_u}{A_c} + \gamma_{v1} \frac{M_1 C_1}{I_1} + \gamma_{v2} \frac{M_2 C_2}{I_2}$ $\gamma_v = \text{کسری از لنگر است که بصورت برشی انتقال می یابد.}$	$M_{uf} = 84.7 - 30.15 = 54.55 \text{ KN.m}$ $b = 105 + 2 \times (1.5 \times 18) = 159 \text{ cm}$ $A_s = \frac{54.55 \times 10^{-3}}{0.85 \times 300 \times 0.95 \times 0.15} = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ و یا $A_s = 15 \text{ cm}^2$ $a = \frac{0.85 \times 15 \times 300}{0.85 \times 0.6 \times 20 \times 159} = 2.36 \text{ cm}$ $j = 1 - \frac{2.36}{2 \times 15} = 0.92 \approx 0.95 \quad \text{O.K.}$ بنابراین $158 / 2.01 = 7.46$ بنابراین: USE 8 Φ 16 بنابراین باید 8 میلگرد 16 Φ در عرض ۱۵۹ سانتیمتر قرار گیرد و 2Φ16 در هر طرف از ناحیه فوق قرار داده شود، بطوریکه مجموع میلگردها برابر ۱۲ عدد گردد. $M_n = 0.85 \times (12 \times 2.01 \times 10^{-4}) \times 300 \times 0.95 \times 0.15 \times 10^{-3} = 87.6 \text{ KN.m}$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۳۴-۱۲ معادله	$v_{c1} = (1 + \frac{2}{\beta_c}) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c}$		
۳۵-۱۲ معادله	$v_{c2} = (\frac{\alpha_s \cdot d}{b_0} + 1) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c}$		
۳۶-۱۲ معادله	$v_{c3} = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c}$ $v_c = \min(V_{c1}, V_{c2}, V_{c3})$ <p>در این قسمت لنگر خمی شمالی جنوبی D1 نادیده گرفته شده است. البته چون طول دهانه چشمehای دو طرف ستون D3 برابر می باشند، مقدار لنگر فوق ناچیز است.</p> <p>در این مرحله برش و لنگر در مرکز مقطع بحرانی محاسبه می شود.</p>  $V_u = 15.25 \times [(5.5 \times \frac{6.7}{2}) - 1.2 \times (0.825 - 0.225)] + 0.225 \times (5.5 - 1.2) \times (1.25 \times 5) \frac{171.1 - 87.6}{6.7 - 1.125}$ $V_u = 261.1 \text{ KN}$ $C_a = \frac{2 \times 0.5 \times 82.5^2}{2 \times 82.5 + 120} = 23.88 \text{ cm}$ $g = 75 - (82.5 - 23.88) = 16.38 \text{ cm}$ $M_1 = 87.6 + 261.1 \times 0.1638 = 130.4 \text{ KN.m}$ $M_v = 0.356 \times 130.4 = 46.4 \text{ KN.m}$ $V_{ul} = \frac{V_u}{A_c} + M_v / (\frac{l}{c})$	$W_u = 15.25 \text{ KN/m}^2$ $M_n = 87.6 \text{ KN.m}$ $-M_{ie} = 171.1 \text{ KN.m}$ $az \ gam dom$	

بند آینین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	تذکر: اگر آرماتورهای خمی بیشتری در ناحیه فوق بکار روند، باید افزایش مقدار لنگر خمی M_u را در محاسبات منظور نمود. حال باید تنش برشی ناشی از وزن دیوار خارجی را محاسبه کرد.	$v_{u1} = \frac{261.1 \times 10^{-3}}{4275 \times 10^{-4}} + \frac{46.4 \times 10^{-3}}{134974 \times 10^{-6}}$ $v_{u1} = 0.95 \text{ MPa}$ $v_w = (5.5 - 1.2) \times 1.25 \times 5.9 = 31.7 \text{ KN}$ $v_{u2} = \frac{31.7 \times 10^{-3}}{2 \times (0.75 + d/2)d} = 0.13 \text{ MPa}$ $v_u = v_{u1} + v_{u2} = 0.95 + 0.13 = 1.08 \text{ MPa}$ $\beta_c = \frac{120}{82.5} = 1.45$ $b_o = 1.2 + 0.825 \times 2 = 2.85 \text{ m}$	
۳۴-۱۲ معادله	$v_{c1} = (1 + \frac{2}{\beta_c}) \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c}$	$v_{c1} = (1 + \frac{2}{1.45}) \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c}$ $v_{c1} = 2.38 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c}$	
۳۵-۱۲ معادله	$v_{c2} = (\frac{\alpha_s \cdot d}{b_o} + 1) \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c}$	$v_{c2} = (\frac{15 \times 0.15}{2.85} + 1) \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c}$ $v_{c2} = 1.79 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c}$	
۳۶-۱۲ معادله	$v_{c3} = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c}$ $v_c = \min(v_{c1}, v_{c2}, v_{c3})$	$v_c = v_{c2} = 1.79 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20}$ $v_c = 0.96 \text{ MPa}$	همانطور که ملاحظه می شود دال فوق حدود ۱۲٪ برای تحمل برش ضعیف است.
۲-۶-۷-۱۵ معادله	D2 - محاسبه تنش برشی ناشی از لنگر خمی M_2	علت این مسئله وجود دیوار سنگین خارجی روی دال بدون تیر لبه است. با در نظر گرفتن تیر در زیر دیوارهای فوق و یا استفاده از دیوارهای سبک می توان این مشکل را حل نمود.	
۹-۱۵	$M_2 = 0.07 [(W_d + 0.5 W_i) l_2 L_{in}^2 - W'_d l_2 l_{in}^2]$	$W_d = W'_d = 1.25 (0.7 + 0.18 \times 24)$ $= 6.275 \text{ KN/m}^2$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p>برای ستون‌های کناری در حالتی که خمس در جهت لبه دال است داریم:</p>  $b_1 = c_1 + \frac{d}{2}$ $a = c_2 + d$ $\frac{I}{c} = [ad(a + 6b) + d^3]/6$ $v_{u2} = M_2 / (\frac{I}{c})$	$W_1 = 1.5 \times 6 = 9 \text{ KN/m}^2$ $l_2 = l'_2 = \frac{6.7}{2} = 3.35 \text{ m}$ $\ell_{in} = \ell'_{in} = 5.5 - 1.05 = 4.45 \text{ m}$ $M_2 = 0.07[(6.275 + 0.5 \times 9) \times 3.35 \times 4.45^2 - 6.275 \times 3.35 \times 4.45^2] = 20.9 \text{ KN.m}$ $b_1 = 75 + \frac{15}{2} = 82.5 \text{ cm}$ $a = 105 + 15 = 120 \text{ cm}$ $\frac{I}{c} = [120 \times 15(120 + 6 \times 82.5) + 15^3]/6 = 185063 \text{ cm}^3$ $v_{u2} = \frac{20.9 \times 10^{-3}}{185063 \times 10^{-6}} = 0.11 \text{ MPa}$ <p>همانطور که ملاحظه می‌شود مقدار v_{u2} قابل توجه نیست. با در نظر گرفتن v_u در محاسبه تنش برشی کل خواهیم داشت: $v_u = 1.08 + 0.11 = 1.19 \text{ MPa}$ چون v_u بیشتر از v_{u2} شده است ضخامت دال را باید افزایش داد و این کنترل را مجدداً انجام داد.</p>	
	(گام نهم) آرماتور‌گذاری سایر قسمت‌های دال		
	(گام دهم) طراحی تیرهای لبه		

مثال ۲ طرح دال دو طرفه و دارای تیر به روش مستقیم

دال دو طرفه و دارای تیر صفحه بعد را، با توجه به بارهای وارده طرح نمائید.

مشخصات :

$$\text{بار زنده} = 6 \text{ KN/m}^2$$

$$\text{بار کف سازی} = 0.7 \text{ KN/m}^2$$


$$\text{بار دیوارهای خارجی} = 5.9 \text{ KN/m}$$

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$


$$f_y = 300 \text{ MPa}$$

$$\text{ابعاد ستونهای زیر و روی دال} = 40 \times 40 \text{ cm}^2$$


$$\text{ارتفاع کف تا کف طبقات} = 4.5 \text{ m}$$



SECTION A-A


بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۷-۱۵	<p style="text-align: center;">گام اول)</p> <p>کنترل هندسه و بارگذاری دال برای استفاده از روش مستقیم</p> <p>ضوابط: بندهای ۲-۱-۷-۱۵ تا ۲-۱-۷-۱۶ همانند</p> <p>مثال ۱ ارضا می شوند.</p> <p>تیرها نیز طوری طراحی می شوند که محدودیت بند ۱-۷-۱۵ رعایت شود.</p> <p>بنابراین می توان از روش مستقیم استفاده کرد.</p>		
۶-۴-۲-۱۴	<p style="text-align: center;">گام دوم)</p> <p>انتخاب ضخامت دال</p> <p>A- انتخاب ضخامت دال با توجه به افت.</p> <p>با توجه به مثال ۱ و از آنجا که تمام چشممه ها هماندازه هستند، پانل های گوشه برای تعیین ضخامت بحرانی ترند. علت این است که β_s در آنها کمترین مقدار را دارد ($\beta_s=0.5$) و مخرج فرمول مربوط به تعیین ضخامت دال حداقل می شود.</p> <p>- انتخاب عرض تیرهای لبه و تیرهای میانی A1</p> 	<p>برای اینکه حداقل ۲ میلگرد بتوانند در یک لایه قرار گیرند، عرض های زیر را انتخاب می کیم.</p> <p>$b = 25 \text{ cm}$ برای تیرهای لبه.</p> <p>$b = 30 \text{ cm}$ برای تیرهای میانی.</p>	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۶-۱۴	<p>- محاسبه I_n چشمگوش در هر دو جهت.</p> <p>- انتخاب ضخامت دال A3</p> <p>نسبت طول دهانه خالص بزرگتر به کوچکتر = β_s</p> <p>نسبت طول لبه پیوسته به کل محیط پانل = $\beta_s = 0.5$</p> <p>متوسط α برای تمام تیرهای پیرامونی = $\alpha_m = 2$</p> <p>$h = \frac{\ell_n (800 + 0.6 f_y)}{36000 + 9000 \beta}$</p>	$\ell_n (\text{NS}) = 7.2 - 0.15 - 0.05 = 7 \text{ m}$ $\ell_n (\text{EW}) = 6 - 0.15 - 0.05 = 5.8 \text{ m}$ $\beta = \frac{\ell_n (\text{NS})}{\ell_n (\text{EW})} = \frac{7}{5.8} = 1.21$ $\alpha_m = 2$ $h = \frac{6(800 + 0.6 \times 300)}{36000 + 9000 \times 1.21} = 0.146$	
۲-۹-۶-۱۵	<p>ضخامت دال را برابر ۱۶ سانتیمتر فرض می‌کنیم.</p> <p>برای تیرهای لبه داریم :</p> <p>تذکر : طراح در این مرحله می‌تواند هر ارتفاعی را برای تیر در نظر بگیرد (با توجه به بند ۶-۲-۱۴-۴-۳ از آیین نامه) اما اگر در مراحل بعد لازم شود که ارتفاع تیرها را تغییر دهد، لنگرهای محاسبه شده در گام هفتم عوض خواهند شد.</p> <p>البته اگر مقدار α_1 در این مرحله بزرگتر از یک باشد افزایش ابعاد تیر در مراحل بعد تأثیری در لنگرهای محاسبه شده در گام هفتم نخواهد داشت.</p>	$h = h_s + 30 = 16 + 30 = 46 \text{ cm}$ $b = 25 \text{ cm} \quad u = 2b = 50 \text{ cm}$ <p>حال عرض دال A را در هر دو جهت محاسبه می‌کنیم.</p> <p>برای تیر شمالی جنوبی داریم:</p> $\ell = \frac{6}{2} + \frac{0.4}{2} = 3.2 \text{ m}$ <p>برای تیر شرقی غربی داریم:</p> $\ell = \frac{7.2}{2} + \frac{0.4}{2} = 3.8 \text{ m}$ $\frac{u}{h_s} = \frac{50}{16} = 3.125 \quad \text{و} \quad \frac{h}{h_s} = \frac{46}{16} = 2.875$ <p>برای داریم:</p> $\alpha_f = 1.46$	دال ۱

بند آین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p>مقدار α در حالتی که $E_{cb} = E_{cs}$ باشد برابر است</p> $\alpha = \frac{b_w}{\ell} \left(\frac{h}{h_s} \right)^3 \alpha_f$  <p>بنابراین نیازی به افزایش ضخامت دال به اندازه ۱۰ درصد نمی‌باشد.</p> <p>برای تیرهای داخلی داریم:</p> $h = h_s + 30 = 16 + 30 = 46 \text{ cm}$ <p>حال عرض دال ۱ را در هر دو جهت محاسبه می‌کنیم. برای تیر شمالی جنوبی داریم:</p> $\ell = \ell_2 := 6 \text{ m}$ <p>برای تیر شرقی غربی داریم:</p> $\ell = \ell_2 := 7.2 \text{ m}$ <p>$b = 30 \text{ cm}$ ، $u = b = 30 \text{ cm}$</p> <p>برای</p> $\frac{u}{h_s} = \frac{30}{16} = 1.875 \text{ و } \frac{h}{h_s} = \frac{46}{16} = 2.875$ <p>داریم:</p> $\alpha_f = 1.58$ $\alpha_{NS} = \frac{0.3}{6} \times \left(\frac{46}{16} \right)^3 \times 1.58 = 1.88$ $\alpha_{EW} = \frac{0.3}{7.2} \times \left(\frac{46}{16} \right)^3 \times 1.58 = 1.56$ <p>برای جهت شمالی جنوبی داریم:</p> $\alpha_1 \frac{\ell_2}{\ell_1} = 1.88 \times \frac{6}{7.2} = 1.57 > 1$ <p>برای جهت شرقی غربی داریم:</p> $\alpha_1 \frac{\ell_2}{\ell_1} = 1.56 \times \frac{7.2}{6} = 1.87 > 1$		

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	α_m - کنترل ضخامت دال با توجه به مقدار	<p>بنابراین افزایش ابعاد تیر مقدار لنگر خمشی نوار ستونی را تغییر نمی‌دهد.</p> <p>برای چشمۀ گوشۀ داریم:</p> $\beta = 1.21 \quad (\text{قسمت A3})$ $l_n = 7 \text{ m} \quad (\text{قسمت A1})$ $\alpha_m = (2.6 + 2.19 + 1.88 + 1.56) / 4 = 2.06$ <p>در قسمت A3 برای کنترل اولیه ضخامت چشمۀ گوشۀ، مقدار α_m را برابر ۲ در نظر گرفته بودیم که به مقدار واقعی آن (۰.۶/۲) نزدیک می‌باشد.</p> <p>بنابراین ضخامت این چشمۀ کافی است.</p> $l_n(\text{NS}) = 7.2 - 0.15 - 0.15 = 6.9 \text{ m}$ $l_n(\text{EW}) = 6 - 0.15 - 0.15 = 5.7 \text{ m}$ $\alpha_m = 2(1.88 + 1.56) / 4 = 1.72$ $\beta = \frac{6.9}{5.7} = 1.21$ $\beta_s = 1$	
۵-۱۴ معادله	$h = \frac{l_n(800 + 0.6F_y)}{36000 + 5000\beta(\alpha_m - 0.2)}$	$h = \frac{6.9(800 + 0.6 \times 300)}{36000 + 5000 \times 1.21(1.72 - 0.2)} = 0.15$ <p>بنابراین ضخامت ۱۶ سانتیمتر برای این چشمۀ مناسب است.</p> <p>برای چشمۀ لبه در حالتی که یکی از اخلاصان بلندتر آن ناپیوسته است داریم:</p> $l_n(\text{NS}) = 7.2 - 0.15 - 0.15 = 6.9 \text{ m}$ $l_n(\text{EW}) = 6 - 0.15 - 0.05 = 5.8 \text{ m}$ $\beta = \frac{6.9}{5.8} = 1.19$ $\beta_s = \frac{2 \times 6 + 7.2}{2 \times 6 + 2 \times 7.2} = 0.73$ $\alpha_m = (1.88 + 1.56 + 1.56 + 2.6) / 4 = 1.9$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
		$h = \frac{\ell_n (800 + 0.6 F_y)}{36000 + 5000\beta(\alpha_m - 0.2)}$	معادله ۵-۱۴
	$h = \frac{6.9(800 + 0.6 \times 300)}{36000 + 5000 \times 1.19(1.9 - 0.2)} = 0.146$ <p>بنابراین ضخامت ۱۶ سانتیمتر برای این چشم متناسب است.</p> <p>برای چشم ملبه در حالتی که یکی از اضلاع کوتاهتر آن ناپیوسته است داریم:</p> $\ell_n(\text{NS}) = 7.2 - 0.15 - 0.05 = 7 \text{ m}$ $\ell_n(\text{EW}) = 6 - 0.15 - 0.15 = 5.7 \text{ m}$ $\beta = \frac{7}{5.7} = 1.23$ $\beta_s = \frac{2 \times 7.2 + 6}{2 \times 7.2 + 2 \times 6} = 0.77$ $\alpha_m = (1.56 + 1.88 + 1.88 + 2.19) / 4 = 1.88$ $h = \frac{7(800 + 0.6 \times 300)}{36000 + 5000 \times 1.23(1.88 - 0.2)} = 0.148$		
		- کنترل ضخامت دال برای برش	۳-۱۲ و ۱۷-۱۲
		به خاطر اینکه $\frac{\ell_2}{\ell_1} \geq 1$ است، برش به تیرهای پیرامون چشمها منتقل می‌شود. نحوه انتقال برش به تیرها در شکل زیر نمایش داده شده است.	۱-۷-۷-۱۵



بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۹-۳-۱۰	<p>از آنجا که بیشترین مقدار بار در جهت کوچکتر حرکت می‌کند و حداکثر برش در لبه اولین تکیه گاه داخلی به وجود می‌آید، برش نهایی نواری به عرض واحد در جهت کوچکتر را می‌توان تقریباً برابر با مقدار زیر گرفت:</p> $V_u = 1.5 \frac{W_u l_u}{2}$	$W_D = 0.7 + 0.16 \times 24 = 4.54 \text{ KN/m}^2$ $W_L = 6 \text{ KN/m}^2$ $W_u = 1.25 \times 4.54 + 1.5 \times 6 = 14.675 \text{ KN/m}^2$ $V_u = 1.15 \times \frac{14.675 \times 5.8}{2}$ $V_u = 48.9 \text{ KN/m of width}$	
۱-۱-۳-۱۲	<p>مقاومت برشی بتن برابر است با:</p> $V_c = 0.2 \phi_c \sqrt{f_c}$	$V_c = 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 1 \times 0.13 \times 10^3$ $V_u = 69.77 \text{ KN/m of width}$ <p>چون $V_c > V_u$ می‌باشد ضخامت دال برای تحمل برش کافی است.</p>	
	<p>گام سوم)</p> <p> تقسیم سازه به قابهای طراحی در امتداد آکس ستونها</p>	<p>قابهای داخلی آکس‌های (B) و (C) دارای عرض $l_2 = 6$ m و قابهای داخلی آکس‌های (2) و (3) دارای عرض $l_1 = 7/2$ m می‌باشند.</p> <p>عرض قابهای خارجی آکس‌های (A) و (D) به ترتیب برابر $l_2 = 3/2$ m می‌باشند. عرض‌های فوق از خط مرکزی چشممه تا لبه خارجی دال در نظر گرفته شده‌اند.</p> <p>قابهای خارجی آکس‌های (1) و (4) دارای عرض $l_1 = 3/8$ m می‌باشند.</p>	


جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آین نامه
		گام چهارم)	
		<p>محاسبه لنگر استاتیکی کل M_o برای هر دهانه از قابهای طراحی</p> <p>$M_o = \frac{W_u \cdot l_2 \cdot l_{in}^2}{8}$</p> <p>- محاسبه بار نهایی سقف بدون در نظر گرفتن وزن قسمت بیرون زده از سقف تیر</p> <p>با توجه به قسمت B از گام دوم داریم:</p> $W_D = 4.54 \text{ KN/m}^2 \quad \text{و} \quad W_L = 6 \text{ KN/m}^2$ $W_u = 14.675 \text{ KN/m}^2 \quad \text{و}$ <p>تذکر: وزن قسمت بیرون زده از سقف تیر و لنگر ناشی از آن در گام نهم محاسبه می شوند.</p> <p>M_o - محاسبه لنگر</p> <p>قاب طراحی را در امتداد آكس (2) و (3) در نظر می گیریم و لنگرهای را در چهت شرقی غربی «محاسبه می نمائیم.</p> <p>برای دهانه AB و CD داریم:</p> $l_{in}(AB) = l_{in}(CD) = 6 - 0.15 - 0.05 = 5.8 \text{ m}$ $l_2 = 7.2 \text{ m}$ $M_o = \frac{14.675 \times 7.2 \times 5.8^2}{8} = 444.3 \text{ KN.m}$ <p>برای دهانه BC داریم:</p> $l_{in}(BC) = 6 - 0.15 - 0.15 = 5.7 \text{ m}$ $M_o = \frac{14.675 \times 7.2 \times 5.7^2}{8} = 429.1 \text{ KN.m}$	<p>۱-۳-۷-۱۵</p> <p>معادله</p> <p>۳-۷-۱۵</p>

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		گام پنجم) محاسبه لنگرهای نهایی در قاب شرقی غربی آکس (2) لنگرهای مربوط به دهانه کناری	۲-۴-۷-۱۵
	برای دهانه CD، AB داریم: $M_o = 444.3 \text{ KN.m}$ $- M_e = 0.16 M_o$ $+ M_e = 0.57 M_o$ $- M_{ie} = 0.7 M_o$	لنگر در ستون خارجی لنگر مثبت لنگر در اولین ستون داخلی	
	$- M = 0.65 M_o$ $+ M = 0.35 M_o$	لنگرهای مربوط به دهانه میانی	۱-۴-۷-۱۵
	برای چشم BC داریم: $M_o = 429.1 \text{ KN.m}$ $- M = 0.65 \times 325.9 = 278.9 \text{ KN.m}$ $+ M = 0.35 \times 317.2 = 150.2 \text{ KN.m}$		
	با توجه به قسمت A4 از گام دوم داریم: $\alpha_1 \frac{\ell_2}{\ell_1} = 1.87$ برای قابهای آکس (2) و (3) نسبت $\frac{\ell_2}{\ell_1}$ داریم: $\frac{\ell_2}{\ell_1} = \frac{7.2}{6} = 1.2$	گام ششم) تقسیم لنگرهای نهایی قاب محاسبه شده در گام پنجم بین نوار میانی و نوار ستونی - تعیین مقدار لنگر خمی منفی مربوط به نوار ستونی در تکیه گاههای میانی. - تعیین مقدار لنگر خمی مثبت مربوط به نوار ستونی در دهانه های کناری و میانی.	۲-۹-۶-۱۵

جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آین نامه
	$\alpha_1 \frac{\ell_2}{\ell_1} = 1.87$ و $\beta_t = \frac{C}{2I_s}$ $\frac{\ell_2}{\ell_1} = 1.2$ $69\% = \text{درصد سهم نوار ستونی}$ $C = 157552 \text{ cm}^4$ $y_1 = 46 \text{ cm}$ و $x_1 = 25 \text{ cm}$ $y_2 = 30 \text{ cm}$ و $x_2 = 16 \text{ cm}$ $C = 184749 \text{ cm}^4$ $I_s = 245760 \text{ cm}^4$ $\beta_t = \frac{C}{2I_s} = \frac{184749}{2 \times 245760} = 0.376$ $\alpha_1 \frac{\ell_2}{\ell_1} = 1.87$ و $\beta_t = 0.376$ و $\frac{\ell_2}{\ell_1} = 1.2$ $95.5\% = \text{درصد سهم نوار ستونی}$ $\alpha_1 \frac{\ell_2}{\ell_1} = 1.87 > 1$ $85\% \text{ از لنگر نوار ستونی به تیر می‌رسد.}$ $1 - \alpha_1 \frac{\ell_2}{\ell_1} = 1 - 1.87 = -0.87$ $-0.87 \times 100 = -87\%$ $85\% \text{ از لنگر نوار ستونی به تیر می‌رسد.}$	$\alpha_1 \frac{\ell_2}{\ell_1} = 1.87$ برای جدول ۱۵-۶-۹-۲ $\beta_t = \frac{C}{2I_s}$ $C = 157552 \text{ cm}^4$ $y_1 = 46 \text{ cm}$ و $x_1 = 25 \text{ cm}$ $y_2 = 30 \text{ cm}$ و $x_2 = 16 \text{ cm}$ $C = 184749 \text{ cm}^4$ $I_s = 245760 \text{ cm}^4$ $\beta_t = \frac{C}{2I_s} = \frac{184749}{2 \times 245760} = 0.376$ $\alpha_1 \frac{\ell_2}{\ell_1} = 1.87$ برای جدول ۱۵-۶-۹-۲ $\beta_t = 0.376$ و $\frac{\ell_2}{\ell_1} = 1.2$ $95.5\% = \text{درصد سهم نوار ستونی}$ $\alpha_1 \frac{\ell_2}{\ell_1} = 1.87 > 1$ $1 - \alpha_1 \frac{\ell_2}{\ell_1} = 1 - 1.87 = -0.87$ $-0.87 \times 100 = -87\%$ $85\% \text{ از لنگر نوار ستونی به تیر می‌رسد.}$	$\alpha_1 \frac{\ell_2}{\ell_1} = 1.87$ برای جدول ۱۵-۶-۹-۲ $\beta_t = \frac{C}{2I_s}$ $C = 157552 \text{ cm}^4$ $y_1 = 46 \text{ cm}$ و $x_1 = 25 \text{ cm}$ $y_2 = 30 \text{ cm}$ و $x_2 = 16 \text{ cm}$ $C = 184749 \text{ cm}^4$ $I_s = 245760 \text{ cm}^4$ $\beta_t = \frac{C}{2I_s} = \frac{184749}{2 \times 245760} = 0.376$ $\alpha_1 \frac{\ell_2}{\ell_1} = 1.87$ برای جدول ۱۵-۶-۹-۲ $\beta_t = 0.376$ و $\frac{\ell_2}{\ell_1} = 1.2$ $95.5\% = \text{درصد سهم نوار ستونی}$ $\alpha_1 \frac{\ell_2}{\ell_1} = 1.87 > 1$ $1 - \alpha_1 \frac{\ell_2}{\ell_1} = 1 - 1.87 = -0.87$ $-0.87 \times 100 = -87\%$ $85\% \text{ از لنگر نوار ستونی به تیر می‌رسد.}$
			۷-۲-۱۵
			۲-۵-۶-۱۵
			۰-۱۵
			۷-۳-۹-۱۵

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی																																														
	<p>باشد سهم تیر با درون یابی خطی بین ۸۵ درصد و صفر برای $\frac{\ell_2}{\ell_1} \alpha_1$ به ترتیب برابر با یک و صفر بدست می‌آید.</p> <p>E - محاسبه لنگرهای خمثی تیر و نوار ستونی و نوار میانی.</p> <p>در تکیه‌گاه‌های میانی دو مقدار برای لنگر منفی تکیه‌گاهی بدست می‌آید. مقدار بزرگتر را مد نظر قرار می‌دهیم.</p>	<p>پیشنهاد شده است:</p> <p>تذکر: با توجه به اینکه فقط ۳ مقدار دارد از M_{ie} - به عنوان لنگر دهانه‌های میانی استفاده می‌شود و M - به کار برد نمی‌شود.</p> <table border="1" data-bbox="809 381 1175 1683"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="809 381 889 1683">(KN.m)</th> <th data-bbox="889 381 968 1683">مجموع لنگرهای لنگرهای خمثی</th> <th data-bbox="968 381 1048 1683">درصد لنگر خمثی مربوط به نوار ستونی</th> <th data-bbox="1048 381 1127 1683">نگر خمثی</th> <th data-bbox="1127 381 1206 1683">نگر خمثی دال</th> </tr> <tr> <th data-bbox="809 381 889 561">دهانه‌های</th> <th data-bbox="889 381 968 561">نوار میانی</th> <th data-bbox="968 381 1048 561">نوار ستونی</th> <th data-bbox="1048 381 1127 561">نوار میانی</th> <th data-bbox="1127 381 1206 561">نوار میانی</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="809 561 889 740">- Me</td> <td data-bbox="889 561 968 740">۷/۱</td> <td data-bbox="968 561 1048 740">۹/۵</td> <td data-bbox="1048 561 1127 740">۵/۷</td> <td data-bbox="1127 561 1206 740">۱/۰</td> </tr> <tr> <td data-bbox="809 740 889 920">+ Me</td> <td data-bbox="889 740 968 920">۲/۵</td> <td data-bbox="968 740 1048 920">۹/۹</td> <td data-bbox="1048 740 1127 920">۱/۴</td> <td data-bbox="1127 740 1206 920">۲/۶</td> </tr> <tr> <td data-bbox="809 920 889 1100">- Mie</td> <td data-bbox="889 920 968 1100">۳/۱</td> <td data-bbox="968 920 1048 1100">۹/۹</td> <td data-bbox="1048 920 1127 1100">۱/۸</td> <td data-bbox="1127 920 1206 1100">۳/۲</td> </tr> <tr> <td data-bbox="809 1100 889 1279">دهانه‌های</td> <td data-bbox="889 1100 968 1279">کناری</td> <td data-bbox="968 1100 1048 1279">۴/۳</td> <td data-bbox="1048 1100 1127 1279">۴/۳</td> <td data-bbox="1127 1100 1206 1279">۴/۶</td> </tr> <tr> <td data-bbox="809 1279 889 1459">- M</td> <td data-bbox="889 1279 968 1459">۲/۷</td> <td data-bbox="968 1279 1048 1459">۹/۹</td> <td data-bbox="1048 1279 1127 1459">۱/۶</td> <td data-bbox="1127 1279 1206 1459">۲/۹</td> </tr> <tr> <td data-bbox="809 1459 889 1638">+ M</td> <td data-bbox="889 1459 968 1638">۱/۰</td> <td data-bbox="968 1459 1048 1638">۹/۹</td> <td data-bbox="1048 1459 1127 1638">۱/۱</td> <td data-bbox="1127 1459 1206 1638">۱/۵</td> </tr> <tr> <td data-bbox="809 1638 889 1818">میانی</td> <td data-bbox="889 1638 968 1818"></td> <td data-bbox="968 1638 1048 1818"></td> <td data-bbox="1048 1638 1127 1818"></td> <td data-bbox="1127 1638 1206 1818">۴/۶</td> </tr> </tbody> </table>	(KN.m)		مجموع لنگرهای لنگرهای خمثی	درصد لنگر خمثی مربوط به نوار ستونی	نگر خمثی	نگر خمثی دال	دهانه‌های	نوار میانی	نوار ستونی	نوار میانی	نوار میانی	- Me	۷/۱	۹/۵	۵/۷	۱/۰	+ Me	۲/۵	۹/۹	۱/۴	۲/۶	- Mie	۳/۱	۹/۹	۱/۸	۳/۲	دهانه‌های	کناری	۴/۳	۴/۳	۴/۶	- M	۲/۷	۹/۹	۱/۶	۲/۹	+ M	۱/۰	۹/۹	۱/۱	۱/۵	میانی				۴/۶	
(KN.m)		مجموع لنگرهای لنگرهای خمثی	درصد لنگر خمثی مربوط به نوار ستونی	نگر خمثی	نگر خمثی دال																																												
دهانه‌های	نوار میانی	نوار ستونی	نوار میانی	نوار میانی																																													
- Me	۷/۱	۹/۵	۵/۷	۱/۰																																													
+ Me	۲/۵	۹/۹	۱/۴	۲/۶																																													
- Mie	۳/۱	۹/۹	۱/۸	۳/۲																																													
دهانه‌های	کناری	۴/۳	۴/۳	۴/۶																																													
- M	۲/۷	۹/۹	۱/۶	۲/۹																																													
+ M	۱/۰	۹/۹	۱/۱	۱/۵																																													
میانی				۴/۶																																													


تذکر: با توجه به اینکه فقط ۳ مقدار دارد از M_{ie} - به عنوان لنگر دهانه‌های میانی استفاده می‌شود و M - به کار برد نمی‌شود.

بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p>گام هفتم)</p> <p>تکرار گام‌های چهارم تا ششم برای بقیه آکس‌ها</p>	<p>گام هفتم در این مثال انجام نشده است.</p>	
	<p>گام هشتم)</p> <p>طراحی تیرها برای برش و خمش در طراحی تیرها برای خمش باید لنگرهای ناشی از وزن قسمت پیرون زده از دال تیر، و دیوارهایی که احتمالاً روی آن قرار دارند، به لنگرهای محاسبه شده در گام قبل اضافه شوند.</p> <p>چون $\alpha_1 \frac{\ell_2}{\ell_1} > 1$ می‌باشد تیرها باید برای برش ناشی از باری طراحی شوند که در محدوده خطوط مورب ۴۵ درجه از گوشه‌های دال‌های طرفین تیر و محورهای چشممه‌های طرفین به دال‌ها وارد می‌شود.</p>	 $A = 11.2 \times 6 + 2 \times (2.8 \times 0.4) + 4 \times \left(\frac{2.8 \times 2.8}{2} \right)$ $= 25.12 \text{ m}^2$ $W_{tot} = 25.12 \times 14.675 = 368.6 \text{ KN}$ $W_{tot} = A \cdot W_u$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
		$(0.3 \times 0.3 \times 6.8) \times 24 \times 1.25 = 18.4 \text{ KN}$ <p>بنابراین کل بار وارد بر تیر ب رابر است با:</p> $368.6 + 18.4 = 387 \text{ KN}$ $V_u = \frac{387}{2} = 193.5 \text{ KN}$	
۱-۹-۳-۱۰	تذکر: برش در اعضای انتهایی و در درجه اولین تکیه گاه داخلی $\frac{\ell_n}{2}$ می باشد.	$bw = 0.3 \text{ m}$ $d = 0.46 - 0.05 = 0.41 \text{ m}$	
۱-۱-۳-۱۲	$V_c = 0.2\phi_c \sqrt{f_c} b_w d$	$V_c = 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 0.3 \times 0.41 \times 10^3$ $V_c = 66 \text{ KN}$ <p>جون V_c بزرگتر از V_u می باشد، برای تیر باید آرماتورهای برشی طراحی نمود.</p>	
	گام نهم) آرماتور گذاری دال		

مثال ۳ طرح دال دو طرفه و بدون تیر به روش قاب معادل

دال دو طرفه و بدون تیر مثال یک را به روش قاب معادل طرح کنید.

بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۶-۱۵ ۷-۱۵	<p>تذکر: اختلاف اصلی دو روش قاب معادل و مستقیم، در نحوه محاسبه لنگرهای خمی در طول قاب طراحی است. بنابراین فقط گامهای مربوط به محاسبه لنگرهای خمی نهایی، در این مثال بطور کامل آورده می‌شوند.</p> <p>گامهای اول تا سوم مانند همان گامها از مثال یک می‌باشند.</p> <p>با توجه به گام دوم ضخامت دال را برابر ۱۸ سانتیمتر در نظر می‌گیریم</p>		
	<p>گام چهارم) محاسبه پارامترهای لازم برای تحلیل به روش پخش لنگر قاب داخلی آکس (۳) را برای تحلیل در نظر می‌گیریم. یکی از روش‌های آنالیز پخش لنگر است که در این مثال بطور کامل شرح داده می‌شود.</p> <p>- محاسبه ضرایب لازم برای استفاده از جداول ۳ و ۴ دالها</p>	<p>برای ستون آکس (A) داریم:</p>  $a = \frac{18}{2} = 9 \text{ cm}, \quad b' = 0$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
<p>برای ستون‌های آکس‌های (B) و (C) داریم:</p> $a = \frac{18}{2} = 9 \text{ cm}$ <p>در ستون روی دال: $b = 60 - 22.5 = 37.5 \text{ cm}$</p> <p>در ستون زیر دال: $b = 60 - 25 = 35 \text{ cm}$</p> <p>برای ستون آکس (D) داریم:</p> $a = \frac{18}{2} = 9 \text{ cm}$ <p>در ستون روی دال: $\ell_c = 420 \text{ cm}$</p> <p>در ستون زیر دال: $\ell_c = 480 \text{ cm}$</p> <p>$\ell_1 = 670 \text{ cm}$</p> <p>$\ell_2 = 550 \text{ cm}$</p>			

بند آیین نامه	روش	محاسبات			جداول کمکی
دال	ستون روی دال	$\frac{a}{\ell_c}$	(A) $\frac{9}{420} = 0.021$	(B), (C) 0.021	(D) 0.021
		$\frac{b'}{\ell_c}$	-	$\frac{37.5}{420} = 0.089$	$\frac{30}{420} = 0.071$
		$\frac{C_1}{\ell_{LEFT}}$	-	$\frac{120}{670} = 0.179$	$\frac{75}{670} = 0.112$
		$\frac{C_2}{\ell_2}$	$\frac{45}{550} = 0.082$	$\frac{120}{550} = 0.218$	$\frac{105}{550} = 0.191$
		$\frac{C_1}{\ell_{RIGHT}}$	$\frac{40}{670} = 0.060$	$\frac{120}{670} = 0.179$	-
	ستون زیر دال	$\frac{a}{\ell_c}$	$\frac{9}{480} = 0.073$	0.019	0.019
		$\frac{b'}{\ell_c}$	0	$\frac{35}{480} = 0.073$	$\frac{30}{480} = 0.063$
	- محاسبه سختی ستون B				
	ستون روی دال	K_c درجهای تحریک	(A) 4.48	(B), (C) 4.55	(D) 4.52
		$I_c = \frac{b_c \cdot k_c^3}{12}$	240000	341719	341719
		$\frac{K_c}{E_c} = \frac{K_c \cdot I_c}{\ell_c}$	2560	3702	3678
		K_c درجهای تحریک	4.43	4.61	4.57
	ستون زیر دال	$I_c = \frac{b_c \cdot k_c^3}{12}$	240000	520833	341719
		$\frac{K_c}{E_c} = \frac{K_c \cdot I_c}{\ell_c}$	2215	5002	3253

بند آیین نامه	روش	محاسبات				جداول کمکی
	$\sum \frac{K_c}{E_c} = \frac{K_c(\text{above})}{E_c} + \frac{K_c(\text{below})}{E_c}$	$\sum \frac{K_c}{E_c}$	2560+2215 = 4775 (A)	3702+5002 = 8704 (B), (C)	3678+3253 = 6931 (D)	
۵-۲-۶-۱۵	محاسبه ضریب C			دال	دال	دال
		x	30 18	18	18	
		y	58 40	120	75	
			351900+55715			
۳-۱۵	$C = \frac{1}{3} (1 - 0.63 \frac{x}{y}) x^3 y$	C	407615	211235	123755	۲ دال
۵-۱۵	$\frac{K_t}{E_c} = \sum \frac{9c}{\ell_2(l-c_2/\ell_2)^3} = \frac{18c}{\ell_2(l-c_2/\ell_2)^3}$	$\frac{K_t}{E_c}$	17244	14456	7649	
۴-۱۵	$\frac{K_{ta}}{E_c} = (\frac{I_{sb}}{I_s}) \frac{K_t}{E_c}$	$\frac{K_{ta}}{E_c}$	17244	14456	7649	
	تذکر: چون در امتداد قاب اکس (3) تیر وجود ندارد نسبت $\frac{I_{sb}}{I_s}$ برابر یک می‌شود.					
۶-۱۵	$\frac{E_c}{K_{\infty}} = \frac{E_c}{\sum K_c} + \frac{E_c}{K_{ta}}$	$\frac{E_c}{K_{\infty}}$ $\frac{K_{\infty}}{E_c}$	2.674×10^{-4} 3740	1.841×10^{-4} 5433	2.75×10^{-4} 3636	
	- محاسبه سختی دال					
	برای دال‌های سمت چپ ستون‌ها داریم:		(A)	(B), (C)	(D)	
	$I_s = \frac{h^3 s \ell_2}{12}$	K_s^* I_s	-	4.718	4.38	۱-۴ دال
				267300	267300	

بند آیین نامه	روش	محاسبات				جداول کمکی
		$\frac{K_s(\text{left})}{E_c} = \frac{K_s \cdot I_s}{\ell_1}$	$\frac{K_s(\text{left})}{E_c}$	-	1879	1747
		برای دال های سمت راست ستونها داریم:		(A)	(B), (C)	(D)
		$I_s = \frac{h^3 s \cdot \ell_2}{12}$	K_s^*	4.07	4.71	-
		$\frac{K_s(\text{right})}{E_c} = \frac{K_s \cdot I_s}{\ell_1}$	I_s	267300	267300	-
		حال سختی کل را از فرمول زیر محاسبه می کنیم.	$\frac{K_s(\text{right})}{E_c}$	1624	1879	-
		$\sum K = K_{cc} + K_s(\text{left}) + K_s(\text{right})$	$\frac{\sum K}{E_c}$	5364	9191	5383
	D	- محاسبه ضرایب پخش لنگر و لنگرهای گیرداری انتهایی.		(A)	(B), (C)	(D)
		$\frac{1624}{5364} = \frac{1879}{9191} = \frac{1747}{5383}$		= 0.30	= 0.20	= 0.32
	C	- ضریب انتقال لنگر		$\xrightarrow{0.51} \quad \xleftarrow{0.54}$	$\xrightarrow{0.54} \quad \xleftarrow{0.53}$	
	M	- ضریب لنگر گیرداری انتهایی		0.084 0.088	0.088 0.056	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	گام پنجم)		
۷-۶-۱۵	توجه به حالات مختلف بارگذاری و محاسبه لنگر گیرداری انتهایی برای حالت بحرانی		
۳-۷-۶-۱۵	برای تعیین حداکثر لنگر خمشی مثبت در یک دهانه باید آن دهانه و دهانه‌های مجاور بعدی را بطور یک در میان با سه چهارم بار زنده نهایی بارگذاری کرد. ممچنین برای تعیین حداکثر لنگر خمشی منفی روی یک تکیه‌گاه باید دهانه‌های مجاور آن تکیه‌گاه را با سه چهارم بار زنده نهایی بارگذاری کرد.	$W_d = 1.25 (0.7 + 0.18 \times 24) = 6.275 \text{ KN/m}^2$ $W_1 = 1.5 \times 6 = 9 \text{ KN/m}^2$ $\frac{3}{4} W_1 = 0.75 \times 9 = 6.75 \text{ KN/m}^2$ $W_d + \frac{3}{4} W_1 = 13.25 \text{ KN/m}^2$ $W_d + W_1 = 6.275 + 9 = 15.275 \text{ KN/m}^2$	
۴-۷-۶-۱۵	لنگرهای خمشی مورد استفاده در طراحی قطعات در هیچ حالت نباید کمتر از لنگرهای خمشی ایجاد شده در قاب ، تحت اثر بارهای زنده نهایی روی تمام دهانه‌ها باشد.	$FEM_{AB} = 0.084 \times 5.5 \times 6.7^2 \times w = 20.74 \text{ w}$ $FEM_{BA} = 0.088 \times 5.5 \times 6.7^2 \times w = 21.73 \text{ w}$ $FEM_{BC} = FEM_{CB} = FEM_{CD} = 21.73 \text{ w}$ $FEM_{DC} = 0.086 \times 5.5 \times 6.7^2 \times w = 21.23 \text{ w}$	
	گام ششم)		
۳-۷-۶-۱۵	محاسبه لنگرهای نهایی مثبت و منفی حداکثر در طول قاب طراحی چون مقدار بارزنده از 5 KN/m^2 بیشتر است برای		

بند آین نامه	روش	محاسبات						جداول کمکی
	تعیین حداکثر لنگر خمشی مثبت در یک دهانه باید آن دهانه و دهانه‌های مجاور بعدی را بطور یک‌درمیان با سه‌چهارم بارزnde نهایی بارگذاری کرد. همچنین برای تعیین حداکثر لنگر خمشی منفی روی یک تکیه‌گاه باید دهانه‌های مجاور آن تکیه‌گاه را با سه چهارم بار زنده نهایی بارگذاری کرد.							
		گره	A	B	C	D		
		عضو	A-B	B-A	B-C	C-B	C-D	D-C
		ضریب انتقال لنگر (COF)	0.51	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53
		ضریب پیشش لنگر (DF)	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.32
		کل بار زنده روی تمام دهانه‌ها وجود دارد.						
	$W = W_d + W_l$	FEM	-316.8	+331.9	-331.9	+331.9	-331.9	+324.3
		Balance	+95	0	0	0	0	-103.8
		CO	0	+48.5	0	0	-55	0
		Balance	0	-26.2	-26.2	+11	+11	0
		CO	-14.2	0	+5.9	-14.2	0	+5.9
		Balance	+4.3	-1.2	-1.2	+2.8	+2.8	-1.9
		Total	-231.7	+353	-353.4	+331.5	-373.1	+224.5
		M ⁺ (لوسیون)		+179		+129		+172.6
		برای نمونه لنگر M ⁻ _{AB} در زیر محاسبه شده است:						
۹-۱۵ معادله	$M_o = \frac{w_u \cdot l_2 \cdot l^2 \ln}{8}$	$M^{-}_{AB} = \frac{15.275 \times 5.5 \times 6.7^2}{8} - \frac{231.7 + 353}{2}$ $= 179 \text{ KN.m}$						

بند آیین نامه	روش	محاسبات						جداول کمکی																																			
		سه چهارم بار زنده روی دهانه‌های CD و AB وجود دارد.																																									
	CD , AB دهانه : $w = W_d + \frac{3}{4} w_l$	<table border="1"> <tr> <td>P&M Balance</td><td>-270.1 +81</td><td>+283 +29.3</td><td>-136.4 -29.3</td><td>+136.4 +29.3</td><td>-283 +29.3</td><td>+276.5 -88.5</td></tr> <tr> <td>CO Balance</td><td>-15.8 +4.7</td><td>+41.3 -11.4</td><td>+15.8 -11.4</td><td>-15.8 +12.5</td><td>-46.9 +12.5</td><td>+15.8 -5.1</td></tr> <tr> <td>CO Balance</td><td>-6.2 +1.9</td><td>+2.4 -1.8</td><td>+6.8 -1.8</td><td>-6.2 +1.8</td><td>-2.7 +1.8</td><td>+6.8 -2.2</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>-204.5</td><td>+284.2</td><td>-156.3</td><td>+158</td><td>-289</td><td>+203.3</td></tr> <tr> <td>M' (وسط)</td><td colspan="2">+157.6</td><td colspan="2" rowspan="5">+ 36.5</td><td colspan="3" rowspan="5">+ 155.8</td></tr> </table>						P&M Balance	-270.1 +81	+283 +29.3	-136.4 -29.3	+136.4 +29.3	-283 +29.3	+276.5 -88.5	CO Balance	-15.8 +4.7	+41.3 -11.4	+15.8 -11.4	-15.8 +12.5	-46.9 +12.5	+15.8 -5.1	CO Balance	-6.2 +1.9	+2.4 -1.8	+6.8 -1.8	-6.2 +1.8	-2.7 +1.8	+6.8 -2.2	Total	-204.5	+284.2	-156.3	+158	-289	+203.3	M' (وسط)	+157.6		+ 36.5		+ 155.8		
P&M Balance	-270.1 +81	+283 +29.3	-136.4 -29.3	+136.4 +29.3	-283 +29.3	+276.5 -88.5																																					
CO Balance	-15.8 +4.7	+41.3 -11.4	+15.8 -11.4	-15.8 +12.5	-46.9 +12.5	+15.8 -5.1																																					
CO Balance	-6.2 +1.9	+2.4 -1.8	+6.8 -1.8	-6.2 +1.8	-2.7 +1.8	+6.8 -2.2																																					
Total	-204.5	+284.2	-156.3	+158	-289	+203.3																																					
M' (وسط)	+157.6		+ 36.5		+ 155.8																																						
	BC دهانه : $w = W_d$	در این حالت بارگذاری اگر لنگر وسط دهانه BC منفی شود، باید در آن ناحیه نیز آرماتور فوقانی پیش‌بینی کرد.																																									
	CD , AB دهانه : $w = W_d$	$M^+_{BC} = 36.5 > 0$ O.K.																																									
	BC دهانه : $w = W_d + \frac{3}{4} w_l$	سه چهارم بار زنده روی دهانه‌های BC وجود دارد.																																									
	CD , AB دهانه : $w = W_d$	<table border="1"> <tr> <td>P&M Balance</td><td>-130.1 +39</td><td>+136.4 +29.3</td><td>-283 +29.3</td><td>+283 -29.3</td><td>-136.4 -29.3</td><td>+133.2 -42.6</td></tr> <tr> <td>CO Balance</td><td>+15.8 -4.7</td><td>+19.9 -0.8</td><td>-15.8 -0.8</td><td>+15.8 +1.4</td><td>-22.6 +1.4</td><td>-15.8 +5.1</td></tr> <tr> <td>CO Balance</td><td>-0.4 +0.1</td><td>-2.4 +0.3</td><td>+0.8 +0.3</td><td>-0.4 -0.5</td><td>+2.7 -0.5</td><td>+0.8 -0.3</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>-80.3</td><td>+182.7</td><td>-269.2</td><td>+270</td><td>-184.7</td><td>+80.4</td></tr> <tr> <td>M' (وسط)</td><td colspan="2">+62.2</td><td colspan="2" rowspan="4">+ 132.4</td><td colspan="3" rowspan="4">+ 61.1</td></tr> </table>						P&M Balance	-130.1 +39	+136.4 +29.3	-283 +29.3	+283 -29.3	-136.4 -29.3	+133.2 -42.6	CO Balance	+15.8 -4.7	+19.9 -0.8	-15.8 -0.8	+15.8 +1.4	-22.6 +1.4	-15.8 +5.1	CO Balance	-0.4 +0.1	-2.4 +0.3	+0.8 +0.3	-0.4 -0.5	+2.7 -0.5	+0.8 -0.3	Total	-80.3	+182.7	-269.2	+270	-184.7	+80.4	M' (وسط)	+62.2		+ 132.4		+ 61.1		
P&M Balance	-130.1 +39	+136.4 +29.3	-283 +29.3	+283 -29.3	-136.4 -29.3	+133.2 -42.6																																					
CO Balance	+15.8 -4.7	+19.9 -0.8	-15.8 -0.8	+15.8 +1.4	-22.6 +1.4	-15.8 +5.1																																					
CO Balance	-0.4 +0.1	-2.4 +0.3	+0.8 +0.3	-0.4 -0.5	+2.7 -0.5	+0.8 -0.3																																					
Total	-80.3	+182.7	-269.2	+270	-184.7	+80.4																																					
M' (وسط)	+62.2		+ 132.4		+ 61.1																																						
	BC , AB دهانه : $w = W_d + \frac{3}{4} w_l$	$(M^+_{AB} + M^+_{CD}) > 0$ OK																																									
	CD دهانه : $w = W_d$	سه چهارم بار زنده روی دهانه‌های AB و BC وجود دارد.																																									
	BC , AB دهانه : $w = W_d + \frac{3}{4} w_l$	<table border="1"> <tr> <td>P&M Balance</td><td>-270.1 +81</td><td>+283 0</td><td>-283 0</td><td>+283 -29.3</td><td>-136.4 -29.3</td><td>+133.2 -42.6</td></tr> <tr> <td>CO Balance</td><td>0 0</td><td>+41.3 -5.1</td><td>-15.8 -5.1</td><td>0 +4.5</td><td>-22.6 +4.5</td><td>-15.8 +5.1</td></tr> <tr> <td>CO Balance</td><td>-2.8 +0.8</td><td>0 -0.5</td><td>+2.4 -0.5</td><td>-2.8 0</td><td>+2.7 0</td><td>+2.4 -0.8</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>-191.1</td><td>+318.7</td><td>-302</td><td>+255.4</td><td>-181.1</td><td>+81.5</td></tr> </table>						P&M Balance	-270.1 +81	+283 0	-283 0	+283 -29.3	-136.4 -29.3	+133.2 -42.6	CO Balance	0 0	+41.3 -5.1	-15.8 -5.1	0 +4.5	-22.6 +4.5	-15.8 +5.1	CO Balance	-2.8 +0.8	0 -0.5	+2.4 -0.5	-2.8 0	+2.7 0	+2.4 -0.8	Total	-191.1	+318.7	-302	+255.4	-181.1	+81.5								
P&M Balance	-270.1 +81	+283 0	-283 0	+283 -29.3	-136.4 -29.3	+133.2 -42.6																																					
CO Balance	0 0	+41.3 -5.1	-15.8 -5.1	0 +4.5	-22.6 +4.5	-15.8 +5.1																																					
CO Balance	-2.8 +0.8	0 -0.5	+2.4 -0.5	-2.8 0	+2.7 0	+2.4 -0.8																																					
Total	-191.1	+318.7	-302	+255.4	-181.1	+81.5																																					

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی																												
		سه چهارم بار زنده روی دهانه‌های BC و CD وجود دارد.																													
	CD , BC : $w = \bar{W}_d + \frac{3}{4} w_1$ AB : دهانه $w = \bar{W}_d$	<table border="1"> <tr> <td>DEM Balance</td> <td>-130.1 +39</td> <td>+136.4 +29.3</td> <td>-283 +29.3</td> <td>+283 0</td> <td>-283 0</td> <td>+276.5 -88.5</td> </tr> <tr> <td>CO Balance</td> <td>+15.8 -4.7</td> <td>+19.9 -4</td> <td>0 -4</td> <td>+15.8 +6.2</td> <td>-46.9 +6.2</td> <td>0 0</td> </tr> <tr> <td>CO Balance</td> <td>-2.2 +0.7</td> <td>-2.4 -0.2</td> <td>+3.4 -0.2</td> <td>-2.2 +0.4</td> <td>0 +0.4</td> <td>+3.4 -1.1</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-81.5</td> <td>+179</td> <td>-254.5</td> <td>+303.2</td> <td>-323.3</td> <td>+190.3</td> </tr> </table>	DEM Balance	-130.1 +39	+136.4 +29.3	-283 +29.3	+283 0	-283 0	+276.5 -88.5	CO Balance	+15.8 -4.7	+19.9 -4	0 -4	+15.8 +6.2	-46.9 +6.2	0 0	CO Balance	-2.2 +0.7	-2.4 -0.2	+3.4 -0.2	-2.2 +0.4	0 +0.4	+3.4 -1.1	Total	-81.5	+179	-254.5	+303.2	-323.3	+190.3	
DEM Balance	-130.1 +39	+136.4 +29.3	-283 +29.3	+283 0	-283 0	+276.5 -88.5																									
CO Balance	+15.8 -4.7	+19.9 -4	0 -4	+15.8 +6.2	-46.9 +6.2	0 0																									
CO Balance	-2.2 +0.7	-2.4 -0.2	+3.4 -0.2	-2.2 +0.4	0 +0.4	+3.4 -1.1																									
Total	-81.5	+179	-254.5	+303.2	-323.3	+190.3																									
۱-۸-۶-۱۵	حال مقادیر پوش لنگر خمثی در دهانه‌های مختلف بدست می‌آید:	با توجه به جداول فوق داریم:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>عضو</th> <th>A-B</th> <th>B-A</th> <th>B-C</th> <th>C-B</th> <th>C-D</th> <th>D-C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$M_{\text{MAX}}^{\text{نگر}} (\text{نگر})$</td> <td>231.7</td> <td>353</td> <td>353.4</td> <td>331.5</td> <td>373.1</td> <td>224.5</td> </tr> <tr> <td>$M_{\text{MAX}}^{\text{دهانه}} (\text{دهانه})$</td> <td>179</td> <td></td> <td>132.4</td> <td></td> <td>172.6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	عضو	A-B	B-A	B-C	C-B	C-D	D-C	$M_{\text{MAX}}^{\text{نگر}} (\text{نگر})$	231.7	353	353.4	331.5	373.1	224.5	$M_{\text{MAX}}^{\text{دهانه}} (\text{دهانه})$	179		132.4		172.6								
عضو	A-B	B-A	B-C	C-B	C-D	D-C																									
$M_{\text{MAX}}^{\text{نگر}} (\text{نگر})$	231.7	353	353.4	331.5	373.1	224.5																									
$M_{\text{MAX}}^{\text{دهانه}} (\text{دهانه})$	179		132.4		172.6																										
۲-۸-۶-۱۵	حداکثر لنگر خمثی منفی در تکیه‌گاه‌های میانی برابر با لنگر خمثی در مقطع گذرنده از بر ستون است. فاصله محور ستون از این بر در هر حال نباید بزرگتر از $0.175 \sqrt{\frac{V.C_1}{3}}$ در نظر گرفته شود.	در این مسئله برای محاسبه لنگر خمثی منفی در بر تکیه‌گاه، مقدار $\sqrt{\frac{V.C_1}{3}}$ را از لنگر محاسبه شده در مرکز تکیه‌گاه کم کرده‌ایم (روش تقریبی). چون لنگر منفی تکیه‌گاهی حاکم، در تمام دهانه‌ها مربوط به حالتی است که کل بار زنده روی تمام دهانه‌ها وجود دارد، فقط برای این حالت $\sqrt{\frac{V.C_1}{3}}$ را محاسبه می‌کنیم.																													

بند آین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
		$M_{AB}:$ $\frac{V.C_1}{3} = \frac{C_1}{3} \left[w \times l_2 \times \frac{l_1}{2} - \frac{M_{BA} - M_{AB}}{l_1} \right]$ $\frac{V.C_1}{3} = \frac{0.4}{3} \left[15.275 \times 5.5 \times \frac{6.7}{2} - \frac{353 - 231.7}{6.7} \right]$ $= 25.1 \text{ KN.m}$	
		$M_{BA}:$ $\frac{V.C_1}{3} = \frac{1.2}{3} \left[15.275 \times 5.5 \times \frac{6.7}{2} - \frac{231.7 - 353}{6.7} \right]$ $= 119.8 \text{ KN.m}$	
		$M_{BC}:$ $\frac{V.C_1}{3} = \frac{1.2}{3} \left[15.275 \times 5.5 \times \frac{6.7}{2} - \frac{331.5 - 353.4}{6.7} \right]$ $= 113.9 \text{ KN.m}$	
		$M_{CB}:$ $\frac{V.C_1}{3} = \frac{1.2}{3} \left[15.275 \times 5.5 \times \frac{6.7}{2} - \frac{353.4 - 331.5}{6.7} \right]$ $= 111.3 \text{ KN.m}$	


بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی																																					
۴-۸-۶-۱۵	<p>چون دالی محدودیتهای روش مستقیم (۷-۱۵) را ارضاء کند، می‌توان مجموع قدر مطلق‌های لنگر خمی مثبت و متوسط لنگرهای خمی منفی در هر دهانه از قاب معادل را تا مقدار M_0 کاهش داد و مقادیر لنگرهای خمی مثبت و منفی را به تناسب اصلاح کرد.</p> <p>معادله ۸-۱۵</p> $M_0 = \frac{W_u \cdot l_2 \cdot l^2}{8} \ln$ <p>چون لنگرهای منفی در مرحله قبل کاهش یافته‌اند، کاهش مربوط به این قسمت را به لنگرهای مثبت اختصاص می‌دهیم.</p>	<p>M_{CD}:</p> $\frac{C_1}{3} = \frac{1.2}{3} \left[15.275 \times 5.5 \times \frac{6.7}{2} - \frac{224.5 - 373.1}{6.7} \right]$ $= 121.4 \text{ KN.m}$ <p>M_{BA}:</p> $\frac{V.C_1}{3} = \frac{0.75}{3} \left[15.275 \times 5.5 \times \frac{6.7}{2} - \frac{373.1 - 224.5}{6.7} \right]$ $= 64.8 \text{ KN.m}$ <p>بنابراین :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>عضو</th> <th>A-B</th> <th>B-A</th> <th>B-C</th> <th>C-B</th> <th>C-D</th> <th>D-C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$M_{MAX}^{(+)}$ (نیوتن)</td> <td>196.6</td> <td>233.2</td> <td>239.5</td> <td>220.2</td> <td>251.7</td> <td>159.7</td> </tr> <tr> <td>$M_{MAX}^{(-)}$ (نیوتن)</td> <td>179</td> <td></td> <td>132.4</td> <td></td> <td>172.6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>با توجه به گام چهارم از مثال اول داریم:</p> <p>AB : دهانه $M_0 = 365 \text{ KN.m}$</p> <p>BC : دهانه $M_0 = 317.2 \text{ KN.m}$</p> <p>CD : دهانه $M_0 = 325.9 \text{ KN.m}$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>دهانه</th> <th>A-B</th> <th>B-C</th> <th>C-D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$M^+ \text{ ave } M^-$</td> <td>393.9</td> <td>362.25</td> <td>378.3</td> </tr> <tr> <td>M_0</td> <td>365</td> <td>317.2</td> <td>325.9</td> </tr> <tr> <td>$M^+ \text{ مقدار کاهش}$</td> <td>28.9</td> <td>45.05</td> <td>52.4</td> </tr> </tbody> </table>	عضو	A-B	B-A	B-C	C-B	C-D	D-C	$M_{MAX}^{(+)}$ (نیوتن)	196.6	233.2	239.5	220.2	251.7	159.7	$M_{MAX}^{(-)}$ (نیوتن)	179		132.4		172.6		دهانه	A-B	B-C	C-D	$M^+ \text{ ave } M^-$	393.9	362.25	378.3	M_0	365	317.2	325.9	$M^+ \text{ مقدار کاهش}$	28.9	45.05	52.4	
عضو	A-B	B-A	B-C	C-B	C-D	D-C																																		
$M_{MAX}^{(+)}$ (نیوتن)	196.6	233.2	239.5	220.2	251.7	159.7																																		
$M_{MAX}^{(-)}$ (نیوتن)	179		132.4		172.6																																			
دهانه	A-B	B-C	C-D																																					
$M^+ \text{ ave } M^-$	393.9	362.25	378.3																																					
M_0	365	317.2	325.9																																					
$M^+ \text{ مقدار کاهش}$	28.9	45.05	52.4																																					



بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی																					
		بنابراین این مقادیر لنگرهای نهایی مثبت و منفی برابرند با :																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>عضو</th><th>A-B</th><th>B-A</th><th>B-C</th><th>C-B</th><th>C-D</th><th>D-C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M_{MAX}^+ (نکه اند)</td><td>196.6</td><td>233.2</td><td>239.5</td><td>220.2</td><td>251.7</td><td>159.7</td></tr> <tr> <td>M_{MAX}^- (واسع دهانه)</td><td>150.1</td><td></td><td>87.35</td><td></td><td>120.2</td><td></td></tr> </tbody> </table>	عضو	A-B	B-A	B-C	C-B	C-D	D-C	M_{MAX}^+ (نکه اند)	196.6	233.2	239.5	220.2	251.7	159.7	M_{MAX}^- (واسع دهانه)	150.1		87.35		120.2		
عضو	A-B	B-A	B-C	C-B	C-D	D-C																		
M_{MAX}^+ (نکه اند)	196.6	233.2	239.5	220.2	251.7	159.7																		
M_{MAX}^- (واسع دهانه)	150.1		87.35		120.2																			
	گام های بعد شبیه مثال یک می باشند.																							

مثال ۴ طرح دال دو طرفه و دارای تیر به روش ضرایب لنگر خمی

دال دو طرفه و دارای تیر مثال دو را به روش ضرایب لنگر خمی طرح کنید. فرض کنید ارتفاع کلیه تیرها برابر ۷۰ سانتیمتر است.

بند آین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۲-۱-۸-۱۵	گام اول) کنترل هندسه و بارگذاری دال برای استفاده از روش ضرایب لنگر خمی	ضوابط : A- دال درچهار طرف روی تیرها یا دیوارهایی شکیه داشته باشد. B- ابعاد تیرهای زیر سری چنان باشند که رابطه زیر برقرار باشد.	
۳-۱-۸-۱۵		$\frac{b_w \cdot h^3 b}{l_n \cdot h^3} \geq 2$ $\frac{25 \times 70^3}{700 \times 16^3} = 2.99 > O.K.$	
۴-۱-۸-۱۵		C- نسبت طول آزاد به عرض آزاد دال، کوچکتر از ۲ یا مساوی با آن باشد. $\frac{7}{5.8} = 1.21 < 2$ O.K.	
۵-۱-۸-۱۵		D- بارهای وارد به دال تنها به بارهای قائم بوده و بطور یکنواخت پخش شده باشند.	
	گام دوم) انتخاب ضخامت دال با توجه به مثال دو ضخامت ۱۶ سانتیمتر ضوابط افت و برش را ارضاء می کند.		


بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	در صورت استفاده از روش ضرایب لنگر خشی، ضخامت دال در هیچ حالت نباید در دالهایی که در یک سمت یا بیشتر غیر پیوسته هستند از مقدار زیر کمتر در نظر گرفته شود: محیط دال تقسیم بر ۱۴۰	$h_{s \min} = \frac{2 \times (5.8 + 7)}{140} = 0.18m$ بنابراین ضخامت دال را برابر ۱۸ سانتیمتر در نظر می‌گیریم.	
۳-۱-۸-۱۵	به علت تغییر ضخامت دال رابطه (۱۲-۱۵) مجدداً کنترل می‌شود.		
معادله ۱۰-۱۵	$\frac{b_w \cdot h^3 b}{l_n \cdot h^3} \geq 2$	$\frac{25 \times 70^3}{700 \times 16^3} = 2.1 > 2 \quad O.K.$	
۴-۴-۸-۱۵	<p>(گام سوم) محاسبات چشم‌گوشه</p>  <p>- کنترل برش</p> $m = \frac{l_A}{l_B}$ <p>با داشتن مقدار m و استفاده از جدول (۴-۴-۸-۱۵) آیین نامه، ضرایب برش بدست می‌آیند.</p>	$m = \frac{5.8}{7} = 0.83$ $W_A = \frac{1}{2}(0.71 + 0.66) = 0.685$ $W_B = \frac{1}{2}(0.29 + 0.34) = 0.315$ <p>به خاطر افزایش ضخامت دال بارهای نهایی مجدداً محاسبه می‌شوند.</p> $W_d = 1.25(0.7 + 0.18 \times 24) = 6.275 \text{ KN.m}^2$	

بند آین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۴-۸-۱۵	 $q_A = \frac{w \cdot l_A \cdot l_B \cdot w_B}{2 \cdot l_A}$ $q_B = \frac{w \cdot l_A \cdot l_B \cdot w_A}{2 \cdot l_B}$ <p>در این مرحله \bar{q}_A و \bar{q}_B را در حالتی که دال بصورت ذوزنقه‌ای مثلثی تقسیم‌بندی شده است محاسبه می‌کنیم.</p>  $\bar{q}_A = \frac{w \cdot l_A^2 / 4}{l_A}$ $\bar{q}_B = \frac{(w \cdot l_A \cdot l_B - 2 \cdot w \cdot l_A^2 / 4) \times 0.5}{l_B}$ $q = \text{MAX} (q_A, q_B, \bar{q}_A, \bar{q}_B)$ <p>مقاومت برشی دال برابر است با:</p> $V_c = 0.2\phi_c \sqrt{f_c} bd$ <p>- محاسبات خمش -B</p> <p>- محاسبه لنگرهای همسی -B₁</p>	$W_1 = 6 \times 1.5 = 9 \text{ KN/m}^2$ $W_u = 6.275 + 9 = 15.275 \text{ KN/m}^2$ $q_A = \frac{15.275 \times 5.8 \times 7 \times 0.315}{2 \times 5.8} = 16.84 \text{ KN/m}$ $q_B = \frac{15.275 \times 5.8 \times 7 \times 0.685}{2 \times 7} = 30.34 \text{ KN/m}$ $\bar{q}_A = \frac{15.275 \times (5.8^2) / 4}{5.8} = 22.15 \text{ KN/m}$ $\bar{q}_B = \frac{(15.275 \times 5.8 \times 7 - 2 \times 15.275 \times 5.8^2 / 4) \times 0.5}{7} = 25.95 \text{ KN/m}$ $q = q_B = 30.34 \text{ KN/m}$ $V_c = 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 1 \times 0.15 \times 10^3 = 80.5 \text{ KN/m} > q \text{ O.K.}$	
۱-۱-۳-۱۲			

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
برای $m=0.83$ داریم:			جدول ۴-۲-۸-۱۵ الف
$C_A^- = \frac{1}{2}(0.066 + 0.071) = 0.0685$			
$C_B^- = \frac{1}{2}(0.029 + 0.034) = 0.0315$			
$M_{A(d+1)}^- = C_A^- \cdot W_{(d+1)} \cdot l^2 A$	$M_{A(d+1)}^- = 0.0685 \times 15.275 \times 5.8^2 = 35.2 \text{ KN/m}$	$M_{A(d+1)}^- = C_A^- \cdot W_{(d+1)} \cdot l^2 A$	معادله ۱۴-۱۵
$M_{B(d+1)}^- = C_B^- \cdot W_{(d+1)} \cdot l^2 B$	$M_{B(d+1)}^- = 0.0315 \times 15.275 \times 7^2 = 23.6 \text{ KN/m}$	$M_{B(d+1)}^- = C_B^- \cdot W_{(d+1)} \cdot l^2 B$	جدول ۴-۲-۸-۱۵ ب
$C_{Al}^+ = \frac{1}{2}(0.048 + 0.043) = 0.0455$			
$C_{Ad}^+ = \frac{1}{2}(0.039 + 0.036) = 0.0375$			
$C_{Bl}^+ = \frac{1}{2}(0.020 + 0.023) = 0.0215$			
$C_{Bd}^+ = \frac{1}{2}(0.016 + 0.019) = 0.0175$			
$M_{Ad}^+ = C_{Ad}^+ \cdot W_d \cdot l^2_A$	$M_{Ad}^+ = 0.0375 \times 6.275 \times 5.8^2 = 7.9 \text{ KN.m}$	$M_{Ad}^+ = C_{Ad}^+ \cdot W_d \cdot l^2_A$	معادله ۱۵-۱۵
$M_{Bd}^+ = C_{Bd}^+ \cdot W_d \cdot l^2_B$	$M_{Bd}^+ = 0.0175 \times 6.275 \times 7^2 = 5.4 \text{ KN.m}$	$M_{Bd}^+ = C_{Bd}^+ \cdot W_d \cdot l^2_B$	معادله ۱۶-۱۵
$M_{Al}^+ = C_{Al}^+ \cdot W_l \cdot l^2_A$	$M_{Al}^+ = 0.0455 \times 9 \times 5.8^2 = 13.8 \text{ KN.m}$	$M_{Al}^+ = C_{Al}^+ \cdot W_l \cdot l^2_A$	معادله ۱۷-۱۵
$M_{Bl}^+ = C_{Bl}^+ \cdot W_l \cdot l^2_B$	$M_{Bl}^+ = 0.0215 \times 9 \times 7^2 = 9.5 \text{ KN.m}$	$M_{Bl}^+ = C_{Bl}^+ \cdot W_l \cdot l^2_B$	معادله ۱۸-۱۵
$M_A^+ = M_{Ad}^+ + M_{Al}^+$	$M_A^+ = 7.9 + 13.8 = 21.79 \text{ KN.m}$		
$M_B^+ = M_{Bd}^+ + M_{Bl}^+$	$M_B^+ = 5.4 + 9.5 = 14.9 \text{ KN.m}$		
تذکر : کلیه لنگرهای خمی فوچ برای واحد عرض نوار میانی می باشند.			
محاسبه آرماتورهای خمی لازم - B2			
$A_s = \frac{M_u}{\phi_s \cdot f_y \cdot j \cdot d}$	$j=0.92$ و با فرض $M_u = M_A = 35.2 \text{ KN.m}$ برای داریم: $A_s = \frac{35.2 \times 10^{-3}}{0.85 \times 300 \times 0.92 \times 0.15} = 10 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ و یا: $A_s = 10 \text{ cm}^2 / \text{m}$		

جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
	$A_{S\min} = 0.002 \times 100 \times 18 = 3.6 \text{ cm}^2 / \text{m}$ حال مقدار ز فرض شده را کنترل می‌کنیم. $a = \frac{0.85 \times 10 \times 300}{0.85 \times 0.6 \times 20 \times 100} = 2.5 \text{ m}$ $j = 1 - \frac{2.5}{2 \times 15} = 0.917 \approx 0.92 \text{ O.K.}$		جدول ۴-۲-۸-۱۵ الف
	$M_{\bar{A}(d+1)} = C_{\bar{A}} \cdot W_{(d+1)} \cdot l^2 A$ $M_{\bar{B}(d+1)} = C_{\bar{B}} \cdot W_{(d+1)} \cdot l^2 B$		معادله ۱۴-۱۵ جدول ۴-۲-۸-۱۵ ب
	$M^+_{Ad} = C^+_{Ad} \cdot W_d \cdot l^2_A$ $M^+_{Bd} = C^+_{Bd} \cdot W_d \cdot l^2_B$		معادله ۱۵-۱۵ معادله ۱۶-۱۵
	$M^+_{Al} = C^+_{Al} \cdot W_l \cdot l^2_A$ $M^+_{Bl} = C^+_{Bl} \cdot W_l \cdot l^2_B$ $M^+_{A} = C^+_{Ad} \cdot M^+_{Al}$ $M^+_{B} = C^+_{Bd} \cdot M^+_{Bl}$		معادله ۱۷-۱۵ معادله ۱۸-۱۵
	تذکر : کلیه لنگرهای خمشی فوق برای واحد عرض نوار میانی می‌باشند. - محاسبه آرماتورهای خمشی لازم.		
	$A_s = \frac{M_u}{\phi_s \cdot f_y \cdot j \cdot d}$		
	$A_s = \frac{35.2 \times 10^{-3}}{0.85 \times 300 \times 0.92 \times 0.15} = 10 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ $A_s = 10 \text{ cm}^2 / \text{m}$		

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۳-۷-۸	$A_{s\min} = 0.002 \times b \times h_s$ $a = \frac{\phi_s \cdot A_s \cdot f_y}{0.85 \phi_c \cdot f_c \cdot b}$ $j = 1 - \frac{a}{2d}$	$A_{s\min} = 0.002 \times 100 \times 18 = 3.6 \text{ cm}^2 / 2$ حال مقدار j فرض شده را کنترل می کنیم. $a = \frac{0.85 \times 10 \times 300}{0.85 \times 0.6 \times 20 \times 100} = 2.5 \text{ cm}$ $j = 1 - \frac{2.5}{2 \times 15} = 0.917 \approx 0.92 \text{ O.K.}$ $\therefore \text{USE } \Phi 12/10 \text{ cm, } A_s = 11.31 \text{ cm}^2 / \text{m}$ برای $M_u = M_B^- = 23.6 \text{ KN.m}$ داریم : $A_s = \frac{10}{35.2} \times 23.6 = 6.7 \text{ cm}^2 / \text{m} > A_{s\min} \text{ O.K.}$ $\therefore \text{USE } \Phi 12/15 \text{ cm, } A_s = 7.54 \text{ cm}^2 / \text{m}$ برای $M_u = M_A^+ = 21.7 \text{ KN.m}$ داریم : $A_s = \frac{10}{35.2} \times 21.7 = 6.16 \text{ cm}^2 / \text{m} > A_{s\min} \text{ O.K.}$ $\therefore \text{USE } \Phi 12/15 \text{ cm, } A_s = 7.54 \text{ cm}^2 / \text{m}$ برای $M_u = M_B^+ = 14.9 \text{ KN.m}$ داریم : $A_s = \frac{10}{35.2} \times 14.9 = 4.23 \text{ cm}^2 / \text{m} > A_{s\min} \text{ O.K.}$ $\therefore \text{USE } \Phi 12/25 \text{ cm, } A_s = 4.52 \text{ cm}^2 / \text{m}$ تذکر ۱ : میلگرد های فوق در نوارهای میانی بکار می روند. تغییرات لنگرهای خمی مثبت و منفی در عرض هر یک از نوارهای کناری غیر یکنواخت ولی بصورت خطی در نظر گرفته می شود. این لنگرهای در مرز مشترک با نوار میانی برابر با مقادیر مربوط در نوار میانی و در مرز خارجی برابر یک سوم این مقادیر منظور می شوند.	آرماتور گذاری - ۶
۳-۲-۸-۱۶			آرماتور گذاری - ۶

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
	<p>اگر بخواهیم این لنگرها را یکنواخت فرض کنیم مقدار متوسط آنها برابر $0.5(1 + \frac{1}{3})M_{\max}$ و یا $\frac{2}{3}M_{\max}$ خواهد شد. بنابراین می‌توان فاصله آرماتورها با درنوار کناری $\frac{2}{3}$ برابر کرد. البته باید توجه شود که فاصله بین میلگردها از حد اکثر مقدار مجاز بیشتر نشود و نیز A_s از کمتر نگردد.</p> <p>تذکر ۲: مقدار لنگر خمشی منفی انتهایی دال در هر نوار متکی بر تکیه گاه غیر پیوسته، برابر سه چهارم لنگر خمشی مثبت وسط دهانه، در همان نوار فرض می‌شود.</p>		۶-۲-۸-۱۵
	<p>گام چهارم)</p> <p>محاسبات چشممه میانی</p>  $m = \frac{5.7}{6.9} = 0.826$ <p>برای $m=0.826$ داریم:</p> $C^-_A = \frac{1}{2}(0.06 + 0.065) = 0.0625$ $C^-_B = \frac{1}{2}(0.031 + 0.027) = 0.029$ $M_{\bar{A}(d+1)} = C^-_A W_{(d+1)} \cdot \ell^2_A = 0.0625 \times 15.275 \times 5.7^2 = 31 \text{ KN.m}$ $M_{\bar{B}(d+1)} = C^-_B W_{(d+1)} \cdot \ell^2_B = 0.029 \times 15.275 \times 6.9^2 = 21.1 \text{ KN.m}$ $C^+_A = \frac{1}{2}(0.041 + 0.037) = 0.039$ $C^+_{Ad} = \frac{1}{2}(0.026 + 0.024) = 0.025$		جدول ۴-۲-۸-۱۵ الف
	<p>- محاسبه لنگرهای خمشی</p> $m = \frac{l_A}{l_B}$ $M_{\bar{A}(d+1)} = C^-_A W_{(d+1)} \cdot \ell^2_A$ $M_{\bar{B}(d+1)} = C^-_B W_{(d+1)} \cdot \ell^2_B$		معادله ۱۳-۱۵ معادله ۱۴-۱۵ جدول ۴-۲-۸-۱۵


بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
		$C^+_{BI} = \frac{1}{2}(0.017 + 0.019) = 0.018$ $C^+_{BD} = \frac{1}{2}(0.011 + 0.012) = 0.0115$	
۱۵-۱۵ معادله	$M^+_{Ad} = C^+_{Ad} \cdot W_d \cdot l^2_A$	$M^+_{Ad} = 0.025 \times 6.275 \times 5.7^2 = 5.1 \text{ KN.m}$	
۱۶-۱۵ معادله	$M^+_{Bd} = C^+_{Bd} \cdot W_d \cdot l^2_B$	$M^+_{Bd} = 0.0115 \times 6.275 \times 6.9^2 = 3.4 \text{ KN.m}$	
۱۷-۱۵ معادله	$M^+_{Al} = C^+_{Al} \cdot W_l \cdot l^2_A$	$M^+_{Al} = 0.039 \times 9 \times 5.7^2 = 11.4 \text{ KN.m}$	
۱۸-۱۵ معادله	$M^+_{Bl} = C^+_{Bl} \cdot W_l \cdot l^2_B$ $M^+_{A} = C^+_{Ad} \cdot M^+_{Al}$ $M^+_{B} = C^+_{Bd} \cdot M^+_{Bl}$	$M^+_{Bl} = 0.018 \times 9 \times 6.9^2 = 7.7 \text{ KN.m}$ $M^+_{A} = 5.1 + 11.4 = 16.5 \text{ KN.m}$ $M^+_{B} = 3.4 + 7.7 = 11.1 \text{ KN.m}$	
	$A_s = \frac{M_u}{\phi_s \cdot f_y \cdot j \cdot d}$	- محاسبه آرماتورهای خمشی لازم $A_s = \frac{10}{35.2} \times 31 = 8.81 \text{ cm}^2 / \text{m} > A_{s \min} \text{ O.K.}$ $\therefore \text{USE } \Phi 12/12.5 \text{ cm, } A_s = 9.05 \text{ cm}^2/\text{m}$ $A_s = \frac{10}{35.2} \times 21.1 = 6 \text{ cm}^2 / \text{m} > A_{s \min} \text{ O.K.}$	آرماتورگذاری-۶
		$M_u = M^-_A = 31 \text{ KN.m}$ برای $M_u = M^-_B = 21.1 \text{ KN.m}$ برای	
		$M_u = M^+_A = 16.5 \text{ KN.m}$ برای $A_s = \frac{10}{35.2} \times 16.5 = 4.7 \text{ cm}^2 / \text{m} > A_{s \min} \text{ O.K.}$	آرماتورگذاری-۶
		$M_u = M^+_B = 11.1 \text{ KN.m}$ برای $A_s = \frac{10}{35.2} \times 11.1 = 3.15 \text{ cm}^2 / \text{m} > A_{s \min} \text{ O.K.}$ بنابراین: $A_s = A_{s \min} = 3.6 \text{ cm}^2/\text{m}$ $\therefore \text{USE } \Phi 12/30 \text{ cm, } A_s = 3.77 \text{ cm}^2/\text{m}$	آرماتورگذاری-۶

بندهای آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	گام پنجم) محاسبات چشممه‌های کناری	گام پنجم در این مثال انجام نشده است.	
۱-۵-۸-۱۵	گام ششم) لنگرهای خمشی در تیرها تیرها برای لنگرهای ناشی از بارهای ذوزنقه‌ای مثلثی و یا بارهای معادل یکنواخت زیر طرح می‌شوند. - برای تیرهای تکیه‌گاه ضلع کوتاه دال:		
معادله ۱۷-۱۵	$\frac{W_u \cdot l_A}{3}$		
۱۸-۱۵	- برای تیرهای تکیه‌گاه ضلع بلند دال: $\left(\frac{W_u \cdot l_A}{3} \right) \left(\frac{3 - m^2}{2} \right)$	برای نمونه بارهای وارد بر تیرهای اطراف چشمه گوشه را بدست می‌آوریم. $q_A = \frac{15.275 \times 5.8}{3} = 29.5 \text{ KN/m}$ $q_B = 29.5 \times \left(\frac{3 - 0.83^2}{2} \right) = 34.1 \text{ KN/m}$	

دال ۱) ضریب α_f برای محاسبه α مراجع: بندهای ۱۵-۰ (تعریف α) و ۷-۲-۱۵ آینه نامه بتن ایران

$$\alpha = \frac{E_{cb} \cdot I_b}{E_{cs} \cdot I_s} = \frac{E_{cb}}{E_{cs}} \frac{b_w}{\ell_2} \left[\frac{h}{h_s} \right]^3 \alpha_f$$

تذکر: علت تغییر شیب منحنی‌ها در $\frac{h}{h_s} = 5$ بعلت محدودیت عرض بال تیرهای T شکل با توجه به بند ۷-۲-۱۵ می‌باشد.



دال ۲) ضریب ثابت C برای محاسبه سختی پیچشی K_t

مراجع: بندهای ۱۵-۶-۵-۲ و ۱۵-۶-۵-۳ آین نامه بتن ایران.

$$C = \sum (1 - 0.63 \frac{x}{y}) \frac{x^3 \cdot y}{3}$$


تذکر: x طول ضلع کوچکتر و y طول ضلع بزرگتر مقطع مستطیل شکل می‌باشد. اگر سطح مقطع عضو پیچش مستطیلی شکل نباشد، باید آنرا به تعدادی مستطیل تقسیم کرد و C آن قطعات را با هم جمع نمود. البته تقسیم‌بندی باید طوری باشد که C به حداقل مقدار خود برسد.

$$c \text{ cm}^4$$

دال ۱-۳) ضریب سختی k_c برای ستونهای دارای سر ستون با پخ ۴۵ درجه

مراجع : بند ۱۵-۶ آینه نامه بتن ایران.

$$K_c = \frac{k_c \cdot E_{cc} \cdot I_c}{l_c}$$



$a =$ طولی از ستون که صلب فرض می شود.
 $b' =$ عمق پخ ۴۵ درجه از زیر سقف


تذکر : عدد فوقانی جدول برای انتهای دارای سر ستون و عدد تחתانی آن برای انتهای تחתانی ستون می باشد.

b/ℓ_c	a/ℓ_c	KC	صربی سختی
٠.٠	٠.٠٠	٠.٠٠٥	٠.٠١
٠.٠	٤/١٠٢	٤/٢٠٨	٤/٣١٨
٠.٠	٤/١٠٢	٤/٢٠٨	٤/٣١٨
٠.٢	٤/١١٣	٤/١١٥	٤/٢٢٢
٠.٢	٤/٠٠٣	٤/١٠٥	٤/٢٢٢
٠.٤	٤/٠٥٠	٤/١٥٤	٤/٢٦٣
٠.٤	٤/١١٢	٤/١١٥	٤/٢٦٣
٠.٦	٤/١٠٨	٤/١١٤	٤/٢٦٣
٠.٦	٤/٠٢٥	٤/١٢٩	٤/٢٣٣
٠.٨	٤/١٨٥	٤/٢٩٣	٤/٤٣٣
٠.٨	٤/٠٤٢	٤/١٤٧	٤/٢٥٣
٠.٨	٤/٢٨٠	٤/٣٩٢	٤/٣٣٣
٠.٩	٤/٠٥٣	٤/١٦٨	٤/٢٧٧
٠.٩	٤/١٩٣	٤/١٢٩	٤/٢٣٣
٠.٩	٤/٠٨٣	٤/٢٩٣	٤/٣٣٣
١.٠	٤/١٨٣	٤/٢٩٣	٤/٣٣٣
١.٠	٤/٠٣٣	٤/٣٩٢	٤/٣٣٣
١.٢	٤/٠٨٣	٤/١٩٣	٤/٣٣٣
١.٢	٤/٠٨٣	٤/٢٣٣	٤/٣٣٣
١.٤	٤/١١٢	٤/٢١٩	٤/٣٣٣
١.٤	٤/٥٥٧	٤/٥٣٨	٤/٣٣٣
١.٦	٤/١٣٩	٤/١٤٨	٤/٣٣٣
١.٦	٤/٨٣٠	٤/٩٧١	٤/٣٣٣
١.٨	٤/١٤٩	٤/١٧٩	٤/٣٣٣
١.٨	٤/١٣٢	٤/١٣٢	٤/٣٣٣
٢.٠	٤/٢٠٠	٤/٢١٢	٤/٣٣٢
٢.٠	٥/٢٠٥	٥/٢٠٥	٥/٣٣٢
٢.٢	٥/٢٣٣	٥/٢٣٣	٥/٣٣٢
٢.٢	٥/١٤١٩	٥/١٤١٩	٥/٣٣٢

داد ۲-۳) ضریب k_c برای ستونهای بدون سر ستون پخ دار

مراجع: ACI Journal V.68, No. 11, Nov. 1971, P.830

$$K_c = \frac{k_c \cdot E_{cc} \cdot I_c}{l_c}$$



b' = طولی از انتهای نزدیک ستون که صلب فرض می شود.

a = طولی از انتهای نزدیک ستون که صلب فرض می شود.

kc	ب'l/c	ضريب سختي									
		a/l/c	b'/l/c	c/l/c	d/l/c	e/l/c	f/l/c	g/l/c	h/l/c	i/l/c	j/l/c
٠	٠/٠٠	٠/٠٢	٠/٠٤	٠/٠٦	٠/٠٨	٠/١٠	٠/١٢	٠/١٤	٠/١٦	٠/١٨	٠/٢٢
٠/٠	٤/٠٨٢	٤/١٤٧	٤/٢٥٥	٤/٣٤٨	٤/٤٤٤	٤/٥٤٢	٤/٦٥١	٤/٧٦٢	٤/٨٧٨	٤/٩٨٨	٥/١٢٨
٠/٢	٤/٢٣٣	٤/٤٣٣	٤/٥٣٣	٤/٦٣٣	٤/٧٣٣	٤/٨٣٣	٤/٩٣٣	٥/١١٠	٥/٢٤٤	٥/٣٨٤	٥/٤٦٣
٠/٣	٤/٧٠٩	٤/٨٣٢	٤/٩٤٠	٥/٠٥٣	٥/١٩٣	٥/٢٣٣	٥/٣٧٥	٥/٤٣٧	٥/٥٧٨	٥/٧٣٩	٦/٥٣٣
٠/٤	٥/١٢٢	٥/٢٥٢	٥/٣٦٣	٥/٤٦٦	٥/٥٩٣	٥/٧٥٥	٥/٨٥٥	٦/٠٢٧	٦/٢٠٩	٦/٤٠٣	٦/٨٣٧
٠/٥	٥/٥٨١	٥/٧٣٥	٥/٨٩٨	٦/٠٧٠	٦/٢٥٤	٦/٣٤٥	٦/٤٦٥	٦/٤٥٠	٦/٦٥٠	٦/٨٦٠	٧/٠٦٠
٠/٦	٦/٠٩١	٦/٢٧١	٦/٤٦٢	٦/٥٥٥	٦/٨٨٠	٧/١٠٩	٧/٣٥٣	٧/٤١٤	٧/٨٩٣	٧/١١٣	٧/٩٧
٠/٧	٦/٥٥٩	٦/٨٧٠	٧/٠٩٤	٧/٣٣٣	٧/٨٧٥	٧/٨٨٩	٧/٨٩٦	٧/١٠٠	٧/١٢٤	٧/١٤٣	٨/٢٠٣
٠/٨	٧/٢٩٢	٧/٥٤٠	٧/٨٠٢	٨/٠٨٤	٨/٢٨٥	٨/٣٨٦	٨/٤٦١	٨/٤٩٣	٨/٦٩٣	٨/٧٩٧	٩/٢٣٣
٠/٩	٨/٠٠١	٨/٢٩١	٨/٤٠٠	٨/٩٣١	٩/٢٨٧	٩/٣٦١	٩/٤٦٧	٩/٥٣٠	٩/٦٣٠	٩/٧٣٧	١٠/٤٣٠
٠/١٠	٨/٧٩٥	٩/١١٣٤	٩/٣٩٨	٩/٧٨٨	١٠/١٢٠	١٠/٢٤٦	١٠/٣٧٠	١٠/٤٦٠	١٠/٥٦٠	١٠/٧٤٠	١١/٢٥٠
٠/١١	٩/٤٨٨	٩/٦٠٠	٩/٨٠٠	٩/٩٣١	٩/٢٨٧	٩/٣٦١	٩/٤٦٧	٩/٥٣٠	٩/٦٣٠	٩/٧٣٧	١١/٨١٠
٠/١٢	٩/٧٩٥	٩/١١٣٤	٩/٣٩٨	٩/٧٨٨	١٠/١٢٠	١٠/٢٤٦	١٠/٣٧٠	١٠/٤٦٠	١٠/٥٦٠	١٠/٧٤٠	١٢/١١٠
٠/١٣	٩/٤٨٨	٩/٦٠٠	٩/٨٠٠	٩/٩٣١	٩/٢٨٧	٩/٣٦١	٩/٤٦٧	٩/٥٣٠	٩/٦٣٠	٩/٧٣٧	١٢/٧٤٠
٠/١٤	٩/٧٩٥	٩/١١٣٤	٩/٣٩٨	٩/٧٨٨	١٠/١٢٠	١٠/٢٤٦	١٠/٣٧٠	١٠/٤٦٠	١٠/٥٦٠	١٠/٧٤٠	١٢/٤٢٠
٠/١٥	٩/٤٨٨	٩/٦٠٠	٩/٨٠٠	٩/٩٣١	٩/٢٨٧	٩/٣٦١	٩/٤٦٧	٩/٥٣٠	٩/٦٣٠	٩/٧٣٧	١٢/٣١٠
٠/١٦	٩/٧٩٥	٩/١١٣٤	٩/٣٩٨	٩/٧٨٨	١٠/١٢٠	١٠/٢٤٦	١٠/٣٧٠	١٠/٤٦٠	١٠/٥٦٠	١٠/٧٤٠	١٢/٢٣٠
٠/١٧	٩/٤٨٨	٩/٦٠٠	٩/٨٠٠	٩/٩٣١	٩/٢٨٧	٩/٣٦١	٩/٤٦٧	٩/٥٣٠	٩/٦٣٠	٩/٧٣٧	١٢/١٣٠
٠/١٨	٩/٧٩٥	٩/١١٣٤	٩/٣٩٨	٩/٧٨٨	١٠/١٢٠	١٠/٢٤٦	١٠/٣٧٠	١٠/٤٦٠	١٠/٥٦٠	٠/٧٩٠	١٣/٧٠٠
٠/١٩	٩/٤٨٨	٩/٦٠٠	٩/٨٠٠	٩/٩٣١	٩/٢٨٧	٩/٣٦١	٩/٤٦٧	٩/٥٣٠	٩/٦٣٠	٩/٧٣٧	١٣/٦٧٠
٠/٢٠	٩/٧٩٥	٩/١١٣٤	٩/٣٩٨	٩/٧٨٨	١٠/١٢٠	١٠/٢٤٦	١٠/٣٧٠	١٠/٤٦٠	١٠/٥٦٠	٠/٧٩٠	١٤/٤٧٠
٠/٢١	٩/٤٨٨	٩/٦٠٠	٩/٨٠٠	٩/٩٣١	٩/٢٨٧	٩/٣٦١	٩/٤٦٧	٩/٥٣٠	٩/٦٣٠	٩/٧٣٧	١٤/٣١٠
٠/٢٢	٩/٧٩٥	٩/١١٣٤	٩/٣٩٨	٩/٧٨٨	١٠/١٢٠	١٠/٢٤٦	١٠/٣٧٠	١٠/٤٦٠	٠/٥٦٠	١٥/٦٤٠	١٦/٤٩٠
٠/٢٣	٩/٤٨٨	٩/٦٠٠	٩/٨٠٠	٩/٩٣١	٩/٢٨٧	٩/٣٦١	٩/٤٦٧	٩/٥٣٠	٠/٥٦٠	١٦/٦٤٠	١٧/٦١٠
٠/٢٤	٩/٧٩٥	٩/١١٣٤	٩/٣٩٨	٩/٧٨٨	١٠/١٢٠	١٠/٢٤٦	١٠/٣٧٠	١٠/٤٦٠	٠/٥٦٠	١٧/٦١٠	٢٠/١٥٠


دال ۱-۴) ضریب پخش لنگر برای اعضای تیر- دال و بدون کتیبه به منظور استفاده در روش قاب معادل

مراجع: بند ۱۵-۳-۵-۶ از آینه نامه بتن ایران و ACI Journal V.68 , No. 11 , Nov. 1971 , P.828

ر بار گسترده یکنواخت (F.E.M)

$$(K_s)_{\text{سختی}} = \frac{k_s \cdot E_{cs} \cdot \ell_2 h_3^3}{12 \cdot \ell_1}$$

ضریب انتقال C



تذکر: مقادیر $\frac{C_2}{\ell_2}$ و $\frac{C_1}{\ell_1}$ برای ستون در انتهای دور عضو تیر- دال برابر آن مقداری در انتهای ستون است، که ضرایب لنگر برای آن محاسبه شده‌اند.


دال ۲-۴) ضرایب پخش لنگر برای اعضای تیر دال و دارای کتیبه به منظور استفاده در روش قاب معادل

مراجع: بند ۱۵-۶-۳-۵ از آینه نامه بنی ایران و ACI Journal V.68, No. 11, Nov. 1971, P.829

$$(F.E.M) = \text{لنگر گیرداری انتهایی تحت اثر بار گستردگی یکنواخت} = M \cdot w_u \cdot I_2 \cdot \ell_1^2$$

$$(K_s)_{\text{سختی}} = \frac{k_s \cdot E_{cs} \cdot \ell_2 h_3^3}{12 \cdot \ell_1}$$

ضریب انتقال C



تذکر: مقادیر $\frac{C_2}{\ell_2}$ و $\frac{C_1}{\ell_1}$ برای ستون در انتهای دور عضو تیر - دال برابر آن مقداری در انتهای ستون است، که ضرایب لنگر برای آن

محاسبه شده‌اند.

h_{dp}/h_s	C_1/ℓ_1	Factors	C_2/ℓ_2	
۰/۰۵	M	۰/۰۸۸	۰/۰۵	۰/۰۵
	Ks	۴/۷۹۵	۰/۰۸۸	۰/۰۸۸
	C	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲
	M	۰/۰۸۳	۰/۰۸۹	۰/۰۸۹
	Ks	۴/۷۹۵	۰/۰۸۶	۰/۰۹۰
	C	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲
	M	۰/۰۸۸	۰/۰۸۹	۰/۰۸۹
	Ks	۴/۷۹۵	۰/۰۸۶	۰/۰۸۳
	C	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲
	M	۰/۰۸۸	۰/۰۸۹	۰/۰۸۹
۰/۱۰	Ks	۴/۷۹۵	۰/۰۸۶	۰/۰۸۳
	C	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲
	M	۰/۰۸۸	۰/۰۸۹	۰/۰۸۹
	Ks	۴/۷۹۵	۰/۰۸۶	۰/۰۸۳
	C	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲
	M	۰/۰۸۸	۰/۰۸۹	۰/۰۸۹
	Ks	۴/۷۹۵	۰/۰۸۶	۰/۰۸۳
	C	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲
	M	۰/۰۸۸	۰/۰۸۹	۰/۰۸۹
	Ks	۴/۷۹۵	۰/۰۸۶	۰/۰۸۳
۰/۱۵	M	۰/۰۸۸	۰/۰۹۰	۰/۰۹۰
	Ks	۴/۷۹۵	۰/۰۸۶	۰/۰۸۳
	C	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲
	M	۰/۰۸۸	۰/۰۹۰	۰/۰۹۰
	Ks	۴/۷۹۵	۰/۰۸۶	۰/۰۸۳
	C	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲
	M	۰/۰۸۸	۰/۰۹۰	۰/۰۹۰
	Ks	۴/۷۹۵	۰/۰۸۶	۰/۰۸۳
	C	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲
	M	۰/۰۸۸	۰/۰۹۰	۰/۰۹۰
۰/۲۰	Ks	۴/۷۹۵	۰/۰۸۶	۰/۰۸۳
	C	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲
	M	۰/۰۸۸	۰/۰۹۰	۰/۰۹۰
	Ks	۴/۷۹۵	۰/۰۸۶	۰/۰۸۳
	C	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲
	M	۰/۰۸۸	۰/۰۹۰	۰/۰۹۰
	Ks	۴/۷۹۵	۰/۰۸۶	۰/۰۸۳
	C	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲	۰/۰۵۴۲
	M	۰/۰۸۸	۰/۰۹۰	۰/۰۹۰
	Ks	۴/۷۹۵	۰/۰۸۶	۰/۰۸۳

دیوارهای حائل

مثال طرح دیوار حائل بتنی در برابر فشارهای واردہ از طرف خاک

دیوار حائل شکل زیر را در برابر بارهای واردہ طرح نمایید.

مشخصات:

$$\gamma_1 = 18 \text{ KN/m}^3$$

$$\phi_1 = 30^\circ$$

$$C_1 = 0$$

$$\gamma_2 = 17.5 \text{ KN/m}^3$$

$$\phi_2 = 28^\circ$$


$$C_2 = 12 \text{ KN/m}^2$$

$$\text{تنش مجاز خاک } q_a = 200 \text{ KN/m}^2$$

$$\text{وزن مخصوص بتن } \gamma_b = 25 \text{ KN/m}^3$$

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$


$$f_y = 300 \text{ MPa}$$






جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		گام اول محاسبه k_{p2} و k_{a1} با توجه به تئوری رانکین برای حالتی که شیب سطح خاک نسبت به افق برابر صفر است داریم: $k_{a1} = \tan^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\phi_1}{2}\right)$ $k_{a2} = \tan^2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi_2}{2}\right)$ $k_{p1} = \tan^2(45 - \frac{30}{2}) = 0.3333$ $k_{p2} = \tan^2(45 + \frac{28}{2}) = 2.7698$	$q_a = 200 \text{ KN/m}^2$ $\gamma_b = 25 \text{ KN/m}^3$ $f_c = 20 \text{ MPa}$ $f_y = 300 \text{ MPa}$
		گام دوم کنترل لنگر واژگونی در این مرحله نسبت به گوشه سمت چپ پی لنگر می‌گیریم، باید نسبت لنگر مقاوم به لنگر واژگون کننده بزرگتر از $1/5$ تا 2 باشد.	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
	$P_{al} = \frac{\gamma_1 \cdot H_1^2}{2} K_{al}$ $P_{al} = \frac{18 \times 7.6^2}{2} \times 0.3333 = 173.3 \text{ KN}$ $W_1 = 0.5 \times 7 \times 25 = 87.5 \text{ KN}$ $b_1 = 1.55 \text{ m}$ از گوشہ سمت چپ پی $W_2 = 0.6 \times 4 \times 25 = 60 \text{ KN}$ $b_2 = 2 \text{ m}$ $W_3 = 2.2 \times 7 \times 18 = 277.2 \text{ KN}$ $b_3 = 2.9 \text{ m}$ $R = 87.5 + 60 + 277.2 = 424.7 \text{ KN}$ $M_r = 87.5 \times 1.55 + 60 \times 2 + 277.2 \times 2.9$ $= 1059.5 \text{ KN.m}$ $M_0 = 173.3 \times \frac{7.6}{3} = 439 \text{ KN.m}$ $F.S. = \frac{1059.5}{439} = 2.41 > 2 \text{ O.K.}$	$R = \sum W_i$ $M_r = \sum W_i \cdot b_i$ $M_0 = P_{al} \cdot \frac{H_1}{3}$ $F.S. = \frac{M_r}{M_0}$	تذکر: در این مرحله از اثر فشار پاسیو خاک صرف نظر شده است. بدیهی است که این فرض در جهت ضریب اطمینان است.
	گام سوم کنترل لغزش $P_{p2} = \frac{1}{2} \gamma_2 H_2^2 k_{p2} + 2C_2 H_2 \sqrt{K_{p2}}$ $P_p = \frac{1}{2} \times 17.5 \times 2^2 \times 2.7698 + 2 \times 12 \times 2 \times \sqrt{2.7698} = 176.8 \text{ KN}$ $F.S. = \frac{R \cdot \tan \delta + C' B + P_{p2}}{P_{al}}$		

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
	$F.S. := \frac{424.7 \times \tan(\frac{2}{3} \times 28) + \frac{2}{3} \times 12 \times 4 + 176.8}{173.3}$ $= 2.03 > 2 \text{ O.K.}$ <p>تذکر: به مقدار R می‌توان وزن خاک سمت چپ را نیز اضافه کرد.</p>	<p>δ و C' به ترتیب زاویه اصطکاک و ضریب چسبندگی بین کف پی و خاک می‌باشند.</p> <p>می‌توان فرض کرد:</p> $C' = \frac{2}{3} C, \quad \delta = \frac{2}{3} \phi$ <p>مقدار F.S. باید از $1/5$ تا 2 بیشتر باشد.</p>	
	$\bar{X} = \frac{M_r - M_o}{R}$ <p>محور بی</p> $e = \frac{B}{2} - \bar{X}$ $q = \frac{R}{B} (1 \pm \frac{6e}{B})$ $\bar{X} = \frac{1059.5 - 439}{424.7} = 1.46 \text{ m}$ $e = \frac{4}{2} - 1.46 = 0.54 \text{ m}$ $q = \frac{424.7}{4} (1 \pm \frac{6 \times 0.54}{4})$ <p>بنابراین</p> $q_1 = 192.2 \text{ KN/m}^2 < q_a \text{ O.K.}$ $q_2 = 20.2 \text{ KN/m}^2 < q_a \text{ O.K.}$	<p>گام چهارم)</p> <p>کنترل تنש‌های زیر بی</p>	
		<p>گام پنجم)</p> <p>محاسبه برش و لنگر نهایی در پای دیوار</p>	

بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۶-۳-۵-۱۰	$V_H = \frac{\gamma_1 \cdot H^2}{2} k_{al}$ $V_u = 1.5 Q_H$ $M_H = \frac{\gamma_1 \cdot H^3}{6} k_{al}$ $M_u = 1.5 M_H$	$V_H = \frac{18 \times 7^2}{2} \times 0.3333 = 147 \text{ KN}$ $V_u = 1.5 \times 147 = 220.5 \text{ KN}$ $M_H = \frac{18 \times 7^3}{6} \times 0.3333 = 343 \text{ KN.m}$ $M_u = 1.5 \times 343 = 514.5 \text{ KN.m}$	
۱-۱-۳-۱۲	<p style="text-align: center;">گام ششم)</p> <p>کنترل برش در پای دیوار</p> $V_c = 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} \cdot b \cdot d$	$V_c = 0.2 \times 0.6 \sqrt{20} \times 1 \times 0.44 \times 10^3$	
۱-۲-۱۷-۱۲	<p>البته می‌توان برش را در فاصله d از انتهای دیوار</p> <p>نیز کنترل نمود.</p>	$V_c = 236.1 \text{ KN} > V_u \text{ O.K.}$	
۲-۱-۱۶	<p style="text-align: center;">گام هفتم)</p> <p>محاسبه آرماتورهای لازم در پای دیوار</p>  $R = \frac{M_u}{bd^2}$ $\rho = \frac{0.85\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R}{0.85\phi_c f_c}} \right]$	$R = \frac{514.5 \times 10^{-3}}{1 \times 0.44^2} = 2.658 \text{ MPa}$ $\rho = \frac{0.85 \times 0.6 \times 20}{1 \times 0.44^2} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 2.658}{0.85 \times 0.6 \times 20}} \right]$	
۲-۲-۵-۱۱	$\rho_{max} = 0.85\beta_1 \times \frac{\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \cdot \frac{600}{600 + f_y}$	$\rho_{max} = 0.85 \times 0.85 \times \frac{0.6 \times 20}{0.85 \times 300} \times \frac{600}{600 + 300}$ $\rho_{max} = 0.0227 > \rho \text{ O.K.}$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آین نامه
	$A_s = \rho \cdot b \cdot d$ $A_s = 0.0123 \times 100 \times 44 = 54.12 \text{ cm}^2/\text{m}$ $\therefore \text{Use } \Phi 28/10, A_s = 61.58 \text{ cm}^2/\text{m}$ <p>تذکر: آرماتورهای مصرفی را می‌توان در قسمتهای فرقانی دیوار کاهش داد. البته در این قسمتها نیز باید خصوبات آرماتورگذاری حداقل رعایت شود.</p>		
(گام هشتم)	<p>محاسبه تنش‌های زیر پی در حالت نهایی</p> <p>$M_{ou} = 1.5(P_{al} \cdot \frac{H_1}{3})$</p> <p>$M_{ru} = 1.25(W_1 \cdot b_1 + W_2 \cdot b_2) + 1.5(W_3 \cdot b_3)$</p> <p>$R_u = 1.25(W_1 + W_2) + 1.5 \times W_3$</p> <p>$\bar{X}_u = \frac{M_{ru} - M_{ou}}{R_u}$</p> <p>$e_u = \frac{B}{2} - \bar{X}_u$</p> <p>$q_u = \frac{R_u}{B} (1 \pm \frac{6e_u}{B})$</p> <p>$A_s = 61.58 \text{ cm}^2/\text{m}$</p> <p>$M_{ou} = 1.5 \times (173.3 \times \frac{7.6}{3}) = 658.5 \text{ KN.m}$</p> <p>$M_{ru} = 1.25(87.5 \times 1.55 + 60 \times 2) + 1.5(277.2 \times 2.9) = 1525.4 \text{ KN.m}$</p> <p>$R_u = 1.25(87.5 + 60) + 1.5 \times 277.2 = 600.2 \text{ KN}$</p> <p>$\bar{X}_u = \frac{1525.4 - 658.5}{600.2} = 1.44 \text{ m}$</p> <p>$e_u = \frac{4}{2} - 1.44 = 0.56 \text{ m}$</p> <p>$q_u = \frac{600.2}{4} (1 \pm \frac{6 \times 0.56}{4})$</p> <p>$q_{u1} = 276 \text{ KN/m}^2$</p> <p>$q_{u2} = 24 \text{ KN/m}^2$</p> 	$A_s = \rho \cdot b \cdot d$ $A_s = 0.0123 \times 100 \times 44 = 54.12 \text{ cm}^2/\text{m}$ $\therefore \text{Use } \Phi 28/10, A_s = 61.58 \text{ cm}^2/\text{m}$ <p>تذکر: آرماتورهای مصرفی را می‌توان در قسمتهای فرقانی دیوار کاهش داد. البته در این قسمتها نیز باید خصوبات آرماتورگذاری حداقل رعایت شود.</p>	6-۳-۵-۱۰

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p>گام نهم)</p> <p>کنترل برش و محاسبه آرماتورهای لازم در شالوده</p>  <p>برای مقطع A-A داریم:</p>  $q = 1.5(18 \times 7) + 1.25(25 \times 0.6) = 208 \text{ KN/m}^2$ <p>وزن شالوده + فشار خاک = q</p> $V_u = 208 \times 2.2 - \frac{163 + 24}{2} \times 2.2 = 251.9 \text{ KN}$ $V_c = 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 1 \times 0.5 \times 10^3$ $= 268.3 > V_u \text{ O.K.}$		
۶-۳-۵-۱۰	$V_c = 0.2\phi_c \sqrt{f_c} bd$		
۱-۲-۱۷-۱۲		<p>البته می توان برش را در فاصله d از مقطع فوق نیز کنترل نمود.</p> $M_u = 208 \times \frac{2.2^2}{2} - 24 \times \frac{2.2^2}{2}$ $- (163 - 24) \times \frac{2.2^2}{6} = 333 \text{ KN.m}$ $R = \frac{333 \times 10^{-3}}{1 \times 0.5^2} = 1.332 \text{ MPa}$	

بند آین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۲-۱-۱۶ ۳-۲-۵-۱۱	$\rho = \frac{0.85\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R}{0.85\phi_c f_c}} \right]$ $A_s = \rho \cdot b \cdot d$	$\rho = \frac{0.85 \times 0.6 \times 20}{0.85 \times 300} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 1.332}{0.85 \times 0.6 \times 20}} \right]$ $\rho = 0.0056 > 0.002 \text{ O.K.}$ $A_s = 0.0056 \times 100 \times 50 = 28 \text{ cm}^2/\text{m}$ <p>Use $\Phi 28/20$, $A_s = 30.79 \text{ cm}^2/\text{m}$</p> <p>برای مقطع B-B داریم:</p> <p>از فشارهای خاک روی آن و وزن بی در جهت ضریب اطمینان صرفنظر شده است.</p> <p>تنش زیر پی در فاصله d از بر دیوار برابر است با:</p> $q = 194 + (276 - 194) \times \frac{0.5}{1.3} = 225.5 \text{ KN/m}^2$ $V_u = \frac{276 + 225.5}{2} \times (1.3 - 0.5)$ $= 200.6 \text{ KN} < V_c \text{ O.K.}$ $M_n = 194 \times \frac{1.3^2}{2} + (276 - 194) \times \frac{1.3^2}{3} = 210 \text{ KN.m}$ $A_{is} = \frac{28}{333} \times 210 = 17.66 \text{ cm}^2$ $A_{s,min} = 0.002 \times 100 \times 60 = 12 \text{ cm}^2 < A_s \text{ O.K.}$ <p>Use $\Phi 22/20$, $A_s = 19.01 \text{ cm}^2/\text{m}$</p>	
۱-۲-۱۷-۱۲			
۱-۳-۷-۸			

شالوده

مثال ۱ ضخامت شالوده منفرد و مربع شکل که دارای ستون با مقطع مربع می‌باشد.

ضخامت لازم را برای شالوده شکل زیر تعیین کنید:

مشخصات:

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$


$$h_c = 50 \text{ cm}$$


$$p_d = 810 \text{ KN}$$

$$p_i = 515 \text{ KN}$$

$$\text{ابعاد بی} = 2.4 \times 2.4 \text{ m}^2$$

$$\alpha_s = 10 \quad (\text{ستون گوشه})$$



جدول کمکی	محاسبات	روش	بند این نامه
		الف: با استفاده از روش تحلیلی گام اول) محاسبه بارهای نهایی	۳-۳-۵-۱۰
	$P_u = 1.25 P_d + 1.5 P_L$ $P_u = 1.25 \times 810 + 1.5 \times 515$ $P_u = 1785 \text{ KN}$		
	$q'_s = \frac{P_u}{A_f}$ $q'_s = \frac{1785}{2.4 \times 2.4} = 309.9 \text{ KN/m}^2$	گام دوم) محاسبه فشار تکیه‌گاهی خالص q'_s	
	$V_p = [A_f - (h_c + d)^2] \cdot q_s$ که در آن A_f مساحت شالوده است. 	گام سوم) محاسبه برش سوراخ کننده: اصلاح مقطع بحرانی در فاصله $\frac{d}{2}$ از بر ستون می‌باشد.	۱-۲-۱۷-۱۲
	$A_f = 2.4 \times 2.4 = 5.76 \text{ m}^2$ $V_p = (5.76 - 0.9^2) \times 309.9 = 1534 \text{ KN}$	اگر d_{ave} را برابر 40cm فرض کنیم. طول ضلع مقطع بحرانی برابر خواهد شد با: $h_c = d = 50 + 40 = 90 \text{ cm}$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۴-۲-۱۷-۱۲	<p style="text-align: center;">گام چهارم)</p> <p>محاسبه نیروی برشی مقاوم نهایی بتن</p> $\beta_c = \frac{\text{طول ضلع بزرگ مقطع ستون}}{\text{طول ضلع کوچک مقطع ستون}}$ $b_o = 4(h_c + d)$	$\beta_c = \frac{50}{50} = 1$ $b_o = 4 \times 90 = 360 \text{ cm}$	
معادله ۳۵-۱۲	$V_{c1} = (1 + \frac{2}{\beta_c}) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$	$V_{c1} = 3 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$	
معادله ۳۵-۱۲	$V_{c2} = (\frac{\alpha_s d}{b_o} + 1) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$	$V_{c2} = (\frac{10 \times 40}{360} + 1) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$ $V_{c2} = 2.11 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$	
معادله ۳۶-۱۲	$V_{c3} = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$ $V_c = \min(V_{c1}, V_{c2}, V_{c3})$	$V_{c3} = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$ $V_c = V_{c3}$ <p style="text-align: right;">و یا :</p> $V_c = 2 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 3.6 \times 0.4 \times 10^3$ $V_c = 1545.57 \text{ KN} > V_p \text{ O.K.}$	
۴-۹-۲-۸	<p style="text-align: center;">گام پنجم)</p> <p>محاسبه h_f برای محاسبه h_f باید اندازه قطر میلگرد و ضخامت پوشش بتن را به d_{ave} افزود.</p> $h_f = d_{ave} + d_b + 7.5 \text{ cm}$ <p>تذکر: برای پی متفرد و تحت اثر بار محوری، در حالتی که پی و ستون روی آن مربع شکل باشند. غالباً نیازی به کنترل برش عادی نیست.</p>	<p>فرض می کنید میلگردهای مصرفی از نوع ۲۰ Φ باشند.</p> $h_f = 40 + 2 + 7.5 = 49.5 \text{ cm}$ <p style="text-align: right;">و یا:</p> $h_f = 50 \text{ cm}$	
	<p>ب : با استفاده از جداول</p> <p style="text-align: center;">گام اول) محاسبه بارهای نهایی</p>	<p>با توجه به قسمت الف داریم:</p> $P_u = 1785 \text{ KN}$	

بندهاین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۴-۲-۱۷-۱۲	<p>گام دوم) k_{v6}, q_s محاسبه</p> $k_{v4} = \frac{4}{2 + (4/\beta_c)} \geq 1$ <p>چون در این مرحله b_0 مشخص نیست و نمی‌توان k_{v5} را محاسبه کرد فرض می‌کنیم:</p> $k_{v6} = k_{v4}$	<p>با توجه به قسمت الف داریم:</p> $q_s = 309.9 \text{ KN.m}^2$ $\beta_c = 1$ $k_{v4} = \frac{4}{2 + 4} = 0.67 < 1 \rightarrow k_{v4} = 1$ $k_{v6} = 1$ $k_{v6} \times q_s = 1 \times 309.9 = 309.9 \text{ KN}$	
	<p>گام سوم)</p> <p>محاسبه نسبت سطح مقطع پی به سطح مقطع ستون</p>		
۱-۲-۱۷-۱۲	<p>گام چهارم)</p> <p>تعیین نسبت $\frac{d}{h_c}$</p>	$\frac{A_f}{A_c} = \frac{2.4 \times 2.4}{0.5 \times 0.5} = 23.04$ <p>برای $\frac{A_f}{A_c} = 23.04$ و $k_{v6} q_s = 309.9$ داریم:</p> $\frac{d}{h_c} = 0.8$	
	<p>گام پنجم)</p> <p>محاسبه d</p> $d = \left(\frac{d}{h_c}\right) h_c$	$d_{ave} = 0.8 \times 50 = 40\text{cm}$	
۴-۲-۱۷-۱۲	<p>گام ششم) k_{v5} محاسبه</p> $b_0 = 4(h_c + d)$ $k_{v5} = \frac{2}{1 + \alpha_s \cdot \frac{d}{b_0}}$	$b_0 = 4 \times 90 = 360 \text{ cm}$ $k_{v5} = \frac{2}{1 + 10 \times \frac{40}{360}} = 0.947 < K_{v6} \quad \text{O.K.}$	
۴-۹-۲-۸	<p>گام هفتم) h_f محاسبه</p> $h_f = d_{ave} + d_b + 7.5 \text{ cm}$	$h_f = 40 + 2 + 7.5 = 49.5 \text{ cm}$ $h_f = 50 \text{ cm}$	و یا:


مثال ۲ ضخامت شالوده منفرد و مستطیل شکل که دارای ستون با مقطع مستطیل می‌باشد.

مشخصات:

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$


$$P_u = 2800 \text{ KN}$$

$$\alpha_s = 15 \quad (\text{ستون گوشه})$$



ضخامت لازم را برای شالوده شکل زیر تعیین کنید:

جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		الف: با استفاده از روش تحلیلی گام اول محاسبه فشار تکیه گاهی خالص q_s	
	$q_s = \frac{P_u}{A_f}$ $q'_s = \frac{2800}{3.6 \times 2.4} = 324.1 \text{ KN/m}^2$	(گام دوم) محاسبه حداقل ضخامت لازم برای برش عادی یا یک طرفه شالوده را در هر دو جهت در فاصله d از بر ستون کنترل می‌نماییم. به عنوان فرض اولیه d را برابر ۵۵ سانتیمتر در نظر می‌گیریم.	۱-۱-۳-۱۲ ۴-۵-۱۲



$$V_{uA-A} = q_s \cdot b \cdot (a_{f1} - d)$$

$$V_{cA-A} = 0.2\phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$$

$$V_{uB-B} = q_s \cdot L \cdot (a_{f2} - d)$$

$$V_{cB-B} = 0.2\phi_c \sqrt{f_c} L \cdot d$$

$$V_{uA-A} = 324.1 \times 2.4 \times (1.35 - 0.55) = 622.3 \text{ KN}$$


$$V_{cA-A} = 0.12\sqrt{20} \times 2.4 \times 0.55 \times 10^3$$


$$V_{cA-A} = 708.4 \text{ KN} > V_{uA-A} \text{ O.K.}$$

$$V_{uB-B} = 324.1 \times 3.6 \times (1.05 - 0.55) = 583.4 \text{ KN}$$

$$V_{cB-B} = 0.12\sqrt{20} \times 3.6 \times 0.55 \times 10^3$$

$$V_{cB-B} = 1063 \text{ KN} > V_{uB-B} \text{ O.K.}$$

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
		گام سوم)	
		کنترل ضخامت شالوده برای برش سوراخ کننده	۴-۲-۱۷-۱۲
			۱-۲-۱۷-۱۲
		$b_o = 2(1.2 + 2 \times 0.55) = 4.6 \text{ m}$	
		$A_o = 1.45 \times 0.85 = 1.2325 \text{ m}^2$	
		$A_f = 2.4 \times 3.6 = 8.64 \text{ m}^2$	
		$V_p = (8.64 - 1.2325) \times 324.1 = 2400.5 \text{ KN}$	
		$\beta_c = \frac{90}{30} = 3$	
		$\beta_c = \frac{\text{طول ضلع بزرگ مقطع ستون}}{\text{طول ضلع کوچک مقطع ستون}}$	
		$V_{cl} = (1 + \frac{2}{\beta_c}) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$	معادله ۳۴-۱۲
		$V_{c2} = (\frac{\alpha_s d}{b_o} + 1) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$	معادله ۳۵-۱۲
		$V_{c3} = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$	معادله ۳۶-۱۲
		$V_c = \min(V_{cl}, V_{c2}, V_{c3})$	
		و یا :	
		$V_c = 1.67 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 4.6 \times 0.55 \times 10^3$	
		$V_c = 2267.4 \text{ KN} < V_p$	
		بنابراین ضخامت پی را باید افزایش داد.	
		گام چهارم)	
		افزایش ضخامت شالوده d را برابر 60 cm فرض می‌کنیم.	
		$b_o = 2(0.9 + 0.3 + 2d)$	
		$b_o = 2(0.9 + 0.3 + 2 \times 0.6) = 4.8 \text{ m}$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	$A_o = (0.9+d) \cdot (0.3+d)$ $V_p = (A_f - A_o) \cdot q_s$ $V_c = V_{cl} = 1.67 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$	$A_o = (0.9+0.6) \cdot (0.3+0.6) = 1.35 \text{ m}^2$ $V_p = (8.64 - 1.35) \times 324.1 = 2362.7 \text{ KN}$ $V_c = 1.67 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 4.8 \times 0.6 \times 10^3$ $V_c = 2581.1 \text{ KN} > V_p \text{ O.K.}$	
۴-۹-۲-۸	<p>گام پنجم) محاسبه h_f</p> <p>$h_f = d_{ave} + d_b + 7.5 \text{ cm}$</p> <p>تذکر: با توجه به شکل زیر، اگر در محاسبه ضخامت شالوده برش عادی حاکم باشد، در فرمول فوق برای محاسبه h_f مقدار d_p در $\frac{1}{2}$ ضرب می شود.</p> 	<p>میلگرد های مصرفی ۲۰ Φ می باشند.</p> <p>$h_f = 60 + 2 + 7.5 = 69.5 \text{ cm}$</p> <p>و یا:</p>	
	<p>ب : با استفاده از جداول</p> <p>گام اول) محاسبه q_s</p>	<p>با توجه به قسمت الف داریم:</p> $q_s = 324.1 \text{ KN/m}^2$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
		گام دوم)	
	<p>محاسبه حداقل ضخامت لازم برای برش عادی یا یک طرفه</p> $a_{f1} = \frac{1}{2}(3.6 - 0.9) = 1.35 \text{ m}$ $a_{f2} = \frac{1}{2}(2.4 - 0.3) = 1.05 \text{ m}$ $a_f = \text{Max } (a_{f1}, a_{f2}) = 1.35 \text{ m}$ <p>برای $q_s = 324.1 \text{ KN/m}^2$ و $f_c = 20 \text{ MPa}$:</p> $k_{v1} = 0.38$ $d = K_{v1} \cdot a_f = 0.38 \times 1.35 = 0.513 \text{ m}$ <p>و یا:</p> $d = 52 \text{ m}$	<p>محاسبه حداقل ضخامت لازم برای برش عادی یا یک طرفه</p> $d = K_{v1} \cdot a_f$	<p>۱-۱-۳-۱۲</p> <p>۲-۵-۱۲</p>

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
		بنابراین برش سوراخ کننده حاکم می باشد. و یا: $d_{ave} = 60 \text{ m}$	
۴-۲-۱۷-۱۲	گام چهارم محاسبه K_{v5} $b_o = 2(0.9 + 0.3 + 2d)$ $k_{vs} = \frac{2}{1 + \alpha_s d / b_o} \geq 1$	$b_o = 2(0.9 + 0.3 + 2 \times 0.6) = 4.8 \text{ m}$ $k_{v5} = \frac{2}{1 + 15 \times \frac{0.6}{4.8}} = 0.696 < K_{v5} \text{ O.k.}$	
۴-۹-۲-۸	گام پنجم محاسبه h_f $h_f = d_{ave} + d_b + 7.5 \text{ cm}$	$h_f = 60 + 2 + 7.5 = 69.5 \text{ cm}$ $h_f = 70 \text{ cm}$ و یا:	

مثال ۳ ضخامت و آرما تورگذاری شالوده یک طرفه


ضخامت پی و میلگرد های لازم را برای شالوده شکل زیر محاسبه کنید.

مشخصات :

$$q_s = 390 \text{ KN/m}^2$$

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$

$$f_y = 300 \text{ MPa}$$



پلان شالوده

بند آین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۴-۵-۱۲	الف: با استفاده از روش تحلیلی گام اول) تعیین ضخامت تیر برای برش عادی به عنوان فرض اولیه d را برابر ۴۵ سانتیمتر در نظر می گیریم. برای عرض واحد پی و در فاصله d از برستون، با استفاده از فرمول زیر بدست می آید: $V_{ud} = q_s (a_f - d)$	$V_{ud} = 390 (1 - 0.45)$ $V_{ud} = 214.5 \text{ KN}$	
۱-۱-۳-۱۲	$V_c = 0.2\phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$	$V_c = 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 1 \times 0.45 \times 10^3$ $V_c = 241.5 \text{ KN} > V_{ud} \quad \text{O.K.}$	
۱-۳-۴-۱۲	گام دوم) محاسبه فولاد مورد نیاز ابتدا As برای عرض واحد پی محاسبه می شود. $M_u = q_s \frac{a_f^2}{2}$	$M_{ui} = 390 \times \frac{(1)^2}{2} = 195 \text{ KN.m}$	
فصل ۱۱	$R = \frac{M_u}{bd^2}$	$R = \frac{195 \times 10^{-3}}{1 \times 0.45^2} = 0.963$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۴-۵-۱۷	$\rho = \frac{0.85\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R}{0.85\phi_c f_c}} \right]$ $A_s = \rho \cdot b \cdot d$ <p>حال کل میلگرد لازم محاسبه می‌گردد.</p> $A_{st} = A_s \cdot b$	$\rho = \frac{0.85 \times 0.6 \times 20}{0.85 \times 300} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 0.963}{0.85 \times 0.6 \times 20}} \right]$ $\rho = 0.004$ $A_s = 0.004 \times 100 \times 45 = 18 \text{ cm}^2/\text{m}$ $A_{st} = 18 \times 6 = 108 \text{ cm}^2$	
۶-۶-۲-۸	<p>گام دوم)</p> <p>انتخاب میلگردها</p> <p>میلگرد مصرفی را $\Phi 24$ فرض می‌کنیم.</p> $A_{s1} = 4.52 \text{ cm}^2$ <p>تعداد مورد نیاز آرماتورها برابر است با :</p> $N = \frac{A_{st}}{A_{s1}}$ <p>فاصله بین آرماتورها برابر است با :</p> $S = \frac{b - 2 \times \text{پوشش ضخامت}) - d_b}{N - 1}$ <p>حال طول گیرابی آرماتور $\Phi 24$ در کشش را به دست می‌آوریم.</p>	$N = \frac{108}{4.52} = 23.9$ $N = 24$ <p>و یا :</p> $S = \frac{600 - 2 \times 7.5 - 2.4}{24.1} = 25.3 \text{ cm}$ $S = 25 \text{ cm} < 35 \text{ O.K.}$	
۳-۲-۲-۱۸	$f_{bd} = 0.65\sqrt{f_c}$ <p>ضریب λ_1 برای میلگردهای با قطر بیشتر از ۲۰ میلیمتر برابر با 0.8 است.</p> <p>ضریب λ_2 در مواردی که پوشش بتن روی میلگردها بیشتر از d_b و فاصله آزاد میلگردها که در یک محل مهار با وصله می‌شوند از یکدیگر مساوی یا بیشتر از $2d_b$ باشد برابر با 0.85 است.</p>	$f_{bd} = 0.65\sqrt{20} = 2.91 \text{ MPa}$ $\lambda_1 = 0.8$ $\lambda_2 = 0.85$	
۵-۲-۲-۱۸	$f_b = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot f_{bd}$	$f_b = 0.8 \times 0.85 \times 2.91 = 1.98 \text{ MPa}$	
۶-۲-۲-۱۸	$\ell_{db} = \frac{d_b \cdot f_y}{4f_b}$	$\ell_{db} = \frac{2.4 \times 300}{4 \times 1.98} = 90 \text{ cm}$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۲-۲-۱۸ ۱-۲-۲-۱۸ ۱-۲-۲-۱۸ ۱-۱۸ ۴-۹-۲-۸	$\ell_d = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot l_{db}$ طول آرماتور از مقطع بحرانی شالوده به بعد، برابر است با: $\ell = a_f -$ پوشش بتن	$K_1 = 1$ $K_2 = 1$ $K_3 = 1$ $\ell_d = 1 \times 1 \times 1 \times 90 = 90 \text{ cm}$ $\ell = 100 - 75 = 92.5 \text{ cm} > l_d \text{ O.K.}$	
۴-۹-۲-۸	گام چهارم) محاسبه h_f		
	$h_f = d + 1/2 d_b + 7.5 \text{ cm}$	$h_f = 45 + 1/2 + 2.4 + 7.5 = 53.7 \text{ cm}$ و یا: $h_f = 55 \text{ cm}$	
۳-۲-۵-۱۱ ۱-۳-۷-۸	گام پنجم) کنترل آرماتور حداقل $\rho = \frac{A_s}{b \cdot h_f}$	$\rho = \frac{24 \times 4.52}{1600 \times 55}$ $\rho = 0.0033 > 0.002 \text{ O.K.}$	
	ب: با استفاده از جداول گام اول) تعیین ضخامت تیر برای برش عادی $d = K_{v1} \cdot a_f$	برای $q_s = 390 \text{ KN/m}^2$ و $f_c = 20 \text{ MPa}$: $K_{v1} = 0.42$ $d = 0.42 \times 1 = 0.42 \text{ m}$ و یا: $d = 45 \text{ cm}$	
۳-۴-۱۷	گام دوم) محاسبه فولاد مورد نیاز (عرض واحد بی) $F = \frac{b \cdot d^2}{1000}$ $K = \frac{M_u}{F}$	$F = \frac{100 \times 45^2}{1000} = 202.5$ $K = \frac{195}{202.5} = 0.96$ در قسمت الف محاسبه شده است. برای M_u $f_c = 20 \text{ MPa}$ و $K = 0.96$ و $f_y = 300 \text{ MPa}$ ، $\rho = 0.004$ $A_s = 0.004 \times 100 \times 45 = 18 \text{ cm}^2/\text{m}$	
۴-۵-۱۷	بقیه گام‌ها شبیه قسمت الف می‌باشند.		

مثال ۴ خصامت و ارماتورهای لازم را برای شالوده شکل زیر تعیین کنید.

خصامت و مقدار ارماتورهای لازم را برای شالوده شکل زیر تعیین کنید.

: مشخصات

$$q_s = 390 \text{ KN/m}^2$$


$$f_c = 20 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

$$\text{ابعاد شالوده} = 3.5 \times 3.5 \text{ m}^2$$

$$\text{ابعاد ستون} = 65 \times 65 \text{ cm}^2$$

$$\alpha_s = 20 \text{ (ستون میانی)}$$



جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		الف: با استفاده از روش تحلیلی گام اول محاسبه a_f $a_f = \frac{1}{2} (350 - 65) = 142.5 \text{ cm}$	
		گام دوم محاسبه خصامت لازم برای برش عادی به عنوان فرض اولیه d را برابر ۶۰ سانتیمتر در نظر می‌گیریم. $V_{ud} = q_s b(a_f - d)$	۴-۵-۱۲
		$V_{ud} = 390 \times 3.5 \times (1.425 - 0.6)$ $V_{ud} = 1126.1 \text{ KN}$	۱-۱-۳-۱۲
		$V_c = 0.2\phi_c \sqrt{f_c} b.d$ از آنجا که برای شالوده منفرد و تحت اثر بار محوری، در حالتیکه شالوده و ستون روی آن مربع شکل باشند، برش سوراخ کننده غالباً بحرانی‌تر است، خصامت محاسبه شده در این مرحله را قدری افزایش می‌دهیم.	
		$V_c = 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 3.5 \times 0.6 \times 10^3$ $V_c = 1127 \text{ KN} > V_{ud} \text{ O.K.}$ با توجه به برش سوراخ کننده d را برابر ۷۰ سانتیمتر در نظر می‌گیریم.	

بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۴-۲-۱۷-۱۲	<p style="text-align: center;">گام سوم</p> <p>کنترل ضخامت شالوده برای برش سوراخ کننده</p> $A_{fu} = A_f - (h_c + d)2$ $V_p = A_{fu} \cdot q_s$ $b_o = 4(h_c + d)$ <p>در ستون مربع شکل β_c برابر یک است.</p>	$A_{fu} = 3.5^2 - (0.65+0.7)^2 = 10.4275 m^2$ $V_p = 10.4275 \times 390 = 4066.7 \text{ KN}$ $b_o = 4(0.65 + 0.7) = 5.4 \text{ m}$ $\beta_c = 1$	
۳۴-۱۲	$V_{c1} = (1 + \frac{2}{\beta_c}) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$	$V_{c1} = 3 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$	
معادله ۳۵-۱۲	$V_{c2} = (\frac{\alpha_s d}{b_o} + 1) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$	$V_{c2} = (\frac{20 \times 70}{540} + 1) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$ $V_{c2} = 3.59 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$	
معادله ۳۶-۱۲	$V_{c3} = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$ $V_c = \text{Min}(V_{c1}, V_{c2}, V_{c3})$	$V_{c3} = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o d$ $V_c = V_{c3}$ <p style="text-align: right;">و :</p> $V_c = 2 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 5.4 \times 0.7 \times 10^3$ $V_c = 4057.1 \text{ KN} \approx V_p \text{ O.K.}$	
۱-۳-۴-۱۷	<p style="text-align: center;">گام چهارم</p> <p>محاسبه فولاد مورد نیاز</p>		
الف ۲-۳-۴-۱۷	$M_u = q_s \cdot \frac{a_f^2}{2}$ <p>(برای عرض واحد پی)</p> $R = \frac{M_u}{bd^2}$	$M_u = 390 \times \frac{1.425^2}{2} = 396 \text{ KN.m}$ $R = \frac{396 \times 10^{-3}}{1 \times 0.7^2} = 0.808 \text{ MPa}$	
فصل ۱۱	$\rho = \frac{0.85 \phi_c f_c}{\phi_s f_y} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R}{0.85 \phi_c f_c}} \right]$	$\rho = \frac{0.85 \times 0.6 \times 20}{0.85 \times 400} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 0.808}{0.85 \times 0.6 \times 20}} \right]$ $\rho = 0.0025$	
۴-۵-۱۷	$A_s = \rho \cdot b \cdot d$ <p>حال کل میلگرد لازم محاسبه می‌گردد.</p> $A_{st} = A_s \cdot b$	$A_s = 0.0025 \times 100 \times 70 = 17.5 \text{ cm}^2/\text{m}$ $A_{st} = 17.5 \times 3.5 = 61.25 \text{ cm}^2$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۶-۶-۲-۸	<p>گام پنجم)</p> <p>انتخاب میلگردها</p> <p>میلگرد مصرفی را $\Phi 24$ فرض می کنیم.</p> <p>$A_{s1} = 4.52 \text{ cm}^2$</p> <p>تعداد مورد نیاز آرماتورها برابر است با :</p> $N = \frac{A_{st}}{A_{s1}}$ <p>$N = \frac{61.25}{4.52} = 13.55$</p> <p>$N = 14$ و یا :</p> <p>فاصله بین آرماتورها برابر است با :</p> $S = \frac{b - 2 \times (\text{پوشش ضخامت}) - d_b}{N - 1}$ <p>$S = \frac{350 - 2 \times 7.5 - 2.4}{14 - 1} = 25.6 \text{ cm}$ و یا :</p> <p>$S = 25 \text{ cm} < 35 \text{ O.K.}$</p> <p>حال طول گیرابی آرماتور $\Phi 24$ با توجه مثال ۳</p> <p>برابر است با :</p>		
۴-۹-۲-۸	<p>$l_d = 90 \text{ cm}$</p> <p>طول آرماتور از مقطع بحرانی شالوده به بعد، برابر است با :</p> <p>$l_d = 90 \text{ cm}$</p> <p>$\ell = 142.5 - 7.5 = 135 \text{ cm} > l_d \text{ O.K.}$</p>		
۳-۲-۰-۱۱ ۱-۳-۷-۸	<p>گام ششم)</p> <p>محاسبه ضخامت شالوده</p> <p>$h_f = d_{ave} + d_b + 7.5 \text{ cm}$</p> <p>$h_f = 70 + 2.4 + 7.5 = 79.9 \text{ cm}$ و یا :</p> <p>$h_f = 80 \text{ cm}$</p>		
۱-۱-۳-۱۲ ۲-۵-۱۲	<p>ب : با استفاده از جداول</p> <p>گام اول)</p> <p>محاسبه حداقل ضخامت لازم برای برش عادی یا یکطرفه</p> <p>با توجه به قسمت الف داریم:</p> <p>$a_f = 142.5 \text{ cm}$</p> <p>برای $q_s = 390 \text{ KN/m}^2$ و $f_c = 20 \text{ MPa}$ داریم:</p> <p>$K_{vl} = 0.42$</p>		

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آین نامه
	$d = K_{v1} \cdot a_f$ $d = 0.42 \times 142.5 = 59.85 \text{ cm}$ با توجه به برش سوراخ‌کننده d را برابر 70 cm در نظر می‌گیریم.		
	گام دوم کنترل حداقل ضخامت شالوده برای برش سوراخ‌کننده $k_{v4} = \frac{4}{2 + (4/\beta_c)} \geq 1$ $\beta_c = 1$ $k_{v4} = \frac{4}{2 + 4/1} = 0.67 < 1$ $K_{v4} = 1$ $b_o = 4 ((h_c + d))$ $k_{v5} = \frac{2}{1 + \alpha_s \frac{d}{b_o}} \geq 1$ $k_{v5} = \frac{2}{1 + 20 \times \frac{0.7}{5.4}} = 0.56 < 1$ $K_{v5} = 1$ $K_{v6} = \text{MAX} (K_{v4}, K_{v5})$ $K_{v6} \cdot q_s = 390 \times 1 = 390 \text{ KN/m}^2$ $A_f = \frac{2.4 \times 3.5}{0.65 \times 0.65} = 29$ $\frac{A_f}{A_c} = 29 \text{ و } K_{v6} \times q_s = 388.92 \text{ داریم:}$ $d/h_y = 1.088$ $d = 1.088 \times 65 = 70.7 \approx 70 \text{ cm O.K.}$ $d = 70 \text{ cm}$ بنابراین:	$b_o = 4 (0.65 + 0.7) = 5.4 \text{ m}$ بنابراین:	
	گام سوم محاسبه فولاد مورد نیاز (عرض واحد شالوده) $F = \frac{b \cdot d^2}{1000}$ $K = \frac{M_u}{F}$ $F = \frac{100 \times 70^2}{1000} = 490$ $K = \frac{396}{490} = 0.81$ $f_c = 20 \text{ MPa}$ در قسمت الف محاسبه شده است. برای M_u $K=0.81$ و $f_y = 400 \text{ MPa}$ داریم: $\rho = 0.0025$ $A_s = 0.0025 \times 100 \times 70 = 17.5 \text{ cm}^2/\text{m}$ بنابراین:	$A_s = \rho \cdot b \cdot d$ بنابراین گام‌ها شبیه قسمت الف می‌باشند.	۳-۴-۱۷ ۴-۵-۱۷

مثال ۵ ضخامت و آرماتورگذاری شالوده مستطیل شکل و دو طرفه

ضخامت و مقدار آرماتورهای لازم را برای شالوده شکل زیر تعیین کنید.

مشخصات :

$$q_s = 260 \text{ KN/m}^2$$

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$

$$f_y = 300 \text{ MPa}$$


$$a_{f1} = 180 \text{ cm}$$

$$a_{f2} = 125 \text{ cm}$$

$$\text{ابعاد پی} = 4.65 \times 3 \text{ m}^2$$

$$\text{ابعاد ستون} = 105 \times 50 \text{ cm}^2$$

$$\alpha_s = 20 \quad (\text{ستون میانی})$$



بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۴-۵-۱۲	الف : با استفاده از روش تحلیلی گام اول)		
	محاسبه ضخامت لازم برای برش عادی به عنوان فرض اولیه d را برابر 60 سانتیمتر در نظر می گیریم.		
	$V_{ud1} = q_s b(a_n - d)$	$V_{ud} = 260 \times 3 \times (1.8 - 0.6) = 936 \text{ KN}$	
۱-۱-۳-۱۲	$V_{cl1} = 0.2\phi_c \sqrt{f_c} b.d$	$V_{cl1} = 0.12 \times \sqrt{20} \times 3 \times 0.6 \times 10^3$	
	$V_{ud2} = q_s L(a_{f2} - d)$	$V_{cl1} = 966 \text{ KN} > V_{ud1} \text{ OK.}$	
۱-۱-۳-۱۲	$V_{cl2} = 0.2\phi_c \sqrt{f_c} L.d$	$V_{ud2} = 260 \times 4.65 \times (1.25 - 0.6) = 785.85 \text{ KN}$	
	تذکر: در شالوده های مستطیل شکل غالباً بحرانی تر است.	$V_{cl2} = 0.12 \times \sqrt{20} \times 4.65 \times 0.6 \times 10^3$	
		$V_{cl2} = 1497.3 \text{ KN} > V_{ud2} \text{ OK.}$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
		گام دوم)	
۴-۲-۱۷-۱۲	<p>کنترل ضخامت شالوده برای برش سوراخ کننده</p> $b_o = 2(1.05 + 0.5 + 2d)$ $A_o = (1.05 + d)(0.5 + d)$ $A_f = b \cdot L$ $V_p = (A_f - A_o) \cdot q_s$ $\beta_c = \frac{\text{طول ضلع بزرگ مقطع ستون}}{\text{طول ضلع کوچک مقطع ستون}}$ $\beta_c = \frac{105}{50} = 2.1$	$b_o = 2(1.05 + 0.5 + 2 \times 0.6) = 5.5 \text{ m}$ $A_o = (1.05 + 0.6)(0.5 + 0.6) = 1.815 \text{ m}^2$ $A_f = 3 \times 4.65 = 13.95 \text{ m}^2$ $V_p = (13.95 - 1.815) \times 260 = 3155.1 \text{ KN}$	
۳۴-۱۲ معادله	$V_{cl} = (1 + \frac{2}{\beta_c}) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$	$V_{cl} = (1 + \frac{2}{2.1}) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$ $V_{cl} = 1.95 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$	
۳۵-۱۲ معادله	$V_{c2} = (\frac{\alpha_s d}{b_o} + 1) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$	$V_{c2} = (\frac{20 \times 60}{550} + 1) 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$ $V_{c2} = 3.18 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$	
۳۶-۱۲ معادله	$V_{c3} = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$ $V_c = \min(V_{cl}, V_{c2}, V_{c3})$	$V_{c3} = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b_o \cdot d$ $V_c = V_{cl}$	و یا :
		$V_c = 1.95 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 5.5 \times 0.6 \times 10^3$ $V_c = 3453.4 \text{ KN} > V_p \text{ O.K.}$	
	گام سوم)		
۱-۳-۴-۱۷	محاسبه فولاد مورد نیاز در جهت طولی		
الف ۲-۳-۴-۱۷	$M_u = q_s \cdot \frac{a_n^2}{2}$ (برای عرض واحد شالوده)	$M_u = 260 \times \frac{1.8^2}{2} = 421.2 \text{ KN.m}$	
فصل ۱۱	$R = \frac{M_u}{bd^2}$ $\rho = \frac{0.85 \phi_c f_c}{\phi_s f_y} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R}{0.85 \phi_c f_c}} \right]$	$R = \frac{421.2 \times 10^{-3}}{1 \times 0.6^2} = 1.17 \text{ MPa}$ $\rho = \frac{0.85 \times 0.6 \times 20}{0.85 \times 300} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 1.17}{0.85 \times 0.6 \times 20}} \right]$ $\rho = 0.0049$	
الف ۵-۵-۱۷	$A_{st} = \rho \cdot b \cdot d$	$A_{st} = 0.0049 \times 300 \times 60 = 88.2 \text{ cm}^2$ از ۳۰ Φ ۹۱.۹ سانتیمترمربع استفاده می‌کنیم.	
		آرماتورهای فوق بصورت یکنواخت توزیع می‌شوند.	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آین نامه
		گام چهارم) محاسبه فولاد مورد نیاز در جهت عرضی $M_u = q_s \cdot \frac{a_{f2}^2}{2}$ (برای عرض واحد شالوده) $R = \frac{M_u}{bd^2}$ $\rho = \frac{0.85\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R}{0.85\phi_c f_c}} \right]$ $A_{st} = \rho \cdot L \cdot d$	۱-۳-۴-۱۷ ۱-۲-۳-۴-۱۷ فصل ۱۱
	$M_u = 260 \times \frac{1.25^2}{2} = 203.1 \text{ KN.m}$ $R = \frac{203.1 \times 10^{-3}}{1 \times 0.6^2} = 0.564 \text{ MPa}$ $\rho = \frac{0.85 \times 0.6 \times 20}{0.85 \times 300} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 0.564}{0.85 \times 0.6 \times 20}} \right]$ $\rho = 0.0023$ $A_{st} = 0.0023 \times 465 \times 60 = 64.17 \text{ cm}^2$ از ۲۱ $\Phi 20$ به مساحت ۶۵.۹۴ سانتیمترمربع استفاده می‌کنیم. میلگردهای فوق بصورت یکنواخت توزیع می‌شوند.	گام پنجم) توزیع آرماتورها در جهت عرضی $\beta = \frac{L}{b}$ $\frac{\text{میلگردهای نوار میانی}}{\text{کل میلگردها}} = \frac{2}{1+\beta}$ عرض نوار میانی برابر b می‌باشد. اگر بخواهیم فواصل بین میلگردها ثابت بماند به صورت زیر عمل می‌کنیم: $A_{sa} = \beta \left(\frac{2}{1+\beta} \right) A_{st}$	ب-۴-۵-۱۷

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آین نامه
		گام ششم) محاسبه h_f	
	$h_f = 60 + 2 + 7.5 = 69.5 \text{ cm}$ $h_f = 70 \text{ cm}$ و یا:	$h_f = d_{ave} + d_b + 7.5 \text{ cm}$	۴-۹-۲-۸
	کمترین مقدار فولاد مربوط به حالتی است که در جهت عرضی، آرماتورگذاری بصورت غیریکنواخت انجام شود.	گام هفتم) کنترل آرماتور حداقل	۳-۲-۵-۱۱ ۱-۳-۷-۸
	$\rho = \frac{A_s}{b \cdot h_f}$ $\rho = \frac{22 \times 314}{465 \times 70}$ $\rho = 0.0021 > 0.002 \text{ O.K.}$		
شالوده ۱	با توجه به برش سوراخ کننده مقدار d را برابر ۶۰ سانتیمتر در نظر می‌گیریم: $d = 60 \text{ cm}$ یعنی:	ب: با استفاده از جداول گام اول)	۴-۵-۱۲
	با توجه به برش سوراخ کننده مقدار d را برابر ۶۰ سانتیمتر در نظر می‌گیریم: $d = 60 \text{ cm}$ یعنی:	محاسبه ضخامت لازم برای برش عادی $a_f = MAX(a_{f1}, a_{f2})$	
	با توجه به برش سوراخ کننده مقدار d را برابر ۶۰ سانتیمتر در نظر می‌گیریم: $d = 60 \text{ cm}$ یعنی:	گام دوم)	۴-۲-۱۷-۱۲
	با توجه به قسمت الف داریم: $\beta_c = 2.1 \quad b_o = 5.5 \text{ m}$ $ k_{v4} = \frac{4}{2 + (4 / \beta_c)} = 1.02$ $k_{v5} = \frac{2}{1 + 20 \times \frac{0.6}{5.5}} = 0.63 < 1$	کنترل ضخامت شالوده برای برش سوراخ کننده $k_{v4} = \frac{4}{2 + (4 / \beta_c)} \geq 1$ $k_{v5} = \frac{2}{1 + \alpha_s \frac{d}{b_o}} \geq 1$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
شالوده ۱-۲	<p>پس:</p> $K_{v5} = 1$ $K_{v6} = K_{v4} = 1.02$ $K_{v6} \cdot q_s = 1.02 \times 260 = 265.2$ $\frac{A_f}{A_c} = \frac{4.65 \times 3}{1.05 \times 0.5} = 26.57$ $\text{برای } 2 \text{ داریم: } \frac{A_f}{A_c} = 26.57 \text{ و } K_{v6} \times q_s = 265.2$ $d/h_c = 0.8$ $h_c = \sqrt{1.05 \times 0.5} = 0.72\text{m}$ $d = 0.88 \times 0.72 = 0.58\text{ cm}$ <p>بنابراین فرض $d = 60\text{ cm}$ قابل قبول است.</p>	$K_{v6} = \text{MAX} (K_{v4}, K_{v5})$ $h_c = \sqrt{A_c}$ $d = (d/h_c) \cdot h_c$	
خمش ۱-۲	<p>کام سوم)</p> <p>محاسبه فولاد مورد نیاز در جهات طولی و عرضی</p> $F = \frac{b \cdot d^2}{1000} \quad (\text{عرض واحد شالوده})$ <p>برای جهت طولی داریم:</p> $M_{u1} = 421.2\text{KN.m}$ $K_1 = \frac{M_{u1}}{F}$ $K_1 = \frac{4212}{360} = 1.17$ <p>برای داریم: $K=1.17$, $f_y = 300\text{ MPa}$, $f_c = 20\text{ MPa}$</p> $\rho_1 = 0.0049$ $A_{s1} = 0.0049 \times 300 \times 60 = 88.2\text{ cm}^2$ <p>برای جهت عرضی داریم:</p> $M_{u2} = 203.1\text{KN.m}$ $K_2 = \frac{M_{u2}}{F}$ $K_2 = \frac{203.1}{360} = 0.56$ <p>برای داریم: $K=0.56$, $f_y = 300\text{ MPa}$, $f_c = 20\text{ MPa}$</p> $\rho = 0.0023$ $A_{s2} = 0.0023 \times 46.5 \times 60 = 64.17\text{ cm}^2$ <p>بقیه گامها شبیه قسمت الف می باشند.</p>		

مثال ۶ ضخامت و آرماتورگذاری شالوده‌ای که بصورت متقارن بر روی شمع‌ها قرار گرفته است.

ضخامت و مقدار آرماتورهای لازم را برای شالوده شکل زیر، که به صورت متقارن بر روی تعدادی شمع قرار گرفته است، تعیین نمایید. روی شالوده ستونی مربع شکل به ابعاد $50 \times 50 \text{ cm}^2$ قرار گرفته است.

: مشخصات


(حالت بهره‌برداری) $P_i = 600 \text{ KN}$ ظرفیت باربری هر شمع

$$f_c = 20 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$


$$N = 5 \quad \text{تعداد شمع}$$

$$d_p = 25 \text{ cm} \quad \text{قطر شمع}$$



بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۴-۵-۱۲	گام اول) تعیین مقدار d به عنوان فرض اولیه d را برابر ۷۰ سانتیمتر در نظر می‌گیریم. ضریب بار نهائی را برابر معدل ضرایب بار مرده و زنده فرض می‌کنیم.		
۴-۲-۱۷-۱۲	حال می‌توان بار نهائی ستون را از فرمول زیر بدست آورد :	$\gamma_f = \frac{1}{2}(1.25 + 1.5) = 1.375 \text{ cm}$	
۲-۴-۴-۱۷	$P_u = N \cdot \lambda_f \cdot P_i$		
۶-۳-۱۷	 $b_o = 4(h_c + d)$ $V_p = (P_u - \lambda_f \times 1 \times P_i) / b_o d$ در رابطه فوق ضریب یک بخاطر وجود یک شمع در ناحیه مورد نظر است. همانطور که در مثالهای قبل دیدیم در ستونهای مربع شکل V_p مربوط به فرمول زیر حاکم می‌باشد.	$P_u = 5 \times 1.375 \times 600 = 4125 \text{ KN}$ $b_o = 4(0.5 + 0.7) = 4.8 \text{ m}$ $V_p = (412.5 - 1.375 \times 1 \times 600) / (4.8 \times 0.7)$ $V_p = 982.1 \text{ KN/m}^2$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		$V_c = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c} b.d$	۴-۲-۱۷-۱۲
	$V_c = 2 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 10^3$ $V_c = 1073 \text{ KN/m}^3 > V_p \text{ O.K.}$	تذکر: برای کنترل برش عادی، پی را باید در فاصله d از بر ستون کنترل نمود. اما در این مسئله هیچ شمعی در فاصله دورتر از d ، از بر ستون قرار ندارد و در واقع مقدار برش در مقطع مورد نظر صفر است.	۴-۵-۱۲
	(گام دوم)		۱-۳-۴-۱۷
	محاسبه فولاد مورد نیاز		الف ۲-۳-۴-۱۷
	$M_u = 2 \times 1.375 \times 600 \times (0.7 - \frac{0.5}{2})$ $M_u = 742.5 \text{ KN.m}$	$M_u = 2 \times \gamma_f \times P_i \times \frac{h_c}{2}$ ضریب دو بخاطر وجود دو شمع در مقطع مورد نظر می باشد.	فصل ۱۱
	$R = \frac{M_u}{bd^2}$ $R = \frac{742.5 \times 10^{-3}}{2.2 \times 0.7^2} = 0.689 \text{ MPa}$	$\rho = \frac{0.85\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R}{0.85\phi_c f_c}} \right]$ $A_s = \rho \cdot b \cdot d$ $A_s = 0.0021 \times 220 \times 70 = 32.34 \text{ cm}^2$ USE 12Φ20 EACH WAY , $A_s = 37.7 \text{ cm}^2$ تذکر: به خاطر اینکه فقط یک ردیف شمع در اطراف ستون وجود دارد. بهتر است برای اطمینان از مهار کافی در انتهای میلگرد از خم ۱۸۰ درجه استفاده شود.	۵-۵-۱۷
	(گام سوم)	محاسبه h_f	۴-۹-۲-۸
		۷/۵ سانتیمتر برای پوشش و ۱۰ سانتیمتر برای جا دادن شمع در داخل بتن در نظر می گیریم.	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
		با توجه به اینکه عمق موثر d را از مرکز آرماتورهای شبکه فوقانی در نظر گرفته‌ایم داریم: $h_f = d + \frac{d_b}{2} + d_b + 7.5\text{cm} + 10\text{cm}$ $h_f = 70 + \frac{2}{2} + 2 + 7.5 + 10 = 90.5$ $h_f = 90\text{ cm}$ و یا :	
		گام چهارم) کنترل آرماتور حداقل $\rho = \frac{A_s}{b \cdot h_f}$ $\rho = \frac{37.7}{220 \times 90} = 0.0019 > 0.0018 \text{ O.K.}$	۳-۲-۵-۱۱ ۱-۳-۷-۸
		گام پنجم) کنترل برش سوراخ کننده در اطراف شمع‌ها $P_{ui} = \gamma_f \cdot P_i$  $b_{oi} = 2 \times 40 + \frac{2\pi(\frac{d}{2} + \frac{d_p}{2})}{4}$ $V_{pi} = \frac{P_{ui}}{b_{oi} \cdot d}$ $V_c = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c}$	۱-۲-۱۷-۱۲ ۴-۲-۱۷-۱۲
		گام ششم) کنترل برش عادی برای شمعهای گوشه $b_1 = 2(40 \times \sqrt{2} + \frac{d_p}{2} + d)$ $v_i = \frac{P_{ui}}{b_1 \cdot d}$ $V_c = 0.2 \phi_c \sqrt{f_c}$	۱-۱-۳-۱۲ ۴-۴-۱۲ معادله ۴-۱۲
		$b_1 = 2(40 \times \sqrt{2} + \frac{25}{2} + 70) = 278.1\text{ cm}$ $v_i = \frac{825}{2.871 \times 0.7} = 423.8\text{ KN/m}^2$ $V_c = 0.2 \times 0.6 \sqrt{20} \times 10^3$ $V_c = 536.7\text{ KN/m}^2 > v_i \text{ O.K.}$	

مثال ۷ ضخامت و آرماتورهای شالوده قرارگرفته بر روی شمع‌های متقارن

ضخامت و مقدار آرماتورهای لازم را برای شالوده شکل زیر، که به صورت متقارن بر روی تعدادی شمع قرار گرفته است، تعیین نمائید. روی

شالوده ستونی مستطیل شکل به ابعاد $50 \times 80 \text{ cm}^2$ قرار گرفته است.

: مشخصات

(حالت بهره‌برداری) $P_i = 450 \text{ KN}$ ظرفیت برابری هر شمع


$f_c = 20 \text{ MPa}$

$f_y = 400 \text{ MPa}$

$N = 9$ تعداد شمع

$d_p = 25 \text{ cm}$ قطر شمع

$\alpha_s = 20$ (ستون میانی)



بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۴-۵-۱۲ ۴-۲-۱۷-۱۲ ۲-۴-۴-۱۷ ۶-۳-۱۷	<p>گام اول) تعیین مقدار d</p> <p>به عنوان فرض اولیه d را برابر ۸۵ سانتیمتر در نظر می‌گیریم.</p> <p>ضریب بار نهائی را برابر معدل ضرایب بار مرده و زنده فرض می‌کنیم.</p> <p>حال می‌توان بار نهائی ستون را از فرمول زیر بدست آورد :</p> $P_u = N \cdot \gamma_f \cdot P_i$	$\gamma_f = \frac{1}{2} (1.25 + 1.5) = 1.375 \text{ cm}$ $P_u = 9 \times 1.375 \times 450 = 5568.75 \text{ KN}$ $P_u = 5569 \text{ KN}$	


بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۳۶-۱۲ معادله	$\beta_c = \frac{b_c}{h_c}$ در رابطه فوق ضریب یک بخاطر وجود یک شمع در ناحیه مورد نظر است.	$\beta_c = \frac{80}{50} = 1.6 < 2$ چون β_c کمتر از ۲ می‌باشد معادله (۳۶-۱۲) حاکم نیست. $\frac{\alpha_s d}{b_0} = \frac{20 \times 85}{600} = 2.83 > 1$ چون $\frac{\alpha_s d}{b_0}$ بزرگتر از ۱ می‌باشد، معادله (۳۵-۱۲) حاکم نیست.	
۴-۵-۱۲	$V_c = 2 \times 0.2 \phi_c \sqrt{f_c}$ تذکر: برای کنترل برش عادی، بی را باید در فاصله d از برسنون کنترل نمود. اما در این مسئله هیچ شمعی در فاصله دورتر از d از برسنون قرار ندارد و در واقع مقدار برش در مقطع مورد نظر صفر است.	$V_c = 2 \times 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{20} \times 10^3$ $V_c = 1073.3 \text{ KN.m} > v_p \text{ O.K.}$	
۱-۳-۴-۱۷ الف	(گام دوم) محاسبه فولاد مورد نیاز ابتدا M_u در بر ستون محاسبه می‌شود.		
فصل ۱۱	$M_{u1} = 3 \times \gamma_f \times P_i \times \left(0.9 - \frac{h_c}{2}\right)$ $R = \frac{M_{u1}}{bd^2}$ $\rho = \frac{0.85\phi_c f_c}{\phi_s f_y} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2R}{0.85\phi_c f_c}} \right]$ مقدار M_{u2} (در جهت b_c) کمتر از M_{u1} خواهد شد. بنابراین نیازی به محاسبه آن نیست.	$M_{u1} = 3 \times 1.375 \times 450 \times \left(0.9 - \frac{0.5}{2}\right)$ $M_u = 1206.6 \text{ KN.m}$ $R = \frac{1206.6 \times 10^{-3}}{2.6 \times 0.85} = 0.546 \text{ MPa}$ $\rho = \frac{0.85 \times 0.6 \times 20}{0.85 \times 400} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 0.546}{0.85 \times 0.6 \times 20}} \right]$ $\rho = 0.00165$ بخاطر کم شدن ρ_1 ، بعد از محاسبه ρ_1 مقدار فولاد حداقل را حساب کرده و در شالوده قرار می‌دهیم.	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	گام سوم) محاسبه h_f ۷/۵ سانتیمتر برای پوشش و ۱۰ سانتیمتر برای جا دادن شمع در داخل بتن در نظر می‌گیریم. با توجه به اینکه عمق موثر d را از مرکز آرماتورهای شبکه فوقانی در نظر گرفته ایم داریم: $h_f = d + \frac{d_b}{2} + d_b + 7.5\text{cm} + 10\text{cm}$	از میلگردهای ۲۰ Φ استفاده می‌کنیم. $h_f = 85 + \frac{2}{2} + 2 + 7.5 + 10 = 105.5$ <p style="text-align: right;">و یا :</p> $h_f = 105 \text{ cm}$	
۳-۲-۵-۱۱ ۱-۳-۷-۸	گام چهارم) کنترل آرماتور حداقل $A_{s\min} = \rho_{\min} \cdot b \cdot h_f$	$A_{s\min} = 0.0018 \times 260 \times 105 = 49.14 \text{ cm}^2$ <p style="text-align: center;">USE 16 $\Phi 20$ EACH WAY , $A_s=50.24 \text{ cm}^2$</p>	
	گام پنجم) کنترل برش عادی و سوراخ‌کننده برای شمع‌های گوشه. زمانی این موارد حاکم می‌باشند که شمع‌ها کوچک بوده و ضخامت پی کم باشد.	در مقایسه با مثال ۶ می‌بینیم که هم طرفیت برابری شمع‌ها کاسته شده و هم ضخامت پی افزایش یافته است و در عین حال قطر شمع تغییری نکرده است. بنابراین برش عادی و سوراخ‌کننده مربوط به شمع‌های گوشه مشکلی ایجاد نخواهد کرد.	

شالوده ۱) ضریب K_{v1} برای محاسبه عمق موثر مورد نیاز d در بر عادی یا یک طرفه
مراجع بندهای ۱۰-۱-۲-۵ و ۱۲-۳ و ۱۲-۵ و ۱۲-۱۸ و ۱۷-۴ از آینه نامه بتن ایران

$$d = k_{v1} a_f$$

$$k_{v1} = \frac{q_s \times 10^{-3}}{0.2\phi_c \sqrt{f_c} + q_s \times 10^{-3}}$$



q_s , KN/m ²	K_{v1}		
	f_c , MPa		
	۲۰	۲۵	۳۰
۸۰	۰/۱۳	۰/۱۲	۰/۱۱
۱۰۰	۰/۱۶	۰/۱۴	۰/۱۳
۱۲۰	۰/۱۸	۰/۱۷	۰/۱۵
۱۴۰	۰/۲۱	۰/۱۹	۰/۱۸
۱۶۰	۰/۲۳	۰/۲۱	۰/۲۰
۱۸۰	۰/۲۵	۰/۲۳	۰/۲۱
۲۰۰	۰/۲۷	۰/۲۵	۰/۲۳
۲۲۰	۰/۲۹	۰/۲۷	۰/۲۵
۲۴۰	۰/۳۱	۰/۲۹	۰/۲۷
۲۶۰	۰/۳۳	۰/۳۰	۰/۲۸
۲۸۰	۰/۳۴	۰/۳۲	۰/۳۰
۳۰۰	۰/۳۶	۰/۳۳	۰/۳۱
۳۲۰	۰/۳۷	۰/۳۵	۰/۳۳
۳۴۰	۰/۳۹	۰/۳۶	۰/۳۴
۳۶۰	۰/۴۰	۰/۳۸	۰/۳۵
۳۸۰	۰/۴۱	۰/۳۹	۰/۳۷
۴۰۰	۰/۴۳	۰/۴۰	۰/۳۸
۴۲۰	۰/۴۴	۰/۴۱	۰/۳۹
۴۴۰	۰/۴۵	۰/۴۲	۰/۴۰
۴۶۰	۰/۴۶	۰/۴۳	۰/۴۱
۴۸۰	۰/۴۷	۰/۴۴	۰/۴۲
۵۰۰	۰/۴۸	۰/۴۵	۰/۴۳
۵۲۰	۰/۴۹	۰/۴۶	۰/۴۴
۵۴۰	۰/۵۰	۰/۴۷	۰/۴۵
۵۶۰	۰/۵۱	۰/۴۸	۰/۴۶
۵۸۰	۰/۵۲	۰/۴۹	۰/۴۷
۶۰۰	۰/۵۳	۰/۵۰	۰/۴۸
۶۲۰	۰/۵۴	۰/۵۱	۰/۴۹
۶۴۰	۰/۵۴	۰/۵۲	۰/۴۹
۶۶۰	۰/۵۵	۰/۵۲	۰/۵۰
۶۸۰	۰/۵۶	۰/۵۳	۰/۵۱
۷۰۰	۰/۵۷	۰/۵۴	۰/۵۲

شالوده ۱-۲) عمق موثر نیاز d برای برش سوراخ کننده در حالت $f_c = 20 \text{ MPa}$


مراجع بندهای ۱۰-۱۰ و ۲-۲-۵ و ۲-۱۲ و ۳-۱۲ و ۵-۱۲ و ۱۸-۱۲ و ۱۷-۴ از آییننامه بتن ایران

$$\frac{A_f}{A_c} = \frac{960\sqrt{f_c}}{k_{v6}q_s} \left[\frac{d}{h_c} + \left(\frac{d}{h_c} \right)^2 \right] + 1 + 2 \frac{d}{h_c} + \left(\frac{d}{h_c} \right)^2$$

$$k_{v4} = \frac{4}{2 + \left(\frac{4}{\beta_s} \right)} \geq 1 \quad , \quad k_{v5} = \frac{2}{1 + \frac{\alpha_s d}{b_0}} \geq 1$$

$$K_{v6} = \text{MAX} (k_{v4}, k_{v5})$$

β_c = نسبت ضلع بزرگ سه ضلع کوچک در ستون مستطیل شکل



تذکر: برای استفاده از این جدول ابتدا مقادیر q_s و K_{v6} را برای مسئله مورد نظر محاسبه کنید. سپس مقدار $q_s K_{v6}$ را در جدول بیابید. و

به صورت افقی جلو بروید تا به $\frac{A_f}{A_c}$ موردنظر برسید. حال بصورت قائم به سمت بالا حرکت کنید و مقدار $\frac{d}{h_c}$ را بخوانید.

$K_{vd}q_s$ KN/m ²	۰/۵	۰/۷	۰/۹	۱/۰	۱/۲	۱/۴	۱/۵	۱/۷	۱/۸	۱/۹	۲/۱
d/h_c	(نسبت صاحب شالوده به سوتون)										
A_f/A_c	۱۱/۱۳	۱۱/۱۴	۱۱/۱۵	۱۱/۱۶	۱۱/۱۷	۱۱/۱۸	۱۱/۱۹	۱۱/۲۰	۱۱/۲۱	۱۱/۲۲	۱۱/۲۳
۰/۰	۰/۰/۰	۰/۰/۱	۰/۰/۲	۰/۰/۳	۰/۰/۴	۰/۰/۵	۰/۰/۶	۰/۰/۷	۰/۰/۸	۰/۰/۹	۰/۰/۱۰
۰/۱	۰/۱/۰	۰/۱/۱	۰/۱/۲	۰/۱/۳	۰/۱/۴	۰/۱/۵	۰/۱/۶	۰/۱/۷	۰/۱/۸	۰/۱/۹	۰/۱/۱۰
۰/۲	۰/۲/۰	۰/۲/۱	۰/۲/۲	۰/۲/۳	۰/۲/۴	۰/۲/۵	۰/۲/۶	۰/۲/۷	۰/۲/۸	۰/۲/۹	۰/۲/۱۰
۰/۳	۰/۳/۰	۰/۳/۱	۰/۳/۲	۰/۳/۳	۰/۳/۴	۰/۳/۵	۰/۳/۶	۰/۳/۷	۰/۳/۸	۰/۳/۹	۰/۳/۱۰
۰/۴	۰/۴/۰	۰/۴/۱	۰/۴/۲	۰/۴/۳	۰/۴/۴	۰/۴/۵	۰/۴/۶	۰/۴/۷	۰/۴/۸	۰/۴/۹	۰/۴/۱۰
۰/۵	۰/۵/۰	۰/۵/۱	۰/۵/۲	۰/۵/۳	۰/۵/۴	۰/۵/۵	۰/۵/۶	۰/۵/۷	۰/۵/۸	۰/۵/۹	۰/۵/۱۰
۰/۶	۰/۶/۰	۰/۶/۱	۰/۶/۲	۰/۶/۳	۰/۶/۴	۰/۶/۵	۰/۶/۶	۰/۶/۷	۰/۶/۸	۰/۶/۹	۰/۶/۱۰
۰/۷	۰/۷/۰	۰/۷/۱	۰/۷/۲	۰/۷/۳	۰/۷/۴	۰/۷/۵	۰/۷/۶	۰/۷/۷	۰/۷/۸	۰/۷/۹	۰/۷/۱۰
۰/۸	۰/۸/۰	۰/۸/۱	۰/۸/۲	۰/۸/۳	۰/۸/۴	۰/۸/۵	۰/۸/۶	۰/۸/۷	۰/۸/۸	۰/۸/۹	۰/۸/۱۰
۰/۹	۰/۹/۰	۰/۹/۱	۰/۹/۲	۰/۹/۳	۰/۹/۴	۰/۹/۵	۰/۹/۶	۰/۹/۷	۰/۹/۸	۰/۹/۹	۰/۹/۱۰
۱/۰	۱/۰/۰	۱/۰/۱	۱/۰/۲	۱/۰/۳	۱/۰/۴	۱/۰/۵	۱/۰/۶	۱/۰/۷	۱/۰/۸	۱/۰/۹	۱/۰/۱۰
۱/۱	۱/۱/۰	۱/۱/۱	۱/۱/۲	۱/۱/۳	۱/۱/۴	۱/۱/۵	۱/۱/۶	۱/۱/۷	۱/۱/۸	۱/۱/۹	۱/۱/۱۰
۱/۲	۱/۲/۰	۱/۲/۱	۱/۲/۲	۱/۲/۳	۱/۲/۴	۱/۲/۵	۱/۲/۶	۱/۲/۷	۱/۲/۸	۱/۲/۹	۱/۲/۱۰
۱/۳	۱/۳/۰	۱/۳/۱	۱/۳/۲	۱/۳/۳	۱/۳/۴	۱/۳/۵	۱/۳/۶	۱/۳/۷	۱/۳/۸	۱/۳/۹	۱/۳/۱۰
۱/۴	۱/۴/۰	۱/۴/۱	۱/۴/۲	۱/۴/۳	۱/۴/۴	۱/۴/۵	۱/۴/۶	۱/۴/۷	۱/۴/۸	۱/۴/۹	۱/۴/۱۰
۱/۵	۱/۵/۰	۱/۵/۱	۱/۵/۲	۱/۵/۳	۱/۵/۴	۱/۵/۵	۱/۵/۶	۱/۵/۷	۱/۵/۸	۱/۵/۹	۱/۵/۱۰
۱/۶	۱/۶/۰	۱/۶/۱	۱/۶/۲	۱/۶/۳	۱/۶/۴	۱/۶/۵	۱/۶/۶	۱/۶/۷	۱/۶/۸	۱/۶/۹	۱/۶/۱۰
۱/۷	۱/۷/۰	۱/۷/۱	۱/۷/۲	۱/۷/۳	۱/۷/۴	۱/۷/۵	۱/۷/۶	۱/۷/۷	۱/۷/۸	۱/۷/۹	۱/۷/۱۰
۱/۸	۱/۸/۰	۱/۸/۱	۱/۸/۲	۱/۸/۳	۱/۸/۴	۱/۸/۵	۱/۸/۶	۱/۸/۷	۱/۸/۸	۱/۸/۹	۱/۸/۱۰
۱/۹	۱/۹/۰	۱/۹/۱	۱/۹/۲	۱/۹/۳	۱/۹/۴	۱/۹/۵	۱/۹/۶	۱/۹/۷	۱/۹/۸	۱/۹/۹	۱/۹/۱۰
۱/۱۰	۱/۱۰/۰	۱/۱۰/۱	۱/۱۰/۲	۱/۱۰/۳	۱/۱۰/۴	۱/۱۰/۵	۱/۱۰/۶	۱/۱۰/۷	۱/۱۰/۸	۱/۱۰/۹	۱/۱۰/۱۰
۱/۱۱	۱/۱۱/۰	۱/۱۱/۱	۱/۱۱/۲	۱/۱۱/۳	۱/۱۱/۴	۱/۱۱/۵	۱/۱۱/۶	۱/۱۱/۷	۱/۱۱/۸	۱/۱۱/۹	۱/۱۱/۱۰
۱/۱۲	۱/۱۲/۰	۱/۱۲/۱	۱/۱۲/۲	۱/۱۲/۳	۱/۱۲/۴	۱/۱۲/۵	۱/۱۲/۶	۱/۱۲/۷	۱/۱۲/۸	۱/۱۲/۹	۱/۱۲/۱۰
۱/۱۳	۱/۱۳/۰	۱/۱۳/۱	۱/۱۳/۲	۱/۱۳/۳	۱/۱۳/۴	۱/۱۳/۵	۱/۱۳/۶	۱/۱۳/۷	۱/۱۳/۸	۱/۱۳/۹	۱/۱۳/۱۰
۱/۱۴	۱/۱۴/۰	۱/۱۴/۱	۱/۱۴/۲	۱/۱۴/۳	۱/۱۴/۴	۱/۱۴/۵	۱/۱۴/۶	۱/۱۴/۷	۱/۱۴/۸	۱/۱۴/۹	۱/۱۴/۱۰
۱/۱۵	۱/۱۵/۰	۱/۱۵/۱	۱/۱۵/۲	۱/۱۵/۳	۱/۱۵/۴	۱/۱۵/۵	۱/۱۵/۶	۱/۱۵/۷	۱/۱۵/۸	۱/۱۵/۹	۱/۱۵/۱۰
۱/۱۶	۱/۱۶/۰	۱/۱۶/۱	۱/۱۶/۲	۱/۱۶/۳	۱/۱۶/۴	۱/۱۶/۵	۱/۱۶/۶	۱/۱۶/۷	۱/۱۶/۸	۱/۱۶/۹	۱/۱۶/۱۰
۱/۱۷	۱/۱۷/۰	۱/۱۷/۱	۱/۱۷/۲	۱/۱۷/۳	۱/۱۷/۴	۱/۱۷/۵	۱/۱۷/۶	۱/۱۷/۷	۱/۱۷/۸	۱/۱۷/۹	۱/۱۷/۱۰
۱/۱۸	۱/۱۸/۰	۱/۱۸/۱	۱/۱۸/۲	۱/۱۸/۳	۱/۱۸/۴	۱/۱۸/۵	۱/۱۸/۶	۱/۱۸/۷	۱/۱۸/۸	۱/۱۸/۹	۱/۱۸/۱۰
۱/۱۹	۱/۱۹/۰	۱/۱۹/۱	۱/۱۹/۲	۱/۱۹/۳	۱/۱۹/۴	۱/۱۹/۵	۱/۱۹/۶	۱/۱۹/۷	۱/۱۹/۸	۱/۱۹/۹	۱/۱۹/۱۰
۱/۲۰	۱/۲۰/۰	۱/۲۰/۱	۱/۲۰/۲	۱/۲۰/۳	۱/۲۰/۴	۱/۲۰/۵	۱/۲۰/۶	۱/۲۰/۷	۱/۲۰/۸	۱/۲۰/۹	۱/۲۰/۱۰
۱/۲۱	۱/۲۱/۰	۱/۲۱/۱	۱/۲۱/۲	۱/۲۱/۳	۱/۲۱/۴	۱/۲۱/۵	۱/۲۱/۶	۱/۲۱/۷	۱/۲۱/۸	۱/۲۱/۹	۱/۲۱/۱۰
۱/۲۲	۱/۲۲/۰	۱/۲۲/۱	۱/۲۲/۲	۱/۲۲/۳	۱/۲۲/۴	۱/۲۲/۵	۱/۲۲/۶	۱/۲۲/۷	۱/۲۲/۸	۱/۲۲/۹	۱/۲۲/۱۰
۱/۲۳	۱/۲۳/۰	۱/۲۳/۱	۱/۲۳/۲	۱/۲۳/۳	۱/۲۳/۴	۱/۲۳/۵	۱/۲۳/۶	۱/۲۳/۷	۱/۲۳/۸	۱/۲۳/۹	۱/۲۳/۱۰
۱/۲۴	۱/۲۴/۰	۱/۲۴/۱	۱/۲۴/۲	۱/۲۴/۳	۱/۲۴/۴	۱/۲۴/۵	۱/۲۴/۶	۱/۲۴/۷	۱/۲۴/۸	۱/۲۴/۹	۱/۲۴/۱۰
۱/۲۵	۱/۲۵/۰	۱/۲۵/۱	۱/۲۵/۲	۱/۲۵/۳	۱/۲۵/۴	۱/۲۵/۵	۱/۲۵/۶	۱/۲۵/۷	۱/۲۵/۸	۱/۲۵/۹	۱/۲۵/۱۰
۱/۲۶	۱/۲۶/۰	۱/۲۶/۱	۱/۲۶/۲	۱/۲۶/۳	۱/۲۶/۴	۱/۲۶/۵	۱/۲۶/۶	۱/۲۶/۷	۱/۲۶/۸	۱/۲۶/۹	۱/۲۶/۱۰
۱/۲۷	۱/۲۷/۰	۱/۲۷/۱	۱/۲۷/۲	۱/۲۷/۳	۱/۲۷/۴	۱/۲۷/۵	۱/۲۷/۶	۱/۲۷/۷	۱/۲۷/۸	۱/۲۷/۹	۱/۲۷/۱۰
۱/۲۸	۱/۲۸/۰	۱/۲۸/۱	۱/۲۸/۲	۱/۲۸/۳	۱/۲۸/۴	۱/۲۸/۵	۱/۲۸/۶	۱/۲۸/۷	۱/۲۸/۸	۱/۲۸/۹	۱/۲۸/۱۰
۱/۲۹	۱/۲۹/۰	۱/۲۹/۱	۱/۲۹/۲	۱/۲۹/۳	۱/۲۹/۴	۱/۲۹/۵	۱/۲۹/۶	۱/۲۹/۷	۱/۲۹/۸	۱/۲۹/۹	۱/۲۹/۱۰
۱/۳۰	۱/۳۰/۰	۱/۳۰/۱	۱/۳۰/۲	۱/۳۰/۳	۱/۳۰/۴	۱/۳۰/۵	۱/۳۰/۶	۱/۳۰/۷	۱/۳۰/۸	۱/۳۰/۹	۱/۳۰/۱۰
۱/۳۱	۱/۳۱/۰	۱/۳۱/۱	۱/۳۱/۲	۱/۳۱/۳	۱/۳۱/۴	۱/۳۱/۵	۱/۳۱/۶	۱/۳۱/۷	۱/۳۱/۸	۱/۳۱/۹	۱/۳۱/۱۰
۱/۳۲	۱/۳۲/۰	۱/۳۲/۱	۱/۳۲/۲	۱/۳۲/۳	۱/۳۲/۴	۱/۳۲/۵	۱/۳۲/۶	۱/۳۲/۷	۱/۳۲/۸	۱/۳۲/۹	۱/۳۲/۱۰
۱/۳۳	۱/۳۳/۰	۱/۳۳/۱	۱/۳۳/۲	۱/۳۳/۳	۱/۳۳/۴	۱/۳۳/۵	۱/۳۳/۶	۱/۳۳/۷	۱/۳۳/۸	۱/۳۳/۹	۱/۳۳/۱۰
۱/۳۴	۱/۳۴/۰	۱/۳۴/۱	۱/۳۴/۲	۱/۳۴/۳	۱/۳۴/۴	۱/۳۴/۵	۱/۳۴/۶	۱/۳۴/۷	۱/۳۴/۸	۱/۳۴/۹	۱/۳۴/۱۰
۱/۳۵	۱/۳۵/۰	۱/۳۵/۱	۱/۳۵/۲	۱/۳۵/۳	۱/۳۵/۴	۱/۳۵/۵	۱/۳۵/۶	۱/۳۵/۷	۱/۳۵/۸	۱/۳۵/۹	۱/۳۵/۱۰
۱/۳۶	۱/۳۶/۰	۱/۳۶/۱	۱/۳۶/۲	۱/۳۶/۳	۱/۳۶/۴	۱/۳۶/۵	۱/۳۶/۶	۱/۳۶/۷	۱/۳۶/۸	۱/۳۶/۹	۱/۳۶/۱۰
۱/۳۷	۱/۳۷/۰	۱/۳۷/۱	۱/۳۷/۲	۱/۳۷/۳	۱/۳۷/۴	۱/۳۷/۵	۱/۳۷/۶	۱/۳۷/۷	۱/۳۷/۸	۱/۳۷/۹	۱/۳۷/۱۰
۱/۳۸	۱/۳۸/۰	۱/۳۸/۱	۱/۳۸/۲	۱/۳۸/۳	۱/۳۸/۴	۱/۳۸/۵	۱/۳۸/۶	۱/۳۸/۷	۱/۳۸/۸	۱/۳۸/۹	۱/۳۸/۱۰
۱/۳۹	۱/۳۹/۰	۱/۳۹/۱	۱/۳۹/۲	۱/۳۹/۳	۱/۳۹/۴	۱/۳۹/۵	۱/۳۹/۶	۱/۳۹/۷	۱/۳۹/۸	۱/۳۹/۹	۱/۳۹/۱۰
۱/۴۰	۱/۴۰/۰	۱/۴۰/۱	۱/۴۰/۲	۱/۴۰/۳	۱/۴۰/۴	۱/۴۰/۵	۱/۴۰/۶	۱/۴۰/۷	۱/۴۰/۸	۱/۴۰/۹	۱/۴۰/۱۰
۱/۴۱	۱/۴۱/۰	۱/۴۱/۱	۱/۴۱/۲	۱/۴۱/۳	۱/۴۱/۴	۱/۴۱/۵	۱/۴۱/۶	۱/۴۱/۷	۱/۴۱/۸	۱/۴۱/۹	۱/۴۱/۱۰
۱/۴۲	۱/۴۲/۰	۱/۴۲/۱	۱/۴۲/۲	۱/۴۲/۳	۱/۴۲/۴	۱/۴۲/۵	۱/۴۲/۶	۱/۴۲/۷	۱/۴۲/۸	۱/۴۲/۹	۱/۴۲/۱۰
۱/۴۳	۱/۴۳/۰	۱/۴۳/۱	۱/۴۳/۲	۱/۴۳/۳	۱/۴۳/۴	۱/۴۳/۵	۱/۴۳/۶	۱/۴۳/۷	۱/۴۳/۸	۱/۴۳/۹	۱/۴۳/۱۰
۱/۴۴	۱/۴۴/۰	۱/۴۴/۱	۱/۴۴/۲	۱/۴۴/۳	۱/۴۴/۴	۱/۴۴/۵	۱/۴۴/۶	۱/۴۴/۷	۱/۴۴/۸	۱/۴۴/۹	۱/۴۴/۱۰
۱/۴۵	۱/۴۵/۰	۱/۴۵/۱	۱/۴۵/۲	۱/۴۵/۳	۱/۴۵/۴	۱/۴۵/۵	۱/۴۵/۶	۱/۴۵/۷	۱/۴۵/۸	۱/۴۵/۹	۱/۴۵/۱۰
۱/۴۶	۱/۴۶/۰	۱/۴۶/۱	۱/۴۶/۲	۱/۴۶/۳	۱/۴۶/۴	۱/۴۶/۵	۱/۴۶/۶	۱/۴۶/۷	۱/۴۶/۸	۱/۴۶/۹	۱/۴۶/۱۰
۱/۴۷	۱/۴۷/۰	۱/۴۷/۱	۱/۴۷/۲	۱/۴۷/۳	۱/۴۷/۴	۱/۴۷/۵	۱/۴۷/۶	۱/۴۷/۷	۱/۴۷/۸		

شالوده ۲-۲) عمق موثر نیاز d برای برش سوراخ کننده در حالت $f_c = 25 \text{ MPa}$


مراجع بندهای ۱۰-۵-۲ و ۱-۱۲ و ۳-۱۲ و ۸-۱۲ و ۱۸-۱۲ و ۴-۴-۱۷ از آینه نامه بتن ایران

$$\frac{A_f}{A_c} = \frac{960\sqrt{f_c}}{k_{v6}q_s} \left[\frac{d}{h_c} + \left(\frac{d}{h_c} \right)^2 \right] + 1 + 2 \frac{d}{h_c} + \left(\frac{d}{h_c} \right)^2$$

$$k_{v4} = \frac{4}{2 + \left(\frac{4}{\beta_s} \right)} \geq 1 \quad , \quad k_{v5} = \frac{2}{1 + \frac{\alpha_s d}{b_0}} \geq 1$$

$$K_{v6} = \text{MAX} (k_{v4}, k_{v5})$$

β_c = نسبت ضلع بزرگ سه ضلع کوچک در ستون مستطیل شکل



تذکر: برای استفاده از این جدول ابتدا مقادیر q_s و K_{v6} را در جدول بیابید. و $\frac{A_f}{A_c}$ را برای مسئله مورد نظر محاسبه کنید. سپس مقدار q_s و $\frac{A_f}{A_c}$ را در جدول بیابید. و

به صورت افقی جلو بروید تا به $\frac{A_f}{A_c}$ موردنظر برسید. حال بصورت قائم به سمت بالا حرکت کنید و مقدار $\frac{d}{h_c}$ را بخوانید.

شالوده ۲-۳) عمق موثر نیاز d برای برش سوراخ کننده در حالت $f_c = 30 \text{ MPa}$


مراجع بندهای ۱۰-۱۲ و ۱۲-۱۳ و ۱۷-۱۸ و ۱۸-۱۲ و ۴-۱۴ از آینه نامه بتن ایران

$$\frac{A_f}{A_c} = \frac{960\sqrt{f_c}}{k_{v6}q_s} \left[\frac{d}{h_c} + \left(\frac{d}{h_c} \right)^2 \right] + 1 + 2 \frac{d}{h_c} + \left(\frac{d}{h_c} \right)^2$$

$$k_{v4} = \frac{4}{2 + \left(\frac{4}{\beta_s} \right)} \geq 1 \quad , \quad k_{v5} = \frac{2}{1 + \frac{\alpha_s d}{b_0}} \geq 1$$

$$K_{v6} = \text{MAX}(k_{v4}, k_{v5})$$


β_c =نسبت ضلع بزرگ سه ضلع کوچک در ستون مستطیل شکل



تذکر: برای استفاده از این جدول ابتدا مقادیر q_s و K_{v6} را برای مسئله مورد نظر محاسبه کنید. سپس مقدار $q_s K_{v6}$ را در جدول بیابید. و به صورت افقی جلو بروید تا به $\frac{A_f}{A_c}$ موردنظر برسید. حال بصورت قائم به سمت بالا حرکت کنید و مقدار $\frac{d_d}{h_c}$ را بخوانید.

آرماتورگزاری

نمودار جریان ۱-۴: انتخاب میلگردها و کنترل ترک در تیرهای بدون محدودیت ارتفاعی




مثال ۱ انتخاب میلگردها برای تیر مستطیل شکل و تحت اثر خمسم ساده، با توجه به ضوابط مربوط به فواصل میلگردها و پوشش آرماتورها و عرض ترک خوردگی

تیر شکل زیر را در یک لایه آرماتورگذاری کنید. شرایط محیطی شدید، و خاموتهای مصرفی از نوع $\Phi 12$ می‌باشند.

: مشخصات

$$\begin{aligned} f_c &= 30 \text{ MPa} \\ f_y &= 400 \text{ MPa} \\ b &= 30 \text{ cm} \\ d &= 50 \text{ cm} \\ A_s &= 2 \text{ cm}^2 = \text{قطر بزرگترین سنگانه} \end{aligned}$$



بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	الف: با استفاده از روش تحلیلی (گام اول) انتخاب میلگردها با توجه به مقدار A_s میلگردها را انتخاب می‌کنیم. گام دوم کنترل عرض تیر با توجه به ضوابط مربوط به فواصل میلگردها و پوشش آرماتورها، عرض تیر کنترل می‌شود. حداقل فاصله آزاد بین میلگردها، بزرگترین سه مقدار زیر است: - قطر میلگرد بزرگتر - ۲۵ میلیمتر - $1/33$ برابر قطر بزرگترین سنگانه (قطر خاموت + ضخامت پوشش) $= 2 \times (b_{min} + N \cdot d_b + (N-1) b_1)$	با توجه به اینکه $A_s = 18 \text{ cm}^2$ می‌باشد، از $(A_s = 18.47 \text{ cm}^2)$ و با $5\Phi 22$ ($A_s = 19.01 \text{ cm}^2$) ۳استفاده می‌کنیم. برای $\Phi 22$ و $\Phi 28$ به ترتیب حداقل فاصله آزاد بین میلگردها برابر 2.8 cm و 2.66 cm می‌باشد.	

بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۲-۹-۲-۸	<p>در فرمول فوق N تعداد میلگردها و $b1$ فاصله آزاد بین آنها است.</p> <p>در شرایط محیطی شدید، حداقل ضخامت پوشش تیرها برابر ۵ سانتیمتر می‌باشد.</p>	<p>برای $5\Phi 22$ داریم :</p> $b_{min} = 2(5+1.2) + 5 \times 2.2 + 4 \times 2.66$ $b_{min} = 34.04 > 30 \text{ cm}$ <p>بنابراین نمی‌توان از $5\Phi 22$ استفاده نمود.</p> <p>برای $3\Phi 28$ داریم:</p> $b_{min} = 2(5+1.2) + 3 \times 2.8 + 2 \times 2.8$ $b_{min} = 26.4 < 30 \text{ cm} \quad O.K.$ <p>بنابراین $3\Phi 28$ قابل قبول است.</p>	
۲-۹-۲-۸	<p>گام سوم</p> <p>کنترل ترک خوردگی</p> <p>$d_c = 5 + 1.2 + \frac{1}{2} \times 2.8 = 7.6 \text{ cm}$</p> <p>$A = \frac{b \cdot (2d_c)}{n} = \frac{300 \times 2 \times 76}{3}$</p> <p>$A = 15200 \text{ mm}^2$</p> <p>$f_s = 0.6 \times 400 = 240 \text{ MPa}$</p> <p>$W = 13 \times 10^{-6} \times 240 \times \sqrt[3]{76 \times 15200}$</p> <p>$W = 0.33 \text{ mm} < 0.35 \quad O.K.$</p> <p>$A = \frac{\text{سطح مقطع موثر کششی}}{\text{تعداد میلگردها}}$</p>		
۲-۲-۳-۱۴	$f_s = 0.6 f_y$		
۱-۲-۳-۱۴	$W = 13 \times 10^{-6} \times f_s \sqrt[3]{d_c \cdot A}$	فرض شده است که تیر در نما دیده می‌شود.	
۱-۳-۳-۱۴			
	<p>ب: استفاده از جداول</p> <p>گام اول</p> <p>انتخاب میلگردها و کنترل عرض ترک خوردگی</p> <p>با استفاده از جدول آرماتور گذاری ۳</p>	<p>با توجه به ضوابط مربوط به فواصل میلگردها و پوشش</p> <p>آرماتورها، که در قسمت الف کنترل شده است، از $3\Phi 28$ استفاده می‌کنیم</p>	


بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۲-۳-۱۴	$d_c = \frac{1}{2} d_b + \text{قطر خاموت} + \text{ضخامت پوشش}$ <p>چون آرماتورگذاری در یک لایه انجام شده است داریم:</p> $t = 2d_c$ $b_{wmax} = \frac{A \cdot n}{t}$	$d_c = 5 + 1.2 + \frac{1}{2} \times 2.8 = 7.6\text{cm}$ $\text{برای } W=0.35, f_y = 400\text{Mpa}, d_c = 76\text{mm}$ $A = 18588 \text{ mm}^2$ $t = 2 \times 76 = 152 \text{ mm}$ $b_{wmax} = \frac{18588 \times 3}{152} = 337 \text{ mm}$ $\text{و یا: } b_{wmax} = 33.7 \text{ cm} > b_w \quad \text{O.K.}$	آرماتورگذاری ۳
	<p>گام دوم)</p> <p>انتخاب میلگردها و کنترل عرض ترک خوردگی</p> <p>با استفاده از جدول آرماتورگذاری ۴</p>	$f_y = 400\text{Mpa} \text{ و } W = 0.35 \Phi 28$ $\text{برای } f_y = 400\text{Mpa} \text{ و } W = 0.35 \Phi 28$ $\text{داریم: } \frac{b_{wmax}}{n} = 148.26 \text{ mm}$ $\text{و یا: } b_{wmax} = 3 \times 148.26 = 444.78 \text{ mm}$ $\text{و یا: } b_{wmax} = 44.5 \text{ cm} > b_w \quad \text{O.K.}$ <p>علت اختلاف جواب b_{wmax} این گام و گام اول بخاراط این است که در اینجا مقدار d_c برابر عبارت زیر فرض شده است:</p> $d_c = 55 + \frac{1}{2} d_b$ <p>بعلت تقریبی بودن رابطه فوق، جوابهای بدست آمده از این جدول چندان دقیق نمی باشند.</p>	آرماتورگذاری ۴

مثال ۲ کنترل ضوابط مربوط به فواصل میلگردها و پوشش آرماتورها و عرض ترک خوردگی، در یک دال یک طرفه

در دال شکل زیر نشان دهید که حداقل فواصل مجاز بین آرماتور رعایت شده است و عرض ترک خوردگی نیز قابل قبول می باشد.
شرایط محیطی متوسط است.

مشخصات:

$$\begin{aligned}f_c &= 30 \text{ MPa} \\f_y &= 400 \text{ MPa} \\h &= 18 \text{ cm}\end{aligned}$$



بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداویل کمکی
۶-۶-۲-۸	الف: با استفاده از روش تحلیلی گام اول) کنترل فواصل بین آرماتورها فاصله بین میلگردها خمسی باید از ۲ برابر ضخامت دال و ۳۵ سانتیمتر بیشتر باشد. ب : $2 = 2 \times 18 = 36 > 30 \text{ cm}$ O.K. همچنین: $35 > 30 \text{ cm}$ بنابراین ضابطه مربوط به حداقل فواصل مجاز بین آرماتورها رعایت شده است.		
۲-۹-۲-۸	گام دوم) $d_c = 3 + 1.2 + \frac{1}{2} d_b$ عرض ۳۰ سانتیمتر از دال (فاصله بین دو میلگرد) را کنترل می کنیم. $A = \frac{\text{سطح مقطع موثر کششی}}{\text{تعداد میلگردها}}$	$d_c = 3 + 1.2 + \frac{1}{2} \times 2.4 = 4.2 \text{ cm}$ $A = \frac{b_1(2d_c)}{n} = \frac{300 \times 2 \times 42}{3}$ $A = 25200 \text{ mm}^2$	
۲-۲-۳-۱۴	$f_s = 0.6 f_y$	$f_s = 0.6 \times 400 = 240 \text{ MPa}$	
۱-۲-۳-۱۴	$W = 13 \times 10^{-6} \times f_s \sqrt[3]{d_c \cdot A}$	$W = 13 \times 10^{-6} \times 240 \times \sqrt[3]{42 \times 25200}$ $W = 0.32 \text{ mm} < 0.35 \text{ O.K.}$	
۱-۳-۳-۱۴		فرض شده است که تیر در نما دیده می شود.	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۲-۹-۲-۸	<p>ب : با استفاده از جداول</p> <p>گام اول) شبیه قسمت الف است.</p> <p>گام دوم) کنترل عرض ترک خوردگی</p> <p>$d_c = 3 + 1.2 + \frac{1}{2} d_b$ + قطر خاموت + ضخامت پوشش</p> <p>$t = 2 \times d_c$</p> <p>$S_{max} = \frac{bw_{max}}{n} = \frac{A}{t}$</p>	<p>$d_c = 3 + 1.2 + \frac{1}{2} \times 2.4 = 4.2 \text{ cm}$</p> <p>برای $W=0.35, f_y = 400 \text{ Mpa}, d_c = 42 \text{ mm}$</p> <p>$A = 33724 \text{ mm}^2$</p> <p>$t = 2 \times 42 = 84 \text{ mm}$</p> <p>$bw_{max} = \frac{33724}{84} = 401.5 \text{ mm}$</p> <p>و یا :</p> <p>$bw_{max} = 40.15 \text{ cm} > 30 \quad \text{O.K.}$</p>	

مثال ۳ آرماتورگذاری در دو لایه، برای تیر مستطیل شکل و تحت اثر خمشن ساده، با توجه به ضوابط مربوط به فواصل میلگردها و پوشش آرماتورها و عرض ترکخوردگی

تیر شکل زیر را آرماتورگذاری کنید. شرایط محیطی شدید، و خاموتهایی مصرفی از نوع ۱۲ Φ می‌باشند.


مشخصات :

$$f_c = 30 \text{ MPa}$$



$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

$$b = 30 \text{ cm}$$

$$\text{قطر بزرگترین سنگدانه} = 2 \text{ cm}$$



جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
آرماتورگذاری ۲	با توجه به اینکه $A_s = 12 \text{ cm}^2$ می‌باشد، از $(A_s := 12.72 \text{ cm}^2)$ و یا $2\Phi 28 (A_s = 12.32 \text{ cm}^2)$ استفاده می‌کنیم.	الف: با استفاده از روش تحلیلی گام اول) انتخاب میلگردها انتخاب میلگردها با توجه به مقدار A_s میلگردها را انتخاب می‌کنیم.	
	برای $\Phi 18$ و $\Phi 28$ به ترتیب حداقل فاصله آزاد بین میلگردها برابر 2.8 cm و 2.66 cm می‌باشد.	گام دوم) کنترل عرض تیر با توجه به ضوابط مربوط به فواصل میلگردها و پوشش آرماتورها، عرض تیر کنترل می‌شود. حداقل فاصله آزاد بین میلگردها، بزرگترین سه مقدار زیر است: - قطر میلگرد بزرگتر - 25 میلیمتر - $1/33$ برابر قطر بزرگترین سنگدانه (قطر خاموت + ضخامت پوشش) $= 2 \times$ $+ N.d_b + (N-1) b_l$	۱-۶-۲-۸

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۲-۹-۲-۸	<p>در فرمول فوق N تعداد میلگردها و b_1 فاصله آزاد بین آنها است.</p> <p>در شرایط محیطی شدید، حداقل ضخامت پوشش تیرها برابر ۵ سانتیمتر می‌باشد.</p>	<p>برای $5\Phi 22$ داریم :</p> $b_{min} = 2(5 + 1.2) + 2 \times 2.8 + 1 \times 2.8$ $b_{min} = 20.8 < 30 \text{ cm} \quad O.K.$ <p>بنابراین $5\Phi 18$ با فرض قراردادن آنها در دو لایه داریم:</p> $b_{min} = 2(5 + 1.2) + 3 \times 1.8 + 2 \times 2.66$ $b_{min} = 23.12 < 30 \text{ cm} \quad O.K.$	
۲-۲-۳-۱۴	<p>گام سوم) کنترل ترک خوردگی</p> <p>برای $2\Phi 28$ داریم :</p>	 $d_c = 5 + 1.2 + \frac{1}{2} \times 2.8 = 7.6 \text{ cm}$	
۱-۲-۳-۱۴	$f_s = 0.6 f_y$ $W = 13 \times 10^{-6} \times f_s \sqrt[3]{d_c \cdot A}$	$A = \frac{b \cdot (2d_c)}{n} = \frac{300 \times 2 \times 76}{3}$ $A = 22800 \text{ mm}^2$ $f_s = 0.6 \times 400 = 240 \text{ MPa}$ $W = 13 \times 10^{-6} \times 240 \times \sqrt[3]{76 \times 22800}$	
۱-۳-۳-۱۴		$W = 0.37 \text{ mm} < 0.35 \quad O.K.$	
۲-۶-۲-۸	<p>فاصله آزاد بین دو ردیف آرماتور نباید از $2/5$ سانتیمتر و قطر بزرگترین میلگرد کمتر باشد.</p>	<p>برای $5\Phi 22$ داریم :</p> <p>برای $2\Phi 28$ قابل قبول نیست :</p>  $d_c = 5 + 1.2 + \frac{1}{2} \times 1.8 = 7.1 \text{ cm}$	


جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
		$\frac{t}{2} = \frac{N_1 \times d_c + N_2 \times (d_c + d_l)}{N_1 + N_2}$ فارصله آزاد بین دو ردیف آرماتور را برابر $\frac{3}{2}$ سانتیمتر در نظر می‌گیریم. بنابراین فاصله محور تا محور دو ردیف آرماتور برابر ۵ سانتیمتر می‌باشد.	
	$\frac{t}{2} = \frac{3 \times 7.1 + 2 \times 12.1}{5} = 9.1\text{cm}$ $A = \frac{b \cdot t}{n} = \frac{300 \times 2 \times 91}{5}$ $A = 10920 \text{ mm}^2$ $f_s = 0.6 f_y$ $f_s = 0.6 \times 400 = 240 \text{ Mpa}$	$N_1 \times d_c + N_2 \times (d_c + d_l)$ در فرمول فوق N_1 و N_2 به ترتیب تعداد میلگردهای ردیف اول و دوم، و d_l فاصله محور تا محور دو ردیف آرماتور می‌باشد. $A = \frac{\text{سطح مقطع موثر کششی}}{\text{تعداد میلگردها}}$	۲-۲-۳-۱۴
	$W = 13 \times 10^{-6} \times f_s \sqrt[3]{d_c \cdot A}$ $W = 13 \times 10^{-6} \times 240 \times \sqrt[3]{71 \times 10920}$ $W = 0.29 \text{ mm} < 0.35 \text{ O.K.}$		۱-۲-۳-۱۴
		ب: با استفاده از جداول گام‌های اول و دوم شبیه قسمت الف می‌باشند.	۱-۳-۳-۱۴
		گام سوم) کنترل عرض ترک خوردگی $d_c = 5 + 1.2 + \frac{1}{2} \times 2.8 = 7.6\text{cm}$ برای $W = 0.35$ ، $f_y = 400\text{Mpa}$ ، $d_c = 76\text{mm}$: $A = 18588 \text{ mm}^2$ $t = 2 \times 76 = 152 \text{ mm}$ $b_{wmax} = \frac{18588 \times 2}{152} = 245 \text{ mm}$ $b_{wmax} = 24.5 \text{ cm} < 30 \text{ O.K.}$ و یا: بنابراین $2\Phi 22$ قابل قبول نیست. برای $W = 0.35$ ، $f_y = 400\text{Mpa}$ ، $d_c = 71\text{mm}$: $A = 19898 \text{ mm}^2$ $b_{wmax} = \frac{19898 \times 5}{182} = 547 \text{ mm}$ $b_{wmax} = 54.7 \text{ cm} < 30 \text{ O.K.}$ و یا:	۲-۳-۱۴
		$b_{wmax} = \frac{A \cdot n}{t}$	۲-۳-۱۴

مثال ۴ تعیین حداقل عرض برای تیر دارای گروه میلگردهای در تماس، با توجه به خواص ترک خوردگی

در تیر شکل زیر، حداقل عرض مجذور را با توجه به خواص ترک خوردگی تعیین کنید. شرایط محیطی متوسط، و خاموتهای مصرفی از نوع $\Phi 12$ می‌باشند. در آرماتور گذاری، میلگردهای $\Phi 24$ به صورت دو گروه سه تایی مصرف شده‌اند.

: مشخصات

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$



بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	الف: با استفاده از روش تحلیلی (گام اول) محاسبه فاصله مرکز گروه میلگردها از انتهای تحتانی آنها. برای محاسبه فاصله مرکز گروه میلگردها از انتهای تحتانی آنها، باید از گشتاور اول سطح استفاده نمود. یعنی: $x_{ave} = \frac{\sum A_i \cdot x_i}{\sum A}$	$x_1 = R \sin 60$ $x_2 = 2x_1 + R$ <p>با قرارداد دادن x_1 در x_2 داریم:</p> $x_2 = R (2\sin 60 + 1)$ $x_{ave} = \frac{2 \times R + R(2 \sin 60 + 1)}{3}$ <p>و یا:</p> $x_{ave} = R \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ <p>برای $\Phi 24$ داریم:</p> $x_{ave} = 1.2 \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 1.89 \text{ cm}$	
۲-۹-۲-۸	گام دوم محاسبه حداقل عرض مجذور تیر با توجه به خواص ترک خوردگی $d_c = \text{قطر خاموت} + \text{ضخامت پوشش}$ $t = 2 \times d_c$ $A = \frac{\text{سطح مقطع موثر کششی}}{\text{تعداد میلگردها}}$	$d_c = 4.5 + 1.2 + 1.89 = 7.59 \text{ cm}$ $t = 2 \times 7.59 = 15.18 \text{ cm}$	

بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p>هنگامی که میلگردها بصورت گروهی بکار می‌روند، سطح محاط شده در بتون کمتری داردند.</p> <p>بنابراین تنش پیوستگی بیشتر و ترکها بازتر می‌شوند.</p> <p>برای این منظور آقای Nawy* پیشنهاد می‌کند که مقدار N در فرمول $A = b \cdot t/N$ در K ضرب شود. مقدار K با توجه به تعداد میلگردهای موجود در گروه، در زیر آمده است.</p> <ul style="list-style-type: none"> - برای گروه دارای ۲ میلگرد $K = 0.815$ - برای گروه دارای ۳ میلگرد $K = 0.650$ - برای گروه دارای ۴ میلگرد $K = 0.570$ 	$A = \frac{b \cdot t}{n \cdot K} = \frac{b \times 151.8}{6 \times 0.65}$ $A = 38.92b \text{ mm}^2$ $f_s = 0.6 \times 400 = 240 \text{ Mpa}$ $0.35 = 13 \times 10^{-6} \times 240 \times \sqrt[3]{75.9 \times 38.92b}$ $b = 478 \text{ mm}$ $b_{\max} = 47.8 \text{ cm}$	
۲-۲-۳-۱۴	$f_s = 0.6 f_y$		
۱-۲-۳-۱۴	$W = 13 \times 10^{-6} \times f_s \sqrt[3]{d_c \cdot A}$		
۱-۳-۳-۱۴			
	<p>ب: با استفاده از جداول</p> <p>گام اول) محاسبه حداکثر عرض مجاز تیر با توجه به ضوابط ترکخوردگی</p>	<p>برای $\Phi 24$ و سه عدد میلگرد در هر گروه و $W = 0.35$</p> $f_y = 400 \text{ Mpa}$ $\frac{b_w}{n} = 251.94$ <p>برای دو گروه میلگرد داریم:</p> $b_{w\max} = 251.94 \times 2 = 503.88 \text{ mm}$ $t_{w\max} = 50.4 \text{ cm}$ <p>بعلت اینکه d_c در نظر گرفته شده در جداول دقیق نیست، حوابهای این روش و روش تحلیلی بس هم منطبق نمی‌باشند.</p>	آرماتورگذاری ۵

* Edward G.Nawy , "Crack Control in Beams Reinforced with Bundled Bars Using ACI 318-71." ACI Journal, Proceedings V.69 ,No.10 , Oct. 1972, pp. 637-639.

مثال ۵ طول مهاری میلگرد مستقیم و قلابدار در کشش


طول مهاری مستقیم و قلابدار میلگرد $\Phi 20$ را در کشش بدست آورید. فاصله محور تا محور میلگردها ۱۵ سانتیمتر است.

: مشخصات

$$f_c = 20 \text{ Mpa}$$

$$f_y = 300 \text{ Mpa}$$

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینن نامه
		الف: با استفاده از روش تحلیلی گام اول) محاسبه طول مهاری میلگرد مستقیم	
۴-۱۸ معادله ۱-۲-۲-۱۸	$f_{bd} = 0.65 \sqrt{f_c}$	$f_{bd} = 0.65 \times \sqrt{20} = 2.91 \text{ Mpa}$	
۵-۲-۲-۱۸ الف		$\lambda_1 = 1$	
۳-۱۸ معادله ۲-۱۸	$f_b = \lambda_1 \cdot \lambda_2 f_{bd}$	$\lambda_2 = 0.85$	
۱-۲-۲-۱۸ الف	$\ell_{db} = \frac{d_b \cdot f_y}{4f_b}$	$f_b = 1 \times 0.85 \times 2.91 = 2.47 \text{ Mpa}$	
۱-۲-۲-۱۸ ب		$\ell_{db} = \frac{2 \times 300}{4 \times 2.47} = 60.72 \text{ cm}$	
۱-۲-۲-۱۸ ب		$k_1 = 1$	
۱-۱۸ معادله ۲-۲-۱۸-۱۲ الف	$\ell_d = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot l_{db}$ برای میلگردهای فوقانی که حداقل ۳۰ سانتیمتر بنز تازه در زیر آنها قرار می‌گیرد، مقدار k_1 برابر ۱/۳ است.	$k_2 = 1$ $k_3 = 1$ $\ell_d = 1 \times 1 \times 1 \times 60.72 = 60.72 \text{ cm}$ اگر میلگرد مورد نظر فوقانی باشد داریم: $\ell_d = 1.3 \times 60.72 = 78.9 \text{ cm}$	
۲-۵-۲-۱۸	گام دوم) محاسبه طول مهاری میلگرد قلابدار	$f_b = 1.5 f_{bim}$	با توجه به گام اول داریم:
۲-۱۸ معادله ۳-۵-۲-۱۸ ۴-۵-۲-۱۸	$\ell_{dhb} = \frac{d_b \cdot f_y}{4f_b}$	$f_b = 1.5 \times 2.91 = 4.365 \text{ Mpa}$	$\ell_{dhb} = \frac{2 \times 300}{4 \times 4.365} = 34.4 \text{ cm}$ $\beta_1 = 1$ $\beta_2 = 1$

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
	$\beta_3 = 1$		۵-۵-۲-۱۸
	$\ell_{dh} = 1 \times 1 \times 1 \times 34.4$	$\ell_{dh} = 34.4 \text{ cm}$	۹-۱۸ معادله $\ell_{dh} = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \beta_3 \cdot l_{dhb}$
	اگر میلگرد مورد نظر فوقانی باشد، تغییری در مقدار ℓ_{dh} ایجاد نمی‌شود.	تذکر: منظور از a_{dh} مجموع طول مستقیم میلگرد و شعاع قلاب و قطر میلگرد می‌باشد. یعنی:	۳-۱-۲-۱۸
			
آرماتورگذاری ۱-۷	برای $\Phi 20\text{c}$ $f_y = 300\text{Mpa}$, $f_c = 20\text{Mpa}$ داریم: $\ell_d = 60.7 \text{ cm}$ (آرماتور تحتانی) $1.3 \ell_d = 78.9 \text{ cm}$ (آرماتور فوقانی)	ب: با استفاده از جداول گام (اول) محاسبه طول مهاری میلگرد مستقیم	۲-۲-۱۸
آرماتورگذاری ۱-۷	برای $\Phi 20\text{c}$ $f_y = 300\text{Mpa}$, $f_c = 20\text{Mpa}$ داریم: $\ell_{dh} = 34.4 \text{ cm}$ اگر میلگرد مورد نظر فوقانی باشد تغییر در ℓ_{dh} ایجاد نمی‌شود.	گام دوم) محاسبه طول مهاری میلگرد قلاب دار	۵-۲-۸

مثال ۶ حداکثر قطر میلگرد برای آرماتور خمشی مثبت، در یک تیر دو سر مفصل و تحت اثر بار گستردہ یکنواخت


برای تیر دو سر مفصل و تحت اثر بار گستردہ شکل زیر، حداکثر قطر مجاز میلگرد را برای لنگر خمشی مثبت، و با توجه به رابطه (۱۰-۱۸) تعیین کنید. انتهای آرماتورها توسط بتن فشاری ناشی از عکس العمل فشاری تکیه گاه، محصور شده است. تمام میلگردها از محل محور تکیه گاه تیر عبور کرده‌اند.

$$l_d \leq \frac{M_r}{V_u} + l_a$$

: مشخصات

$$f_c = 30 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$



بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p>الف: با استفاده از روش تحلیلی</p> <p>گام اول) محاسبه رابطه براساس طول دهانه</p> <p>برای این کار M_r را برابر V_u فرض کرده و آنرا بر حسب بار گستردہ روی تیر می‌نویسیم. سپس V_u را بر حسب بار گستردہ روی تیر بدست آورده و دو عبارت را برابر هم تقسیم می‌کنیم.</p>	$M_r = \frac{W_u \cdot L^2}{8}$ $V_u = \frac{W_u \cdot L}{2}$ $\frac{M_r}{V_u} = \frac{W_u \cdot L^2 / 8}{W_u \cdot L / 2} = \frac{L}{4}$ <p>بنابراین :</p> $\frac{M_r}{V_u} + l_a \geq l_d$ $l_d \leq \frac{L}{4} + l_a$ <p>بنابراین :</p> $\frac{L}{4} \geq l_d - l_a$ $L_{min} = 4(l_d - l_a)$ <p>بنابراین :</p> $L_{min} = \frac{4}{(1 + \frac{1}{3})} (l_d - l_a)$	
۳-۲-۳-۱۸	<p>در تکیه گاههایی که آرماتور خمشی مثبت در داخل بتن فشاری ناشی از عکس العمل فشاری تکیه گاه محصور شده باشد، مقدار $\frac{M_r}{V_u}$ را می‌توان به اندازه $\frac{1}{3}$ افزایش داد.</p>	<p>برای حالتی که آرماتورها در بتن فشاری تکیه گاهی محصور شده باشند داریم:</p>	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
	$L_{min} = 3(\ell_d - \ell_a)$ و یا : در این مثال اگر ℓ_a را برابر صفر فرض کنیم داریم : $L_{min} = 3\ell_d$	برای تکیه گاه های ساده، در صورتیکه تمام میلگردها از محور تکیه گاه عبور کرده باشند، می توان ℓ_a را برابر صفر فرض کرد. این فرض در جهت ضریب اطمینان است.	
	$L = 1.5 + 0.15 + 0.15 = 1.8 \text{ m}$	گام دوم) محاسبه طول دهانه در این حالت فاصله مرکز تا مرکز تکیه گاه ها را محاسبه می کنیم.	
	$1.80 = 3\ell_d$ و یا : $\ell_d = 0.6 \text{ m}$	گام سوم) محاسبه ℓ_d $L_{min} = 3\ell_d$	
۵-۲-۲-۱۸	۵-۲-۲-۱۸	گام چهارم) تعیین حداقل قطر مجاز میلگرد با فرض اینکه قطر میلگرد مورد نظر کمتر از ۲۰ میلیمتر است داریم:	
۴-۱۸	۴-۱۸	$f_{bd} = 0.65 \sqrt{f_c}$	$f_{bd} = 0.65 \times \sqrt{30} = 3.56 \text{ Mpa}$
۳-۲-۲-۱۸	۳-۲-۲-۱۸		$\lambda_1 = 1$
۵-۲-۲-۱۸	۵-۲-۲-۱۸		$\lambda_2 = 0.85$
۳-۱۸	۳-۱۸	$f_b = \lambda_1 \cdot \lambda_2 f_{bd}$	$f_b = 1 \times 0.85 \times 3.56 = 3.026 \text{ Mpa}$
۲-۱۸	۲-۱۸	$\ell_{db} = \frac{d_b \cdot f_y}{4f_b}$	$\ell_{db} = \frac{d_b \times 400}{4 \times 3.026}$ $\ell_{db} = 33.04 d_b$ و یا :
۱-۲-۲-۱۸ الف	۱-۲-۲-۱۸ الف		$k_1 = 1$
۱-۲-۲-۱۸ ب	۱-۲-۲-۱۸ ب		$k_2 = 1$
۱-۲-۲-۱۸ ب	۱-۲-۲-۱۸ ب		$k_3 = 1$

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۱۸	$\ell_d = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot l_{db}$	$\ell_d = 1 \times 1 \times 1 \times 33.04 d_b$ $\ell_d = 33.04 d_b$ <p>و یا :</p> <p>با جاگذاری d گام سوم در رابطه فوق داریم:</p> $60 = 33.04 \times d_b$ $d_b = 1.81 < 2 \text{ cm} \quad \text{O.K.}$ <p>و یا :</p> <p>همانطور که ملاحظه می شود حداقل قطر مجاز میگردد</p> <p>۱/۸۱ سانتیمتر است.</p> <p>بنابراین:</p> <p>USE $\Phi 18$</p>	

مثال ۷ حداکثر قطر میلگرد برای آرماتور خمشی مثبت، در یکی از دهانه‌های میانی مربوط به تیر یکسره و تحت اثر بار گستردگی‌نداشت

برای یکی از دهانه‌های میانی یک تیر یکسره و تحت اثر بار یکنواخت، حداکثر قطر مجاز میلگرد را برای لنگر خمشی مثبت، و با توجه به رابطه (۱۰-۱۸) تعیین کنید. فاصله مرکز تا مرکز تکیه‌گاه برای $\frac{3}{7}$ هتر است. نصف آرماتورهای مربوط به لنگر مثبت وارد تکیه‌گاه شده‌اند.

$$\ell_d \leq \frac{M_r}{V_u} + \ell_a$$

: مشخصات

$$f_c = 30 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

$$d = 25 \text{ cm}$$

جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه‌نامه
<p>الف: با استفاده از روش تحلیلی</p> <p>گام اول) محاسبه رابطه $\ell_d \leq \frac{M_r}{V_u} + \ell_a$ بر اساس طول دهانه</p> <p>در تیرهای پیوسته، فاصله بین نقطه عطف (لنگر صفر) و انتهای تیر در دهانه‌های میانی برابر $15\ell/115$. فرض می‌شود.</p> <p>بنابراین فاصله بین دو نقطه عطف تیر $7\ell/115$ است. اگر در محاسبات گام اول مثال قبل، بجای ℓ مقدار $7\ell/115$ را قرار دهیم، به رابطه زیر می‌رسیم:</p> $0.7 \ell_{min} = 4 (\ell_d - \ell_a)$ <p>بنابراین:</p> <p>این رابطه برای حالتی است که تمام میلگردهای لنگر مثبت یکسره باشند.</p> <p>چون در نقطه عطف، میلگردها توسط بتن فشاری ناشی از عکس‌العمل تکیه‌گاه محصور نشده‌اند، مقدار $\frac{M_r}{V_u}$ را نمی‌توان افزایش داد.</p>	$L_{min} = \frac{4}{0.7} (\ell_d - \ell_a)$ <p>و یا:</p> $L_{min} = 5.71 (\ell_d - \ell_a)$ <p>برای حالتیکه نصف میلگردهای لنگر مثبت از نقطه عطف بگذرند داریم:</p> $L_{min} = 2 \times 5.711 (\ell_d - \ell_a)$ <p>و یا:</p> $L_{min} = 11.42 (\ell_d - \ell_a)$	<p>الف: با استفاده از روش تحلیلی</p> <p>گام اول) محاسبه رابطه $\ell_d \leq \frac{M_r}{V_u} + \ell_a$ بر اساس طول دهانه</p> <p>در تیرهای پیوسته، فاصله بین نقطه عطف (لنگر صفر) و انتهای تیر در دهانه‌های میانی برابر $15\ell/115$. فرض می‌شود.</p> <p>بنابراین فاصله بین دو نقطه عطف تیر $7\ell/115$ است. اگر در محاسبات گام اول مثال قبل، بجای ℓ مقدار $7\ell/115$ را قرار دهیم، به رابطه زیر می‌رسیم:</p> $0.7 \ell_{min} = 4 (\ell_d - \ell_a)$ <p>بنابراین:</p> <p>این رابطه برای حالتی است که تمام میلگردهای لنگر مثبت یکسره باشند.</p> <p>چون در نقطه عطف، میلگردها توسط بتن فشاری ناشی از عکس‌العمل تکیه‌گاه محصور نشده‌اند، مقدار $\frac{M_r}{V_u}$ را نمی‌توان افزایش داد.</p>	۳-۲-۳-۱۸

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p>گام دوم) محاسبه l_d برابر d و یا $12d_b$ هر کدام بزرگترند، در نظر گرفته می شود.</p> <p>طبیعی است که مقدار فوق نباید بزرگتر از $0.15L$ (فاصله بین نقطه عطف و مرکز تکیه گاه) گردد:</p> $L_{min} = 11.42 (l_d - l_a)$	<p>اگر $l_a = d = 0.25 \text{ m}$ باشد داریم:</p> $0.15l = 0.15 \times 3.7 = 0.555 > 0.25 \text{ m O.K.}$ $3.7 = 11.42 (l_{d1} - 0.25)$ <p>بنابراین:</p> $l_{d1} = 0.57 \text{ m}$ <p>اگر $l_a = 12d_b$ باشد داریم:</p> $3.7 = 11.42 (l_{d1} - 12d_b)$ <p>بنابراین:</p> $l_{d2} = 0.32 + 12 d_b \text{ m}$	
۳-۲-۲-۱۸ الف	<p>گام سوم) تعیین حداکثر قطر مجاز میلگرد با فرض اینکه قطر میلگرد مورد نظر کمتر از ۲۰ میلیمتر است داریم:</p> $f_{bd} = 0.65 \sqrt{f_c}$	$f_{bd} = 0.65 \times \sqrt{30} = 3.56 \text{ Mpa}$	
۳-۲-۲-۱۸		$\lambda_1 = 1$	
۶-۲-۲-۱۸		$\lambda_2 = 0.85$	
۳-۱۸ معادله	$f_b = \lambda_1 \cdot \lambda_2 f_{bd}$	$f_b = 1 \times 0.85 \times 3.56 = 3.02 \text{ Mpa}$	
۲-۱۸ معادله	$l_{db} = \frac{d_b \cdot f_y}{4f_b}$	$l_{db} = \frac{d_b \times 400}{4 \times 3.02}$ $l_{db} = 33.11 d_b$	و یا :
۱-۲-۲-۱۸ الف		$k_1 = 1$	
۱-۲-۲-۱۸ ب		$k_2 = 1$	
۱-۲-۲-۱۸ ب		$k_3 = 1$	
۱-۱۸ معادله	$l_d = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot l_{db}$	$l_d = 1 \times 1 \times 1 \times 33.04 d_b$ $l_d = 33.11 d_b$	و یا :

جداول گمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
<p>با جاگذاری d_a مربوط به گام قبل در رابطه فوق، مقدار d_b بدست می‌آید.</p> <p>اگر $d_a = d_b$ باشد داریم:</p> $57 = 33.11 \cdot d_{b1}$ <p>بنابراین:</p> $d_{b1} = 1.72 < 2 \text{ cm O.K.}$ <p>اگر $d_a = d_{b2}$ باشد داریم:</p> $32 + 12d_{b2} = 33.11 \cdot d_{b2}$ $d_{b2} = 1.51 < 2 \text{ cm O.K.}$ <p>بنابراین:</p> <p>حال d و $12d_{b2}$ را مقایسه می‌کنیم هر کدام بزرگتر باشد، برابر l_a خواهد بود و d_b بدست آمده از آن، جواب نهایی است.</p> <p>$d > 12 \cdot d_{b2}$</p> <p>پس :</p> <p>$l_a = l = 25 < 0.15 L \text{ O.K.}$</p> <p>در نتیجه:</p> <p>$d_b = d_{b1} = 1.72 \text{ cm}$</p> <p>یعنی حداکثر قطر مجاز میلگرد 1.72 سانتیمتر است.</p> <p>بنابراین:</p> <p>USE $\Phi 16$</p>			

مثال ۸ حداکثر قطر میلگرد برای آرماتور خمی مثبت، در تیر مربوط به یک قاب خمی، و تحت اثر بار گستردہ یکنواخت


برای تیر مربوط به قاب خمی زیر، حداکثر قطر مجاز میلگرد را برای لنگر خمی مثبت، و با توجه به رابطه $(10-18)$ تعیین کنید. تمام آرماتوراهی مربوط به لنگر مثبت وارد تکیه‌گاهها شده‌اند.

: مشخصات

$$f_c = 30 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

$$d = 40 \text{ cm}$$



جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		الف: با استفاده از روش تحلیلی گام اول) محاسبه رابطه $I_d \leq \frac{M_r}{V_u} + I_a$ بر اساس طول دهانه اگر فاصله بین دو نقطه عطف تیر از L_1 بنامیم، با توجه به مثال ۶ داریم: $L_{min} = 4(I_d - I_a)$ بنابراین:	الف: با استفاده از روش تحلیلی $I_d \leq \frac{M_r}{V_u} + I_a$ بر
	$V_A = \frac{15 \times 6}{2} - \frac{55 - 11}{6}$ $V_A = 37.67 \text{ KN}$ $x = \frac{37.67}{15} = 2.51 \text{ m}$ و یا:	گام دوم) محاسبه x_2, x_1, L_1 $x = \frac{V_A}{W}$ بدست می‌آوریم. سپس لنگر خمی حداکثر مثبت را محاسبه می‌کنیم. $M_{MAX}^+ = \frac{V_A^2}{2W} - M_A$	x_2, x_1, L_1 محاسبه $x = \frac{V_A}{W}$ بدست می‌آوریم. سپس لنگر خمی حداکثر مثبت را محاسبه می‌کنیم.

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینین نامه
		از طرفی می‌توان M^+_{MAX} را بصورت زیر نوشت: $M^+_{MAX} = \frac{W \cdot L_1^2}{8}$ و یا: $L_1 = \sqrt{\frac{M^+_{MAX} \cdot 8}{W}}$ $x_1 = x - \frac{L_1}{2}$ $x_2 = L - x_1 - L_1$	
		$L_1 = \sqrt{\frac{36.3 \times 8}{15}} = 4.4 \text{ m}$ $x_1 = 2.51 - \frac{4.4}{2} = 0.31 \text{ m}$ $x_2 = 6 - 0.31 - 4.4 = 1.29 \text{ m}$	
		گام دوم (محاسبه l_a) ا برابر d و یا $1.2b_d$ هر کدام بزرگترند، در نظر گرفته می‌شود. طبیعی است که مقدار فوق نباید بزرگتر از x_1 و x_2 گردد. $L_{min} = 4(l_d - l_a)$	۳-۲-۳-۱۸
		اگر $d = L_a$ باشد داریم: $l_a = 40 \text{ cm} > x_1$ بنابراین l_a را برابر x_1 می‌گیریم یعنی: $l_a = 31 \text{ m}$ $4.4 = 4(l_d - 0.31)$ بنابراین: $l_d = 1.41 \text{ m}$	
		گام چهارم) تعیین حداقل قطر مجاز میلگرد با فرض اینکه قطر میلگرد مورد نظر بیشتر از ۲۰ میلیمتر است داریم:	۳-۲-۲-۱۸ الف
		$f_{bd} = 0.65 \sqrt{f_c}$ $f_b = \lambda_1 \cdot \lambda_2 f_{bd}$ با فرض آن که قطر میلگرد مورد نظر از ۲۰ میلیمتر بیشتر است.	۴-۱۸ معادله ۳-۱۸ معادله
		$f_{bd} = 0.65 \times \sqrt{30} = 3.56 \text{ Mpa}$ $\lambda_1 = 0.8$ $\lambda_2 = 0.85$ $f_b = \lambda_1 \cdot \lambda_2 f_{bd}$ $f_b = 0.8 \times 0.85 \times 3.56 = 2.42 \text{ Mpa}$	۳-۲-۲-۱۸ ۵-۲-۲-۱۸ ۳-۱۸ معادله

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۲-۱۸ معادله ۱-۲-۲-۱۸ ۱-۲-۲-۱۸ ۱-۲-۲-۱۸ ۱-۱۸ معادله ۱-۱۸	$\ell_{db} = \frac{d_b f_y}{4 f_b}$ $\ell_d = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot \ell_{db}$	$\ell_{db} = \frac{d_b \times 400}{4 \times 2.42}$ $\ell_{db} = 41.3 d_b$ $k_1 = 1$ $k_2 = 1$ $k_3 = 1$ $\ell_d = 1 \times 1 \times 1 \times 41.3 d_b$ $\ell_d = 41.3 d_b$ با جاگذاری ℓ_d مربوط به گام قبل در فرمول فوق داریم: $141 = 41.3 d_b$ بنابراین: $d_b = 3.4 > 2.5 \text{ cm O.K.}$ یعنی حداکثر قطر مجاز میلگرد 3.4 سانتیمتر است.	
۳-۲-۳-۱۸	گام پنجم) محاسبه ℓ_d و d_b با فرض محصور شدن آرماتورهای خمشی ثابت، در داخل بتن فشاری. با ادامه دادن آرماتورهای خمشی ثابت تا مرکز تکیه گاهها، می‌توان فرض کرد که آنها در داخل بتن فشاری ناشی از عکس العمل فشاری تکیه گاه، محصور شده‌اند. بنابراین می‌توان $\frac{M_r}{V_u}$ را به اندازه $\frac{1}{3}$ افزایش داد. پس با توجه به مثال ۶ داریم: $L_{min} = 6 (\ell_d - \ell_a)$ و با صفر قراردادن مقدار ℓ_a خواهیم داشت: $L_{min} = 3 \ell_d$ با فرض $L_{min} = L_1$ داریم: $L_1 = 3 \ell_d$ با توجه به گام چهارم داریم: $\ell_d = 49.56 d_b$	$4.4 = 3 d_b \rightarrow \ell_d = 1.47 \text{ m}$ $147 = 41.3 d_b$ $d_b = 3.55$ همانطور که ملاحظه می‌شود مقدار فوق بیشتر از مقدار بدست آمده در گام چهارم است. بنابراین از جواب بدست آمده در گام چهارم استفاده می‌شود یعنی: $d_{bmax} = 3.4 \text{ cm}$	

آرماتور گذاری ۱) سطح مقطع و وزن واحد طول میلگردها

ϕ (mm)	A_s , cm ²	kg/m
۶	۰/۲۸	۰/۲۲۲
۸	۰/۵۰	۰/۳۹۵
۱۰	۰/۷۹	۰/۶۱۷
۱۲	۱/۱۳	۰/۸۸۸
۱۴	۱/۵۴	۱/۲۰۸
۱۶	۲/۰۱	۱/۵۷۸
۱۸	۲/۵۴	۱/۹۹۸
۲۰	۳/۱۴	۲/۴۶۶
۲۲	۳/۸۰	۲/۹۸۴
۲۴	۴/۵۲	۳/۵۵۱
۲۶	۵/۳۱	۴/۱۶۸
۲۸	۶/۱۶	۴/۸۳۴
۳۰	۷/۰۷	۵/۵۴۹
۳۲	۸/۰۲	۶/۳۱۳
۳۴	۹/۰۸	۷/۱۲۷
۳۶	۱۰/۱۸	۷/۹۹۰
۳۸	۱۱/۳۴	۸/۹۰۳
۴۰	۱۲/۵۷	۹/۸۶۵

۲) سطح مقطع میلگرد ها با در نظر گرفتن تعداد آنها

آرماتور گذاری ۳) حد اکثر مقدار A برای یک میلگرد به مقدار کنترل ترک در تیرها و دالها

مراجع، بندها ۱۴-۲-۳ و ۱۴-۳-۳ از آینه نامه بن ایران

$$A_{\max} = \frac{1}{d_c} \left(\frac{W}{13 \times 10^{-6} \times f_s} \right)^3$$

$$f_s = 0.6 f_y \quad , \quad b_{w\max} = \frac{A_{\max} n}{t}$$

dc (mm)	$f_s = 300 \text{ MPa}$		$f_s = 400 \text{ MPa}$	
	$W = 0.35$	$W = 0.4$	$W = 0.35$	$W = 0.4$
۲۵	۱۳۳۸۴۹	۱۹۹۷۹۹	۵۶۴۶۸	۸۴۲۹۰
۳۰	۱۱۱۵۴۱	۱۶۶۴۹۹	۴۷۰۵۶	۷۰۲۴۲
۳۵	۹۵۶۰۷	۱۴۲۷۱۳	۴۰۳۳۴	۶۰۲۰۷
۴۰	۸۳۶۰۶	۱۲۴۸۱۴	۳۵۲۹۲	۵۲۶۸۱
۴۵	۷۴۳۷۱	۱۱۰۹۹	۳۱۳۷۱	۴۶۸۲۸
۵۰	۶۶۹۱۵	۹۹۸۹۹	۲۸۲۲۴	۴۲۱۴۵
۵۵	۵۰۱۴۱	۹۰۸۱۸	۲۵۶۹۷	۳۸۳۱۴
۶۰	۵۵۷۷۱	۸۳۲۲۹	۲۳۵۲۸	۳۵۱۲۱
۶۵	۵۱۴۸۱	۷۶۸۴۴	۲۱۷۱۸	۳۲۴۱۹
۷۰	۴۷۸۰۳	۷۱۳۵۷	۲۰۱۶۷	۳۰۱۰۴
۷۵	۴۴۶۱۶	۶۶۶۰۰	۱۸۸۲۳	۲۸۰۹۷
۸۰	۴۱۸۲۸	۶۱۴۳۷	۱۷۶۴۶	۲۶۳۴۱
۸۵	۳۹۳۶۷	۵۸۷۶۴	۱۶۶۰۸	۲۴۷۹۱
۹۰	۳۷۱۸۰	۵۵۵۰۰	۱۵۶۸۵	۲۳۴۱۴
۹۵	۳۵۲۲۴	۵۲۰۱۹	۱۴۸۶۰	۲۲۱۸۲
۱۰۰	۳۳۴۶۲	۴۹۹۸۰	۱۴۱۱۷	۲۱۰۷۳
۱۰۵	۳۱۸۶۹	۴۷۰۱۱	۱۳۴۴۵	۲۰۰۶۹
۱۱۰	۳۰۴۲۰	۴۵۴۰۹	۱۲۸۳۴	۱۹۱۵۷
۱۱۵	۲۹۰۹۸	۴۳۴۳۴	۱۲۲۷۶	۱۸۳۲۴
۱۱۰	۲۷۸۸۵	۴۱۶۷۵	۱۱۷۶۴	۱۷۵۶۰
۱۱۵	۲۶۷۷۰	۳۹۹۷۰	۱۱۲۹۴	۱۶۸۵۸

آرماتور گذاری ۴) نسبت حداکثر عرض تیر به تعداد میلگردهای کششی تیرها و دالها که به صورت تکی بکار رفته‌اند (به منظور کنترل ترک خوردگی)

مراجع، بندهای ۲-۳-۱۴ و ۹-۳-۸ و ۲-۳-۱۴ از آیین‌نامه بتن ایران

$$\frac{b_{w\max}}{n} = \left(\frac{\frac{W}{13 \times 10^{-6} \times f_s}}{2d_c^2} \right)^3 \quad \text{برای میلگردهایی که در یک لایه قرار گرفته‌اند.}$$

$$\frac{b_{w\max}}{n} = \frac{\left(\frac{W}{13 \times 10^{-6} \times f_s} \right)^3}{d_c(140 + 2d_b)} \quad \text{برای میلگردهایی که در دو لایه قرار گرفته‌اند.}$$

$$\frac{b_{w\max}}{n} = \frac{\left(\frac{W}{13 \times 10^{-6} \times f_s} \right)^3}{d_c(170 + 3d_b)} \quad \text{برای میلگردهایی که در سه لایه قرار گرفته‌اند.}$$

$$f_s = 0.6f_y \quad , \quad d_c = 55 + \frac{1}{2}d_b$$

آرماتور گذاری (۵) نسبت حداکثر عرض تیر به تعداد گروه میلگردها، در حالتیکه میلگردهای با قطر مساوی در یک لایه قرار گرفته اند (به منظور کنترل ترک خوردگی)
از آیین نامه بتن ایران و مقاله زیر:
مراجع، بندهای ۲-۱۴ و ۷-۲-۸ و ۶-۲-۸ و ۹-۲-۸ و ۳-۳-۱۴ از آیین نامه بتن ایران و مقاله زیر:

"Crack Control in Beams Reinforced with Bundled Bars Using ACI 318-71 , "

Edward G.Nawy, ACI JOURNAL, Proceeding V.69 , No. 10 , Oct . 1972 , pp
637-639.

$$\frac{b_w}{n} = \left(\frac{K \left(\frac{W}{13 \times 10^{-6} \times f_s} \right)^3}{2(d_c)^2} \right) \times (\text{تعداد میلگردهای هر گروه})$$

$$K = 0.815$$

برای حالتیکه دو میلگرد در یک گروه قرار دارند

$$K = 0.65$$

برای حالتیکه سه میلگرد در یک گروه قرار دارند

$$f_s = 0.6 f_y$$

	ترکیب گروه میلگردها	f_y (MPa)	bw/n			
			قطعه میلگرد (mm)			
			۲۴	۲۶	۲۸	۳۰
W = 0.40	∞ $d_c = 55 + \frac{1}{2} d_b$ (mm)	۳۰۰	۹۰۶/۸۶	۸۸۰/۳۸	۸۵۵/۰۶	۸۳۰/۸۰
		۴۰۰	۳۸۲/۵۸	۳۷۱/۴۲	۳۶۰/۷۲	۳۵۰/۵۰
	\circlearrowleft $d_c = 55 + 0.788d_b$ (mm)	۳۰۰	۸۹۱/۴۸	۸۵۴/۶۴	۸۲۰/۰۵	۷۸۷/۵۰
		۴۰۰	۳۷۶/۰۸	۳۶۰/۵۴	۳۴۵/۹۶	۳۳۲/۲۲
W = 0.35	∞ $d_c = 55 + \frac{1}{2} d_b$ (mm)	۳۰۰	۶۰۷/۵۲	۵۸۹/۷۸	۵۷۲/۸۲	۵۵۶/۵۶
		۴۰۰	۲۵۶/۳۰	۲۴۸/۸۲	۲۲۱/۶۶	۲۳۴/۸۰
	\circlearrowleft $d_c = 55 + 0.788d_b$ (mm)	۳۰۰	۵۹۷/۲۱	۵۷۲/۵۵	۵۴۹/۳۶	۵۲۷/۵۵
		۴۰۰	۲۵۱/۹۴	۲۴۱/۵۳	۲۲۱/۷۵	۲۲۲/۵۷

آرماتور گذاری ۶) سطح مقطع میلگرد های موجود در یک متر عرض

قطر میلیمتری (mm)		قدار میکردها		فاصله دیگر (cm)		دربک متراژ		فاصله دیگر (cm)		قدار میکردها	
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۲۰۰	۱۴۰۰	۱۶۰۰	۱۸۰۰	۱۹۰۰	۲۰۰۰	۲۲۰۰	۲۴۰۰
۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۲۳۷	۱۳۴۸	۱۴۵۸	۱۵۶۸	۱۶۷۸	۱۷۸۸	۱۸۹۸	۱۹۰۸
۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۴۵۱	۱۵۶۲	۱۶۷۳	۱۷۸۴	۱۸۹۵	۱۹۰۶	۱۹۱۷	۱۹۲۷
۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۷۱۰	۱۸۲۱	۱۹۳۲	۲۰۴۳	۲۱۵۴	۲۲۶۵	۲۳۷۶	۲۴۸۷
۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۸۱۲	۱۹۲۳	۲۰۳۴	۲۱۴۵	۲۲۵۶	۲۳۶۷	۲۴۷۸	۲۵۸۹
۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۹۱۴	۲۰۲۵	۲۱۳۶	۲۲۴۷	۲۳۵۸	۲۴۶۹	۲۵۷۰	۲۶۸۱
۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۲۰۱۶	۲۱۲۷	۲۲۳۸	۲۳۴۹	۲۴۵۰	۲۵۶۱	۲۶۷۲	۲۷۸۳
۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۲۱۱۸	۲۲۲۹	۲۳۴۰	۲۴۵۱	۲۵۶۲	۲۶۷۳	۲۷۸۴	۲۸۹۵
۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۲۲۱۰	۲۳۲۱	۲۴۳۲	۲۵۴۳	۲۶۵۴	۲۷۶۵	۲۸۷۶	۲۹۸۷
۱۹۰	۱۹۰	۱۹۰	۱۹۰	۲۳۱۲	۲۴۲۳	۲۵۳۴	۲۶۴۵	۲۷۵۶	۲۸۶۷	۲۹۷۸	۳۰۸۹
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۴۱۴	۲۵۲۵	۲۶۳۶	۲۷۴۷	۲۸۵۸	۲۹۶۹	۳۰۷۰	۳۱۸۱
۲۱۰	۲۱۰	۲۱۰	۲۱۰	۲۵۱۶	۲۶۲۷	۲۷۳۸	۲۸۴۹	۲۹۶۰	۳۰۷۱	۳۱۸۲	۳۲۹۳
۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۶۱۸	۲۷۲۹	۲۸۴۰	۲۹۵۱	۳۰۶۲	۳۱۷۳	۳۲۸۴	۳۳۹۵
۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۷۲۰	۲۸۳۱	۲۹۴۲	۳۰۵۳	۳۱۶۴	۳۲۷۵	۳۳۸۶	۳۴۹۷
۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰	۲۸۲۲	۲۹۳۳	۳۰۴۴	۳۱۵۵	۳۲۶۶	۳۳۷۷	۳۴۸۸	۳۵۹۹
۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۹۲۴	۳۰۳۵	۳۱۴۶	۳۲۵۷	۳۳۶۸	۳۴۷۹	۳۵۸۰	۳۶۹۱
۲۶۰	۲۶۰	۲۶۰	۲۶۰	۳۰۲۶	۳۱۳۷	۳۲۴۸	۳۳۵۹	۳۴۶۰	۳۵۷۱	۳۶۸۲	۳۷۹۳
۲۷۰	۲۷۰	۲۷۰	۲۷۰	۳۱۲۸	۳۲۳۹	۳۳۴۰	۳۴۵۱	۳۵۶۲	۳۶۷۳	۳۷۸۴	۳۸۹۵
۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۳۲۲۰	۳۳۳۱	۳۴۴۲	۳۵۵۳	۳۶۶۴	۳۷۷۵	۳۸۸۶	۳۹۹۷
۲۹۰	۲۹۰	۲۹۰	۲۹۰	۳۳۲۲	۳۴۳۳	۳۵۴۴	۳۶۵۵	۳۷۶۶	۳۸۷۷	۳۹۸۸	۴۰۹۹
۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۴۲۴	۳۵۳۵	۳۶۴۶	۳۷۵۷	۳۸۶۸	۳۹۷۹	۴۰۸۰	۴۱۹۱
۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰	۳۵۲۶	۳۶۳۷	۳۷۴۸	۳۸۵۹	۳۹۶۰	۴۰۷۱	۴۱۸۲	۴۲۹۳
۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۶۲۸	۳۷۳۹	۳۸۴۰	۳۹۵۱	۴۰۶۲	۴۱۷۳	۴۲۸۴	۴۳۹۵
۳۳۰	۳۳۰	۳۳۰	۳۳۰	۳۷۲۰	۳۸۳۱	۳۹۴۲	۴۰۵۳	۴۱۶۴	۴۲۷۵	۴۳۸۶	۴۴۹۷
۳۴۰	۳۴۰	۳۴۰	۳۴۰	۳۸۲۲	۳۹۳۳	۴۰۴۴	۴۱۵۵	۴۲۶۶	۴۳۷۷	۴۴۸۸	۴۵۹۹
۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۹۲۴	۴۰۳۵	۴۱۴۶	۴۲۵۷	۴۳۶۸	۴۴۷۹	۴۵۸۰	۴۶۹۱
۳۶۰	۳۶۰	۳۶۰	۳۶۰	۴۰۲۶	۴۱۳۷	۴۲۴۸	۴۳۵۹	۴۴۶۰	۴۵۷۱	۴۶۸۲	۴۷۹۳
۳۷۰	۳۷۰	۳۷۰	۳۷۰	۴۱۲۸	۴۲۳۹	۴۳۴۰	۴۴۵۱	۴۵۶۲	۴۶۷۳	۴۷۸۴	۴۸۹۵
۳۸۰	۳۸۰	۳۸۰	۳۸۰	۴۲۲۰	۴۳۳۱	۴۴۴۲	۴۵۵۳	۴۶۶۴	۴۷۷۵	۴۸۸۶	۴۹۹۷
۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۴۳۲۲	۴۴۳۳	۴۵۴۴	۴۶۵۵	۴۷۶۶	۴۸۷۷	۴۹۸۸	۵۰۹۹
۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۴۲۴	۴۵۳۵	۴۶۴۶	۴۷۵۷	۴۸۶۸	۴۹۷۹	۵۰۸۰	۵۱۹۱
۴۱۰	۴۱۰	۴۱۰	۴۱۰	۴۵۲۶	۴۶۳۷	۴۷۴۸	۴۸۵۹	۴۹۶۰	۵۰۷۱	۵۱۸۲	۵۲۹۳
۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۶۲۸	۴۷۳۹	۴۸۴۰	۴۹۵۱	۵۰۶۲	۵۱۷۳	۵۲۸۴	۵۳۹۵
۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰	۴۷۲۰	۴۸۳۱	۴۹۴۲	۵۰۵۳	۵۱۶۴	۵۲۷۵	۵۳۸۶	۵۴۹۷
۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰	۴۸۲۲	۴۹۳۳	۵۰۴۴	۵۱۵۵	۵۲۶۶	۵۳۷۷	۵۴۸۸	۵۵۹۹
۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۴۹۲۴	۵۰۳۵	۵۱۴۶	۵۲۵۷	۵۳۶۸	۵۴۷۹	۵۵۸۰	۵۶۹۱
۴۶۰	۴۶۰	۴۶۰	۴۶۰	۵۰۲۶	۵۱۳۷	۵۲۴۸	۵۳۵۹	۵۴۶۰	۵۵۷۱	۵۶۸۲	۵۷۹۳
۴۷۰	۴۷۰	۴۷۰	۴۷۰	۵۱۲۸	۵۲۳۹	۵۳۴۰	۵۴۵۱	۵۵۶۲	۵۶۷۳	۵۷۸۴	۵۸۹۵
۴۸۰	۴۸۰	۴۸۰	۴۸۰	۵۲۲۰	۵۳۳۱	۵۴۴۲	۵۵۵۳	۵۶۶۴	۵۷۷۵	۵۸۸۶	۵۹۹۷
۴۹۰	۴۹۰	۴۹۰	۴۹۰	۵۳۲۲	۵۴۳۳	۵۵۴۴	۵۶۵۵	۵۷۶۶	۵۸۷۷	۵۹۸۸	۶۰۹۹
۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۴۲۴	۵۵۳۵	۵۶۴۶	۵۷۵۷	۵۸۶۸	۵۹۷۹	۶۰۸۰	۶۱۹۱
۵۱۰	۵۱۰	۵۱۰	۵۱۰	۵۵۲۶	۵۶۳۷	۵۷۴۸	۵۸۵۹	۵۹۶۰	۶۰۷۱	۶۱۸۲	۶۲۹۳
۵۲۰	۵۲۰	۵۲۰	۵۲۰	۵۶۲۸	۵۷۳۹	۵۸۴۰	۵۹۵۱	۶۰۶۲	۶۱۷۳	۶۲۸۴	۶۳۹۵
۵۳۰	۵۳۰	۵۳۰	۵۳۰	۵۷۲۰	۵۸۳۱	۵۹۴۲	۶۰۵۳	۶۱۶۴	۶۲۷۵	۶۳۸۶	۶۴۹۷
۵۴۰	۵۴۰	۵۴۰	۵۴۰	۵۸۲۲	۵۹۳۳	۶۰۴۴	۶۱۵۵	۶۲۶۶	۶۳۷۷	۶۴۸۸	۶۵۹۹
۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰	۵۹۲۴	۶۰۳۵	۶۱۴۶	۶۲۵۷	۶۳۶۸	۶۴۷۹	۶۵۸۰	۶۶۹۱
۵۶۰	۵۶۰	۵۶۰	۵۶۰	۶۰۲۶	۶۱۳۷	۶۲۴۸	۶۳۵۹	۶۴۶۰	۶۵۷۱	۶۶۸۲	۶۷۹۳
۵۷۰	۵۷۰	۵۷۰	۵۷۰	۶۱۲۸	۶۲۳۹	۶۳۴۰	۶۴۵۱	۶۵۶۲	۶۶۷۳	۶۷۸۴	۶۸۹۵
۵۸۰	۵۸۰	۵۸۰	۵۸۰	۶۲۲۰	۶۳۳۱	۶۴۴۲	۶۵۵۳	۶۶۶۴	۶۷۷۵	۶۸۸۶	۶۹۹۷
۵۹۰	۵۹۰	۵۹۰	۵۹۰	۶۳۲۲	۶۴۳۳	۶۵۴۴	۶۶۵۵	۶۷۶۶	۶۸۷۷	۶۹۸۸	۷۰۹۹
۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۴۲۴	۶۵۳۵	۶۶۴۶	۶۷۵۷	۶۸۶۸	۶۹۷۹	۷۰۸۰	۷۱۹۱
۶۱۰	۶۱۰	۶۱۰	۶۱۰	۶۵۲۶	۶۶۳۷	۶۷۴۸	۶۸۵۹	۶۹۶۰	۷۰۷۱	۷۱۸۲	۷۲۹۳
۶۲۰	۶۲۰	۶۲۰	۶۲۰	۶۶۲۸	۶۷۳۹	۶۸۴۰	۶۹۵۱	۷۰۶۲	۷۱۷۳	۷۲۸۴	۷۳۹۵
۶۳۰	۶۳۰	۶۳۰	۶۳۰	۶۷۲۰	۶۸۳۱	۶۹۴۲	۷۰۵۳	۷۱۶۴	۷۲۷۵	۷۳۸۶	۷۴۹۷
۶۴۰	۶۴۰	۶۴۰	۶۴۰	۶۸۲۲	۶۹۳۳	۷۰۴۴	۷۱۵۵	۷۲۶۶	۷۳۷۷	۷۴۸۸	۷۵۹۹
۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۶۹۲۴	۷۰۳۵	۷۱۴۶	۷۲۵۷	۷۳۶۸	۷۴۷۹	۷۵۸۰	۷۶۹۱
۶۶۰	۶۶۰	۶۶۰	۶۶۰	۷۰۲۶	۷۱۳۷	۷۲۴۸	۷۳۵۹	۷۴۶۰	۷۵۷۱	۷۶۸۲	۷۷۹۳
۶۷۰	۶۷۰	۶۷۰	۶۷۰	۷۱۲۸	۷۲۳۹	۷۳۴۰	۷۴۵۱	۷۵۶۲	۷۶۷۳	۷۷۸۴	۷۸۹۵
۶۸۰	۶۸۰	۶۸۰	۶۸۰	۷۲۲۰	۷۳۳۱	۷۴۴۲	۷۵۵۳	۷۶۶۴	۷۷۷۵	۷۸۸۶	۷۹۹۷
۶۹۰	۶۹۰	۶۹۰	۶۹۰	۷۳۲۲	۷۴۳۳	۷۵۴۴	۷۶۵۵	۷۷۶۶	۷۸۷۷	۷۹۸۸	۸۰۹۹
۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۴۲۴	۷۵۳۵	۷۶۴۶	۷۷۵۷	۷۸۶۸	۷۹۷۹	۸۰۸۰	۸۱۹۱
۷۱۰	۷۱۰	۷۱۰	۷۱۰	۷۵۲۶	۷۶۳۷	۷۷۴۸	۷۸۵۹	۷۹۶۰	۸۰۷۱	۸۱۸۲	۸۲۹۳
۷۲۰	۷۲۰	۷۲۰	۷۲۰	۷۶۲۸	۷۷۳۹	۷۸۴۰	۷۹۵۱	۸۰۶۲	۸۱۷۳	۸۲۸۴	۸۳۹۵
۷۳۰	۷۳۰	۷۳۰	۷۳۰	۷۷۲۰	۷۸۳۱	۷۹۴۲	۸۰۵۳	۸۱۶۴	۸۲۷۵	۸۳۸۶	۸۴۹۷
۷۴۰	۷۴۰	۷۴۰	۷۴۰	۷۸۲۲	۷۹۳۳	۸۰۴۴	۸۱۵۵	۸۲۶۶	۸۳۷۷	۸۴۸۸	۸۵۹۹
۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۹۲۴	۸۰۳۵	۸۱۴۶	۸۲۵۷	۸۳۶۸	۸۴۷۹	۸۵۸۰	۸۶۹۱
۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	۸۰۲۶	۸۱۳۷	۸۲۴۸	۸۳۵۹	۸۴۶۰	۸۵۷۱	۸۶۸۲	۸۷۹۳
۷۷۰	۷۷۰	۷۷۰	۷۷۰	۸۱۲۸	۸۲۳۹	۸۳۴۰	۸۴۵۱	۸۵۶۲	۸۶۷۳	۸۷۸۴	۸۸۹۵
۷۸۰	۷۸۰	۷۸۰	۷۸۰	۸۲۲۰	۸۳۳۱	۸۴۴۲	۸۵۵۳	۸۶۶۴	۸۷۷۵	۸۸۸۶	۸۹۹۷
۷۹۰	۷۹۰	۷۹۰	۷۹۰	۸۳۲۲	۸۴۳۳	۸۵۴۴	۸۶۵۵	۸۷۶۶	۸۸۷۷	۸۹۸۸	۹۰۹۹
۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۴۲۴	۸۵۳۵	۸۶۴۶	۸۷۵۷	۸۸۶۸	۸۹۷۹	۹۰۸۰	۹۱۹۱
۸۱۰	۸۱۰	۸۱۰	۸۱۰	۸۵۲۶	۸۶۳۷	۸۷۴۸	۸۸۵۹	۸۹۶۰	۹۰۷۱	۹۱۸۲	۹۲۹۳
۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۸۶۲۸	۸۷۳۹	۸۸۴۰	۸۹۵۱	۹۰۶۲	۹۱۷۳	۹۲۸۴	۹۳۹۵
۸۳۰	۸۳۰	۸۳۰	۸۳۰	۸۷۲۰	۸۸۳۱	۸۹۴۲	۹۰۵۳	۹۱۶۴	۹۲۷۵	۹۳۸۶	۹۴۹۷
۸۴۰	۸۴۰	۸۴۰	۸۴۰	۸۸۲۲	۸۹۳۳	۹۰۴۴	۹۱۵۵	۹۲۶۶	۹۳۷۷	۹۴۸۸	۹۵۹۹
۸۵۰	۸۵۰	۸۵۰	۸۵۰	۸۹۲۴	۹۰۳۵	۹۱۴۶	۹۲۵۷	۹۳۶۸	۹۴۷۹	۹۵۸۰	۹۶۹۱
۸۶۰	۸۶۰	۸۶۰	۸۶۰	۹۰۲۶	۹۱۳۷	۹۲۴۸	۹۳۵۹	۹۴۶۰	۹۵۷۱	۹۶۸۲	۹۷۹۳
۸۷۰	۸۷۰	۸۷۰	۸۷۰	۹۱۲۸	۹۲۳۹	۹۳۴۰	۹۴۵۱	۹۵۶۲	۹۶۷۳	۹۷۸۴</	

($f_c = 20 \text{ MPa}$) طول گیرائی میلگردهای آجدار با قطرهای مختلف در حالت آرماتور گذاری ۷-۱) آرماتور گذاری

db (mm)	$f_c = 20 \text{ MPa}$									
	$f_y = 240 \text{ MPa}$				$f_y = 300 \text{ MPa}$				$f_y = 400 \text{ MPa}$	
	$L_d \text{ (mm)}$		$L_{dc} \text{ (mm)}$	$L_d \text{ (mm)}$		$L_{dc} \text{ (mm)}$	$L_d \text{ (mm)}$		$L_{dc} \text{ (mm)}$	$L_{dc} \text{ (mm)}$
	$\lambda_2 = 0.6$	$\lambda_2 = 0.85$		$\lambda_2 = 0.6$	$\lambda_2 = 0.85$		$\lambda_2 = 0.6$	$\lambda_2 = 0.85$		
۶	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۴۴	۳۰۰	۱۵۰	
۸	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۴۴	۳۰۰	۱۵۰	۴۵۹	۳۲۴	۱۸۳	
۱۰	۳۴۴	۳۰۰	۱۵۰	۴۳۰	۳۰۴	۱۷۲	۵۷۳	۴۰۵	۲۲۹	
۱۲	۴۱۳	۳۰۰	۱۶۵	۵۱۶	۳۶۴	۲۰۶	۶۸۸	۴۸۶	۲۷۵	
۱۴	۴۸۲	۳۴۰	۱۹۳	۶۰۲	۴۲۵	۲۴۱	۸۰۳	۵۶۷	۳۲۱	
۱۶	۵۵۰	۳۸۹	۲۲۰	۶۸۸	۴۸۶	۲۷۵	۹۱۷	۶۴۸	۳۶۷	
۱۸	۶۱۹	۴۳۷	۲۴۸	۷۷۴	۵۴۶	۳۱۰	۱۰۳۲	۷۲۸	۴۱۳	
۲۰	۶۸۸	۴۸۶	۲۷۵	۸۶۰	۶۰۷	۳۴۴	۱۱۴۷	۸۰۹	۴۵۹	
۲۲	۹۴۶	۶۶۸	۳۰۳	۱۱۸۳	۸۳۵	۳۷۸	۱۵۷۷	۱۱۱۳	۵۰۵	
۲۴	۱۰۳۲	۷۲۸	۳۳۰	۱۲۹۰	۹۱۱	۴۱۳	۱۵۲۰	۱۲۱۴	۵۵۰	
۲۶	۱۱۱۸	۷۸۹	۳۵۸	۱۳۹۸	۹۸۷	۴۴۷	۱۸۶۳	۱۳۱۵	۵۹۶	
۲۸	۱۲۰۴	۸۵۰	۳۸۵	۱۵۰۵	۱۰۶۲	۴۸۲	۲۰۰۷	۱۴۱۷	۶۴۲	
۳۰	۱۲۹۰	۹۱۱	۴۱۳	۱۶۱۳	۱۱۳۸	۵۱۶	۲۱۵۰	۱۵۱۸	۶۸۸	
۳۲	۱۳۷۶	۹۷۱	۴۴۰	۱۷۲۰	۱۲۱۴	۵۵۰	۲۲۹۳	۱۶۱۹	۷۳۴	
۳۴	۱۴۶۲	۱۰۳۲	۴۶۸	۱۸۲۸	۱۲۹۰	۵۸۵	۲۴۳۷	۱۷۲۰	۷۸۰	
۳۶	۱۵۴۸	۱۰۹۳	۴۹۵	۱۹۳۵	۱۳۶۶	۶۱۹	۲۵۸۰	۱۸۲۱	۸۲۶	
۳۸	۱۶۳۴	۱۱۵۳	۵۲۳	۲۰۴۳	۱۴۴۲	۶۵۴	۲۷۲۳	۱۹۲۲	۸۷۱	
۴۰	۱۷۲۰	۱۲۱۴	۵۵۰	۲۱۵۰	۱۵۱۸	۶۸۸	۲۸۶۷	۲۰۲۴	۹۱۷	

یادداشت:

- ۱- طول گیرایی در کشش برای میلگردهایی که در روی دال یا تیر قرار می‌گیرند ۱.۳ برابر مقادیر جدول فوق می‌باشد.
- ۲- برای میلگردهای با بدنه صاف طول گیرایی دو برابر مقادیر جدول بالا می‌باشد.
- ۳- طول گیرایی مینا برای میلگردهای قلاب دار، ℓ_{dcb} برابر طول گیرایی میلگردهای مستقیم در فشار است.
- ۴- در محاسبه ℓ_{dc} ، ضرائب α_1 و α_2 برابر ۱ فرض شده‌اند.

$$(۲-۱۸) \quad \ell_{db} = \frac{d_b f_y}{4f_b}$$

$$(۷-۱۸) \quad \ell_{dc} = \alpha_1 \alpha_2 \ell_{dcb}$$

$$(۳-۱۸) \quad f_b = \lambda_1 \lambda_2 f_{bd}$$

$$\ell_{dcb} = \frac{d_b f_y}{4(1.5f_{bd})}$$

$$(۴-۱۸) \quad f_{bd} = 0.65\sqrt{f_c}$$

$$\lambda_1 = 1 \quad d_b \leq 20 \text{ mm}$$

$$\lambda_1 = 0.8 \quad d_b > 20 \text{ mm}$$

آرماتور گذاری ۷-۲) طول گیرائی میلگردهای آجدار با قطرهای مختلف در حالت ۱ (f_c = 25 MPa) k₁=k₂=k₃=1

d _b (mm)	f _c = 20 MPa								
	f _y = 240 MPa			f _y = 300 MPa			f _y = 400 MPa		
	L _d (mm)		L _{dc} (mm)	L _d (mm)		L _{dc} (mm)	L _d (mm)		L _{dc} (mm)
	λ ₂ = 0.6	λ ₂ = 0.85		λ ₂ = 0.6	λ ₂ = 0.85		λ ₂ = 0.6	λ ₂ = 0.85	
۶	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۰۸	۳۰۰	۱۵۰
۸	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۰۸	۳۰۰	۱۵۰	۴۱۰	۳۰۰	۱۶۴
۱۰	۳۰۸	۳۰۰	۱۵۰	۳۸۵	۳۰۰	۱۵۴	۵۱۳	۳۶۲	۲۰۵
۱۲	۳۶۹	۳۰۰	۱۵۰	۴۶۲	۳۲۶	۱۸۵	۶۱۵	۴۳۴	۲۴۶
۱۴	۴۳۱	۳۰۴	۱۷۲	۵۳۸	۳۸۰	۲۱۵	۷۱۸	۵۰۷	۲۸۷
۱۶	۴۹۲	۳۴۸	۱۹۷	۶۱۵	۴۲۴	۲۴۶	۸۲۱	۵۷۹	۳۲۸
۱۸	۵۵۴	۳۹۱	۲۲۲	۶۹۲	۴۸۹	۲۷۷	۹۲۳	۶۵۲	۳۶۹
۲۰	۶۱۵	۴۳۴	۲۴۶	۷۶۹	۵۴۳	۳۰۸	۱۰۲۶	۷۲۴	۴۱۰
۲۲	۷۸۶	۵۹۷	۲۷۱	۱۰۵۸	۷۲۷	۳۳۸	۱۴۱۰	۹۹۵	۴۵۱
۲۴	۹۲۳	۶۵۲	۲۹۵	۱۱۵۴	۸۱۴	۳۶۹	۱۵۳۸	۱۰۸۶	۴۹۲
۲۶	۱۰۰۰	۷۰۶	۳۲۰	۱۲۵۰	۸۸۲	۴۰۰	۱۶۶۷	۱۱۷۶	۵۲۳
۲۸	۱۰۷۷	۷۶۰	۳۴۵	۱۳۴۶	۹۵۰	۴۳۱	۱۷۹۵	۱۲۶۷	۵۷۴
۳۰	۱۱۵۴	۸۱۴	۳۶۹	۱۴۴۲	۱۰۱۸	۴۶۲	۱۹۲۲۳	۱۳۵۷	۶۱۵
۳۲	۱۲۳۱	۸۶۹	۳۹۴	۱۵۳۸	۱۰۸۶	۴۹۲	۲۰۵۱	۱۴۴۸	۶۵۶
۳۴	۱۳۰۸	۹۲۳	۴۱۸	۱۶۳۵	۱۱۵۴	۵۲۳	۲۱۷۹	۱۵۳۸	۶۹۷
۳۶	۱۳۸۵	۹۷۷	۴۴۳	۱۷۳۱	۱۲۲۲	۵۵۴	۲۳۰۸	۱۶۲۹	۷۳۸
۳۸	۱۴۶۲	۱۰۳۲	۴۶۸	۱۸۲۷	۱۲۹۰	۵۸۵	۲۴۳۶	۱۷۱۹	۷۷۹
۴۰	۱۵۳۸	۱۰۸۶	۴۹۲	۱۹۲۳	۱۳۵۷	۶۱۵	۲۵۶۴	۱۸۱۰	۸۲۱

یادداشت:

- طول گیرایی در کشش برای میلگردهایی که در روی دال یا تیز قرار می‌گیرند ۱.۳ برابر مقادیر جدول فوق می‌باشد.
- برای میلگردهای با بدنه صاف طول گیرایی دو برابر مقادیر جدول بالا می‌باشد.
- طول گیرایی مبنا برای میلگردهای قلابدار، l_{dc} برابر طول گیرایی میلگردهای مستقیم در فشار است.
- در محاسبه l_{dc}، ضرائب α₁ و α₂ برابر ۱ فرض شده‌اند.

$$(2-18) \quad l_{db} = \frac{d_b f_y}{4 f_b}$$

$$(7-18) \quad l'_{dc} = \alpha_1 \alpha_2 l_{dcb}$$

$$(3-18) \quad f_b = \lambda_1 \lambda_2 f_{bd}$$

$$l_{dcb} = \frac{d_b f_y}{4(1.5 f_{bd})}$$

$$(4-18) \quad f_{bd} = 0.65 \sqrt{f_c}$$

$$\lambda_1 = 1 \quad d_b \leq 20 \text{ mm}$$

$$\lambda_1 = 0.8 \quad d_b > 20 \text{ mm}$$

(f_c = 30 MPa) طول گیرائی میلگردهای آجدار با قطرهای مختلف در حالت ۱-۷ آرماتور گذاری

d _b (mm)	f _c = 20 MPa								
	f _y = 240 MPa			f _y = 300 MPa			f _y = 400 MPa		
	L _d (mm)		L _{dc} (mm)	L _d (mm)		L _{dc} (mm)	L _d (mm)		L _{dc} (mm)
	λ ₂ = 0.6	λ ₂ = 0.85		λ ₂ = 0.6	λ ₂ = 0.85		λ ₂ = 0.6	λ ₂ = 0.85	
6	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰
8	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۷۵	۳۰۰	۱۵۰
10	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۲۵۱	۳۰۰	۱۵۰	۴۶۸	۳۳۰	۱۸۷
12	۳۳۷	۳۰۰	۱۵۰	۴۲۱	۳۰۰	۱۶۹	۵۶۲	۳۹۷	۲۲۵
14	۳۹۳	۳۰۰	۱۵۷	۴۹۲	۳۴۷	۱۹۷	۶۵۵	۴۶۳	۲۶۲
16	۴۴۹	۳۱۷	۱۸۰	۵۶۲	۳۹۷	۲۲۵	۷۴۹	۵۲۹	۳۰۰
18	۵۰۶	۳۵۷	۲۰۲	۶۳۲	۴۴۶	۲۵۳	۸۴۳	۵۹۵	۲۳۷
20	۵۶۲	۳۹۷	۲۲۵	۷۰۲	۴۹۶	۲۸۱	۹۳۶	۶۶۱	۳۷۵
22	۷۷۲	۵۴۵	۲۴۷	۹۶۶	۶۸۲	۳۰۹	۱۲۸۷	۹۰۹	۴۱۲
24	۸۴۳	۵۹۵	۲۷۰	۱۰۵۳	۷۴۴	۳۳۷	۱۴۰۴	۹۹۱	۴۴۹
26	۹۱۳	۶۴۴	۲۹۲	۱۱۴۱	۸۰۵	۳۶۵	۱۵۲۱	۱۰۷۴	۴۸۷
28	۹۸۳	۶۹۴	۳۱۵	۱۲۲۹	۸۶۷	۳۹۳	۱۶۳۸	۱۱۵۷	۵۲۴
30	۱۰۰۳	۷۴۴	۳۳۷	۱۳۱۷	۹۲۹	۴۲۱	۱۷۵۶	۱۲۳۹	۵۶۲
32	۱۱۲۴	۷۹۳	۳۶۰	۱۴۰۴	۹۹۱	۴۴۹	۱۸۷۳	۱۳۲۲	۵۹۹
34	۱۱۹۴	۸۴۳	۳۸۲	۱۴۹۲	۱۰۵۳	۴۷۸	۱۹۹۰	۱۴۰۴	۶۳۷
36	۱۲۶۴	۸۹۲	۴۰۴	۱۵۸۰	۱۱۱۵	۵۰۶	۲۱۰۷	۱۴۸۷	۶۷۴
38	۱۳۳۴	۹۴۲	۴۲۷	۱۶۶۸	۱۱۷۷	۵۳۴	۲۲۲۴	۱۵۷۰	۷۱۲
40	۱۴۰۴	۹۹۱	۴۴۹	۱۷۵۶	۱۲۳۹	۵۶۲	۲۳۴۱	۱۶۵۲	۷۴۹

پادداشت:

- ۱- طول گیرایی در کشش برای میلگردهایی که در روی دال یا تیر قرار می‌گیرند ۱.۳ برابر مقادیر جدول فوق می‌باشد.
- ۲- برای میلگردهای با بدنه صاف طول گیرایی دو برابر مقادیر جدول بالا می‌باشد.
- ۳- طول گیرایی مینا برای میلگردهای قلابدار، ℓ_{dcb} برابر طول گیرایی میلگردهای مستقیم در فشار است.
- ۴- در محاسبه ℓ_{dc} ، ضرائب α_1 و α_2 برابر ۱ فرض شده‌اند.

$$(3-18) \quad \ell_{db} = \frac{d_b f_y}{4 f_b}$$

$$(7-18) \quad \ell_{dc} = \alpha_1 \alpha_2 \ell_{dcb}$$

$$(3-18) \quad f_b = \lambda_1 \lambda_2 f_{bd}$$

$$\ell_{dcb} = \frac{d_b f_y}{4(1.5 f_{bd})}$$

$$(4-18) \quad f_{bd} = 0.65 \sqrt{f_c}$$

$$\lambda_1 = 1 \quad d_b \leq 20 \text{ mm}$$

$$\lambda_1 = 0.8 \quad d_b > 20 \text{ mm}$$

($f_c = 35 \text{ MPa}$) طول گیرائی میلگردهای آجدار با قطرهای مختلف در حالت ۱

db (mm)	$f_c = 20 \text{ MPa}$								
	$f_y = 240 \text{ MPa}$			$f_y = 300 \text{ MPa}$			$f_y = 400 \text{ MPa}$		
	L_d (mm)		L_dc (mm)	L_d (mm)		L_dc (mm)	L_d (mm)		L_dc (mm)
	$\lambda_2 = 0.6$	$\lambda_2 = 0.85$		$\lambda_2 = 0.6$	$\lambda_2 = 0.85$		$\lambda_2 = 0.6$	$\lambda_2 = 0.85$	
6	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰
8	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۲۴۷	۳۰۰	۱۵۰
10	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۲۲۵	۳۰۰	۱۵۰	۲۲۳	۳۰۶	۱۷۳
12	۳۱۲	۳۰۰	۱۵۰	۲۹۰	۳۰۰	۱۵۶	۵۲۰	۳۶۷	۲۰۸
14	۳۶۴	۳۰۰	۱۵۰	۴۰۵	۳۲۱	۱۸۲	۶۰۷	۴۲۸	۲۴۳
16	۴۱۶	۳۰۰	۱۶۶	۵۲۰	۳۶۷	۲۰۸	۶۹۳	۴۹۰	۲۷۷
18	۴۶۸	۳۳۰	۱۸۷	۵۸۵	۴۱۳	۲۳۴	۷۸۰	۵۵۱	۳۱۲
20	۵۲۰	۳۶۷	۲۰۸	۶۵۰	۴۵۹	۲۶۰	۸۵۷	۶۱۲	۳۴۷
22	۷۱۵	۵۰۵	۲۲۹	۸۹۴	۶۳۱	۲۸۶	۱۱۹۲	۸۴۱	۳۸۱
24	۷۸۰	۵۵۱	۲۵۰	۹۷۵	۶۶۸	۳۱۲	۱۳۰۰	۹۱۸	۴۱۶
26	۸۴۵	۵۹۷	۲۷۰	۱۰۵۶	۷۴۶	۳۳۸	۱۴۰۹	۹۹۴	۴۵۱
28	۹۱۰	۶۴۲	۲۹۱	۱۱۳۸	۸۰۳	۳۶۴	۱۵۱۷	۱۰۷۱	۴۸۵
30	۹۷۵	۶۸۸	۳۱۲	۱۲۱۹	۸۶۰	۳۹۰	۱۶۲۵	۱۱۴۷	۵۲۰
32	۱۰۴۰	۷۳۴	۳۳۳	۱۳۰۰	۹۱۸	۴۱۶	۱۷۳۴	۱۲۲۴	۵۵۵
34	۱۱۰۵	۷۸۰	۳۵۴	۱۳۸۲	۹۷۵	۴۴۲	۱۸۴۲	۱۳۰۰	۵۸۹
36	۱۱۷۰	۸۲۶	۳۷۴	۱۴۶۳	۱۰۳۳	۴۶۸	۱۹۵۰	۱۳۷۷	۶۲۴
38	۱۲۳۵	۸۷۲	۳۹۵	۱۵۴۴	۱۰۹۰	۴۹۴	۲۰۵۹	۱۴۵۳	۶۵۹
40	۱۳۰۰	۹۱۸	۴۱۶	۱۶۲۵	۱۱۴۷	۵۲۰	۲۱۶۷	۱۵۳۰	۶۹۳

یادداشت:

- طول گیرایی در کشش برای میلگردهایی که در روی دال یا تیر قرار می‌گیرند ۱.۳ برابر مقادیر جدول فوق می‌باشد.
- برای میلگردهای با بدنه صاف طول گیرایی دو برابر مقادیر جدول بالا می‌باشد.
- طول گیرایی مبنا برای میلگردهای قلابدار، ℓ_{dcb} برابر طول گیرایی میلگردهای مستقیم در فشار است.
- در محاسبه ℓ_{dc} ، ضرائب α_1 و α_2 برابر ۱ فرض شده‌اند.

$$(Y-18) \quad \ell_{db} = \frac{d_b f_y}{4f_b}$$

$$(Y-18) \quad \ell_{dc} = \alpha_1 \alpha_2 \ell_{dcb}$$

$$(Y-18) \quad f_b = \lambda_1 \lambda_2 f_{bd}$$

$$\ell_{dcb} = \frac{d_b f_y}{4(1.5f_{bd})}$$

$$(Y-18) \quad f_{bd} = 0.65\sqrt{f_c}$$

$$\lambda_1 = 1 \quad d_b \leq 20 \text{ mm}$$

$$\lambda_1 = 0.8 \quad d_b > 20 \text{ mm}$$

آرماتور گذاری ۷-۵) طول گیرائی میلگردهای آجدار با قطرهای مختلف در حالت $f_c = 40 \text{ MPa}$ $k_1=k_2=k_3=1$

db (mm)	$f_c = 20 \text{ MPa}$									
	$f_y = 240 \text{ MPa}$				$f_y = 300 \text{ MPa}$				$f_y = 400 \text{ MPa}$	
	$L_d \text{ (mm)}$		$L_{dc} \text{ (mm)}$	$L_d \text{ (mm)}$		$L_{dc} \text{ (mm)}$	$L_d \text{ (mm)}$		$L_{dc} \text{ (mm)}$	
	$\lambda_2 = 0.6$	$\lambda_2 = 0.85$		$\lambda_2 = 0.6$	$\lambda_2 = 0.85$		$\lambda_2 = 0.6$	$\lambda_2 = 0.85$		
۶	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	
۸	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۲۴	۳۰۰	۱۵۰	
۱۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۰۴	۳۰۰	۱۵۰	۴۰۵	۳۰۰	۱۶۲	
۱۲	۳۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۳۶۵	۳۰۰	۱۵۰	۴۸۷	۳۴۳	۱۹۵	
۱۴	۳۴۱	۳۰۰	۱۵۰	۴۲۶	۳۰۰	۱۷۰	۵۶۸	۴۰۱	۲۲۷	
۱۶	۳۸۹	۳۰۰	۱۵۶	۴۸۷	۳۴۳	۱۹۵	۶۴۹	۴۵۸	۲۵۹	
۱۸	۴۳۸	۳۰۹	۱۷۵	۵۴۷	۳۸۶	۲۱۹	۷۳۰	۵۱۵	۲۹۲	
۲۰	۴۸۷	۳۴۳	۱۹۵	۶۰۸	۴۲۹	۲۴۳	۷۱۱	۵۷۲	۳۲۴	
۲۲	۶۶۹	۴۷۲	۲۱۴	۸۳۶	۵۹۰	۲۶۸	۱۱۱۵	۷۸۷	۳۵۷	
۲۴	۷۳۰	۵۱۵	۲۳۴	۹۱۲	۶۴۴	۲۹۲	۱۲۱۶	۸۵۹	۳۸۹	
۲۶	۷۹۱	۵۵۸	۲۵۳	۹۸۸	۶۹۸	۳۱۶	۱۳۱۸	۹۳۰	۴۲۲	
۲۸	۸۵۱	۶۰۱	۲۷۲	۱۰۶۴	۷۵۱	۳۴۱	۱۴۱۹	۱۰۰۲	۴۵۴	
۳۰	۹۱۲	۶۴۴	۲۹۲	۱۱۴۰	۸۰۵	۳۶۵	۱۵۲۰	۱۰۷۳	۴۸۷	
۳۲	۹۷۳	۶۸۷	۳۱۱	۱۲۱۶	۸۵۹	۳۸۹	۱۶۲۲	۱۱۴۵	۵۱۹	
۳۴	۱۰۳۴	۷۳۰	۳۳۱	۱۲۹۲	۹۱۲	۴۱۴	۱۷۲۳	۱۲۱۶	۵۵۱	
۳۶	۱۰۹۵	۷۷۳	۳۵۰	۱۳۶۸	۹۶۶	۴۳۸	۱۸۲۴	۱۲۸۸	۵۸۴	
۳۸	۱۱۵۵	۸۱۶	۳۷۰	۱۴۴۴	۱۰۲۰	۴۶۲	۱۹۲۶	۱۳۵۹	۶۱۶	
۴۰	۱۲۱۶	۸۵۹	۳۸۹	۱۵۲۰	۱۰۷۳	۴۸۷	۲۰۲۷	۱۴۳۱	۶۴۹	

پادداشت:

- طول گیرایی در کشش برای میلگردهایی که در روی دال یا تیر قرار می‌گیرند ۱.۳ برابر مقادیر جدول فوق می‌باشد.
- برای میلگردهای با بدنه صاف طول گیرایی دو برابر مقادیر جدول بالا می‌باشد.
- طول گیرایی مبنا برای میلگردهای قلابدار، ℓ_{dcb} برابر طول گیرایی میلگردهای مستقیم در فشار است.
- در محاسبه ℓ_{dc} ، ضرائب α_1 و α_2 برابر ۱ فرض شده‌اند.

$$(۲-۱۸) \quad \ell_{db} = \frac{d_b f_y}{4f_b}$$

$$(۷-۱۸) \quad \ell_{dc} = \alpha_1 \alpha_2 \ell_{dcb}$$

$$(۳-۱۸) \quad f_b = \lambda_1 \lambda_2 f_{bd}$$

$$\ell_{dcb} = \frac{d_b f_y}{4(1.5f_{bd})}$$

$$(۴-۱۸) \quad f_{bd} = 0.65\sqrt{f_c}$$

$$\lambda_1 = 1 \quad d_b \leq 20 \text{ mm}$$

$$\lambda_1 = 0.8 \quad d_b > 20 \text{ mm}$$

ضوابط ویژه برای

ظرافت در برابر زلزله

مثال ۱ طرح تیرهای سازه با توجه به ضوابط شکل‌پذیری از باد

تیر AB شکل زیر را با توجه به ضوابط شکل‌پذیری زیاد طرح نمایید.

مشخصات:

b×h = 50×60 cm²

t = 20 cm ضخامت دال


f_c = 30 MPa

f_y = 400 MPa

(بدون ضریب) W_D = 55 KN/m بار مرده روی تیر

(بدون ضریب) W_L = 28 KN/m بار زنده روی تیر

N_u < 0.15 φ_c f_c A_g




جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
		گام اول)	۱-۱-۱-۵-۲۰
		کنترل ابعاد اعضای خمی در اعضای خمی قاب‌ها محدودیت‌های هندسی زیر باید رعایت شود: الف- ارتفاع موثر مقطع نباید بیشتر از یک چهارم طول دهانه آزاد باشد. ب- عرض مقطع نباید کمتر از سدهم ارتفاع آن باشد. پ- عرض مقطع نباید: - بیشتر از عرض ستون تکیه‌گاهی، در صفحه عمود بر محور طولی عضو خمی، به اضافه سه چهارم ارتفاع عضو خمی در هر طرف ستون باشد. - بیشتر از عرض ستون تکیه‌گاهی به اضافه یک چهارم بعد دیگر مقطع ستون در هر طرف ستون باشد. - کمتر از ۲۵ سانتیمتر باشد.	$\frac{d}{l_n} = \frac{0.55}{6.7 - 0.5(0.55 + 0.65)} = 0.09 < 0.25$ $\frac{b}{h} = \frac{50}{60} = 0.83 > 0.3OK.$ <p>یعنی:</p> $(ارتفاع تیر \times 1.5 + عرض ستون) \leq b$ $b \leq (0.55 + 1.5 \times 0.6) = 1.45$ $(b=0.5) < 1.45 O.K.$ $b \leq (0.55 + 1/2 \times 0.55) = 0.825 m$ $(b=0.5) < 0.825 O.K.$ $(b=0.5) > 0.25 m O.K.$







بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p>گام دوم)</p> <p>تعیین مقدار آرماتورهای خمشی C و B</p> <p>الف- تکیه گاههای C و B</p> <p>چون از آرماتورهای ممتد در مقاطع استفاده می شود در نقطه B بیشترین لنگر خمشی منفی را معیار قرار می دهیم.</p> <p>$M_u^- = 490 \text{ KN.m}$</p> <p>$a = \frac{\phi_s A_s f_y}{0.85 \phi_c f_c b}$</p> <p>$M_u = \phi_s A_s f_y (d - \frac{a}{2})$</p>	<p>محاسبات</p> $a = \frac{0.85 \times A_s \times 400}{0.85 \times 0.6 \times 30 \times 0.50} = 44.4 A_s$ $490 \times 10^{-3} = 0.85 \times A_s \times 400 (0.55 - \frac{44.4}{2} A_s)$ $7548 A_s^2 - 187 A_s + 0.49 = 0$ <p>بنابراین :</p> $A_s \approx 0.0030 \text{ m}^2 = 30 \text{ cm}^2$ <p>USE 8 Φ 22 , $A_s = 30.41 \text{ cm}^2$</p> <p>ρ_{\max} و ρ_{\min} را کنترل می کند.</p> $\rho = \frac{30.41}{50 \times 55} = 0.011$ $\rho_{\min} = \frac{1.4}{400} = 0.0035 < \rho \quad \text{OK.}$ $\rho_{\max} = 0.025 > \rho \quad \text{OK.}$ <p>با این مقدار آرماتور ظرفیت خمشی مقطع را محاسبه می کنیم</p> $a = \frac{\phi_s A_s f_y}{0.85 \phi_c f_c b}$ $M_r = \phi_s A_s f_y (d - \frac{a}{2})$ <p>ب- تکیه گاههای D , A</p>	
۱-۲-۱-۵-۲۰			

بند آینین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۲-۲-۱-۵-۲۰	$M_u^- = 350 \text{ KN.m}$ $A_s = \frac{30}{490} \times 350 = 21.4 \text{ cm}^2$ $\text{USE } 6\Phi 22, A_s = 22.81 \text{ cm}^2$ $a = \frac{\phi_s A_s f_y}{0.85 \phi_c f_c b}$ $M_r = \phi_s A_s f_y (d - \frac{a}{2})$ پ- لنگرهای مثبت تکیه گاهها در تکیه گاههای عضو خمی باید آرماتور فشاری به مقدار نصف آرماتور کششی موجود در آن مقطع تأمین گردد. ت- لنگرهای مثبت وسط دهانه در هر عضو خمی حداقل یک چهارم آرماتور موجود در مقاطع تکیه گاهها، هر انتهای آرماتور بیشتری دارد، باید در سراسر طول تیر در بالا و در پایین ادامه داده شود.	$a = \frac{0.85 \times 22.81 \times 400}{0.85 \times 0.6 \times 30 \times 50} = 10 \text{ cm}$ $M_r = 0.85 \times 22.81 \times 10^{-4} \times 400 (0.55 - \frac{0.1}{2}) \times 10^3$ $= 388 \text{ KN.m}$ در تکیه گاه A داریم: $\text{Min.} M_u^+ = \frac{388}{2} = 194 \text{ KN.m}$ در تکیه گاه B داریم: $\text{Min.} M_u^+ = \frac{504}{2} = 252 \text{ KN.m}$ لنگرهای فوق از لنگرهای مثبت بدست آمده از آنالیز بیشتر می باشند. به این نکته توجه شود که لنگر مثبت تکیه گاه B از لنگر مثبت وسط دهانه تیرهای AB و BC بیشتر شده است. چون می خواهیم آرماتورهای مثبت وسط دهانه به صورت سراسری از داخل تکیه گاهها عبور کنند و لنگر مثبت در تکیه گاه B بیشتر از لنگر مثبت وسط دهانه است آن را در طراحی مدنظر می گیریم. $M_u^+ = 252 \text{ KN.m}$ $A_s = \frac{30}{490} \times 252 = 15.4 \text{ cm}^2$ $\text{USE } 4\Phi 22, A_s = 15.21 \text{ cm}^2$	
۳-۲-۱-۵-۲۰			

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۲-۱-۵-۲۰	$a = \frac{\phi_s A_s f_y}{0.85 \phi_c f_c b}$ $M_r = \phi_s A_s f_y (d - \frac{a}{2})$ $\rho = \frac{A_s}{bd}$ $\rho_{min} = \frac{1.4}{f_y}, \frac{0.25\sqrt{f_c}}{f_y}$	$a = \frac{0.85 \times 15.21 \times 400}{0.85 \times 0.6 \times 30 \times 50} = 6.8 \text{ cm}$ $M_r = 0.85 \times 15.21 \times 10^{-4} \times 400 (0.55 - \frac{0.068}{2}) \times 10^3 = 267 \text{ KN.m}$ $\rho = \frac{15.71}{50 \times 55} = 0.0057$ $\rho_{min} = \frac{1.4}{400} = 0.035 < \rho \text{ OK.}$ $\rho_{min} = \frac{0.25\sqrt{80}}{400} = 0.0035 < \rho \text{ OK.}$	
		بنابراین Φ_4 را در پایین تیر قرار داده و در سرتاسر طول آن امتداد می‌دهیم.	
۳-۴-۵-۲۰	گام سوم)		
۴-۱۸	معادله	$f_{bd} = 0.65\sqrt{f_c}$	$f_{bd} = 0.65\sqrt{30} = 3.56 \text{ MPa}$
۱-۳-۴-۵-۲۰		$f_b = 2f_{bd}$	$f_b = 2 \times 3.56 = 7.12 \text{ MPa}$
۲-۱۸	معادله	$\ell_{dh} = \frac{d_b \cdot f_y}{4f_b}$	$\ell_{dh} = \frac{d_b \times 400}{4 \times 7.12} = 14d_b$
۱-۳-۴-۵-۲۰		طول گیرایی قلاب همچنین نباید کمتر از مقادیر ۸ برابر قطر میلگرد و ۱۵۰ میلیمتر اختیار گردد.	$\ell_{dh} > 8 d_b \text{ O.K.}$
۲-۴-۲-۸		تذکر: طبق آیین نامه بنیان ایران خم ۹۰ درجه به اضافه طول مستقیم برابر حداقل $12d_b$ در انتهای آزاد میلگرد قلاب استاندارد تلقی می‌شود.	و باید:
		$\ell_{dh} = 14 d_b \geq 15 \text{ cm}$	

ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۳-۲-۴-۵-۲۰	تذکر: آرماتورهای طولی تیرها که به ستون ختم می‌شوند باید تا انتهای دیگر هسته محصور شده ستون ادامه یابند.	<p>برای میلگرد های فوقانی ۲۲ Φ ۶ داریم:</p> $\ell_{dh} = 14 \times 2.2 = 30.8 \text{ cm} > 15 \text{ O.K.}$ <p>برای میلگرد های تحتانی ۲۲ Φ ۴ داریم:</p> $\ell_{dh} = 14 \times 2.2 = 30.8 \text{ cm} > 15 \text{ O.K.}$ 	
۲-۱-۵-۵-۲۰	<p>گام چهارم)</p> <p>محاسبه آرماتورهای برشی مورد نیاز نیروی برشی نهایی V در اعضای خمشی باید با در نظر گرفتن تعادل استاتیکی بارهای قائم و لنگرهای خمشی موجود در مقاطع انتهایی عضو با فرض آنکه در این مقاطع مفصلهای پلاستیکی تشکیل شده‌اند، تعیین شود. طرفیت خمشی مفصلهای پلاستیکی مثبت یا منفی، باید برابر با لنگر خمشی مقاومت محتمل، M_P در نظر گرفته شود.</p>	<p>برای حرکت جانبی به سمت راست، برش تکیه‌گاه B در نتیجه لنگرهای پلاستیک دو انتهای تیر AB به صورت زیر محاسبه می‌شود.</p>	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی														
۱-۲-۲۰	MP_r $V_B = \frac{M_{l_{max}}^+ + M_{r_{max}}^-}{I_n}$	<p>محاسبه لنگر مقاوم خمشی محتمل ۴ $\Phi 22$</p> $4 \Phi 22 \rightarrow A_s = 15.21 \text{ cm}^2$ $a = \frac{15.21 \times 1.25 \times 400}{0.85 \times 30 \times 50} = 5.96$ $MP_r = 15.21 \times 1.25 \times 400 \times 10^{-4}$ $(0.55 - \frac{0.0596}{2}) \times 10^3 = 395.6$															
۴-۳-۵-۱۰	$W = W_D + 1.2 \cdot W_L$	<p>محاسبه لنگر مقاوم خمشی محتمل ۸ $\Phi 22$</p> $8 \Phi 22 \rightarrow A_s = 30.41 \text{ cm}^2$ $a = \frac{30.41 \times 1.25 \times 400}{0.85 \times 30 \times 50} = 11.92$ $MP_r = 30.41 \times 1.25 \times 400 \times 10^{-4}$ $(0.55 - \frac{0.1192}{2}) \times 10^3 = 745$ <p>محاسبه لنگر مقاوم خمشی محتمل ۶ $\Phi 22$</p> $6 \Phi 22 \rightarrow A_s = 22.81 \text{ cm}^2$ $a = \frac{22.81 \times 1.25 \times 400}{0.85 \times 30 \times 50} = 8.945$ $MP_r = 22.81 \times 1.25 \times 400 \times 10^{-4}$ $(0.55 - \frac{0.08945}{2}) \times 10^3 = 576.2$ $V_B = \frac{395.6 + 745}{6.1} = 187 \text{ KN}$ $W = 55 + 1.2 \times 28 = 88.6 \text{ KN.m}$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>بارگذاری</th> <th>$V_c = \frac{M_A^\pm + M_B^\pm}{I_n} + \frac{W \cdot I_n}{2}$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>83.75</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>457</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>حرکت جانبی به سمت راست</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>حرکت جانبی به سمت چپ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	بارگذاری	$V_c = \frac{M_A^\pm + M_B^\pm}{I_n} + \frac{W \cdot I_n}{2}$	A	83.75	B	457			حرکت جانبی به سمت راست				حرکت جانبی به سمت چپ	
بارگذاری	$V_c = \frac{M_A^\pm + M_B^\pm}{I_n} + \frac{W \cdot I_n}{2}$																
A	83.75																
B	457																
																	
حرکت جانبی به سمت راست																	
																	
حرکت جانبی به سمت چپ																	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
			نمودار برش:
	<p>در تکیه‌گاه B داریم:</p> $V_c = 457 \text{ KN}$ $\frac{V_c}{2} = 228.5 \text{ KN} > V_B$ <p>بنابراین V را برابر صفر نمی‌گیریم.</p> <p>به دلیل نزدیک بودن V_c و V_B مقدار V_B را در طراحی خاموتهای دو انتهای تیر مدنظر قرار می‌دهیم.</p>	<p>در اعضای خمشی، در صورتی که نیروی برشی ایجاد شده در عضو به علت اختلاف لنگرهای خمشی موجود در مفصل‌های پلاستیکی دو انتهای آن، بزرگتر از نصف نیروی برشی طرح باشد، مقدار نیروی برشی مقاوم بتن (V_c) را باید برابر صفر در نظر گرفت.</p>	۴-۱-۵-۵-۲۰
	$V_c = 0.2\phi_c \sqrt{f_c} bd$ $V_c = 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{30} \times 0.5 \times 0.55 \times 10^3$ $V_c = 180.75 \text{ KN}$ $V_s = 457 - 180.75 = 276.25 \text{ KN}$	$V_s = V_e - V_c$	۱-۱-۳-۱۲
	<p>با فرض استفاده از دو حلقه خاموت ۸ (A_v=2.01cm²) Φ داریم:</p> $S = \frac{A_v \phi_s f_y d}{V_s} = \frac{2.01 \times 10^{-4} \times 0.85 \times 400 \times 0.55}{276.25 \times 10^{-3}} = 0.136 \text{ m}$ $2h = 2 \times 60 = 120 \text{ cm}$ <p>بنابراین در فاصله ۱۲۰ سانتیمتر از بر تکیه‌گاهها از</p>	<p>قطر تنگ‌های ویژه نباید کمتر از ۸ میلیمتر باشد.</p>	۲-۳-۱-۵-۲۰
	$\Phi 8/14 \text{ cm}$	<p>در طولی معادل دو برابر ارتفاع مقطع از بر تکیه‌گاه به سمت وسط دهانه، باید تنگ ویژه بکار برد شود.</p>	۱-۲-۴-۱۲ ۱-۳-۱-۵-۲۰

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۲-۳-۱-۵-۲۰	<p>فاصله تنگ‌های ویژه از یکدیگر باید بیشتر از مقادیر زیر باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> - یک چهارم ارتفاع موثر مقطع. - ۸ برابر قطر کوچک‌ترین میلگرد طولی - ۲۴ برابر قطر خاموتها - ۳۰۰ میلیمتر 	$\frac{d}{4} = \frac{55}{4} = 13.75 \text{ cm}$ $8d_{b\ min} = 8 \times 2.2 = 17.6 \text{ cm}$ $24d_{bs} = 24 \times 1 = 24 \text{ cm}$ $300\text{mm} = 30 \text{ cm}$ <p>بنابراین S باید کمتر از ۱۳.۷۵cm باشد.</p>	
۴-۳-۱-۵-۲۰	<p>در قسمت‌هایی از طول عضو خمی که به تنگ ویژه نیاز نیست، فاصله خاموت‌ها باید بیشتر از نصف ارتفاع موثر مقطع اختیار شود.</p> <p>تذکر: برای خاموت‌گذاری تیر باید به نکات زیر توجه شود:</p> <ul style="list-style-type: none"> - فاصله اولین تنگ از بر تکیه‌گاه بیشتر از ۵ سانتیمتر نباشد. 	$S = 14 \text{ cm} \approx 13.75 \text{ O.K.}$ <p>در خارج از محدوده $2h$ از بر تکیه‌گاه داریم:</p> $S_{MAX} = \frac{d}{2} = \frac{55}{2} = 27.5 \text{ cm}$	
۳-۳-۱-۵-۲۰	<p>- در قسمت‌هایی از طول عضو خمی که تنگ ویژه بکار برد می‌شود، میلگرد‌های طولی مقطع در محیط مقطع باید دارای تکیه‌گاه عرضی مطابق ضوابط بند (۴-۳-۴-۸) باشند.</p>		
۱-۳-۱-۵-۲۰	<p>- اگر بارگذاری طوری باشد که در طول دهانه امکان ایجاد مفصل پلاستیکی وجود داشته باشد. (مانند وجود بار مرکز در نزدیکی وسط دهانه) باید در طولی معادل دو برابر ارتفاع مقطع در دو سمت مقطع مورد نظر تنگ ویژه بکار برد.</p>		
۱-۳-۱-۵-۲۰	<p>- در طولی از عضو که برای تامین ظرفیت خمی مقطع به آرماتور فشاری نیاز باشد باید از تنگ ویژه استفاده نمود.</p>		
۶-۲-۱-۵-۲۰	<p>- استفاده از وصله‌های پوششی در طولی معادل دو برابر ارتفاع مقطع از بر تکیه‌گاه، و در محل‌هایی که امکان تشکیل مفصل پلاستیکی در آنها در اثر تغییر مکان جانبی غیر الاستیکی قاب موجود باشد، مجاز نیست.</p>		
۵-۲-۱-۵-۲۰	<p>- در صورت استفاده از وصله‌های پوششی در قسمت‌های مجاز، باید در تمام طول وصله آرماتور عرضی از نوع تنگ یا مارپیچ قرار دارد فاصله آرماتورهای فوق باید از یک چهارم ارتفاع موثر مقطع و یا ۱۰ سانتیمتر تجاوز کند.</p>		

جدول کمکی	محاسبات	روش	بند آین نامه
		گام پنجم)	
	<p>نقاط قطع آرماتورهای منفی برای تعیین نقاط قطع آرماتورهای منفی، باید دیاگرام لنگر خمشی مربوط به لنگرهای پلاستیک انتهایی و بار گسترده روی تیر با شدت معادله $0.85 W_D = 0.85 \times 55 = 46.75 \text{ KN.m}$</p> <p>در این قسمت نقطه قطع مربوط به چهار عدد از $\Phi 22$ مربوط به تکیه گاه B تعیین می گردد. با داشتن ظرفیت تحمل لنگر مقطعی که دارای $M_r = 267 \text{ KN.m}$ می توان فاصله این مقطع را از تکیه گاه B با استفاده از لنگرگیری حول این مقطع بدست آورد.</p>	$329.56 \times 745 - 46.75 \frac{x^2}{2} = -267$ <p>با حل معادله فوق داریم:</p> $x = 1.46 \text{ m}$ $d = 55 \text{ cm}$ $12 d_{\text{h}} = 12 \times 2.2 = 26.4 \text{ cm} < d$ <p>بنابراین طول آرماتورهای قطع شونده از لبه تکیه گاه B برابر است با:</p> $x + d = 1.46 + 0.55 = 2.01 \approx 2.1 \text{ m}$ <p>طول گیرایی میگارد فوکانی 22 Φ با توجه به بند (۱-۲-۱۸) برابر است با:</p> $\ell_{\text{d1}} = 96.4 \text{ cm}$ <p>و طول گیرایی با توجه به ℓ_{d1} برابر است با:</p> $\ell_{\text{d2}} = 3.5 \ell_{\text{d1}} = 3.5 \times 30.8 = 107.8 \text{ cm}$ $\ell_{\text{d}} = \text{MAX} (\ell_{\text{d1}}, \ell_{\text{d2}})$ $\ell_{\text{d}} = 107.8 \text{ cm} < x + d \text{ O.K.}$ <p>به همین ترتیب می توان محل قطع دو عدد از $\Phi 22$ مربوط به تکیه گاه A را تعیین نمود.</p>	۱۱-۱۰
		آرماتورها باید از محل قطعی که وجودشان دیگر برای تحمل لنگر خمشی لازم نیست به اندازه حداقل برابر با d یا $12d_{\text{h}}$ هر کدام بزرگترند، ادامه داده شوند. رعایت این ضابطه در انتهای عضو با تکیه گاه ساده یا انتهای آزاد عضو کنسولی الزامی نیست. طول گیرایی میلگرد های مستقیم A در میلگرد های فوکانی نباید کمتر از $3/5$ برابر طول گیرایی میلگرد های قلاب دار تعریف شده در بند (۱-۳-۴-۵-۲۰) منظور گردد.	۳-۱-۳-۱۸ ۳-۳-۴-۵-۲۰

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۶-۲-۱-۵-۲۰	<p>گام ششم)</p> <p>وصله آرماتورهای خمشی</p> <p>استفاده از وصله پوششی در محلهای زیر مجاز نیست:</p> <ul style="list-style-type: none"> - در اتصالات تیرها به ستون‌ها - در طولی معادل دو برابر ارتفاع مقطع از بر تکیه‌گاه - در محلهایی که امکان تشکیل مفصل پلاستیکی در آنها در اثر تغییر مکان جانبی غیر الاستیکی قاب موجود باشد. <p>لازم به یادآوری است که استفاده از وصله‌های پوششی در میلگرددهای طولی خمشی فقط در شرایطی مجاز است که در تمام طول وصله آرماتور عرضی از نوع تنگ یا مارپیچ موجود باشد.</p> <p>در ضمن فاصله آرماتورهای عرضی فوق از یکدیگر نباید از $\frac{d}{4}$ یا ۱۰ سانتیمتر تجاوز کند.</p> <p>الف. آرماتورهای تحتانی</p> <p>میلگرددهای تحتانی تقریباً در کل طول تیر دارای تنش حداکثر می‌باشند.</p> <p>حداکثر لنگر بدست آمده از آنالیز در تیرهای AB و CD برابر KN.m ۱۸۰ می‌باشد و لنگر مقاوم تیر به همراه ۴Φ22 KN.m ۲۶۷ است.</p>		
۱-۲-۴-۱۸	<p>در وصله‌های پوششی طول پوشش باید حداقل برابر با A_s ۱.۳ باشد.</p> <p>تهما در صورتی که دو شرط زیر توأمًا تامین باشد طول پوشش را می‌توان به مقدار کاهش داد:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مقدار آرماتور موجود در ناحیه طول پوشش حداقل به اندازه دو برابر مقدار مورد نیاز باشد. - حداکثر نصف آرماتور موجود در مقطع در ناحیه طول پوشش وصله شود. <p>اگر نسبت آرماتورهای موجود به آرماتورهای لازم را برابر نسبت لنگر وارد به لنگر مقاوم بگیریم خواهیم داشت:</p> $\frac{\text{موجود}}{\text{لازم}} = \frac{267}{180} = 1.48 < 2$ <p>با توجه به اینکه نسبت فوق کمتر از دو است و در عین حال تمام میلگردها در ناحیه طول پوشش وصله می‌شوند. طول پوشش وصله برابر A_s ۱.۳۱ می‌باشد.</p>		

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
آرماتورگذاری ۳-۷	<p>است با:</p> <p>و طول گیرایی با توجه به l_{dh} برابر است با:</p> $l_{d1} = 14.20 \text{ cm}$ $l_{d2} = 2.5 l_{dh} = 2.5 \times 30.8 = 77 \text{ cm}$ $l_d = 7\pi \text{ cm}$ $1.3 l_d = 1.3 \times 77 = 100.1 \text{ cm}$ <p>و یا :</p> <p>ب- آرماتورهای فوقانی</p> <p>با توجه به اینکه وسط دهانه همواره تحت تاثیر لنگر خمی مثبت می‌باشد، بهتر است وصله آرماتورهای منفی در حوالی آن انجام شود.</p> <p>در وصله‌های پوششی طول پرسشن باید حداقل برابر باشد:</p> $1.3 l_d \geq 30 \text{ cm}$ $l_d = 107.8 \text{ cm}$ $1.3 l_d = 1.3 \times 107.8 = 140.14 \text{ cm}$ <p>و یا :</p> <p>با توجه به گام پنجم داریم:</p> <p>و طول پوشش</p>	<p>لازم به ذکر است که طول پوشش در هیچ حالت نباید کمتر از ۳۰ سانتیمتر اختیار شود.</p> <p>طول گیرایی میلگردهای مستقیم تحتانی، مطابق تعریف بند (۱-۲-۱۸) نباید از $2/5$ برابر طول گیرایی میلگردهای قلابدار تعریف در بند (۱-۳-۴-۵-۲۰) کمتر باشد.</p>	۳-۳-۴-۵-۲۰
	<p>با توجه به گام پنجم داریم:</p> <p>و طول پوشش</p>	<p>بند آینه نامه ۱-۲-۴-۱۸</p>	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	گام هفتم) رسم نقشه جزئیات تیر		
۲-۳-۱-۵-۲۰	تذکر ۱ : قطر تنگ‌های ویژه نباید کمتر از ۸ میلیمتر باشد.		
۵-۲-۱-۵-۲۰	تذکر ۲ : در محل وصله آرماتورها، فواصل میلگرد‌ها عرضی نباید بیشتر از $\frac{d}{4}$ و یا ۱۰ سانتیمتر باشد.		
۲-۳-۱-۵-۲۰	تذکر ۳ : فاصله اولین تنگ از بر تکیه گاه نباید بیشتر از ۵ سانتیمتر باشد.		
	تذکر ۴ : آرماتورهایی که در مقطع تیر با دایره توخالی نشان داده شده‌اند، مربوط به میلگرد‌های تقویتی قطع شده روی تکیه گاه‌ها می‌باشند.		
۲-۳-۱-۵-۲۰	تذکر ۵ : میلگرد‌های طولی موجود در تاجیه دارای تنگ‌های ویژه نباید دارای تکیه گاه عرضی مطابق ضوابط بند (۳-۵-۴-۸) باشند.		

مثال ۲ طرح ستون‌های سازه با توجه به ضوابط شکل‌پذیری زیاد

خاموت‌های ستون کناری طبقه دوم قاب مثال قبل را با توجه به ضوابط شکل‌پذیری زیاد طرح نمایید. بارهای وارد بر ستون در جدول زیر آمده‌اند.

ترکیب بارگذاری	ستون کناری طبقه دوم		
	KN.م بار محوری	لنگر خمشی KN.m	
		بالا	پایین
U ₁	-۲۰۳۰	-۸۸	+۸۸
حرکت به سمت راست U ₂	-۱۳۶۵	-۵/۵	-۱۵
	-۱۹۸۳۸	-۱۵۹	+۱۸۱
حرکت به سمت راست U ₃	-۱۶۰۲	+۳۷	-۵۹
	-۲۹۷۵	-۱۱۶	+۱۳۷

مشخصات :

$$\text{ابعاد ستون } C_1 \times C_2 = 55 \times 55 \text{ cm}^2$$

$$f_c = 30 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

آرماتورهای طولی ۸ Φ 22


$$U_1 = 1.25 D + 1.5 L$$

$$U_2 = D + 1.2 L + 1.2 E$$

$$U_3 = +0.85D + 1.2 E$$


$$\text{ارتفاع آزاد ستون } h = 3 \text{ m}$$

جدوله کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		گام اول)	
	<p>کنترل ابعاد ستون در ستون محدودیت های هندسی زیر باید رعایت شوند:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عرض مقطع نباید کمتر از چهاردهم بعد دیگر آن و نباید کمتر از 30° سانتیمتر باشد. - نسبت طول آزاد ستون به عرض آن در ستونهایی که زیر اثر لنگرهای خمی موجود در دو انتهای در دو جهت خم می شوند نباید بیشتر از ۱۶ و در ستونهای کنسولی نباید بیشتر از ۱۰ باشد. 	$\frac{C_1}{C_2} = \frac{55}{55} = 1 > 0.4 \text{ O.K.}$ $C_1 = 55 > 30 \text{ cm O.K.}$ $\frac{h}{C_1} = \frac{300}{55} = 5.45 < 16 \text{ O.K.}$	
	گام دوم)		
۲-۵-۲۰	<p>کنترل محدودیت های آرماتورهای قائم و ظرفیت خمی مقطع در صورتی که P_u از $0.15\phi_c.f_c.A_g.b$ بیشتر باشد ضوابط اعضای فشاری خمی را باید کنترل نمود.</p>		
۱-۲-۲-۵-۲۰	<p>در ستونها نسبت آرماتور طولی نباید کمتر از یک درصد و بیشتر از شش درصد در نظر گرفته شود. نسبت آرماتور در خارج از محل وصله ها به چهار و نیم درصد محدود می شود.</p>	$P_u (\text{MAX}) = 4838 \text{ KN}$ $0.15\phi_c.f_c.A_g = 0.15 \times 0.6 \times 30 \times 0.55^2 \times 10^3 = 816.75 \text{ KN} < P_u \text{ O.K.}$	(حرکت به سمت چپ)
۱-۴-۲-۵-۲۰	<p>در اتصالات تیرها به ستونها، لنگرهای خمی مقاوم ستونها باید در رابطه زیر صدق کنند:</p>	$0.85 < \rho = \frac{A_{st}}{A_g} < 0.045$ $\rho = \frac{8 \times 6.16}{55 \times 55} = 0.016 \text{ O.K.}$	<p>برای محاسبه M_c دیاگرام تداخلی مربوط به حالت</p> $\frac{d}{4} = \frac{50}{55} = 0.9 \text{ و } f_y = 400 \text{ MPa}, f_c = 30 \text{ MPa}$ <p>نظر می گیریم.</p>

بند آین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۲-۴-۲-۵-۲۰	$\sum M_e \geq 1.2 \sum M_g \text{ (تیرها) (ستونها)}$ $\frac{P_u(\text{MAX})}{A_g} = \frac{4838 \times 10^{-3}}{0.55 \times 0.55} = 16 \text{ MPa}$ <p>با توجه به مقدار فوق و $\rho = 0.016$ و دیاگرام تداخلی مربوطه داریم:</p> $\frac{M}{A_g} = 1.6$ <p>و یا:</p> $M = 1.6 \times 0.55^2 \times 0.55 \times 10^3 \approx 266 \text{ KN.m}$ <p>با فرض مشابه بودن ستون بالا و پایین تیر داریم:</p> $\sum M_e = 2 \times 266 = 532 \text{ KN.m}$ <p>برای حرکت به سمت چپ باید لنگر مقاوم منفی تیر را در نظر گرفت. با توجه به مثال یک، مقدار M_e در تکیه‌گاه A برابر است با:</p> $M_e = 388 \text{ KN.m}$ $1.2 \sum M_g = 1.2 \times 388 \approx 466 < \sum M_e \text{ O.K.}$ <p>تذکر ۱: در شرایط زیر می‌توان رابطه $\sum M_e \geq 1.2 \sum M_g$ - چنانچه تعداد ستون‌های موجود در یک طبقه در یک قاب بیشتر از چهار عدد باشند، از هر چهار ستون یک ستون می‌تواند رابطه فوق را ارضاء نکند.</p>		

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۳-۴-۲-۵-۲۰	- ستونهای قابها و یک و دو طبقه و نیز ستونهای طبقه آخر در قابهای چند طبقه می توانند رابطه فوق را ارضانکنند.		
۴-۴-۲-۵-۲۰	تذکر ۲: چنانچه ستونی رابطه $\sum M_e \geq 1.2 \sum M_g$ را ارضانکند یا باید در تمام طول دلای آرماتورگذاری عرضی ویژه باشد و یا باید از کمک آن به سختی جانبی و مقاومت سازه در برابر بار زلزله صرفنظر شود		
۵-۴-۲-۵-۲۰	تذکر ۳: به خاطر سه بعدی بودن سازه، ستون مورد نظر را باید در قاب عمود بر قاب فوق نیز کنترل نمود.		
۱-۴-۲-۵-۲۰	تذکر ۴: جمع لنگرها باید چنان صورت گیرد که لنگرهای ستونها در جهت مخالف لنگرهای تبرها قرار گیرند.		
۱-۳-۲-۵-۲۰	(گام سوم) محاسبه آرماتورهای عرضی ستون الف- محاسبه سطح مقطع کل تنگهای ویژه طول ناحیه بحرانی l_0 که از بر اتصال ستون به اعضای جانبی اندازه گیری می شود باید کمتر از مقدادی زیر در نظر گرفته شود: - یک ششم ارتفاع آزاد ستون - ضلع بزرگتر مقطع مستطیل شکل را با قطر مقطع دایره‌ای شکل. - ۴۵ سانتیمتر	$l_0 \geq \frac{300}{6} = 50 \text{ cm}$ $l_0 \geq 55 \text{ cm}$ $l_0 \geq 45 \text{ cm}$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		بنابراین طول l_0 باید حداقل برابر ۵۵ سانتیمتر باشد.	۴-۳-۲-۵-۲۰
	$S \leq \frac{55}{4} = 13.75 \text{ cm}$ $S \leq 8 \times 2.8 = 22.4 \text{ cm}$ $S \leq 12.5 \text{ cm}$	قطر میلگردهای عرضی در ناحیه بحرانی نباید کمتر از ۸ میلیمتر و فاصله سفره میلگردها از یکدیگر نباید بیشتر از مقدار زیر باشد: - یک چهارم ضلع کوچکتر مقطع ستون - هشت برابر کوچکترین قطر میلگرد طولی - $12/5$ سانتیمتر	
	بنابراین S را برابر ۱۰ سانتیمتر در نظر می‌گیریم.	در ستون‌های با مقطع مستطیل، سطح مقطع کل تنگ‌های ویژه در هر امتداد A_{sh} نباید کمتر از دو مقدار زیر باشد:	۲-۳-۲-۵-۲۰
	$A_{sh} \geq 0.3(s.h_c \cdot \frac{f_c}{f_{yh}}) \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right)$ $A_{sh} \geq 0.09s.h_c \cdot \frac{f_c}{f_{yh}}$	$A_{sh} \geq 0.30(10 \times 44.6 \times \frac{300}{400}) \times \left(\frac{55 \times 55}{46 \times 46} - 1 \right)$ $= 4.31 \text{ cm}^2$ $A_{sh} \geq 0.09 \times 10 \times 44.6 \times \frac{30}{400} = 3 \text{ cm}^2$	معادله ۴-۲۰ معادله ۵-۲۰
	بنابراین از یک حلقه خاموت $\Phi 14$ به همراه یک قلاب دوخت $\Phi 14$ در هر جهت استفاده می‌شود.	که در آن: $h_c =$ فاصله محور تا محور میلگردهای محصور کننده A_{ch} = مساحتی که بر اساس اندازه پشت تا پشت میلگردهای عرضی محاسبه می‌شود. تذکر ۱: می‌توان از قلاب‌های دوخت با قطر و فاصله مشابه تنگ‌ها که دارای خم 90° درجه در یک انتهای آنست استفاده کرد. هر انتهای قلاب دوخت باید در برگیرنده یک میلگرد طولی باشد و محل خم 90° درجه آن باید در امتداد میلگرد طولی یک در میان عوض شود.	۰-۲۰
	$A_{sh} = 3 \times 1.54 = 4.62 \text{ cm}^2 \text{ O.K.}$		۵-۳-۲-۵-۲۰

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۵-۳-۴-۸	<p>تذکر ۲ : در هر مقطع ستون تعداد خاموتها باید طولی باشد که هر یک از میلگرد های زیر، در گوشه یک خاموت با زاویه داخلی حداقل ۱۳۵ درجه بطور جانی قرار گیرد:</p> <ul style="list-style-type: none"> - هر میلگردی که در گوشه عضو واقع شود. - هر میلگرد غیر گوشه ای بصورت حداقل یک در میان <p>- هر میلگردی که فاصله آزاد آن تا میلگرد محصور شده مجاور بیشتر از ۱۵ سانتیمتر باشد.</p> <p>ب- محاسبه آرماتورهای عرضی برای برش</p>		
۳-۱-۵-۵-۲۰	<p>برش موجود در ستون را با توجه به لنگر خمسی منتقل شده از طرف تیرهای متصل به آن بدست می آوریم.</p>  <p>در صورت مساوی بودن مقطع و طول ستون ها در طبقه بالا و پایین M مربوط به تیر به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می شود و به هر کدام $\frac{M}{2}$ می رسد. بنابراین V_e از رابطه زیر بدست می آید:</p> $V_e = \frac{M_{beam}(\text{top})/2 + M_{beam}(\text{bottom})/2}{h}$	<p>با توجه به مثال یک، برای حالتی که حرکت جانبی به سمت چپ باشد مقدار لنگر تیر برابر 576.2 KN.m است.</p> $V_e = \frac{\frac{576.2}{2} + \frac{576.2}{2}}{3} = 192 \text{ KN}$	

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آین نامه
		$V_c = 0.2\phi_c \sqrt{f_c} \left(1 + \frac{N_u}{12A_g}\right) b_w d$ $V_c = 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{30} \times \left(1 + \frac{4838 \times 10^{-3}}{12 \times 0.55 \times 0.55}\right) \times 0.55 \times 0.5 \times 10^3 = 421.6 \text{ KN} > V_e \text{ O.K.}$ <p>بنابراین بتن به تنها می تواند برش را تحمل کند.</p> $S \leq \frac{55}{2} = 27.5 \text{ cm}$ $S \leq 6 \times 2.8 = 16.8 \text{ cm}$ $S \leq 20 \text{ cm}$ <p>بنابراین از خاموت های $\Phi 8$ به فواصل ۱۵ سانتیمتری استفاده می کنیم.</p>	۲-۱-۳-۱۲ ۱۱-۳-۲-۵-۲۰
		<p>در قسمت هایی از طول ستون که آرماتور گذاری عرضی ویژه اجرا نمی شود باید آرماتور عرضی به قطر حداقل ۸ میلیمتر بکار برد. فاصله این میلگردها از یکدیگر نباشد بیشتر از نصف ضلع کوچکتر مقطع ستون، شش برابر قطر آرماتور طولی و یا ۲۰ سانتیمتر اختیار گردد.</p> <p>تذکر: آرماتور گذاری عرضی ویژه را در داخل اتصال نیز ادامه می دهیم.</p>	۱-۲-۴-۵-۲۰
	<p>گام چهارم)</p> <p>محاسبه طول وصله های پوششی آرماتورهای قائم ستون.</p> <p>استفاده از وصله پوششی در میلگردهای طولی فقط در نیمه میانی طول ستون مجاز است. طول پوشش این وصله ها باید برای وصله های کنشی در نظر گرفته شود.</p> <p>فواصل سفره های در برگیرنده وصله از یکدیگر نباید بیشتر از $\frac{d}{4}$ و یا ۱۰ سانتیمتر اختیار شود</p>	$S \leq \frac{d}{4} = \frac{50}{4} = 12.5 \text{ cm}$ $S \leq 10 \text{ cm}$	۳-۲-۲-۵-۲۰ ۵-۲-۱-۵-۲۰


بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۲-۴-۱۸	در وصله های پوششی طول پوشش باید حداقل برابر با $1.3\ell_d$ باشد.	بنابراین S را در این فاصله برابر ۱۰ سانتیمتر فرض می کنیم. طول گیرایی $\Phi 28$ با توجه به بند (۱-۲-۲-۱۸) برابر است با: $\ell_d = 115.7 \text{ cm}$ $1.3\ell_d = 1.3 \times 115.7 = 150.4 \text{ cm}$ بنابراین طول پوشش را برابر ۱۵۰ سانتیمتر در نظر می گیریم.	آرماتور گذاری ۳-۷
۳-۴-۵-۲۰	تذکر: در محاسبه طول گیرایی به ضوابط بخش ۳-۴-۵-۲۰ توجه شود ($\ell_d > 2.5\ell_{dh}$)		
۱-۲-۲-۵-۲۰	رسم نقشه جزئیات ستون تذکر ۱: نسبت آرماتور طولی حداقل در محل وصله ها برابر شش درصد و در خارج از محل وصله ها برابر چهار و نیم درصد می باشد.	(گام پنجم) تکیه گاه و دال اتصال وسط داده محل وصله وسط داده تکیه گاه و دال اتصال	
۲-۲-۲-۵-۲۰	تذکر ۲: فاصله محور تا محور میلگرد های طولی از یکدیگر نباید بیشتر از ۲۰ سانتیمتر باشد.		
۶-۳-۲-۵-۲۰	تذکر ۳: در هر مقطع ستون فاصله قلاب های دوخت یا شاخه های تنگ ها از یکدیگر در جهت عمود بر محور طولی ستون، نباید بیشتر از ۳۵ سانتیمتر باشد.		
۱۰-۳-۲-۵-۲۰	تذکر ۴: در محل اتصال ستون به شالوده آرماتور طولی ستون که به داخل شالوده برده شد است باید در طولی حداقل برابر با ۳۰ سانتیمتر با آرماتور گذاری عرضی ویژه تقویت گردد.		

مثال ۳ طرح اتصالات تیر به ستون کناری سازه با توجه به ضوابط شکل‌پذیری زیاد

آرماتورهای عرضی و مقاومت برشی اتصال تیر به ستون کناری مثال یک را با توجه به ضوابط شکل‌پذیری زیاد طرح نمایید فرض کنید اتصال مورد نظر در طبقه دوم می‌باشد.

بند آینین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۲-۴-۵-۲۰	<p>گام اول)</p> <p>محاسبه آرماتورهای عرضی محصور کننده آرماتورهای عرضی ویژه باید در داخل اتصالات نیز ادامه داده شوند.</p> <p>البته در اتصالاتی که در چهار سمت توسط تیرها محصور شده‌اند و عرض تیرها کمتر از سه چهار عرضی از ستون که به آن متصل می‌شوند نیستند، باید در طولی به اندازه کوتاه‌ترین ارتفاع تیر در اتصال، آرماتورگذاری عرضی ویژه مساوی با نصف آنچه در ناحیه بحرانی ۱۵ گفته شد، بکار برده شود. فاصله آرماتورهای عرضی در این اتصالات را می‌توان تا ۱۵ سانتیمتر افزایش داد.</p>	<p>این اتصال در سه سمت توسط تیرها محصور شده است. بنابراین باید آرماتورهای ویژه بدون هیچگونه تخفیفی در داخل آن ادامه داده شوند.</p>	
	<p>گام دوم)</p> <p>کنترل مقاومت برشی اتصال</p>		

بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۳-۱-۴-۵-۲۰	<p>برش در مقطع X-X از اتصال فوق را باید با کم کردن نیروی کششی آرماتورهای فوقانی تیر، T از نیروی برشی ستون فوقانی بدست آورد.</p> <p>برای محاسبه نیروی برشی ستون با توجه به مثال دو از رابطه زیر استفاده می‌کنیم.</p> $V_h = \frac{M_{beam}(\text{top}) / 2 + M_{beam}(\text{bottom}) / 2}{h}$ <p>$V_u = T - V_h$</p> <p>برای اتصالات محصور شده در سه سمت داریم:</p> $V_r = 9 A_j (0.2 \phi_c \sqrt{f_c})$ <p>تذکر ۱: برای محاسبه مساحت A_j به شکل زیر توجه شود.</p> <p>تذکر ۲: اتصال مورد نظر باید در قائم عمود بر قاب فوق نیز کنترل گردد.</p>	$T = 1.25 \times 1 \times (6 \times 3.8 \times 10^{-4}) \times 400 \times 10^3$ $T = 1139 \text{ KN}$ <p>با توجه به مثال یک برای حرکت به سمت چپ مقدار M_{MAX} برابر است با:</p> $M_{MAX} = 576.2 \text{ KN.m}$ $V_h = \frac{576.2}{3} = 192 \text{ KN}$ $V_u = 1139 - 192 = 947 \text{ KN}$ $V_r = 9 \times 0.55^2 \times (0.2 \times 0.6 \times \sqrt{30}) \times 10^3$ $V_r = 1789.4 \text{ KN} > V_u \text{ O.K.}$ <p>در صورتی که V_r کمتر از V_u شود، باید یا سطح مقطع ستون را افزایش داد (افزایش A_j) و یا ارتفاع تیر را اضافه کرد (کاهش فولاد مورد نیاز و T مربوط به آن).</p>	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p style="text-align: center;">گام سوم)</p> <p>رسم نقشه جزئیات اتصال با توجه به اینکه وجود قلاب دوخت $\Phi 14$ در داخل اتصال ممکن است مشکلات اجرایی ایجاد نماید. می‌توان آنرا حذف کرد و فقط از یک حلقه خاموت $\Phi 18$ به عنوان آرماتور عرضی استفاده نمود.</p> <p style="text-align: center;">$A_{sh} = 2 \times 2.54 = 5.08 \text{ cm}^2 > 4.31 \text{ O.K.}$</p>		
۶-۵-۲-۳-۲-۱	<p>تذکر : آیین نامه بتن ایران اجازه نمی‌دهد که فاصله قلاب‌های دوخت یا شاخه‌های تنگ‌ها از یکدیگر در جهت عمود بر محور طولی ستون از ۳۵ سانتیمتر بیشتر شود. البته چون اتصال فوق از سه طرف توسط تیرها محصور شده است در هنگام پیشنهاد استفاده از خاموت $\Phi 18$ به این محدودیت توجه نشده است.</p>	 <p style="text-align: center;">SECA-A</p>	

مثال ۴ طرح اتصالات تیر به ستون میانی سازه با توجه به ضوابط شکل‌پذیری زیاد

آرماتورهای عرضی و مقاومت برشی اتصال تیر به ستون میانی مثال یک را با توجه به ضوابط شکل‌پذیری زیاد طرح نمایید.

: مشخصات

$$\text{ابعاد ستون } c_1 \times c_2 = 65 \text{ cm}^2$$

$$f_c = 300 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$

آرماتورهای طولی ۸ $\Phi 34$

$$\text{ابعاد } b \times d = 50 \times 55 \text{ cm}^2$$

بند آینین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۴-۳-۲-۵-۲۰	<p>(گام اول)</p> <p>محاسبه آرماتورهای عرضی محصور کننده فاصله خاموت‌ها از یکدیگر نباید بیشتر از مقادیر زیر باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> - یک چارم ضلع کوچکتر مقطع ستون - هشت برابر کوچکترین قطر میلگرد طولی - $12/5$ سانتیمتر 	$S \leq \frac{65}{4} = 16.25 \text{ cm}$ $S \leq 8 \times 3.4 = 27.2 \text{ cm}$ $S \leq 12.5 \text{ cm}$	
۲-۱-۴-۱۸	<p>بنابراین S را برابر ۱۲ سانتیمتر در نظر می‌گیریم.</p> <p>تذکر : استفاده از وصله‌های پوششی در مورد میلگردهای با قطر کمتر از ۳۶ میلیمتر مجاز است. بنابراین میلگردهای طولی حداکثر قطر مجاز را دارا می‌باشند.</p>		

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		$A_{sh} \geq 0.3(s.h_c \cdot \frac{f_c}{f_{yh}}) \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right)$	۴-۲۰ معادله
	$A_{sh} \geq 0.09 s.h_c \cdot \frac{f_c}{f_{yh}}$	$A_{sh} = 5.12 \text{ cm}^2$	۵-۲۰ معادله
	$A_{sh} \geq 0.09 \times 12 \times 54.6 \times \frac{30}{400} = 4.42 \text{ cm}^2$		۲-۲-۴-۵-۲۰ در اتصالاتی که از چهار طرف توسط تیرها محصور شده‌اند و عرض تیرها کمتر از سه چهارم عرضی از ستون که به آن متصل می‌شوند نیستند، باید در طولی به اندازه کوتاه‌ترین ارتفاع تیر در اتصال آرماتورگذاری عرضی ویژه مساوی با نصف میلگرددهای ناحیه بحرانی، هم‌بکار برده شود. فاصله آرماتورهای عرضی در این اتصالات را می‌توان تا ۱۵ سانتی‌متر افزایش داد.
	$\frac{3}{4} C_1 = \frac{3}{4} \times 65 = 47.75 < b = 50\text{cm} \text{ O.K.}$		
	$A_{sh} = \frac{1}{2} \times 5.12 = 2.56 \text{ cm}^2$		
	اگر S را بجای ۱۲ سانتی‌متر برابر ۱۵ سانتی‌متر افرض کنیم خواهیم داشت:		
	$A_{sh} = 2.56 \times \frac{15}{12} = 3.2 \text{ cm}^2$		
	بنابراین از یک حلقه خاموت $\Phi 16$ به فواصل ۱۵ سانتی‌متر استفاده می‌شود.		
	$A_{sh} = 2.01 \times 2 = 4.02 \text{ cm}^2 \text{ O.K.}$		
	(به آخرین تذکر مثال سه توجه شود)		
			گام دوم)
			کنترل مقاومت برشی اتصال

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
		<p>با توجه به گام چهارم از مثال یک داریم:</p> $M_1 = 745 \text{ KN.m}$ $M_2 = 395.6 \text{ KN.m}$ <p>حال T_1 و T_h را محاسبه می کنیم.</p> $T_1 = 1.25 \times 1 \times (30.4 \times 10^{-4}) \times 400 \times 10^3$ $T_1 = 1520 \text{ KN}$ $T_2 = C_2 = \frac{1}{2} T_1 = 760 \text{ KN}$	
	$V_h = \frac{M_1 + M_2}{h}$	$V_h = \frac{745 + 395.6}{3} = 380.2 \text{ KN}$ <p>به توضیحات گام سوم (قسمت ب) از مثال دو توجه شود.</p>	
۳-۱-۴-۵-۲۰	$V_u = T_1 + C_2 - V_h$	$V_u = 1520 + 760 - 380.2 = 1899.8 \text{ KN}$	
	<p>تذکر: V_h فرمول بالا مربوط به ستون فوقانی است. برای اتصالات محصور شده در چهار سمت داریم:</p> $V_r = 12 A_j (0.2 \phi_c \sqrt{f_c})$	$V_r = 12 \times 0.65^2 \times (0.2 \times 0.6 \times \sqrt{30}) \times 10^3$ $V_r = 3332 \text{ KN} > V_u \text{ O.K.}$	

مثال ۵ طرح دیوارهای برشی سازه با توجه به ضوابط شکل‌پذیری زیاد

دیوار برشی شکل زیر را با توجه به ضوابط شکل‌پذیری زیاد طرح نمایید. پس از طراحی اولیه ضخامت دیوار 50 سانتیمتر و ابعاد اجزای لبه 80×125 سانتیمتر مربع و آرماتورهای طولی اجزای لبه $34 \Phi 30$ در نظر گرفته شده‌اند.

مشخصات:

$$f_c = 30 \text{ MPa}$$

$$f_y = 400 \text{ MPa}$$


$$(P_D = 13694 \text{ KN}) \text{ (بارهای وارد بر دیوار)}$$

$$P_L = 1760 \text{ KN}$$

$$M_E = 45135 \text{ KN.m}$$

$$V_E = 2835 \text{ KN}$$

$$\text{ارتفاع کل دیوار } h_w = 45 \text{ m}$$



جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
		<p>(گام اول)</p> <p>کنترل ابعاد دیوار</p> <p>در دیوارهای سازه‌ای محدودیت هندسی زیر</p> <p>باید رعایت شوند:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ضخامت دیوار نباید کمتر از 15 سانتیمتر اختیار شود. - عرض جزء لبه نباید کمتر از 30 سانتیمتر در نظر گرفته شود. 	<p>۱-۱-۳-۵-۲۰</p>

بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
	<p>گام دوم)</p> <p>محاسبه تلاش‌های نهایی</p> <p>ترکیبات مختلف بارگذاری عبارتند از:</p> <p>$U_1 = 1.25 D + 1.5 L$</p> <p>$U_2 = D + 1.1 L \pm 1.2 E$</p> <p>$U_3 = 0.85 D \pm 1.2 E$</p> <p>نحوه محاسبه حداکثر نیروی محوری فشاری</p> <p>اجرای لبه ($P=-15987\text{KN}$) را در زیر</p> <p>می‌آوریم:</p> <p>$P_u = P_D + 1.2 P_L + 1.2 P_E$</p> <p>$M_u = M_D + 1.2 M_L + 1.2 M_E$</p> <p>$P = \frac{P_u}{2} + \frac{M_u}{\ell}$</p> <p>منظور از ℓ فاصله محور تا محور اجرای لبه</p> <p>دیوار است.</p> <p>تذکر: چون مرکز دیوار و مرکز سازه برابر هست</p> <p>منطبق می‌باشد، در هنگام زلزله نیروی محور</p> <p>در دیوار ایجاد نشده است.</p>	$P_u = 13694 + 1.2 \times 760 \pm 0 = 1580 \text{ KN}$ $M_u = 0 + 0 + 1.2 \times 45135 = 54162 \text{ KN.m}$ $P = \frac{15806}{2} + \frac{54162}{6.7} = 15987 \text{ KN}$	

ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۳-۳-۵-۲۰	<p>گام سوم)</p> <p>کنترل لازم بودن المان های مرزی اگر تنش فشاری بتن در دورترین تار فشاری قطع دیوار تحت اثر بارهای نهایی، به انضمام اثر زلزله، از $0.2f_c$ بیشتر باشد باید از اجزای لبه استفاده نمود. مگر آنکه در تمام طول دیوار آرماتور گذاری ویژه پیش بینی شده باشد. اجزای لبه را می توان در قسمت هایی که تنش فشاری بتن در آنها از $0.15f_c$ کمتر باشد قطع کرد.</p> $f = \frac{P_u}{A} + \frac{M_u C}{I}$	$\text{طول دیوار} = 6.7 + 1.25 = 7.95 \text{ m}$ $I = \frac{0.5 \times 7.95^3}{12} = 20.94 \text{ m}^2$ $A = 7.95 \times 0.5 = 3.975 \text{ m}^2$ $C = \frac{7.95}{2} = 3.975 \text{ m}$ <p>برای ترکیب U_2 داریم :</p> $P_u = 15806 \text{ KN}, M_u = 54162 \text{ KN.m}$ <p>بنابراین :</p> $f = \frac{15806 \times 10^{-3}}{3.975} + \frac{54162 \times 10^{-3} \times 3.975}{20.94} = 14.26 \text{ MPa}$ $0.2 f_c = 0.2 \times 30 = 6 \text{ MPa} < f$ <p>پس باید از اجزای لبه استفاده کرد.</p>	
۴-۲-۳-۵-۲۰	<p>گام چهارم)</p> <p>تعیین حداقل فولاد مورد نیاز طولی و عرضی دیوار</p> <p>الف- کنترل لازم بودن دو شبکه آرماتور در دیوارهایی که نیروی برشی نهایی در مقطع آنها از $0.2\phi_c \sqrt{f_c} A_{cv}$ بیشتر است بکارگیری دو شبکه آرماتور الزامی است.</p>	<p>با توجه به گام اول داریم:</p> $V_u = 3402 \text{ KN}$	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۲-۳-۵-۲۰	<p>منظور از A_{cv} مساحت خالص مقطع بتن محدود به ضخامت جان و طول مقطع در جهت نیروی برشی مورد نظر می باشد.</p> <p>ب - محاسبه آرماتورهای طولی و عرضی مورد نیاز در دیوار.</p> <p>در دیوارهای سازه‌ای نسبت آرماتور در هیچ یک از دو امتداد قائم و افقی نباید کمتر از ۰/۰۰۲۵ باشد. البته اگر نیروی برشی نهایی موجود در مقطع دیوار از $(0.2\phi_c \sqrt{f_c} A_{cv})$ کمتر باشد برای حداقل آرماتور مورد نیاز در دیوار باید ضوابط بند (۴-۱۶) رعایت شوند.</p>	$0.2\phi_c \sqrt{f_c} A_{cv} = 0.2 \times 0.6 \times \sqrt{30} \times 7.95 \times 0.5 \times 10^3 = 2613 \text{ KN}$ <p>بنابراین:</p> $V_u > 0.2\phi_c \sqrt{f_c} A_{cv}$ <p>پس بکارگیری دو شبکه آرماتور الزامی است.</p>	
	<p>با توجه به قسمت الف داریم:</p> $0.5A_{cv}(0.2\phi_c \sqrt{f_c}) = 0.5 \times 2613 = 1158 \text{ KN} < V_u$ <p>بنابراین:</p> $\rho_v = \rho_n = 0.0025$ <p>و حداقل فولاد مورد نیاز در طول یک متر از دیوار برابر است با:</p> $A_{smin} = 0.0025 \times 50 \times 100 = 12.5 \text{ cm}^2 / \text{m}$		

ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		<p>فاصله محور تا محور میلگردها از یکدیگر در هر دو امتداد قائم و افقی باید بیشتر از ۳۵ سانتیمتر اختیار شود.</p> <p>اگر از دو شبکه آرماتور $\Phi 16$ استفاده کنیم ($A_{\text{eff}} = 2.01 \text{ cm}^2$)</p> $S_{\text{req}} = \frac{2 \times 2.01}{2.5} \times 100 = 32.16 \text{ cm} < 35 \text{ O.K.}$ <p>بنابراین از $\Phi 16/30$ در فولادگذاری حداقل استفاده می‌کنیم.</p>	۳-۲-۳-۵-۲۰
		<p>گام پنجم)</p> <p>تعیین آرماتورهای لازم برای تحمل برش مقاومت برشی نهایی مقطع در هر پایه دیوارگونه باید بیشتر از $5A_{\text{cp}}(0.2\phi_c\sqrt{f_c})$ منظور گردد.</p> <p>سطح مقطع پایه دیوارگونه است.</p> <p>مقاومت برشی نهایی مقطع V_r با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:</p> $V_r = A_{\text{cv}} (0.2\phi_c\sqrt{f_c}\alpha_c + \phi_s\rho_n f_y)$ <p>در این رابطه α_c ضریبی است که به شرح زیر در نظر گرفته می‌شود:</p> <p>$\alpha_c = 1$ اگر $h_w / l_w \geq 2$ $\alpha_c = 1.5$ اگر $h_w / l_w \geq 1.5$ اگر h_w / l_w بین $1/5$ و 2 باشد ضریب α_c با درون یابی خطی بین اعداد فوق تعیین می‌شود.</p>	۵-۲-۵-۵-۲۰
		<p>$A_{\text{eff}} = 7.95 \times 0.5 = 3.975 \text{ m}^2$</p> <p>$A_{\text{cp}}(0.2\phi_c\sqrt{f_c}) = 5 \times 3.975 \times (0.2 \times 0.6 \times \sqrt{30}) \times 10^3 = 113063 \text{ KN} > V_r \text{ O.K.}$</p> <p>بنابراین:</p> <p>$\rho_n = \frac{2 \times 2.01}{50 \times 30} = 0.00268$</p> <p>با فرض استفاده از $\Phi 16/30$ داریم.</p>	۵-۲-۵-۵-۲۰

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۲-۵-۵-۲۰	<p>در دیوارهای سازه‌ای، کنترل حالت حدی نهایی مقاومت در برش باید بر اساس رابطه زیر صورت گیرد.</p> $V_u \leq 0.7 \times V_r$ <p>تذکر: در مواردیکه نسبت $\frac{h_w}{\ell_w}$ کمتر از ۲ است نسبت آرماتور قائم، ρ_7 باید کمتر از نسبت آرماتور افقی برشی، ρ_6 در نظر گرفته شود.</p>	$V_r = 7.95 \times 0.5 \times (0.2 \times 0.6 \times \sqrt{30} \times 1 + 0.85 \times 0.00268 \times 400) \times 10^3$ $V_r = 6235 \text{ KN}$ $0.7 \times V_r = 4364.5 \text{ KN} > V_u = 3402 \text{ KN O.K.}$ <p>بنابراین از دو شکه آرماتور $\Phi 16/30$ در دو جهت قائم و افقی استفاده می‌کنیم.</p>	
۲-۳-۳-۵-۲۰	<p>گام ششم)</p> <p>کنترل اجزای لبه</p> <p>اجزای لبه در دیوارها باید در حالت حدی نهایی مقاومت برای مجموع بارهای قائم وارد به دیوار شامل بارهای اجزای مرتبط با دیوار و وزن دیوار و نیروی محوری ناشی از لنگر واژگونی حاصل از نیروهای جانبی زلزله طراحی می‌شوند.</p>	<p>با توجه به گام دوم داریم:</p> <p>$P^- (\text{MAX}) = -15987 \text{ KN}$ (فشاری)</p> <p>$P^- (\text{MAX}) = +2264 \text{ KN}$ (کششی)</p> <p>ابعاد اجزای لبه $125 \times 80 \times 80$ سانتیمتر مربع و آرماتورهای طولی آن $30\Phi 34$ می‌باشند.</p> <p>بنابراین:</p>	
۲-۱-۴-۱۸	<p>استفاده از وصله‌های پوششی در مورد میلگرددهای با قطر کمتر از ۳۶ میلیمتر مجاز است. بنابراین میلگرددهای طولی اجزای لبه حداقل قطر مجاز را دارا می‌باشند.</p>	$A_g = 0.8 \times 1.25 = 1 \text{ m}^2$ $A_{st} = 30 \times 9.08 \times 10^{-4} = 272.4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ $\rho_{st} = \frac{272.4 \times 10^{-4}}{1} = 0.0272$ $\rho_{st} > \rho_{min} = 0.01 \text{ O.K.}$ $\rho_{st} < \rho_{max} = 0.04 \text{ O.K.}$	

ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه
		نسبت آرماتور قائم در هیچ ناحیه از طول دیوار نباشد از چهار درصد بیشتر باشد.	۱-۲-۲-۵-۲۰
		نیروی محوری فشاری قابل تحمل اجزای لبه، مانند ستون های تحت اثر فشار محوری، از فرمول زیر محاسبه می شود:	۲-۲-۳-۵-۲۰
	$\rho_{r(MAX)} = 0.8[0.85\phi_c \cdot f_c \cdot (A_g - A_{st}) + \phi_s \cdot f_y \cdot A_{st}]$	$\rho_{r(MAX)} = 0.8 \times [0.85 \times 0.6 \times 30 \times (1 - 272.4 \times 10^{-4})$ $+ 0.85 \times 400 \times 272.4 \times 10^{-4}) \times 10^3$ $\rho_{r(MAX)} = 19316 \text{ KN} > P^+_{(MAX)} \text{ O.K.}$	۳-۴-۱۱
	$P^+_{(MAX)} \leq \phi_c \cdot A_{st} \cdot f_y$	$\phi_s \cdot A_{st} \cdot f_y = 0.85 \times 272.4 \times 10^{-4} \times 400 \times 10^3$ $= 9262 \text{ KN} > P^+_{(MAX)} \text{ O.K}$	
		اگر در اجزای لبه کشش ایجاد شود باید تمام نیرو را میلگردها تحمل کنند. یعنی: تذکر: در اجزای لبه فاصله میلگردهای قائم نباشد بیشتر از ۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.	۳-۲-۳-۵-۲۰
		(گام هفتم)	
		محاسبه میلگردهای عرضی محصور کننده اجزای لبه	
		اجزای لبه باید در سراسر طول خود دارای آرماتور گذاری عرضی ویژه باشند.	۴-۳-۳-۵-۲۰
		قطر میلگردهای عرضی ویژه نباشد کمتر از ۸ میلیمتر و فاصله سفره میلگردها از یکدیگر نباید بیشتر از مقادیر زیر باشد: - یک چهارم ضلع کوچکتر جزء لبه - هشت برابر کوچکترین قطر میلگرد طولی - ۱۲/۵ سانتیمتر	۴-۳-۲-۵-۲۰
		$S \leq \frac{30}{4} = 20 \text{ cm}$ $S \leq 8 \times 3.4 = 27.2 \text{ cm}$ $S \leq 12.5 \text{ cm}$	
		بنابراین S را برابر ۱۲/۵ سانتیمتر در نظر می گیریم.	

بند آیین نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۲-۳-۲-۵-۲۰	الف- محاسبه آرماتورهای جهت کوتاهتر در اجزای لبه با مقطع مستطیل سطح مقطع کل تنگ‌های ویژه در هر امتداد A_{sh} نباشد کمتر از دو مقدار زیر باشد:	با فرض استفاده از خاموت‌های $\Phi 16$ و وجود $4/5$ سانتیمتر پوشش بتنی روی میلگردها، برای جهت کوچکتر داریم: $h_c = 125 - 4.5 \times 2 - 1.6 = 114.4 \text{ cm}$	
معادله ۴-۲۰	$A_{sh} \geq 0.3(s.h_c \cdot \frac{f_c}{f_{yh}}) \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right)$	$A_{sh} \geq 0.3(12.5 \times 114.4 \times \frac{30}{400}) \times \left(\frac{125 \times 80}{8236} - 1 \right)$ $A_{sh} = 6.89 \text{ cm}^2$	
معادله ۵-۲۰	$A_{sh} \geq 0.09s.h_c \cdot \frac{f_c}{f_{yh}}$	$A_{sh} \geq 0.09 \times 12.5 \times 114.4 \times \frac{30}{400} = 9.65 \text{ cm}^2$	
۰-۲۰	که در آن: $h_c = \text{فاصله محور تا محور میلگردهای محصور کننده}$ $= A_{ch} = \text{مساحتی که بر اساس اندازه پشت تا پشت میلگردهای عرضی محاسبه می‌شود.}$ می‌توان از قلاب‌های دوخت با قطر و فاصله مشابه تنگ‌ها که دارای خم 90° درجه در یک انتهای آنس استفاده کرد. هر انتهای قلاب دوخت باید در برگیرنده یک میلگرد طولی باشد و محل خم 90° درجه آن باید در امتداد میلگرد طولی یک در میان عوض شود. ب- محاسبه آرماتورهای جهت بلندتر	بنابراین از یک حلقه خاموت $\Phi 16$ به همراه یک قلاب دوخت $\Phi 16$ در هر جهت استفاده می‌شود.	
۵-۳-۲-۵-۲۰	مشابه تنگ‌ها که دارای خم 90° درجه در یک انتهای آنس استفاده کرد. هر انتهای قلاب دوخت باید در برگیرنده یک میلگرد طولی باشد و محل خم 90° درجه آن باید در امتداد میلگرد طولی یک در میان عوض شود.	$A_{sh} = 5 \times 2.01 = 10.05 \text{ cm}^2 \quad O.K.$	
معادله ۴-۲۰	$A_{sh} \geq 0.3(s.h_c \cdot \frac{f_c}{f_{yh}}) \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right)$	$h_c = 80 - 4.5 \times 2 - 1.6 = 69.4 \text{ cm}$ $A_{ch} = (125 - 4.5 \times 2)(80 - 4.5 \times 2) = 8236 \text{ cm}^2$	
معادله ۵-۲۰	$A_{sh} \geq 0.09s.h_c \cdot \frac{f_c}{f_{yh}}$	$A_{sh} \geq 0.3(12.5 \times 69.4 \times \frac{30}{400}) \times \left(\frac{125 \times 80}{8236} - 1 \right)$ $A_{sh} = 4.18 \text{ cm}^2$	
		$A_{sh} \geq 0.09 \times 12.5 \times 69.4 \times \frac{30}{400} = 5.86 \text{ cm}^2$	

ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آینه نامه
	<p>بنابراین از یک حلقه خاموت $\Phi 16$ به همراه یک قلاب دوخت $\Phi 16$ در هر جهت استفاده می‌شود.</p> $A_{sh} = 3 \times 2.01 = 6.03 \text{ cm}^2 \quad O.K.$		
	<p>گام هشتم)</p> <p>محاسبه طول گیرایی و طول پوششی آرماتورها</p> <p>کلیه میلگردهای ممتد در دیوارهای سازه‌ای باید به عنوان میلگردها کششی مطابق ضوابط بند (۳-۴-۵-۲۰) مهار یا وصله شوند.</p> <p>الف- طول وصله برای میلگردهای قائم $\Phi 34$ در اجزای لبه.</p> <p>برای محاسبه a_d با توجه به ضوابط بخش ۲-۱۸ به طریق زیر عمل می‌شود:</p> $f_{bd} = 0.65\sqrt{f_c}$ $f_{bd} = 0.65\sqrt{30} = 3.56 \text{ MPa}$ <p>ضریب a_d برای میلگردهای بیشتر از ۲۰ میلیمتر برابر داریم:</p> $f_b = \lambda_1 \lambda_2 f_{bd}$ $f_b = 0.8 \times 0.85 \times 3.56 = 2.42$ $\ell_{dh} = \frac{d_b \cdot f_y}{4f_b}$ $\ell_{dh} = \frac{3.4 \times 400}{4 \times 2.42} = 140.5$ $\ell_d = 1 \times 1 \times 1 \times 140.5 = 140.5$ <p>برای محاسبه a_d با توجه به ضوابط بخش ۳-۴-۵-۲۰ به طریق زیر عمل می‌شود:</p>	<p>۶-۲-۳-۵-۲۰</p> <p>۱-۲-۴-۱۸</p>	

بند آینه نامه	روش	محاسبات	جداول کمکی
۱-۳-۴-۵-۲۰	$f_b = 2 f_{bd}$	$f_b = 2 \times 3.56 = 7.12 \text{ MPa}$	
۲-۱۸ معادله	$\ell_{dh} = \frac{d_b \cdot f_y}{4f_b}$ (قلاب ۹۰ درجه)	$\ell_{dh} = \frac{3.4 \times 400}{4 \times 7.12} = 47.75 \text{ cm}$	
۳-۳-۴-۵-۲۰	$l_{d2} = 2.5 l_{dh}$	$l_{d2} = 2.5 \times 47.75 = 119.375$	
			بنابراین :
	$l_d = \text{MAX}(l_{d1}, l_{d2})$	$l_d = 140.5 \text{ cm}$	
		$1.3 \times 140.5 = 182.6$ طول پوشش	
۲-۱-۴-۱۸	تذکر: برای میلگرد های بزرگتر از $\Phi 34$ نمی توان از وصله های پوشش استفاده کرد.		طول وصله را برابر ۱۸۵ سانتیمتر در نظر می گیریم.
	ب- طول وصله برای میلگرد های قائم $\Phi 16$ در جان دیوار.	$f_{bd} = 0.65\sqrt{30} = 3.56 \text{ Mpa}$	
	ابتدا l_d را با توجه به ضوابط بخش ۲-۲-۱۸ محاسبه می کیم.	$f_b = 0.8 \times 1 \times 3.56 = 2.84 \text{ Mpa}$	
	برای محاسبه l_d را با توجه به ضوابط بخش ۳-۴-۵-۲۰ به طریق زیر عمل می شود.	$\ell_{db} = \frac{1.6 \times 400}{4 \times 2.84} = 56.3$	
۴-۱۸ معادله			برای و $\Phi 16$ داریم:
۱-۳-۴-۵-۲۰	$f_{bd} = 0.65\sqrt{f_c}$	$f_{bd} = 0.65\sqrt{30} = 3.56 \text{ Mpa}$	
۲-۱۸ معادله	$f_b = 2f_{bd}$	$f_b = 2 \times 3.56 = 7.12 \text{ Mpa}$	
۳-۳-۴-۵-۲۰	$\ell_{dh} = \frac{d_b \cdot f_y}{4f_b}$	$\ell_{dh} = \frac{1.6 \times 400}{4 \times 7.12} = 22.47 \text{ cm}$	
	$l_{d2} = 2.5 l_{dh}$	$l_{d2} = 2.5 \times 22.47 = 56.2 \text{ cm}$	
۱-۲-۴-۱۸	$l_d = \text{MAX}(l_{d1}, l_{d2})$	$l_d = 56.3 \text{ cm}$	
	طول پوشش $1.3 \times 56.2 = 73 \text{ cm}$		طول وصله را برابر ۷۵ سانتیمتر در نظر می گیریم.

جداول کمکی	محاسبات	روش	بند آیین نامه	
		<p>پ- طول گیرایی برای میلگردهای افقی با این فرض که در انتهای آن قلاب وجود ندارد.</p> <p>با توجه به اینکه در هر مرحله بتن ریزی بیش از ۳۰ سانتیمتر بتن تازه در زیر اکثر میلگردهای افقی قرار می‌گیرد، در محاسبه طول گیرایی، تمام آنها را میلگردهای فوقانی فرض می‌کنیم.</p> <p>ابتدا ℓ_d با توجه به ضوابط بخش ۲-۲-۱۸ محاسبه می‌شود.</p> <p>برای محاسبه ℓ_d با توجه به ضوابط بخش ۳-۴-۵-۲۰ از قسمت پ استفاده می‌کنیم.</p> $\ell_{d2} = 3.5 l_{dh}$ <p>(میلگرد فوقانی)</p> $\ell_{d1} = \max(\ell_{d1}, \ell_{d2})$ $\ell_d = \min(\ell_{d1}, \ell_{d2})$	<p>برای و $f = 400 \text{ MPa}$, $f_c = 30 \text{ MPa}$, $\Phi 16$ دارپز:</p> $\ell_{d1} = 73.19$ $\ell_{d2} = 2.5 \times 22.47 = 78.6 \text{ cm}$ $\ell_d = 78.6 \text{ cm}$ <p>طول مهاری را برابر ۸۰ سانتیمتر در نظر می‌گیریم. با توجه به اینکه طول اجزای لبه ۱۲۵ سانتیمتر می‌باشد، می‌توان میلگردهای افقی با طول مهاری ۸۰ سانتیمتر را مستقیماً در داخل بتن محصور شده اجزای لبه قرار داد و نیازی به قلاب در آن ندارد.</p>	
			۳-۳-۴-۵-۲۰	

